República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 20211070214 de fecha 13 de abril de 2021, el doctor EDUARDO DORADO SÁNCHEZ, actuando en calidad de Apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S., solicitó Registro Sanitario para el producto METALLIC BONE PINS / TORNILLOS DE SCHANZ, en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto No. 2021008236 de fecha 30 de junio de 2021, el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1.Allegar por parte del fabricante, aclaración sobre la referencia PLT6030120 relacionada en la etiqueta del producto (folio 348), toda vez que en el Certificado de Veta Libre y en el formulario se evidencia de esta manera: TPLT6030120. Por lo tanto, allegar Certificado de Venta Libre y formulario corregido donde se evidencie la referencia tal y como se muestra en la etiqueta PLT6030120 o allegar etiqueta del fabricante donde evidencien las referencias declaradas actualmente en el CVL y en el formulario de su solicitud.

2. Sírvase allegar la legalización del CVL toda vez que no se encuentra dentro de la documentación allegada, lo anterior para dar cumplimiento con el artículo 44 del Decreto 4725 de 2005.

Que mediante escrito No. 20211147474 de fecha 28 de julio de 2021, el doctor EDUARDO DORADO SÁNCHEZ, actuando en calidad de Apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S, allega respuesta al requerimiento No. 2021008236 de fecha 30 de junio de 2021.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la autorización de ésta, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento 2021008236 de fecha 30 de junio de 2021 siendo SATISFACTORIA por cuanto se allegó:

1. Etiqueta corregida donde se evidencia las referencia tal y como se muestra en el Certificado de Venta Libre y en el formulario.

2. Allegan legalización del CVL presentado con la documentación inicial.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	METALLIC BONE PINS / TORNILLOS DE SCHANZ.
MARCA:	BFIX
REGISTRO SANITARIO No.:	**INVIMA 2021DM-0024219**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	AIKE (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIb
COMPOSICIÓN:	

Hoja	Acero inoxidable
Varilla	
Extremos	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

USOS: El producto está diseñado para usarse junto con un dispositivo de fijación externa, se implantará parcialmente en el cuerpo humano para su fijación después de la reducción de las fracturas de las extremidades.

PRESENTACIONES COMERCIALES: UNIDAD

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

BFIX-SPLT

BFIX-SPLT181045	BFIX-SPLT4050200	BFIX-SPLT4050200	BFIX-SPLT5080180
BFIX-SPLT6070160	BFIX-SPLT60110260		
BFIX-SPLT201045	BFIX-SPLT4060200	BFIX-SPLT4060200	BFIX-SPLT5030200
		BFIX-SPLT6080160	BFIX-SPLT60120260
BFIX-SPLT201250	BFIX-SPLT4070200	BFIX-SPLT4070200	BFIX-SPLT5040200
		BFIX-SPLT6090160	BFIX-SPLT60130260
BFIX-SPLT301850	BFIX-SPLT4080200	BFIX-SPLT4080200	BFIX-SPLT5050200
		BFIX-SPLT6040170	BFIX-SPLT4060180
BFIX-SPLT302060	BFIX-SPLT4090200	BFIX-SPLT4090200	BFIX-SPLT5060200
		BFIX-SPLT6050170	BFIX-SPLT4070180
BFIX-SPLT303060	BFIX-SPLT4030220	BFIX-SPLT4030220	BFIX-SPLT5070200
		BFIX-SPLT6060170	BFIX-SPLT4080180
BFIX-SPLT301570	BFIX-SPLT4040220	BFIX-SPLT4040220	BFIX-SPLT5080200
		BFIX-SPLT6070170	BFIX-SPLT4030200
BFIX-SPLT302070	BFIX-SPLT4050220	BFIX-SPLT4050220	BFIX-SPLT5090200
		BFIX-SPLT6080170	BFIX-SPLT4040200
BFIX-SPLT303070	BFIX-SPLT4060220	BFIX-SPLT4060220	BFIX-SPLT5030220
		BFIX-SPLT6090170	BFIX-SPLT6060260
BFIX-SPLT302080	BFIX-SPLT4070220	BFIX-SPLT4070220	BFIX-SPLT5040220
		BFIX-SPLT6040180	BFIX-SPLT6070260
BFIX-SPLT303080	BFIX-SPLT4080220	BFIX-SPLT4080220	BFIX-SPLT5050220
		BFIX-SPLT6050180	BFIX-SPLT6080260
BFIX-SPLT3020100	BFIX-SPLT4090220	BFIX-SPLT4090220	BFIX-SPLT5060220
		BFIX-SPLT6060180	BFIX-SPLT6090260
BFIX-SPLT3030100	BFIX-SPLT40100220	BFIX-SPLT40100220	BFIX-SPLT5070220
		BFIX-SPLT6070180	BFIX-SPLT60100260
BFIX-SPLT3040100	BFIX-SPLT502060	BFIX-SPLT502060	BFIX-SPLT5080220
		BFIX-SPLT6080180	BFIX-SZLO6070150
BFIX-SPLT402070	BFIX-SPLT503060	BFIX-SPLT503060	BFIX-SPLT5090220
		BFIX-SPLT6090180	BFIX-SZLO6080150
BFIX-SPLT402080	BFIX-SPLT502070	BFIX-SPLT502070	BFIX-SPLT50100220
		BFIX-SPLT6030200	BFIX-SZLO6090150
BFIX-SPLT402580	BFIX-SPLT503070	BFIX-SPLT503070	BFIX-SPLT602060
BFIX-SPLT6040200	BFIX-SPLT6040160		
BFIX-SPLT403080	BFIX-SPLT502080	BFIX-SPLT502080	BFIX-SPLT602070
	BFIX-SPLT6050200	BFIX-SPLT6050160	
BFIX-SPLT403580	BFIX-SPLT502580	BFIX-SPLT502580	BFIX-SPLT602080
BFIX-SPLT6060200	BFIX-SPLT6060160		
BFIX-SPLT403590	BFIX-SPLT503080	BFIX-SPLT503080	BFIX-SPLT603080
	BFIX-SPLT6070200	BFIX-SPLT5080160	
BFIX-SPLT4020100	BFIX-SPLT503580	BFIX-SPLT503580	BFIX-SPLT604080
BFIX-SPLT6080200	BFIX-SPLT5030180		
BFIX-SPLT4030100	BFIX-SPLT503590	BFIX-SPLT503590	BFIX-SPLT603090
	BFIX-SPLT6090200	BFIX-SPLT5040180	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SPLT4040100	BFIX-SPLT5020100	BFIX-SPLT5020100	BFIX-SPLT604090
		BFIX-SPLT60100200	BFIX-SPLT5050180
BFIX-SPLT4020120	BFIX-SPLT5030100	BFIX-SPLT5030100	BFIX-SPLT6020100
		BFIX-SPLT6030220	BFIX-SPLT5060180
BFIX-SPLT4030120	BFIX-SPLT5040100	BFIX-SPLT5040100	BFIX-SPLT6030100
		BFIX-SPLT6040220	BFIX-SPLT5070180
BFIX-SPLT4040120	BFIX-SPLT5020120	BFIX-SPLT5020120	BFIX-SPLT6040100
		BFIX-SPLT6050220	BFIX-SPLT5080160
BFIX-SPLT4050120	BFIX-SPLT5030120	BFIX-SPLT5030120	BFIX-SPLT6030110
		BFIX-SPLT6060220	BFIX-SPLT5030180
BFIX-SPLT4030140	BFIX-SPLT5040120	BFIX-SPLT5040120	BFIX-SPLT6040110
		BFIX-SPLT6070220	BFIX-SPLT5040180
BFIX-SPLT4040140	BFIX-SPLT5050120	BFIX-SPLT5050120	BFIX-SPLT6050110
		BFIX-SPLT6080220	BFIX-SPLT5050180
BFIX-SPLT4050140	BFIX-SPLT5030140	BFIX-SPLT5030140	BFIX-SPLT6060110
		BFIX-SPLT6090220	BFIX-SPLT5060180
BFIX-SPLT4060140	BFIX-SPLT5040140	BFIX-SPLT5040140	BFIX-SPLT6020120
		BFIX-SPLT60100220	BFIX-SPLT5070180
BFIX-SPLT4070140	BFIX-SPLT5050140	BFIX-SPLT5050140	BFIX-SPLT6030120
		BFIX-SPLT6030250	BFIX-SPLT5080180
BFIX-SPLT4030150	BFIX-SPLT5060140	BFIX-SPLT5060140	BFIX-SPLT6040120
		BFIX-SPLT6040250	BFIX-SPLT4040180
BFIX-SPLT4040150	BFIX-SPLT5070140	BFIX-SPLT5070140	BFIX-SPLT6050120
		BFIX-SPLT6050250	BFIX-SPLT4050180
BFIX-SPLT4050150	BFIX-SPLT5030150	BFIX-SPLT5030150	BFIX-SPLT6060120
		BFIX-SPLT6060250	BFIX-SPLT6050260
BFIX-SPLT4060150	BFIX-SPLT5040150	BFIX-SPLT5040150	BFIX-SPLT6030130
		BFIX-SPLT6070250	BFIX-SPLT6060150
BFIX-SPLT4070150	BFIX-SPLT5050150	BFIX-SPLT5050150	BFIX-SPLT6040130
		BFIX-SPLT6080250	BFIX-SPLT5070160
BFIX-SPLT4030160	BFIX-SPLT5060150	30BFIX-SPLT5060150	BFIX-SPLT6050130
		BFIX-SPLT6090250	BFIX-SPLT5070160
BFIX-SPLT4040160	BFIX-SPLT5070150	BFIX-SPLT5070150	BFIX-SPLT6060130
		BFIX-SPLT60100250	BFIX-SPLT4030180
BFIX-SPLT4050160	BFIX-SPLT5030160	BFIX-SPLT5030160	BFIX-SPLT6050140
		BFIX-SPLT60110250	
BFIX-SPLT4060160	BFIX-SPLT5040160	BFIX-SPLT5040160	BFIX-SPLT6030150
		BFIX-SPLT60120250	
BFIX-SPLT4070160	BFIX-SPLT5050160	BFIX-SPLT5050160	BFIX-SPLT6040150
		BFIX-SPLT6030260	
BFIX-SPLT4080160	BFIX-SPLT5060160	BFIX-SPLT5060160	BFIX-SPLT6050150
		BFIX-SPLT6040260	

BFIX-SZLO

BFIX-SZLO181045	BFIX-SZLO4060180	BFIX-SZLO5080160	BFIX-SZLO6060150
		BFIX-SZLO6040260	BFIX-SZLO4050150
BFIX-SZLO201045	BFIX-SZLO4070180	BFIX-SZLO5030180	BFIX-SZLO6070150
		BFIX-SZLO6050260	BFIX-SZLO4060150
BFIX-SZLO201250	BFIX-SZLO4080180	BFIX-SZLO5040180	BFIX-SZLO6080150
		BFIX-SZLO6060260	BFIX-SZLO4070150
BFIX-SZLO301850	BFIX-SZLO4030200	BFIX-SZLO5050180	BFIX-SZLO6090150
		BFIX-SZLO6070260	BFIX-SZLO4030160
BFIX-SZLO302060	BFIX-SZLO4040200	BFIX-SZLO5060180	BFIX-SZLO6040160
		BFIX-SZLO6080260	BFIX-SZLO5030140

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SZLO303060	BFIX-SZLO4050200	BFIX-SZLO5070180	BFIX-SZLO6050160
		BFIX-SZLO6090260	BFIX-SZLO5040140
BFIX-SZLO301570	BFIX-SZLO4060200	BFIX-SZLO5080180	BFIX-SZLO6060160
		BFIX-SZLO60100260	BFIX-SZLO5050140
BFIX-SZLO302070	BFIX-SZLO4070200	BFIX-SZLO5030200	BFIX-SZLO6070160
		BFIX-SZLO60110260	BFIX-SZLO5060140
BFIX-SZLO303070	BFIX-SZLO4080200	BFIX-SZLO5040200	BFIX-SZLO6080160
		BFIX-SZLO60120260	BFIX-SZLO6050110
BFIX-SZLO302080	BFIX-SZLO4090200	BFIX-SZLO5050200	BFIX-SZLO6090160
		BFIX-SZLO60130260	BFIX-SZLO6060110
BFIX-SZLO303080	BFIX-SZLO4030220	BFIX-SZLO5060200	BFIX-SZLO6040170
		BFIX-SZLO6090250	BFIX-SZLO6020120
BFIX-SZLO3020100	BFIX-SZLO4040220	BFIX-SZLO5070200	BFIX-SZLO6050170
		BFIX-SZLO6070220	BFIX-SZLO6030120
BFIX-SZLO3030100	BFIX-SZLO4050220	BFIX-SZLO5080200	BFIX-SZLO6060170
		BFIX-SZLO6080220	BFIX-SZLO6050140
BFIX-SZLO3040100	BFIX-SZLO4060220	BFIX-SZLO5090200	BFIX-SZLO6070170
		BFIX-SZLO6090220	BFIX-SZLO6030150
BFIX-SZLO402070	BFIX-SZLO4070220	BFIX-SZLO5030220	BFIX-SZLO6080170
		BFIX-SZLO60100220	BFIX-SZLO6040150
BFIX-SZLO402080	BFIX-SZLO4080220	BFIX-SZLO5040220	BFIX-SZLO6090170
		BFIX-SZLO60100250	BFIX-SZLO6050150
BFIX-SZLO402580	BFIX-SZLO4090220	BFIX-SZLO5050220	BFIX-SZLO6040180
		BFIX-SZLO60110250	BFIX-SZLO5070140
BFIX-SZLO403080	BFIX-SZLO40100220	BFIX-SZLO5060220	BFIX-SZLO6050180
		BFIX-SZLO60120250	BFIX-SZLO5030150
BFIX-SZLO403580	BFIX-SZLO502060	BFIX-SZLO5070220	BFIX-SZLO6060180
		BFIX-SZLO6030260	BFIX-SZLO5040150
BFIX-SZLO403590	BFIX-SZLO503060	BFIX-SZLO5080220	BFIX-SZLO6070180
		BFIX-SZLO4040160	BFIX-SZLO5050150
BFIX-SZLO4020100	BFIX-SZLO502070	BFIX-SZLO5090220	BFIX-SZLO6080180
		BFIX-SZLO4050160	BFIX-SZLO5060150
BFIX-SZLO4030100	BFIX-SZLO503070	BFIX-SZLO50100220	BFIX-SZLO6090180
		BFIX-SZLO4060160	BFIX-SZLO5070150
BFIX-SZLO4040100	BFIX-SZLO502080	BFIX-SZLO602060	BFIX-SZLO6030200
		BFIX-SZLO4070160	BFIX-SZLO5030160
BFIX-SZLO4020120	BFIX-SZLO502580	BFIX-SZLO602070	BFIX-SZLO6040200
		BFIX-SZLO4080160	BFIX-SZLO5040160
BFIX-SZLO4030120	BFIX-SZLO503080	BFIX-SZLO602080	BFIX-SZLO6050200
		BFIX-SZLO4030180	BFIX-SZLO5050160
BFIX-SZLO4040120	BFIX-SZLO503580	BFIX-SZLO603080	BFIX-SZLO6060200
		BFIX-SZLO4040180	BFIX-SZLO5060160
BFIX-SZLO4050120	BFIX-SZLO503590	BFIX-SZLO604080	BFIX-SZLO6070200
		BFIX-SZLO4050180	BFIX-SZLO5070160
BFIX-SZLO4030140	BFIX-SZLO5020100	BFIX-SZLO603090	BFIX-SZLO6080200
		BFIX-SZLO6040120	BFIX-SZLO6030250
BFIX-SZLO4040140	BFIX-SZLO5030100	BFIX-SZLO604090	BFIX-SZLO6090200
		BFIX-SZLO6050120	BFIX-SZLO6040250
BFIX-SZLO4050140	BFIX-SZLO5040100	BFIX-SZLO6020100	BFIX-SZLO60100200
		BFIX-SZLO6060120	BFIX-SZLO6050250
BFIX-SZLO4060140	BFIX-SZLO5020120	BFIX-SZLO6030100	BFIX-SZLO6030220
		BFIX-SZLO6030130	BFIX-SZLO6060250
BFIX-SZLO4070140	BFIX-SZLO5030120	BFIX-SZLO6040100	BFIX-SZLO6040220
		BFIX-SZLO6040130	BFIX-SZLO6070250

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SZLO4030150	BFIX-SZLO5040120	BFIX-SZLO6030110	BFIX-SZLO6050220
		BFIX-SZLO6050130	BFIX-SZLO6080250
BFIX-SZLO4040150	BFIX-SZLO5050120	BFIX-SZLO6040110	BFIX-SZLO6060220
		BFIX-SZLO6060130	
BFIX-SZLR			
BFIX-SZLR181045	BFIX-SZLR4050160	BFIX-SZLR5070150	BFIX-SZLR6060130
		BFIX-SZLR60100250	BFIX-SZLR6040110
BFIX-SZLR201045	BFIX-SZLR4060160	BFIX-SZLR5030160	BFIX-SZLR6050140
		BFIX-SZLR60110250	BFIX-SZLR6050110
BFIX-SZLR201250	BFIX-SZLR4070160	BFIX-SZLR5040160	BFIX-SZLR6030150
		BFIX-SZLR60120250	BFIX-SZLR6060110
BFIX-SZLR301850	BFIX-SZLR4080160	BFIX-SZLR5050160	BFIX-SZLR6040150
		BFIX-SZLR6030260	BFIX-SZLR6020120
BFIX-SZLR302060	BFIX-SZLR4030180	BFIX-SZLR5060160	BFIX-SZLR6050150
		BFIX-SZLR6040260	BFIX-SZLR6030120
BFIX-SZLR303060	BFIX-SZLR4040180	BFIX-SZLR5070160	BFIX-SZLR6060150
		BFIX-SZLR6050260	BFIX-SZLR6040120
BFIX-SZLR301570	BFIX-SZLR4050180	BFIX-SZLR5080160	BFIX-SZLR6070150
		BFIX-SZLR6060260	BFIX-SZLR6050120
BFIX-SZLR302070	BFIX-SZLR4060180	BFIX-SZLR5030180	BFIX-SZLR6080150
		BFIX-SZLR6070260	BFIX-SZLR6060120
BFIX-SZLR303070	BFIX-SZLR4070180	BFIX-SZLR5040180	BFIX-SZLR6090150
		BFIX-SZLR6080260	BFIX-SZLR6030130
BFIX-SZLR302080	BFIX-SZLR4080180	BFIX-SZLR5050180	BFIX-SZLR6040160
		BFIX-SZLR6090260	BFIX-SZLR6040130
BFIX-SZLR303080	BFIX-SZLR4030200	BFIX-SZLR5060180	BFIX-SZLR6050160
		BFIX-SZLR60100260	BFIX-SZLR6050130
BFIX-SZLR3020100	BFIX-SZLR4040200	BFIX-SZLR5070180	BFIX-SZLR6060160
		BFIX-SZLR60110260	BFIX-SZLR5060150
BFIX-SZLR3030100	BFIX-SZLR4050200	BFIX-SZLR5080180	BFIX-SZLR6070160
		BFIX-SZLR60120260	BFIX-SZLR5030100
BFIX-SZLR3040100	BFIX-SZLR4060200	BFIX-SZLR5030200	BFIX-SZLR6080160
		BFIX-SZLR60130260	BFIX-SZLR5040100
BFIX-SZLR402070	BFIX-SZLR4070200	BFIX-SZLR5040200	BFIX-SZLR6090160
		BFIX-SZLR6070220	BFIX-SZLR5020120
BFIX-SZLR402080	BFIX-SZLR4080200	BFIX-SZLR5050200	BFIX-SZLR6040170
		BFIX-SZLR6080220	BFIX-SZLR5030120
BFIX-SZLR402580	BFIX-SZLR4090200	BFIX-SZLR5060200	BFIX-SZLR6050170
		BFIX-SZLR6090220	BFIX-SZLR6020100
BFIX-SZLR403080	BFIX-SZLR4030220	BFIX-SZLR5070200	BFIX-SZLR6060170
		BFIX-SZLR60100220	BFIX-SZLR6030100
BFIX-SZLR403580	BFIX-SZLR4040220	BFIX-SZLR5080200	BFIX-SZLR6070170
		BFIX-SZLR6030250	BFIX-SZLR6040100
BFIX-SZLR403590	BFIX-SZLR4050220	BFIX-SZLR5090200	BFIX-SZLR6080170
		BFIX-SZLR6040250	BFIX-SZLR6030110
BFIX-SZLR4020100	BFIX-SZLR4060220	BFIX-SZLR5030220	BFIX-SZLR6090170
		BFIX-SZLR6050250	BFIX-SZLR6030220
BFIX-SZLR4030100	BFIX-SZLR4070220	BFIX-SZLR5040220	BFIX-SZLR6040180
		BFIX-SZLR6060250	BFIX-SZLR6040220
BFIX-SZLR4040100	BFIX-SZLR4080220	BFIX-SZLR5050220	BFIX-SZLR6050180
		BFIX-SZLR6070250	BFIX-SZLR6050220
BFIX-SZLR4020120	BFIX-SZLR4090220	BFIX-SZLR5060220	BFIX-SZLR6060180
		BFIX-SZLR6080250	BFIX-SZLR6060220

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SZLR4030120	BFIX-SZLR40100220	BFIX-SZLR5070220	BFIX-SZLR6070180
		BFIX-SZLR6090250	BFIX-SZLR4060150
BFIX-SZLR4040120	BFIX-SZLR502060	BFIX-SZLR5080220	BFIX-SZLR6080180
		BFIX-SZLR5040120	BFIX-SZLR4070150
BFIX-SZLR4050120	BFIX-SZLR503060	BFIX-SZLR5090220	BFIX-SZLR6090180
		BFIX-SZLR5050120	BFIX-SZLR4030160
BFIX-SZLR4030140	BFIX-SZLR502070	BFIX-SZLR50100220	BFIX-SZLR6030200
		BFIX-SZLR5030140	BFIX-SZLR4040160
BFIX-SZLR4040140	BFIX-SZLR503070	BFIX-SZLR602060	BFIX-SZLR6040200
		BFIX-SZLR5040140	BFIX-SZLR5050150
BFIX-SZLR4050140	BFIX-SZLR502080	BFIX-SZLR602070	BFIX-SZLR6050200
		BFIX-SZLR5050140	BFIX-SZLR60100200
BFIX-SZLR4060140	BFIX-SZLR502580	BFIX-SZLR602080	BFIX-SZLR6060200
		BFIX-SZLR5060140	BFIX-SZLR604090
BFIX-SZLR4070140	BFIX-SZLR503080	BFIX-SZLR603080	BFIX-SZLR6070200
		BFIX-SZLR5070140	BFIX-SZLR5020100
BFIX-SZLR4030150	BFIX-SZLR503580	BFIX-SZLR604080	BFIX-SZLR6080200
		BFIX-SZLR5030150	BFIX-SZLR4050150
BFIX-SZLR4040150	BFIX-SZLR503590	BFIX-SZLR603090	BFIX-SZLR6090200
		BFIX-SZLR5040150	

BFIX-SSLO

BFIX-SSLO06100	BFIX-SSLO10190	BFIX-SSLO18160	BFIX-SSLO22250
BFIX-SSLO28210	BFIX-SSLO35200		
BFIX-SSLO06110	BFIX-SSLO10200	BFIX-SSLO18170	BFIX-SSLO22260
BFIX-SSLO28220	BFIX-SSLO35210		
BFIX-SSLO06120	BFIX-SSLO10210	BFIX-SSLO18180	BFIX-SSLO22270
BFIX-SSLO28230	BFIX-SSLO35220		
BFIX-SSLO06130	BFIX-SSLO10220	BFIX-SSLO18190	BFIX-SSLO22280
BFIX-SSLO28240	BFIX-SSLO35230		
BFIX-SSLO06140	BFIX-SSLO10230	BFIX-SSLO18200	BFIX-SSLO22290
BFIX-SSLO28250	BFIX-SSLO35240		
BFIX-SSLO06150	BFIX-SSLO10240	BFIX-SSLO18210	BFIX-SSLO22300
BFIX-SSLO28260	BFIX-SSLO35250		
BFIX-SSLO06160	BFIX-SSLO10250	BFIX-SSLO18220	BFIX-SSLO22350
BFIX-SSLO28270	BFIX-SSLO35260		
BFIX-SSLO06170	BFIX-SSLO12100	BFIX-SSLO18230	BFIX-SSLO22400
BFIX-SSLO28280	BFIX-SSLO35270		
BFIX-SSLO06180	BFIX-SSLO12110	BFIX-SSLO18240	BFIX-SSLO24150
	BFIX-SSLO28290	BFIX-SSLO35280	
BFIX-SSLO06190	BFIX-SSLO12120	BFIX-SSLO18250	BFIX-SSLO24160
BFIX-SSLO28300	BFIX-SSLO35290		
BFIX-SSLO06200	BFIX-SSLO12130	BFIX-SSLO18260	BFIX-SSLO24170
BFIX-SSLO28350	BFIX-SSLO35300		
BFIX-SSLO08100	BFIX-SSLO12140	BFIX-SSLO18270	BFIX-SSLO24180
BFIX-SSLO28400	BFIX-SSLO35350		
BFIX-SSLO08110	BFIX-SSLO12150	BFIX-SSLO18280	BFIX-SSLO24190
BFIX-SSLO30150	BFIX-SSLO35400		
BFIX-SSLO08120	BFIX-SSLO12160	BFIX-SSLO18290	BFIX-SSLO24200
BFIX-SSLO30160	BFIX-SSLO40200		
BFIX-SSLO08130	BFIX-SSLO12170	BFIX-SSLO18300	BFIX-SSLO24210
BFIX-SSLO30170	BFIX-SSLO40210		
BFIX-SSLO08140	BFIX-SSLO12180	BFIX-SSLO18350	BFIX-SSLO24220
BFIX-SSLO30180	BFIX-SSLO40220		

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSLO08150
BFIX-SSLO30190
BFIX-SSLO08160
BFIX-SSLO30200
BFIX-SSLO08170
BFIX-SSLO30210
BFIX-SSLO08180
BFIX-SSLO30220
BFIX-SSLO08190
BFIX-SSLO30230
BFIX-SSLO08200
BFIX-SSLO30240
BFIX-SSLO08210
BFIX-SSLO30250
BFIX-SSLO08220
BFIX-SSLO30260
BFIX-SSLO08230
BFIX-SSLO30270
BFIX-SSLO08240
BFIX-SSLO30280
BFIX-SSLO08250
BFIX-SSLO30290
BFIX-SSLO10100
BFIX-SSLO30300
BFIX-SSLO10110
BFIX-SSLO30350
BFIX-SSLO10120
BFIX-SSLO30400
BFIX-SSLO10130
BFIX-SSLO32150
BFIX-SSLO10140
BFIX-SSLO32160
BFIX-SSLO10150
BFIX-SSLO32170
BFIX-SSLO10160
BFIX-SSLO32180
BFIX-SSLO10170
BFIX-SSLO32190
BFIX-SSLO10180
BFIX-SSLO32200
BFIX-SSLO50350
BFIX-SSLO32210
BFIX-SSLO50400
BFIX-SSLO32220
BFIX-SSLO60200
BFIX-SSLO32230
BFIX-SSLO60210
BFIX-SSLO32240
BFIX-SSLO60220
BFIX-SSLO32250
BFIX-SSLO60230
BFIX-SSLO32260
BFIX-SSLO60240
BFIX-SSLO32270
BFIX-SSLO60250

BFIX-SSLO12190
BFIX-SSLO40230
BFIX-SSLO12200
BFIX-SSLO40240
BFIX-SSLO12210
BFIX-SSLO40250
BFIX-SSLO12220
BFIX-SSLO40260
BFIX-SSLO12230
BFIX-SSLO40270
BFIX-SSLO12240
BFIX-SSLO40280
BFIX-SSLO12250
BFIX-SSLO40290
BFIX-SSLO15100
BFIX-SSLO40300
BFIX-SSLO15110
BFIX-SSLO40350
BFIX-SSLO15120
BFIX-SSLO40400
BFIX-SSLO15130
BFIX-SSLO45200
BFIX-SSLO15140
BFIX-SSLO45210
BFIX-SSLO15150
BFIX-SSLO45220
BFIX-SSLO15160
BFIX-SSLO45230
BFIX-SSLO15170
BFIX-SSLO45240
BFIX-SSLOL5180
BFIX-SSLO45250
BFIX-SSLO15190
BFIX-SSLO45260
BFIX-SSLO15200
BFIX-SSLO45270
BFIX-SSLO15210
BFIX-SSLO45280
BFIX-SSLO15220
BFIX-SSLO45290
BFIX-SSLO15230
BFIX-SSLO45300
BFIX-SSLO15240
BFIX-SSLO45350
BFIX-SSLO15250
BFIX-SSLO45400
BFIX-SSLO15260
BFIX-SSLO50200
BFIX-SSLO15270
BFIX-SSLO50210
BFIX-SSLO15280
BFIX-SSLO50220
BFIX-SSLO15290
BFIX-SSLO50230
BFIX-SSLO15300

BFIX-SSLO18400
BFIX-SSLO20100
BFIX-SSLO20110
BFIX-SSLO20120
BFIX-SSLO20130
BFIX-SSLO20140
BFIX-SSLO20150
BFIX-SSLO20160
BFIX-SSLO20170
BFIX-SSLO20180
BFIX-SSLO20190
BFIX-SSLO20200
BFIX-SSLO20210
BFIX-SSLO20220
BFIX-SSLO20230
BFIX-SSLO20240
BFIX-SSLO20250
BFIX-SSLO20260
BFIX-SSLO20270
BFIX-SSLO20280
BFIX-SSLO20290
BFIX-SSLO20300
BFIX-SSLO20350
BFIX-SSLO20400
BFIX-SSLO22150
BFIX-SSLO22160
BFIX-SSLO22170
BFIX-SSLO22180

BFIX-SSLO24230
BFIX-SSLO24240
BFIX-SSLO24250
BFIX-SSLO24260
BFIX-SSLO24270
BFIX-SSLO24280
BFIX-SSLO24290
BFIX-SSLO24300
BFIX-SSLO24350
BFIX-SSLO24400
BFIX-SSLO25150
BFIX-SSLO25160
BFIX-SSLO25170
BFIX-SSLO25180
BFIX-SSLO25190
BFIX-SSLO25200
BFIX-SSLO25210
BFIX-SSLO25220
BFIX-SSLO25230
BFIX-SSLO25240
BFIX-SSLO25250
BFIX-SSLO25260
BFIX-SSLO25270
BFIX-SSLO25280
BFIX-SSLO25290
BFIX-SSLO25300
BFIX-SSLO25350
BFIX-SSLO25400

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSLO32280
BFIX-SSLO60260
BFIX-SSLO32290
BFIX-SSLO60270
BFIX-SSLO32300
BFIX-SSLO60280
BFIX-SSLO32350
BFIX-SSLO60290
BFIX-SSLO32400
BFIX-SSLO60300
BFIX-SSLO35180
BFIX-SSLO60350
BFIX-SSLO35190
BFIX-SSLO60400

BFIX-SSLO50240
BFIX-SSLO18100
BFIX-SSLO50250
BFIX-SSLO18110
BFIX-SSLO50260
BFIX-SSLO18120
BFIX-SSLO50270
BFIX-SSLO18130
BFIX-SSLO50280
BFIX-SSLO18140
BFIX-SSLO50290
BFIX-SSLO18150
BFIX-SSLO50300

BFIX-SSLO22190
BFIX-SSLO22200
BFIX-SSLO22210
BFIX-SSLO22220
BFIX-SSLO22230
BFIX-SSLO22240

BFIX-SSLO28150
BFIX-SSLO28160
BFIX-SSLO28170
BFIX-SSLO28180
BFIX-SSLO28190
BFIX-SSLO28200

BFIX-SGMO

BFIX-SGMO06100
BFIX-SGMO28200
BFIX-SGMO06110
BFIX-SGMO28210
BFIX-SGMO06120
BFIX-SGMO06130
BFIX-SGMO28230
BFIX-SGMO06140
BFIX-SGMO28240
BFIX-SGMO06150
BFIX-SGMO28250
BFIX-SGMO06160
BFIX-SGMO28260
BFIX-SGMO06170
BFIX-SGMO28270
BFIX-SGMO06180
BFIX-SGMO28280
BFIX-SGMO06190
BFIX-SGMO28290
BFIX-SGMO06200
BFIX-SGMO28300
BFIX-SGMO08100
BFIX-SGMO28350
BFIX-SGMO08110
BFIX-SGMO28400
BFIX-SGMO08120
BFIX-SGMO30150
BFIX-SGMO08130
BFIX-SGMO30160
BFIX-SGMO08140
BFIX-SGMO30170
BFIX-SGMO08150
BFIX-SGMO30180
BFIX-SGMO08160
BFIX-SGMO30190
BFIX-SGMO08170
BFIX-SGMO30200
BFIX-SGMO08180

BFIX-SGMO10180
BFIX-SGMO35190
BFIX-SGMO10190
BFIX-SGMO35200
BFIX-SGMO10200
BFIX-SGMO28220
BFIX-SGMO10210
BFIX-SGMO35220
BFIX-SGMO10220
BFIX-SGMO35230
BFIX-SGMO10230
BFIX-SGMO35240
BFIX-SGMO10240
BFIX-SGMO35250
BFIX-SGMO10250
BFIX-SGMO35260
BFIX-SGMO12100
BFIX-SGMO35270
BFIX-SGMO12110
BFIX-SGMO35280
BFIX-SGMO12120
BFIX-SGMO35290
BFIX-SGMO12130
BFIX-SGMO35300
BFIX-SGMO12140
BFIX-SGMO35350
BFIX-SGMO12150
BFIX-SGMO35400
BFIX-SGMO12160
BFIX-SGMO40200
BFIX-SGMO12170
BFIX-SGMO40210
BFIX-SGMO12180
BFIX-SGMO40220
BFIX-SGMO12190
BFIX-SGMO40230
BFIX-SGMO12200
BFIX-SGMO40240
BFIX-SGMO12210

BFIX-SGMO18150
BFIX-SGMO18160
BFIX-SGMO18170
BFIX-SGMO35210
BFIX-SGMO18180
BFIX-SGMO18190
BFIX-SGMO18200
BFIX-SGMO18210
BFIX-SGMO18220
BFIX-SGMO18230
BFIX-SGMO18240
BFIX-SGMO18250
BFIX-SGMO18260
BFIX-SGMO18270
BFIX-SGMO18280
BFIX-SGMO18290
BFIX-SGMO18300
BFIX-SGMO18350
BFIX-SGMO18400
BFIX-SGMO20100
BFIX-SGMO20110

BFIX-SGMO22240
BFIX-SGMO22250
BFIX-SGMO22260
BFIX-SGMO22270
BFIX-SGMO22280
BFIX-SGMO22290
BFIX-SGMO22300
BFIX-SGMO22350
BFIX-SGMO22400
BFIX-SGMO24150
BFIX-SGMO24160
BFIX-SGMO24170
BFIX-SGMO24180
BFIX-SGMO24190
BFIX-SGMO24200
BFIX-SGMO24210
BFIX-SGMO24220
BFIX-SGMO24230
BFIX-SGMO24240
BFIX-SGMO24250

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SGMO30210
BFIX-SGMO08190
BFIX-SGMO08200
BFIX-SGMO30230
BFIX-SGMO08210
BFIX-SGMO30240
BFIX-SGMO08220
BFIX-SGMO30250
BFIX-SGMO08230
BFIX-SGMO30260
BFIX-SGMO08240
BFIX-SGMO30270
BFIX-SGMO08250
BFIX-SGMO30280
BFIX-SGMO10100
BFIX-SGMO30290
BFIX-SGMO10110
BFIX-SGMO30300
BFIX-SGMO10120
BFIX-SGMO30350
BFIX-SGMO10130
BFIX-SGMO30400
BFIX-SGMO10140
BFIX-SGMO32150
BFIX-SGMO10150
BFIX-SGMO32160
BFIX-SGMO10160
BFIX-SGMO32170
BFIX-SGMO10170
BFIX-SGMO32180
BFIX-SGMO50300
BFIX-SGMO32190
BFIX-SGMO50350
BFIX-SGMO32200
BFIX-SGMO50400
BFIX-SGMO32210
BFIX-SGMO60200
BFIX-SGMO32220
BFIX-SGMO60210
BFIX-SGMO32230
BFIX-SGMO60220
BFIX-SGMO32240
BFIX-SGMO60230
BFIX-SGMO32250
BFIX-SGMO60240
BFIX-SGMO32260
BFIX-SGMO60250
BFIX-SGMO32270
BFIX-SGMO60260
BFIX-SGMO32280
BFIX-SGMO60270
BFIX-SGMO32290
BFIX-SGMO60280
BFIX-SGMO32300
BFIX-SGMO40250
BFIX-SGMO12220
BFIX-SGMO30220
BFIX-SGMO12230
BFIX-SGMO40270
BFIX-SGMO12240
BFIX-SGMO40280
BFIX-SGMO12250
BFIX-SGMO40290
BFIX-SGMO15100
BFIX-SGMO40300
BFIX-SGMO15110
BFIX-SGMO40350
BFIX-SGMO15120
BFIX-SGMO40400
BFIX-SGMO15130
BFIX-SGMO45200
BFIX-SGMO15140
BFIX-SGMO45210
BFIX-SGMO15150
BFIX-SGMO45220
BFIX-SGMO15160
BFIX-SGMO45230
BFIX-SGMO15170
BFIX-SGMO45240
BFIX-SGMOL5180
BFIX-SGMO45250
BFIX-SGMO15190
BFIX-SGMO45260
BFIX-SGMO15200
BFIX-SGMO45270
BFIX-SGMO15210
BFIX-SGMO45280
BFIX-SGMO15220
BFIX-SGMO45290
BFIX-SGMO15230
BFIX-SGMO45300
BFIX-SGMO15240
BFIX-SGMO45350
BFIX-SGMO15250
BFIX-SGMO45400
BFIX-SGMO15260
BFIX-SGMO50200
BFIX-SGMO15270
BFIX-SGMO50210
BFIX-SGMO15280
BFIX-SGMO50220
BFIX-SGMO15290
BFIX-SGMO50230
BFIX-SGMO15300
BFIX-SGMO50240
BFIX-SGMO18100
BFIX-SGMO50250
BFIX-SGMO18110
BFIX-SGMO50260
BFIX-SGMO20120
BFIX-SGMO40260
BFIX-SGMO20130
BFIX-SGMO20140
BFIX-SGMO20150
BFIX-SGMO20160
BFIX-SGMO20170
BFIX-SGMO20180
BFIX-SGMO20190
BFIX-SGMO20200
BFIX-SGMO20210
BFIX-SGMO20220
BFIX-SGMO20230
BFIX-SGMO20240
BFIX-SGMO20250
BFIX-SGMO20260
BFIX-SGMO20270
BFIX-SGMO20280
BFIX-SGMO20290
BFIX-SGMO20300
BFIX-SGMO20350
BFIX-SGMO20400
BFIX-SGMO22150
BFIX-SGMO22160
BFIX-SGMO22170
BFIX-SGMO22180
BFIX-SGMO22190
BFIX-SGMO22200
BFIX-SGMO24260
BFIX-SGMO24270
BFIX-SGMO24280
BFIX-SGMO24290
BFIX-SGMO24300
BFIX-SGMO24350
BFIX-SGMO24400
BFIX-SGMO25150
BFIX-SGMO25160
BFIX-SGMO25170
BFIX-SGMO25180
BFIX-SGMO25190
BFIX-SGMO25200
BFIX-SGMO25210
BFIX-SGMO25220
BFIX-SGMO25230
BFIX-SGMO25240
BFIX-SGMO25250
BFIX-SGMO25260
BFIX-SGMO25270
BFIX-SGMO25280
BFIX-SGMO25290
BFIX-SGMO25300
BFIX-SGMO25350
BFIX-SGMO25400
BFIX-SGMO28150
BFIX-SGMO28160

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SGMO60290	BFIX-SGMO18120	BFIX-SGMO22210	BFIX-SGMO28170
	BFIX-SGMO32350	BFIX-SGMO50270	
BFIX-SGMO60300	BFIX-SGMO18130	BFIX-SGMO22220	BFIX-SGMO28180
BFIX-SGMO32400	BFIX-SGMO50280		
BFIX-SGMO60350	BFIX-SGMO18140	BFIX-SGMO22230	BFIX-SGMO28190
BFIX-SGMO35180	BFIX-SGMO50290		
BFIX-SGMO60400			
BFIX-SGNO			
BFIX-SGNO06100	BFIX-SGNO10170	BFIX-SGNO18140	BFIX-SGNO22230
BFIX-SGNO28190	BFIX-SGNO35180		
BFIX-SGNO06110	BFIX-SGNO10180	BFIX-SGNO18150	BFIX-SGNO22240
BFIX-SGNO28200	BFIX-SGNO35190		
BFIX-SGNO06120	BFIX-SGNO10190	BFIX-SGNO18160	BFIX-SGNO22250
BFIX-SGNO28210	BFIX-SGNO35200		
BFIX-SGNO06130	BFIX-SGNO10200	BFIX-SGNO18170	BFIX-SGNO22260
BFIX-SGNO28220	BFIX-SGNO35210		
BFIX-SGNO06140	BFIX-SGNO10210	BFIX-SGNO18180	BFIX-SGNO22270
BFIX-SGNO28230	BFIX-SGNO35220		
BFIX-SGNO06150	BFIX-SGNO10220	BFIX-SGNO18190	BFIX-SGNO22280
BFIX-SGNO28240		BFIX-SGNO35230	
BFIX-SGNO06160	BFIX-SGNO10230	BFIX-SGNO18200	BFIX-SGNO22290
BFIX-SGNO28250	BFIX-SGNO35240		
BFIX-SGNO06170	BFIX-SGNO10240	BFIX-SGNO18210	BFIX-SGNO22300
BFIX-SGNO28260	BFIX-SGNO35250		
BFIX-SGNO06180	BFIX-SGNO10250	BFIX-SGNO18220	BFIX-SGNO22350
BFIX-SGNO28270	BFIX-SGNO35260		
BFIX-SGNO06190	BFIX-SGNO12100	BFIX-SGNO18230	BFIX-SGNO22400
BFIX-SGNO28280	BFIX-SGNO35270		
BFIX-SGNO06200	BFIX-SGNO12110	BFIX-SGNO18240	BFIX-SGNO24150
BFIX-SGNO28290	BFIX-SGNO35280		
BFIX-SGNO08100	BFIX-SGNO12120	BFIX-SGNO18250	BFIX-SGNO24160
BFIX-SGNO28300	BFIX-SGNO35290		
BFIX-SGNO08110	BFIX-SGNO12130	BFIX-SGNO18260	BFIX-SGNO24170
BFIX-SGNO28350	BFIX-SGNO35300		
BFIX-SGNO08120	BFIX-SGNO12140	BFIX-SGNO18270	BFIX-SGNO24180
BFIX-SGNO28400	BFIX-SGNO35350		
BFIX-SGNO08130	BFIX-SGNO12150	BFIX-SGNO18280	BFIX-SGNO24190
BFIX-SGNO30150	BFIX-SGNO35400		
BFIX-SGNO08140	BFIX-SGNO12160	BFIX-SGNO18290	BFIX-SGNO24200
BFIX-SGNO30160	00BFIX-SGNO40200		
BFIX-SGNO08150	BFIX-SGNO12170	BFIX-SGNO18300	BFIX-SGNO24210
BFIX-SGNO30170	BFIX-SGNO40210		
BFIX-SGNO08160	BFIX-SGNO12180	BFIX-SGNO18350	BFIX-SGNO24220
BFIX-SGNO30180	BFIX-SGNO40220		
BFIX-SGNO08170	BFIX-SGNO12190	BFIX-SGNO18400	BFIX-SGNO24230
BFIX-SGNO30190	BFIX-SGNO40230		
BFIX-SGNO08180	BFIX-SGNO12200	BFIX-SGNO20100	BFIX-SGNO24240
BFIX-SGNO30200	BFIX-SGNO40240		
BFIX-SGNO08190	BFIX-SGNO12210	BFIX-SGNO20110	BFIX-SGNO24250
BFIX-SGNO30210	BFIX-SGNO40250		
BFIX-SGNO08200	BFIX-SGNO12220	BFIX-SGNO20120	BFIX-SGNO24260
BFIX-SGNO30220	BFIX-SGNO40260		
BFIX-SGNO08210	BFIX-SGNO12230	BFIX-SGNO20130	BFIX-SGNO24270
BFIX-SGNO30230	BFIX-SGNO40270		

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SGNO08220	BFIX-SGNO12240	BFIX-SGNO20140	BFIX-SGNO24280
BFIX-SGNO30240	BFIX-SGNO40280		
BFIX-SGNO08230	BFIX-SGNO12250	BFIX-SGNO20150	BFIX-SGNO24290
BFIX-SGNO30250	BFIX-SGNO40290		
BFIX-SGNO08240	BFIX-SGNO15100	BFIX-SGNO20160	BFIX-SGNO24300
BFIX-SGNO30260	BFIX-SGNO40300		
BFIX-SGNO08250	BFIX-SGNO15110	BFIX-SGNO20170	BFIX-SGNO24350
BFIX-SGNO30270	BFIX-SGNO40350		
BFIX-SGNO10100	BFIX-SGNO15120	BFIX-SGNO20180	BFIX-SGNO24400
BFIX-SGNO30280	BFIX-SGNO40400		
BFIX-SGNO10110	BFIX-SGNO15130	BFIX-SGNO20190	BFIX-SGNO25150
BFIX-SGNO30290	BFIX-SGNO45200		
BFIX-SGNO10120	BFIX-SGNO15140	BFIX-SGNO20200	BFIX-SGNO25160
BFIX-SGNO30300	BFIX-SGNO45210		
BFIX-SGNO10130	BFIX-SGNO15150	BFIX-SGNO20210	BFIX-SGNO25170
	BFIX-SGNO30350	BFIX-SGNO45220	
BFIX-SGNO10140	BFIX-SGNO15160	BFIX-SGNO20220	BFIX-SGNO25180
BFIX-SGNO30400	BFIX-SGNO45230		
BFIX-SGNO10150	BFIX-SGNO15170	BFIX-SGNO20230	BFIX-SGNO25190
BFIX-SGNO32150	BFIX-SGNO45240		
BFIX-SGNO10160	BFIX-SGNOL5180	BFIX-SGNO20240	BFIX-SGNO25200
BFIX-SGNO32160	BFIX-SGNO45250		
BFIX-SGNO50290	BFIX-SGNO15190	BFIX-SGNO20250	BFIX-SGNO25210
BFIX-SGNO32170	BFIX-SGNO45260		
BFIX-SGNO50300	BFIX-SGNO15200	BFIX-SGNO20260	BFIX-SGNO25220
BFIX-SGNO32180	BFIX-SGNO45270		
BFIX-SGNO50350	BFIX-SGNO15210	BFIX-SGNO20270	BFIX-SGNO25230
BFIX-SGNO32190	BFIX-SGNO45280		
BFIX-SGNO50400	BFIX-SGNO15220	BFIX-SGNO20280	BFIX-SGNO25240
BFIX-SGNO32200	BFIX-SGNO45290		
BFIX-SGNO60200	BFIX-SGNO15230	BFIX-SGNO20290	BFIX-SGNO25250
BFIX-SGNO32210	BFIX-SGNO45300		
BFIX-SGNO60210	BFIX-SGNO15240	BFIX-SGNO20300	BFIX-SGNO25260
BFIX-SGNO32220	BFIX-SGNO45350		
BFIX-SGNO60220	BFIX-SGNO15250	BFIX-SGNO20350	BFIX-SGNO25270
BFIX-SGNO32230	BFIX-SGNO45400		
BFIX-SGNO60230	BFIX-SGNO15260	BFIX-SGNO20400	BFIX-SGNO25280
BFIX-SGNO32240	BFIX-SGNO50200		
BFIX-SGNO60240	BFIX-SGNO15270	BFIX-SGNO22150	BFIX-SGNO25290
BFIX-SGNO32250	BFIX-SGNO50210		
BFIX-SGNO60250	BFIX-SGNO15280	BFIX-SGNO22160	BFIX-SGNO25300
BFIX-SGNO32260	BFIX-SGNO50220		
BFIX-SGNO60260	BFIX-SGNO15290	BFIX-SGNO22170	BFIX-SGNO25350
BFIX-SGNO32270	BFIX-SGNO50230		
BFIX-SGNO60270	BFIX-SGNO15300	BFIX-SGNO22180	BFIX-SGNO25400
BFIX-SGNO32280	BFIX-SGNO50240		
BFIX-SGNO60280	BFIX-SGNO18100	BFIX-SGNO22190	BFIX-SGNO28150
BFIX-SGNO32290	BFIX-SGNO50250		
BFIX-SGNO60290	BFIX-SGNO18110	BFIX-SGNO22200	BFIX-SGNO28160
BFIX-SGNO32300	BFIX-SGNO50260		
BFIX-SGNO60300	BFIX-SGNO18120	BFIX-SGNO22210	BFIX-SGNO28170
BFIX-SGNO32350	BFIX-SGNO50270		
BFIX-SGNO60350	BFIX-SGNO18130	BFIX-SGNO22220	BFIX-SGNO28180
BFIX-SGNO32400	BFIX-SGNO50280	BFIX-SGNO60400	

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSHO

BFIX-SSHO06100	BFIX-SSHO10160	BFIX-SSHO18130	BFIX-SSHO22220
BFIX-SSHO28180	BFIX-SSHO32400		
BFIX-SSHO06110	BFIX-SSHO10170	BFIX-SSHO18140	BFIX-SSHO22230
BFIX-SSHO28190	BFIX-SSHO35180		
BFIX-SSHO06120	BFIX-SSHO10180	BFIX-SSHO18150	BFIX-SSHO22240
BFIX-SSHO28200	BFIX-SSHO35190		
BFIX-SSHO06130	BFIX-SSHO10190	BFIX-SSHO18160	BFIX-SSHO22250
BFIX-SSHO28210	BFIX-SSHO35200		
BFIX-SSHO06140	BFIX-SSHO10200	BFIX-SSHO18170	BFIX-SSHO22260
BFIX-SSHO28220	BFIX-SSHO35210		
BFIX-SSHO06150	BFIX-SSHO10210	BFIX-SSHO18180	BFIX-SSHO22270
BFIX-SSHO28230	BFIX-SSHO35220		
BFIX-SSHO06160	BFIX-SSHO10220	BFIX-SSHO18190	BFIX-SSHO22280
BFIX-SSHO28240	BFIX-SSHO35230		
BFIX-SSHO06170	BFIX-SSHO10230	BFIX-SSHO18200	BFIX-SSHO22290
BFIX-SSHO28250	BFIX-SSHO35240		
BFIX-SSHO06180	BFIX-SSHO10240	BFIX-SSHO18210	BFIX-SSHO22300
BFIX-SSHO28260	BFIX-SSHO35250		
BFIX-SSHO06190	BFIX-SSHO10250	BFIX-SSHO18220	BFIX-SSHO22350
BFIX-SSHO28270	BFIX-SSHO35260		
BFIX-SSHO06200	BFIX-SSHO12100	BFIX-SSHO18230	BFIX-SSHO22400
BFIX-SSHO28280	BFIX-SSHO35270		
BFIX-SSHO08100	BFIX-SSHO12110	BFIX-SSHO18240	BFIX-SSHO24150
BFIX-SSHO28290	BFIX-SSHO35280		
BFIX-SSHO08110	BFIX-SSHO12120	BFIX-SSHO18250	BFIX-SSHO24160
BFIX-SSHO28300	BFIX-SSHO35290		
BFIX-SSHO08120	BFIX-SSHO12130	BFIX-SSHO18260	BFIX-SSHO24170
BFIX-SSHO28350	BFIX-SSHO35300		
BFIX-SSHO08130	BFIX-SSHO12140	BFIX-SSHO18270	BFIX-SSHO24180
BFIX-SSHO28400	BFIX-SSHO35350		
BFIX-SSHO08140	BFIX-SSHO12150	BFIX-SSHO18280	BFIX-SSHO24190
BFIX-SSHO30150	BFIX-SSHO35400		
BFIX-SSHO08150	BFIX-SSHO12160	BFIX-SSHO18290	BFIX-SSHO24200
BFIX-SSHO30160	BFIX-SSHO40200		
BFIX-SSHO08160	BFIX-SSHO12170	BFIX-SSHO18300	BFIX-SSHO24210
BFIX-SSHO30170	BFIX-SSHO40210		
BFIX-SSHO08170	BFIX-SSHO12180	BFIX-SSHO18350	BFIX-SSHO24220
BFIX-SSHO30180	BFIX-SSHO40220		
BFIX-SSHO08180	BFIX-SSHO12190	BFIX-SSHO18400	BFIX-SSHO24230
BFIX-SSHO30190	BFIX-SSHO40230		
BFIX-SSHO08190	BFIX-SSHO12200	BFIX-SSHO20100	BFIX-SSHO24240
BFIX-SSHO30200	BFIX-SSHO40240		
BFIX-SSHO08200	BFIX-SSHO12210	BFIX-SSHO20110	BFIX-SSHO24250
BFIX-SSHO30210	BFIX-SSHO40250		
BFIX-SSHO08210	BFIX-SSHO12220	BFIX-SSHO20120	BFIX-SSHO24260
BFIX-SSHO30220	BFIX-SSHO40260		
BFIX-SSHO08220	BFIX-SSHO12230	BFIX-SSHO20130	BFIX-SSHO24270
BFIX-SSHO30230	BFIX-SSHO40270		
BFIX-SSHO08230	BFIX-SSHO12240	BFIX-SSHO20140	BFIX-SSHO24280
BFIX-SSHO30240	BFIX-SSHO40280		
BFIX-SSHO08240	BFIX-SSHO12250	BFIX-SSHO20150	BFIX-SSHO24290
BFIX-SSHO30250	BFIX-SSHO40290		
BFIX-SSHO08250	BFIX-SSHO15100	BFIX-SSHO20160	BFIX-SSHO24300

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-SSHO30260	BFIX-SSHO40300		
BFIX-SSHO10100	BFIX-SSHO15110	BFIX-SSHO20170	BFIX-SSHO24350
BFIX-SSHO30270	BFIX-SSHO40350		
BFIX-SSHO10110	BFIX-SSHO15120	BFIX-SSHO20180	BFIX-SSHO24400
BFIX-SSHO30280	BFIX-SSHO40400		
BFIX-SSHO10120	BFIX-SSHO15130	BFIX-SSHO20190	BFIX-SSHO25150
BFIX-SSHO30290	BFIX-SSHO45200		
BFIX-SSHO10130	BFIX-SSHO15140	BFIX-SSHO20200	BFIX-SSHO25160
BFIX-SSHO30300	BFIX-SSHO45210		
BFIX-SSHO10140	BFIX-SSHO15150	BFIX-SSHO20210	BFIX-SSHO25170
BFIX-SSHO30350	BFIX-SSHO45220		
BFIX-SSHO10150	BFIX-SSHO15160	BFIX-SSHO20220	BFIX-SSHO25180
BFIX-SSHO30400	BFIX-SSHO45230		
BFIX-SSHO50280	BFIX-SSHO15170	BFIX-SSHO20230	BFIX-SSHO25190
BFIX-SSHO32150	BFIX-SSHO45240		
BFIX-SSHO50290	BFIX-SSHOL5180	BFIX-SSHO20240	BFIX-SSHO25200
BFIX-SSHO32160	BFIX-SSHO45250		
BFIX-SSHO50300	BFIX-SSHO15190	BFIX-SSHO20250	BFIX-SSHO25210
BFIX-SSHO32170	BFIX-SSHO45260		
BFIX-SSHO50350	BFIX-SSHO15200	BFIX-SSHO20260	BFIX-SSHO25220
BFIX-SSHO32180	BFIX-SSHO45270		
BFIX-SSHO50400	BFIX-SSHO15210	BFIX-SSHO20270	BFIX-SSHO25230
BFIX-SSHO32190	BFIX-SSHO45280		
BFIX-SSHO60200	BFIX-SSHO15220	BFIX-SSHO20280	BFIX-SSHO25240
BFIX-SSHO32200	BFIX-SSHO45290		
BFIX-SSHO60210	BFIX-SSHO15230	BFIX-SSHO20290	BFIX-SSHO25250
BFIX-SSHO32210	BFIX-SSHO45300		
BFIX-SSHO60220	BFIX-SSHO15240	BFIX-SSHO20300	BFIX-SSHO25260
BFIX-SSHO32220	BFIX-SSHO45350		
BFIX-SSHO60230	BFIX-SSHO15250	BFIX-SSHO20350	BFIX-SSHO25270
BFIX-SSHO32230	BFIX-SSHO45400		
BFIX-SSHO60240	BFIX-SSHO15260	BFIX-SSHO20400	BFIX-SSHO25280
BFIX-SSHO32240	BFIX-SSHO50200		
BFIX-SSHO60250	BFIX-SSHO15270	BFIX-SSHO22150	BFIX-SSHO25290
BFIX-SSHO32250	BFIX-SSHO50210		
BFIX-SSHO60260	BFIX-SSHO15280	BFIX-SSHO22160	BFIX-SSHO25300
BFIX-SSHO32260	BFIX-SSHO50220		
BFIX-SSHO60270	BFIX-SSHO15290	BFIX-SSHO22170	BFIX-SSHO25350
BFIX-SSHO32270	BFIX-SSHO50230		
BFIX-SSHO60280	BFIX-SSHO15300	BFIX-SSHO22180	BFIX-SSHO25400
BFIX-SSHO32280	BFIX-SSHO50240		
BFIX-SSHO60290	BFIX-SSHO18100	BFIX-SSHO22190	BFIX-SSHO28150
BFIX-SSHO32290	BFIX-SSHO50250		
BFIX-SSHO60300	BFIX-SSHO18110	BFIX-SSHO22200	BFIX-SSHO28160
BFIX-SSHO32300	BFIX-SSHO50260		
BFIX-SSHO60350	BFIX-SSHO18120	BFIX-SSHO22210	BFIX-SSHO28170
BFIX-SSHO32350	BFIX-SSHO50270	BFIX-SSHO60400	

BFIX-HSPLT			
BFIX-HSPLT181045	BFIX-HSPLT4050200	BFIX-HSPLT5030200	BFIX-HSPLT6090160
		BFIX-HSPLT4070160	BFIX-HSPLT5050160
BFIX-HSPLT201045	BFIX-HSPLT4060200	BFIX-HSPLT5040200	BFIX-HSPLT6040170
		BFIX-HSPLT4080160	BFIX-HSPLT5060160
BFIX-HSPLT201250	BFIX-HSPLT4070200	BFIX-HSPLT5050200	BFIX-HSPLT6050170
		BFIX-HSPLT4030180	BFIX-HSPLT5070160

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

BFIX-HSPLT301850	BFIX-HSPLT4080200	BFIX-HSPLT5060200	BFIX-HSPLT6060170
		BFIX-HSPLT4040180	BFIX-HSPLT5080160
BFIX-HSPLT302060	BFIX-HSPLT4090200	BFIX-HSPLT5070200	BFIX-HSPLT6070170
		BFIX-HSPLT4050180	BFIX-HSPLT5030180
BFIX-HSPLT303060	BFIX-HSPLT4030220	BFIX-HSPLT5080200	BFIX-HSPLT6080170
		BFIX-HSPLT4060180	BFIX-HSPLT5040180
BFIX-HSPLT301570	BFIX-HSPLT4040220	BFIX-HSPLT5090200	BFIX-HSPLT6090170
		BFIX-HSPLT4070180	BFIX-HSPLT5050180
BFIX-HSPLT302070	BFIX-HSPLT4050220	BFIX-HSPLT5030220	BFIX-HSPLT6040180
		BFIX-HSPLT4080180	BFIX-HSPLT5060180
BFIX-HSPLT303070	BFIX-HSPLT4060220	BFIX-HSPLT5040220	BFIX-HSPLT6050180
		BFIX-HSPLT4030200	BFIX-HSPLT5070180
BFIX-HSPLT302080	BFIX-HSPLT4070220	BFIX-HSPLT5050220	BFIX-HSPLT6060180
		BFIX-HSPLT4040200	BFIX-HSPLT5080180
BFIX-HSPLT303080	BFIX-HSPLT4080220	BFIX-HSPLT5060220	BFIX-HSPLT6070180
		BFIX-HSPLT6050260	BFIX-HSPLT6050150
BFIX-HSPLT3020100	BFIX-HSPLT4090220	BFIX-HSPLT5070220	BFIX-HSPLT6080180
		BFIX-HSPLT6060260	BFIX-HSPLT6060150
BFIX-HSPLT3030100	BFIX-HSPLT40100220	BFIX-HSPLT5080220	BFIX-HSPLT6090180
		BFIX-HSPLT6070260	BFIX-HSPLT6040160
BFIX-HSPLT3040100	BFIX-HSPLT502060	BFIX-HSPLT5090220	BFIX-HSPLT6030200
		BFIX-HSPLT6080260	BFIX-HSPLT6050160
BFIX-HSPLT402070	BFIX-HSPLT503060	BFIX-HSPLT50100220	BFIX-HSPLT6040200
		BFIX-HSPLT6090260	BFIX-HSPLT6060160
BFIX-HSPLT402080	BFIX-HSPLT502070	BFIX-HSPLT602060	BFIX-HSPLT6050200
		BFIX-HSPLT60100260	BFIX-HSPLT6070160
BFIX-HSPLT402580	BFIX-HSPLT503070	BFIX-HSPLT602070	BFIX-HSPLT6060200
		BFIX-HSPLT60110260	BFIX-HSPLT6080160
BFIX-HSPLT403080	BFIX-HSPLT502080	BFIX-HSPLT602080	BFIX-HSPLT6070200
		BFIX-HSPLT60120260	BFIX-HSPLT5050150
BFIX-HSPLT403580	BFIX-HSPLT502580	BFIX-HSPLT603080	BFIX-HSPLT6080200
		BFIX-HSPLT60130260	BFIX-HSPLT4070150
BFIX-HSPLT403590	BFIX-HSPLT503080	BFIX-HSPLT604080	BFIX-HSPLT6090200
		BFIX-HSPLT5060150	BFIX-HSPLT4030160
BFIX-HSPLT4020100	BFIX-HSPLT503580	BFIX-HSPLT603090	BFIX-HSPLT60100200
Bfix-HSPLT5070150			
Bfix-HSPLT4030100	Bfix-HSPLT503590	Bfix-HSPLT604090	Bfix-HSPLT6030220
		Bfix-HSPLT5030160	Bfix-HSPLT4050160
Bfix-HSPLT4040100	Bfix-HSPLT5020100	Bfix-HSPLT6020100	Bfix-HSPLT6040220
		Bfix-HSPLT5040160	Bfix-HSPLT4060160
Bfix-HSPLT4020120	Bfix-HSPLT5030100	Bfix-HSPLT6030100	Bfix-HSPLT6050220
		Bfix-HSPLT6060250	Bfix-HSPLT6050120
Bfix-HSPLT4030120	Bfix-HSPLT5040100	Bfix-HSPLT6040100	Bfix-HSPLT6060220
		Bfix-HSPLT6070250	Bfix-HSPLT6060120
Bfix-HSPLT4040120	Bfix-HSPLT5020120	Bfix-HSPLT6030110	Bfix-HSPLT6070220
		Bfix-HSPLT6080250	Bfix-HSPLT6030130
Bfix-HSPLT4050120	Bfix-HSPLT5030120	Bfix-HSPLT6040110	Bfix-HSPLT6080220
		Bfix-HSPLT6090250	Bfix-HSPLT6040130
Bfix-HSPLT4030140	Bfix-HSPLT5040120	Bfix-HSPLT6050110	Bfix-HSPLT6090220
		Bfix-HSPLT60100250	Bfix-HSPLT6050130
Bfix-HSPLT4040140	Bfix-HSPLT5050120	Bfix-HSPLT6060110	Bfix-HSPLT60100220
		Bfix-HSPLT60110250	Bfix-HSPLT6060130
Bfix-HSPLT4050140	Bfix-HSPLT5030140	Bfix-HSPLT6020120	Bfix-HSPLT6030250
		Bfix-HSPLT60120250	Bfix-HSPLT6050140

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSPLT4060140	Bfix-HSPLT5040140	Bfix-HSPLT6030120	Bfix-HSPLT6040250
		Bfix-HSPLT6030260	Bfix-HSPLT6030150
Bfix-HSPLT4070140	Bfix-HSPLT5050140	Bfix-HSPLT6040120	Bfix-HSPLT6050250
		Bfix-HSPLT6040260	Bfix-HSPLT6040150
Bfix-HSPLT4030150	Bfix-HSPLT5060140	Bfix-HSPLT4050150	Bfix-HSPLT5030150
		Bfix-HSPLT4060150	Bfix-HSPLT5040150
Bfix-HSPLT4040150	Bfix-HSPLT5070140		
Bfix-HSPLT4040160			
Bfix-HSZLO6070150	Bfix-HSZLO181045	Bfix-HSZLO201045	Bfix-HSZLO4060200
		Bfix-HSZLO5040200	Bfix-HSZLO6040170
Bfix-HSZLO6080150	Bfix-HSZLO6080150	Bfix-HSZLO201250	Bfix-HSZLO4070200
		Bfix-HSZLO5050200	Bfix-HSZLO6050170
Bfix-HSZLO6090150	Bfix-HSZLO6090150	Bfix-HSZLO301850	Bfix-HSZLO4080200
		Bfix-HSZLO5060200	Bfix-HSZLO6060170
Bfix-HSZLO6080260	Bfix-HSZLO6040160	Bfix-HSZLO302060	Bfix-HSZLO4090200
		Bfix-HSZLO5070200	Bfix-HSZLO6070170
Bfix-HSZLO6090260	Bfix-HSZLO6050160	Bfix-HSZLO303060	Bfix-HSZLO4030220
		Bfix-HSZLO5080200	Bfix-HSZLO6080170
Bfix-HSZLO60100260	Bfix-HSZLO6060160	Bfix-HSZLO301570	Bfix-HSZLO4040220
		Bfix-HSZLO5090200	Bfix-HSZLO6090170
Bfix-HSZLO60110260	Bfix-HSZLO6070160	Bfix-HSZLO302070	Bfix-HSZLO4050220
		Bfix-HSZLO5030220	Bfix-HSZLO6040180
Bfix-HSZLO60120260	Bfix-HSZLO6080160	Bfix-HSZLO303070	Bfix-HSZLO4060220
		Bfix-HSZLO5040220	Bfix-HSZLO6050180
Bfix-HSZLO60130260	Bfix-HSZLO6090160	Bfix-HSZLO302080	Bfix-HSZLO4070220
		Bfix-HSZLO5050220	Bfix-HSZLO6060180
Bfix-HSZLO5080160	Bfix-HSZLO4040180	Bfix-HSZLO303080	Bfix-HSZLO4080220
		Bfix-HSZLO5060220	Bfix-HSZLO6070180
Bfix-HSZLO5030180	Bfix-HSZLO4050180	Bfix-HSZLO3020100	Bfix-HSZLO4090220
		Bfix-HSZLO5070220	Bfix-HSZLO6080180
Bfix-HSZLO5040180	Bfix-HSZLO4060180	Bfix-HSZLO3030100	Bfix-HSZLO40100220
		Bfix-HSZLO5080220	Bfix-HSZLO6090180
Bfix-HSZLO5050180	Bfix-HSZLO4070180	Bfix-HSZLO3040100	Bfix-HSZLO502060
		Bfix-HSZLO5090220	Bfix-HSZLO6030200
Bfix-HSZLO5060180	Bfix-HSZLO4080180	Bfix-HSZLO402070	Bfix-HSZLO503060
		Bfix-HSZLO50100220	Bfix-HSZLO6040200
Bfix-HSZLO5070180	Bfix-HSZLO4030200	Bfix-HSZLO402080	Bfix-HSZLO502070
		Bfix-HSZLO602060	Bfix-HSZLO6050200
Bfix-HSZLO5080180	Bfix-HSZLO4040200	Bfix-HSZLO402580	Bfix-HSZLO503070
		Bfix-HSZLO602070	Bfix-HSZLO6060200
Bfix-HSZLO5030200	Bfix-HSZLO4050200	Bfix-HSZLO403080	Bfix-HSZLO502080
		Bfix-HSZLO602080	Bfix-HSZLO6070200
Bfix-HSZLO60120250	Bfix-HSZLO6050140	Bfix-HSZLO403580	Bfix-HSZLO502580
		Bfix-HSZLO603080	Bfix-HSZLO6080200
Bfix-HSZLO6030260	Bfix-HSZLO6030150	Bfix-HSZLO403590	Bfix-HSZLO503080
		Bfix-HSZLO604080	Bfix-HSZLO6090200
Bfix-HSZLO6040260	Bfix-HSZLO6040150	Bfix-HSZLO4020100	Bfix-HSZLO503580
		Bfix-HSZLO603090	Bfix-HSZLO60100200
Bfix-HSZLO6050260	Bfix-HSZLO6050150	Bfix-HSZLO4030100	Bfix-HSZLO503590
		Bfix-HSZLO604090	Bfix-HSZLO6030220
Bfix-HSZLO6060260	Bfix-HSZLO6060150	Bfix-HSZLO4040100	Bfix-HSZLO5020100
		Bfix-HSZLO6020100	Bfix-HSZLO6040220

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSZLO6070260	Bfix-HSZLO6070150	Bfix-HSZLO4020120	Bfix-HSZLO5030100
		Bfix-HSZLO6030100	Bfix-HSZLO6050220
Bfix-HSZLO5070150	Bfix-HSZLO4040160	Bfix-HSZLO4030120	Bfix-HSZLO5040100
		Bfix-HSZLO6040100	Bfix-HSZLO6060220
Bfix-HSZLO5030160	Bfix-HSZLO4050160	Bfix-HSZLO4040120	Bfix-HSZLO5020120
		Bfix-HSZLO6030110	Bfix-HSZLO6070220
Bfix-HSZLO5040160	Bfix-HSZLO4060160	Bfix-HSZLO4050120	Bfix-HSZLO5030120
		Bfix-HSZLO6040110	Bfix-HSZLO6080220
Bfix-HSZLO5050160	Bfix-HSZLO4070160	Bfix-HSZLO4030140	Bfix-HSZLO5040120
		Bfix-HSZLO6050110	Bfix-HSZLO6090220
Bfix-HSZLO5060160	Bfix-HSZLO4080160	Bfix-HSZLO4040140	Bfix-HSZLO5050120
		Bfix-HSZLO6060110	Bfix-HSZLO60100220
Bfix-HSZLO5070160	Bfix-HSZLO4030180	Bfix-HSZLO4050140	Bfix-HSZLO5030140
		Bfix-HSZLO6020120	Bfix-HSZLO6030250
Bfix-HSZLO4070150	Bfix-HSZLO5050150	Bfix-HSZLO4060140	Bfix-HSZLO5040140
		Bfix-HSZLO6030120	Bfix-HSZLO6040250
Bfix-HSZLO4030160	Bfix-HSZLO5060150	Bfix-HSZLO4070140	Bfix-HSZLO5050140
		Bfix-HSZLO6040120	Bfix-HSZLO6050250
Bfix-HSZLO60100250	Bfix-HSZLO6050130	Bfix-HSZLO4030150	Bfix-HSZLO5060140
		Bfix-HSZLO6050120	Bfix-HSZLO6060250
Bfix-HSZLO60110250	Bfix-HSZLO6060130	Bfix-HSZLO4040150	Bfix-HSZLO5070140
		Bfix-HSZLO6060120	Bfix-HSZLO6070250
Bfix-HSZLO4060150	Bfix-HSZLO5040150	Bfix-HSZLO4050150	Bfix-HSZLO5030150
		Bfix-HSZLO6030130	Bfix-HSZLO6080250
Bfix-HSZLO6040130	Bfix-HSZLO6090250		
Bfix-HSZLR181045	Bfix-HSZLR201250	Bfix-HSZLR4070200	Bfix-HSZLR5050200
		Bfix-HSZLR6050170	Bfix-HSZLR4060180
Bfix-HSZLR201045	Bfix-HSZLR301850	Bfix-HSZLR4080200	Bfix-HSZLR5060200
		Bfix-HSZLR6060170	Bfix-HSZLR4070180
Bfix-HSZLR6070260	Bfix-HSZLR302060	Bfix-HSZLR4090200	Bfix-HSZLR5070200
		Bfix-HSZLR6070170	Bfix-HSZLR4080180
Bfix-HSZLR6080260	Bfix-HSZLR303060	Bfix-HSZLR4030220	Bfix-HSZLR5080200
		Bfix-HSZLR6080170	Bfix-HSZLR4030200
Bfix-HSZLR6090260	Bfix-HSZLR301570	Bfix-HSZLR4040220	Bfix-HSZLR5090200
		Bfix-HSZLR6090170	Bfix-HSZLR4040200
Bfix-HSZLR60100260	Bfix-HSZLR302070	Bfix-HSZLR4050220	Bfix-HSZLR5030220
		Bfix-HSZLR6040180	Bfix-HSZLR4050200
Bfix-HSZLR60110260	Bfix-HSZLR303070	Bfix-HSZLR4060220	Bfix-HSZLR5040220
		Bfix-HSZLR6050180	Bfix-HSZLR4060200
Bfix-HSZLR60120260	Bfix-HSZLR302080	Bfix-HSZLR4070220	Bfix-HSZLR5050220
		Bfix-HSZLR6060180	Bfix-HSZLR5070160
Bfix-HSZLR60130260	Bfix-HSZLR303080	Bfix-HSZLR4080220	Bfix-HSZLR5060220
		Bfix-HSZLR6070180	Bfix-HSZLR5080160
Bfix-HSZLR6070150	Bfix-HSZLR3020100	Bfix-HSZLR4090220	Bfix-HSZLR5070220
		Bfix-HSZLR6080180	Bfix-HSZLR5030180
Bfix-HSZLR6080150	Bfix-HSZLR3030100	Bfix-HSZLR40100220	Bfix-HSZLR5080220
		Bfix-HSZLR6090180	Bfix-HSZLR5040180
Bfix-HSZLR6090150	Bfix-HSZLR3040100	Bfix-HSZLR502060	Bfix-HSZLR5090220
		Bfix-HSZLR6030200	Bfix-HSZLR5050180
Bfix-HSZLR6040160	Bfix-HSZLR402070	Bfix-HSZLR503060	Bfix-HSZLR50100220
		Bfix-HSZLR6040200	Bfix-HSZLR5060180
Bfix-HSZLR6050160	Bfix-HSZLR402080	Bfix-HSZLR502070	Bfix-HSZLR602060Bfix-
	HSZLR6050200	Bfix-HSZLR5070180	

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSZLR6060160
Bfix-HSZLR6070160
Bfix-HSZLR6080160
Bfix-HSZLR6090160
Bfix-HSZLR6040170
Bfix-HSZLR5060160
Bfix-HSZLR60100250
Bfix-HSZLR60110250
Bfix-HSZLR60120250
Bfix-HSZLR6030260
Bfix-HSZLR6040260
Bfix-HSZLR6050260
Bfix-HSZLR6060260
Bfix-HSZLR4070150
Bfix-HSZLR4030160
Bfix-HSZLR4040160
Bfix-HSZLR4050160
Bfix-HSZLR4060160
Bfix-HSZLR4070160
Bfix-HSZLR4080160

Bfix-HSZLR402580 Bfix-HSZLR6060200
Bfix-HSZLR403080 Bfix-HSZLR6070200
Bfix-HSZLR403580 Bfix-HSZLR6080200
Bfix-HSZLR403590 Bfix-HSZLR6090200
Bfix-HSZLR4020100 Bfix-HSZLR60100200
Bfix-HSZLR4030100 Bfix-HSZLR6030220
Bfix-HSZLR4040100
Bfix-HSZLR4020120
Bfix-HSZLR4030120
Bfix-HSZLR4040120
Bfix-HSZLR4050120
Bfix-HSZLR4030140
Bfix-HSZLR4040140
Bfix-HSZLR4050140
Bfix-HSZLR4060140
Bfix-HSZLR4070140
Bfix-HSZLR4030150
Bfix-HSZLR4040150
Bfix-HSZLR4050150
Bfix-HSZLR4060150

Bfix-HSZLR503070 Bfix-HSZLR5080180
Bfix-HSZLR502080 Bfix-HSZLR5030200
Bfix-HSZLR502580 Bfix-HSZLR5040200
Bfix-HSZLR503080 Bfix-HSZLR4030180
Bfix-HSZLR503580 Bfix-HSZLR4040180
Bfix-HSZLR503590 Bfix-HSZLR4050180
Bfix-HSZLR5020100 Bfix-HSZLR6040220
Bfix-HSZLR5030100 Bfix-HSZLR6050220
Bfix-HSZLR5040100 Bfix-HSZLR6060220
Bfix-HSZLR5020120 Bfix-HSZLR6070220
Bfix-HSZLR5030120 Bfix-HSZLR6080220
Bfix-HSZLR5040120 Bfix-HSZLR6090220
Bfix-HSZLR5050120 Bfix-HSZLR60100220
Bfix-HSZLR5030140 Bfix-HSZLR6030250
Bfix-HSZLR5040140 Bfix-HSZLR6040250
Bfix-HSZLR5050140 Bfix-HSZLR6050250
Bfix-HSZLR5060140 Bfix-HSZLR6060250
Bfix-HSZLR5070140 Bfix-HSZLR6070250
Bfix-HSZLR5030150 Bfix-HSZLR6080250
Bfix-HSZLR5040150 Bfix-HSZLR6090250

Bfix-HSZLR602070Bfix-
Bfix-HSZLR602080Bfix-
Bfix-HSZLR603080Bfix-
Bfix-HSZLR604080Bfix-
Bfix-HSZLR603090Bfix-
Bfix-HSZLR604090Bfix-

Bfix-HSZLR6020100
Bfix-HSZLR6050130
Bfix-HSZLR6030100
Bfix-HSZLR6060130
Bfix-HSZLR6040100
Bfix-HSZLR6050140
Bfix-HSZLR6030110
Bfix-HSZLR6030150
Bfix-HSZLR6040110
Bfix-HSZLR6040150
Bfix-HSZLR6050110
Bfix-HSZLR6050150
Bfix-HSZLR6060110
Bfix-HSZLR6060150
Bfix-HSZLR6020120
Bfix-HSZLR5050150
Bfix-HSZLR6030120
Bfix-HSZLR5060150
Bfix-HSZLR6040120
Bfix-HSZLR5070150
Bfix-HSZLR6050120
Bfix-HSZLR5030160
Bfix-HSZLR6060120
Bfix-HSZLR5040160
Bfix-HSZLR6030130
Bfix-HSZLR5050160
Bfix-HSZLR6040130

Bfix-TSHO06100
Bfix-TSHO06110
Bfix-TSHO28240
Bfix-TSHO06120
Bfix-TSHO28250
Bfix-TSHO06130
Bfix-TSHO28260
Bfix-TSHO06140
Bfix-TSHO28270
Bfix-TSHO06150
Bfix-TSHO28280
Bfix-TSHO06160
Bfix-TSHO28290

Bfix-TSHO10210 Bfix-TSHO28230
Bfix-TSHO10220 Bfix-TSHO35230
Bfix-TSHO10230 Bfix-TSHO35240
Bfix-TSHO10240 Bfix-TSHO35250
Bfix-TSHO10250 Bfix-TSHO35260
Bfix-TSHO12100 Bfix-TSHO35270
Bfix-TSHO12110 Bfix-TSHO35280

Bfix-TSHO18180 Bfix-TSHO35220
Bfix-TSHO18190
Bfix-TSHO18200
Bfix-TSHO18210
Bfix-TSHO18220
Bfix-TSHO18230
Bfix-TSHO18240

Bfix-TSHO22270 Bfix-
Bfix-TSHO22280
Bfix-TSHO22290
Bfix-TSHO22300
Bfix-TSHO22350
Bfix-TSHO22400
Bfix-TSHO24150

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TSHO06170	Bfix-TSHO12120	Bfix-TSHO18250	Bfix-TSHO24160
Bfix-TSHO28300	Bfix-TSHO35290		
Bfix-TSHO06180	Bfix-TSHO12130	Bfix-TSHO18260	Bfix-TSHO24170
Bfix-TSHO28350	Bfix-TSHO35300		
Bfix-TSHO06190	Bfix-TSHO12140	Bfix-TSHO18270	Bfix-TSHO24180
Bfix-TSHO28400	Bfix-TSHO35350		
Bfix-TSHO06200	Bfix-TSHO12150	Bfix-TSHO18280	Bfix-TSHO24190
Bfix-TSHO30150	Bfix-TSHO35400		
Bfix-TSHO08100	Bfix-TSHO12160	Bfix-TSHO18290	Bfix-TSHO24200
Bfix-TSHO30160	Bfix-TSHO40200		
Bfix-TSHO08110	Bfix-TSHO12170	Bfix-TSHO18300	Bfix-TSHO24210
Bfix-TSHO30170	Bfix-TSHO40210		
Bfix-TSHO08120	Bfix-TSHO12180	Bfix-TSHO18350	Bfix-TSHO24220
Bfix-TSHO30180	Bfix-TSHO40220		
Bfix-TSHO08130	Bfix-TSHO12190	Bfix-TSHO18400	Bfix-TSHO24230
Bfix-TSHO30190	Bfix-TSHO40230		
Bfix-TSHO08140	Bfix-TSHO12200	Bfix-TSHO20100	Bfix-TSHO24240
Bfix-TSHO30200	Bfix-TSHO40240		
Bfix-TSHO08150	Bfix-TSHO12210	Bfix-TSHO20110	Bfix-TSHO24250
Bfix-TSHO30210	Bfix-TSHO40250		
Bfix-TSHO08160	Bfix-TSHO12220	Bfix-TSHO20120	Bfix-TSHO24260
Bfix-TSHO30220	Bfix-TSHO40260		
Bfix-TSHO08170	Bfix-TSHO12230	Bfix-TSHO20130	Bfix-TSHO24270
Bfix-TSHO30230	Bfix-TSHO40270		
Bfix-TSHO08180	Bfix-TSHO12240	Bfix-TSHO20140	Bfix-TSHO24280
Bfix-TSHO30240	Bfix-TSHO40280		
Bfix-TSHO08190	Bfix-TSHO12250	Bfix-TSHO20150	Bfix-TSHO24290
Bfix-TSHO30250	Bfix-TSHO40290		
Bfix-TSHO08200	Bfix-TSHO15100	Bfix-TSHO20160	Bfix-TSHO24300
Bfix-TSHO30260	Bfix-TSHO40300		
Bfix-TSHO08210	Bfix-TSHO15110	Bfix-TSHO20170	Bfix-TSHO24350
Bfix-TSHO30270	Bfix-TSHO40350		
Bfix-TSHO08220	Bfix-TSHO15120	Bfix-TSHO20180	Bfix-TSHO24400
Bfix-TSHO30280	Bfix-TSHO40400		
Bfix-TSHO08230	Bfix-TSHO15130	Bfix-TSHO20190	Bfix-TSHO25150
Bfix-TSHO30290	Bfix-TSHO45200		
Bfix-TSHO08240	Bfix-TSHO15140	Bfix-TSHO20200	Bfix-TSHO25160
Bfix-TSHO30300	Bfix-TSHO45210		
Bfix-TSHO08250	Bfix-TSHO15150	Bfix-TSHO20210	Bfix-TSHO25170
Bfix-TSHO30350	Bfix-TSHO45220		
Bfix-TSHO10100	Bfix-TSHO15160	Bfix-TSHO20220	Bfix-TSHO25180
Bfix-TSHO30400	Bfix-TSHO45230		
Bfix-TSHO10110	Bfix-TSHO15170	Bfix-TSHO20230	Bfix-TSHO25190
Bfix-TSHO32150	Bfix-TSHO45240		
Bfix-TSHO10120	Bfix-TSHOl5180	Bfix-TSHO20240	Bfix-TSHO25200
Bfix-TSHO32160	Bfix-TSHO45250		
Bfix-TSHO10130	Bfix-TSHO15190	Bfix-TSHO20250	Bfix-TSHO25210
Bfix-TSHO32170	Bfix-TSHO45260		
Bfix-TSHO10140	Bfix-TSHO15200	Bfix-TSHO20260	Bfix-TSHO25220
Bfix-TSHO32180	Bfix-TSHO45270		
Bfix-TSHO10150	Bfix-TSHO15210	Bfix-TSHO20270	Bfix-TSHO25230
Bfix-TSHO32190	Bfix-TSHO45280		
Bfix-TSHO10160	Bfix-TSHO15220	Bfix-TSHO20280	Bfix-TSHO25240
Bfix-TSHO32200	Bfix-TSHO45290		
Bfix-TSHO10170	Bfix-TSHO15230	Bfix-TSHO20290	Bfix-TSHO25250

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TSHO32210
Bfix-TSHO10180
Bfix-TSHO32220
Bfix-TSHO10190
Bfix-TSHO32230
Bfix-TSHO10200
Bfix-TSHO32240
Bfix-TSHO60200
Bfix-TSHO32250
Bfix-TSHO60210
Bfix-TSHO32260
Bfix-TSHO60220
Bfix-TSHO32270
Bfix-TSHO60230
Bfix-TSHO32280
Bfix-TSHO60240
Bfix-TSHO32290
Bfix-TSHO60250
Bfix-TSHO32300
Bfix-TSHO60260
Bfix-TSHO32350
Bfix-TSHO60270
Bfix-TSHO32400
Bfix-TSHO60280
Bfix-TSHO35180
Bfix-TSHO60290
Bfix-TSHO35190
Bfix-TSHO60300
Bfix-TSHO35200
Bfix-TSHO60350
Bfix-TSHO35210
Bfix-TSHO60400
Bfix-TSHO45300
Bfix-TSHO15240
Bfix-TSHO45350
Bfix-TSHO15250
Bfix-TSHO45400
Bfix-TSHO15260
Bfix-TSHO50200
Bfix-TSHO15270
Bfix-TSHO50210
Bfix-TSHO15280
Bfix-TSHO50220
Bfix-TSHO15290
Bfix-TSHO50230
Bfix-TSHO15300
Bfix-TSHO50240
Bfix-TSHO18100
Bfix-TSHO50250
Bfix-TSHO18110
Bfix-TSHO50260
Bfix-TSHO18120
Bfix-TSHO50270
Bfix-TSHO18130
Bfix-TSHO50280
Bfix-TSHO18140
Bfix-TSHO50290
Bfix-TSHO18150
Bfix-TSHO50300
Bfix-TSHO18160
Bfix-TSHO50350
Bfix-TSHO18170
Bfix-TSHO50400
Bfix-TSHO20300
Bfix-TSHO20350
Bfix-TSHO20400
Bfix-TSHO22150
Bfix-TSHO22160
Bfix-TSHO22170
Bfix-TSHO22180
Bfix-TSHO22190
Bfix-TSHO22200
Bfix-TSHO22210
Bfix-TSHO22220
Bfix-TSHO22230
Bfix-TSHO22240
Bfix-TSHO22250
Bfix-TSHO22260
Bfix-TSHO25260
Bfix-TSHO25270
Bfix-TSHO25280
Bfix-TSHO25290
Bfix-TSHO25300
Bfix-TSHO25350
Bfix-TSHO25400
Bfix-TSHO28150
Bfix-TSHO28160
Bfix-TSHO28170
Bfix-TSHO28180
Bfix-TSHO28190
Bfix-TSHO28200
Bfix-TSHO28210
Bfix-TSHO28220

Bfix-HSSLO06130
Bfix-HSSLO30240
Bfix-HSSLO06140
Bfix-HSSLO30250
Bfix-HSSLO06150
Bfix-HSSLO30260
Bfix-HSSLO06160
Bfix-HSSLO30270
Bfix-HSSLO06170
Bfix-HSSLO30280
Bfix-HSSLO06180
Bfix-HSSLO30290
Bfix-HSSLO06190
Bfix-HSSLO30300
Bfix-HSSLO06200
Bfix-HSSLO30350
Bfix-HSSLO08100
Bfix-HSSLO30400
Bfix-HSSLO08110
Bfix-HSSLO32150
Bfix-HSSLO08120
Bfix-HSSLO32160
Bfix-HSSLO12210
Bfix-HSSLO40290
Bfix-HSSLO12220
Bfix-HSSLO40300
Bfix-HSSLO12230
Bfix-HSSLO40350
Bfix-HSSLO12240
Bfix-HSSLO40400
Bfix-HSSLO12250
Bfix-HSSLO45200
Bfix-HSSLO15100
Bfix-HSSLO45210
Bfix-HSSLO15110
Bfix-HSSLO45220
Bfix-HSSLO15120
Bfix-HSSLO45230
Bfix-HSSLO15130
Bfix-HSSLO45240
Bfix-HSSLO15140
Bfix-HSSLO45250
Bfix-HSSLO15150
Bfix-HSSLO45260
Bfix-HSSLO20120
Bfix-HSSLO20130
Bfix-HSSLO20140
Bfix-HSSLO20150
Bfix-HSSLO20160
Bfix-HSSLO20170
Bfix-HSSLO20180
Bfix-HSSLO20190
Bfix-HSSLO20200
Bfix-HSSLO20210
Bfix-HSSLO20220
Bfix-HSSLO24270
Bfix-HSSLO24280
Bfix-HSSLO24290
Bfix-HSSLO24300
Bfix-HSSLO24350
Bfix-HSSLO24400
Bfix-HSSLO25150
Bfix-HSSLO25160
Bfix-HSSLO25170
Bfix-HSSLO25180
Bfix-HSSLO25190

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSSLO08130	Bfix-HSSLO15160	Bfix-HSSLO20230	Bfix-HSSLO25200
Bfix-HSSLO32170	Bfix-HSSLO45270		
Bfix-HSSLO08140	Bfix-HSSLO15170	Bfix-HSSLO20240	Bfix-HSSLO25210
Bfix-HSSLO32180	Bfix-HSSLO45280		
Bfix-HSSLO08150	Bfix-HSSLOI5180	Bfix-HSSLO20250	Bfix-HSSLO25220
Bfix-HSSLO32190	Bfix-HSSLO45290		
Bfix-HSSLO08160	Bfix-HSSLO15190	Bfix-HSSLO20260	Bfix-HSSLO25230
Bfix-HSSLO32200	Bfix-HSSLO45300		
Bfix-HSSLO08170	Bfix-HSSLO15200	Bfix-HSSLO20270	Bfix-HSSLO25240
Bfix-HSSLO32210	Bfix-HSSLO45350		
Bfix-HSSLO08180	Bfix-HSSLO15210	Bfix-HSSLO20280	Bfix-HSSLO25250
Bfix-HSSLO32220	Bfix-HSSLO45400		
Bfix-HSSLO08190	Bfix-HSSLO15220	Bfix-HSSLO20290	Bfix-HSSLO25260
Bfix-HSSLO32230	Bfix-HSSLO50200		
Bfix-HSSLO08200	Bfix-HSSLO15230	Bfix-HSSLO20300	Bfix-HSSLO25270
Bfix-HSSLO32240	Bfix-HSSLO50210		
Bfix-HSSLO08210	Bfix-HSSLO15240	Bfix-HSSLO20350	Bfix-HSSLO25280
Bfix-HSSLO32250	Bfix-HSSLO50220		
Bfix-HSSLO08220	Bfix-HSSLO15250	Bfix-HSSLO20400	Bfix-HSSLO25290
Bfix-HSSLO32260	Bfix-HSSLO50230		
Bfix-HSSLO08230	Bfix-HSSLO15260	Bfix-HSSLO22150	Bfix-HSSLO25300
Bfix-HSSLO32270	Bfix-HSSLO50240		
Bfix-HSSLO08240	Bfix-HSSLO15270	Bfix-HSSLO22160	Bfix-HSSLO25350
Bfix-HSSLO32280	Bfix-HSSLO50250		
Bfix-HSSLO08250	Bfix-HSSLO15280	Bfix-HSSLO22170	Bfix-HSSLO25400
Bfix-HSSLO32290	Bfix-HSSLO50260		
Bfix-HSSLO10100	Bfix-HSSLO15290	Bfix-HSSLO22180	Bfix-HSSLO28150
Bfix-HSSLO32300	Bfix-HSSLO50270		
Bfix-HSSLO10110	Bfix-HSSLO15300	Bfix-HSSLO22190	Bfix-HSSLO28160
Bfix-HSSLO32350	Bfix-HSSLO50280		
Bfix-HSSLO10120	Bfix-HSSLO18100	Bfix-HSSLO22200	Bfix-HSSLO28170
Bfix-HSSLO32400	Bfix-HSSLO50290		
Bfix-HSSLO10130	Bfix-HSSLO18110	Bfix-HSSLO22210	Bfix-HSSLO28180
Bfix-HSSLO35180	Bfix-HSSLO50300		
Bfix-HSSLO10140	Bfix-HSSLO18120	Bfix-HSSLO22220	Bfix-HSSLO28190
Bfix-HSSLO35190	Bfix-HSSLO50350		
Bfix-HSSLO10150	Bfix-HSSLO18130	Bfix-HSSLO22230	Bfix-HSSLO28200
Bfix-HSSLO35200	Bfix-HSSLO50400		
Bfix-HSSLO10160	Bfix-HSSLO18140	Bfix-HSSLO22240	Bfix-HSSLO28210
Bfix-HSSLO35210	Bfix-HSSLO60200		
Bfix-HSSLO10170	Bfix-HSSLO18150	Bfix-HSSLO22250	Bfix-HSSLO28220
Bfix-HSSLO35220	Bfix-HSSLO60210		
Bfix-HSSLO10180	Bfix-HSSLO18160	Bfix-HSSLO22260	Bfix-HSSLO28230
Bfix-HSSLO35230	Bfix-HSSLO60220		
Bfix-HSSLO10190	Bfix-HSSLO18170	Bfix-HSSLO22270	Bfix-HSSLO28240
Bfix-HSSLO35240	Bfix-HSSLO60230		
Bfix-HSSLO10200	Bfix-HSSLO18180	Bfix-HSSLO22280	Bfix-HSSLO28250
Bfix-HSSLO35250	Bfix-HSSLO60240		
Bfix-HSSLO10210	Bfix-HSSLO18190	Bfix-HSSLO22290	Bfix-HSSLO28260
Bfix-HSSLO35260	Bfix-HSSLO60250		
Bfix-HSSLO10220	Bfix-HSSLO18200	Bfix-HSSLO22300	Bfix-HSSLO28270
Bfix-HSSLO35270	Bfix-HSSLO60260		
Bfix-HSSLO10230	Bfix-HSSLO18210	Bfix-HSSLO22350	Bfix-HSSLO28280
Bfix-HSSLO35280	Bfix-HSSLO60270		
Bfix-HSSLO10240	Bfix-HSSLO18220	Bfix-HSSLO22400	Bfix-HSSLO28290

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-HSSLO35290	Bfix-HSSLO60280		
Bfix-HSSLO10250	Bfix-HSSLO18230	Bfix-HSSLO24150	Bfix-HSSLO28300
Bfix-HSSLO35300	Bfix-HSSLO60290		
Bfix-HSSLO12100	Bfix-HSSLO18240	Bfix-HSSLO24160	Bfix-HSSLO28350
Bfix-HSSLO35350	Bfix-HSSLO60300		
Bfix-HSSLO12110	Bfix-HSSLO18250	Bfix-HSSLO24170	Bfix-HSSLO28400
Bfix-HSSLO35400	Bfix-HSSLO60350		
Bfix-HSSLO12120	Bfix-HSSLO18260	Bfix-HSSLO24180	Bfix-HSSLO30150
Bfix-HSSLO40200	Bfix-HSSLO60400		
Bfix-HSSLO12130	Bfix-HSSLO18270	Bfix-HSSLO24190	Bfix-HSSLO30160
Bfix-HSSLO40210	Bfix-HSSLO40290		
Bfix-HSSLO12140	Bfix-HSSLO18280	Bfix-HSSLO24200	Bfix-HSSLO30170
Bfix-HSSLO40220	Bfix-HSSLO40300		
Bfix-HSSLO12150	Bfix-HSSLO18290	Bfix-HSSLO24210	Bfix-HSSLO30180
Bfix-HSSLO40230	Bfix-HSSLO40350		
Bfix-HSSLO12160	Bfix-HSSLO18300	Bfix-HSSLO24220	Bfix-HSSLO30190
Bfix-HSSLO40240	Bfix-HSSLO60400		
Bfix-HSSLO12170	Bfix-HSSLO18350	Bfix-HSSLO24230	Bfix-HSSLO30200
Bfix-HSSLO40250	Bfix-HSSLO06100		
Bfix-HSSLO12180	Bfix-HSSLO18400	Bfix-HSSLO24240	Bfix-HSSLO30210
Bfix-HSSLO40260	Bfix-HSSLO06110		
Bfix-HSSLO12190	Bfix-HSSLO20100	Bfix-HSSLO24250	Bfix-HSSLO30220
Bfix-HSSLO40270	Bfix-HSSLO06120		
Bfix-HSSLO12200	Bfix-HSSLO20110	Bfix-HSSLO24260	Bfix-HSSLO30230
Bfix-HSSLO40280			
Bfix-TGNO06100	Bfix-TGNO10220	Bfix-TGNO18190	Bfix-TGNO22280
Bfix-TGNO28240	Bfix-TGNO35230		
Bfix-TGNO06110	Bfix-TGNO10230	Bfix-TGNO18200	Bfix-TGNO22290
Bfix-TGNO28250	Bfix-TGNO35240		
Bfix-TGNO06120	Bfix-TGNO10240	Bfix-TGNO18210	Bfix-TGNO22300
Bfix-TGNO28260	Bfix-TGNO35250		
Bfix-TGNO06130	Bfix-TGNO10250	Bfix-TGNO18220	Bfix-TGNO22350
Bfix-TGNO28270	Bfix-TGNO35260		
Bfix-TGNO06140	Bfix-TGNO12100	Bfix-TGNO18230	Bfix-TGNO22400
Bfix-TGNO28280	Bfix-TGNO35270		
Bfix-TGNO06150	Bfix-TGNO12110	Bfix-TGNO18240	Bfix-TGNO24150
Bfix-TGNO28290	Bfix-TGNO35280		
Bfix-TGNO06160	Bfix-TGNO12120	Bfix-TGNO18250	Bfix-TGNO24160
Bfix-TGNO28300	Bfix-TGNO35290		
Bfix-TGNO06170	Bfix-TGNO12130	Bfix-TGNO18260	Bfix-TGNO24170
Bfix-TGNO28350	Bfix-TGNO35300		
Bfix-TGNO06180	Bfix-TGNO12140	Bfix-TGNO18270	Bfix-TGNO24180
Bfix-TGNO28400	Bfix-TGNO35350		
Bfix-TGNO06190	Bfix-TGNO12150	Bfix-TGNO18280	Bfix-TGNO24190
Bfix-TGNO30150	Bfix-TGNO35400		
Bfix-TGNO06200	Bfix-TGNO12160	Bfix-TGNO18290	Bfix-TGNO24200
Bfix-TGNO30160	Bfix-TGNO40200		
Bfix-TGNO08100	Bfix-TGNO12170	Bfix-TGNO18300	Bfix-TGNO24210
Bfix-TGNO30170	Bfix-TGNO40210		
Bfix-TGNO08110	Bfix-TGNO12180	Bfix-TGNO18350	Bfix-TGNO24220
Bfix-TGNO30180	Bfix-TGNO40220		
Bfix-TGNO08120	Bfix-TGNO12190	Bfix-TGNO18400	Bfix-TGNO24230
Bfix-TGNO30190	Bfix-TGNO40230		
Bfix-TGNO08130	Bfix-TGNO12200	Bfix-TGNO20100	Bfix-TGNO24240
Bfix-TGNO30200	Bfix-TGNO40240		

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGNO08140	Bfix-TGNO12210	Bfix-TGNO20110	Bfix-TGNO24250
Bfix-TGNO30210	Bfix-TGNO40250		
Bfix-TGNO08150	Bfix-TGNO12220	Bfix-TGNO20120	Bfix-TGNO24260
Bfix-TGNO30220	Bfix-TGNO40260		
Bfix-TGNO08160	Bfix-TGNO12230	Bfix-TGNO20130	Bfix-TGNO24270
Bfix-TGNO30230	Bfix-TGNO40270		
Bfix-TGNO08170	Bfix-TGNO12240	Bfix-TGNO20140	Bfix-TGNO24280
Bfix-TGNO30240	Bfix-TGNO40280		
Bfix-TGNO08180	Bfix-TGNO12250	Bfix-TGNO20150	Bfix-TGNO24290
Bfix-TGNO30250	Bfix-TGNO40290		
Bfix-TGNO08190	Bfix-TGNO15100	Bfix-TGNO20160	Bfix-TGNO24300
Bfix-TGNO30260	Bfix-TGNO40300		
Bfix-TGNO08200	Bfix-TGNO15110	Bfix-TGNO20170	Bfix-TGNO24350
Bfix-TGNO30270	Bfix-TGNO40350		
Bfix-TGNO08210	Bfix-TGNO15120	Bfix-TGNO20180	Bfix-TGNO24400
Bfix-TGNO30280	Bfix-TGNO40400		
Bfix-TGNO08220	Bfix-TGNO15130	Bfix-TGNO20190	Bfix-TGNO25150
Bfix-TGNO30290	Bfix-TGNO45200		
Bfix-TGNO08230	Bfix-TGNO15140	Bfix-TGNO20200	Bfix-TGNO25160
Bfix-TGNO30300	Bfix-TGNO45210		
Bfix-TGNO08240	Bfix-TGNO15150	Bfix-TGNO20210	Bfix-TGNO25170
Bfix-TGNO30350	Bfix-TGNO45220		
Bfix-TGNO08250	Bfix-TGNO15160	Bfix-TGNO20220	Bfix-TGNO25180
Bfix-TGNO30400	Bfix-TGNO45230		
Bfix-TGNO10100	Bfix-TGNO15170	Bfix-TGNO20230	Bfix-TGNO25190
Bfix-TGNO32150	Bfix-TGNO45240		
Bfix-TGNO10110	Bfix-TGNOl5180	Bfix-TGNO20240	Bfix-TGNO25200
Bfix-TGNO32160	Bfix-TGNO45250		
Bfix-TGNO10120	Bfix-TGNO15190	Bfix-TGNO20250	Bfix-TGNO25210
Bfix-TGNO32170	Bfix-TGNO45260		
Bfix-TGNO10130	Bfix-TGNO15200	Bfix-TGNO20260	Bfix-TGNO25220
Bfix-TGNO32180	Bfix-TGNO45270		
Bfix-TGNO10140	Bfix-TGNO15210	Bfix-TGNO20270	Bfix-TGNO25230
Bfix-TGNO32190	Bfix-TGNO45280		
Bfix-TGNO10150	Bfix-TGNO15220	Bfix-TGNO20280	Bfix-TGNO25240
Bfix-TGNO32200	Bfix-TGNO45290		
Bfix-TGNO10160	Bfix-TGNO15230	Bfix-TGNO20290	Bfix-TGNO25250
Bfix-TGNO32210	Bfix-TGNO45300		
Bfix-TGNO10170	Bfix-TGNO15240	Bfix-TGNO20300	Bfix-TGNO25260
Bfix-TGNO32220	Bfix-TGNO45350		
Bfix-TGNO10180	Bfix-TGNO15250	Bfix-TGNO20350	Bfix-TGNO25270
Bfix-TGNO32230	Bfix-TGNO45400		
Bfix-TGNO10190	Bfix-TGNO15260	Bfix-TGNO20400	Bfix-TGNO25280
Bfix-TGNO32240	Bfix-TGNO50200		
Bfix-TGNO10200	Bfix-TGNO15270	Bfix-TGNO22150	Bfix-TGNO25290
Bfix-TGNO32250	Bfix-TGNO50210		
Bfix-TGNO10210	Bfix-TGNO15280	Bfix-TGNO22160	Bfix-TGNO25300
Bfix-TGNO32260	Bfix-TGNO50220		
Bfix-TGNO60210	Bfix-TGNO15290	Bfix-TGNO22170	Bfix-TGNO25350
Bfix-TGNO32270	Bfix-TGNO50230		
Bfix-TGNO60220	Bfix-TGNO15300	Bfix-TGNO22180	Bfix-TGNO25400
Bfix-TGNO32280	Bfix-TGNO50240		
Bfix-TGNO60230	Bfix-TGNO18100	Bfix-TGNO22190	Bfix-TGNO28150
Bfix-TGNO32290	Bfix-TGNO50250		
Bfix-TGNO60240	Bfix-TGNO18110	Bfix-TGNO22200	Bfix-TGNO28160

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGNO32300	Bfix-TGNO50260		
Bfix-TGNO60250	Bfix-TGNO18120	Bfix-TGNO22210	Bfix-TGNO28170
Bfix-TGNO32350	Bfix-TGNO50270		
Bfix-TGNO60260	Bfix-TGNO18130	Bfix-TGNO22220	Bfix-TGNO28180
Bfix-TGNO32400	Bfix-TGNO50280		
Bfix-TGNO60270	Bfix-TGNO18140	Bfix-TGNO22230	Bfix-TGNO28190
Bfix-TGNO35180	Bfix-TGNO50290		
Bfix-TGNO60280	Bfix-TGNO18150	Bfix-TGNO22240	Bfix-TGNO28200
Bfix-TGNO35190	Bfix-TGNO50300		
Bfix-TGNO60290	Bfix-TGNO18160	Bfix-TGNO22250	Bfix-TGNO28210
Bfix-TGNO35200	Bfix-TGNO50350		
Bfix-TGNO60300	Bfix-TGNO18170	Bfix-TGNO22260	Bfix-TGNO28220
Bfix-TGNO35210	Bfix-TGNO50400		
Bfix-TGNO60350	Bfix-TGNO18180	Bfix-TGNO22270	Bfix-TGNO28230
Bfix-TGNO35220	Bfix-TGNO60200		
Bfix-TGNO60400			

Bfix-TGMO06100	Bfix-TGMO10230	Bfix-TGMO18200	Bfix-TGMO22290
Bfix-TGMO28250	Bfix-TGMO35240		
Bfix-TGMO06110	Bfix-TGMO10240	Bfix-TGMO18210	Bfix-TGMO22300
Bfix-TGMO28260	Bfix-TGMO35250		
Bfix-TGMO06120	Bfix-TGMO10250	Bfix-TGMO18220	Bfix-TGMO22350
Bfix-TGMO28270	Bfix-TGMO35260		
Bfix-TGMO06130	Bfix-TGMO12100	Bfix-TGMO18230	Bfix-TGMO22400
Bfix-TGMO28280	Bfix-TGMO35270		
Bfix-TGMO06140	Bfix-TGMO12110	Bfix-TGMO18240	Bfix-TGMO24150
Bfix-TGMO28290	Bfix-TGMO35280		
Bfix-TGMO06150	Bfix-TGMO12120	Bfix-TGMO18250	Bfix-TGMO24160
Bfix-TGMO28300	Bfix-TGMO35290		
Bfix-TGMO06160	Bfix-TGMO12130	Bfix-TGMO18260	Bfix-TGMO24170
Bfix-TGMO28350	Bfix-TGMO35300		
Bfix-TGMO06170	Bfix-TGMO12140	Bfix-TGMO18270	Bfix-TGMO24180
Bfix-TGMO28400	Bfix-TGMO35350		
Bfix-TGMO06180	Bfix-TGMO12150	Bfix-TGMO18280	Bfix-TGMO24190
Bfix-TGMO30150	Bfix-TGMO35400		
Bfix-TGMO06190	Bfix-TGMO12160	Bfix-TGMO18290	Bfix-TGMO24200
Bfix-TGMO30160	Bfix-TGMO40200		
Bfix-TGMO06200	Bfix-TGMO12170	Bfix-TGMO18300	Bfix-TGMO24210
Bfix-TGMO30170	Bfix-TGMO40210		
Bfix-TGMO08100	Bfix-TGMO12180	Bfix-TGMO18350	Bfix-TGMO24220
Bfix-TGMO30180	Bfix-TGMO40220		
Bfix-TGMO08110	Bfix-TGMO12190	Bfix-TGMO18400	Bfix-TGMO24230
Bfix-TGMO30190	Bfix-TGMO40230		
Bfix-TGMO08120	Bfix-TGMO12200	Bfix-TGMO20100	Bfix-TGMO24240
Bfix-TGMO30200	Bfix-TGMO40240		
Bfix-TGMO08130	Bfix-TGMO12210	Bfix-TGMO20110	Bfix-TGMO24250
Bfix-TGMO30210	Bfix-TGMO40250		
Bfix-TGMO08140	Bfix-TGMO12220	Bfix-TGMO20120	Bfix-TGMO24260
Bfix-TGMO30220	Bfix-TGMO40260		
Bfix-TGMO08150	Bfix-TGMO12230	Bfix-TGMO20130	Bfix-TGMO24270
Bfix-TGMO30230	Bfix-TGMO40270		
Bfix-TGMO08160	Bfix-TGMO12240	Bfix-TGMO20140	Bfix-TGMO24280
Bfix-TGMO30240	Bfix-TGMO40280		
Bfix-TGMO08170	Bfix-TGMO12250	Bfix-TGMO20150	Bfix-TGMO24290
Bfix-TGMO30250	Bfix-TGMO40290		

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGMO08180	Bfix-TGMO15100	Bfix-TGMO20160	Bfix-TGMO24300
Bfix-TGMO30260	Bfix-TGMO40300		
Bfix-TGMO08190	Bfix-TGMO15110	Bfix-TGMO20170	Bfix-TGMO24350
Bfix-TGMO30270	Bfix-TGMO40350		
Bfix-TGMO08200	Bfix-TGMO15120	Bfix-TGMO20180	Bfix-TGMO24400
Bfix-TGMO30280	Bfix-TGMO40400		
Bfix-TGMO08210	Bfix-TGMO15130	Bfix-TGMO20190	Bfix-TGMO25150
Bfix-TGMO30290	Bfix-TGMO45200		
Bfix-TGMO08220	Bfix-TGMO15140	Bfix-TGMO20200	Bfix-TGMO25160
Bfix-TGMO30300	Bfix-TGMO45210		
Bfix-TGMO08230	Bfix-TGMO15150	Bfix-TGMO20210	Bfix-TGMO25170
Bfix-TGMO30350	Bfix-TGMO45220		
Bfix-TGMO08240	Bfix-TGMO15160	Bfix-TGMO20220	Bfix-TGMO25180
Bfix-TGMO30400	Bfix-TGMO45230		
Bfix-TGMO08250	Bfix-TGMO15170	Bfix-TGMO20230	Bfix-TGMO25190
Bfix-TGMO32150	Bfix-TGMO45240		
Bfix-TGMO10100	Bfix-TGMOl5180	Bfix-TGMO20240	Bfix-TGMO25200
Bfix-TGMO32160	Bfix-TGMO45250		
Bfix-TGMO10110	Bfix-TGMO15190	Bfix-TGMO20250	Bfix-TGMO25210
Bfix-TGMO32170	Bfix-TGMO45260		
Bfix-TGMO10120	Bfix-TGMO15200	Bfix-TGMO20260	Bfix-TGMO25220
Bfix-TGMO32180	Bfix-TGMO45270		
Bfix-TGMO10130	Bfix-TGMO15210	Bfix-TGMO20270	Bfix-TGMO25230
Bfix-TGMO32190	Bfix-TGMO45280		
Bfix-TGMO10140	Bfix-TGMO15220	Bfix-TGMO20280	Bfix-TGMO25240
Bfix-TGMO32200	Bfix-TGMO45290		
Bfix-TGMO10150	Bfix-TGMO15230	Bfix-TGMO20290	Bfix-TGMO25250
Bfix-TGMO32210	Bfix-TGMO45300		
Bfix-TGMO10160	Bfix-TGMO15240	Bfix-TGMO20300	Bfix-TGMO25260
Bfix-TGMO32220	Bfix-TGMO45350		
Bfix-TGMO10170	Bfix-TGMO15250	Bfix-TGMO20350	Bfix-TGMO25270
Bfix-TGMO32230	Bfix-TGMO45400		
Bfix-TGMO10180	Bfix-TGMO15260	Bfix-TGMO20400	Bfix-TGMO25280
Bfix-TGMO32240	Bfix-TGMO50200		
Bfix-TGMO10190	Bfix-TGMO15270	Bfix-TGMO22150	Bfix-TGMO25290
Bfix-TGMO32250	Bfix-TGMO50210		
Bfix-TGMO10200	Bfix-TGMO15280	Bfix-TGMO22160	Bfix-TGMO25300
Bfix-TGMO32260	Bfix-TGMO50220		
Bfix-TGMO10210	Bfix-TGMO15290	Bfix-TGMO22170	Bfix-TGMO25350
Bfix-TGMO32270	Bfix-TGMO50230		
Bfix-TGMO10220	Bfix-TGMO15300	Bfix-TGMO22180	Bfix-TGMO25400
Bfix-TGMO32280	Bfix-TGMO50240		
Bfix-TGMO60220	Bfix-TGMO18100	Bfix-TGMO22190	Bfix-TGMO28150
Bfix-TGMO32290	Bfix-TGMO50250		
Bfix-TGMO60230	Bfix-TGMO18110	Bfix-TGMO22200	Bfix-TGMO28160
Bfix-TGMO32300	Bfix-TGMO50260		
Bfix-TGMO60240	Bfix-TGMO18120	Bfix-TGMO22210	Bfix-TGMO28170
Bfix-TGMO32350	Bfix-TGMO50270		
Bfix-TGMO60250	Bfix-TGMO18130	Bfix-TGMO22220	Bfix-TGMO28180
Bfix-TGMO32400	Bfix-TGMO50280		
Bfix-TGMO60260	Bfix-TGMO18140	Bfix-TGMO22230	Bfix-TGMO28190
Bfix-TGMO35180	Bfix-TGMO50290		
Bfix-TGMO60270	Bfix-TGMO18150	Bfix-TGMO22240	Bfix-TGMO28200
Bfix-TGMO35190	Bfix-TGMO50300		
Bfix-TGMO60280	Bfix-TGMO18160	Bfix-TGMO22250	Bfix-TGMO28210

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TGMO35200	Bfix-TGMO50350		
Bfix-TGMO60290	Bfix-TGMO18170	Bfix-TGMO22260	Bfix-TGMO28220
Bfix-TGMO35210	Bfix-TGMO50400		
Bfix-TGMO60300	Bfix-TGMO18180	Bfix-TGMO22270	Bfix-TGMO28230
Bfix-TGMO35220	Bfix-TGMO60200		
Bfix-TGMO60350	Bfix-TGMO18190	Bfix-TGMO22280	Bfix-TGMO28240
Bfix-TGMO35230	Bfix-TGMO60210		
Bfix-TGMO60400			
Bfix-TSLO06100	Bfix-TSLO10240	Bfix-TSLO18210	Bfix-TSLO22300
Bfix-TSLO28260	Bfix-TSLO35250		
Bfix-TSLO06110	Bfix-TSLO10250	Bfix-TSLO18220	Bfix-TSLO22350
Bfix-TSLO28270	Bfix-TSLO35260		
Bfix-TSLO06120	Bfix-TSLO12100	Bfix-TSLO18230	Bfix-TSLO22400
Bfix-TSLO28280	Bfix-TSLO35270		
Bfix-TSLO06130	Bfix-TSLO12110	Bfix-TSLO18240	Bfix-TSLO24150
Bfix-TSLO28290	Bfix-TSLO35280		
Bfix-TSLO06140	Bfix-TSLO12120	Bfix-TSLO18250	Bfix-TSLO24160
Bfix-TSLO28300	Bfix-TSLO35290		
Bfix-TSLO06150	Bfix-TSLO12130	Bfix-TSLO18260	Bfix-TSLO24170
Bfix-TSLO28350	Bfix-TSLO35300		
Bfix-TSLO06160	Bfix-TSLO12140	Bfix-TSLO18270	Bfix-TSLO24180
Bfix-TSLO28400	Bfix-TSLO35350		
Bfix-TSLO06170	Bfix-TSLO12150	Bfix-TSLO18280	Bfix-TSLO24190
Bfix-TSLO30150	Bfix-TSLO35400		
Bfix-TSLO06180	Bfix-TSLO12160	Bfix-TSLO18290	Bfix-TSLO24200
Bfix-TSLO30160	Bfix-TSLO40200		
Bfix-TSLO06190	Bfix-TSLO12170	Bfix-TSLO18300	Bfix-TSLO24210
Bfix-TSLO30170	Bfix-TSLO40210		
Bfix-TSLO06200	Bfix-TSLO12180	Bfix-TSLO18350	Bfix-TSLO24220
Bfix-TSLO30180	Bfix-TSLO40220		
Bfix-TSLO08100	Bfix-TSLO12190	Bfix-TSLO18400	Bfix-TSLO24230
Bfix-TSLO30190	Bfix-TSLO40230		
Bfix-TSLO08110	Bfix-TSLO12200	Bfix-TSLO20100	Bfix-TSLO24240
Bfix-TSLO30200	Bfix-TSLO40240		
Bfix-TSLO08120	Bfix-TSLO12210	Bfix-TSLO20110	Bfix-TSLO24250
Bfix-TSLO30210	Bfix-TSLO40250		
Bfix-TSLO08130	Bfix-TSLO12220	Bfix-TSLO20120	Bfix-TSLO24260
Bfix-TSLO30220	Bfix-TSLO40260		
Bfix-TSLO08140	Bfix-TSLO12230	Bfix-TSLO20130	Bfix-TSLO24270
Bfix-TSLO30230	Bfix-TSLO40270		
Bfix-TSLO08150	Bfix-TSLO12240	Bfix-TSLO20140	Bfix-TSLO24280
Bfix-TSLO30240	Bfix-TSLO40280		
Bfix-TSLO08160	Bfix-TSLO12250	Bfix-TSLO20150	Bfix-TSLO24290
Bfix-TSLO30250	Bfix-TSLO40290		
Bfix-TSLO08170	Bfix-TSLO15100	Bfix-TSLO20160	Bfix-TSLO24300
Bfix-TSLO30260	Bfix-TSLO40300		
Bfix-TSLO08180	Bfix-TSLO15110	Bfix-TSLO20170	Bfix-TSLO24350
Bfix-TSLO30270	Bfix-TSLO40350		
Bfix-TSLO08190	Bfix-TSLO15120	Bfix-TSLO20180	Bfix-TSLO24400
Bfix-TSLO30280	Bfix-TSLO40400		
Bfix-TSLO08200	Bfix-TSLO15130	Bfix-TSLO20190	Bfix-TSLO25150
Bfix-TSLO30290	Bfix-TSLO45200		
Bfix-TSLO08210	Bfix-TSLO15140	Bfix-TSLO20200	Bfix-TSLO25160
Bfix-TSLO30300	Bfix-TSLO45210		
Bfix-TSLO08220	Bfix-TSLO15150	Bfix-TSLO20210	Bfix-TSLO25170

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TSLO30350
Bfix-TSLO08230
Bfix-TSLO30400
Bfix-TSLO08240
Bfix-TSLO32150
Bfix-TSLO08250
Bfix-TSLO32160
Bfix-TSLO10100
Bfix-TSLO32170
Bfix-TSLO10110
Bfix-TSLO32180
Bfix-TSLO10120
Bfix-TSLO32190
Bfix-TSLO10130
Bfix-TSLO32200
Bfix-TSLO10140
Bfix-TSLO32210
Bfix-TSLO10150
Bfix-TSLO32220
Bfix-TSLO10160
Bfix-TSLO32230
Bfix-TSLO10170
Bfix-TSLO32240
Bfix-TSLO10180
Bfix-TSLO32250
Bfix-TSLO10190
Bfix-TSLO32260
Bfix-TSLO10200
Bfix-TSLO32270
Bfix-TSLO10210
Bfix-TSLO32280
Bfix-TSLO10220
Bfix-TSLO32290
Bfix-TSLO10230
Bfix-TSLO32300
Bfix-TSLO60230
Bfix-TSLO32350
Bfix-TSLO60240
Bfix-TSLO32400
Bfix-TSLO60250
Bfix-TSLO35180
Bfix-TSLO60260
Bfix-TSLO35190
Bfix-TSLO60270
Bfix-TSLO35200
Bfix-TSLO60280
Bfix-TSLO35210
Bfix-TSLO60290
Bfix-TSLO35220
Bfix-TSLO60300
Bfix-TSLO35230
Bfix-TSLO60350
Bfix-TSLO35240
Bfix-TSLO60400
Bfix-TSLO45220
Bfix-TSLO15160
Bfix-TSLO45230
Bfix-TSLO15170
Bfix-TSLO45240
Bfix-TSLOI5180
Bfix-TSLO45250
Bfix-TSLO15190
Bfix-TSLO45260
Bfix-TSLO15200
Bfix-TSLO45270
Bfix-TSLO15210
Bfix-TSLO45280
Bfix-TSLO15220
Bfix-TSLO45290
Bfix-TSLO15230
Bfix-TSLO45300
Bfix-TSLO15240
Bfix-TSLO45350
Bfix-TSLO15250
Bfix-TSLO45400
Bfix-TSLO15260
Bfix-TSLO50200
Bfix-TSLO15270
Bfix-TSLO50210
Bfix-TSLO15280
Bfix-TSLO50220
Bfix-TSLO15290
Bfix-TSLO50230
Bfix-TSLO15300
Bfix-TSLO50240
Bfix-TSLO18100
Bfix-TSLO50250
Bfix-TSLO18110
Bfix-TSLO50260
Bfix-TSLO18120
Bfix-TSLO50270
Bfix-TSLO18130
Bfix-TSLO50280
Bfix-TSLO18140
Bfix-TSLO50290
Bfix-TSLO18150
Bfix-TSLO50300
Bfix-TSLO18160
Bfix-TSLO50350
Bfix-TSLO18170
Bfix-TSLO50400
Bfix-TSLO18180
Bfix-TSLO60200
Bfix-TSLO18190
Bfix-TSLO60210
Bfix-TSLO18200
Bfix-TSLO60220
Bfix-TSLO20220
Bfix-TSLO20230
Bfix-TSLO20240
Bfix-TSLO20250
Bfix-TSLO20260
Bfix-TSLO20270
Bfix-TSLO20280
Bfix-TSLO20290
Bfix-TSLO20300
Bfix-TSLO20350
Bfix-TSLO20400
Bfix-TSLO22150
Bfix-TSLO22160
Bfix-TSLO22170
Bfix-TSLO22180
Bfix-TSLO22190
Bfix-TSLO22200
Bfix-TSLO22210
Bfix-TSLO22220
Bfix-TSLO22230
Bfix-TSLO22240
Bfix-TSLO22250
Bfix-TSLO22260
Bfix-TSLO22270
Bfix-TSLO22280
Bfix-TSLO22290
Bfix-TSLO25180
Bfix-TSLO25190
Bfix-TSLO25200
Bfix-TSLO25210
Bfix-TSLO25220
Bfix-TSLO25230
Bfix-TSLO25240
Bfix-TSLO25250
Bfix-TSLO25260
Bfix-TSLO25270
Bfix-TSLO25280
Bfix-TSLO25290
Bfix-TSLO25300
Bfix-TSLO25350
Bfix-TSLO25400
Bfix-TSLO28150
Bfix-TSLO28160
Bfix-TSLO28170
Bfix-TSLO28180
Bfix-TSLO28190
Bfix-TSLO28200
Bfix-TSLO28210
Bfix-TSLO28220
Bfix-TSLO28230
Bfix-TSLO28240
Bfix-TSLO28250

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLR181045	Bfix-TZLR4040180	Bfix-TZLR5070160	Bfix-TZLR6060150
Bfix-TZLR6050260	Bfix-TZLR4030160		
Bfix-TZLR201045	Bfix-TZLR4050180	Bfix-TZLR5080160	Bfix-TZLR6070150
Bfix-TZLR6060260	Bfix-TZLR4040160		
Bfix-TZLR201250	Bfix-TZLR4060180	Bfix-TZLR5030180	Bfix-TZLR6080150
Bfix-TZLR6070260	Bfix-TZLR4050160		
Bfix-TZLR301850	Bfix-TZLR4070180	Bfix-TZLR5040180	Bfix-TZLR6090150
Bfix-TZLR6080260	Bfix-TZLR4060160		
Bfix-TZLR302060	Bfix-TZLR4080180	Bfix-TZLR5050180	Bfix-TZLR6040160
Bfix-TZLR6090260	Bfix-TZLR6040130		
Bfix-TZLR303060	Bfix-TZLR4030200	Bfix-TZLR5060180	Bfix-TZLR6050160
	Bfix-TZLR60100260	Bfix-TZLR6060250	
Bfix-TZLR301570	Bfix-TZLR4040200	Bfix-TZLR5070180	Bfix-TZLR6060160
Bfix-TZLR60110260	Bfix-TZLR6070250		

Bfix-TZLR302070	Bfix-TZLR4050200	Bfix-TZLR5080180	Bfix-TZLR6070160	Bfix-TZLR60120260	Bfix-TZLR6080250
Bfix-TZLR303070	Bfix-TZLR4060200	Bfix-TZLR5030200	Bfix-TZLR6080160	Bfix-TZLR60130260	Bfix-TZLR6080220
Bfix-TZLR302080	Bfix-TZLR4070200	Bfix-TZLR5040200	Bfix-TZLR6090160	Bfix-TZLR5060150	Bfix-TZLR6090220
Bfix-TZLR303080	Bfix-TZLR4080200	Bfix-TZLR5050200	Bfix-TZLR6040170	Bfix-TZLR5070150	Bfix-TZLR60100220
Bfix-TZLR3020100	Bfix-TZLR4090200	Bfix-TZLR5060200	Bfix-TZLR6050170	Bfix-TZLR5030160	Bfix-TZLR6030250
Bfix-TZLR3030100	Bfix-TZLR4030220	Bfix-TZLR5070200	Bfix-TZLR6060170	Bfix-TZLR5040160	Bfix-TZLR6040250
Bfix-TZLR3040100	Bfix-TZLR4040220	Bfix-TZLR5080200	Bfix-TZLR6070170	Bfix-TZLR5050160	Bfix-TZLR6050250
Bfix-TZLR402070	Bfix-TZLR4050220	Bfix-TZLR5090200	Bfix-TZLR6080170	Bfix-TZLR5060160	Bfix-TZLR6050110
Bfix-TZLR402080	Bfix-TZLR4060220	Bfix-TZLR5030220	Bfix-TZLR6090170	Bfix-TZLR6050130	Bfix-TZLR6060110
Bfix-TZLR402580	Bfix-TZLR4070220	Bfix-TZLR5040220	Bfix-TZLR6040180	Bfix-TZLR6060130	Bfix-TZLR6020120
Bfix-TZLR403080	Bfix-TZLR4080220	Bfix-TZLR5050220	Bfix-TZLR6050180	Bfix-TZLR6050140	Bfix-TZLR6030120

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLR403580	Bfix-TZLR4090220	Bfix-TZLR5060220	Bfix-TZLR6060180	Bfix-TZLR6030150	Bfix-TZLR6040120
Bfix-TZLR403590	Bfix-TZLR40100220	Bfix-TZLR5070220	Bfix-TZLR6070180	Bfix-TZLR6040150	Bfix-TZLR6050120
Bfix-TZLR4020100	Bfix-TZLR502060	Bfix-TZLR5080220	Bfix-TZLR6080180	Bfix-TZLR6050150	Bfix-TZLR5050120
Bfix-TZLR4030100	Bfix-TZLR503060	Bfix-TZLR5090220	Bfix-TZLR6090180	Bfix-TZLR6090250	Bfix-TZLR5030140
Bfix-TZLR4040100	Bfix-TZLR502070	Bfix-TZLR50100220	Bfix-TZLR6030200	Bfix-TZLR60100250	Bfix-TZLR5040140
Bfix-TZLR4020120	Bfix-TZLR503070	Bfix-TZLR602060	Bfix-TZLR6040200	Bfix-TZLR60110250	Bfix-TZLR5050140
Bfix-TZLR4030120	Bfix-TZLR502080	Bfix-TZLR602070	Bfix-TZLR6050200	Bfix-TZLR60120250	Bfix-TZLR5060140
Bfix-TZLR4040120	Bfix-TZLR502580	Bfix-TZLR602080	Bfix-TZLR6060200	Bfix-TZLR6030260	Bfix-TZLR5070140
Bfix-TZLR4050120	Bfix-TZLR503080	Bfix-TZLR603080	Bfix-TZLR6070200	Bfix-TZLR6040260	Bfix-TZLR4060150
Bfix-TZLR4030140	Bfix-TZLR503580	Bfix-TZLR604080	Bfix-TZLR6080200	Bfix-TZLR4070160	Bfix-TZLR4070150
Bfix-TZLR4040140	Bfix-TZLR503590	Bfix-TZLR603090	Bfix-TZLR6090200	Bfix-TZLR4080160	Bfix-TZLR6030130
Bfix-TZLR4050140	Bfix-TZLR5020100	Bfix-TZLR604090	Bfix-TZLR60100200	Bfix-TZLR4030180	Bfix-TZLR6070220
Bfix-TZLR4060140	Bfix-TZLR5030100	Bfix-TZLR6020100	Bfix-TZLR6030220	Bfix-TZLR5030150	Bfix-TZLR6040110
Bfix-TZLR4070140	Bfix-TZLR5040100	Bfix-TZLR6030100	Bfix-TZLR6040220	Bfix-TZLR5040150	Bfix-TZLR5040120
Bfix-TZLR4030150	Bfix-TZLR5020120	Bfix-TZLR6040100	Bfix-TZLR6050220	Bfix-TZLR5050150	Bfix-TZLR4050150
Bfix-TZLR4040150	Bfix-TZLR5030120	Bfix-TZLR6030110	Bfix-TZLR6060220	Bfix-TZLR6060120	

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLO6070150	Bfix-TZLO181045	Bfix-TZLO4070180	Bfix-TZLO5040180	Bfix-TZLO6090150	Bfix-TZLO6030250
Bfix-TZLO6080150	Bfix-TZLO201045	Bfix-TZLO4080180	Bfix-TZLO5050180	Bfix-TZLO6040160	Bfix-TZLO6040250
Bfix-TZLO6090150	Bfix-TZLO201250	Bfix-TZLO4030200	Bfix-TZLO5060180	Bfix-TZLO6050160	Bfix-TZLO6050250
Bfix-TZLO6080260	Bfix-TZLO301850	Bfix-TZLO4040200	Bfix-TZLO5070180	Bfix-TZLO6060160	Bfix-TZLO6060250
Bfix-TZLO6090260	Bfix-TZLO302060	Bfix-TZLO4050200	Bfix-TZLO5080180	Bfix-TZLO6070160	Bfix-TZLO6070250
Bfix-TZLO60100260	Bfix-TZLO303060	Bfix-TZLO4060200	Bfix-TZLO5030200	Bfix-TZLO6080160	Bfix-TZLO6080250
Bfix-TZLO60110260	Bfix-TZLO301570	Bfix-TZLO4070200	Bfix-TZLO5040200	Bfix-TZLO6090160	Bfix-TZLO4080160
Bfix-TZLO60120260	Bfix-TZLO302070	Bfix-TZLO4080200	Bfix-TZLO5050200	Bfix-TZLO6040170	Bfix-TZLO5060150
Bfix-TZLO60130260	Bfix-TZLO303070	Bfix-TZLO4090200	Bfix-TZLO5060200	Bfix-TZLO6050170	Bfix-TZLO5070150
Bfix-TZLO5070160	Bfix-TZLO302080	Bfix-TZLO4030220	Bfix-TZLO5070200	Bfix-TZLO6060170	Bfix-TZLO6050130
Bfix-TZLO5080160	Bfix-TZLO303080	Bfix-TZLO4040220	Bfix-TZLO5080200	Bfix-TZLO6070170	Bfix-TZLO6060130
Bfix-TZLO5030180	Bfix-TZLO3020100	Bfix-TZLO4050220	Bfix-TZLO5090200	Bfix-TZLO6080170	Bfix-TZLO6090250
Bfix-TZLO6060150	Bfix-TZLO3030100	Bfix-TZLO4060220	Bfix-TZLO5030220	Bfix-TZLO6090170	Bfix-TZLO60100250
Bfix-TZLO6070150	Bfix-TZLO3040100	Bfix-TZLO4070220	Bfix-TZLO5040220	Bfix-TZLO6040180	Bfix-TZLO4060150
Bfix-TZLO6080150	Bfix-TZLO402070	Bfix-TZLO4080220	Bfix-TZLO5050220	Bfix-TZLO6050180	Bfix-TZLO4070150

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLO6050260	Bfix-TZLO402080	Bfix-TZLO4090220	Bfix-TZLO5060220	Bfix-TZLO6060180	Bfix-TZLO4030160
Bfix-TZLO6060260	Bfix-TZLO402580	Bfix-TZLO40100220	Bfix-TZLO5070220	Bfix-TZLO6070180	Bfix-TZLO4040160
Bfix-TZLO6070260	Bfix-TZLO403080	Bfix-TZLO502060	Bfix-TZLO5080220	Bfix-TZLO6080180	Bfix-TZLO4050160
Bfix-TZLO4030180	Bfix-TZLO403580	Bfix-TZLO503060	Bfix-TZLO5090220	Bfix-TZLO6090180	Bfix-TZLO4060160
Bfix-TZLO4040180	Bfix-TZLO403590	Bfix-TZLO502070	Bfix-TZLO50100220	Bfix-TZLO6030200	Bfix-TZLO5050140
Bfix-TZLO4050180	Bfix-TZLO4020100	Bfix-TZLO503070	Bfix-TZLO602060	Bfix-TZLO6040200	Bfix-TZLO5060140
Bfix-TZLO4060180	Bfix-TZLO4030100	Bfix-TZLO502080	Bfix-TZLO602070	Bfix-TZLO6050200	Bfix-TZLO5070140
Bfix-TZLO5030160	Bfix-TZLO4040100	Bfix-TZLO502580	Bfix-TZLO602080	Bfix-TZLO6060200	Bfix-TZLO5030150
Bfix-TZLO5040160	Bfix-TZLO4020120	Bfix-TZLO503080	Bfix-TZLO603080	Bfix-TZLO6070200	Bfix-TZLO5040150
Bfix-TZLO5050160	Bfix-TZLO4030120	Bfix-TZLO503580	Bfix-TZLO604080	Bfix-TZLO6080200	Bfix-TZLO5050150
Bfix-TZLO5060160	Bfix-TZLO4040120	Bfix-TZLO503590	Bfix-TZLO603090	Bfix-TZLO6090200	Bfix-TZLO6030120
Bfix-TZLO6050140	Bfix-TZLO4050120	Bfix-TZLO5020100	Bfix-TZLO604090	Bfix-TZLO60100200	Bfix-TZLO6040120
Bfix-TZLO6030150	Bfix-TZLO4030140	Bfix-TZLO5030100	Bfix-TZLO6020100	Bfix-TZLO6030220	Bfix-TZLO6050120
Bfix-TZLO6040150	Bfix-TZLO4040140	Bfix-TZLO5040100	Bfix-TZLO6030100	Bfix-TZLO6040220	Bfix-TZLO6060120
Bfix-TZLO6050150	Bfix-TZLO4050140	Bfix-TZLO5020120	Bfix-TZLO6040100	Bfix-TZLO6050220	Bfix-TZLO6030130
Bfix-TZLO60110250	Bfix-TZLO4060140	Bfix-TZLO5030120	Bfix-TZLO6030110	Bfix-TZLO6060220	Bfix-TZLO6040130

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TZLO60120250	Bfix-TZLO4070140	Bfix-TZLO5040120	Bfix-TZLO6040110	Bfix-TZLO6070220
Bfix-TZLO6030260	Bfix-TZLO4030150	Bfix-TZLO5050120	Bfix-TZLO6050110	Bfix-TZLO6080220
Bfix-TZLO6040260	Bfix-TZLO4040150	Bfix-TZLO5030140	Bfix-TZLO6060110	Bfix-TZLO6090220
Bfix-TZLO4070160	Bfix-TZLO4050150	Bfix-TZLO5040140	Bfix-TZLO6020120	Bfix-TZLO60100220

Bfix-TPLT181045	Bfix-TPLT4040200	Bfix-TPLT5070180	Bfix-TPLT6060160	Bfix-TPLT4060160	Bfix-TPLT4050150
Bfix-TPLT201045	Bfix-TPLT4050200	Bfix-TPLT5080180	Bfix-TPLT6070160	Bfix-TPLT4070160	Bfix-TPLT4060150
Bfix-TPLT201250	Bfix-TPLT4060200	Bfix-TPLT5030200	Bfix-TPLT6080160	Bfix-TPLT4080160	Bfix-TPLT4070150
Bfix-TPLT301850	Bfix-TPLT4070200	Bfix-TPLT5040200	Bfix-TPLT6090160	Bfix-TPLT4030180	Bfix-TPLT4030160
Bfix-TPLT302060	Bfix-TPLT4080200	Bfix-TPLT5050200	Bfix-TPLT6040170	Bfix-TPLT4040180	Bfix-TPLT4040160
Bfix-TPLT303060	Bfix-TPLT4090200	Bfix-TPLT5060200	Bfix-TPLT6050170	Bfix-TPLT4050180	Bfix-TPLT4050160
Bfix-TPLT301570	Bfix-TPLT4030220	Bfix-TPLT5070200	Bfix-TPLT6060170	Bfix-TPLT4060180	Bfix-TPLT5070140
Bfix-TPLT302070	Bfix-TPLT4040220	Bfix-TPLT5080200	Bfix-TPLT6070170	Bfix-TPLT4070180	Bfix-TPLT5030150
Bfix-TPLT303070	Bfix-TPLT4050220	Bfix-TPLT5090200	Bfix-TPLT6080170	Bfix-TPLT4080180	Bfix-TPLT5040150
Bfix-TPLT302080	Bfix-TPLT4060220	Bfix-TPLT5030220	Bfix-TPLT6090170	Bfix-TPLT4030200	Bfix-TPLT5050150
Bfix-TPLT303080	Bfix-TPLT4070220	Bfix-TPLT5040220	Bfix-TPLT6040180	Bfix-TPLT5030160	Bfix-TPLT5060150

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TPLT3020100	Bfix-TPLT4080220	Bfix-TPLT5050220	Bfix-TPLT6050180	Bfix-TPLT5040160	Bfix-TPLT5070150
Bfix-TPLT3030100	Bfix-TPLT4090220	Bfix-TPLT5060220	Bfix-TPLT6060180	Bfix-TPLT5050160	Bfix-TPLT6050120
Bfix-TPLT3040100	Bfix-TPLT40100220	Bfix-TPLT5070220	Bfix-TPLT6070180	Bfix-TPLT5060160	Bfix-TPLT6060120
Bfix-TPLT402070	Bfix-TPLT502060	Bfix-TPLT5080220	Bfix-TPLT6080180	Bfix-TPLT5070160	Bfix-TPLT6030130
Bfix-TPLT402080	Bfix-TPLT503060	Bfix-TPLT5090220	Bfix-TPLT6090180	Bfix-TPLT5080160	Bfix-TPLT6040130
Bfix-TPLT402580	Bfix-TPLT502070	Bfix-TPLT50100220	Bfix-TPLT6030200	Bfix-TPLT5030180	Bfix-TPLT6050130
Bfix-TPLT403080	Bfix-TPLT503070	Bfix-TPLT602060	Bfix-TPLT6040200	Bfix-TPLT5040180	Bfix-TPLT6060130
Bfix-TPLT403580	Bfix-TPLT502080	Bfix-TPLT602070	Bfix-TPLT6050200	Bfix-TPLT5050180	Bfix-TPLT6050250
Bfix-TPLT403590	Bfix-TPLT502580	Bfix-TPLT602080	Bfix-TPLT6060200	Bfix-TPLT5060180	Bfix-TPLT6060250
Bfix-TPLT4020100	Bfix-TPLT503080	Bfix-TPLT603080	Bfix-TPLT6070200	Bfix-TPLT6050140	Bfix-TPLT6070250
Bfix-TPLT4030100	Bfix-TPLT503580	Bfix-TPLT604080	Bfix-TPLT6080200	Bfix-TPLT6030150	Bfix-TPLT6080250
Bfix-TPLT4040100	Bfix-TPLT503590	Bfix-TPLT603090	Bfix-TPLT6090200	Bfix-TPLT6040150	Bfix-TPLT6090250
Bfix-TPLT4020120	Bfix-TPLT5020100	Bfix-TPLT604090	Bfix-TPLT60100200	Bfix-TPLT6050150	Bfix-TPLT60100250
Bfix-TPLT4030120	Bfix-TPLT5030100	Bfix-TPLT6020100	Bfix-TPLT6030220	Bfix-TPLT6060150	Bfix-TPLT6050260
Bfix-TPLT4040120	Bfix-TPLT5040100	Bfix-TPLT6030100	Bfix-TPLT6040220	Bfix-TPLT60110260	Bfix-TPLT6060260
Bfix-TPLT4050120	Bfix-TPLT5020120	Bfix-TPLT6040100	Bfix-TPLT6050220	Bfix-TPLT60120260	Bfix-TPLT6070260

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021039493 DE 13 de Septiembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Bfix-TPLT4030140	Bfix-TPLT5030120	Bfix-TPLT6030110	Bfix-TPLT6060220	Bfix-TPLT60130260	Bfix-TPLT6080260
Bfix-TPLT4040140	Bfix-TPLT5040120	Bfix-TPLT6040110	Bfix-TPLT6070220	Bfix-TPLT6040160	Bfix-TPLT6090260
Bfix-TPLT4050140	Bfix-TPLT5050120	Bfix-TPLT6050110	Bfix-TPLT6080220	Bfix-TPLT6050160	Bfix-TPLT60100260
Bfix-TPLT4060140	Bfix-TPLT5030140	Bfix-TPLT6060110	Bfix-TPLT6090220	Bfix-TPLT60110250	
Bfix-TPLT4070140	Bfix-TPLT5040140	Bfix-TPLT6020120	Bfix-TPLT60100220	Bfix-TPLT60120250	
Bfix-TPLT4030150	Bfix-TPLT5050140	Bfix-TPLT6030120	Bfix-TPLT6030250	Bfix-TPLT6030260	
Bfix-TPLT4040150	Bfix-TPLT5060140	Bfix-TPLT6040120	Bfix-TPLT6040250	Bfix-TPLT6040260	

VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20200643
RADICACIÓN No.: 20211070214
FECHA: 13/04/2021

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban etiquetas del fabricante aportadas con el radicado 20211147474 y etiqueta del importador allegada con el radicado 20211070214.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 13 de Septiembre de 2021

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021/09/15 18:50:42 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: dpulidob, Técnico: ycalderonn Revisó: cordina_varios