

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-24		
EVALUACIÓN ECONÓMICA		VERSIÓN: 00		FECHA		
		31		5 2018		
MINIMA CUANTIA 005-042-2022						
OBJETO:		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA A TODO COSTO (INCLUIDOS MATERIALES; PLOMERIA; ELECTRICIDAD; MAMPOSTERIA; ILUMINACIÓN; TRANSPORTE; TRASLADOS; MANO DE OBRA; VIÁTICOS ETC) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE				
FECHA EVALUACION:		30/06/2022				
PRESUPUESTO \$ 32,400,000						
ITEM	OFERENTES	DESCRIPCION	VALOR OFERTA	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	GANADOR / NO CLASIFICA	PRIMER LUGAR EN ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 PARA REPARACION DE MUROS DE FACHADA Y RESANES	750.330	2		
2		MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: DESMONTES E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LÁMINAS, RESANES Y/O REPARACIÓN FIRMAS CON VULCANIZACIONES O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, CABALETE, ACCESORIOS, GANCHOS, PARAGUITAS, ACABADO COLOR, RETIRO MATERIAL SOBRENANTE Y ASEO DE LA OBRA)	2.020.500			
3		SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHE EN CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE RESANES E IMPERMEABILIZACION	725.760			
4		DESMONTE CELORANO Y ESTRUCTURA DE CELO RASO EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DEL MATERIAL DEMOLIDO Y ASEO DE LA OBRA	392.000			
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE CELO RASO EN LÁMINAS DE PVC, Espesor 6 mm INCLUYE ACCESORIOS Y PERFILES DE FIJACION, JORNALERIA ZONA COMEDOR Y COCINA	1.833.440			
6		DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE PUERTAS, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DEL MATERIAL DEMOLIDO Y ASEO DE LA OBRA	154.560			
7		DEMOLICION DE PAÑETES EN MAL ESTADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DE ESCOMBROS Y ASEO DE LA OBRA	120.960			
8		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 PARA REPARACION DE MUROS DE FACHADA Y RESANES	300.132			
9		SUMINISTRO E INSTALACION BREAKERS 30 AMP SIEMENS O GENERAL ELECTRIC	364.672			
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES	273.000			
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	45.772			
12		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUERTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 25X110, 10 CM PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 VATIOS (100-227V), EFICACIA LUMINOSA TEMPERATURA DEL COLOR 6000K (BLANCO FLEJO) LUMINOSO MÍNIMO DE 3000 LÚMENES, PP 6X, INC, 80, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, GARANTIA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACION, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATERIAL DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR	808.500			
13		SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN	966.000			
14		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA EN VIERDO	126.000			
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN ESTIDOR DE MADERA RESISTENTE (INCLUYE: HERRAJES, TUVILA COLOR MEL, CERRADURA Y/O SILLAGE POMO MADERA, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE) (INCLUYE RESANE DE VANGOS, ACABADO Y PINTURA)	1.798.200			
16		DEMOLICION DE PAÑETES EN MAL ESTADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DE ESCOMBROS Y ASEO DE LA OBRA	717.675			
17		PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:4 PARA REPARACION DE MUROS DE FACHADA Y RESANES	1.785.725			
18		DESMONTE DE TUBO	86.800			
19		PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON VINILO TIPO 1, 2 MANOS (INCLUYE: RASPADA, PINTURA EXISTENTE DETERIORADA, RESANE DE SUPERFICIE Y RETIRO DE ELEMENTOS COMO PUNTILLAS Y SIMILARES)	2.593.500			
20		SUMINISTRO Y APLICACION ESTUCCO PLASTICO SOBRE MUROS (INCLUYE LINEALES, FLOS, DILATAIONES, ETC)	332.500			
21		MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ACABADO DE CARITAS VENTANAS CEF	1.021.020			
	SUBTOTAL	17.482.374				
	ADMINISTRACION 10%	3.146.827				
	IMPORTE VIGOS 1%	349.647				
	UTILIDAD 4%	699.295				
	IVA DE UTILIDAD 10%	132.866				
VALOR OFERTA			21.811.810			
NOTAS A LAS OFERTAS PRESENTADAS						
CONCLUSION						
TENIENDO EN CUENTA LA JUSTIFICACIÓN EXPUESTA AL PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO Y DE ACUERDO A LA GUÍA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN EL INCISO 7 ANÁLISIS DE LAS ACLARACIONES DONDE SEÑALA QUE "LA ENTIDAD ESTAL DEBE REVISAR SI LA OFERTA ES BAJA CON OCASIÓN DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS, CASO EN EL CUAL DEBE RECHAZARSE LA OFERTA - EL PROPONENTE OMITIÓ DILIGENCIAR ALGUN ÍTEM O COMPONENTE DE LA OFERTA - EL PROPONENTE COMETIÓ UN ERROR ARITMÉTICO EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, POR EJEMPLO LA SUMA DE LOS PRECIOS UNITARIOS - EL PROPONENTE OFRECIÓ POR UNIDAD DE MEDIDA DIFERENTE A LA SOLICITADA POR LA ENTIDAD ESTATAL - EL PROPONENTE OFRECE CONDICIONES TÉCNICAS O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE NO SE AJUSTAN A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD ESTATAL" CON LO ANTERIOR SEÑALADO NO SE PODRÍA RECHAZAR LA OFERTA Y ESTE COMITÉ ACEPTA SU JUSTIFICACIÓN POR LO QUE ESTE OFERENTE PUEDE CONTINUAR EL PROCESO. ADICIONAL A ESTO SE TOMARÁ EL SEGUNDO EN EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD DEBIDO A QUE EL PRIMERO NO PRESENTÓ JUSTIFICACION ALGUNA, POR ENDE ESTE COMITÉ ECONOMICO RECOMIENDA ESTA OFERTA COMO LA GANADORA.						
INTEGRANTE COMITÉ FINANCIERO - ECONOMICO						
JOSE MORELO NARVAEZ						
Firmado digitalmente por JOSE MORELO NARVAEZ Fecha: 2022.06.30 10:29:10 -05'00'						
Nombre: TSD JOSE MIGUEL MORELO NARVAEZ Integrante Comité Financiero Economico Evaluador						