

OBLIGACION ESPECIFICA 2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2	Realizar las visitas que, en materia de urbanismo, espacio público o actividad económica, le sean asignadas, por el respectivo Inspector de Policía, en desarrollo de la práctica de pruebas ordenadas dentro de una actuación y presentar el respectivo informe en los términos establecidos	se Realizaron las visitas, en materia de urbanismo, espacio público o actividad económica fueron ordenadas por medio de memorando	se realizaron 57 visitas e informes técnicos en materia de urbanismo, espacio público o actividad económica	se pueden verificar en el aplicativo dispuesto para este fin Orfeo y secop II

	MEMORANDO	EXPEDIENTE	RADICADO	MEMORANDO NOMENCLATURA
--	-----------	------------	----------	------------------------

1	20226640009053	2017663890100297E	20176610111562	KR 56 A # 5 A - 63
2	20226640009063	2018663890100214E	20186610053632	KR 32 B # 11 - 3 SUR
3	20226640009073	2019663490100871E	20196610131802	KR 63 # 19 - 19 SUR
4	20226640009083	2021663490103735E	20214602225742	KR 63 # 17 - 62 SUR
5	20226640009093	2018663890100032E	20176610149672	KR 35 A # 10 - 42 SUR
6	20226640009103	2021663490104185E	20216610045142	CL 1 B # 53 A - 80
7	20226640009113	2017663890100303E	20176610112102	KR 64 A # 4 - 64
8	20226640009133	2021663490103365E	20216610029502	TV 56 A # 1 - 51 SUR y TV 57 # 1 - 52 SUR
9	20226640009143	2019663490100193E	20194600054202	KR 37 # 12 - 5 SUR

10	20226640009153	2017663890100255E	20176610108912	KR 34 # 0 - 47
11	20226640009163	2021663490103367E	20214601603432	CL 4 # 30 A - 47
12	20226640009183	2017663890100170E	20176610085482	TV 39 # 38 B - 84 /86 SUR
13	20226640009173	2018664020100015E	20186610052032	KR 34 C # 17 B - 42 SUR y KR 34 C # 17 B 36 SUR PISO 2
14	20226640009193	2019663490100546E	20194600914192	CL 1 # 52 B - 13
15	20226640009213	2018663890100204E	20186610041122	CL 29 B SUR # 41B - 20/22
16	20226640009223	2022663490100309E	20226630001153	AK 50 # 5 - 73/69/71
17	20226640009233	2021663490103663E	20216630003453	CL 4 # 56 3/07
18	20226640009243	2021663490103659E	20216610037852	KR 37 # 9 - 27/25 SUR
19	20226640009253	2019663490101228E	20196610158052	CL 22 SUR # 50 C - 82 MZ 27 INT 10
20	20226640009263	2021663490103731E	20216610040742	KR 51 BIS # 41 - 29 SUR
21	20226640009273	2021663490103655E	20216610038682	CL 34 # 51 - 33 PI 1 Y 2
22	20226640009283	2020663490100122E	20206610021982	KR 32 C No 2 - 20/12
23	20226640009293	2020663490104442E	20204601950632	CL 17 SUR # 39 - 85
24	20226640009303	2019663490101229E	20194600448962	CARRERA 54 # 2 - 58
25	20226640009313	2020663490104664E	20204212485462	KR 31 A # 1 H -19/21 APTO 101
26	20226640009323	2018663490100301E	20186610109752	CL 41 B SUR # 50 C - 21 y KR 51 # 41 B - 14
27	20226640009333	2020663490103858E	20204211550192	KR 32 A # 1 D - 18
28	20226640009343	2020663490104460E	20204602057922	CL 2 B # 64 - 27
29	20226640009353	2018663890100253E	20186610072372	KR 36 # 1 H - 60
30	20226640009363	2019663490100910E	20196630038033	KR 63 # 16 - 11 SUR /07/05
31	20226640009373	2020663490105272E	20204602567462	CL 1 B # 35 A - 33 y CL 1 B # 35 A - 25
32	20226640009383	2021663490103949E	20216610051662	CL 4 # 41 A - 29 LT 15 MZ P y CL 4 # 41 A - 23
33	20226640009393	2021663490104476E	20216630004783	KR 32 A # 1 F - 15/17
34	20226640009403	2020663490100007E	20206610000722	CL 2 G # 40 C - 03 Piso 2
35	20226640009413	2021663490104205E	20216610063492	CL 13 SUR # 56 - 94
36	20226640009423	2021663490102598E	20216630001623	CL 11 A # 37 A - 69/57-65
37	20226640009543	2021663490100608E	20216610001732	CL 4 B # 39 B - 90 Torre 4 Apto 309

38	20226640009553	2017663870100433E	20176610121472	KR 51 # 38 B - 27 SUR
39	20226640009563	2020663490105308E	20206630020403	KR 53 F # 01 - 10
40	20226640009663	2017663870100209E	20176610062392	KR 31 D # 2 A - 05
41	20226640009763	2020663490105285E	20206610077552	CL 12 # 31 - 29 Piso 1
42	20226640010083	2022663490100703E	20226630004053	CL 30 SUR # 52 A - 41
43	20226640010093	2022663490100673E	20224600978382	CL 4 D # 62 - 10
44	20226640010103	2022663490100663E	20226630002983	KR 41 # 34 - 80 SUR
45	20226640010123	2022663490100658E	20226640006363	KR 37 # 1 F - 23 PISO 2
46	20226640010223	2019663490101192E	20196640570493	TV 53 # 1 - B - 10
47	20226640010323	2021663490104445E	20216630006533	TV 52 C # 2 A - 54
48	20226640010743	2022663490100752E	20226630004753	KR 37 A # 1 H - 80
49	20226640010663	2022663490100736E	20226630004503	CL 1 H # 38 D - 88
50	20226640010673	2022663490100740E	20226630004343	CL 27 SUR # 52 A - 41 TEJAR
51	20226640010683	2022663490100748E	20224601289262	AV CL 8 SUR # 35 - 14
52	20226640010703	2022663490100756E	20226610019742	CL 20 B # 42 - 78
53	20226640010883	2019663490100311E	20196610065402	KR 51 G # 40 B - 40 SUR
54	20226640010893	2019663490100467E	20196610091282	CL 1 # 52 B - 13
55	20226640010903	2020663490100260E	20206630007413	CL 36 SUR # 50 A - 71
56	20226640011163	2018663890100383E	20186610120392	DG 5 F # 44 A - 29
57	20226640011173	2021663490104471E	20216610077692	KR 50 # 33 - 66 y KR 50 # 33 - 76 SUR