Bogotá, D.C.

682

Señor:
GUILLERMO ESCOBAR CASTRO.
Director general IDIGER
Diagonal 47 No. 77A-09 Int.11 – Bogotá
Bogotá

Asunto: GENERACION ESTUDIOS Y DISEÑOS COLINAS

Referencia: Emergencia sector de Colinas, - DG 32 I SUR por KR 13A

Respetado Ingeniero

El pasado 02 de mayo de los corrientes ocurrió un proceso de remisión en masa en el sector en la DG 32I sur con la Carrera 13A.



Imagen de la afectación tomado del SIGIDU

El mencionado proceso ha generado afectación de viviendas, escalera y un parque de bolsillo en el sector, razones por las cuales su intervención se requiere con prontitud.

En este sentido las actividades requeridas de manera prioritaria consisten en:

1. La ejecución de estudios y diseños que permitan identificar el tipo de obras, el dimensionamiento de estas, las obras de escorrentía y actividades adicionales que satisfagan las necesidades de estabilidad geotécnica del sector.

2. Adicionalmente se demanda con urgencia la ejecución de las obras de mitigación resultantes de los diseños dando así una respuesta efectiva a la comunidad afectada por el movimiento de tierras.

Corolario a lo mencionado, y dado que el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe no cuenta con recursos para llevar a cabo estudios, diseños y obra, se solicita a usted que como cabeza del sector, se utilicen recursos del FONDIGER para generar los estudios, diseños y obras que permitan solucionar esta problemática.

Sin otro particular:

Cordialmente,

WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E)

Anexos: N/A

Proyectó: Edson Rosas Alfonso - Profesional de Apoyo Infraestructura