02 / 07 / 22 / Ficha: 2452207

area trabajo: taller

procedimiento: fabricación de puerta

tarea:

* cortar
* pulir
* soldear

#1 - cortar
residuo: polvo metalico
EPP = Guantes, Gafas, filtro de aire,
este residuo es solido

#2 - pulir
residuo: particulas de oxido
EPP = Guantes, Gafas y filtro de aire
residuo solido

#3 - soldear
residuo: humo radiactivo
EPP = Guantes, pechera, botas, Gorro, careta,

* Juan Carlos Lopez Soto
* Santiago Jose Patriyu Gonzalez
* Josue David Martinez Trujillo
* Luis David Charris Machado.

Primavera

Ficha: 2452207 - Soldadura

Integrantes:

Damian Dalai Hernandez Naranjo
Yeyson Martinez Martinez
Carlos Peredo
Deibi Mestra
Juan Polo
Oscar Esquivel

(1) Area de trabajo = Taller de soldadura.

(2) Identificar Tareas

(a) soldeo de estructura metalica - Residuo (Recorte metalico electrodo)
(b) Perforación para pernos - Residuo (Limaya Metalica en particulas)
(c) Proceso de pintura de estructura - Residuo (Liquidos solventes)
- Residuo (Lijas de papel)
(d) Proceso entrega - Residuo (cajas de carton - pelicula strech)

Nicolas Flores
Frank Padilla
Soldadura.

1) Area de trabajo.
2) identificar tareas.

* residuo derivado de cada tarea.

Solución.

1) AREA TRAB: taller de soldadores.

2) tareas:

* cortar = piezas y metal
* pulir = piezas, metal
* soldar = estructuras, pieza y trabajos
* reparar = daños, estructuras
* diseñar = plano, piezas
* crear = piezas y estructuras
* barrer = taller, salon
* limpiar = equipos, taller
* organizar = todos los recursos.

Residuos: papel, plastico, metal, polvo de hierro, tierra, electrodos consumidos etc.

HOY ES...

1) Corte de Varilla para protector de Ventana. ✓

Se realiza 30 Cortes con pulidora o amoladora donde se produce residuos que: 80% polvo de Hierro, Discos desgastados y 80cantos de Varilla. OK

2 corporeipo de plantas en la cual se utilizan liquidos como agua y aceites los se usan para que las brocas y el material No se quemen por la friccion OK

3) Cortes con el oxicorte donde se utilizan materiales gaseosos como es el acetileno lo cual emite residuos gaseosos a la atmosfera, ademas de los residuos que quedan en la pipetas de gas, otro que arrojan residuos es a la ora de pintar genera residuos liquidos y gaseosos ✓ OK

NOMBRES

Sebastian Uparela Ruiz ✓
Juan David de la rosa ubarnes. ✓
Alex ORTEGA LORENTE ✓
JUAN DE DIOS BURBANO ✓
Eduardo Vargas Benitez ✓
Mario Hernandez Tehenen. ✓