

Bogotá 18 de agosto de 2022

Señores

Colombia compra eficiente

Atn. Ing. Walter Triana

Ref. Informe del piso 10

Se realiza mantenimiento preventivo de la ups del piso 10 donde se verifica el estado del equipo y se toma sus partes eléctricas entrada y salida en AC Y DC (se dice corriente y fuerza) donde hacemos verificación de la autonomía de las baterías tanto internas como externas y podemos evidenciar que el banco externo las baterías están agotadas su carga se encuentran en cero se debe remplazar el banco exterior de las baterías por unas nuevas

Atentamente



Luisa Fernanda moreno lotero
Representante legal