ITEM	UNSPSC	NOMBRE DEL EQUIPO Y DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CTO INICIAL	COT. 1	COT.2	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (Incluye el suministro, instalacion de los repuestos necesarios durante los mantenimientos, reparaciones, cambios y demas que se relacionan en la ficha tecnica)						
		Vehiculo marca: Chevrolet, Línea: Vitara Básico. Modelo: 2007. placa OBG625						
1		Cambio de Filtros (Aceite, Aire, Motor, Combustible)	unidad	4	$ 30.000	$ 51.000	$ 40.500	$ 162.000
2		Revisión y cambio de aceite de motor 20w50	unidad	1	$ 120.000	$ 221.000	$ 170.500	$ 170.500
		Camioneta marca: Volkswagen, Línea: Amarok Andina. Color Blanca. Modelo: 2016. Placa OJY088						
3		Revisión, reparación y/o cambio del Sistema de inyección (inyectores y bomba de alta presion)	unidad	1	$ 450.000	$ 28.900.000	$ 14.675.000	$ 14.675.000
4		Cambio de correa de accesorios	unidad	2	$ 100.000	$ 136.000	$ 118.000	$ 236.000
5		Cambio dePlumillas limpia parabrisa	unidad	2	$ 40.000	$ 25.500	$ 32.750	$ 65.500
6		Cambio de Filtros (Aceite, Aire, Motor, Combustible)	globlal	1	$ 120.000	$ 51.000	$ 85.500	$ 85.500
7		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	1	$ 160.000	$ 459.000	$ 309.500	$ 309.500
8		Cambio de Sensores de ABS Trasero	unidad	1	$ 250.000	$ 136.000	$ 193.000	$ 193.000
9		Cambio de Baterías	unidad	2	$ 700.000	$ 68.000	$ 384.000	$ 768.000
		Vehiculo Marca JAC Modelo 2022. Placa JQU 990						
10		Cambio dePlumillas limpia parabrisa	unidad	2	$ 40.000	$ 25.500	$ 32.750	$ 65.500
		BUS Marca: Chevrolet, Línea: FRR. Modelo: 2015. Placa OJZ 194						
11		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 150.000	$ 25.500	$ 87.750	$ 87.750
12		Cambio de filtro de combustible (incluya filtro de la trampa)	unidad	1	$ 150.000	$ 34.000	$ 92.000	$ 92.000
13		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 120.000	$ 34.000	$ 77.000	$ 77.000
14		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	1	$ 390.000	$ 544.000	$ 467.000	$ 467.000
15		Cambio e instalacion de panoramico	unidad	1	$ 800.000	$ 1.800.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000
16		Reajuste de Cabina	unidad	1	$ 320.000	$ 476.000	$ 398.000	$ 398.000
17		Correcion de filtracion de la cabina	unidad	1	$ 200.000	$ 306.000	$ 253.000	$ 253.000
18		Acoplar los vidrios laterales izquierdos (pegar)	unidad	3	$ 70.000	$ 550.000	$ 310.000	$ 930.000
19		Reparacion Puerta Principal "sistema neumatico"	unidad	1	$ 450.000	$ 476.000	$ 463.000	$ 463.000
20		Cambio de Baterías	unidad	1	$ 700.000	$ 68.000	$ 384.000	$ 384.000
21		Cambio de Plumillas limpia parabrisa	unidad	2	$ 40.000	$ 25.500	$ 32.750	$ 65.500
		AULA MÓVIL SOLDADURA Marca: CHEVROLET FRR. Placa OCK770						
22		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 150.000	$ 25.500	$ 87.750	$ 87.750
23		Cambio de filtro de combustible (incluya filtro de la trampa)	unidad	1	$ 150.000	$ 34.000	$ 92.000	$ 92.000
24		Cambio base plastica del filtro de combustible (de la trampa)	unidad	1	$ 120.000	$ 59.500	$ 89.750	$ 89.750
25		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 120.000	$ 25.500	$ 72.750	$ 72.750
26	78181500	Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	2	$ 390.000	$ 544.000	$ 467.000	$ 934.000
27		Cambio de Baterías	unidad	3	$ 700.000	$ 68.000	$ 384.000	$ 1.152.000
28		Cambio dePlumillas limpia parabrisa	unidad	2	$ 40.000	$ 25.500	$ 32.750	$ 65.500
		AULA MÓVIL TIC Marca: Hyundai, Línea: HD72. Modelo: 2009. PLACA OBH 979						
29		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 90.000	$ 25.500	$ 57.750	$ 57.750
30		Cambio de filtro de combustible (incluya filtro de la trampa)	unidad	1	$ 140.000	$ 34.000	$ 87.000	$ 87.000
31		Cambio base plastica del filtro de combustible (de la trampa)	unidad	1	$ 60.000	$ 59.500	$ 59.750	$ 59.750
32		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 150.000	$ 25.500	$ 87.750	$ 87.750
33		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	1	$ 350.000	$ 544.000	$ 447.000	$ 447.000
34		Cambio de Baterías	unidad	2	$ 700.000	$ 68.000	$ 384.000	$ 768.000
		AULA MÓVIL ANIMAL Marca: Hyundai, Línea: HD72. Modelo: 2009. PLACA OBH 177						
35		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 90.000	$ 25.500	$ 57.750	$ 57.750
36		Cambio de filtro de combustible (incluya filtro de la trampa)	unidad	1	$ 140.000	$ 34.000	$ 87.000	$ 87.000
37		Cambio base plastica del filtro de combustible (de la trampa)	unidad	1	$ 60.000	$ 59.500	$ 59.750	$ 59.750
38		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 150.000	$ 25.500	$ 87.750	$ 87.750
39		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	1	$ 350.000	$ 544.000	$ 447.000	$ 447.000
40		Cambio de Baterías	unidad	2	$ 700.000	$ 68.000	$ 384.000	$ 768.000
		AULA MÓVIL GASTRONOMIA Marca: Hyundai, Línea: HD72. Modelo: 2009. PLACA OKL 208						
41		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 90.000	$ 25.500	$ 57.750	$ 57.750
42		Cambio de filtro de combustible (incluya filtro de la trampa)	unidad	1	$ 140.000	$ 34.000	$ 87.000	$ 87.000
43		Cambio base plastica del filtro de combustible (de la trampa)	unidad	1	$ 60.000	$ 59.500	$ 59.750	$ 59.750
44		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 150.000	$ 25.500	$ 87.750	$ 87.750
45		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	1	$ 350.000	$ 544.000	$ 447.000	$ 447.000
46		Cambio de Baterías	unidad	2	$ 700.000	$ 68.000	$ 384.000	$ 768.000
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTORES (2 TRACTORES)						
47		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	2	$ 410.000	$ 476.000	$ 443.000	$ 886.000
48		Revisión y cambio filtro de aceite	unidad	2	$ 80.000	$ 27.200	$ 53.600	$ 107.200
49		Revisión y cambio filtro de aire	unidad	2	$ 200.000	$ 314.500	$ 257.250	$ 514.500
50		Revisión y cambio de los filtros de combustible	unidad	2	$ 220.000	$ 49.300	$ 134.650	$ 269.300
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGADOR BODGAT						
51		Revisión y cambio de batería de 12 voltios a 1100 amperio/hora	unidad	1	$ 500.000	$ 986.000	$ 743.000	$ 743.000
52		Revisión y cambio sensor de presión de aceite	unidad	1	$ 300.000	$ 612.000	$ 456.000	$ 456.000
53		Revisión y cambio de aceite de motor 15w40	unidad	1	$ 410.000	$ 544.000	$ 477.000	$ 477.000
54		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 200.000	$ 280.500	$ 240.250	$ 240.250
55		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 80.000	$ 246.500	$ 163.250	$ 163.250
		CATAMARÁN						
56		Cambio de filtro de aire	unidad	1	$ 200.000	$ 161.500	$ 180.750	$ 180.750
57		Cambio de filtro de aceite	unidad	1	$ 80.000	$ 110.500	$ 95.250	$ 95.250
58		Cambio Bomba electrica de combustible a gasolina	unidad	1	$ 700.000	$ 501.500	$ 600.750	$ 600.750
59		Cambio de aceite "(SUPRA 4T)"	unidad	1	$ 400.000	$ 144.500	$ 272.250	$ 272.250
							TOTAL	**$ 33.268.750**