INGEBLAR S.A.S

TAMIZAJE ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Código:
Versión:
Fecha:

FECHA: 30/06/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

DATOS				¿Sufre alguna de estas enfermedades?							Sintomas					
NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	Cancer	Diabetes	Enfermedad pulmonar	Sistema Inmune debilitado	Afección cardiaca	Falla renal(riñones)	Hepatopatia (higado)	Fiebre	Tos	Dificultad par arespirar	Secreción nasal	Fatiga	FIRMA
Jina.	Ofalora.	1-00235984	Inspector SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Jason	Forero.	1.116.545.102	Ing. Residen	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Julieth	Anaya.	1005.552.104	Ing residen	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Diego	Rondón	79.997.120.	Maestro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Jesus	Rondon.	1.022.365767	Ayudante	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Oscar	Calvo.	1.122.236332	Ayudante	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Ihan Isaac.	Usaquen.	1.024.467.068	Maestro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Roberto	Casas.	79.218.255.	Maestro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Carlos	Diaz	71.795.722	Sup. Admtivo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA:	30/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tira Otálora.	EMPRESA:	BFC.

TEMA: Impacto ambiental.

OBJETIVO: Sensibilizar acerca de la responsabilidad ambiental que tenemos, el cuidado a tener para evitar al maximo impactos ambientales negativos.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesus A. Rondon TRIANA	1022365767	M- CONSTRUCCION	
2	Jhon Isaac Osaquen	1024467863.	Maestro.	
3	Roberto Carlos Casas	79'218255	Maistro	
4	Oscar Alexander Calvo O	1122236333	Ayudante	
5	Julieth Anaya Mejia	1005552109	Residente 2.	
6	Jeyson Forero.	1'116.545.102	Ing. Residente 1.	
7	Jesdreyo Rondón	74.947.120	Maestro.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza charla sistemica, socialización de riesgos (ATS) y controles necesarios.

INGEBAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Construcción de anden en concreto, Fecha: 29/06/2022 - 30/06/2022

Herramientas usadas: Maceta, carretilla, cincel, nivel compactador Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Continuar con nivelacion de formaleta y relleno de anden con gravilla y arrocillo.	Mecánico (uso de piezas, herramienta manual). - Posturas incomodas. - locat. (Piso desnivel).	- Golpes, hematomas, heridas - Dolor muscular - Agotamiento osteomuscular. - Cardas, Fracturas.	Inspeccion visual de area de trabajo. - Autocuidado. - Señalizacion. - Estiramientos, pausas
Demolición de Paceta	- Ruido, impacto. - Escombros, material particulado, polvos inorg. - Mecanico (herram)	- Dolor de cabeza, estres, lesiones auditivas, oculares y respiratorias - lesiones visuales. - Golpes. machucon, hematoma.	- Tapones auditivos. - Ropa industrial. - uso de gafas - Guantes, inspeccion.
Compactar material de anden, con vibrocompactador	- Vibracion cuerpo entero y segmentario - Ruido intermitente. - Movimiento repetitivo - Maquina en movimiento	- Adormecimiento del cuerpo, dolores musculares. - lesion auditiva. - lesiones osteomusculares. - Atrapamiento, aplastam. lesion grave	- Rotacion personal - uso protec. auditiva. - Descansos, estiram. - Trabajo en equipo. - Inspeccion del equipo.
Demolición de Piso (levantamiento).	- Ruido de impacto. - Vibraciones - Material particulado. - Mecánico	- lesiones auditivas, estres - cefalea, sordera. - Adormecimiento corporal. - lesión en piel, ojos. - Corte, heridas, hematomas.	- uso proteccion auditiva. - pausas activas, estiramiento. - Ropa industrial, ya Fal - inspeccion herramienta
Realizar mezcla para fundir con mezcladora	- Ruido intermitente. - maquina en movimiento - material particulado. - movimiento repetitivo. - Vibracion segmentar	- Dolor de cabeza, estres, sordera. - Afeccion respiratoria. Aplastamiento, atrapamiento. - lesiones visuales. - Dolor muscular, agotamiento.	- Proteccion auditiva, gafas - uso de mascarilla, - Inspeccion de mezcladora. - Pausas activas.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora Lopez	1.002.758.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente.	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro construc.	
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayud - Construccion	
Jhon Isaac Usuguen.	1.024.467.063.	Maestro Construcción.	Jhon Usuguen.
Jess Rondón	1.022.365.767.	Ayud. Construccion	
Diego Rondon.	79.497.120	Maestro Constr	Diego R.
Julieth Araya	1.005.552.109.	Ingeniera Residente.	

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Fundir anden area residuos y osos. Fecha: 30/06/22 - 01-07-2022.

Herramientas usadas: Mezcladora de concreto, pala, carretilla Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamento de herramienta, piezas materiales.	Locativo (condiciones de orden, terrenos con diferencia de nivel) Mecánico (manip de piezas equip. y herramientas).	Caidas, golpes, fracturas. - Cortes, golpes, hematomas.	- señalizar area de trabajo. - Inspección de area y herramienta.
Mezclar material en mezcladora trompo.	Ruido, vibración. Temperatura extrema, material particulado. Mecanico (man. equipo).	- Estres, cefalea, lesion auditiva. - Golpe de calor, deshidratación. - lesiones visuales, en la piel. - Golpes, atrapamiento	> proteccion auditiva > hidratacion, descansos > gafas, ropa industrial > Autocuidado Inspección
Verter mezcla sobre la malla y formaleta. > Aplanar y nivelar mezcla.	Movimiento repetitivo. Biomecl levant. manual de cargas. Locativo (diferc. nivel).	> Agotamiento osteomuscular, fisico y mental, dolor muscular. - Caidas, golpes, fracturas.	> Estiramientos. - Descansos. - Uso de EPP, gafas, mascarilla, cuidado al caminar
- Verter mezcla en piso, esparcir y nivelar. • Alisado de pisos concreto.	> Posturas incomodas > Material particulado. > movimientos repetitivos. - Quimicos.	- lesiones osteomusculares. - lesion en piel y ojos. - Afeccion respiratoria.	- Pausas activas - uso de gafas, ropa industrial y mascarilla
Alisado y dilatacion de concreto. en anden y pisos.	Polvos organicos e inorg. movim. repetitivos, posturas prolongadas. material particulado, mango herramienta.	- Afeccion respiratoria. > Espasmos musculares. > Agotamiento osteomuscular. > lesion visual, golpes, heridas.	> uso protec. respiratoria - Estiramiento. - Inspeccionar, equip. y herramienta.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora. Lopez	1.0027.58.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Julieth Anaya Mejia.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid. 2.	
Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro constru.	
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063.	Maestro Constr.	Jhon Usaquen
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudant. Constru.	
Diego Rondón.	79.907.120.	Maestro const.	
Jesús Rondón.	1022365.767.	Ayud. construcción.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.		

INGEBLAR S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMETOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código:
Versión:00
Fecha:

ítem	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Elementos entregados													FIRMA
					CASCO	BOTAS PUNTA DE ACERO	GAFAS TRANSPARENTE (lente Claro)	PROTECCION AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA MATERIAL PARTICULADO TIPO MASCARILLA valv.	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR	GUANTES DE VAQUETA	CAMISA DOTACION	PANTALON DOTACION	OTRO: Guantes Nylon Nitrilo	INICIAL	REPOSICION	Firma de quien recibe Nota: Recibo los elementos y me responsabilizo del cuidado y uso de los mismo
1	19/05/22	Luis enrique Rondon	19.252.411	Maestro Obra	X	X	X	X	X				X		X	X		
2	19/05/22	Roberto Carlos casas	79.218.255	Maestro	X	X	X	X	X				X		X	X		
3	19/05/22	Jesús Rondón.	1022365767	Maestro.	X	X	X	X	X				X		X	X		
4	19/05/22	Lina Otálora.	1007758841.	Inspector SST	X	·		X					X			X		Lina Otálora.
5	19/05/22	Carlos Diaz	71.795.722	Sop. Administr.	X	X	X	X					X			X		Carlos Diaz Reyes
6	19/05/22	Diego Rondón.	79.997.120	Maestro Obra	X	X	X	X	X				X		X	X		
7	19/05/22	Yelson Forero	1.116.545.102	Ing. Residente	X								X			X		
8	19/05/22	Julieth Anaya	1005552109	Ing Residen 2	X	X	·	X	X				X			X		
9	06/06/22	Oscar Calvo.	1.122.236,333	Ayudante Const	X		X	X	X				X		X	X		
10	16/06/22	Jhon Isaac Usaquen.	1024.467053.	Maestro Const.	X	X	X	X	X				X		X	X		
11																		
11																		
12																		
13																		

MARQUE CON UNA EQUIS (X) SI SE REALIZÓ LA ENTREGA / EN LA CELDA ELEMENTOS ENTREGADOS Y TIPO DE ENTREGA
MARQUE CON UNA RAYA (-) SI NO SE REALIZA LA ENTREGA / EN LA CELDA ELEMENTOS ENTREGADOS Y TIPO DE ENTREGA

Observaciones: Elementos entregados en Fuerza Aerea Yopal Casanare.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Fundir anden area residuos y pisos. Fecha: 30/06/22 - 01-07-2022.

Herramientas usadas: Mezcladora de concreto, pala, carretilla Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamento de herramienta, piezas materiales.	Locativo (condiciones de orden, terreno con diferencia de nivel) Mecánico (manejo de piezas equip. y herramientas).	Caidas, golpes, fracturas. - Cortes, golpes, hematomas.	- señalizar area de trabajo. - Inspección de area y herramienta.
Mezclar material en mezcladora trompo.	Ruido, vibración. Temperatura extrema. Material particulado. Mecanico (mam. equipo).	- Estres, cefalea, lesion auditiva. - Golpe de calor, deshidratación. - lesiones visuales, en la piel. - Golpes, atrapamiento	> proteccion auditiva > hidratación, descansos > gafas, ropa industrial > Autocuidado Inspección
Verter mezcla sobre la malla y completa. > Aplanar y nivelar mezcla.	Movimiento repetitivo. Biomecl levant manual de cargas. Locativo (difer. nivel).	> Agotamiento osteomuscular, físico y mental, dolor muscular. - Caidas, golpes, fracturas.	> Estiramientos. - Descansos. - Uso de EPP, gafas, mascarilla, cuidado al
- Verter mezcla en piso, esparcir y nivelar. • Alisado de pisos concreto	> Posturas incomodas > Material particulado. > movimientos repetitivos. - Quimico.	- lesiones osteomusculares. - lesión en piel y ojos. - Afección respiratoria.	caminar. - Pausas activas. - uso de gafas, ropa industrial y mascarilla
Alisado y dilatación de concreto. en anden y pisos.	Polvos organicos e inorg. movim. repetitivos. posturas prolongadas. material particulado, manejo herramienta.	- Afección respiratoria. • Espasmos musculares. > Agotamiento osteomuscular. > lesión visual, golpes, heridas.	> uso protec. respiratorio - Estiramiento. - inspeccionar equip. y herramienta.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora Lopez	1.0027.58.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Juleth Anaya Mejia.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid. 2.	
Roberto Cesar Usaquen	79.218.255.	Maestro constru.	
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063.	Maestro Constr.	JHON USAQUEN
Oscar Colmo.	1.122.236.333.	Ayudant. Constru.	
Diego Rondón.	79.907.120.	Maestro Constr.	
Jesús Rondón.	1022365.767.	Ayud. construcción.	
Jeyson Forero.	L.116.545.102.	Ing. Residente	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Terminación arreglos de pintura, resanes. Fecha: 01/07/2022 - 02/07/2022

Herramientas usadas: rodillo, brochas, lija, espatulas h. menor. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistar herramienta.	> Mecanico (piezas y herramientas) Locativo (condiciones de orden y aseo).	> cortes, golpes, hematomas, contusión - Caidas, Fracturas, traumatismo.	> Inspeccion de area y herramienta. - cuidado al caminar - Orden y aseo.
Lijar paredes resanadas.	- Polvos inorganicos - material particulado. > movimiento repetit. > postura prolongada.	> lesiones respiratorias. > afectacion pulmonar, visual. > Estres, dolor de espalda, agotamiento osteomuscular.	> uso de proteccion respiratoria. - Estiramiento, pausas activas, hidrat.
Aplicación de pintura.	- fases y vapores toxicos. - Movimiento repetitivos.	> Afeccion respiratoria, mareo, cefalea. - Agotamiento osteomuscular.	> uso de mascarilla, gafas. - descansos e hidratación.
Desmonte de meson area de Procedimientos.	> Caida de objetos. > mecanico (herramenta) > Biomec. (levant. manual de cargas)	> Golpes, contusión, aplastamiento > Heridas, hematomas. golpes, atrapamientos.	> uso de EPP. > Buen agarre de estructura - Inspec. de herram. - Postura ergonomic.
Instalar meson. odontologia.	> caida de objetos. - levantamiento manual de cargas. - mecanico uso de herramie	- golpes, atrapamiento. - Desgarro, dolor osteomuscular - Golpes, heridas.	Trabajo en equipos - uso de EPP. - Inspección de herram.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora.	1.002.758.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Jeyson Forero.	1.116.545.402.	Ingeniero Resid. 1.	
Yuleth Araque.	1.005.552.104.	Ingeniera Resid 2.	
Diego Rondón.	79.947.120.	Maestro Construc.	Diego R.
Jesus Rondón.	1.022.365.767.	Ayudante Construc.	Idem

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA: 21/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

TIEMPO EN MINUTOS: 10 minutos.

NOMBRE CAPACITADOR: Tina Otálora EMPRESA: BFC.

TEMA: Riesgo Psicosocial.

OBJETIVO: Sensibilizar al personal en la importancia del buen trabajo en equipo, comunicación asertiva y respeto por los demás, descansos y organización del trabajo.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jeyson Forero.	1'116.545.102	RESIDENTE OBRA	
2	Julieth Araya	1005552109	Residente de obra 2.	
3	Jesus Rondón.	1.022.365.767	Ayud. Construcción	
4	Diego Rondón	79.497.120.	Maestro Const	
5	Roberto Casas,	79.218.255	Maestro Constr.	
6	Isaac Usaquen.	1024.467.063	Maestro Constr.	
7	Oscar Calvo.	1.122.336.333	Ayud construcción	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, analisis de riesgo y socialización de controles.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA: 02/07/2022. LUGAR: Sanidad-Fuerza Aerea Yopal

TIEMPO EN MINUTOS: 10 minutos.

NOMBRE CAPACITADOR: Tina Otálora. EMPRESA: BFC. Bellator Fortis.

TEMA: Manipulación de cargas.

OBJETIVO: Sensibilizar al personal acerca del cuidado necesario al manipular cargas para evitar lesiones en zona lumbar y atrapamientos.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rondón Triana	79.997.120.	Maestro Constr.	
2	Jesús Rondón Triana.	1.022.365.78	Ayud. Construcc.	
3	Oscar Calvo Ospina	1.122.236.333	Ayud. Construcción	
4	Jhon Isaac Usuguen.	1.024.467063	Maestro construc	
5	Roberto Casas.	79.218.255	Maestro Constr.	
6	Julieth Anaya.	1057552109	Ingeniera Resid.	
7	Carlos Diaz.	71.795.722	Super. Admtvo.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia y recomendación de controles seguridad.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

FECHA: 05/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

ITEM	NOMBRE	CASCO DE SEGURIDAD			GAFAS			GUANTES DE NITRILO			GUANTES DE VAQUETA			PROTEC AUDITIVOS			ROPA INDUSTRIAL			BOTAS DE SEGURIDAD			N95			GUANTES DE PVC			GUANTES DE VAQUETA			CARETA SOLDADOR			MASCARI DESECHAB		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Jesus Rondón.	X			X			X					X	X			X			X					X					X			X	X		
2	Diego Rondón.	X			X			X			X			X			X			X					X						X			X		
3	Roberto Casas.	X			X			X			X			X			X			X					X						X			X		
4	Oscar Callejo	X			X			X			X			X			X			X					X						X			X		
5	Isaac Usagren.	X			X			X			X			X			X			X					X						X			X		
6	Mireth Araya.	X					X			X			X			X	X			X					X					X				X		
7	Jeysun Forero.	X					X			X			X			X	X			X					X					X				X		
8	Carlos Diaz	X			X			X			X					X	X			X					X						X			X		
9	Tina Otálora.	X			X					X			X			X	X			X					X					X				X		

CONVENCIONES: B: BUENO M: MALO NA: NO APLICA

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

INSPECCIONADO POR: Tina Otálora. CARGO: Inspector SST

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoria & Construccion	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CODIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	05/07/2022.	LUGAR:	Sanidad-Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BFC.

TEMA: Cuidados trabajos en cubiertas (techos).

OBJETIVO: Sensibilizar acerca del riesgo de caida que permanece durante la ejecución de actividades, la importancia del buen uso del arnes y su debido anclaje.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Casas	79218.255	Maistro	
2	Diego Rondón	79'997.170	Maestro	
3	Jeyson Forero	1'116.545.102	Auxiliares de obra	
4	Julieth Arenas	1000550109	Ingeniera Resid.	
5	Jhon Isaac Usuguen.	1024467063	Maestro Constr.	
6	Oscar Calvo.	1.122.236.333	Ayud. construc.	
7	Jesus Rondón	1.022.365.767	Ayud. constr.	
8	Carlos Diaz.	71.795.722	Aop. Administrativo	
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, socialización de ATS y permiso trabajo en altura.

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO LIMPIEZA DE CUBIERTA	Código:
		Versión:
		Fecha:

Se realizará mantenimiento general a la cubierta del área de sanidad dentro de las instalaciones del grupo aéreo del Casanare, consiste en inspección del techo, limpieza de techo y canaletas e impermeabilización en puntos necesarios, para esta actividad se tendrá en cuenta permiso de trabajo en alturas, inspección de equipos, análisis de trabajo seguro, condiciones de salud de los trabajadores, acompañamiento al personal.

FECHA: 05/07/2022 - 07/07/2022.

PASO A PASO:

- Alistamiento de herramienta, equipos y piezas a utilizar
- Señalización
- Armado de andamio
- Anclaje y aseguramiento
- Instalación línea de vida
- Revisar estado del techo.
- Limpiar techo y canaletas
- verificar filtraciones, orificios existentes
- Impermeabilizar con Sikaflex zonas con presencia de filtración, si es necesario realizar cambio de tejado en áreas con orificios.

EJECUTANTES

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Maestro Construc.	Roberto Casas.	79260-255	
Maestro Construc.	Diego Rondón	79'997.170	
Ing. Residente.	Jeyson Tarazona	1'116.548.102	
Inspector SST.	Tina Otálora.	1.002.788.847	Tina Otálora.
Ing. Residente.	Julieth Anaya.	1005552109.	
Superv. Admtvo.	Carlos Diaz.	11.795.722	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Mantenimiento y limpieza de cubierta - Sanidad Fecha: 05/07/2022 - 06-07-2022

Herramientas usadas: Escoba, manguera agua, bolsas. Lugar: Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
> Alistamiento de herramienta, equipos y piezas.	Mecanico (piezas, materiales, herramient). -locativo (sup. ref. de trab) Ruido, impacto.	Golpes, heridas. Traumatismos, caidas, Fracturas. -lesiones auditivas.	-Inspeccion de entorno de trabajo, piezas y herramientas. -Organizar obstaculos en la via de acceso.
> Armado de andamio. > Instalacion linea de vida.	- Trabajo en altura. > Biomec (manipulacion de cargas). > Superficie irregular.	Caida, traumatismo, muerte. > lesiones osteomusculares > caidas, golpes.	-Uso de arnes y anclaje. -señalizacion area de trabajo -Uso de EPP.
> Revisar el estado del techo. > Limpiar techo y canaletas	> locativo (superficies irregulares, diferen. nivel). -Trabajo en alturas. -temp. extrema, biolog. Movim. repetitivos.	-Resbalones, caidas, golpes. - Fractura, traumatismo, muerte. trauma craneoencefalico. - Quemadura piel. - Agotamiento muscular.	-calzado antideslizante. -Uso de arnes, eslinga y anclaje a linea de vida. -Bloqueador, hidratacion -Estiramientos.
> Verificar Filtraciones > Impermeabilizar con Sinkaflex	> Biologico (bacterias, hongos, parasitos). Fisico (temperatura extrema -Trabajo en alturas. - mecanico.	- Alergia, infeccion cutanea. -Golpe de calor, deshidratacion. -caidas, fracturas, muerte. - golpes atrapamientos.	-Uso de guantes. - Descansos cada 2 horas, hidratacion. -Estar debidamente anclados, asegurar herrami.
.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora Lopez	1.002.758.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Roberto Casas Usagen	Maestro Construcción	79.28.255.	
Jeyson Forero	1.116.545.102.	Ingeniero Residente.	
Diego Rondón.	79.997.120	Maestro Constru C.	Diego R.
Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Residente.	
Carlos Diaz Tuesta	71795722	Supervisor Aeutivo	

Escaneado con CamScanner

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION

EMPRESA: Ingeblar S.A.S. FECHA Y HORA: 05/07/2022.

NOMBRES: Roberto Carlos APELLIDOS: Casas Usuguen.

EDAD: 41 CARGO: Maestro construccion TRABAJO: Mantenimiento.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS ___

TRABAJO EN ALTURAS X

TEMPERATURAS EXTREMAS ___

OTROS ___

ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	___	X
• Daltonismo	___	X
• Trastorno psiquiátrico	___	X
• Claustrofobia	___	X
• Fobia a las alturas	___	X
• Anemia	___	X

CONDICION ACTUAL

• Trastorno osteomuscular activo	___	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	___	X
• Trastorno auditivo	___	X
• Trastorno del sueño	___	X
• Vomito	___	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	___	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	___	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.

C-C 79'218 255

Firma del Trabajador

FECHA	06/07/2022				
FIRMA					

Escaneado con CamScanner

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION

EMPRESA: Ingeblar S.A.S. FECHA Y HORA: 05/07/2022.

NOMBRES: Diego APELLIDOS: Rondón Triana.

EDAD: 40 CARGO: Maestro Construcción TRABAJO: Mantenimiento techo.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS	___
TRABAJO EN ALTURAS	X
TEMPERATURAS EXTREMAS	___
OTROS	___

ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	___	X
• Daltonismo	___	X
• Trastorno psiquiátrico	___	X
• Claustrofobia	___	X
• Fobia a las alturas	___	X
• Anemia	___	X

CONDICION ACTUAL

• Trastorno osteomuscular activo	___	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	___	X
• Trastorno auditivo	___	X
• Trastorno del sueño	___	X
• Vomito	___	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	___	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	___	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.

Diego Rondón C.C. 74'997.120

Firma del Trabajador

FECHA	06/07/2022				
FIRMA	Diego R.				

Escaneado con CamScanner

INSPECCION DE ARNES CUERPO COMPLETO

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

FECHA: 05/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal L.

RESPONSABLE INSPECCION: Tina Otálora. CARGO: Inspectora SST

MARCA: INSAFE SERIAL 1235. CERTIFICACION 10694.

NO INTERNO: 01 FECHA FABRICACION: 05/2022

Semana del 05/07 al 09/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Arnés	Cintas / Correas	Hoyos o agujeros					X			X													
		Cintas deshilachadas					X			X													
		Desgastadas					X			X													
		Talladuras					X			X													
		Hay torsión (fibras duras o deformadas).					X			X													
		contaminaciòn excesiva por suciedad.					X			X													
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.					X			X													
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.					X			X													
		Degradaciòn por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).					X			X													
		Ataque por sustancias químicas					X			X													
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.					X			X													
	Costuras	Abiertas					X			X													
		Hebras sueltas					X			X													
		Reventadas					X			X													
	Partes Metàlicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos					X			X													
		Corrosión					X			X													
		Deformación					X			X													
		Fisuras, golpes, hundimientos.					X			X													
		Aristas, bordes filosos o arrugados.					X			X													
	Estado general del arnes es bueno					X			X														
Firma Inspector						Inuo.			Linda.														

Escaneado con CamScanner

RPC Ingenieros Bellator Portia Construcciones	INSPECCION DE ESLINGA	CODIGO:
		VERSION:
		FECHA:

FECHA : 05/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
RESPONSABLE: Tina Otálora. CARGO: Inspectora SST.
MARCA : Inselfe SERIAL 226 CERTIFICACION 10695 10773
NO INTERNO: 02 FECHA FABRICACION: 05/2022

Semana del 05/07 al 09/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Eslinga de proteccion contra caidas.	Absorbedor	Agujeros					X			X													
		Rasgaduras					X			X													
		Costuras Sueltas o reventadas.					X			X													
		Deterioro					X			X													
		Hebras rotas					X			X													
		Contaminaciòn por Suciedad					X			X													
		Quemaduras por soldadura o cigarrillo.					X			X													
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.					X			X													
		Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.					X			X													
	Reata, cuerda	Hoyos o agujeros					X			X													
		Cintas deshilachadas					X			X													
		Desgastadas					X			X													
		Talladuras					X			X													
		Hay torsión (fibras duras o deformadas)					X			X													
		contaminaciòn excesiva por suciedad					X			X													
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.					X			X													
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.					X			X													
		Degradaciòn por U.V.					X			X													
		Ataque por sustancias químicas					X			X													
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.					X			X													
	Herrajes, hebillas y mosquetones	Desgaste en los extremos					X			X													
		Corrosión					X			X													
		Deformación					X			X													
		Fisuras, golpes, hundimientos.					X			X													
		Aristas, bordes filosos o arrugados.					X			X													
El estado general de la eslinga es bueno						X			X														
Firma Inspector						Lina O.			Lina O														

Escaneado con CamScanner

	INSPECCION DE ARNES CUERPO COMPLETO	CODIGO:
		VERSION:
		FECHA:

FECHA : 05/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

RESPONSABLE INSPECCION: Tina Otálora. CARGO: Inspectora SST.

MARCA : In-Safe. SERIAL 1237 CERTIFICACION 10694.

NO INTERNO: 02 FECHA FABRICACION: 05/2022.

Semana del 05/07 al 09/07 de 2022

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Arnés	Cintas / Correas	Hoyos o agujeros					X			X													
		Cintas deshilachadas					X			X													
		Desgastadas					X			X													
		Talladuras					X			X													
		Hay torsión (fibras duras o deformadas).					X			X													
		contaminaciòn excesiva por suciedad.					X			X													
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.					X			X													
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.					X			X													
		Degradaciòn por U.V. (pérdida de color y superficie quebradiza).					X			X													
		Ataque por sustancias químicas					X			X													
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.					X			X													
	Costuras	Abiertas					X			X													
		Hebras sueltas					X			X													
		Reventadas					X			X													
	Partes Metàlicas Herrajes, hebillas y argollas en "D"	Desgaste en los extremos					X			X													
		Corrosión					X			X													
		Deformación					X			X													
		Fisuras, golpes, hundimientos.					X			X													
		Aristas, bordes filosos o arrugados.					X			X													
	Estado general del arnes es bueno					X			X														
Firma Inspector						Tina O.			Tina O.														

Escaneado con CamScanner



INSPECCION DE ESLINGA

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

FECHA : 05/07/2022. LUGAR: Sanidad Fuerza Aerea Yopal.
RESPONSABLE: Tina Otálora. CARGO: Inspectora SST.
MARCA : Insafe. SERIAL 165. CERTIFICACION 10696.
NO INTERNO: 01 FECHA FABRICACION: 04/2021.

Semana del _____ al _____ de _____

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Eslinga de proteccion contra caidas.	Absorbedor	Agujeros		X			X			X													
		Rasgaduras		X			X			X													
		Costuras Sueltas o reventadas.		X			X			X													
		Deterioro		X			X			X													
		Hebras rotas		X			X			X													
		Contaminaciòn por Suciedad		X			X			X													
		Quemaduras por soldadura o cigarrillo.		X			X			X													
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X													
		Absorbedor abierto, desgarrado o descosido.		X			X			X													
	Reata, cuerda	Hoyos o agujeros		X			X			X													
		Cintas deshilachadas		X			X			X													
		Desgastadas		X			X			X													
		Talladuras		X			X			X													
		Hay torsión (fibras duras o deformadas)		X			X			X													
		contaminaciòn excesiva por suciedad		X			X			X													
		Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		X			X			X													
		Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X			X			X													
		Degradaciòn por U.V.		X			X			X													
		Ataque por sustancias químicas		X			X			X													
		Cortes de 1 mm en orillos o bordes de la reata.		X			X			X													
	Herrajes, hebillas y mosquetones	Desgaste en los extremos					X			X													
		Corrosión					X			X													
		Deformación					X			X													
		Fisuras, golpes, hundimientos.					X			X													
		Aristas, bordes filosos o arrugados.					X			X													
	El estado general de la eslinga es bueno					X			X														
	Firma Inspector					Lina O.			Lina O.														

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	INSPECCION DE LINEA DE VIDA	CODIGO:
		VERSION:
		FECHA:

FECHA : 05/07/2022. LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

RESPONSABLE INSPECCION: Tina Otálora. CARGO: Inspector SST.

MARCA : Insafe. SERIAL 39. CERTIFICADO: 10697

NO INTERNO: 01. LOTE: 26368 FECHA FABRICACION: 05/2022.

Semana del _____ al _____ de _____

Equipo	Partes	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Linea de vida	Condicion de la cuerda	Presenta fbras externas cortadas, desgastadas y/o desgarradas?					X			X													
		Presenta buenas condiciones en los extremos de la cuerda				X			X														
		Se evidencia desgaste excesivo y/o desgarro excesivo?					X			X													
		Presenta estiramiento o elongación Excesiva					X			X													
		Se evidencia Torsión en el cuerpo de la cuerda					X			X													
		Presenta buenas condiciones de los puntos de anclaje				X			X														
		Presenta Quemaduras por soldadura u otros?					X			X													
	Ganchos	Presentan deformaciones o desgaste excesivo y/o dobladuras?					X			X													
		Se encuentran despicados o con grietas					X			X													
		Presentan corrosión u oxidación					X			X													
		Presentan rupturas					X			X													
	Requerimiento legal	Se encuentra fabricada bajo los estandares ANZ				X			X														
		Presenta el sello de certifcación del fabricante				X			X														
	Estado general de la linea de vida es bueno					X			X														
Firma Inspector						Tina O.			Tina O.														

Escaneado con CamScanner