J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

Señores:

GOBERNACION DE CORDOBA
Dir. Calle 27#3-2 a 3-92
Teléfonos: 47848940
Montería – Córdoba

MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite motor x 1 cuarto
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Filtro de combustibie
- Anillos del pistón
- Árbol de levas
- Árbol de levas admisión
- Árbol de levas escape
- Biela
- Bomba de aceite
- Bomba de agua
- Casquetes de bancada
- Casquetes de la biela
- Cigüeñal
- Sensor ckp (posición del cigüeñal)
- Correa única accesorios
- Culata
- Deposito lava vidrios
- Empaquetadura motor completa
- Enfocador radiador
- Impulsador motor
- Interculer
- Kit reparación (pistón y camisas)
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Moto-ventilador
- Polea cigüeñal
- Radiador
- Reten trasero cigüeñal
- Sello de válvula

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

- Silicona alta temperatura
- Soporte motor inferior
- Soporte motor superior
- Bomba auxiliar de embrague
- Kit embrague(disco, prensa y balinera)
- pastillas delanteras
- bandas traseras
- Batería 27 h
- D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)
- D/m diferencial (caja)
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento y carga a/a
- Mantenimiento general de frenos
- Reparación general de motor (incluye D/m)

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: QEE-247

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Bronces sincronizadores (juego)
- Selector cambios
- Anillo sincronizador de cuarta
- Anillo sincronizador de primera
- Anillo sincronizador de quinta
- Anillo sincronizador de segunda
- Anillo sincronizador de tercera
- Caucho y Balinera cardan
- Caja del diferencial
- Corona y speed
- Satelites
- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Bomba de agua
- Correa aire acondicionado
- Correa única accesorios
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Inyector Original gasolina
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Moto-ventilador
- Silicona alta temperatura
- Soporte motor inferior
- Soporte motor superior
- Batería 27 h
- D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)
- D/m riel de inyectores e inyectores
- D/m tanque combustible
- D/m toma fuerza
- Mantenimiento general de frenos
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- Mantenimiento y carga a/a
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner
- Reparación caja de cambios (incluye D/m)
- D/m diferencial (caja)

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite motor x 1 cuarto
- Correa única accesorios
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Inyector Original bosch
- Soporte motor inferior
- Soporte motor superior
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- compresor aire acondicionado
- Horquilla embrague
- Kit embrague(disco, prensa y balinera)
- Brazo axial dirección
- colgante de barra estavilizadora
- Empaquetadura completa caja dirección
- Cruceta cardan
- Amortiguador delantero
- Bocín rueda completo
- Rodamiento rueda delantero
- Rotula
- pastillas delanteras
- bandas traseras
- Guaya freno de mano - der
- campanas traseras de frenos
- Batería 27 h
- Bombillo farola
- Bombillo halógeno
- Plumillas limpia brisas
- eleva vidrios electrico x unidad
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m diferencial (caja)
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m riel de inyectores e inyectores
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite motor x 1 cuarto
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Lámpara stop trasero der
- Bomba de agua
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Patin tensor correa accesorios
- evaporador aire acondicionado
- Bomba auxiliar de embrague
- Horquilla embrague
- Empaquetadura completa caja dirección
- Amortiguador delantero
- Bocín rueda completo
- Llantas (especiales de taco)
- bujes de las tijeras
- Rotula
- campanas traseras de frenos
- Bobinado arranque
- Batería 27 h
- Fisible maxi de 60 a 100 amper
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m tanque combustible

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Correa única accesorios
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- Horquilla embrague
- Kit embrague(disco, prensa y balinera)
- Manguera de presión embrague
- Brazo axial dirección
- Amortiguador delantero
- Bocín rueda completo
- Buje muelle parte fija
- Hoja principal muelle traseo
- Llanta
- bujes de las tijeras
- Perno con tuerca
- Rodamiento rueda delantero
- pastillas delanteras vigo
- bandas traseras
- Guaya freno de mano - der
- campanas traseras de frenos
- interiores de caliper
- liquido de frenos
- Batería 27 h
- Vidrio panorámico
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m compresor A/A
- D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)
- D/m diferencial (caja)
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m muelle trasero (hausing)
- D/m radiador con mangueras

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

- D/m riel de inyectores e inyectores
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Bomba de agua
- Correa única accesorios
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Inyector Original bosch
- Llantas (especiales de taco)
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Soporte motor inferior
- Soporte motor superior
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- colgante de barra estavilizadora
- Caucho y Balinera cardan
- Bocín rueda completo
- pastillas delanteras vigo
- bandas traseras
- interiores de caliper
- liquido de frenos
- bujes de las tijeras
- Rotula
- Terminal dirección
- Perno con tuerca
- campanas traseras de frenos
- Bobinas de campo
- Carcaza alternador
- Conector alternador
- Bombillo halógeno
- eleva vidrios electrico x unidad
- Cremallera vidrio puerta
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

- D/m bomba de inyección
- D/m cardan
- D/m compresor A/A
- D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)
- D/m diferencial (caja)
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m riel de inyectores e inyectores
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Reparación alternador (incluye D/m)
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5593
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Bomba de agua
- Correa única accesorios
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Radiador
- Silicona alta temperatura
- Termostato
- tubo bomba de agua
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- Caucho y Balinera cardan
- pastillas delanteras vigo
- bandas traseras
- Guaya freno de mano - der
- campanas traseras de frenos
- Guaya freno de mano – izq
- interiores de caliper
- liquido de frenos
- Alternador
- Batería 27 h
- Bombillo farola
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m radiador con mangueras
- D/m riel de inyectores e inyectores
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Bomba de agua
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Termostato
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Amortiguador delantero
- Amortiguador trasero
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- colgante de barra estavilizadora
- Caucho y Balinera cardan
- Bocín rueda completo
- pastillas delanteras vigo
- bandas traseras
- interiores de caliper
- liquido de frenos
- bujes de las tijeras
- Rotula
- Corona y speed
- Satelites
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m transmision
- D/m cardan
- D/m compresor A/A
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Correa única accesorios
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Horquilla embrague
- Kit embrague(disco, prensa y balinera)
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- colgante de barra estavilizadora
- Caucho y Balinera cardan
- Bocín rueda completo
- pastillas delanteras vigo
- bandas traseras
- Bomba hidráulica
- Brazo axial dirección
- Caucho y Balinera cardan
- Carcaza alternador
- Amortiguador delantero
- Amortiguador trasero
- Empaquetadura caja dirección completa
- Satelites
- bujes de las tijeras
- campanas traseras de frenos
- Pito
- Bombillo halógeno
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m cardan
- D/m compresor A/A
- D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)
- D/m diferencial (caja)
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m riel de inyectores e inyectores

J.R
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Reparación alternador (incluye D/m)
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:

- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Bomba de agua
- Catalizador exosto
- Correa única accesorios
- Correa bomba hidráulica
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Inyector Original gasolina
- Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)
- Silicona alta temperatura
- Soporte motor inferior
- Soporte motor superior
- Brazo axial dirección
- Bocín rueda completo
- Buje muelle parte fija
- Llantas (especiales de taco)
- bujes de las tijeras
- Rotula
- pastillas delanteras
- bandas traseras
- Guaya freno de mano - der
- campanas de frenos traseras
- Bobinas de campo
- Carcaza alternador
- Batería 27 h
- Bombillo halógeno
- Fisible maxi de 60 a 100 amper
- Pila bomba de combustible
- Pito
- Forros sillas x unidad
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m cardan

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

- D/m compresor A/A
- D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)
- D/m diferencial (caja)
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- D/m tanque combustible
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Reparación alternador (incluye D/m)
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172

La revisión que se le hizo al vehículo se le encontró que sufrió de daños en varios elementos importantes para su óptimo funcionamiento, para lo cual es necesario realizar cambio en los siguientes repuestos:


- Aceite hidráulico
- Aceite motor x 1 cuarto
- Bobinas de campo
- Carcaza alternador
- Filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire acondicionado
- Amortiguador delantero
- evaporador aire acondicionado
- condensador aire acondicionado
- colgante de barra estabilizadora
- Caucho y Balinera cardan
- Bocín rueda completo
- Horquilla embrague
- Kit embrague(disco, prensa y balinera)
- pastillas delanteras vigo
- bandas traseras
- interiores de caliper
- liquido de frenos
- bujes de las tijeras
- Rotula
- mantenimiento suspension delantera
- mantenimiento suspension trasera
- D/m diferencial (caja)
- D/m cardan
- D/m compresor A/A
- D/m y reparacion fusilera principal sistema electrico
- Mantenimiento general de frenos
- Mantenimiento y carga a/a
- Servicio prensa hidráulica
- Servicio scanner


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5690
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com


REGISTRO FOTOGRAFICO

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com











RENAULT MAZDA TOYOTA FORD MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










RENAULT MAZDA TOYOTA FORD MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánico Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173











RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánico Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5570
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com





RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET


Servicios principales: Mecánico Automotriz - Lamino y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







RENAULT MAZDA TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

MAZDA BT-50 DIESEL DE PLACAS: ODT-002











J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro su andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com








RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánico Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL DE PLACAS: OQE-178










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com






RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: QEE-247










SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET


Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro su andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com





RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamino y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com







J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179











RENAULT MAZDA TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com









RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET


Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172










J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Monteria
juan_alvarorestrepo@hotmail.com











RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEK-017












J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET


Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: OSR-003










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com










RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios


J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530









RENAULT mazda TOYOTA FORD MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET
Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios