



TÉCNICOS YA SAS <reportestecnicosya@gmail.com>

RE: Reporte de Servicio #bUzdUXI2Yt3Mm45S4vjA

1 mensaje

Alba Luz Escobar Restrepo <aescobar@contraloriadetagui.gov.co>

12 de septiembre de 2022, 7:01

Para: Tecnicos Ya <ventas@tecnicosya.com.co>, "reportestecnicosya@gmail.com" <reportestecnicosya@gmail.com>

Cc: Juan Carlos Jaramillo Palacio <jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co>, Jesica Quintero Castaño <jquintero@contraloriadetagui.gov.co>

Cordial saludo...

De acuerdo con lo hablado el 5 de septiembre por WhatsApp, **el reporte debe ser actualizado/modificado** para nuestra entidad, ya que esa calificación del servicio no ha sido realizada por mi como supervisora del contrato:



Cumplimiento en la prestación del servicio: 3.0

Competencia y conocimiento del personal a cargo del servicio: 3.0}

Respeto y disponibilidad del personal: 3.0

Promedio de calificación: 3.0

La fecha del próximo mantenimiento debe colocarla por favor al **30 de noviembre** del presente año.

Es importante darle celeridad al tema, debido a que la fecha del mantenimiento fue el 30 de septiembre del presente año,



Alba Luz Escobar Restrepo
Profesional Universitaria
604 460 93 33, ext. 1166



Antes de imprimir este mensaje, piense en su compromiso con el Medio Ambiente. Por cada tonelada de papel, 17 árboles desaparecen

De: Tecnicos Ya <ventas@tecnicosya.com.co>

Enviado el: Friday, 9 de September de 2022 6:16 PM

Para: Alba Luz Escobar Restrepo <aescobar@contraloriadeitagui.gov.co>

CC: reportestecnicosya@gmail.com

Asunto: Reporte de Servicio #bUzdUXI2Yt3Mm45S4vjA



Realizado por: Diego Alejandro Flores Morales

Fecha Servicio: 30/08/2022

Proximo Servicio: 30/10/2022

Tipo: Mantenimiento Preventivo

Empresa: Contraloría de Itagüí

Sede: Sin sede

Equipo: Aire Acondicionado Mini Split , Electrolux - EASC12F - 220V

Ubicacion Equipo: baño damas -Equipo Electrolux

Observaciones: se realiza mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado nota :se recomienda instalar ducto de salida para el compresor ya q la q tiene es muy deficiente

Plan de Inspeccion: 1) Revisar estado del equipo: Realizado 2) Revisar funcionamiento del equipo: Realizado 3) Limpieza Filtros: Realizado 4) Limpieza carcasa: Realizado 5) Limpieza bomba condensado: Realizado 6) Chequear presiones de trabajo: Realizado 7) Lavado evaporador: Realizado 8) Lavado condensador: Realizado 9) Revisar partes eléctricas compresor: Realizado 10) Revisión motor ventilador: Realizado 11) Bajar y lavar el blower: Realizado 12) Limpieza drenaje: Realizado 13) Revisar y ajustar partes eléctricas del equipo: Realizado 14) Revisar y ajustar partes mecánicas del equipo: Realizado 15) Revisar y ajustar partes electrónicas del equipo: Realizado 16) Revisar estado de la carcasa del equipo y colocar en las observaciones del reporte: Realizado 17) Revisar temperatura de trabajo: Realizado 18) Revisar el estado del aislamiento térmico: Realizado 19) Revisar vibraciones o ruidos anormales en los compresores, motores y ventiladores: Realizado

**Foto Antes:****Foto Despues:**

Cumplimiento en la prestación del servicio: 3.0

Competencia y conocimiento del personal a cargo del servicio: 3.0}

Respeto y disponibilidad del personal: 3.0

Promedio de calificación: 3.0

Firma:

TÉCNICOS YA SAS
NIT. 901355291-9 - Régimen Simple
[Carrera 53 # 25 - 32 Bello Antioquia](#)
3113228016 - 3154232610
ventas@tecnicosya.com.co
www.tecnicosya.com.co