Discomim S.A.S

Nit: 806.010.960-2

FECHA: 6/09/2022

Provedor de Servicios	Cliente
Luis Capella **Ingeniero de ventas**	DIMAR

Descripcion del Proyecto:Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica modelo AF 18S PUERTO INIRIDA

N°	Descripcion	Cant	Unidad	Valor	TOTAL
1	Cambio de filtros de aceite, combustible y aire	1,000	Und	$ 555.944,400	$ 555.944
2	Cambio de tarjeta de regulador de voltaje automático AVR	1,000	Und	$ 274.997,250	$ 274.997
3	Cambio liquido refrigerante (02 galones)	1,000	Und	$ 269.997,300	$ 269.997
4	Limpieza sistema eléctrico	1,000	Und	$ 249.997,500	$ 249.998
5	Ajuste de racor y mangueras de combustible	1,000	Und	$ 119.998,800	$ 119.999

SUBTOTAL	$	1.470.935,25
IVA		19%
TOTAL IVA	$	279.477,70
GASTOS DE ENVIO	$	-
TOTAL	**$**	**1.750.412,95**

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS!

La información anterior no es una factura y solo una estimación de los servicios descritos anteriormente. Esta estimación no es contractual.