	MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES	GRUPO BIENES RAICES MEBUC	
	PROCESO DE OBRA	VERSION 1	

FRENTE DE OBRA:	ALFAJÍAS EN TERRAZA DE AUDITORIO	DIA	MES	AÑO
		6	7	22
		CORTE		6

OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ", CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA:	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN

CAPÍTULO	6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA	Hoja	1	de	2

ITEM	A4-6.07.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M	75,38	UNIDAD	ML

DIAGRAMA Y FOTO (DETALLE DE ACTIVIDAD)



DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CORTE 1					
Tramo 1			3,64	1	3,64
Tramo 2			13	1	13
Tramo 3			0,42	1	0,42
Tramo 4			2,2	1	2,2
Tramo 5			5,19	1	5,19
Tramo 6			5,84	1	5,84
Tramo 7			1,19	1	1,19
Tramo 8			12,7	1	12,7
Tramo 9			1,17	1	1,17
Tramo 10			5,86	1	5,86
Tramo 11			5,16	1	5,16
Tramo 12			2,5	1	2,5
Tramo 13			12,81	1	12,81
Tramo 14			3,7	1	3,7
			Subtotal	75,38	
			CORTE 1 CANTIDAD TOTAL	**75,38**	

OBSERVACIONES: AJUSTE PARA ALFAJÍA DE 30CMS

ELABORÓ:	SUPERVISOR:
ARQUITECTO CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ	INTENDENTE ING. CIVIL LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RINCÓN
	SUPERVISOR TECNICO

	MEMORIA CALCULO DE CANTIDADES	GRUPO BIENES RAICES MEBUC	
	PROCESO DE OBRA	VERSION 1	

FRENTE DE OBRA:	ALFAJÍAS EN TERRAZA DE AUDITORIO	DIA	MES	AÑO
		6	7	22
		CORTE		6

OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ", CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA:	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN

CAPÍTULO	17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Hoja	2	de	2

ITEM	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	355,78	UNIDAD	M2

DIAGRAMA Y FOTO (DETALLE DE ACTIVIDAD)



DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CORTE 1					
Tramo 1	4,72		3,64	1	17,18
Tramo 2	4,72		13	1	61,36
Tramo 3	4,72		0,42	1	1,98
Tramo 4	4,72		2,2	1	10,38
Tramo 5	4,72		5,19	1	24,5
Tramo 6	4,72		5,84	1	27,56
Tramo 7	4,72		1,19	1	5,62
Tramo 8	4,72		12,7	1	59,94
Tramo 9	4,72		1,17	1	5,52
Tramo 10	4,72		5,86	1	27,66
Tramo 11	4,72		5,16	1	24,36
Tramo 12	4,72		2,5	1	11,8
Tramo 13	4,72		12,81	1	60,46
Tramo 14	4,72		3,7	1	17,46
			Subtotal	355,78	
			CORTE 1 CANTIDAD TOTAL	**355,78**	

OBSERVACIONES: Limpieza de antepechos por dentro y por fuera (86cms c/u) y zona de influencia por dentro y por fuera (1,5 c/u) para un total de 4,72 m en ancho

ELABORÓ:	SUPERVISOR:
ARQUITECTO CARLOS ANDRÉS OTÁLVARO RAMÍREZ	INTENDENTE ING. CIVIL LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RINCÓN SUPERVISOR TECNICO