Barrancabermeja, 26 septiembre 2022

Señores:
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
NIT 829.000.548-1

Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito entregar a ustedes informe detallado sobre el estado de los equipos de alcance del **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No. 013**, lo cual se logró evidenciar lo siguiente:

- **AULA 101**: Requiere mantenimiento general, cambio de capacitor de 6 uf, cambio de motor ventilador y capacitor de 60 uf de la unidad. Se le hace revisión técnica de presiones del compresor, el cual se encuentra en perfecto estado (Equipo de 36.000BTU marca CONFORFRESH TIPÓ CASSET).

- **LABORATORIO:** Requiere mantenimiento general, no cuenta con tubería de cobre para la refrigeración del gas, se necesita tubería de cobre de 1/2 x 7 metros, 1/4 x 7 metros, Rubatex de ½ x 4 tiras, carga de gas refrigerante R22, (Equipo de 12.000 BTU Marca YORK).

- **LABORATORIO:** Requiere mantenimiento general, no cuenta con tubería de cobre para la refrigeración del gas, se necesita tubería de cobre de 1/2 x 7 metros, 1/4 x 7 metros, Rubatex de ½ x 4 tiras, carga de gas refrigerante R22, (Equipo de 18.000 BTU Marca SANKEY).

- **AULA 104:** Requiere mantenimiento general, no cuenta con tubería de cobre para la refrigeración del gas, se necesita tubería de cobre de 5/8 x 8 metros, 3/8 x 8 metros, Rubatex de 5/8 x 4 tiras, carga de gas refrigerante R410, postura de filtro de 3/8 (Equipo de 36.000 BTU marca LG piso techo).

- **AULA 105:** Requiere mantenimiento general, carga de gas refrigerante R410, cambio de rodamiento del motor de consola, requiere el control del equipo (Equipo de 36.000 BTU marca LG piso techo).

- **AULA 106:** Requiere mantenimiento general, cambio de capacitor de consola de 2 uf (Equipo de 18.000 BTU marca York).

- **AULA 106:** Requiere mantenimiento general, se necesita tubería de cobre de 3/4 x 8 metros, 3/8 x 8 metros, Rubatex de 3/4 x 4 tiras, carga de gas refrigerante R410, cambio de motor ventilar de condensadora (Equipo de 36.000 BTU marca Viking tipo casset).

- **AULA 108:** Requiere mantenimiento general, cambio de capacitor de la unidad de 60 uf, carga de Gas R410 (Equipo de 36.000 BTU marca CONFORFRESH tipo casset).

- **OFIMATICA:** Requiere mantenimiento general (Equipo de 36.000 BTU marca Confortstar tipo casset).

- **AULA 110:** Requiere mantenimiento general**,** cambio de la tarjeta de consola, carga de gas R410 (Equipo de 36.000 BTU marca Tempblue tipo casset).

- **AULA 111:** Requiere mantenimiento general, cambio de sensores, cambio de tarjeta electrónica de consola, Ajuste de carga de gas R410 (Equipo de 36.000 BTU marca Viking tipo casset).

- **AULA 112:** Requiere mantenimiento general, cambio de tarjeta de consola, carga de gas R410, postura de filtro de 3/8 (Equipo de 36.000 BTU marca Viking tipo casset).

- **AULA 113:** Requiere mantenimiento general, cambio de display de consola, ajuste de carga de Gas R 22 (Equipo de 18.000 BTU marca LG).

- **AULA 113:** Requiere mantenimiento general, carga de carga de Gas R 410, postura de sensores de consola, (Equipo de 36.000 BTU marca Viking tipo casset).

- **AULA MULTIPLE:** Requiere mantenimiento general, reparación de desagüe de la consola, ajuste de carga de Gas R 410 (Equipo de 60.000 BTU marca Tempblue tipo casset).

- **AULA MULTIPLE:** requiere mantenimiento general, reparación de desagüe de la consola, ajuste de carga de Gas R 410 (Equipo de 60.000 BTU marca Tempblue tipo casset).

- **SALON DE PRIMERO (PREESCOLAR 2):** requiere mantenimiento general, cambio de tarjeta de la condensadora, carga de Gas R410 (Equipo de 36.000 BTU marca Viking tipo casset).

NOTA: Se sugiere a la entidad que las ventanas las proteja una malla en acero y la tubería se cubra con lámina galvanizada calibre 24, con el fin de proteger la tubería.



Cordialmente,

NOE CACERES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL – JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900527549-9









Dirección: DG 55 No. 56-65 Barrio Primero de Mayo

Teléfono: 6015061 - Celular: 3103124282 – 3118476199
Email: jjops.sas@gmail.com









Dirección: DG 55 No. 56-65 Barrio Primero de Mayo

Teléfono: 6015061 - Celular: 3103124282 – 3118476199
Email: jjops.sas@gmail.com









Dirección: DG 55 No. 56-65 Barrio Primero de Mayo

Teléfono: 6015061 - Celular: 3103124282 – 3118476199
Email: jjops.sas@gmail.com









Dirección: DG 55 No. 56-65 Barrio Primero de Mayo

Teléfono: 6015061 - Celular: 3103124282 – 3118476199
Email: jjops.sas@gmail.com









Dirección: DG 55 No. 56-65 Barrio Primero de Mayo

Teléfono: 6015061 - Celular: 3103124282 – 3118476199
Email: jjops.sas@gmail.com









Dirección: DG 55 No. 56-65 Barrio Primero de Mayo

Teléfono: 6015061 - Celular: 3103124282 – 3118476199
Email: jjops.sas@gmail.com