INTERARCHIVOS

MEDICION DE ILUMINACION EN DEPOSITOS DE CUSTODIA

(Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.)

FECHA	ACTUAL	MINIMA	MAXIMA	OBSERVACIONES
06/09/22	10	9	10	
06/09/22	15	13	16	
09/09/2022	13	11	14	
09/09/22	15	14	15	INTERARCHIVOS SAS.
12/09/22	10	09	11	Nit 900260.373-0
12/09/22.	11	10	13	
15/09/22	13	13	13	
15/09/22	12	11	12	
19/09/22	15	13	15	INTERARCHIVOS SAS.
19/09/22	13	13	14	Nit 900260.373-0
21/09/22	16	15	16	
21/09/22	15	14	16	
23/09/22	13	13	13	
23/09/22	13	12	13	INTERARCHIVOS SAS.
26/09/22	15	13	15	Nit 900260.373-0
26/09/22	11	10	12	
				ARCHIVOS
				ARCHIVOS

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces a la semana en la mañana y en la tarde.
El Equipo de medicion se puede transporat a cualquier lugar de la bodega.
Al finalizar las mediciones apagar el equipo y guardarlo en su caja.
No mojarlo, no golpearlo y no dejarlo encendido.

ARCHIVOS

INTERARCHIVOS

MEDICION DE ILUMINACION EN DEPOSITOS DE CUSTODIA

(Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.)

FECHA	ACTUAL	MINIMA	MAXIMA	OBSERVACIONES
08/07/22	12	09	15	INTERARCHIVOS SAS. Nit 900.360.373-0
08/07/22	11	08	13	
11/07/22	10	08	12	
11/07/22	13	12	15	
14/07/22	13	11	13	
14/07/22	10	08	10	
19/07/22	12	09	13	INTERARCHIVOS SAS. Nit 900.360.373-0
19/07/22	10	08	11	
22/07/22	12	10	12	
22/07/22	14	13	16	
25/07/22	11	09	13	
25/07/22	13	11	13	INTERARCHIVOS SAS. Nit 900.360.373-0
28/07/22	10	08	11	
28/07/22	15	12	16	
01/08/22	14	14	15	
01/08/22	13	13	13	
04/08/22	11	10	12	
04/08/22	13	11	15	INTERARCHIVOS SAS. Nit 900.360.373-0
09/08/22	12	11	13	
09/08/22	15	14	16	
12/08/22	12	12	13	
12/08/22	13	12	13	
16/08/22	11	10	11	INTERARCHIVOS SAS. Nit 900.360.373-0
16/08/22	15	14	16	
19/08/22	10	09	11	
19/08/22	12	12	13	
22/08/22	15	14	15	INTERARCHIVOS SAS Nit 900.360.373-0
22/08/22	13	12	13	
25/08/22	15	14	15	
25/08/22	11	11	12	
29/08/22	13	12	13	
29/08/22	15	14	16	
31/08/22	14	14	16	INTERARCHIVOS SAS. Nit 900.360.373-0
31/08/22	13	12	13	
02/09/22	14	14	15	
02/09/22	10	09	12	

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces a la semana en la mañana y en la tarde.
El Equipo de medicion se puede transporat a cualquier lugar de la bodega.
Al finalizar las mediciones apagar el equipo y guardarlo en su caja.
No mojarlo, no golpearlo y no dejarlo encendido.