| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | Dewalt | | | SERIAL DE EQUIPO | | | DW 13N | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guia de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B. | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B. | B | B | B | B. | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B. | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | 0 7262-2 | | | Marca | Metabo | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B. | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B. | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B. | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLOROQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | Dewalt | | | SERIAL DE EQUIPO | | | Dw 130 N. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

**PULIDORA**

| Serial del equipo | 72622 | Marca | Retabo | Modelo | |
|---|---|---|---|---|---|

| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**SI** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | Dewalt | | | | SERIAL DE EQUIPO | | DW 13N | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | 07262-2 | | | Marca | Retabo - | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | Juan | Juan | Juan | Juan | Juan | Juan | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | Dewalt | | | | SERIAL DE EQUIPO | | Dw 13V. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guia de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | 072622 | | | Marca | Metabo | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | Takito | | | SERIAL DE EQUIPO | | | D54012. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B. | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | DWE 4314. | | | Marca | Dewalt. | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B. | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B. | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B. | |
| **PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS** | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si B = Bueno** El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad

**R= Regular** El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar

**M= Malo** El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 | 2022 |
| **Marca de Taladro** | Tekton. | | | | SERIAL DE EQUIPO | | 0540n. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B. | B. | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

**PULIDORA**

| Serial del equipo | DWE 4314 | | | Marca | Dewalt. | | Modelo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B. | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B. | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | TAKATA. | | | | SERIAL DE EQUIPO | | D5402. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guia de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | DWE 4314 | | | Marca | Dewalt | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B. | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si B = Bueno** El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad

**R= Regular** El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar

**M= Malo** El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 07 | 2022. |
| Marca de Taladro | Tekpts | | | | SERIAL DE EQUIPO | | D 54012. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | DWE 4314 | | | Marca | Dewalt | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT:901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B. | |
| PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

Si **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.524.279-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 2022. |
| Marca de Taladro | Makita | | | SERIAL DE EQUIPO | | | D54012. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guia de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | R | B | R | | B | | |
| Llave para porta brocas | B | R | R | R | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | R | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | R | R | B | | |
| mango lateral | R | B | R | R | R | B | | |
| Interruptor | B | R | B | R | R | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | W 24-230 MVT | | | Marca | Metabo. | | Modelo | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| **PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS** | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | Julian P | Julian P | Julian P | Julian P | Julian P | Julian P | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

Si **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 | 2022 |
| **Marca de Taladro** | Makita | | | | **SERIAL DE EQUIPO** | | 054012. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | **Modelo del Equipo** | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | **OBSERVACCION** | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | W 24-230 MVT | | | Marca | Metabo. | | Modelo | 2022 |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | **OBSERVACCION** | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| **PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS** | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | Julian P | Julian P | Julian P | Julian P | Julian P | Julian P | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**SI** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 07 | 2022 |
| Marca de Taladro | Makita | | | SERIAL DE EQUIPO | | | 054012 | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | W 24-230 MVT | | | Marca | Metabo. | | Modelo | 2022 |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| **PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS** | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**SI** **B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 1 de 2 | Cód. FOR- |

| FECHA DE INSPECCION | | | | | | | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 07 | 2022 |
| **Marca de Taladro** | Makita | | | | SERIAL DE EQUIPO | | D54012. | |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | Modelo del Equipo | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION | |
| Cable de Corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Clavija de tres patas | B | B | B | B | B | B | | |
| Manguito guía de profundidad | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Mandril | B | B | B | B | B | B | | |
| Porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para porta brocas | B | B | B | B | B | B | | |
| Protector de cable con sujeta llaves | B | B | B | B | B | B | | |
| Selector de modalidad | B | B | B | B | B | B | | |
| mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Interruptor | B | B | B | B | B | B | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |

| PULIDORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial del equipo | W 24-230 MVT | | | Marca | Retobo | | Modelo | 2022 |
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | OBSERVACCION | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | | |
| Carcasa | B | B | B | B | B | B | | |
| Tuerca de sujeción de Disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de encendido | B | B | B | B | B | B | | |
| Mango lateral | B | B | B | B | B | B | | |
| Guarda de seguridad del disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Botón de bloqueo para cambio de disco | B | B | B | B | B | B | | |
| Llave para sujeción de tuerca para el disco | B | B | B | B | B | B | | |
| cable de corriente | B | B | B | B | B | B | | |
| Disco | B | B | B | B | B | B | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | PREOPERACIONAL DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Versión 01 | Fecha: 13-02-2012 | Página 2 de 2 | Cód. FOR- |

| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | B-M-R | OBSERVACCION |
| Verifique ATS Y ARO | B | B | B | B | B | B | |
| **PERSONAL QUE OPERA EQUIPOS** | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR-HSE-JEFE DE AREA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | FIRMA | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | Julian | Julian | Julian | Julian | Julian | Julian | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE TRABAJADOR | | | | | | | |
| NOMBRE DE JEFE DE AREA | | | | | | | |
| NOMBRE DE HSE | | | | | | | |

**Si B = Bueno** **El dispositivo está en buena condiciones y que cumple con la especificaciones de seguridad**

**R= Regular** **El dispositivo no está en la mejores condiciones para ser operado se debe revisar**

**M= Malo** **El dispositivos no está acto para ser operado debe ser sacado de servicio**

Si uno de estos dispositivos está en mal estado por favor no operarlo y enviar a taller

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Gustavo Ramirez
**Fecha de inspección:** 04 al 09 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Aguas.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **DESCRIPCION DEL EQUIPO** **Fecha:** | | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B | B. | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B | |
| | **¿EQUIPO OPERATIVO?** | | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma Inspector / Operador** | | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador** | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Cristian Romero
**Fecha de inspección:** 11 al 16 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Aguas.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO Fecha: | | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma V°B° Supervisor / Administrador | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Cristian Ramirez
**Fecha de inspección:** 18 al 23 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Agos.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **DESCRIPCION DEL EQUIPO** | **Fecha:** | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B | B | B | B. | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B. | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B. | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B. | |
| | **¿EQUIPO OPERATIVO?** | | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma Inspector / Operador** | | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador** | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Cristian Ramirez
**Fecha de inspección:** 25 al 30 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Agua.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO | Fecha: | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | | B | B | B | B | D | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | | 2. | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma V°B° Supervisor / Administrador | | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Energito Echeverria.
**Fecha de inspección:** 04 al 09 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Aguas.
**Cargo:** Aguatero.
**Código de equipo:**

| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO | Fecha: | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | | Energito Ech | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma V°B° Supervisor / Administrador | | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Energito Echeverris.
**Fecha de inspección:** 11 al 16 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Aguas.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO / Fecha: | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | Energito Ech | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Evergio Echeverria.
**Fecha de inspección:** 18 al 23 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Agua.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **DESCRIPCION DEL EQUIPO** | **Fecha:** | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B. | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B. | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B. | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B. | |
| | **¿EQUIPO OPERATIVO?** | | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma Inspector / Operador** | Evergio Ech | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador** | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Germon Echeverria.
**Fecha de Inspección:** 04 al 04 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Agua.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **DESCRIPCION DEL EQUIPO** | **Fecha:** | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B | |
| | **¿EQUIPO OPERATIVO?** | B | B | B | B | B | B | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma Inspector / Operador** | Germon Echeverria | | | | | | |
| **FIRMA** | **Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador** | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Germán Echeverría.
**Fecha de inspección:** 11 al 16 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Aguas.
**Cargo:** Ayudante
**Código de equipo:**

| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO | Fecha: | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | | Germán Echeverría | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador | | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Germán Echeverría.
**Fecha de Inspección:** 18 al 23 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Agua.
**Cargo:** Ayudante
**Código de equipo:**

| | | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO | Fecha: | | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | | B | B | B | B | B | B | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | | Germán Echeverría | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma V°B° Supervisor / Administrador | | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# INSPECCION DE TALADRO ELECTRICO

**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín
**Inspeccionado por:** Germen Echeverría
**Fecha de inspección:** 25 al 30 de julio del 2022

**Área de Trabajo:** Frente de Agua.
**Cargo:** Ayudante.
**Código de equipo:**

| | | SEMANA DEL: | | | | AL: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | DESCRIPCION DEL EQUIPO Fecha: | | | | | | | |
| 1 | Estado de gatillo de velocidad variable | B | B | B | B | B | B. | |
| 2 | Estado de botón de bloqueo encendido | B | B | B | B | B | B | |
| 3 | Estado de conmutador de funciones de rotación | B | B | B | B | B | B | |
| 4 | Estado de botón de avance y reversa | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | Estado de mandril | B | B | B. | B | B | B | |
| 6 | Estado de protector de cable con sujeta llave | B | B | B | B | B | B | |
| 7 | Estado de cable eléctrico | B | B | B | B | B | B | |
| 8 | Estado de mango lateral | B | B | B | B | B | B | |
| 9 | Estado de vástago de ajuste profundidad | B | B | B | B | B | B | |
| 10 | Estado de llave Mandril | B | B | B | B | B | B | |
| 11 | Estado de mango principal | B | B | B | B | B | B. | |
| 12 | El trabajador esta instruido sobre el correcto uso y manejo del equipo | B | B | B | B | B | B | |
| | ¿EQUIPO OPERATIVO? | | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma Inspector / Operador | Germen Echeverría | | | | | | |
| FIRMA | Nombre y Firma VºBº Supervisor / Administrador | | | | | | | |

Coloque una **X** en la columna que refleje el estado físico de la parte del equipo o herramienta, de acuerdo a lo siguiente **B, Bueno - M, Malo**

**NOTA:** Toda anomalía detectada, avisar a su supervisor para solucionar el problema, pero recuerde siempre **COMUNIQUE**

Observaciones: _____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.561.273-2

VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MÁQUINAS

## LISTADO CHEQUEO SIERRA CIRCULAR DE MESA

04 al 07 de Octubre del 2022

NOMBRE/MODELO: DEWALT

AÑO FABRICACIÓN: Octubre 2012

N.º SERIE (si procede): MO 21286.

FAMILIA DE MÁQUINAS: CORTE




| | REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN | SÍ | NO | NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispone de su manual de instrucciones en castellano. | ✓ | | |
| 2 | El uso que se le va a dar está especificado en el manual de instrucciones. | ✓ | | |
| 3 | Lleva de forma visible y legible: | | | |
| 3.1 | La razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado. | ✓ | | |
| 3.2 | La designación de la máquina. | ✓ | | |
| 3.3 | El marcado CE. | ✓ | | |
| 3.4 | El número de serie o modelo. | ✓ | | |
| 3.5 | El año de fabricación. | ✓ | | |
| | **REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. GENERALIDADES** | **SÍ** | **NO** | **NP** |
| 4 | Dispone de todos los equipos y accesorios imprescindibles para su regulación, mantenimiento y utilización de forma segura. | ✓ | | |
| 5 | Los dispositivos de enganche para su desplazamiento se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 7 | Los órganos de accionamiento están en buen estado, son claramente visibles y disponen de pictogramas para su identificación, están situados fuera de las zonas de peligro y son de accionamiento mantenido. | ✓ | | |
| 8 | Está provista de un órgano de accionamiento voluntario, tipo llave o pulsador, para su puesta en marcha. | ✓ | | |
| 9 | El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar. | ✓ | | |
| 10 | Dispone de señales de advertencia de peligro mediante pictogramas. | ✓ | | |
| 11 | Está provista de un dispositivo de parada de emergencia (tal como, por ejemplo, interruptor de parada de emergencia del motor), fácilmente accesible, para evitar situaciones peligrosas. | ✓ | | |
| 12 | Se mantienen en su posición en el caso de que se produzca un fallo en la alimentación de energía. | ✓ | | |
| 15 | Los resguardos del motor, de la zona de baterías o corona están sólidamente construidos y sujetos para evitar la inaccesibilidad a partes móviles, contactos | ✓ | | |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | térmicos, contactos eléctricos, además de disponer de pictogramas de advertencia del riesgo claramente identificables. | ✓ | | |
| 16 | Los componentes que canalizan los fluidos (tales como, por ejemplo, tubería de agua del sistema de refrigeración) en perfecto estado, de forma que no se aprecia ningún tipo de fuga. | ✓ | | |
| | Las zonas de mantenimiento del motor están protegidas por tapas y que solo pueden quitarse si se han desbloqueado previamente. | ✓ | | |
| 23 | El tubo de escape está situado de forma que el operador, en su puesto de mando, no se vea afectado por las emisiones derivadas del mismo. | ✓ | | |
| 24 | Los elementos móviles son inaccesibles bien por diseño con un resguardo o impedimento, o bien por ubicación. | ✓ | | |
| 25 | Los medios de prensión para la estabilidad del equipo se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 26 | Viene claramente identificado y explicado en el manual la forma de conectar el equipo a la red. | ✓ | | |
| 27 | Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante. | ✓ | | |

COMENTARIOS

Daino Alvarez Vgo.
Ce. 85.487.023. de Plato Magdalena

DAINO ALVAREZ

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MÁQUINAS

## LISTADO CHEQUEO SIERRA CIRCULAR DE MESA

11 al 16 de julio del 2022

| | |
|---|---|
| NOMBRE/MODELO: | DEWALT. |
| AÑO FABRICACIÓN: | Julio 2012 |
| N.º SERIE (si procede): | NO 21286. |
| FAMILIA DE MÁQUINAS: CORTE | |




| | REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN | SÍ | NO | NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispone de su manual de instrucciones en castellano. | ✓ | | |
| 2 | El uso que se le va a dar está especificado en el manual de instrucciones. | ✓ | | |
| 3 | Lleva de forma visible y legible: | | | |
| 3.1 | La razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado. | ✓ | | |
| 3.2 | La designación de la máquina. | ✓ | | |
| 3.3 | El marcado CE. | ✓ | | |
| 3.4 | El número de serie o modelo. | ✓ | | |
| 3.5 | El año de fabricación. | ✓ | | |
| | **REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. GENERALIDADES** | **SÍ** | **NO** | **NP** |
| 4 | Dispone de todos los equipos y accesorios imprescindibles para su regulación, mantenimiento y utilización de forma segura. | ✓ | | |
| 5 | Los dispositivos de enganche para su desplazamiento se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 7 | Los órganos de accionamiento están en buen estado, son claramente visibles y disponen de pictogramas para su identificación, están situados fuera de las zonas de peligro y son de accionamiento mantenido. | ✓ | | |
| 8 | Está provista de un órgano de accionamiento voluntario, tipo llave o pulsador, para su puesta en marcha. | ✓ | | |
| 9 | El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar. | ✓ | | |
| 10 | Dispone de señales de advertencia de peligro mediante pictogramas. | ✓ | | |
| 11 | Está provista de un dispositivo de parada de emergencia (tal como, por ejemplo, interruptor de parada de emergencia del motor), fácilmente accesible, para evitar situaciones peligrosas. | ✓ | | |
| 12 | Se mantienen en su posición en el caso de que se produzca un fallo en la alimentación de energía. | ✓ | | |
| 15 | Los resguardos del motor, de la zona de baterías o corona están sólidamente construidos y sujetos para evitar la inaccesibilidad a partes móviles, contactos | ✓ | | |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | térmicos, contactos eléctricos, además de disponer de pictogramas de advertencia del riesgo claramente identificables. | ✓ | | |
| 16 | Los componentes que canalizan los fluidos (tales como, por ejemplo, tubería de agua del sistema de refrigeración) en perfecto estado, de forma que no se aprecia ningún tipo de fuga. | ✓ | | |
| | Las zonas de mantenimiento del motor están protegidas por tapas y que solo pueden quitarse si se han desbloqueado previamente. | ✓ | | |
| 23 | El tubo de escape está situado de forma que el operador, en su puesto de mando, no se vea afectado por las emisiones derivadas del mismo. | ✓ | | |
| 24 | Los elementos móviles son inaccesibles bien por diseño con un resguardo o impedimento, o bien por ubicación. | ✓ | | |
| 25 | Los medios de prensión para la estabilidad del equipo se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 26 | Viene claramente identificado y explicado en el manual la forma de conectar el equipo a la red. | ✓ | | |
| 27 | Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante. | ✓ | | |

COMENTARIOS

Pedro Alonso Vega
cc. 85148723 de Plato Magdalena.

FIRMA = PEDRO ALVAREZ

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MÁQUINAS

## LISTADO CHEQUEO SIERRA CIRCULAR DE MESA

18 al 23 de Julio del 2022

| | |
|---|---|
| NOMBRE/MODELO: DEWALT. |  |
| AÑO FABRICACIÓN: Julio 2022 | |
| N.º SERIE (si procede): MD 21286. | |
| FAMILIA DE MÁQUINAS: CORTE | |

| | REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN | SÍ | NO | NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispone de su manual de instrucciones en castellano. | ✓ | | |
| 2 | El uso que se le va a dar está especificado en el manual de instrucciones. | ✓ | | |
| 3 | Lleva de forma visible y legible: | | | |
| 3.1 | La razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado. | ✓ | | |
| 3.2 | La designación de la máquina. | ✓ | | |
| 3.3 | El marcado CE. | ✓ | | |
| 3.4 | El número de serie o modelo. | ✓ | | |
| 3.5 | El año de fabricación. | ✓ | | |
| | **REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. GENERALIDADES** | **SÍ** | **NO** | **NP** |
| 4 | Dispone de todos los equipos y accesorios imprescindibles para su regulación, mantenimiento y utilización de forma segura. | ✓ | | |
| 5 | Los dispositivos de enganche para su desplazamiento se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 7 | Los órganos de accionamiento están en buen estado, son claramente visibles y disponen de pictogramas para su identificación, están situados fuera de las zonas de peligro y son de accionamiento mantenido. | ✓ | | |
| 8 | Está provista de un órgano de accionamiento voluntario, tipo llave o pulsador, para su puesta en marcha. | ✓ | | |
| 9 | El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar. | ✓ | | |
| 10 | Dispone de señales de advertencia de peligro mediante pictogramas. | ✓ | | |
| 11 | Está provista de un dispositivo de parada de emergencia (tal como, por ejemplo, interruptor de parada de emergencia del motor), fácilmente accesible, para evitar situaciones peligrosas. | ✓ | | |
| 12 | Se mantienen en su posición en el caso de que se produzca un fallo en la alimentación de energía. | ✓ | | |
| 15 | Los resguardos del motor, de la zona de baterías o corona están sólidamente construidos y sujetos para evitar la inaccesibilidad a partes móviles, contactos | ✓ | | |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | térmicos, contactos eléctricos, además de disponer de pictogramas de advertencia del riesgo claramente identificables. | ✓ | | |
| 16 | Los componentes que canalizan los fluidos (tales como, por ejemplo, tubería de agua del sistema de refrigeración) en perfecto estado, de forma que no se aprecia ningún tipo de fuga. | ✓ | | |
| | Las zonas de mantenimiento del motor están protegidas por tapas y que solo pueden quitarse si se han desbloqueado previamente. | ✓ | | |
| 23 | El tubo de escape está situado de forma que el operador, en su puesto de mando, no se vea afectado por las emisiones derivadas del mismo. | ✓ | | |
| 24 | Los elementos móviles son inaccesibles bien por diseño con un resguardo o impedimento, o bien por ubicación. | ✓ | | |
| 25 | Los medios de prensión para la estabilidad del equipo se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 26 | Viene claramente identificado y explicado en el manual la forma de conectar el equipo a la red. | ✓ | | |
| 27 | Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante. | ✓ | | |

COMENTARIOS

DAIRO ALVAREZ VEGA. CC 85.487023 de Pasto Nariño

FIRMA: DAIRO ALVAREZ

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA
LISTA DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE MÁQUINAS

## LISTADO CHEQUEO SIERRA CIRCULAR DE MESA

25 al 30 de Julio del 2022

NOMBRE/MODELO: Dewalt.

AÑO FABRICACIÓN: Julio 2012.

N.º SERIE (si procede): MO 21286.

FAMILIA DE MÁQUINAS: CORTE




| REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN | | SÍ | NO | NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispone de su manual de instrucciones en castellano. | ✓ | | |
| 2 | El uso que se le va a dar está especificado en el manual de instrucciones. | ✓ | | |
| 3 | Lleva de forma visible y legible: | | | |
| 3.1 | La razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado. | ✓ | | |
| 3.2 | La designación de la máquina. | ✓ | | |
| 3.3 | El marcado CE. | ✓ | | |
| 3.4 | El número de serie o modelo. | ✓ | | |
| 3.5 | El año de fabricación. | ✓ | | |
| **REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. GENERALIDADES** | | **SÍ** | **NO** | **NP** |
| 4 | Dispone de todos los equipos y accesorios imprescindibles para su regulación, mantenimiento y utilización de forma segura. | ✓ | | |
| 5 | Los dispositivos de enganche para su desplazamiento se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 7 | Los órganos de accionamiento están en buen estado, son claramente visibles y disponen de pictogramas para su identificación, están situados fuera de las zonas de peligro y son de accionamiento mantenido. | ✓ | | |
| 8 | Está provista de un órgano de accionamiento voluntario, tipo llave o pulsador, para su puesta en marcha. | ✓ | | |
| 9 | El disco de corte se encuentra en buenas condiciones y es el adecuado para el material a cortar. | ✓ | | |
| 10 | Dispone de señales de advertencia de peligro mediante pictogramas. | ✓ | | |
| 11 | Está provista de un dispositivo de parada de emergencia (tal como, por ejemplo, interruptor de parada de emergencia del motor), fácilmente accesible, para evitar situaciones peligrosas. | ✓ | | |
| 12 | Se mantienen en su posición en el caso de que se produzca un fallo en la alimentación de energía. | ✓ | | |
| 15 | Los resguardos del motor, de la zona de baterías o corona están sólidamente construidos y sujetos para evitar la inaccesibilidad a partes móviles, contactos | ✓ | | |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | térmicos, contactos eléctricos, además de disponer de pictogramas de advertencia del riesgo claramente identificables. | ✓ | | |
| 16 | Los componentes que canalizan los fluidos (tales como, por ejemplo, tubería de agua del sistema de refrigeración) en perfecto estado, de forma que no se aprecia ningún tipo de fuga. | ✓ | | |
| | Las zonas de mantenimiento del motor están protegidas por tapas y que solo pueden quitarse si se han desbloqueado previamente. | ✓ | | |
| 23 | El tubo de escape está situado de forma que el operador, en su puesto de mando, no se vea afectado por las emisiones derivadas del mismo. | ✓ | | |
| 24 | Los elementos móviles son inaccesibles bien por diseño con un resguardo o impedimento, o bien por ubicación. | ✓ | | |
| 25 | Los medios de prensión para la estabilidad del equipo se encuentran en correctas condiciones. | ✓ | | |
| 26 | Viene claramente identificado y explicado en el manual la forma de conectar el equipo a la red. | ✓ | | |
| 27 | Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periódicas determinadas por el fabricante. | ✓ | | |

**COMENTARIOS**

Pedro Moises Jaramillo
C.C. 85148702 de Pasto Nariño
Jairo ALVAREZ

Escaneado con CamScanner

| JAMAQ | FORMATO DE INSPECCION DE TELEHANDELR | CÓDIGO : FT-SST-39<br>VERSIÓN : 02<br>FECHA: 02/08/2021 |
|---|---|---|

**DATOS DE INSPECCIÓN**

FECHA: Julio 16 al 30 del 2022.

NOMBRE DEL OPERADOR: Cabal Hector. | FIRMA:

COORDINADOR DE SEGURIDAD : Katherine Maria Rodriguez | HORA DE INSPECCIÓN: 7:30AM.

| PARTE EXTERNA | | DIAS EVALUADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Espejos laterales | Sin roturas, sin manchas y ajustado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luces traseras | De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alarma de reversa y delantera | Función automática con el cambio de reversa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Extintor de incendio | Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Llantas | Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Placa de montacargas | En buena estado y legible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cilindros de elevación e | Libres de escape o daños | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Montura de los cilindros | Firme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indicadores luces frontales | Funcionando correctamente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores luces direccionales | Mínimo dos funcionando correctamente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lámparas Luces delanteras | Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indicador luces de parqueo/ | Mínimo dos / funcionando correctamente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanque de combustible | Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **COMPARTIMIENTO DEL MOTOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente de energía | Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conexiones eléctricas | Firmes y en buen estado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nivel agua refrigeración / mangueras | Nivel correcto / mangueras sin fugas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado de las líneas hidráulicas | Líneas sin fugas y en buen estado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Niveles de aceite motor / | Niveles de acuerdo al fabricante. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cableado eléctrico | Aislado / sin roturas / ajustados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Botella de dirección / Nivel aceite | Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **INTERIOR DE LA CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espejos retrovisor interior | Sin roturas / sin manchas / ajustado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio parabrisas/ vidrios | Sin roturas / manchas / distorsiones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas | Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de la cabina del | Protegida y en buen estado en general | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indicador de combustible | La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indicador presión de aceite | Que se ilumine al encender el motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sillas/ Apoyo para la cabeza | Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pedales freno / clutch / acelerador | Con forro antideslizante / sin juego excesivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alarma de retroceso | Funcionando correctamente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Equipo de carretera | Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinturones de seguridad | Dos de 3 puntos de apoyo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pito | Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Timón o volante | Funcionando en perfectas condiciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frenos | Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Horómetro | Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**Recomendaciones / Observaciones:**

Escaneado con CamScanner

**B&B**
PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO SEGURO PTS

SGSST-FOR-015 – Versión: 0 – Fecha: 22/10/2019

ALTURAS ____ ENERGÍAS PELIGROSAS ____ EXCAVACIONES ____ PTS Nº
CALIENTE ____ IZAJE DE CARGAS ____

Se aplica para el área especificada a continuación. El área se debe inspeccionar antes de realizar la actividad y se se debe volver a inspeccionar si el trabajo se interrumpe. Se debe anexar a este permiso el respectivo ATS (Análisis de trabajo seguro), acorde con la actividad a realizar.

| | |
|---|---|
| Fecha: DIA 01 MES 07 AÑO 22 HORA | Fecha planeada de finalización: |
| Área o sección: Cespedes ciénaga de Mallorquín | Empresa Ejecutante: |
| Descripción de la actividad a desarrollar: Hinca de pilotes de madera en tierra y Agua, Soldadura, Oxicorte Trabajo en altura | |

| LLENAR PARA TODOS LOS PERMISOS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| La(s) persona(s) que realizan el trabajo ha(n) recibido la capacitación, entrenamiento e instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo. | ✓ | | |
| Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos (ATS) existentes en el área y de las condiciones de seguridad y este es de pleno conocimiento de todo el equipo de trabajo. | ✓ | | |
| Los equipos a utilizar en la actividad se encuentran en buenas condiciones de seguridad y son los apropiados para realizar el trabajo. | ✓ | | |
| Es necesario señalizar y aislar completamente el área. | ✓ | | |
| Se requiere la presencia de una persona del departamento SST o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | ✓ | | |
| La(s) persona(s) responsable(s) por la ejecución del trabajo ha(n) o está(n) tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | ✓ | | |
| Se tienen los Elementos de Protección Personal apropiados para realizar el trabajo y estos se encuentran en buenas condiciones. | ✓ | | |
| Todas las personas conocen el plan de emergencias (Código de pitadas, ruta de evacuación, principales emergencias, puntos de encuentro) de la empresa donde se desarrollan los trabajos. | ✓ | | |
| Se ha examinado los alrededores, las condiciones atmosféricas y se encuentran en condiciones seguras para realizar el trabajo?. | ✓ | | |

| TRABAJOS EN CALIENTE | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor. | ✓ | | |
| Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos. | ✓ | | |
| Se dispone de extintores con capacidad suficiente para uso en caso de incendio. Extintor Tipo:_____ | ✓ | | |
| Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego. | | | ✓ |
| Si se requiere prueba de gases, esta se ha realizado y se encuentra dentro de los intervalos seguros (LEL <= 10%) para realizar el trabajo?. | | | ✓ |
| Se ha purgado y/o limpiado el sitio de trabajo y/o las tuberías a intervenir?. | | | ✓ |
| Se han desactivado las fuentes de energía con el sistema de bloqueo y etiquetado (Eléctrica, hidráulica y/ o neumática). Se han desconectado o cegado las líneas que lo necesiten?. | ✓ | | |
| El sitio en donde se ejecutara el trabajo está libre de sustancias químicas y de materiales combustibles e inflamables o están aislados completamente. Distancia de Seguridad 11 metros. | ✓ | | |
| Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, Mezclador en buenas condiciones. | ✓ | | |
| Los equipos de oxicorte tienen instalados atrapallamas, tanto a la salida de los manómetros como en el mezclador?. | ✓ | | |
| Los cilindros de gases, están libres de grasa o aceite, ubicados en posición vertical y asegurados contra alguna estructura, para evitar su caída. | ✓ | | |

| EXCAVACIONES | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| | | | |

| TRABAJOS EN ALTURAS (A PARTIR DE 1,5 MTS) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Las personas que ejecutaran la labor han recibido capacitación para la realización de trabajos en altura?. | ✓ | | |
| Se han instalado cinta de encerramiento para aislar la zona y no permitir el paso de personas o vehículos?. | ✓ | | |
| ¿Se cuenta con el Sistema de Protección Contra Caídas SPCC (Arneses, eslingas, adaptadores de anclaje, líneas de vida, anclajes) necesarios para realizar la labor y estos han sido inspeccionados y cumplen con los criterios aplicables, de la lista de verificación?. | ✓ | | |
| ¿Se ha realizado inspección visual al Sistema de Protección Contra Caídas y se verifico que están en óptimas condiciones de uso?. | ✓ | | |
| ¿La base donde se colocara la escalera, guindola y/o andamio es firme, rígida y uniforme?. | ✓ | | |
| ¿El punto de anclaje está en una posición tal que si la persona se cae no se golpea contra estructuras inferiores o adyacentes?. | ✓ | | |
| ¿Las escaleras y guindolas se encuentran en perfectas condiciones y son las apropiadas para la labor a desempeñar?. | ✓ | | |
| ¿Las condiciones climáticas son favorables para realizar trabajos de altura?. | ✓ | | |
| ¿El personal que se encuentra realizando la labor conoce el plan de rescate en caso de emergencia?. | ✓ | | |

| ENERGÍAS PELIGROSAS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Se han identificado todas las fuentes de energía?. | | | |
| ¿Se ha identificado algún otro sistema, herramienta o maquinaria activada por la misma fuente de energía ?. | | | |
| ¿Se ha aislado o desconectado el equipo de todas las fuentes de energía , principales y secundarias?. | | | |
| ¿Se ha colocado la tarjeta de bloqueo después de apagado el dispositivo?. | | | |
| ¿Se ha limpiado, drenado o ventilado las líneas o sistemas a intervenir?. | | | |
| ¿Ha verificado que no haya nadie cerca de la fuente de peligro?. | | | |
| ¿Se ha informado al personal del área sobre la actividad que se va a realizar?. | | | |
| ¿Las personas que realizaran el trabajo se encuentran capacitadas en el tema y fue instruido previamente sobre los riesgos potenciales de esa actividad?. | | | |
| ¿Se Cuenta con un extintor adecuado para el tipo de fuego en el área en donde realizara el trabajo?. | | | |

| IZAJE DE CARGAS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Se tiene planeado la maniobra desde el izaje inicial hasta la descarga. | ✓ | | |
| Se han identificado los puntos de anclaje, las áreas vulnerables y el centro de gravedad de la carga?. | ✓ | | |
| Se ha realizado la inspección visual preoperacional de la grúa que realizara el izamiento de la carga?. | ✓ | | |
| ¿Se inspeccionó la ruta a seguir para el traslado de la carga?., ¿Se ha inspeccionado el área donde se ubicara la carga?. | ✓ | | |
| Se ha inspeccionado la presencia de redes de energía u obstáculos que puedan interferir con el izaje. | ✓ | | |
| Se realizo reunión con los trabajadores sobre las tareas a seguir por cada uno durante el izaje. | ✓ | | |
| Las condiciones climáticas son favorables para el izaje. | ✓ | | |
| Se ha demarcado el área, para evitar que personas ingresen a la zona de peligro. Se retiró del área al personal que no está involucrado en la actividad. | ✓ | | |
| Se designó un ayudante con la tarea de vigilar que el personal no ingrese al área de peligro. | ✓ | | |
| Se ha designado un señalero, para guiar el movimiento. | ✓ | | |
| Las eslingas, grilletes y prensa cables son las adecuadas en resistencia y están se encuentran en buen estado. | ✓ | | |

Escaneado con CamScanner

**B&B**
FILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

SGSST-REG-016 – Versión: 0 – Fecha: 12/12/2020

Mes/Año: 07/2022 | Herramientas Nuevas: | Alquiladas: | Otro: Usada

Area de trabajo: Escaneyde Cintaga de mallargain | Ejecutor del trabajo: B y B Pilotajes

| Descripción | Criterios de inspección | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTORNILLADORES 2 | Estado del Mango, Vastago, Cuadrante. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MARTILLOS ___ MONAS 2 Y MASOS 1 | Estado de la cabeza, Mango, Una, Ajuste del mango con la cabeza. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CINCELES 1 | Estado (desgaste, deformación) de la cabeza, biselado en la punta, estado de la guarda (superior a 3/4"). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CUCHILLO ___ EXACTOS (BISTURI) Metal 1 | Estado de Mango/hoja. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SEGUETA 1 | Estado de la hoja, Mango, ajuste. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HOMBRE SOLO 1 | Estado del tornillo de sujeción, estado de las mandibulas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LIMAS 1 | Estado de mango, Canto ilusbastable, Canto liso, Virola. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LLAVES PLANAS O MIXTAS ___ Varios | Estado del cuadrante, estado del mango | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LLAVES DE TUBO 1 | Tornillo de ajuste, estado del cuadrante. Estado de mango. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LLAVES ALLEN | Estado de los bordes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLAVES DE EXPANSION 2 | Tornillo de ajuste, estado del cuadrante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PINZAS 2 CORTA FRIO ___ ALICATES ___ | Estado de mango, aislamiento. Ajuste de tornillo de sujecion, estado de las mandibulas, filo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PALUSTRES | Estado de mango, seguro, ajuste. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLANAS ___, ESPATULAS ___ | Estado de la hoja metalica, Estado de mango, seguro, ajuste. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERRUCHO | Estado del canto liso, estado de la virola, Estado de mango, seguro, ajuste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIZALLA MANUAL | Estado de los pasadores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALA Y PICO 1 | Estado de mango, ajuste mango-pala-pico, estado de la herramienta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| BARRA 4 | Estado de mango, Estado de la hoja. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CARRETILLAS | Estado de caja de lamina, madera de la llanta, estado de tubos y mangos, estado de la caja de hierro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIQUETA 1 | Estado del mango, estado de la herramienta. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| EXTENSIONES ELECTRICAS 2 | Estado del aislamiento del cable, estado del enchufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nomenclatura: √: Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes de uso diario

Las herramientas menores que esten en el area y que no aparezcan en este listado, se deben incluir en las filas en blanco y especificar los criterios de inspección.

*NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.*

**INSPECCIONADO POR:**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José | 7 | José | 13 | José | 19 | José | 25 | José | 31 | |
| 2 | José | 8 | José | 14 | José | 20 | José | 26 | José | | |
| 3 | José | 9 | José | 15 | José | 21 | José | 27 | José | | |
| 4 | José | 10 | José | 16 | José | 22 | José | 28 | José | | |
| 5 | José | 11 | José | 17 | José | 23 | José | 29 | José | | |
| 6 | José | 12 | José | 18 | José | 24 | José | 30 | José | | |

Observaciones derivadas de las inspecciones

Escaneado con CamScanner

**B&B**
PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA (SPCC)

SGSST-REG-014 – Versión: 0 – Fecha: 04/11/2019

**AREA DE TRABAJO:** Corporativo Ciénaga de Mallorquín — **Mes / año:** 07/22

| No. | DESCRIPCION | DIA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ARNES No.** # 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Tejido o correa** libre de desgaste, deshilachamiento, grietas, estiramiento excesivo, decoloración, quemaduras. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.2 | **Costuras** libre de cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, exposición a productos químicos u otros desperfectos en las costuras. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.3 | **Argollas en "D", mosquetones, anillos, hebillas y ojales** libres de deformaciones, grietas, corrosión, óxido, bordes afilados, desgaste u otro defecto. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.4 | **Ganchos y mosquetones** del arnés cierran y abren sin dificultad. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.5 | **Remaches y demás partes plásticas** libres de grietas, cortaduras, desgaste excesivo, piezas faltantes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.6 | **Arnés** libre de pintura, grasa o aceite u otro producto que evidencie suciedad. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.7 | **Etiqueta del Certificado de Garantía del Arnés** legible (permite la lectura). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 1.8 | **Etiqueta:** muestra la fecha de fabricación y de la ultima inspección realizada al arnés (vigencia no mayor a un año), se encuentra legible. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2 | **ESLINGA CON ABSORBEDOR** √ **O AUTORETRACTIL** X **No.** ____ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.1 | **Tejido o correa** libre de desgaste, deshilachamiento, grietas, estiramiento excesivo, corrosión por exposición a productos químicos, decoloración, quemaduras entre otras condiciones que evidencie un tejido o correa no apta para su utilización. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2.2 | **Ganchos de resorte o mosquetones** libres de deformaciones, grietas, desgaste excesivo, corrosión, oxido, resortes con fallas, dificultad en su funcionamiento, como fallas en el ajuste del cierre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2.3 | **Costuras** libres de cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, ácidos, fuegos u otros desperfectos. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2.4 | **Amortiguador de impacto o autoretractil de la eslinga** cuenta con el recubrimiento protector, esta libre de hilos cortados o faltantes, quemaduras, no se encuentra desplegado y no se evidencia algún indicador activado o sobrecargado. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3 | **ESLINGA DE POSICIONAMIENTO — No.** # 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3.1 | **Cuerda** libre de fibras gastadas, cortadas o quebradas, deformidad, deshilachamiento, estiramiento excesivo "mas del 5%", decoloración, quemaduras. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3.2 | **Ganchos de resorte o mosquetones** libres de deformaciones, grietas, resortes con fallas, desgaste excesivo, corrosión u otro aspecto que evidencie un funcionamiento inadecuado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3.3 | **Costuras** no presenta desperfecto por cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, ácidos, fuegos u otros. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 4 | **ADAPTADOR DE ANCLAJE — No.** # 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4.1 | El Tejido o correa se encuentra en buen estado (esta libre de desgaste, deshilachamiento, grietas, estiramiento excesivo, decoloración, quemaduras). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 4.2 | Las costuras están en buen estado y no presenta desperfecto por: cortaduras, deshilachamiento, hilos faltantes, quemaduras, ácidos, fuegos u otros. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 4.3 | Argollas en "D", anillos, hebillas y ojales estan libres de: deformaciones, grietas, oxido o algún defecto de funcionamiento. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5 | **LINEA DE VIDA HORIZONTAL** ___ **O VERTICAL** √ **No.** 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5.1 | **Línea de vida** certificada | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.2 | **Línea de vida** libre de nudos, uniones, desgaste por roce, corrosión y deterioro. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.3 | **Cuerda o cable** libre de fibras gastadas, cortadas o quebradas, deformidad, deshilachamiento, estiramiento excesivo "mas del 5%", decoloración, quemaduras. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.4 | **Freno o deslizador de la línea de vida** funciona adecuadamente, esta libre de oxido, el resorte esta firme y cumple con su función, los dientes de la palanca de leva están limpios | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.5 | **Ganchos de resorte o mosquetones** libres de deformaciones, grietas, desgaste excesivo, corrosión, oxido, resortes con fallas, dificultad en su funcionamiento, como fallas en el ajuste del cierre | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.6 | **Contrapeso de la línea de vida** esta ajustado perfectamente al cable y genera el contrapeso requerido. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.7 | **Grilletes y anillos** libres de: deformaciones, grietas, oxido o algún defecto de funcionamiento | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.8 | Anclajes son de material sintético y cuentan con capacidad de resistencia de 5000 libras (2270 Kg ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.9 | El Auto retráctil o absorbedor de energía tiene una elongación máx. de 1.00 m. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 5.10 | El Tensor permite ajustar y verificar la correcta tensión en la linea de vida | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

**Nota: 1)** Para la utilización de cada uno de estos elementos se deben cumplir todos los criterios de esta lista, aplicables acorde al tipo de dispositivo. De lo contrario se deben reemplazar por elementos que cumplan con los criterios aplicables. **2)** Para los equipos que no tengan codigo interno, se colocara el numero de la serie. Informar a Jefe de Mantenimiento para asignar código. **3).** Las acciones derivadas de esta inspección deben consignarse en la Matriz "Consolidado y Registro de novedades en SST".

**Nomenclatura:** √: Cumple **X**: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

**INSPECCIONADO POR:**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | | 13 | | 19 | | 25 | | 31 | |
| 2 | | 8 | | 14 | | 20 | | 26 | | | |
| 3 | | 9 | | 15 | | 21 | | 27 | | | |
| 4 | | 10 | | 16 | | 22 | | 28 | | | |
| 5 | | 11 | | 17 | | 23 | | 29 | | | |
| 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | 30 | | | |

**Observaciones derivadas de las Inspecciones**

Escaneado con CamScanner

**B&B**
PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR

SGSST-REG-020 – Versión: 0 – Fecha: 12/12/2020

Mes/Año: 07/22 Equipo No.: 01 Marca/ Referencia: POWERTEC 250P Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Usado

Area de trabajo: Ecoparque ciénaga de Mallorquín Ejecutor del trabajo: B&B pilotajes

| Descripción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase eléctrica indicada. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cables de alimentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cables aislados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cables puesta a tierra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Cable porta electrodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Porta electrodo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Pinza masa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ajuste de conexiones. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de bornes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de terminales. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado del interruptor de encendido. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Variador de frecuencia amperimétrica. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Estado de laminas de la carcasa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ajuste de tornillería. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Contacto con estructura. | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza interna. | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodamientos de transporte. | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de clavija. | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medición entre fases | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medición fase-tierra | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nomenclatura: √: Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

*NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.*

Inspeccionado por:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | | |
| 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | | |
| 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | | |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | | |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | | |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | | |

Obsevaciones derivadas de las inspecciones

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

**B&B**
PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MOTOSOLDADOR

SGSST-REG-024 – Versión: 0 – Fecha: 14/12/2020

Mes/Año: 07/2022 Equipo No.: _____ Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Usada

Area de trabajo: Escarpe cuenca de valle quin Ejecutor del trabajo: B y B pilotajes

| Descripción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado de los soportes del motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado del motor de arranque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado del alternador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado de tanque de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado del generador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado del Sistema eléctrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado del switch de encendido. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Niveles de aceite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado de conexiones eléctricas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado varilla puesta a tierra | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de la batería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Niveles de agua del radiador | X | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del mofle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado de las llantas | X | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del dispositivo de tiro | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de las compuertas laterales | X | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado tomas de salidas de 110 y 220 AC. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estado de correas del motor | X | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de correas del alternador | X | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado indicadores (horometro -temperatura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**Nomenclatura:** √: Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

***NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.***

| Inspeccionado por: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José C | 7 | José C | 13 | José C | 19 | José C | 25 | José C | 31 | | |
| 2 | José C | 8 | José C | 14 | José C | 20 | José C | 26 | José C | 32 | | |
| 3 | José C | 9 | José C | 15 | José C | 21 | José C | 27 | José C | 33 | | |
| 4 | José C | 10 | José C | 16 | José C | 22 | José C | 28 | José C | 34 | | |
| 5 | José C | 11 | José C | 17 | José C | 23 | José C | 29 | José C | 35 | | |
| 6 | José C | 12 | José C | 18 | José C | 24 | José C | 30 | José C | 36 | | |

**Obsevaciones derivadas de las Inspecciones**

Escaneado con CamScanner

**B&B**
PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO DE INSPECCIÓN DE PULIDORA

SGSST-REG-017 – Versión: 0 – Fecha: 12/12/2020

Mes/Año: 07/22 Taladro No.: _____ Marca/ Referencia: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Usado

Area de trabajo: Bodega Compra de Mallorquin Ejecutor del trabajo: B y B pilotajes

| Descripción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado de instalación del disco (Fijo). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Cuenta con acoples adecuados para los accesorios. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| El swichte de encendido funciona correctamente. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| El clip de reversa se encuentra en buen estado. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado e instalación del mango (sin fisuras, gritas, fijo). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado del interruptor de encendido y su seguro (funciona adecuadamente). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado de la guarda (sin fisuras, grietas). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado del disco (borde, fisuras). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo). | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

Nomenclatura: √: Cumple X: No Cumple, El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

***NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución.***

**Inspeccionado por:**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José | 7 | José | 13 | José | 19 | José | 25 | José | 31 | |
| 2 | José | 8 | José | 14 | José | 20 | José | 26 | José | | |
| 3 | José | 9 | José | 15 | José | 21 | José | 27 | José | | |
| 4 | José | 10 | José | 16 | José | 22 | José | 28 | José | | |
| 5 | José | 11 | José | 17 | José | 23 | José | 29 | José | | |
| 6 | José | 12 | José | 18 | José | 24 | José | 30 | José | | |

**Obsevaciones derivadas de las Inspecciones**

Escaneado con CamScanner

**B&B**
PILOTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

# REGISTRO DE INSPECCIÓN DE GRÚA

SGSST-REG-016 – Versión: 0 – Fecha: 04/12/2019

PROYECTO: Ecoparque ciénaga Mallorquín Mes / año: 07 / 2022 EQUIPO N°: de pilotajes EQUIPO: PROPIO ☑ ALQUILADO ☐

MARCA: N/A CAPACIDAD (TON): N/A TIPO DE GRÚA: N/A

| No. | DESCRIPCION | DIA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estado de luces (Delanteras y traseras, Stop). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Estado de luces traseras de trabajo (reflector). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Estado de direccionales delanteras y traseras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estado de escaleras y pasamos de la cabina. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Estado del pito y de alarma de reversa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Estado del cinturón de seguridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Estado del freno de Emergencia. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | Estado de pedales y mandos manuales. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | Estado de los vidrios de la cabina. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Estado del extintor de 10 Lbs. PQS. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | Estado del asiento del operador. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Estado del tablero de controles. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | Estado de las llantas y/o orugas en general. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Estado de la puerta y seguros de cierre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Estado del motor en general. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | Estado de gatos y sistemas hidráulicos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Estado de giro del tornamesa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Estado de ganchos y cables de carga. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | Estado del tambor principal Aux. del cable. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | Estado de los gatos de estabilización lateral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Estado del Boom (Secciones de Boom). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Estado de las zapatas de gatos laterales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Estado de estructura y anclaje del Jib. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Prueba de carga máxima (Completa). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Prueba de estabilidad (Completa ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Carta de carga en cabina (Completa ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Dispositivo de anti two block completo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Alarmas de sobrecarga (Completa). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Certificación vigente del operador, seguridad social e inducción en campo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nomenclatura:** √: Cumple X: No Cumple, N/A: No Aplica, **El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.**

**Nota: NOTA: 1).** Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente a mantenimiento para su devolución. 2). Las acciones derivadas de esta inspección deben consignarse en la Matriz "Consolidado y Registro de novedades e SST".

**INSPECCIONADO POR:**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José C | 7 | José C | 13 | José C | 19 | José C | 25 | José C | 31 | | | |
| 2 | José C | 8 | José C | 14 | José C | 20 | José C | 26 | José C | | | | |
| 3 | José C | 9 | José C | 15 | José C | 21 | José C | 27 | José C | | | | |
| 4 | José C | 10 | José C | 16 | José C | 22 | José C | 28 | José C | | | | |
| 5 | José C | 11 | José C | 17 | José C | 23 | José C | 29 | José C | | | | |
| 6 | José C | 12 | José C | 18 | José C | 24 | José C | 30 | José C | | | | |

**Observaciones derivadas de las Inspecciones**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1



**Proyecto:** Ecoparque Mallorquín

**Fecha / Periodo:** 04 al 09 de julio del 2022

**Nombre del Operador:** Jose Atencio.

| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra.

**Cargo:** Ayudante.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1



**Proyecto:** Ecopetrol Mallorquín.

**Fecha / Periodo:** 11 al 16 de Julio del 2022

**Nombre del Operador:** Jose Atencio

| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra.

**Cargo:** Aprendiz.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.278-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1



**Proyecto:** Ecopetrol Rallorquín.

**Fecha / Periodo:** 18 al 23 de Julio del 2022.

**Nombre del Operador:** Jose Atencio.

| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra

**Cargo:** Ayudante.


**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1



**Proyecto:** Escapuse Mallorquín.

**Fecha / Periodo:** 25 al 30 de Junio del 2022.

**Nombre del Operador:** Jose Atencio.

| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra

**Cargo:** Ayudante.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.275-2 | FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA | PAGINA 1-1 |
|---|---|---|

**Proyecto:** Ecoparque Kalbaquín.

**Fecha / Período:** 04 al 09 de julio del 2022.

**Nombre del Operador:** Jose Atencio.



| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra.

**Cargo:** Aprendiz.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.561.275-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1

**Proyecto:** Ecopetrol Tolbaquín.

**Fecha / Período:** 11 al 16 de julio del 2022.

**Nombre del Operador:** Jose Atencio.



| ITEM 1 | | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Bravo.

**Cargo:** Aguadiente.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1



**Proyecto:** Ecopetrol Mallorquín.

**Fecha / Período:** 18 al 23 de febrero del 2022.

**Nombre del Operador:** Jose Atencio

| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra.

**Cargo:** Ayudante.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

**FORMATO: INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE PLANTA ELECTRICA**

PAGINA 1-1



**Proyecto:** Ecopetrol Mallorquín.

**Fecha / Periodo:** 25 al 30 de julio del 2022.

**Nombre del Operador:** Jose Atencio.

| | ITEM 1 | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| ESTADO MECANICO | Terreno estable, nivelado o equipo asegurado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Encendido - apagado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tubo de escape | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Tablero instrumentos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Conexiones eléctricas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Protector elementos giro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Uniones, acoples y mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Aparejo de enganche o tiro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Zapata de estabilización | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Llantas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Torre iluminación asegurada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Manubrio o rueda del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Sistema de ecualización y viraje del trompo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Extintor 10 libras ABC | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Señalización área restringida | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Kit tanqueo o derrame combustibles (plástico, bomba manual (manivela), balde, arena, recogedor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Puesta a tierra | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | |
| | Otros, cuál?: | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :**

**Inspeccionado por:** Jose Atencio Sierra.

**Cargo:** Aguador.

**Firma:**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

| FECHA | HORA | ÁREA DE TRABAJO | INSUMOS DE LIMPIEZA | RESPONSABLE FIRMA | EPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-22 | 7:30 Am. | Almacén | Alcohol | | Guantes |
| 11-07-22 | 7:30 | Almacén | Alcohol | | Guantes |
| 18-07-22 | 7:30 | Almacén | Alcohol | | Guantes |
| 25-07-22 | 7:30 | Almacén | Alcohol. | | Guantes. |

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

| FECHA | HORA AM. | ÁREA DE TRABAJO | INSUMOS DE LIMPIEZA | RESPONSABLE FIRMA | EPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-22 | 8:00 | Oficina | Alcohol | | Guantes |
| 12-07-22 | 8:00 | Oficina | Alcohol | | Guantes |
| 14-07-22 | 8:00 | Oficina | Alcohol | | Guantes |
| 28-07-22 | 8:00 | Oficinas. | Alcohol. | | Guantes. |

Escaneado con CamScanner

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
**NIT: 901.501.273-2**

## INSPECCION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.

## (BOTIQUIN).

**AREA:** Obras.

**FECHA:** 09-07-22

| ELEMENTOS | ESTADO | CANTIDAD | OBSERVACIONES. |
|---|---|---|---|
| Algodón | B | | |
| Alcohol Etílico. | B | | |
| Gasas. | B | | |
| Curas. | B | | |
| Esparadrapo. | B | | |
| Vendas. | B | | |
| Tijeras. | B | | |
| Guantes Quirúrgicos. | B | | |
| Suero Fisiológico. | B | | |
| Alcohol Yodado. | B | | |

**B: BUENO** **S: SUFICIENTE**

**V: VENCIDO** **I: INSUFICIENTE.**

**NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:**

Escaneado con CamScanner

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
**NIT: 901.501.273-2**

## INSPECCION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.

## (BOTIQUIN).

**AREA:** Frente de Agua.

**FECHA:** 09-07-22

| ELEMENTOS | ESTADO | CANTIDAD | OBSERVACIONES. |
|---|---|---|---|
| Algodón | B | | |
| Alcohol Etílico. | B | | |
| Gasas. | B | | |
| Curas. | B | | |
| Esparadrapo. | B | | |
| Vendas. | B | | |
| Tijeras. | B | | |
| Guantes Quirúrgicos. | B | | |
| Suero Fisiológico. | B | | |
| Alcohol Yodado. | B | | |

**B: BUENO** **S: SUFICIENTE**

**V: VENCIDO** **I: INSUFICIENTE.**

**NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:** _____

Escaneado con CamScanner

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
**NIT: 901.501.273-2**

## INSPECCION DE EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS.

## (BOTIQUIN).

**AREA:** Frente de Obra

**FECHA:** 09-07-22

| ELEMENTOS | ESTADO | CANTIDAD | OBSERVACIONES. |
|---|---|---|---|
| Algodón | B | | |
| Alcohol Etílico. | B | | |
| Gasas. | B | | |
| Curas. | B | | |
| Esparadrapo. | B | | |
| Vendas. | B | | |
| Tijeras. | B | | |
| Guantes Quirúrgicos. | B | | |
| Suero Fisiológico. | B | | |
| Alcohol Yodado. | B | | |

**B: BUENO** **S: SUFICIENTE**

**V: VENCIDO** **I: INSUFICIENTE.**

**NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:** _____

Escaneado con CamScanner

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
**NIT: 901.501.273-2**

# FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA: 09-07-22. HORA DE INICIO: 8:00AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8: 15AM AREA: Frente de Tienda.

**RUTA:** _____

| PARTE A INSPECCIONAR | DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| - **PRESION** | | | ✓ | |
| - **UBICACIÓN** | | | ✓ | |
| - **SEÑALIZACION** | | | ✓ | |
| - **TIPO DE EXTINTOR** | | | ✓ | |
| - **ALTURA DEL PISO (1,50 MTS)** | | | ✓ | |
| - **ROTULO DEL EXTINTOR** | | | ✓ | |
| - **CAPACIDAD DEL EXTINTOR** | | | ✓ | |
| - **PASADOR** | | | ✓ | |
| - **MANIJA DE DESCARGA** | | | ✓ | |
| - **MANOMETRO** | | | ✓ | |
| - **BOQUILLA** | | | ✓ | |
| - **MANGUERA** | | | ✓ | |
| - **CILINDRO** | | | ✓ | |
| - **SELLO DE SEGURIDAD** | | | ✓ | |
| - **MANIJA DE TRANSPORTE** | | | ✓ | |
| - **DEMARCACION DEL PISO** | | | ✓ | |

ANÁLISIS:

ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA:

NOMBRE DEL OBSERVADOR:

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
**NIT: 901.501.273-2**

# FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA: 09-07-22 HORA DE INICIO: 8:20 AM HORA DE FINALIZACIÓN: 8:35 AM AREA: Campamento

**RUTA:** Frente de Apoyo.

| PARTE A INSPECCIONAR | DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **- PRESION** | | | ✓ | |
| **- UBICACIÓN** | | | ✓ | |
| **- SEÑALIZACION** | | | ✓ | |
| **- TIPO DE EXTINTOR** | | | ✓ | |
| **- ALTURA DEL PISO (1,50 MTS)** | | | ✓ | |
| **- ROTULO DEL EXTINTOR** | | | ✓ | |
| **- CAPACIDAD DEL EXTINTOR** | | | ✓ | |
| **- PASADOR** | | | ✓ | |
| **- MANIJA DE DESCARGA** | | | ✓ | |
| **- MANOMETRO** | | | ✓ | |
| **- BOQUILLA** | | | ✓ | |
| **- MANGUERA** | | | ✓ | |
| **- CILINDRO** | | | ✓ | |
| **- SELLO DE SEGURIDAD** | | | ✓ | |
| **- MANIJA DE TRANSPORTE** | | | ✓ | |
| **- DEMARCACION DEL PISO** | | | ✓ | |


ANÁLISIS:

ACCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA:

NOMBRE DEL OBSERVADOR:

FIRMA:


Escaneado con CamScanner

| INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 04 al 09 de julio del 2022 | | | | OBRA: Trabajos Talleres | CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2 |
| NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Hector Jose Toledo Martinez | | | | CARGO: Ayudante. | |
| TIPO DE HERRAMIENTA: TROZADORA | RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA: | | | | |
| | CONDICION DE LA HERRAMIENTA | | | | |
| | ESTADO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|   | Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes | | ✓ | | |
| | La tronzadora presenta fugas de líquidos | | ✓ | | |
| | El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos. | ✓ | | | |
| | La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada. | ✓ | | | |
| | La transmisionn y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada. | ✓ | | | |
| | Posee guía de corte | ✓ | | | |
| | Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites | ✓ | | | |
| | Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte | ✓ | | | |
| | El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad | ✓ | | | |
| | Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones ( Cable sin peladuras y conector completo) sin exposicionn de alambre. | ✓ | | | |
| Acciones correctivas: | Responsable: | Fecha de verificación: | | | Aprueba |
| | Madre José | | | | |
| | Madre José | | | | |

Escaneado con CamScanner

| INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS | | |
|---|---|---|
| FECHA: 11 al 16 de julio del 2022 | OBRA: Ecopetrol de Barrancabermeja. | CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2 |
| NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Hader Toledo Ramirez | CARGO: Ayudante. | |

**TIPO DE HERRAMIENTA:** TROZADORA




**RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA:**

**CONDICION DE LA HERRAMIENTA**


| ESTADO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes | | ✓ | | |
| La tronzadora presenta fugas de líquidos | | ✓ | | |
| El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos. | ✓ | | | |
| La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada. | ✓ | | | |
| La transmisionn y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada. | ✓ | | | |
| Posee guía de corte | ✓ | | | |
| Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites | ✓ | | | |
| Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte | ✓ | | | |
| El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad | ✓ | | | |
| Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones ( Cable sin peladuras y conector completo) sin exposicionn de alambre. | ✓ | | | |

| Acciones correctivas: | Responsable: | Fecha de verificación: | Aprueba |
|---|---|---|---|
| | Hader Jose | | |
| | Hader Jose | | |

Escaneado con CamScanner

| INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS | | CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2 |
|---|---|---|
| FECHA: 18 al 23 de julio del 2022 | OBRA: Ecoparque de Mallorquín. | |
| NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Hader Toledo Martinez | CARGO: Ayudante. | |

**TIPO DE HERRAMIENTA:** TROZADORA




**RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA:**

**CONDICION DE LA HERRAMIENTA**

| ESTADO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes | | ✓ | | |
| La tronzadora presenta fugas de líquidos | | ✓ | | |
| El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos. | ✓ | | | |
| La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada. | ✓ | | | |
| La transmisionn y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada. | ✓ | | | |
| Posee guía de corte | ✓ | | | |
| Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites | ✓ | | | |
| Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte | ✓ | | | |
| El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad | ✓ | | | |
| Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones ( Cable sin peladuras y conector completo) sin exposicionn de alambre. | ✓ | | | |

| Acciones correctivas: | Responsable: | Fecha de verificación: | Aprueba |
|---|---|---|---|
| | Hader José | | |
| | Hader José | | |

Escaneado con CamScanner

## INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES HJH ESTRUCTURAS S.AS

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
NIT: 901.501.273-2

**FECHA:** 25 al 30 de junio del 2022.


**OBRA:** Ecoparque de Mallorquín.

**NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:** Haider Toledo Martinez

**CARGO:** Ayudante.

**TIPO DE HERRAMIENTA:** TROZADORA

**RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA:**




**CONDICION DE LA HERRAMIENTA**

| ESTADO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Verificar que la tronzadora no posea danos estructurales evidentes | | ✓ | | |
| La tronzadora presenta fugas de líquidos | | ✓ | | |
| El conducto de aire al motor y el silenciador de escape permanecen limpios, no están obstruidos. | ✓ | | | |
| La máquina tiene la guarda del disco de corte instalada. | ✓ | | | |
| La transmisionn y el embrague se encuentran con la guarda de seguridad instalada. | ✓ | | | |
| Posee guía de corte | ✓ | | | |
| Las empunaduras se encuentran limpias y libres de grasas o aceites | ✓ | | | |
| Se verifica el estado del disco antes de iniciar el corte | ✓ | | | |
| El trabajador se ha retirado todo tipo de joyas antes de comenzar la actividad | ✓ | | | |
| Se ha verificado que el cable y conector eléctrico se encuentre en buenas condiciones ( Cable sin peladuras y conector completo) sin exposicionn de alambre. | ✓ | | | |

| Acciones correctivas: | Responsable: | Fecha de verificación: | Aprueba |
|---|---|---|---|
| | Haider Jose | | |
| | Haider Jose | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA | Código: SIG-F-59<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión:<br>1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | Ecofinca Alborgún | | |
| **MARCA** | Style | **MODELO** | 250. |
| **FECHA INSPECCIÓN** (Semana) | **del** 04/07/22 (día/mes/año) | **al** 09/07/22 (día/mes/año) | |

Marque en las casillas con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

| | 1. LUCES | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 1.1 | Cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.2 | Espada | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.3 | Careta | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.4 | Bujía | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.5 | Cable de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.6 | Tanque de combustible | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.7 | Carburador | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.8 | Switch de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.9 | Anillar delantero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.10 | Anillar trasero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.11 | Exhosto | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.12 | Motor | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.13 | Tanque de aceite lubricante de cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.14 | Guarda | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.15 | Yoyó de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.16 | Estado general de la máquina | C | C | C | C | C | C | | |

**El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

| | 2. FACTORES HUMANOS | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 2.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo? | ✓ | | |
| 2.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo | ✓ | | |
| 2.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras | ✓ | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe inmediato / SST |
|---|---|---|
| FIRMA | Julian P. | |
| NOMBRE | Julian Pamplona. | Diana Parra |
| C.C | 1'020.825.448. | 1'098.648.986. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA | Código: SIG-F-59<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | Tanque de Mallorquín. | | |
| **MARCA** | Style. | **MODELO** | 250. |
| **FECHA INSPECCIÓN** (Semana) | **del** (d/m/aa) 11/07/22 | **al** (d/m/aa) 16/07/22 | |

Marque en las casillas con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

| | 1. LUCES | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 1.1 | Cadena | C | C | C | C | C | C | C | |
| 1.2 | Espada | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.3 | Careta | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.4 | Bujía | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.5 | Cable de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.6 | Tanque de combustible | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.7 | Carburador | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.8 | Switch de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.9 | Anillar delantero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.10 | Anillar trasero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.11 | Exhosto | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.12 | Motor | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.13 | Tanque de aceite lubricante de cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.14 | Guarda | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.15 | Yoyó de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.16 | Estado general de la máquina | C | C | C | C | C | C | | |

**El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

| | 2. FACTORES HUMANOS | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 2.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo? | ✓ | | |
| 2.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo | ✓ | | |
| 2.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras | ✓ | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe inmediato / SST |
|---|---|---|
| **FIRMA** | Julian P | |
| **NOMBRE** | Julian Pamplona. | Deivis Pérez |
| **C.C** | 1'020.825.448. | 1'098.648.986 |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA | Código: SIG-F-59<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | Ecopark Mallorquín. | | |
| **MARCA** | Oyle. | **MODELO** | 250. |
| **FECHA INSPECCIÓN** (Semana) | **del** 18 07 22 | **al** 23 07 22 | |

Marque en las casillas con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

| | 1. LUCES | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 1.1 | Cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.2 | Espada | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.3 | Careta | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.4 | Bujía | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.5 | Cable de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.6 | Tanque de combustible | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.7 | Carburador | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.8 | Switch de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.9 | Anillar delantero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.10 | Anillar trasero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.11 | Exhosto | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.12 | Motor | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.13 | Tanque de aceite lubricante de cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.14 | Guarda | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.15 | Yoyó de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.16 | Estado general de la máquina | C | C | C | C | C | C | | |

**El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

| | 2. FACTORES HUMANOS | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 2.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo? | ✓ | | |
| 2.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo | ✓ | | |
| 2.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras | ✓ | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe Inmediato / SST |
|---|---|---|
| **FIRMA** | Julian P | |
| **NOMBRE** | dulian Pamplona | Diana Pozo |
| **C.C** | 1020.825.448 | 1098648486. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO JCO MALLORQUÍN<br>NIT: 901.501.273-2 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA | Código: SIG-F-59<br>Versión: 1<br>Fecha de Emisión:<br>1 noviembre de 2018 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | Ecoparque Mallorquín. | | |
| **MARCA** | Style | **MODELO** | 250. |
| **FECHA INSPECCIÓN** (Semana) | **del** 25-07-22 | **al** 30-07-22 | |

Marque en las casillas con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

| | 1. LUCES | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 1.1 | Cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.2 | Espada | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.3 | Careta | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.4 | Bujía | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.5 | Cable de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.6 | Tanque de combustible | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.7 | Carburador | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.8 | Switch de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.9 | Anillar delantero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.10 | Anillar trasero | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.11 | Exhosto | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.12 | Motor | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.13 | Tanque de aceite lubricante de cadena | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.14 | Guarda | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.15 | Yoyó de encendido | C | C | C | C | C | C | | |
| 1.16 | Estado general de la máquina | C | C | C | C | C | C | | |

**El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

| | 2. FACTORES HUMANOS | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 2.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo? | ✓ | | |
| 2.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo | ✓ | | |
| 2.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras | ✓ | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe inmediato / SST |
|---|---|---|
| **FIRMA** | Julian P | |
| **NOMBRE** | Julian Pamplona. | |
| **C.C** | 1002.885.448. | 1098.648.986. |

Escaneado con CamScanner

# Certificados de Aportes

Se certifica que EDER ENRIQUE AGAMEZ SALAS identificado(a) con CC 1129572070 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 25 | 16% | $1,001,001 | $160,200 |
| AFP | COLFONDOS | 2 | 16% | $66,667 | $10,700 |
| AFP | COLFONDOS | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| ARL | ARL SURA | 25 | 6.96% | $1,001,001 | $69,700 |
| ARL | ARL SURA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 25 | 4% | $833,333 | $33,400 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 25 | 4% | $1,001,001 | $40,100 |
| EPS | SALUD TOTAL | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 3 | 0% | $100,000 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que DIEGO ARMANDO ALEMAN TORDECILLA identificado(a) con CC 1047217519 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que HAYDER ANAYA OROZCO identificado(a) con CC 1193227137 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 19 | 16% | $812,000 | $130,000 |
| AFP | PORVENIR | 7 | 16% | $233,334 | $37,400 |
| AFP | PORVENIR | 4 | 16% | $133,334 | $21,400 |
| ARL | ARL SURA | 19 | 6.96% | $812,000 | $56,600 |
| ARL | ARL SURA | 7 | 0% | $233,334 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 19 | 4% | $633,334 | $25,400 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 7 | 0% | $233,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 19 | 4% | $812,000 | $32,500 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 7 | 0% | $233,334 | $0 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 4 | 0% | $133,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que GLEINER LUIS ARRIETA MELENDEZ identificado(a) con CC 72311338 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 27 | 16% | $900,001 | $144,100 |
| AFP | COLFONDOS | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| ARL | ARL SURA | 27 | 6.96% | $900,001 | $62,700 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 27 | 4% | $900,000 | $36,000 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 27 | 4% | $900,001 | $36,100 |
| EPS | SALUD TOTAL | 3 | 0% | $100,000 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que EDUARDO JOSE AYALA GONZALEZ identificado(a) con CC 1044801291 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 27 | 16% | $900,001 | $144,100 |
| AFP | PORVENIR | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| ARL | ARL SURA | 27 | 6.96% | $900,001 | $62,700 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 27 | 4% | $900,000 | $36,000 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 27 | 4% | $900,001 | $36,100 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 3 | 0% | $100,000 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que ALEJANDRO RAFAEL BARCELO YGUARAN identificado(a) con CC 8531145 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE JULIAN BENITEZ MORENO identificado(a) con CC 9293209 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $2,019,300 | $323,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $2,019,300 | $140,600 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $2,019,300 | $80,800 |
| EPS | EPS MUTUAL SER | 30 | 4% | $2,019,300 | $80,800 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE GREGORIO BONILLA GOENAGA identificado(a) con CC 72073820 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 29 | 16% | $966,667 | $154,700 |
| AFP | PORVENIR | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 29 | 6.96% | $966,667 | $67,300 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que ABELARDO JAVIER BRITO identificado(a) con CC 1042457080 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 10 | 16% | $333,334 | $53,400 |
| AFP | PROTECCION | 6 | 16% | $200,000 | $32,000 |
| AFP | PROTECCION | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| AFP | PROTECCION | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| AFP | PROTECCION | 2 | 16% | $66,667 | $10,700 |
| AFP | PROTECCION | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| AFP | PROTECCION | 2 | 16% | $66,667 | $10,700 |
| AFP | PROTECCION | 2 | 16% | $66,667 | $10,700 |
| AFP | PROTECCION | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| ARL | ARL SURA | 10 | 6.96% | $333,334 | $23,300 |
| ARL | ARL SURA | 6 | 0% | $200,000 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 10 | 4% | $333,333 | $13,400 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 6 | 0% | $200,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 10 | 4% | $333,334 | $13,400 |
| EPS | SALUD TOTAL | 6 | 0% | $200,000 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | SALUD TOTAL | 2 | 4% | $66,667 | $2,700 |
| EPS | SALUD TOTAL | 3 | 4% | $100,000 | $4,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 2 | 4% | $66,667 | $2,700 |
| EPS | SALUD TOTAL | 2 | 4% | $66,667 | $2,700 |
| EPS | SALUD TOTAL | 3 | 4% | $100,000 | $4,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JUNOT JOSE CABALLERO NIETO identificado(a) con CC 11228794 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,167,001 | $186,800 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,167,001 | $81,300 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | EPS MUTUAL SER | 30 | 4% | $1,167,001 | $46,700 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que EDILBERTO  CABARCAS RUIZ identificado(a) con CC 1043005836 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,058,333 | $169,400 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,058,333 | $73,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,058,333 | $42,400 |
| EPS | COOSALUD MOVILIDAD | 30 | 4% | $1,058,333 | $42,400 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que EDWIN DANIEL CALI AVENDAÑO identificado(a) con CC 1001881219 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que YESID JOHAN CARRILLO JARABA identificado(a) con CC 1143126716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM JOSE CASTRO MORALES identificado(a) con CC 8505301 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | X | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 29 | 16% | $1,435,000 | $229,600 |
| AFP | COLFONDOS | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 29 | 6.96% | $1,435,000 | $99,900 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 29 | 4% | $1,435,000 | $57,400 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 29 | 4% | $1,435,000 | $57,400 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 1 | 4% | $33,334 | $1,400 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JONATHAN RAFAEL CRESPO SENA identificado(a) con CC 1043671025 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,050,000 | $168,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,050,000 | $73,100 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,050,000 | $42,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,050,000 | $42,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

aportes en línea

# Certificados de Aportes

Se certifica que ELKIN IVAN DE LA CRUZ MARQUEZ identificado(a) con CC 72268894 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 21 | 16% | $752,666 | $120,500 |
| AFP | COLFONDOS | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| AFP | COLFONDOS | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| AFP | COLFONDOS | 7 | 16% | $233,334 | $37,400 |
| ARL | ARL SURA | 21 | 6.96% | $752,666 | $52,400 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 7 | 0% | $233,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 21 | 4% | $700,000 | $28,000 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 7 | 0% | $233,334 | $0 |
| EPS | MUTUAL SER | 21 | 4% | $752,666 | $30,200 |
| EPS | MUTUAL SER | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | MUTUAL SER | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | MUTUAL SER | 7 | 4% | $233,334 | $9,400 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que BALMER ANTONIO DE LA CRUZ RIVERA identificado(a) con CC 8639311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 28 | 16% | $933,334 | $149,400 |
| AFP | COLPENSIONES | 2 | 16% | $66,667 | $10,700 |
| ARL | ARL SURA | 28 | 6.96% | $933,334 | $65,000 |
| ARL | ARL SURA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 28 | 4% | $933,333 | $37,400 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 28 | 4% | $933,334 | $37,400 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 2 | 0% | $66,667 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOBANNY  DE LA TORRE GONZALEZ identificado(a) con CC 3738364 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que HAROLD DAVID DITTA CERVANTES identificado(a) con CC 80717744 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que DAIRO MANUEL GARCIA BUELVAS identificado(a) con CC 78323957 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | FAMISANAR | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JOHNNY LUIS GONZALEZ VALDES identificado(a) con CC 72160054 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $1,374,175 | $219,900 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,374,175 | $95,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $1,374,175 | $55,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que CESAR AUGUSTO JIMENEZ CARRILLO identificado(a) con CC 72228902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | X | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,116,667 | $178,700 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,116,667 | $77,800 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,116,667 | $44,700 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $1,116,667 | $44,700 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que EDUAR ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 1044801756 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 27 | 16% | $900,001 | $144,100 |
| AFP | PORVENIR | 2 | 16% | $66,667 | $10,700 |
| AFP | PORVENIR | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 27 | 6.96% | $900,001 | $62,700 |
| ARL | ARL SURA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 27 | 4% | $900,000 | $36,000 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 27 | 4% | $900,001 | $36,100 |
| EPS | SALUD TOTAL | 2 | 0% | $66,667 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que SAMIR ENRIQUE JIMENEZ REALES identificado(a) con CC 1128124466 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 26 | 16% | $883,300 | $141,400 |
| AFP | PORVENIR | 4 | 16% | $133,334 | $21,400 |
| ARL | ARL SURA | 26 | 6.96% | $883,300 | $61,500 |
| ARL | ARL SURA | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 26 | 4% | $866,667 | $34,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 26 | 4% | $883,300 | $35,400 |
| EPS | SALUD TOTAL | 4 | 0% | $133,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que ALFREDO ENRIQUE MARTINEZ DE LOS RIOS identificado(a) con CC 1048204491 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que MAURICIO JOSE MARTINEZ MERLANO identificado(a) con CC 1126249116 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 29 | 16% | $966,667 | $154,700 |
| AFP | PORVENIR | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 29 | 6.96% | $966,667 | $67,300 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| EPS | SALUD TOTAL | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JARO DE JESUS MEDINA GUERRERO identificado(a) con CC 85480096 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 29 | 16% | $966,667 | $154,700 |
| AFP | PROTECCION | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 29 | 6.96% | $966,667 | $67,300 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| EPS | SALUD TOTAL | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que ANUAR ENRIQUE MEDINA ROMO identificado(a) con CC 19640346 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

aportes en línea

# Certificados de Aportes

Se certifica que MANUEL JOSE OROZCO FABREGA identificado(a) con CC 1047235858 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que LEONARDO ALFONSO ORTIZ SANTOS identificado(a) con CC 73317504 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 26 | 16% | $866,667 | $138,700 |
| AFP | PORVENIR | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| AFP | PORVENIR | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 26 | 6.96% | $866,667 | $60,400 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 26 | 4% | $866,667 | $34,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 26 | 4% | $866,667 | $34,700 |
| EPS | SALUD TOTAL | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | SALUD TOTAL | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que ALBEIRO  PALENCIA VILLA identificado(a) con CC 1047364006 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $1,100,000 | $176,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,100,000 | $76,600 |
| CCF | COMFENALCO CARTAGENA | 30 | 4% | $1,100,000 | $44,000 |
| EPS | CAJACOPI ATLANTICO | 30 | 4% | $1,100,000 | $44,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que CARLOS MANUEL PERTUZ CABARCAS identificado(a) con CC 7595499 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que RAFAEL ENRIQUE RAMIREZ GOENAGA identificado(a) con CC 3740352 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 29 | 16% | $966,667 | $154,700 |
| AFP | COLPENSIONES | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 29 | 6.96% | $966,667 | $67,300 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 29 | 4% | $966,667 | $38,700 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que MAURICIO ENRIQUE RODRIGUEZ ACOSTA identificado(a) con CC 1140855451 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 27 | 16% | $900,001 | $144,100 |
| AFP | PORVENIR | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| ARL | ARL SURA | 27 | 6.96% | $900,001 | $62,700 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 27 | 4% | $900,000 | $36,000 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 27 | 4% | $900,001 | $36,100 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 3 | 0% | $100,000 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que RICARDO MAURICIO RODRIGUEZ ACOSTA identificado(a) con CC 1140824227 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | X | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 27 | 16% | $900,001 | $144,100 |
| AFP | COLFONDOS | 3 | 16% | $100,000 | $16,000 |
| ARL | ARL SURA | 27 | 6.96% | $900,001 | $62,700 |
| ARL | ARL SURA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 27 | 4% | $900,000 | $36,000 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 3 | 0% | $100,000 | $0 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 27 | 4% | $900,001 | $36,100 |
| EPS | NUEVA EPS MOVILIDAD | 3 | 4% | $100,000 | $4,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ OLIVERO identificado(a) con CC 1050037148 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,098,001 | $175,700 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,098,001 | $76,500 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,098,001 | $44,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JORGE CESAR SALCEDO NARVAEZ identificado(a) con CC 8739555 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLPENSIONES | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS CARLOS SARMIENTO MAESTRE identificado(a) con CC 1065588311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 25 | 16% | $857,000 | $137,200 |
| AFP | COLFONDOS | 4 | 16% | $133,334 | $21,400 |
| AFP | COLFONDOS | 1 | 16% | $33,334 | $5,400 |
| ARL | ARL SURA | 25 | 6.96% | $857,000 | $59,700 |
| ARL | ARL SURA | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| ARL | ARL SURA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 25 | 4% | $833,334 | $33,400 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 1 | 0% | $33,334 | $0 |
| EPS | SANITAS | 25 | 4% | $857,000 | $34,300 |
| EPS | SANITAS | 4 | 0% | $133,334 | $0 |
| EPS | SANITAS | 1 | 0% | $33,334 | $0 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que YORNIS SARMIENTO MOYA identificado(a) con CC 1045227346 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,290,108 | $206,500 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,290,108 | $89,800 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,290,108 | $51,700 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | 4% | $1,290,108 | $51,700 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que FRANKLIN  TERAN TORRES identificado(a) con CC 1129575671 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | | | X | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $1,000,000 | $160,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0% | $1,000,000 | $0 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 0% | $1 | $0 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que JORGE LUIS TRESPALACIO BARRIOS identificado(a) con CC 1129492721 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PROTECCION | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS GUILLERMO TRESPALACIOS ACEVEDO identificado(a) con CC 1038097776 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,029,001 | $164,700 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,029,001 | $71,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | 30 | 4% | $1,029,001 | $41,200 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que FRANCISCO FABIO VILLEGAS SALGADO identificado(a) con CC 10953790 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,074,001 | $171,900 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,074,001 | $74,800 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 4% | $1,074,001 | $43,000 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

# Certificados de Aportes

Se certifica que HAMILTON ENRIQUE VIZCAINO CASTRO identificado(a) con CC 8501213 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**TEMPOR JEGUMICON SAS NI 900484338**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2022-06 | 2022-07 | 1548284509 | 9437202958 | E | 2022-07-11 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | COLFONDOS | 30 | 16% | $1,000,001 | $160,100 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 6.96% | $1,000,001 | $69,700 |
| CCF | COMBARRANQUILLA | 30 | 4% | $1,000,000 | $40,000 |
| EPS | NUEVA E.P.S. | 30 | 4% | $1,000,001 | $40,100 |

Este certificado se expide el día 2022-07-12 a las 08:54.

**SIOMLAB IPS**
Nit 900703047-8 - CODIGO DE PRESTADOR 0800103858
LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL 6103 DEL 2015
Cra. 49 No 74 -157 PBX: 3092467 Celulares: 3013205553 - 3042054787
Email: info@ipssiom.com Página Web: www.ipssiom.com
Barranquilla - Colombia

# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL
## Sin restricciones para el cargo

## Información General

Paciente: JOHANN . CARPIO BARRAZA
Numero Identificación: 8485261
Edad: 40 años
Fecha Nacimiento: 1981-10-22
Grupo Sanguíneo: A+
Barrio: LA PLAYA
Teléfono: 3003330038
Ciudad: BARRANQUILLA
Fecha Ingreso: 2022-07-26
Fecha Salida: 2022-07-26
Nro Orden: 133950
Empresa: SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA TEMPOCOLBA S.A.S
EPS: NUEVA EPS
Empresa en Misión: CONSORCIO MALLORQUIN
AFP: COLFONDOS
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Evaluación: Preocupacional o Ingreso



## Pruebas de Apoyo Diagnóstico

**ANEXO:** Ninguno
**FISICO:** EXAMEN FISICO OSTEOMUSCULAR |
**PARACLINICOS:** Ninguno
**LABORATORIOS:** Ninguno
**VACUNACION:** Ninguno

## Concepto Médico Ocupacional

**CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL:** Sin restricciones para el cargo
**RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS:** SE CERTIFICA QUE A LA FECHA EL PACIENTE NO PRESENTA SINTOMATOLOGIA VISIBLES Y ASOCIADAS AL COVID-19, NI PATOLOGÍAS PREEXISTENTES QUE IMPIDAN DESARROLLAR SU LABOR (SEGUN LA CIRCULAR EXTERNA No 030 DE 8 MAYO DEL 2020) SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD BAJO LOS LINEAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 666, USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO, LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CONSTANTE.
**VALORACION POR:** Ninguna

## Recomendaciones Generales

- [X] Examen Periodico Ocupacional
- [ ] Realizacion Pruebas Complementarias
- [X] Uso de E.P.P.
- [ ] Manejo Psicolaboral
- [ ] Remitir a ARL
- [X] Higiene Postural
- [X] Pausas Activas
- [ ] Remitir a EPS
- [ ] Continuar Manejo Medico

## Programa de vigilancia Epidemiológica

- [ ] Visual
- [ ] Auditivo
- [ ] Respiratorio
- [ ] Cardiovascular
- [ ] Ergonómico
- [ ] Otro:


## Recomendaciones Específicas

| 1. Seguir con estilo de vida saludable | 2. Pausas activas | 3. Seguir programa de Higiene Postural | 4. Hacer buena técnica de lavado de manos | 5. Seguir normas de seguridad y salud laboral de la empresa | 6. Control anual con Optometria

Autorizo la realización de exámenes medicos, paraclinicos y de laboratorios según consentimiento informado y política de protección de datos. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente o su responsable antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos, laboratorios y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presentó y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de SIOMLAB IPS SAS y asi mismo que se le retroalimento durante la consulta medica de su condicion de salud y se hicieron la recomendaciones medicas pertinentes.




JAIME GUTIERREZ PORTO
Médico General
Especialista en: 691 SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES
LSO4367-2015



JOHANN . CARPIO BARRAZA
Num Identificación: 8485261

**CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**
**NIT: 901.501.273-2**

***APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.*** *procede a dar inicio a la reunión con la participación de los representantes del Copasst, para dar a conocer las necesidades que en estos momentos se presentan en obra.*

***REPORTE DE ACCIDENTE DEL PERIODO JULIO 2022***
*En este mes no se presentaron accidentes laborales.*

***PROPOSICIONES Y VARIOS.***

- *Se realiza el debido seguimiento a las actividades que se desarrollaron durante este periodo en la obra.*
- *Se realiza capacitación con el personal de la obra donde se les indica sobre los siguientes temas: factor del riesgo locativo, uso adecuado de los epps, prevención de riesgo mecánico, una correcta higiene es la mejor mejor protección contra el covid-19, percepción del riesgo, medidas de prevención antes de tomar sus alimentos, actos y condiciones inseguras, medidas de prevención contra el covid-19.*

***COMPROMISOS:***

*El residente del área de seguridad industrial realizara la observación a los contratistas para que tengan en cuenta la necesidad de la dotación que requieren sus trabajadores en la obra.*

***FIN DE LA REUNION.***

*Se dio por terminada la reunión, a las 11:0 0 am para su constancia se firma.*

José Contreras M.
*José Contreras*
*Principal.*

Carlos Puello
*Carlos Puello*
*Suplente.*

*Diana Daza Becerra*
*Residente SST.*

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 007**

**CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

**JULIO DE 2022**

## Contenido

1. Introducción ....3
2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) ....4
3. Información Contractual ....5
4. Localización del Proyecto ....6
5. Actividades SISO. ....7
5.1 Cronograma de actividades SST ....7
5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo....8
5.3 Capacitaciones realizadas. ....8
5.4 Seguimiento a proveedores....9
5.5 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100)....9
5.6 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal y dotación ....9
5.7 Inspecciones de seguridad ....10
5.8 Inspecciones a instalaciones temporales: ....10
5.9 Elementos básicos de atención a emergencia ....10
5.10 Equipos en obra....11
4. Personal activo en obra:....11
5. Protocolo de Bioseguridad ....12
6. Registros fotográficos:....12
7. Listado de anexos: ....13

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

## 1. Introducción

Es el objetivo principal de la seguridad y salud en el trabajo, preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo, mediante la realización de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial.

En nuestro país la salud ocupacional estaba legislada desde 1979 en la ley 9a. En 1984 se emite el Decreto 614, el cual reglamenta la organización de la salud ocupacional en el país y en 1989 sale la Resolución 1016 donde se reglamenta la organización y funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional, posteriormente aparece la ley 1562 y pasa a ser sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en última instancia nace el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, derogada por la resolución 0312 de 2019.

El sistema de seguridad y salud ene l trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

## 2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

- Controlar los peligros y riesgos asociados con la gestión de la Unión del Consorcio JCO mallorquín, asegurando proveer lugares de trabajo libres de peligros a la salud y la seguridad,y tomar las medidas adecuadas para identificar y corregir todo tipo de peligros.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST

- Investigar la accidentalidad del personal, buscando promover la mejora de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo.

- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

## 3. Información Contractual

| | |
|---|---|
| **Contratante** | Empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región Caribe S.A "EDUBARS.A." |
| **Contratista** | Consorcio JCO Mallorquín |
| **Interventoría** | CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN |
| **Objeto del contrato** | INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. |
| **Contrato No.** | EDU-561-2021. |
| **Valor del contrato** | $82.464.264.620 |
| **Fecha de contrato** | 21 de Julio del 2021 |
| **Fecha de inicio** | 01 de Septiembre de 2021 |
| **Plazo de ejecución inicial** | Hasta el 31 de Diciembre de 2021 |
| **Prorroga N° 1** | Hasta el 30 de junio de 2022 |
| **Fecha de terminación actualizada** | Hasta el 30 de abril de 2023 |

*Tabla 1. Información general del contrato de obra.*

## 4. Localización del Proyecto

La ciénaga de mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada:




*Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar.*

## 5. Actividades SISO.

### 5.1 Cronograma de actividades SST

Se realiza la inducción del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo y demás capacitaciones según el cronograma de actividades programado, donde se demuestra el grado de compromiso de la empresa en actividades de capacitación, prevención y entrenamiento en cuanto a la seguridad y Salud en el Trabajo.

En el mes de JULIO se ejecutaron las actividades conforme al cronograma. El

siguiente informe corresponde desde el 1 de julio al 30 de julio de 2022.

| ACTIVIDADES | FECHA | JULIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PERIOCIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Revisión de afiliaciones y pagos de seguridad social | Al ingresar un trabajador y mensualmente las planillas de seguridad social | | C | C | C |
| Permisos de trabajo - ATS | Según su actividad | | C | C | C |
| Inspecciones pre-Operacionales de maquinaria | Según su actividad | | C | C | C |

*Tabla 2. Actividades*

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

### 5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo

Se monitorean los indicadores de accidentalidad en el proyecto en ejecución, conforme a lo establecido por la normativa legal vigente, con el fin de crear las alertas necesarias para mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se realizan a diario en obra y de esta manera evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.





*Ilustración 2. Grafica de accidentalidad.*

En el periodo comprendido entre el 01 de JULIO y 30 de JULIO de 2022 se presentó un incidente laboral al trabajador Manuel Antonio Brieva Paso.

**Reporte No. 1:**

Nombre y apellido del incidente: Incidente de Trabajo

Fecha del accidente: 23 de julio del 2022

Hora del accidente: 8:30 am

Lugar donde ocurrió el accidente: Frente de Tierra

Persona que reporta el accidente: Betsy Burgos

**Resumen de los hechos.**

El día 23 de julio de 2022, Nos encontrábamos realizando replanteo de pilotes iba caminando de un lado a otro y un palo pequeño se levantó y perforo el lado izquierdo de la

bota pantanera.

**Nombre del Residente SST:** Diana Daza Becerra

***Anexo 1:*** *Lección Aprendida*

***Anexo 2:*** *Socialización Lección Aprendida*

### 1.1 Capacitaciones realizadas.

Durante el mes de julio se realizaron charlas de seguridad por medio del personal SST, y trabajadores, en estas charlas se enfatizó mucho en el buen uso de los elementos de protección individual.

***Anexo 2:*** *Soporte Charlas.*
*Soporte de inducción*

| Fecha de capacitación | Tema de capacitación y charla | Nombre del capacitador | No. De asistentes |
|---|---|---|---|
| 04 de julio de 2022 | Factor del Riesgo Locativo | Diana Daza Becerra | 22 |
| 04 de julio de 2022 | Factor del Riesgo Locativo | Diana Daza Becerra | 16 |
| 07 de julio de 2022 | Uso adecuado de Epps | Diana Daza Becerra | 22 |
| 07 de julio de 2022 | Uso adecuado de Epps | Diana Daza Becerra | 16 |
| 12 de julio de 2022 | Prevención del Riesgo Mecánico | Diana Daza Becerra | 22 |
| 12 de julio de 2022 | Prevención del Riesgo Mecánico | Diana Daza Becerra | 16 |
| 14 de julio de 2022 | Una correcta higiene es la mejor protección contra el covid-19 | Diana Daza Becerra | 22 |
| 14 de julio de 2022 | Una correcta higiene es la mejor protección contra el covid-19 | Diana Daza Becerra | 16 |
| 18 de julio de 2022 | Percepción del Riesgo | Diana Daza Becerra | 22 |
| 18 de julio de 2022 | Percepción del Riesgo | Diana Daza Becerra | 19 |
| 21 de julio de 2022 | Medidas de Prevención antes de tomar sus alimentos | Diana Daza Becerra | 22 |
| 21 de julio de 2022 | Medidas de | Diana Daza Becerra | 19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Prevención antes de tomar sus alimentos | | |
| 25 de julio de 2022 | Actos y condiciones inseguras | Diana Daza Becerra | 22 |
| 25 de julio de 2022 | Actos y condiciones inseguras | Diana Daza Becerra | 19 |
| 27 de julio de 2022 | Inducción | Diana Daza Becerra | 1 |
| 28 de julio de 2022 | Medidas de Prevención contra el covid-19 | Diana Daza Becerra | 22 |
| 28 de julio de 2022 | Medidas de Prevención contra el covid-19 | Diana Daza Becerra | 19 |

**1.2 Seguimiento a proveedores.**

COSORCIO JCO MALLORQUIN en función de darle cumplimiento al alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utiliza el ciclo PHVA para monitorear el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de sus proveedores.

Se evidencia este requisito con las siguientes verificaciones;

- Recorridos de obra; verificación de condiciones de seguridad
- Verificación de pre operacionales a equipo.
- Revisión de la seguridad social.

**1.3 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100)**

Antes de iniciar labores en la obra, se hacen las respectivas afiliaciones a la seguridad social a todo el personal.

Con el personal antiguo se verifican los pagos de las planillas de seguridad social garantizando que todos los trabajadores que pertenecen al proyecto estén vinculados al régimen de salud.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

***Anexo 3.*** *Seguridad Social CONSORCIO JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS.*

**1.4 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal ydotación:**

Se realiza entrega de los elementos de protección personal al personal que está en obra.

Se realiza las respectivas inspecciones de los elementos de protección personal y se verifican el estado y el uso de los trabajadores.

*Anexo 4. Entrega de dotación*

### 1.5 Inspecciones de seguridad:

Consorcio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de julio inspecciones de seguridad con el fin de identificar los peligros y condiciones existente de las maquinarias, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto, los respectivos formatos que se utilizaran para las respectivas inspecciones se están gestionando para proceder con el diligenciamiento de las mismas.

Dentro los procesos constructivos se realizan tareas de alto riesgo por medio de controles administrativos como ATS, pre operacionales y permisos de trabajo, se mitigan los riesgos que estos generan y se toman los controles que se determinen en estos.

*Anexo 5. Permisos de trabajo*

*Anexo 5.1 Inspecciones de equipos*

### 1.6 Inspecciones a instalaciones temporales:

Se realiza las adecuaciones en el área de campamento, se dotan cada oficina con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades diarias.

En el área de campamento contamos con 3 oficinas portátiles las cuales están distribuidas de la siguiente manera.

- Oficina interventoría
- Oficina Consorcio Jco mallorquín
- Sala de juntas

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

### 1.7 Elementos básicos de atención a emergencia:

Consorcio JCO MALLORQUIN, contamos con los elementos adecuados para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en el proyecto.

Contamos con 2 Camillas las cuales están ubicadas de la siguiente manera
1 ubicada en el frente de agua
1 ubicada en el frente de tierra

Contamos con 4 Botiquines los cuales están ubicados de la siguiente

manera:
1 ubicado en la oficina
1 ubicados en el campamento
1 ubicado en el frente de agua
1 ubicado en el frente de tierra.

Contamos con 2 Extintores las cuales están ubicadas de la siguiente manera
1 ubicada en el frente de Tierra
1 ubicada en el frente de Agua

### 1.8 Equipos en obra

- Telehandler (1)
- Planta Eléctrica (6)
- Equipo de Oxicorte (1)
- Moto soldador (4)
- Piloteadoras o cabrias (3)
- Pulidoras (3)
- Taladros (4)
- Sierra Circular (1)
- Escalera (1)

## 2. Personal activo en obra:

Se relaciona el personal que está activo en el periodo correspondiente al mes de JULIO de 2022, que se encuentra en los diferentes frentes de trabajo en ejecución de actividades, y personal administrativo de CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

| ITEM | PERSONAL | CANT. |
|---|---|---|
| **1** | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| **2** | RESIDENTE ADMINISTRATIVA | 1 |
| **3** | INGENIERO RESIDENTE | 1 |
| **4** | RESIDENTE SST | 1 |
| **5** | ING. RESIDENTE AMBIENTAL | 1 |
| **5** | ALMACENISTA | 1 |
| **7** | CONDUCTOR | 1 |
| **8** | TRABAJADORA SOCIAL | 1 |
| | TOTAL | **8** |

*Tabla 3. Personal del Consorcio JCO mallorquín*

| ITEM | CONTRATISTAS | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO JCO MALLORQUIN | 26 |
| 2 | JAMAQ | 1 |
| 3 | SERVINTEGRALES | 3 |
| 4 | BYB PILOTAJES | 25 |
| 5 | DE LA CRUZ TOPOGRAFIA | 5 |
| | **TOTAL** | **60** |

*Tabla 4. Personal general en obra*

***Anexo 6.*** *Base de datos del personal en obra*

### 3. Protocolo de Bioseguridad:

Consorcio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de julio seguimiento al buen uso de los elementos de bioseguridad (Mascarillas), y correcto lavado de manos.

### 4. COPASST.

En este periodo se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se realizó la reunión correspondiente con los representantes de cada una de las partes. Se anexa el acta de reunión correspondiente al periodo de julio del 2022.

### 5. Registros fotográficos:

| | |
|---|---|
|  |  |
| Implementación Medidas de Bioseguridad – Desinfección de manos con alcohol | Implementación de Medidas de Bioseguridad – Lavado de Manos |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Limpieza y Desinfección Baños y Lavamanos Portátiles | Limpieza y Desinfección Baños y Lavamanos Portátiles |
|  |  |
| Charlas de seguridad | Charlas de seguridad |

## *6.* Listado de anexos:

***Anexo 1.*** *Reporte de Incidente*

***Anexo 2****. Charlas****. -*** *inducción*

***Anexo 3****. Seguridad social Consorcio JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS*

***Anexo 4****. Entrega y Reposición de Epp*

***Anexo 5****. Permiso de trabajo*

***Anexo 5.1.*** *Inspecciones*

***Anexo 6****. Exámenes de Ingreso*

***Anexo 7****. Reunión del COPASST*

DIANA DAZA BECERRA
RESIDENTE SST
CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

# MATRIZ DE RIESGOS-SA-04-2021

## INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | EDUBAR Y/O DISTRITO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | **Precios Por debajo del Presupuesto Oficial** (por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato.** | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA Y/O CONTRATANTE. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. Lo asumirá el contratista de acuerdo al ítem de imprevistos de su propuesta. En el evento de superar el ítem estimado, las partes de común acuerdo revisarán las condiciones específicas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra**. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa contractual. Así mismo, la entidad revisará los diseños y la posibilidad de ajustar los mismos con base en los materiales disponibles en el mercado que garanticen el desarrollo del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI. | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 5 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo de la Naturaleza | **Riesgos de inundación** que puedan afectar los equipos del contratista, los rendimientos de la obra y las actividades ya ejecutadas del proyecto. Se aclara que la las obras a ejecutar y la zona por su propia naturaleza son inundables, en algunos periodos intermitentes e impredecibles dadas las características variables del clima. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, atrasos en la ejecución de la obra, daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaria del equipo o riesgos para los trabajadores. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio. | | X | Reconocimiento hidráulico e hidrológico de la zona. Monitoreo de la zona a ser intervenida por parte de Especialistas en Hidraulica, para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de las posibles inundaciones. Si los periodos de inundación son superiores a los promedios históricos se analizará la forma de reanudar y dar continuidad a las activiades, o la posibilidad de una prórroga. El contratista debe prever zonas de parqueo de equipos fuera de posibles zonas de inundación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo. | SI. | Interventor-Contratista | Fase precontractual antes de la obra. | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de EDUBAR y/o DISTRITO, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Al inicio del contrato, y en el avance del mismo. |
| 6 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional - Social | **Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de obras menores. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (EDUBAR/DISTRITO DE BARRANQUILLA como órganos del Estado en armonía con los demás Entes). | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | diario |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. La administración asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | mensual |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.** Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. | Impacto económico al Contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el proyecto. En la fase contratual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría. | mensual |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo de la Naturaleza | **Inestabilidad en los terrenos. El** riesgo puede surgir en excavaciones a cielo abierto, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios, viviendas, urbanismos y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos inestabilidad de los terrenos identificados que se presenten durante la ejecución del contrato. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de obra , y eventuales mayores plazos | 3 | 3 | 5 | Riesgo Alto | | X | Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista GEOTECNISTA VIAL O DE PAVIMENTOS para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | En emergencias de gran magnitud puede afectarse la ejecución del contrato. | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación de la administración, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias. |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | | X | Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto | cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes | Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos. | Cuando se presenta la interferencia, segurimiento semanal |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas, y en particular para el modelo financiero pactado. | Impacto económico al Contratista | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 3 | 2 | 3 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta y modelo financiero con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | **Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual |
| 16 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | **Gestion Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios. | Retraso en la Ejecucion de los trabajos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales | Verificación de la gestión realizada y sus resultados. Comites Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 17 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | **Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | | X | Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte e la supervisió ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | **Ambiental:** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotacion minera, ocupacion de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales. | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | **x** | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Constratista-Interventoria | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes. Informes de Interventoría, Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | **Social: Riesgo asociado a la socialización del proyecto que realice el Contratista que estén en cabeza de éste.** | Inconformidad de la comunidad en proceso de socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | | X | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de socialización del proyecto. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a la socialización del proyecto Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. | semanal |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | **Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de la Entidad Contratante | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | **Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El ente contratante como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustes | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | **X** | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con la entidad contratante el tratamiento contractual al proyecto | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento. |
| 22 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Adquisición Predial:** El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de adquisición predial. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | **X** | **X** | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Coordinación y seguimiento al proceso de adquisición predial. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Puede demorar la ejecución en cuanto depende de terceros. | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la etapa de adquisición de predios | Al final de la etapa de adquisición de predios | Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |
| 23 | Específico | externo | Ejecucion | cambiario | Cambio en el precio de los bienes entre el momento de presentar la oferta y el momento de ejecutar el contrato | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por aumento anormal de la TRM que pueda afectar la ejecución del proyecto | 4 | 3 | 7 | Riesgo medio | | **X** | Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura. El contratista podrá hacer uso de coberturas naturales, y/o Implementar instrumentos Bancarios como opciones de compra (Call) y/o Contratar coberturas cambiarias. | 4 | 3 | 7 | Riesgo medio | Puede afectarla en cuanto algunos de los componentes del contrato a celabrra son importados | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Al final de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento mensual al comprotamiento de la TRM, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | mensual |
| 24 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional - Social | **Expropiación Predial:** Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiacion. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por dificultad en gestión predial que afecta la ejecución del proyecto | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | **X** | **X** | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante al proceso de expropiación, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Puede afectarla en cuanto depende de procesos legales | Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista | Al inicio de la etapa de adquisición de predios | Al final de la etapa de adquisición de predios | Comites Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | semanal |

**GERENTE DE OBRA**
Adalberto Vivero

**DIRECTOR DE OBRA**

**RESIDENTE DE OBRA N° 1**
Jhorvis de Luque

**RESIDENTE DE OBRA N° 2**

**ING. ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD**
Melissa Ramirez

**RESIDENTE AMBIENTAL**
Carlos Dussan

**ING. DE TRAFICO**
Jaime Lopez

**ING. HIDRAULICO**
Leiton Gonzalez

**ING. ESTRUCTURAL**
Antonio Franco

**ALMACEN (OBRA)**
Carlos fernandez Peña

**CONDUCTOR**
Deibis Zuñiga

**SISO**
Diana Daza

**SOCIAL**
Isabella Monterroza

**TALLER METALMECANICA**
- Asis Jeison - Soldador
- Bermudez Ramon
- cabarcas Jhon
- Gonzalez Yesit
- Guerrero Robinson
- Molina Alexander
- Palencia Elvis
- Ospino Jordi
- Ramirez Carlos
- Rojas carlos

**MANO DE OBRA**
Hector Cuesta

**MANO DE OBRA LOCAL**
- Rafael Altahona - Control de acceso
- Dairo Alvarez - Oficial # 1
- Jhonatan Montero - Oficial # 2
- Julio Muñoz - Oficial # 3
- Ronald Muñoz - Oficial # 4
- Darwuin Jose Echeverria - Oficial # 5
- Jose Atencio - Ayudante #1
- Luis Nuñez - Ayudante # 2
- Nerio Gonzalez - Ayudante # 3
- Jesus Freyle - Ayudante # 4
- German Echeverria - Ayudante # 5
- Marlon Meriño - Ayudante # 6
- Said Martinez - Ayudante # 7
- Yimmis Perez - Ayudante # 8
- Jesus Ojeda - Ayudante # 9
- Cristian Osma - Ayudante # 10
- Jesus Julio Jinete - Ayudante # 11
- Hader Toledo - Ayudante # 12
- Energio Echeverria - Ayudante #13
- Eugenio de la Hoz - Ayudante # 14
- Julio Polo Herrera - Ayudante #15
- Luis Polo Echeverria - Ayudante # 16
- Johan Carpio Barraza - Ayudante #17
- Juan Jose Bonett Polo - Ayudante # 18

**TALLER DE ENSAMBLE**
- Pedro Pamplona - Maestro de obra
- Francisco Pamplona - Oficial # 1
- Jose Harley Rodriguez - Oficial # 2
- Juan Bermudez - Oficial # 3
- Nevardo Mendivelso - Oficial # 4

**CONTRATISTAS**
- Andres Beltran - (21)
- S & T (1)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

# PLAN DE CALIDAD

## *INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA*

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

| | | |
|---|---|---|
| **ELABORA:**<br>**FIRMA:**<br>**CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD**<br>**NOMBRE: ERIKA NARANJO** | **REVISA:**<br>**FIRMA:**<br>**CARGO: DIRECTOR DE OBRA**<br>**NOMBRE: JAVIER VÉLEZ** | **APRUEBA:**<br>**FIRMA:**<br>**CARGO: GERENTE GENERAL**<br>**NOMBRE: ADALBERTO VIVERO** |

# 1. ALCANCE

Este plan de calidad aplica para el proyecto “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”.

Estos requisitos son aplicables a todas las actividades vinculadas al proyecto y que se encuentren dentro del plan de calidad, en especial las siguientes:

01 OBRAS PRELIMINARES
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA
03 PILOTAJE EN MADERA
04 PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA
05 BARANDAS EN MADERA
06 EDIFICACIONES EN MADERA
07 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
7,1 CIMENTACIONES
7,2 ESTRUCTURA
7,3 TANQUE
7,4 ACERO DE REFUERZO
08 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
8,1 LISTONES EN MADERA
8,2 MESONES
8,3 MUROS MAMPOSTERÍA
8,4 MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS
8,5 ACABADOS SOBRE MUROS
09 PISOS Y ENCHAPES
10 CIELOS RASOS
11 PAVIMENTOS Y ANDENES
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
13 URBANISMO Y EXTERIORES
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI
15 INSTALACIONES ELECTRICAS
16 INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
17 INSTALACIONES VOZ Y DATOS
18 PRESUPUESTO SEÑALIZACION
19 PROVISIONES

El **Consorcio JCO Mallorquín** tiene como política del sistema de gestión de calidad construir obras civiles, cumpliendo con las especificaciones técnicas, requisitos legales y contractuales, aplicando controles a los procesos constructivos en el plazo establecido. Para lograr esto, **Consorcio JCO Mallorquín** cuenta con recursos humanos, materiales y técnicos adecuados en la búsqueda de un mejoramiento continuo de su sistema de gestión calidad y de la satisfacción de los clientes.

# 2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

- Especificaciones Técnicas Particulares
- Contrato de Obra No. EDU-561-2021
- Documento de Convocatoria selección abierta SA-04-2021 y sus anexos.
- Estudios y documentos previos.

# 3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos del sistema de gestión calidad son:

- Cumplir con las obligaciones adquiridas con nuestros clientes
- Cumplimiento de los requisitos legales.
- Controlar la gestión de los procesos y disminuir los reprocesos.
- Emplear personal competente y proveedores calificados para el buen desarrollo de los proyectos
- Mejorar la satisfacción del cliente
- Mejorar nuestro sistema de gestión integral.

# 4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

En la “Caracterización del Proceso de Planeación Estratégica” se definen las actividades y los controles necesarios para establecer la política y los objetivos del Sistema de Gestión Integral de la Organización, asegurando que son coherentes entre ellos y que apoyan la dirección estratégica de la Organización, así como los indicadores de gestión por medio de los cuales se mide el desempeño de los procesos y del sistema en general. Dichos indicadores tienen establecidas metas periódicas medibles cuantitativamente y cada uno de sus resultados se incluye en el formato “Matriz de Eficacia del Sistema de Gestión Integral” permitiendo así medir la eficacia del mismo y verificar el cumplimiento de las metas fijadas, además de evidenciar la coherencia existente entre los objetivos y la política de la Organización.

Los recursos necesarios para que el sistema de gestión integral sea documentado, implementado y mantenido, son establecidos y asignados por la Gerencia. Este compromiso incluye también su participación activa y liderazgo permanente en los diferentes procesos del sistema.

Garantizar que se establece, implementa y mantiene el Sistema de Gestión Integral, proporcionando los recursos necesarios y llevando a cabo revisiones periódicas de su eficacia. Definir las actividades y los controles necesarios para asegurar que los requisitos del cliente son determinados y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción y que se previenen los impactos ambientales y las enfermedades laborales al interior de la Organización.

El Gerente General de **Consorcio JCO Mallorquín**, consciente de que el sistema de gestión integral es un instrumento indispensable y básico para ser competitivos en el mercado, y para coordinar las actividades que lleven a la dirección y el control con respecto a la calidad, a la seguridad y salud en el trabajo y al medio ambiente, se compromete a liderar la implementación y mantenimiento de éste al interior de la Organización.

El Gerente General de Consorcio JCO Mallorquín delega en el Coordinador de Calidad, el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Coordinador de Gestión Ambiental la autoridad para asegurar que se establecen, se implementan y se mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integral, además de difundir la política y los objetivos y garantizar su entendimiento.

El Coordinador de Calidad, el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Coordinador de Gestión Ambiental mantienen informada a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Integral y sus necesidades de mejora por medio de las revisiones periódicas o cuando la situación lo amerite. También promueven la toma de conciencia acerca de la importancia de cumplir con los requisitos y/o

obligaciones adquiridas con las partes interesadas en todos los niveles de la Organización por medio de carteleras, correspondencia, capacitaciones y/o entrenamientos y comunicando la eficacia del sistema.

El Coordinador de Calidad es el responsable de organizar las reuniones de revisión del sistema, para las que previamente ha diligenciado el formato “Matriz de Eficacia del Sistema de Gestión Integral” con base en la información suministrada por cada uno de los responsables de procesos en sus informes de gestión y la presenta a la Gerencia durante dichas reuniones para que ésta tome las medidas del caso.

La Organización cuenta con el “Procedimiento para Gestión de Riesgos y/u Oportunidades” a través del cual desarrolla actividades para identificar, evaluar, clasificar y gestionar los riesgos y las oportunidades de la Organización para evitarlos o mitigar sus impactos y/o generar mejoras según corresponda.

# 5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El control de los documentos y datos se realiza siguiendo lo establecido en el "Procedimiento Control de Documentos y Registros".

# 6. CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros se realiza siguiendo lo establecido en el “Procedimiento Control de Documentos y Registros”.

# 7. RECURSOS, PROVISIÓN DE RECURSOS, MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La determinación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de cliente se realiza durante la planificación del proyecto, lo cual se encuentra documentado en la “Caracterización del Proceso Planeación, Ejecución y Control de Proyectos”.

Lo relacionado con el recurso humano se describe en el “Caracterización del Proceso de Gestión Humana”. En general, en dicho proceso se definen las actividades y los controles necesarios para la contratación del personal, la calificación de su competencia y la implementación de entrenamientos para mejorarla.

En lo referente al ambiente de trabajo, la Organización gestiona las condiciones necesarias para lograr un entorno óptimo de trabajo y así la conformidad con los requisitos. Otro aspecto importante y que se incluye como parte del ambiente de trabajo es el factor climático o medioambiental necesario para la buena ejecución de los proyectos.

# 8. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Lo relacionado a la comunicación con el cliente y otras partes interesadas, se establece en los perfiles de cargo que aplican para el proyecto ya que varía de acuerdo a las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos.

# 9. DISEÑO Y DESARROLLO

El proceso de diseño y desarrollo y su control de cambios se realiza siguiendo lo establecido en la “Instrucción de Trabajo para Gestionar Diseños”.

# 10. COMPRAS

Para lo relacionado con la adquisición de productos y servicios y el cumplimiento de sus especificaciones se sigue lo descrito en la “Caracterización del Proceso de Gestión de Compras”, allí se documentan las actividades y los controles necesarios para efectuar las compras de la Organización y para evaluar, seleccionar y reevaluar los proveedores utilizados.

# 11. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La Organización planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen datos como:

- La disponibilidad de información que describa las características del producto (contrato, pliego de condiciones y especificaciones técnicas aplicables al proyecto).
- El uso del equipo apropiado teniendo en cuenta las especificaciones, las exigencias y los requerimientos del Cliente (equipos mayores y equipos de seguimiento y medición).
- La disponibilidad, implementación y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

La Organización implementará instrucciones de trabajo que describan cualquier tipo de actividad con sus controles, cada vez que sea necesario, siempre y cuando no exista una norma técnica o exigencias documentadas al respecto por parte del Cliente.

En la “Caracterización del Proceso Planeación, Ejecución y Control de Proyectos” se documentan las actividades y los controles necesarios para la ejecución de los proyectos de la Organización.

# 12. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

En lo referente a la identificación y trazabilidad, la Organización ejerce un control sobre los materiales utilizados en los proyectos, con respecto a su ubicación y la relación con los ensayos, pruebas o protocolos de los mismos.

Lo anterior se evidencia en los formatos de “Vale de Consumo y Entrega de Materiales en Almacén”, “Entradas y Salidas de Almacén”, “Control Diario de Obra”, “Control de Concretos Premezclados”, “Control de Viajes y Extensión de Mezcla Asfáltica”, “Relación de cilindros de concreto para ser ensayados a compresión”, “Relación de Viguetas de Concreto para Ser Ensayadas a Flexión”, entre otros.

# 13. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Con respecto a la propiedad suministrada por el Cliente o por proveedores externos, la Organización establece las acciones para recibir, identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los Clientes o de los proveedores externos, que son suministrados para su utilización o empleo dentro del proyecto. Así mismo, define las responsabilidades para el control de su verificación, almacenamiento y su mantenimiento. Para lo anterior se sigue lo establecido en la “Instrucción de Trabajo para el Control de la Propiedad Suministrada por el Cliente o Proveedores Externos”.

# 14. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

En cuanto a la preservación del producto, la Organización dispone del “Cuadro para el Almacenamiento de los Materiales” en el cual se describe la manera como se deben identificar, manipular, embalar, almacenar y proteger los materiales e insumos que se utilizan para los proyectos.

En lo referente a la preservación de la obra como producto final se sigue lo establecido en la “Caracterización del Proceso Planeación, Ejecución y Control de Proyectos”.

# 15. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El sistema de gestión de la Organización cuenta con dispositivos de seguimiento y medición, tanto de los procesos, como de los productos. Estos dispositivos son:

- Encuesta de satisfacción del cliente para el Proceso de Planeación, Ejecución y Control de Proyectos.
- Cumplimiento de requisitos contractuales del cliente (Ver anexo)
- Cumplimiento de especificaciones técnicas. “Cuadro de Autocontrol” y “Cuadro de Inspección”. (Ver anexo).
- Cumplimiento del programa de obras
- Desarrollo de los proveedores de la Organización
- Auditorías internas
- Equipos de topografía y de laboratorio
- Acciones correctivas y preventivas
- Matriz de eficacia e indicadores de gestión
- Reuniones gerenciales

Los indicadores de gestión se aplican para garantizar el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad de la Organización. Estos indicadores demuestran la capacidad de los procesos y sus responsables para alcanzar los resultados planificados (metas) y marcan la generación de acciones correctivas cuando no se cumplan, para asegurarse de la conformidad del producto.

En las reuniones y por medio de la matriz de eficacia y los informes de gestión del período, se efectúa el seguimiento y la medición de los procesos.

La Organización determina el seguimiento y las mediciones a realizar en los proyectos, teniendo en cuenta lo requerido por las especificaciones técnicas al igual que los equipos con los cuales se llevarán a cabo estas actividades.

Los equipos de seguimiento y medición son utilizados para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados y se relacionan en el formato “Inventario Metrológico”.

Para dar cumplimiento a lo anterior, a los proveedores de servicios de laboratorios de pruebas y ensayos, se les solicitan los certificados de calibración y/o inspección de los equipos utilizados en la ejecución de dichos ensayos.

Así mismo, la Organización dispone de instrucciones de trabajo para asegurar que los equipos de seguimiento y medición sean controlados, verificados, calibrados, ajustados o mantenidos, a intervalos planificados ó antes de su utilización. Las

verificaciones que se realizan a los equipos de seguimiento y medición, quedan registradas en las carteras que existen para cada equipo.

Las verificaciones de los equipos de topografía son realizadas en los proyectos por parte de los Topógrafos y las verificaciones de los equipos del laboratorio son realizadas por los Laboratoristas, convirtiéndose en una herramienta para garantizar confiabilidad y coherencia de las mediciones que dichos equipos generen.

Todos los equipos de seguimiento y medición utilizados por la Organización cuentan con el formato “Hoja de Vida de Equipos de Seguimiento y Medición” en donde se evidencian traslados, verificaciones, reparaciones, mantenimientos, calibraciones y su historia en general.

Todos los equipos de seguimiento y medición son protegidos contra ajustes que puedan llegar a invalidar el resultado de la medición y contra daños y/o deterioros causados durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento.

# 16. AUDITORÍAS

Las actividades para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y registros de las auditorias de calidad se sique lo descrito en el “Procedimiento para Auditorías Internas”.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# PROGRAMA DE INVERSION

| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | EDU-561-2021 |
| CONTRATANTE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA) |
| CONTRATISTA | CONSORCIO JCO MALLORQUIN |
| INTERVENTOR | CONSORCIO UF1 MALLORQUIN |
| OBJETO | INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 82.464.264.620,00 |
| FECHA DE INICIO | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| PRORROGA N° 1 | 180 DIAS |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1 | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| PRORROGA N° 2 | 10 MESES |
| FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADADA | 30 DE ABRIL DE 2023 |


| ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL | Acumulado a 30 de junio de 2022 | JULIO DE 2022 | AGOSTO DE 2022 | SEPTIEMBRE DE 2022 | OCTUBRE DE 2022 | NOVIEMBRE DE 2022 | DICIEMBRE DE 2022 | ENERO DE 2023 | FEBRERO DE 2023 | MARZO DE 2023 | ABRIL DE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OBRAS PRELIMINARES | $ 623.882.532,00 | $ 197.061.267,05 | $ 29.340.961,00 | $ 29.340.961,00 | $ 29.340.961,00 | $ 29.340.961,00 | $ 46.418.613,14 | $ 46.418.613,14 | $ 46.418.613,14 | $ 46.418.613,14 | $ 61.891.484,19 | $ 61.891.484,19 |
| 02 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | $ 1.948.804.815,61 | | | $ 97.440.240,78 | $ 194.880.481,56 | $ 97.440.240,78 | $ 233.856.577,87 | $ 233.856.577,87 | $ 233.856.577,87 | $ 233.856.577,87 | $ 311.808.770,50 | $ 311.808.770,50 |
| 03 | PILOTAJE EN MADERA | $ 26.835.125.558,28 | $ 14.369.221.205,56 | $ 1.246.590.435,27 | $ 1.495.908.522,33 | $ 1.745.226.609,38 | $ 1.745.226.609,38 | $ 1.869.885.652,91 | $ 1.869.885.652,91 | $ 2.493.180.870,54 | | | |
| 04 | PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA | $ 18.505.304.491,05 | $ 2.595.277.372,61 | $ 954.601.627,11 | $ 1.272.802.169,48 | $ 1.591.002.711,84 | $ 1.591.002.711,84 | $ 1.591.002.711,84 | $ 1.591.002.711,84 | $ 1.591.002.711,84 | $ 1.591.002.711,84 | $ 2.068.303.525,40 | $ 2.068.303.525,40 |
| 05 | BARANDAS EN MADERA | $ 4.647.070.333,62 | | | | | $ 278.824.220,02 | $ 464.707.033,36 | $ 650.589.846,71 | $ 650.589.846,71 | $ 743.531.253,38 | $ 743.531.253,38 | $ 1.115.296.880,07 |
| 06 | EDIFICACIONES EN MADERA | $ 7.053.059.690,30 | | | | $ 352.652.984,52 | $ 705.305.969,03 | $ 846.367.162,84 | $ 846.367.162,84 | $ 916.897.759,74 | $ 916.897.759,74 | $ 1.410.611.938,06 | $ 1.057.958.953,55 |
| 07 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | $ 956.877.401,22 | | | $ 47.843.870,06 | $ 47.843.870,06 | $ 66.981.418,09 | $ 124.394.062,16 | $ 124.394.062,16 | $ 124.394.062,16 | $ 124.394.062,16 | $ 133.962.836,17 | $ 162.669.158,21 |
| 08 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS | $ 209.149.887,96 | | | | | | $ 34.858.314,66 | $ 34.858.314,66 | $ 34.858.314,66 | $ 34.858.314,66 | $ 34.858.314,66 | $ 34.858.314,66 |
| 09 | PISOS Y ENCHAPES | $ 389.958.440,82 | | | | | | $ 64.993.073,47 | $ 64.993.073,47 | $ 64.993.073,47 | $ 64.993.073,47 | $ 64.993.073,47 | $ 64.993.073,47 |
| 10 | CIELOS RASOS | $ 11.098.815,78 | | | | | | $ 1.849.802,63 | $ 1.849.802,63 | $ 1.849.802,63 | $ 1.849.802,63 | $ 1.849.802,63 | $ 1.849.802,63 |
| 11 | PAVIMENTOS Y ANDENES | $ 891.018.299,60 | | | $ 44.550.914,98 | $ 44.550.914,98 | $ 62.371.280,97 | $ 115.832.378,95 | $ 115.832.378,95 | $ 115.832.378,95 | $ 115.832.378,95 | $ 124.742.561,94 | $ 151.473.110,93 |
| 12 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | $ 98.919.370,16 | | | | | | | | | $ 32.973.123,39 | $ 32.973.123,39 | $ 32.973.123,39 |
| 13 | URBANISMO Y EXTERIORES | $ 33.366.619,00 | | | | | | | | | | | $ 33.366.619,00 |
| 14 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI | $ 2.210.000.000,00 | | | | | | | | | $ 729.300.000,00 | $ 729.300.000,00 | $ 751.400.000,00 |
| 15 | INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 7.762.775.477,60 | | | | | | | | $ 931.533.057,31 | $ 2.173.577.133,73 | $ 2.328.832.643,28 | $ 2.328.832.643,28 |
| 16 | INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS | $ 4.290.000.000,00 | | | | | | | | | | $ 2.145.000.000,00 | $ 2.145.000.000,00 |
| 17 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS | $ 4.290.000.000,00 | | | | | | | | $ 643.500.000,00 | $ 1.072.500.000,00 | $ 1.072.500.000,00 | $ 1.501.500.000,00 |
| 18 | PRESUPUESTO SEÑALIZACION | $ 12.312.300,00 | | | | | | | | | $ 4.063.059,00 | $ 4.186.182,00 | $ 4.063.059,00 |
| 19 | PROVISIONES | | | | | | | | | | | | |
| | PMA | $ 860.762.500,00 | $ 99.229.083,20 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 22.846.002,50 | $ 289.382.698,38 | $ 289.382.698,38 |
| | PMT | $ 85.410.787,80 | | | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 | $ 9.490.087,53 |
| | CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED) | $ 29.145.480,00 | | | | | | | | | | | $ 29.145.480,00 |
| | TOTEMS DE INFORMACION | $ 112.931.000,00 | | | | | | | | | $ 37.267.230,00 | $ 37.267.230,00 | $ 38.396.540,00 |
| | PROVISION PUERTAS Y VENTANAS | $ 520.000.000,00 | | | | | | | | | $ 171.600.000,00 | $ 171.600.000,00 | $ 176.800.000,00 |
| | SISTEMA DE RIEGO | $ 87.290.819,20 | | | | | | | | | $ 43.645.409,60 | $ 43.645.409,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION MENSUAL | | $ 2.253.379.025,88 | $ 3.020.222.768,66 | $ 4.037.834.623,38 | $ 4.608.829.501,15 | $ 5.426.501.473,87 | $ 5.612.384.287,21 | $ 7.881.243.159,06 | $ 8.170.896.593,60 | $ 11.820.730.934,58 | $ 12.371.453.324,18 |
| % DE INVERSION MENSUAL | | 2,73% | 3,66% | 4,90% | 5,59% | 6,58% | 6,81% | 9,56% | 9,91% | 14,33% | 15,00% |
| INVERSION ACUMULADA | $ 17.260.788.928,42 | $ 19.514.167.954,30 | $ 22.534.390.722,96 | $ 26.572.225.346,34 | $ 31.181.054.847,49 | $ 36.607.556.321,36 | $ 42.219.940.608,57 | $ 50.101.183.767,64 | $ 58.272.080.361,23 | $ 70.092.811.295,82 | $ 82.464.264.620,00 |
| % DE INVERSION ACUMULADA | 20,93% | 23,66% | 27,33% | 32,22% | 37,81% | 44,39% | 51,20% | 60,76% | 70,66% | 85,00% | 100,00% |

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

# PROGRAMA DE INVERSION

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | **EDU-561-2021** |
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO JCO MALLORQUIN** |
| **INTERVENTOR** | **CONSORCIO UF1 MALLORQUIN** |
| **OBJETO** | **INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 82.464.264.620,00** |
| **FECHA DE INICIO** | **1 DE SEPTIEMBRE DE 2022** |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | **31 DE DICIEMBRE DE 2021** |
| **PRORROGA N° 1** | **SEIS (6) MESES** |
| **FECHA DE TERMINACION ACORDE A PRORROGA N°1** | **30 DE JUNIO DE 2022** |
| **PRORROGA N° 2** | **DIEZ (10) MESES** |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA** | **30 DE ABRIL DE 2023** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion acumulada programada | $ 17.260.788.928,42 | $ 19.514.167.954,30 | $ 22.534.390.722,96 | $ 26.572.225.346,34 | $ 31.181.054.847,49 | $ 36.607.556.321,36 | $ 42.219.940.608,57 | $ 50.101.183.767,64 | $ 58.272.080.361,23 | $ 70.092.811.295,82 | $ 82.464.264.620,00 |
| Inversion acumulada ejecutada | $ 17.260.788.928,43 | $ 20.672.323.068,21 | | | | | | | | | |

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

# INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS

## CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

**JULIO DE 2022**

# 1 Contenido

1. INTRODUCCION ..... 3
2. OBJETIVOS ..... 3
2.1. GENERAL ..... 3
2.2. ESPECIFICOS. ..... 3
3. ALCANCE ..... 3
4. GESTION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..... 3
4.1. PRORROGA ..... 3
4.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN ..... 4
4.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO ..... 5
4.4. TALENTO HUMANO ..... 6
4.5. RECURSOS DISPONIBLES ..... 7
4.6. CUMPLIMIENTO DE CALIDAD ..... 8
4.7. INGRESOS POR ACTAS. ..... 8
4.8. GESTION ADMINISTRATIVA. ..... 8
4.9. SEGUIMIENTO AL FLUJO DE INVERSION ..... 8
4.10. ANEXOS ..... 9

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

## Contenido de Tablas

Tabla 1. Avance de obra hasta 31 de julio de 2022. ..... 4
Tabla 2. Relación mano de obra a corte 31 de julio de 2022. ..... 7
Tabla 3. Relación maquinaria en obra a corte 31 de julio de 2022. ..... 7
Tabla 4. Relación y estado de las actas parciales de cobro. ..... 8

# 1. INTRODUCCION

Para el proyecto INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, el presente informe describe la gestión administrativa, técnica y financiera realizada por el CONSORCIO JCO MALLORQUIN correspondiente al periodo de ejecución al mes de julio de 2022.

# 2. OBJETIVOS

## 2.1. GENERAL

- Gestionar la Gerencia de Proyectos frente a la ejecución de las actividades contractuales con respecto a los componentes de Integración, alcance y tiempo.

## 2.2. ESPECIFICOS.

- Verificar que las actividades ejecutadas sean acordes al cronograma oficial de obra, a su vez, cuantificar el índice de cumplimiento del cronograma oficial.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Calcular el índice de cumplimiento del costo real sobre el costo programado.
- Certificar la gestión administrativa y de correspondencia del proyecto.

# 3. ALCANCE

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

El alcance de este informe es exclusivo para las actividades contractuales del proyecto con numero de contrato de obra EDU-561-2021 cuyo objeto contractual es la **INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

# 4. GESTION DE LA GERENCIA DE PROYECTOS

## 4.1. PRORROGA

El día 11 de mayo de 2022 por medio del oficio JCO-060-2022 enviado a la interventoría se solicitó la prorroga N° 2 del contrato de obra EDU-561-2021, en donde se solicitó un plazo de diez (10) meses adicionales, cuyo fundamento de la solicitud se pueden ver plasmados en el oficio mencionado pero en breve, dicha solicitud se fundamenta en la escasez mundial de materiales como el acero que atrasaron la llegada de los herrajes necesarios para ejecución de actividades que estaban

ocasionando atrasos, la actualización de diseño de algunos elementos estructurales del proyecto. Dicha solicitud fue revisada por la interventoría, quien posteriormente realizo la solicitud de prórroga a EDUBAR S.A.

El 23 de junio de 2022 se suscribió el documento de prorroga N° 2, siendo la fecha de terminación del contrato el 30 de abril de 2023.

## 4.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN

Al día 31 de julio de 2022 se han suscrito 6 actas parciales de obra hasta el mes de junio de 2022, y el acta parcial N° 7 se encuentra en trámite. CONSORCIO JCO MALLORQUIN, ha desarrollado las siguientes actividades contractuales con los % ejecutados tabulados a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| **1** | **OBRAS PRELIMINARES** | | |
| 5513 | EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) | MES | 50 % |
| CM-01 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL. | MES | 43,8 % |
| CM-02 | DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO | M2 | 10,4 % |
| 3819 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M. | UND | 100,0 % |
| **03** | **PILOTAJE EN MADERA** | | |
| CM-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR | ML | 80,5 % |
| CM-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR | ML | 64,6 % |
| CM-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15 | ML | 31,4 % |
| CM-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17 | ML | 30,8 % |
| **04** | **PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA** | | |
| CM-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL | ML | 36,9 % |
| CM-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL | ML | 33,3 % |
| CM-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK | M2 | 11,4% |


*Tabla 1. Avance de obra hasta 31 de julio de 2022.*

## 4.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO




CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

## 4.4.TALENTO HUMANO



| ITEM | PROFESION | CAMNTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EN OBRA |
|---|---|---|---|
| 1 | Oficiales | 25 | 4 |
| 2 | Ayudantes de oficiales | 50 | 15 |
| 3 | Maestro de carpintería | 30 | 1 |
| 4 | Oficiales de carpintería | | 9 |
| 5 | Ayudantes de carpintería | 60 | 18 |
| 6 | Inspectores | 6 | 2 |

*Tabla 2. Relación mano de obra a corte 31 de julio de 2022.*

## 4.5.RECURSOS DISPONIBLES

EQUIPOS.

| ITEM | MAQUINARIA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EN OBRA |
|---|---|---|---|
| 1 | Retroexcavadoras con Grizzli vibrohincador | 2 | 0 |
| 2 | Volquetas doble troque para transporte de material | 8 | 0 |
| 3 | Grúas para izaje de elementos | 1 | 1 |
| 4 | Telehandler | 1 | 1 |
| 5 | Retrocargadores | 2 | 0 |
| 6 | Minicargadores | 3 | 1 |
| 7 | Motoniveladora | 1 | 0 |
| 8 | Vibro compactador de 5 ton | 2 | 0 |
| **ITEM** | **MAQUINARIA** | **CANTIDAD PROGRAMADA** | **CANTIDAD EN OBRA** |
| 1 | Máquina de vibro hincado sobre barcazas acuáticas | 2 | 0 |
| 2 | Barcazas de bajo calado | 2 | 2 |
| 3 | Torre de hincado de pilotes | 0 | 2 |

*Tabla 3. Relación maquinaria en obra a corte 31 de julio de 2022.*

## 4.6.CUMPLIMIENTO DE CALIDAD

El CONSORCIO JCO MALLORQUIN, al ejecutar las actividades programadas hace entrega mensual de los certificados de calidad de los materiales requeridos para la ejecución de actividades.

## 4.7.INGRESOS POR ACTAS.

| ACTA N° | VALOR | ESTADO DEL ACTA |
|---|---|---|
| ACTA DE PAGO N° 1 | $ 1.628.531.995,79 | PAGADO |
| ACTA DE PAGO N° 2 | $ 1.365.320.628,62 | PAGADO |
| ACTA DE PAGO N° 3 | $ 1.399.878.857,78 | PAGADO |
| ACTA DE PAGO N° 4 | $ 5.566.544.118,72 | EN TRAMITE |
| ACTA DE PAGO N° 5 | $ 3.838.560.382,20 | EN TRAMITE |
| ACTA DE PAGO N° 6 | $ 3.461.952.945,32 | EN TRAMITE |
| ACTA DE PAGO N° 7 | $ 3.411.534.139,78 | EN TRAMITE |

*Tabla 4. Relación y estado de las actas parciales de cobro.*

## 4.8.GESTION ADMINISTRATIVA.

Dentro de la gestión administrativa de la Gerencia de Proyectos del CONSORCIO JCO MALLORQUIN, se encuentra el control de la correspondencia enviada y recibida entre los interesados, anexo al presente informe de relaciona el estado de la correspondencia entre las partes con fecha de corte 31 de julio de 2022.

## 4.9.SEGUIMIENTO AL FLUJO DE INVERSION

Tal como se presentó en el presente informe de obra, durante el mes de julio se realizaron las actividades de Comisión topográfica mensual con dos frentes y campamento, que corresponden al capítulo 01 (Preliminares), las actividades de Suministro e instalación de pilote de diámetro de 20cm, Suministro e Instalación de pilotes de diámetro de 25cm, suministro e instalación de arriostramiento D15 y suministro e instalación de arriostramiento D17 que hacen parte del capítulo 03 (Pilotaje en madera), las actividades de suministro e instalación viga laminada cca 08x30, suministro e instalación viga laminada cca 08x36, suministro e instalación entrepiso – sección recta

correspondientes al capítulo 04 (Plataformas y Pasarelas en Madera), dichas actividades realizadas en el mes, arrojan una inversión acumulada de 25,07% ($ 20.672.323.068,21).

## 4.10. ANEXOS

ANEXO 1. Cronograma de obra

ANEXO 2. Flujo de inversión

ANEXO 3. Curva S del proyecto

ANEXO 4. Matriz de riesgo

ANEXO 5. Organigrama del proyecto.

ANEXO 6. Plan de calidad del proyecto.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

## Pilotes Tierra

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 7"-B' | 10.35 | 0 | N-13 |

-En el frente de tierra se realizo hincado de 1 pilote a las 09:30 durante el izaje del primer pilote uno de los bases que soportaban la maquina se partio, ocacionando que la maquina se inclinara unos grados a la derecha y el pilote, pasado collera.

- En el frente # 3 no se realizan actividades se encuentran realizando trabajos en caliente a cabezote.

- En el frente de agua no se realizan actividades de hincado ya que continua maquina cabria en mantenimiento

Contratista

Interventoria

01-Julio-2022_Viernes.

Clima: Soleado por la mañana y tarde

Se inician actividades a las 08:00

**Personal Tierra:**

6. Oficios Varios
1. Vigilante
4. Ayudantes
1. Operador
1. Topografo
1. Cadenero

**Equipos Tierra**

| | |
|---|---|
| 1. Nivel | 0 Horas |
| 1. Estacion Total | 8 Horas |
| 1. Cabeza | 6 Horas |
| 1. Cabria | 0 Horas |

**Personal Agua:**

1. Operador
5 ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

**Personal Agua Frente #3**

1. Topografo
1. Cadenero
3. ayudantes
6. Oficios Varios
1. Operador

**Equipos Agua**

1. Cabria
1. Estacion Total
1. Nivel

**Equipos Agua Frente #3**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nivel | 08:00 Hr | 1. Cabeza ↓ 08:00 Hr |
| 1. Estacion Total | 08:00 Hr | |

**Pilotes Tierra**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 8"B" | 08:00 | 0 | MOD-13 |
| 8"-0" | 11.00 | 0 | MOD-13 |

**Pilotes Agua**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 1'-B' | 12.30 | 0 | MOD-48 |
| 1'-A" | 12.30 | 0 | MOD-48 |

-EN EL FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE 2 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTARON NOVEDADES.

-EN EL FRENTE DE TIERRA Se Realizo HINCADO DE 2 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTARON RECHAZO

-EN EL FRENTE DE TIERRA #3 NO se Realizo HINCADO DE PILOTES POR MAL ESTADO DEL EQUIPO.

- Se finalizan ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

Cynthia Villegas

Interventoria

02-JULIO-2022 SABADO

Clima: Soleado por la mañana y Tarde

**Personal Figura**

1. Operador
6. Ayudantes
1. Supervisor
1. Topografo
1. Cadenero

**Equipos Agua**

| | |
|---|---|
| 1. CABRIA | 07:00 HR |
| 1. Estacion Total | 07:00 HR |
| 1. NIVEL | 07:00 HR |

**Pilotes Agua**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 2'-AA | 10.30 | 0 | MOD 48 |
| 2'-A" | 12.30 | 0 | MOD-48 |
| 2'-A" | 10.30 | 0 | MOD-48 |

- Se realizan Labores de Hincado en FRENTE DE AGUA EN EL DIA SE Hincaron 2 Pilotes en el Modulo 48

-EN EL FRENTE DE TIERRA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR DAÑOS EN EL CABEZOTE DEL EQUIPO

-EN EL FRENTE DE AGUA # 3 NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR DAÑOS EN EL CABEZOTE DEL EQUIPO

-Se finalizan ACTIVIDADES A LAS 16:00

CONTRATISTA

Cynthia V.

INTERVENTORIA

03-Julio-2022 Domingo.

Clima: Soleado por la mañana y tarde

Contratista Interventoría

04-Julio-2022 Lunes

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

**Personal Agua**

1. Operador
6. Ayudantes
1. Supervisor
1. Topografo
1. Cadenero

**Equipos Agua**

1. Cabeza 08:00 He
1. Estacion total 08:00 He
1. Nivel 08:00 He

**Pilotes Agua**

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 2'-B" | 10:30 | 0 | H00-48 |
| 2'-B' | 12:30 | 0 | H00-48 |
| 2'-C' | 10:30 | 0 | H00-48 |

**Personal Agua Frente #3**

1. Topografo
1. Cadenero
6. Ayudantes
3. Of. varios
1. Operador

**Equipos Agua Frente #3**

1. Cabeza 08:00 He
1. Estacion total 08:00 He
1. Nivel 08:00 He

**Pilotes Agua Frente #3**

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 106-E | 09:30 | 0 | H00-11 |
| 106-C | 09:30 | 0 | H00-13 |
| 106-B | 09:30 | 0 | H00-13 |

- En el Frente de Agua #3 se Realizaron Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades sin novedades.
- En el Frente de Agua se realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades
- En el Frente de Tierra no se realizaron Hincado de pilotes por daños en el equipo en el cabezote.
- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista Interventoría

05-Julio-2022 MARTES

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra

1. Vigilante
1. Supervisor
4. Auxiliares
1. Topografo
1. Cadenero
1. Of. varios
1. Operador

Equipos Tierra

1. Cabria 00:00 Hr
1. Cabria 05:00 Hr
1. Estacion Total 05:00 Hr
1. Nivel 05:00 Hr

Personal Agua

1. Operador
4. Ayudantes
1. Cadenero

Personal Agua #3

5 Ayudantes
1. Operador
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Agua

1. Cabria 08:00 Hr
1. Estacion Total 08:00 Hr
1. Nivel 08:00 Hr

Equipos Tierra #3

1. Nivel 08:00 Hr
1. Estacion Total 08:00 Hr
1. Cabria 08:00 Hr

Pilotes Tierra.

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 8"-0" | 11.00 | 0 | Mod-13 |
| 8"9-C" | 08.00 | 0 | Mod-13 |

Pilotes Agua Frente #3

Pilotes Agua Frente #3

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 106-A | 08.30 | 0 | Mod-11 |

Pilotes Agua.

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 3'-D' | 10.30 | 0 | Mod-48 |
| 3'-C' | 10.30 | 0 | Mod-48 |
| 3'-B' | 12.30 | 0 | Mod-48 |
| 3'-B" | 10.30 | 0 | Mod-48 |
| 3'-A' | 10.30 | 0 | Mod-48 |
| 3'-A" | 12.30 | 0 | Mod-48 |

-En el frente de Tierra se Realizo Hincado de 2 pilotes

-En el frente de Agua se Realizo Hincado de 6 pilotes los cuales no presentaron novedades.

-En el Frente de Agua #3 se Realizo Hincado de 1 pilote

-Se finalizan actividades a las 13:00

Contratista

Interventoria

06-Julio-2022 Miercoles

Clima: Soleado por la mañana y tarde

Se inician actividades a los 08:00

## Personal Tierra

1. Vigilante
1. Supervisor
4. Auxiliares
1. Topografo
1. Cabenero
4. Of. Varios
1. Operador

## Personal Agua

1. operador
1. Cabenero
4. ayudantes
1. inspector

## Personal Agua #3

1. operador
5. ayudantes
3 Of. varios
1. Topografo
1. Cabenero.

## Equipos Tierra.

| | | |
|---|---|---|
| 1 CABRIA | 08:00 | Hr |
| 1. CABRIA | 08:00 | Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 | Hr |
| 1. NIVEL | 08:00 | Hr |

## Equipos Agua

| | | |
|---|---|---|
| 1. CABRIA | 08:00 | Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 | Hr |
| 1. NIVEL | 08:00 | Hr |

## Equipos Agua #3

| | | |
|---|---|---|
| 1. CUBRIA | 08:00 | Hr |
| 1. NIVEL | 08:00 | Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 | Hr |

## Pilotes Tierra

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 9"-E" | 08.00 MTS | 0 | MOD-13 |
| 9"-D" | 08.00 MTS | 0 | MO-13 |
| 8"-E" | 08.00 MTS | 0 | MOD-13 |
| 8"-02-D" | 08.00 MTS | 0 | MOD-13 |

## Pilotes Agua

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 3'-AA | 10.30 | 0 | MOD-48 |
| 4'-AA | 10.30 | 0 | MOD-48 |
| 4'-A" | 12.30 | 0 | MOD-48 |
| 4'-A' | 10.30 | 0 | MOD-48 |
| 4'-B" | 10.30 | 0 | MOD-48 |
| 4'-B | 12.30 | 0 | MOD-48 |

## Pilotes Agua #3

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 107-F | 08:30 | 0 | MOD-11 |
| 107-E | 09:30 | 0 | MOD-11 |
| 107-C | 0830 | 0 | MOD-11 |
| 107-B | 0930 | 0 | MOD-11 |

*EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE PILOTES LOS CUAL NO PRESENTARON NOVEDADES. SE HINCARON 9 PILOTES.

*EN EL FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE 6 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTAN NOVEDADES.

*EN EL FRENTE DE AGUA # 3 SE REALIZO HINCADO DE 4 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTAN NOVEDADES

*SE REALIZA INSTALACION DE RIOSTRAS EN E-3 EL DIA 02-JUL-2022 Y EL 05-JULIO-2022. Y EL 06-JUL-2022

RIOSTRAS

| DIAMETRO | TIPO | MODULO | CANTIDAD | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 15 | TRAMO | E-3 | 9 | 02-JUL-2022 |
| 15 | TRAMO | E-3 | 8 | 05-JUL-2022 |
| 15 | TRAMO | E-3 | 16 | 06-JUL-2022 |

Se finalizan actividades a las 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

07-JULIO-2022 JUEVES

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

PERSONAL TIERRA

1 Cabenero
1 operador
1 AUX. DE operador
1 Supervisor
4 ayudantes.

PERSONAL AGUA

1 operador
4 Ayudantes
1 Cabenero
1 Topografo

PERSONAL AGUA #3

5 Ayudantes
1 operador
3 oficios
1 Topografo
1 Cabenero

EQUIPOS TIERRA

1 GRUA 06:00 Hr
1 NIVEL 06:00 Hr
1 Estación Total 06:00 Hr
Herramientas menores 06:00 Hr

EQUIPOS AGUA

1 Gabra 03:00 Hr
1 Estación Total 03:00 Hr
1 NIVEL 03:00 Hr

**EQUIPOS AGUA #3**

| | |
|---|---|
| 1. NIVEL | 08:00 Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 Hr |
| 1. Cabria | 08:00 Hr |

**Pilotes Tierra**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 10"-G | 0800 | O | MOD-13 |
| 11"-F | 0800 | O | MOD-13 |
| 12"-I | 0800 | O | MOD-13 |

**Pilotes Agua**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 4'-C' | 1030 | O | MOD-48 |
| 4'-D' | 08:60 | O | MOD-48 |

**Pilotes Agua Frente #3**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 107 A | 08.30 | O | MOD-M |

-EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE (3) PILOTE

-EN EL FRENTE DE AGUA # 3 SE REALIZO HINCADO DE 1 PILOTE

-EL EL FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE 2 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTAN NOVEDADES.

-SE REALIZO INSTALACIÓN DE RIOSTRAS EN LA ESTACION 3

**RIOSTRAS:**

| Diametro | Tipo | Modulo | Cant | Fecha. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Transv | E.3 | 12 | 07-Jul-2022 |

Se finalizan actividades a las 12:00

Contratista

Interventoria

**08-Julio-2022 Viernes**

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

**Personal Tierra:**

1. operador
1. Auxiliar de operador
1. Topografo
1. Cabenero
4. Ayudantes
1. Torrero
1. Supervisor
1. Vigilante

**Personal Agua:**

1. Operador
1. Cabenero
1. Topografo
1. AUX operador
2. Ayudantes

**Personal Agua Frente #3**

1. Operador
1. OFICIAL
5. AYUDANTES
3. OF. Varios
1. TOPOGRAFO
1. CABENERO

## EQUIPOS TIERRA

1 CABRIA 08:00 Hr
1 ESTACIÓN TOTAL 08:00 Hr
1 NIVEL 08:00 Hr
Herramientas menores 08:00 Hr

## EQUIPOS AGUA

1. CABRID 08:00 Hr
1. ESTACIÓN TOTAL 08:00 Hr
1. NIVEL 08:00 Hr

## EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. NIVEL 08:00 Hr
1. CABRID 08:00 Hr
1. ESTACION TOTAL 08:00 Hr

## PILOTES TIERRA

| # | PROF | FECHA | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 13"-4 | 0800 | 0 | MOD 13 |

## PILOTES AGUA

| # | PROF | FECHA | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 5'-D' | 10:30 | 0 | MOD-48 |
| 5'-C' | 10:30 | 0 | MOD-48 |
| 5'-B' | 12:30 | 0 | MOD-48 |
| 5'-B' | 10:30 | 0 | MOD-48 |
| 5'-A' | 10:30 | 0 | MOD-48 |
| 5'-A" | 12:30 | 0 | MOD-48 |
| 5-AA | 10:30 | 0 | MOD-48 |

## PILOTES AGUA FRENTE #3

| # | PROF | FECHA | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 108 F | 8.30 | 0 | MOD-11 |
| 108 E | 930 | 0 | MOD-11 |

- EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE 1 PILOTE LO CUAL NO PRESENTO NOVEDADES. EN EL DIA DE HOY SE LE DA FINALIZADO EL MODULO 13. Personal procede a movilizacion de equipo hacia el modulo 36
- EN EL FRENTE DE AGUA se Realizo Hincado DE 7 pilote Los cuales NO presentaron rechazo
- En el frente de agua #3 se realizo Hincado de 3 pilotes.
- INSTALACIÓN DE PIEZOMETROS

| DIAMETRO | TIPO | MODULO | CANTIDAD | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 15 | TRANSV | Estación-3 | 8 | 08-JUL-2022 |

Se finalizan actividades a las 17:00.

Contratista

Interventoria

09-JULIO-2022 SABADO

Clima: SOLEADO por la mañana y tarde

## PERSONAL AGUA #3

1. operador 4. Ayudantes
1. oficial 3 Oficiales
1. Topografo
1. Cadenero

## PERSONAL AGUA

1. Topografo 1. Supervisor
1. Cadenero 1. Vigilante
1. operador 4. ayudantes
1. Aux. de operador

## EQUIPOS AGUA

1. CABRIA 08:00 HR
1. ESTACION TOTAL 08:00 HR
1. NIVEL 08:00 HR
Herramientas menores 08:00 HR

## EQUIPOS AGUA Frente #3

1. NIVEL 04:00 HR
1. CABRIA 04:00 HR
1. ESTACION TOTAL 04:00 HR

## PILOTES AGUA

| # | PROF | RECHA | Local |
|---|---|---|---|
| G'-AA | 08:90 | O | MOD-48 |
| G'-A'' | 12:30 | O | MOD-48 |
| G'-A' | 10:30 | O | MOD-48 |
| G'-B'' | 10:30 | O | MOD-48 |
| G'-B' | 12:30 | O | MOD-48 |
| G'-C' | 10:30 | O | MOD-48 |
| G'-D' | 08:90 | O | MOD-48 |

## PILOTES AGUA Frente #3

| # | PROF | RECHAZ | Local |
|---|---|---|---|
| 108-B | 9:30 | O | MOD-11 |
| 108-A | 8:30 | O | MOD-4 |

-EN EL FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE 7 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTARON NOVEDADES

-EN EL FRENTE DE TIERRA # 3 Se Realizo HINCADO DE 2 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTAN NOVEDADES AL SER HINCADOS

-EN EL FRENTE DE TIERRA NO SE REALIZAN HINCADO DE PILOTES, EL PERSONAL SE ENCUENTRA REALIZANDO MOVILIZACION DE EQUIPO DEL MODULO 13 AL 36.

-INSTALACION DE RIOSTRAS

| DIAMETRO | TIPO | MODULO | CANTIDAD | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| 18 | TRANSVERSALES | ESTACION-3 | 6 | 09-JUL-2022 |

Se realizan actividades a las 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

## 10-JULIO-2022 Domingo

EL DIA DE HOY NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN OBRA.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

11-JULIO-2022 LUNES

Clima: Por la mañana se presentan lluvias moderadas desde las 10:40 - 12:10. Por la tarde se presentan lluvias moderadas 15:50 - 17:00

**PERSONAL TIERRA**

1 operador
5 Ayudantes
1 operador
3 Oficiales
1 Topógrafo
1 cadenero

**PERSONAL AGUA**

1 Topógrafo
1 cadenero
1 Oficial
1 Supervisor
4 Ayudantes
1 operador
1 Aux. de operador

**PERSONAL AGUA FRENTE #3**

1 operador
6 Ayudantes
1 Oficial
1 Topógrafo
1 cadenero

**EQUIPOS TIERRA**

| | |
|---|---|
| 1 Estación Total | 08:00 Hr |
| 1 Nivel | 00:00 Hr |
| 1 Cabria | 08:00 Hr |

**EQUIPOS AGUA**

| | |
|---|---|
| 1 Cabria | 03:00 Hr |
| 1 Nivel | 03:00 Hr |
| 1 Estación Total | 03:00 Hr |

**EQUIPOS AGUA FRENTE #3**

| | |
|---|---|
| 1 Nivel | 08:00 Hr |
| 1 Estación Total | 08:00 Hr |
| 1 Cabria | 08:00 Hr |

**PILOTES TIERRA**

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 23-B | 6 | 0 | MOD-35 |
| 23-A | 6 | 0 | MOD-35 |

**PILOTES AGUA**

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 7'-0' | 08:90 | 0 | MOD-48 |
| 7'-0' | 08:90 | 0 | MOD-48 |

**PILOTE AGUA FRENTE #3**

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 109 F | 08:30 | 0 | MOD-11 |
| 109 E | 09:30 | 0 | MOD-11 |

- En el frente de tierra se realizo hincado de 2 pilotes
- En el frente de agua se realizo hincado de 2 pilotes
- En el frente de agua #3 se realizo hincado de pilotes

-El dia de hoy las lluvias no permitieron ejecutar actividades al 100%.
-Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

**12-Julio-2022 MARTES**

Clima: Soleado por la mañana y tarde.
Se inician actividades a las 08:00

**Personal Tierra**

1. operador
5. Ayudantes
1. operador
3. Of. varios
1. Topografo
1. Cadenero

**Personal agua:**

1. Cabria
1. Nivel
1. Estación Total
Herramientas menores

**Personal agua #3**

1. Topografo
1. Cadenero
5. Ayudantes
1. operador

**Equipos Tierra**

| | |
|---|---|
| 1. Cabria | 08:00 Hr |
| 1. Nivel | 00:00 Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 Hr |

**Equipos agua**

| | |
|---|---|
| 1. Cabria | 08:00 Hr |
| 1. Nivel | 08:00 Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 Hr |
| Herramientas menores | 08:00 Hr |

**Equipos agua #3**

| | |
|---|---|
| 1. Nivel | 00:00 Hr |
| 1. Estación Total | 08:00 Hr |
| 1. Cabria | 08:00 Hr |

**Pilotes Tierra**

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 24-A | 06:00 | 0 | H-36 |
| 24-B | 06:00 | 0 | H-36 |
| 25-A | 06:00 | 0 | H-36 |
| 25-B | 06:00 | 0 | H-36 |

**Pilotes agua:**

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 7'-B' | 12.30 | 0 | MOD-48 |
| 7'-B'' | 08.90 | 0 | MOD-48 |
| 7'-A' | 08.90 | 0 | MOD-48 |
| 7'-A'' | 12.30 | 0 | MOD-48 |
| 7'-AA | 08.90 | 0 | MOD-48 |
| B'-A'' | 08.90 | 0 | MOD-48 |
| B'-A' | 08.90 | 0 | MOD-48 |

## Pilotes Agua #3

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 109C | 09.30 | 0 | MOD-11 |
| 109B | 09.30 | 0 | MOD-11 |
| 109A | 08.30 | 0 | MOD-1 |
| B'-B'' | 08.90 | 0 | MOD-48 |
| B'-B' | 08.90 | 0 | MOD-48 |
| B'-C' | 08.90 | 0 | MOD-48 |

-En el frente de agua se realizo hincado de 10 pilotes los cuales no presentaron novedades. El el dia de hoy se finaliza modulo 48

-En el frente de agua # 3 se realizo hincado de 3 pilotes.

-El el frente de tierra se realizo hincado de 4 pilotes

- Instalacion de regletas

| Diametro | Tipo | Modulo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 15 | Transversales | Estacion 3 | 8 |

Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

**13-Julio-2022 Miercoles**

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

### Personal Tierra

5. Ayudantes
1. Operador
1. Topografo
1. Cadenero

### Personal Agua Frente #3

1. operador
7. Ayudantes
1. Cadenero
1. Topografo

### Equipos Tierra

| | |
|---|---|
| 1. Nivel | 00:00 Hr |
| 1. Cabeia | 08:00 Hr |
| 1. Estacion total | 08:00 Hr |

### Equipos Agua Frente #3

| | |
|---|---|
| 1. Nivel | 08:00 Hr |
| 1. Cabeia | 08:00 Hr |
| 1. Estacion total | 08:00 Hr |

### Pilotes Tierra

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 26A | 06.00 | 0 | MOD-36 |
| 26B | 06.00 | 0 | MOD-36 |
| 27A | 06.00 | 0 | MOD-36 |
| 27B | 06.00 | 0 | MOD-36 |

### Pilotes Agua Frente #3

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 110-B | 08.30 | 0 | MOD-11 |
| 110-C | 08.30 | 0 | MOD-11 |
| 110-E | 09.30 | 0 | MOD-11 |
| 110-F | 09.30 | 0 | MOD-11 |

-En el frente de tierra se realizo hincado de 4 pilotes

-En el frente de agua # 3 se realizo hincado de 4 pilotes

-EN EL FRENTE DE AGUA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES YA QUE SE FINALIZO EL MODULO 48 LO CUAL QUEDANDO SIN CAMPO DE TRABAJO ESTE FRENTE POR MOTIVOS QUE CABREN ESTA MONTADA Y ENSAMBLADA SOBRE LA BARCAZA

- INSTALACION DE REGISTROS

| DIAMETRO | TIPO | MODULO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 15 | TRANSVERSALES | E-3 | 2 |
| 17 | LONGITUDINALES | E-3 | 6 |

-SE ~~FINALIZAN~~ ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

14-JULIO-2022 JUEVES

Clima: SOLEADO por la mañana y tarde

PERSONAL TIERRA

1. SUPERVISOR
1. OPERADOR
4. AUXILIARES
5. OF. VARIOS
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO
1. SOLDADOR

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
5. AYUDANTES
3. OFICIOS VARIOS
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA

| | |
|---|---|
| 1. CABEZA | 08:00 Hr |
| 1. ESTACION TOTAL | 08:00 Hr |
| 1. NIVEL | 08:00 Hr |
| 1. PLANTA ELECTRICA | 02:30 Hr |

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

| | |
|---|---|
| 1. CABEZA | 08:00 H |
| 1. NIVEL | 08:00 H |
| 1. ESTACION TOTAL | 08:00 H |

PILOTES TIERRA

| # | PROF | RECHA | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 28-A | 0600 | 0 | M-36 |
| 28-B | 06.00 | 0 | M-36 |
| 29-A | 06.00 | 0 | M-36 |
| 29-B | 06.00 | 0 | M-36 |

PILOTES AGUA FRENTE #3

| # | PROF | RECHA | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 110A | 08:30 | 0 | MOD-11 |

-SE REALIZO HINCADO DE PILOTES EN EL FRENTE DE TIERRA (4) PILOTES

-EN EL FRENTE DE AGUA # 3 SE REALIZO HINCADO DE 1 PILOTE.

- INSTALACION DE REGISTROS

| DIAMETRO | TIPO | MODULO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|

15 Transversales Estacion-3 6
17 Longitudinales Estacion-3 2

Contratista

Interventoria

15-Jul-2022 Viernes

Clima: Soleado por la mañana

Personal Tierra

1. Operador
4. Ayudantes
5 OF varios
1. Cadenero
1. Topografo
1. Inspector

Equipos Tierra

1. Cabria
1. Estacion total
1. Nivel

Pilotes Tierra

| # | Profu | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 30-B | 06:00 | 0 | MOD-36 |
| 30-A | 06:00 | 0 | MOD-36 |
| 31-B | 06:00 | 0 | MOD-36 |
| 31-A | 06:00 | 0 | MOD-36 |
| 1-E | 08:00 | 0 | MOD-36 |

Personal Agua Frente #3

1. operador
1. Topografo
1. Cadenero
5 Ayudantes

Equipos Agua. Frente #3

1. Nivel
1. Estación Total
1. Cabria

Pilotes Agua Frente #3

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 111-F | 08;30 | 0 | MOD-11 |
| 112-E | 08;30 | 0 | MOD-11 |
| 112-C | 09;30 | 0 | MOD-11 |
| 112-B | 09;30 | 0 | MOD-11 |
| 112-A | 08;30 | 0 | MOD-11 |

- En el frente de tierra se realizo hincado de Pilotes los cuales no presentaron novedades se realizo hincado de 5 Pilotes.
- En el frente de agua # 3 se Realizo hincado de 5 Pilotes los cuales no Presentaron novedades.

-Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

16-Julio-2022 Sabado

Clima: Soleado Por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra

1. operador
1. Topografo
1. Cadenero
1. Supervisor
4. Ayudantes
1. Torrero

Equipos Tierra

1. cabria
1. Estacion Total
Herramientas menores

Pilotes Tierra

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| H-1 | 08.00 | 0 | HOD-36 |
| H-2 | 0800 | 0 | HOD-36 |
| I-1 | 08.00 | 0 | HOD-36 |
| I-2 | 08.00 | 0 | HOD-36 |

Personal Agua #3 Frente

1. operador
5 ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra Frente #3

1. CABRIA
1. Estación Total
1. NIVEL

Pilotes Agua Frente #3

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| | 08:30 | 0 | HOD-11 |

- En los frente de trabajo se realizo hincado de pilotes durante el dia se hincaron 5 PILOTES
- ~~se~~ iniciaron actividades a las 11:00

Contratista

Intenventoria

17-Julio-2022 Domingo

NO SE ~~realizan~~ actividades en obra el dia de hoy

Contratista

Intenventoria

18-Julio-2022 Lunes

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Personal Tierra

1. operador
5. ayudantes

Personal Agua #3

1. Operador
5 Ayudantes

3. OF. varios
1. Topografo
1. Cadenero
1. INSPECTOR

**EQUIPOS TIERRA**

1 cabria
1 estacion total
1 nivel

**Pilotes Tierra**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 2-6 | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 1-J | 08:00 | 0 | MOD-36 |

- En los frente de trabajo se realizo hincado de pilotes los cuales no presentaron novedades durante el dia se hincaron 3 pilotes.
- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Leynthia Villar
Interventoria

1. Topografo
1. Cadenero

**EQUIPOS AGUA FRENTE #3**

1 CABRIA
1. estacion total
1. nivel

**Pilotes Agua frente #3**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 114-C | 08:30 | 0 | MOD-11 |

**19-JULIO-2022 MARTES**

Clima: Soleado por la mañana y tarde

- SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

**EQUIPOS AGUA FRENTE # 3**

| | | |
|---|---|---|
| 1. CABRIA | 08:00 | Hr |
| 1. Estacion total | 04:00 | Hr |
| 1. Nivel | 04:00 | Hr |

**Pilotes Agua frente # 3**

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 114-B | 09;30 | 0 | MOD-11 |
| 114-A | 08;30 | 0 | MOD. 11 |

**PERSONAL AGUA FRENTE # 3**

1. Operador
7 Ayudantes
3. OF-varios
1. Topografo
1. Cadenero

- En el frente de agua #3 se realizo hincado de pilotes 2, el dia de hoy finaliza el hincado en el mod-11. El equipo CABRIA se moviliza hacia el modulo 34 con el fin de iniciar labores de hincado.
- En el frente de tierra no se realizo hincado por daños en el equipo
- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Leynthia Villar
Interventoria

20-JULIO-2022 MIERCOLES

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

PERSONAL TIERRA

1. Topografo
1. Cadenero
1. Operador
1. Supervisor
1. Torrero
5. Oyudantes

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA 07:00
1. NIVEL 07:00
1. ESTACION TOTAL 07:00

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. Operador
7. Ayudantes
3. Of. Varios
1. Topografo
1. Cadenero

EQUIPOS FRENTE #3

1. Cabria 00:00
1. Estacion Total 00:00
1. Nivel 00:00

PILOTES TIERRA

| # | Prof | Dechaz | Local |
|---|---|---|---|
| K-1 | 08.00 | 0 | MOD-36 |
| J-2 | 08.00 | 0 | MOD-36 |
| K-2 | 08.00 | 0 | MOD-36 |

- EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZA HINCADO DE PILOTES LOS CUALES NO PRESENTAN NOVEDADES EN EL DIA DE HOY SE HINCARON 3 PILOTES.
- EN EL FRENTE DE AGUA # 3 SE REALIZO MOVILIZACIÓN DE EQUIPO CABRIA HACIA EL MODULO # 34.
- SE FINALIZAN ACTIVIDAD A LAS 17:00.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

21-JULIO-2022 JUEVES

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

PERSONAL TIERRA

1. Operador
4. Ayudantes
4 Of. varios
1. Inspector
1. Topografo
1. Cadenero

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. Operador
8. Ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra

1 CABRIA 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr
1 NIVEL 08:00 Hr

Pilotes Tierra

| # | Prof. | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 3-J | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 3-K | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 4-J | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 5-K | 08:00 | 0 | MOD36 |

-Frente de Tierra se Realizo Hincado de 4 Pilotes los cuales no Presentan novedades

-En el frente de agua # 5 Continua movilizacion de equipo hacia el modulo 36 En el cual va a iniciar labores de Hincado

-se Continuan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

Equipos Agua Frente # 3

1 NIVEL 00:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr
1 Cabrea 08:00 Hr

22 Julio-2022 Viernes

Clima: soleado Por la mañana y Tarde
Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra

1. operador
4. ayudantes
2. OF. varios
1. Inspector
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra

1. CABRIA
1 Estacion Total

Pilotes Tierra

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 4-K | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 5-J | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 3-L | 08:00 | 0 | MOD-36 |

Personal Tierra Frente # 3

1. operador
6. ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra Frente # 3

1. NIVEL
1. Estacion Total
1. Cabria

Pilotes Tierra Frente # 3

| # | Prof | Recho | Local |
|---|---|---|---|
| 1-A | 07:00 | 0 | MOD-34 |
| 1-B | 07:00 | 0 | MOD-34 |
| 2-A | 07:00 | 0 | MOD-34 |
| 2B | 07:00 | 0 | MOD-34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-H | 08:00 | 0 | MOD-36 | 3-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 3-G | 08:00 | 0 | MOD-36 | 3-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |

-EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCA DE 5 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTARON NOVEDADES.

-EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE PILOTES EN EL MODULO 34 SE HINCARON 6 PILOTES.

-Se finalizan actividades a los 17:00

Contratista

Interventoria

23-Julio-2022 SABADO

Clima: Soleado por la mañana y tarde

Personal Tierra

1. operador
4. Ayudantes
4. OF. Varios
1. Topografo
1. cadenero
1. Inspector

Equipos Tierra

| | |
|---|---|
| 1 cabria | 06:00 HR |
| 1. ESTACION TOTAL | 06:00 HR |
| 1. NIVEL | 06:00 HR |

Pilotes Tierra

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| A-35 | 0600 | 0 | MOD-36 |
| A-34 | 06:00 | 0 | MOD-36 |
| 4-I | 08:00 | 0 | MOD-36 |
| 4-H | 0800 | 0 | MOD-36 |
| 4-G | 08:00 | 0 | MOD-36 |

Personal Tierra Frente #3

1. operador
5. ayudantes
1. Topografo
1. cadenero

Equipos Tierra Frente #3

1. NIVEL
1. Estacion Total
1. cabria

Pilotes Tierra Frente #3

| # | Prof | Rechaz | Local |
|---|---|---|---|
| 4-B | 09.00 | 0 | MOD-34 |
| 4-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 5-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |

-EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE 5 PILOTES EN MOD-36

-EN EL FRENTE DE TIERRA #3 SE REALIZO HINCADO DE 3 PILOTES MOD-34

-Se Analizan actividades a las 7:00

Contratista

Interventoria

24-JULIO-2022 Domingo

Clima: soleado por la mañana y tarde

Personal Tierra

1. Topografo
1 cadenero
1. operador
1. Aux. de operador
1. Supervisor
1. Torrero
6 Ayudantes

Equipos Tierra

1. Cabria 02:00 Hr
1 Estacion Total 01:00 Hr

Pilotes Tierra

| # | Prof | Rech | Local |
|---|---|---|---|
| A-36 | 06.00 | 0 | HUD-34 |
| A-36 | 06.00 | 0 | HUD-34 |

-En el frente de Tierra se Realizo Hincado de 2 pilotes hasta los 13:00 en horas de la tarde Realizaron trabajos en caliente a garro de la Torre

-En el frente de Tierra #3 no se Realizo Hincado de Pilotes por mal estado del equipo

-Instalacion de Riostras:

| Diametro | - Tipo | - Modulo | - Cantidad | - Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Longitudinales | M-15 | 4 | 15-07-22 |
| 17 | Longitudinales | M-16 | 2 | 15-07-22 |
| 15 | Longitudinales | M-15 | 6 | 16-07-22 |
| 15 | Longitudinales | M-16 | 8 | 18-07-22 |

-Se Analizan actividades a las 15:00

Personal Tierra Frente #3

1. Operador
4. Ayudantes
1 cadenero

Equipos Tierra Frente #3

1. Nivel 00:00 Hr
1. Estacion Total 00:00 Hr
1. Cabria 02:50 Hr

Contratista

Interventoria

25-JULIO-2022 LUNES

Clima: Soleado Por la mañana y TARDE

Personal Tierra

1. Operador
4. Ayudantes
4. Of. Varios
1. Inspector
1. Topografo
1 Cadenero

Equipos Tierra

1. Cabeza 08:00 He
1. Estacion Total 08:00 He
1. Nivel 08:00 He

Pilotes Tierra

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 38-K | 0600 | 0 | MOD-37 |
| 5-E | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 5-H | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 3-I | 08.00 | 0 | MOD-37 |

Personal Tierra Frente #3

1. Operador
5. ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra Frente #3

1. Nivel 00:00 He
1. Estacion Total 08:00 Hr
1. Cabeza 08:00 He

Pilotes Tierra Frente #3

| # | Prof | Fecha | Local |
|---|---|---|---|
| 5-B | 08.00 | 0 | MOD-34 |
| 6-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 6-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |

-En el Frente de Tierra se Realizo Hincado de Pilotes los cuales no presentaron novedades en el dia se hincaron 5 Pilotes.

-En el Frente de Tierra # 3 se Realizo Hincado de 3 pilotes

-Instalacion De Riostras

| Diametro | Tipo | Modulo | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Longitudinal | 17 | 6 | 19-07-22 |
| 15 | Longitudinal | 17 | 2 | 21-07-22 |

Se Realizan actividades a Las 17:00

Contratista

Cynthia Villegas.
Interventoria

26-JULIO-2022. MARTES

Clima: Nublado Por la mañana y TARDE.

Personal Tierra

1. Operador
1. Aux. operador
1. Topografo

Personal Tierra Frente #3

1. Operador
6. Ayudantes
1. Topografo

1. Cadenero
1. Torrero
1. Supervisor
5 Ayudantes

Equipos Tierra

| | |
|---|---|
| 1. Cabria 1300 kg | 08:00 Hr |
| 1. Estacion total | 08:00 Hr |
| 1. Nivel | 08:00 Hr |
| Herramientas menores | 08:00 Hr |

Pilotes Tierra

| # | Prof | Dechd | Local |
|---|---|---|---|
| H-6 | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| G-6 | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| I-6 | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| J-6 | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 6-K | 08.00 | 0 | MOD-37 |

1. Cadenero

Equipos Tierra Frente #3

| | |
|---|---|
| 1. Cabria | 08:00 Hr |
| 1. Estacion total | 08:00 Hr |
| 1. Nivel | 08:00 Hr |

Pilotes Tierra Frente #3

| # | Prof | Dechd | Local |
|---|---|---|---|
| 7-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 7-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 8-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 8-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 9-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |

-En los dos frente de trabajo se Realizo Hincado de pilotes los cuales no presentaron novedades se Hincaron 10 pilotes.

-Instalacion de Vigas laminadas:

| Eje | Altura | Cantidad | Modulo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| A' | 0.36 | 63.30 | E-3 | 22-07-22 |
| B' | 0.36 | 63.30 | E-3 | 22-07-22 |
| C' | 0.36 | 63.30 | E-3 | 23-07-22 |
| D' | 0.36 | 63.30 | E-3 | 23-07-22 |
| E' | 0.30 | 63.30 | E-3 | 25-07-22 |

Total acumulado de V.L (0.30) = 1.128.50 ML

Total acumulado de V.L (0.36) = 834.20 M.L

Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

27-JULIO-2022

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

- SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

Personal Tierra

1. Operador
4. Ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero
1. Inspector

Equipos Tierra

1. CABEZA 08:00 Hr
1. NIVEL 08:00 Hr
1. ESTACION TOTAL 08:00 Hr

Personal Tierra Frente # 3

1. Operador
5. Ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos ~~Tierra~~ Frente #3

1. NIVEL 00:00 Hr
1. ESTACION TOTAL 08:00 Hr
1. CABEZA 08:00 Hr

Pilotes Tierra

| # | Prof | Decho | Local |
|---|---|---|---|
| 7-J | 0800 | 0 | MOD-37 |
| 7-K | 0800 | 0 | MOD-37 |
| 8-K | 0800 | 0 | MOD-37 |
| 8-J | 0800 | 0 | MOD 37 |
| 9-K | 0800 | 0 | MOD 37 |

Pilotes Tierra Frente # 3

| # | Prof | Decho | Local |
|---|---|---|---|
| 9-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 10A | 0700 | 0 | MOD-34 |
| 10-B | 0700 | 0 | MOD-34 |
| 11-B | 07.00 | 0 | MOD-34 |
| 11-A | 07.00 | 0 | MOD-34 |

- En los dos frentes de trabajo se realizo Hincado de pilotes Los ciclos no Presentan novedades. Se Hincaron 10 pilotes.

- INSTALACION DE DECK

| EJE | CANTIDAD | MODULO | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 AL 11 | 49.20 ML | 1 | 21-07-22 |
| 11 AL 13 | 7.20 ML | 3 | 21-07-22 |
| ROTONDA | 30.00 ML | 2 | 25-07-22 |

Se finalizan actividades a las 17:00

CONTRATISTA

Cynthia Ulloa
INTERVENTORIA

28-Julio-2022

Clima: nublado por la mañana lluvias moderadas por la tarde 14:25 19:50

Personal Tierra

1. Topografo
1. Cadenero
1. Operador
1. Aux. de operador
1. Supervisor
1. Torrero
8. ayudantes

Equipos Tierra

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cabreia 1300 KG | 08.00 Hr | |
| 1. Estacion Total | 08.00 Hr | |
| 1. Nivel | 08.00 Hr | |

Pilotes Tierra

| # | Prof | Recuo | Local |
|---|---|---|---|
| 9-J | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 10-J | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| K-10 | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| I-8 | 08.00 | 0 | MOD-37 |

Personal Tierra frente #3

5. ayudantes
1. operador
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra frente #3

1. Estacion Total 08:00 Hr.
1. Cabreia 08:00 Hr.

Pilotes Tierra frente #3

| # | Prof | Recuo | Local |
|---|---|---|---|
| 12-B | 07.00 | 0 | MOD-35 |
| 13-B | 0700 | 0 | MOD35 |
| 12-A | 07.00 | 0 | MOD-35 |
| 13A | 0700 | 0 | MOD-35 |

-Se Realiza instalación de pilotes Hincado en el modulo 37 en el frente de Tierra se Realizo Hincado de 4 pilotes
-En el frente de Tierra # 3 se Realizo Hincado de 4 pilotes los cuales no presentaron novedades.
- se ~~finalizan~~ actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

29-Julio-2022

Clima Soleado por la mañana y tarde
Se inician actividades a las 0800

Personal Tierra

1. operador
1. cadenero
4 ayudantes
1. Inspector
4. OF. varios
1. Topografo

Personal Tierra frente #3

5 ayudantes
1 operador
1. Topografo
1. cadenero

Equipos Tierra

1. Cabria 08:00 Hr
1. estacion total 08:00 Hr
1. Nivel 08:00 Hr

Equipos Tierra frente #3

1. estacion Total 08:00 Hr
1. cabria 08:00 Hr

Pilotes Tierra

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 7-I | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 8-H | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 7-H | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 7-G | 08.00 | 0 | MOD-37 |
| 8-G | 08.00 | 0 | MOD-37 |

Pilotes Tierra frente #3

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 14-A | 07.00 | 0 | MOD-35 |
| 14-B | 07.00 | 0 | MOD-35 |
| 15-B | 07.00 | 0 | MOD-35 |
| 15-A | 08.00 | 0 | MOD-35 |

-En el frente de Tierra se Realizo Hincado de 5 Pilotes los cuales no presentaron novedades.

-En el frente de Tierra #3 se Realizo Hincado de 4 Pilotes en el modulo 35 los cuales no presentaron novedades

-Se ~~finalizan~~ actividades a las 17:00

Contratista

Interventoría

30-Julio-2022

Clima: Soleado por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Frente de Tierra (Personal)

1. operador
3 ayudantes
5. OF. varios
1. Topografo
1. cadenero
1. inspector

Equipos Tierra:

1. Cabria 04:00 Hr
1. Estacion Total 04:00 Hr
1. Nivel 04:00 Hr

Pilotes Tierra

| # | Prof | Recha | Local |
|---|---|---|---|
| 39-A | 06.00 | 0 | MOD.37 |

A0-A 0600 0 MOD-37

-EN EL Frente De Tierra se Realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades.

-EN EL FRENTE DE TIERRA # 3 NO se Realizo Hincado De pilotes Por Not estado del equipo.

-Se Finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

31 JULIO-2022 Domingo

E) EL DIA DE HOY NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

Contratista

Interventoria

01 AGOSTO-2022 LUNES

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra (Frente #2)

1. Operador
4. Ayudantes
4. Of. varios
1. Inspector
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra (Frente #2)

1 Cabeza 08:00 Hr
1. estacion total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

| # | Prof | Recha | Localiz |
|---|---|---|---|
| 41-A | 0600 | 0 | MOD-37 |
| 42-A | 06:00 | 0 | MOD-37 |
| 43A | 06.00 | 0 | MOD-37 |
| 44-A | 06.00 | 0 | MOD-37 |

-EN EL FRENTE DE TIERRA # 2 se Realiza instalacion de pilotes Hincados en el modulo 34 se Hincan 4 Pilotes

-EN EL Frente DE TIERRA #3 NO se Realizan actividades de Hincado