Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
SALIDA MARÍTIMA - FLUVIAL

Proceso: GESTIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Código: M13-00-FOR-038
Versión: 04

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 05/09/2022	Unidad de Señalización: Semab	No. de Salida: 100

II. PERSONAL PARTICIPANTE

Nombres y Apellidos	Grado	Rol
Jaider Carreño	TS23	Encargado sección técnica
Oscar Rosales	AS13	Piloto de lancha
Rafael Pereira	CPS	Tec. Metalmecánico
Alfredo Sierra	CPS	Tec. Electrónico
Haquiles Riascos	CPS	Tec. soldador

III. TRANSPORTE UTILIZADO

Medio de transporte: Marítimo_X_ Terrestre___	Nombre / No. Placa: Bote SEMAB
Tipo de combustible: Gasolina_X_ ACPM__ Otro: _____	Cantidad de Combustible: 12 Gal

IV. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR AYUDA A LA NAVEGACIÓN

Nombre de la Ayuda a la Navegación: Boya 30, 31, 33, 35, 36, C-S.

Fecha: 05/09/2022	Estado actual: Sin Novedad _X_ Fuera de Servicio ___ Con Limitación ___
Posición: 11°0.74440´N – 074°46.4142´N O	Tipo de mantenimiento: Programado _X_ Imprevisto___

Equipo o elemento instalado en la Ayuda a la Navegación ANTES del mantenimiento

Equipos o elementos **Lumínicos**	Marca	Referencia / Serial	Cantidad	Req. Cambio / Estado
Linterna	Carmanah	M-860	1	S/N
Baterías	EnerSys	2V-25.0A	4	S/N
Destellador	Carmanah	M-860	1	S/N
Elementos de la Estructura	**Material**	**Referencia / Serial**	**Cantidad**	**Req. Cambio / Estado**
Flotador	Elastómero	G 2400T	1	
Castillete	Acero inoxidable	304	1	
Marca de tope	Acero inoxidable	304	1	

Observación 1:
Salida a campo el día 05 de septiembre de 2022 en horas de la mañana a bordo de la lancha de la unidad, fin ejecutar mantenimiento imprevisto a las **Boyas 30, 31, 33, 35, 36, C-S.** El cual consistió en la limpieza general de las ayudas, remoción y eliminación de desechos vegetales arrastrados por la corriente del rio y amontonados al flotador, se efectuó lavado general al flotador, castillete, marca de tope, linternas, verificación de parámetros y pruebas de funcionamiento de luces y destellos, quedando así las ayudas limpias, operativas y sin novedades.

Mantenimientos realizados:


Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
SALIDA MARÍTIMA - FLUVIAL

Proceso: GESTIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Código: M13-00-FOR-038
Versión: 04

____ Mantenimiento Lumínico	____ Cambio de la Estructura	_V_ Limpieza General
____ Mantenimiento Metalmecánico	____ Cambio de la Boya y la cadena	____ Inspección Subacuática
____ Mantenimiento Lumínico y Metalmecánico	____ Cambio de la cadena	____ Inspección Visual
____ Cambio de la Boya (con todos sus elementos)	____ Cambio de la cadena y peso muerto	____ Inspección Tren de fondeo
____ Mantenimiento de la Estructura Boya	____ Cambio de peso muerto	

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		

VI. RESPONSABLES

Firma Profesional o Técnico - Sección técnica y control de ayudas Nombre: CPS Truris Dearmas	Firma Responsable Sección técnica y control de ayudas Nombre:TS23 Jaider Carreño	Firma Jefe Señalización Nombre:TN Juan P. Amaya