INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3736341 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL SENA REGIONAL HUILA Y REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 del 10 de junio de 2022, celebrado entre **EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA Regional Huila,** con NIT No.899.999.034-1, representado por César Humberto Chavarro Pérez**,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.896.038 de Tesalia, en calidad de Subdirector (E), nombrado mediante Resolución No. 1-01173 del 01 de Julio de 2022 y Acta de posesión No. 123 del 01 de julio de 2022 y con delegación efectuada mediante Resolución 069 del 21 de Enero de 2014, expedida por el Director General del SENA y **REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS**, con NIT No. **901148532-1**, representado Legalmente por el señor **JUAN PABLO LOSADA GOMEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía No. No. 7.727.599 expedida en Neiva, cuyo objeto es: " *Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila.",* nos permitimos presentar informe, a fin de solicitar la prórroga del mismo de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**César Humberto Chavarro Pérez** Subdirector (e) Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Edernilso Quiroga
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3736341
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicio
OBJETO:	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila
VALOR:	$10.000.000
CONTRATISTA:	REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
NIT:	901148532-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN PABLO LOSADA GOMEZ

LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/06/2022
FECHA DE INICIO:	15/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$10.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$10.000.000
PRÓRROGA No 1:	4 meses del 15 de Agosto 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Un único pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	NB- 100211138		
CERTIFICADO	71281240		
FECHA EXPEDICIÓN	13/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	15/06/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/06/2022	15/12/2022	$2.000.000
Salarios y prestaciones sociales	10/06/2022	15/08/2025	$500.000
Calidad del servicio	10/06/2022	15/12/2022	$2.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS, con Nit. 901148532-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, para lo cual se anexa Planilla de pago.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó inicialmente designación a la supervisión del contrato a César Humberto Chávarro Pérez, mediante SECOP II el día 10 de junio de 2022, desde el 15 de junio de 2022 hasta el cierre del expediente.

Que el ordenador del gasto realizó nueva designación a la supervisión del contrato a Edernilso Quiroga, mediante SECOP II el día 11 de julio de 2022, desde el 11 de julio de 2022 hasta hasta el cierre del expediente.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$10.000.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	$10.000.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0	0	0	0	0	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$10.000.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		Vr. Pagado a la fecha (0)				0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	67.8%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3736341 DEL 10 DE JUNIO DE 2022.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó los estudios y documentos previos y adelantó el proceso de selección de mínima cuantía No MC-HIL-CDATH-013-2022 del que resultó el Contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 cuyo objeto corresponde a “Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila”, en aras de garantizar el normal y correcto funcionamiento de los mismos dentro de los ambientes de formación y los espacios donde se requiere su servicio.

Que mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2022 Refrielectricos Ingenierias S.A.S envia reporte de técnico de las actividades realizadas a los aires acondicionados manifestando que “… *Durante la ejecución del mantenimiento preventivo se encontró dos sistemas de aire acondicionado, alarmados por tarjetas con error; Se procede a realizar seguimiento y se encuentra que los equipos presentan daño en la tarjeta PCB Inverter, por*

lo tanto se solicita tarjetas a LG, las cuales no están disponibles y no tiene tarjeta alternativa por lo cual se debe solicitar su fabricación. Por lo cual, se realizo gestión con Lg donde nos dan una fecha estimada en noviembre, ya que los repuestos se importarían desde fabrica, nos informan de igual manera que se debe tener presente que estas fechas pueden variar de acuerdo a la confirmación de Lg y el lote de entrega de repuestos enviados de corea del sur; por lo tanto solicito prórroga debido a que estás llegan hasta finales de noviembre y mientras surge el proceso de cambio de tarjetas y la legalización del contrato se solicita que se realice la prórroga hasta el día 14 de diciembre de 2022".

El supervisor del presente contrato solicita que debido al anterior requerimiento se realice la prórroga del contrato por 4 meses más, por lo cual la nueva fecha de finalización será el próximo 14 de diciembre de 2022.

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes y surtidas para todos sus efectos, las demás cláusulas, características y condiciones del Contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 de 2022 que no hubieren sido modificadas.

REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La solicitud de prórroga al contrato No. CO1.PCCNTR.3736341 de 2022, quedará perfeccionada con la aprobación de las partes en la Plataforma SECOP II. Para su ejecución, se hace necesaria la modificación de la garantía.

PUBLICIDAD. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II.

El anterior informe de ejecución se rinde a los doce (12) días del mes de Agosto de 2022.

Agradecemos su atención y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por EDERNILSO QUIROGA

EDERNILSO QUIROGA
Supervisor de contrato CO1.PCCNTR.3736341
Cargo : Profesional G02

Vo Bo.

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ
Firmado digitalmente por CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ
Fecha: 2022.08.12 16:57:05 -05'00'

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PÉREZ
Subdirector (E)

Re: Relacion de actividades ejecutadas A la fecha Aires Acondicionados

Refrielectricos Ingenierías Sas <direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com>
Vie 12/08/2022 8:34

Para: Edernilso Quiroga <edquiroga@sena.edu.co>;JUAN SEBASTIAN BAUTISTA <ingserviciosrefrielectricosing@gmail.com>;Yoly Andrea Gamboa Lopez <yagamboa@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (281 KB)
REPORTE.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com. Por qué esto es importante

Buenas tardes

Comparto reporte del estado y solicitud de tarjetas electrónicas, de los equipos que están presentando fallas.

Gracias.

Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran
Dirección de proyectos y Logística
direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
Dirección Carrera 11 No. 1 D -27
Tel. 3176798402
Colombia
"El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"

El jue, 11 ago 2022 a las 14:11, Refrielectricos Ingenierías Sas (<direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Ingeniero Edernilso
>
> De acuerdo a la verificacion para el suministro de las tarjetas electrónicas inverter, estas tienen una entrega hasta la última semana de noviembre, por lo cual solicito su apoyo, para realizar una modificación al contrato y con ello podamos entregar los equipos al 100%.
>
> Comparto correo para su verificacion.
>
> **Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran**
> Dirección de proyectos y Logística
> direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
> Dirección Carrera 11 No. 1 D -27
> Tel. 3176798402
> Colombia
> "El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Refrielectricos Ingenierías Sas** <direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com>
> Date: vie, 5 ago 2022 a las 12:45
> Subject: Relacion de actividades ejecutadas A la fecha Aires Acondicionados

To: Edernilso Quiroga <edquiroga@sena.edu.co>, JUAN SEBASTIAN BAUTISTA <ingserviciosrefrielectricosing@gmail.com>, refrielectricos ingenierias <refrielectricosingenierias@gmail.com>

Buenas tardes Ingeniero

Comparto reportes y relación de las actividades con el valor de lo ejecutado a la fecha,

en total se han ejecutado 6,780.000 Pesos, para lo anterior quedamos atentos para validar cómo ajustamos los tiempos para la solicitud de las tarjetas.

Gracias.

Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran
Dirección de proyectos y Logística
direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com
Dirección Carrera 11 No. 1 D -27
Tel. 3176798402
Colombia
"El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"

NIT 901.148.532-1


11/08/2022

Señores
SENA
Plata Huila

Reporte técnico Actividades


Durante la ejecución del mantenimiento preventivo se encontró dos sistemas de aire acondicionado, alarmados por tarjetas con el siguiente error.





Se procede a realizar seguimiento y se encuentra que los equipos, presentan daño en la tarjeta PCB Inverter.

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com - licitacionrefrielectricos@gmail.com refrielectricosingenierias@gmail.com Dirección: Carrera 11 No. 1 D -27 Diego de Ospina Tel. (058) 857 1034 – 317 679 8402 - 315 886 0372 - Neiva - Huila



Se solicitar tarjetas a LG, las cuales no están disponibles y no tiene tarjeta alternativa por lo cual se debe solicitar fabricación.

Sustituto	N° Parte	Description(English)	ABC Grade	LG stock
Origin	EBR75879405	PCB Assembly,Inverter		No
Interchangeable	EBR82716202	PCB Assembly,Inv(Onb		No

Pantallazo de plataforma.

Se realizo gestión con Lg, donde nos dan una fecha estimada en noviembre, ya que los repuestos se importarían desde fabrica, tener presente que estas fechas pueden variar de acuerdo a la confirmación De Lg y lote de entrega de repuestos enviados de corea del sur, por lo tanto se solicita prórroga debido a que llegan hasta a finales de noviembre y Mientras que surge el proceso de cambio de tarjetas y la legaliza ion del contrato se solicita que se realice la prórroga hasta el 14 de diciembre.

Cordial saludo,

Comparto las fechas estimadas:

EBR75420405: 3 disponibles en inventario - disponibilidad inmediata
EBR76981301: 9 disponibles en inventario - disponibilidad inmediata
EBR76886201: entre segunda semana de septiembre y segunda de octubre - dependiendo de cuando se solicite la parte a NA6
EBR74364902: segunda semana de octubre
EBR74364902: primera semana de noviembre (se debe solicitar a fábrica)
ACM73798701: primera semana de noviembre (se debe solicitar a fábrica)
ACM75200001: primera semana de noviembre (se debe solicitar a fábrica)

Carrera 11 # 94 a 34, Piso 8
www.lg.com

Life's Good
LG Electronics

NIT 901.148.532-1

Neiva - Colombia

Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran

Dirección de proyectos y Logística

direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

Dirección Carrera 11 No. 1 D -27

Tel. 3176798402

Neiva - Colombia

"El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
NIT 901.148.532-1

C.E. 16-2022

Neiva, 11 de Agosto de 2022

EL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE

La empresa REFRIELECTRICOS INGENIERIAS S.A.S identificada con Nit 901.148.532-1, cumple con los requisitos establecidos en la ley 1150 de 2007 art 23; es por ello que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de salarios, liquidaciones, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales,correspondiente al mes de julio 2022, lo anterior puede ser constatado en la planilla No. 24010761 de Asopagos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

JUAN PABLO LOSADA GOMEZ
Cel 304 6234330
Representante Legal
Refrielectricos Ingeniería SAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901148532	1	REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3314	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 11 NO 1 D 27		8768584		REFRIELECTRICOSINGENIERIAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24010761	E	2022-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.933.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	24010761	2022-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7689271	CASTRO ESCOBAR LEONEL	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.244.792	199.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.244.792	49.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.244.792	49.800	1.244.792	86.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	385.500	S
2	CC 7727599	LOSADA GOMEZ JUAN PABLO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
3	CC 26421213	ANDRADE ORTIZ DIANA PAOLA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
4	CC 1075293721	CORONADO ROJAS DAVID FELIPE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
5	CC 1075305203	BAUTISTA DURAN JUAN SEBASTIAN	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
6	CC 1079390043	NUÑEZ DURAN NANDEIDER ADOLFO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901148532	1	REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	3314	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CARRERA 11 NO 1 D 27		8768584		REFRIELECTRICOSINGENIERIAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24010761	E	2022-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.933.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	24010761		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.244.792	6.244.792	6.244.792	6.244.792	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	999.200	0	0	0	999.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	320.000	0	0	0	320.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	359.200	0	0	0	359.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 3)				6	249.800	0	0	0	249.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	120.000	0	0	0	120.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	80.000	0	0	0	80.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	49.800	0	0	0	49.800
ARP(Administradoras: 1)				6	434.700	0	0	0	434.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	434.700	0	0	0	434.700
CCF(Administradoras: 1)				6	249.800	0	0	0	249.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	249.800	0	0	0	249.800
Gran Total					1.933.500	0	0	0	1.933.500

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
08	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 36000 Btu INVENTARIO 95261309

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 10 MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0.5			
L2 (amp)	2.1			
L3 (amp)	3.5			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36.000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✗
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo piso techo de 36000 Btu de capacidad, revision del drenaje

Modelo AVNQ36GM1AO
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / David F Coronado
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
07	07	2022

MTTO PREVENTIVO [✓] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 BTU INVENTARIO 95261322

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 9 MARCA: Confortstar

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0,15			
L2 (amp)	0,14			
L3 (amp)	0,10			
P.Succiòn	250			
P.Descarga	120			
CAPACIDAD	24000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	—
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	
Lavado de Sepertin	
Engrase o Aceite de Rodamientos	
Revision de elementos electricos	
Ajuste de Tornilleria	
Revision de sensores Temperatura	
Verificacion de Fugas	
Verificacion de Aislamiento Termico	
Ajuste de Racores	

OBSERVACIONES: Se realiza Mantenimiento Preventivo aire acondicionado tipo mini split, Buen Funcionamiento

Nodo: K5D24

INV: 95261322

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

felipe c / Leonel c.

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532 2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176794402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
7	7	2022

MTTO PREVENTIVO [x] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senca

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÒN DEL EQUIPO Ambiente 8

TEL: [ ]

CAPACIDAD: 36.000 BTU

EQUIPO: Piso techo

MARCA: LG

REFRIGERANTE [ ]

INVENTARIO 91261320

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	05			
L2 (amp)	2.5			
L3 (amp)	3.5			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo piso techo de 36.000 BTU de capacidad

Se realiza recarga de refrigerante.

Modelo ARNQ36GM1A0

220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Lecnel C / David F Coronado

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
07	07	2022

MTTO PREVENTIVO [✓] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R22

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 INVENTARIO 95261321

CIUDAD: Neiva-Huila(Laplata) EQUIPO: mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente B MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	12,0			
L2 (amp)	7,0			
L3 (amp)	8,3			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo mini split, cambio de drenaje y tubatex

x se realiza recarga de gas refrigerante R 22

Modelo: 5J242CD

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / David F cotonado

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
8	7	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena
TEL:
REFRIGERANTE R410

DIRECCIÒN:
CAPACIDAD: 36.000 Btu
INVENTARIO 95261318

CIUDAD: La Plata
EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 7
MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)				
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	
Lavado de Sepertin	
Engrase o Aceite de Rodamientos	
Revision de elementos electricos	
Ajuste de Tornilleria	
Revision de sensores Temperatura	
Verificacion de Fugas	
Verificacion de Aislamiento Termico	
Ajuste de Racores	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo piso techo de 36000 Btu, corrigiendo el drenaje que se encontraba despegado

Modelo AVNQ36GM1A0
Voltaje 220V - 240V
Amperaje 0.5

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / David F Caonado
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 8	
CODIGO: RF-02-16	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046294530 - 3176796402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
7	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÒN DEL EQUIPO Ambiente 6

TELI

CAPACIDAD: 36000 BTU

EQUIPO: Piso techo

MARCA: LG

REFRIGERANTE R410

INVENTARIO —

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0.5			
L2 (amp)	1.0			
L3 (amp)	2.5			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo se destapa drenaje

Modelo AVNQ36GM1HD

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / David F Colorado

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-18
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176758602
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
8	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 60000 BTU INVENTARIO 95261755

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Laboratorio de electronica MARCA: confortfresh

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	25.5			
L2 (amp)	24.0			
L3 (amp)	23.8			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	60000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo marca confortfresh de 60000 Btu

* Fallan vidrios para cerrar el ambiente

Modelo MV60CR

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel c /David F coronado

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-18
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532 2

CRA 11 No 1 D - 27 Nolva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
11	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senci

DIRECCIÓN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambrosio 4

TEL:

CAPACIDAD: 24000 Btu

EQUIPO: LG Mini split

MARCA: LG

REFRIGERANTE R 22

INVENTARIO 9726315

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	12.0			
L2 (amp)	11.6			
L3 (amp)	12.5			
P.Succión				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini split
Se cambia la targeta electronica con el otro equipo ubicado en el mismo ambiente la cual tiene el compresor quemado
Se realiza recarga de refrigerante R 22

Modelo SJ 242C0
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Lionel C / Andres Avila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
7	7	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 Btu INVENTARIO —

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente de Agroindustr. MARCA: Confortfresh

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0,16			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini-split de 24.000 Btu de capacidad

Serial: 16071880
Modelo TAC 24CSO/22
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C/ David F coronado
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
7	7	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 60000 BTU INVENTARIO 95261752

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 2 taller. MARCA: Confortfresh

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	25.5			
L2 (amp)	24.0			
L3 (amp)	25.6			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	60000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo piso techo de 60 000 Btu de capacidad

Modelo MUY: 60CL
Serial C 10116766041010713002 1
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Lecnel C / paud F covnado

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-18
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
7	7	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata (Huila) CAPACIDAD: 36.000 Btu INVENTARIO 95261753

UBICACIÒN DEL EQUIPO Ambiente 1 EQUIPO: Piso techo

MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0.5			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36 000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo Piso techo con capacidad de 36000 Btu

Modelo AVNQ36GMJHO
Voltaje 220-240 V
Amperaje 0.5 A

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / David F coronado.
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-18
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Nelva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
8	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 Btu INVENTARIO 95261309

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini-split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 11 MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	8.2 A			
L2 (amp)	9.0			
L3 (amp)	9.1			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	240			
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini-split de 24000 Btu

Modelo VM242C7

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / David F Coronado

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-18
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046294930 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [ ] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: sena

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÒN DEL EQUIPO Ambiente 12

TEL:

CAPACIDAD: 36000 Btu

EQUIPO: Mini split

MARCA: LG

REFRIGERANTE R 22

INVENTARIO 95261310

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	17			
L2 (amp)	15			
L3 (amp)	13			
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✗
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✗
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo se Observa daño en el Contactor de la condensadora

* Se realiza cambio de contactor
* Presenta dano en el motor del ventilador de la unidad evaporadora

Modelo S36ZCP

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Anches Avdila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Nelva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
8	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 36000 INVENTARIO 95261311

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso Techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 13 MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0,5A			
L2 (amp)	2.0			
L3 (amp)	3.2			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	250			
CAPACIDAD	36000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo piso techo ubicado en el ambiente 13

Modelo AVNQ36GM1A0

220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / David F. Coronado

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Nelva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
8	7	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Seaca

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÓN DEL EQUIPO Ambiente 14

TEL:

CAPACIDAD: 36.000 Btu

EQUIPO: Piso techo

MARCA: LG

REFRIGERANTE R410

INVENTARIO —

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0.5			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo piso techo de 36000 Btu.

Modelo AVNQ36GM1A0

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C/ David Fcolorado

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-16	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234930 - 3176798403

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
14	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÒN DEL EQUIPO Ambiente IT bellera

TEL:

CAPACIDAD: 36000 BTU

EQUIPO: Piso techo

MARCA: LG

REFRIGERANTE R 410

INVENTARIO 9526177

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	05			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn	125			
P.Descarga	250			
CAPACIDAD	36000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	y
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo piso techo de 36000 BTU funciona con normalidad

Modelo AVNQ36GM1HO

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Anches Medina

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046334550 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
12	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 60000 BTU INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÒN DEL EQUIPO Archivo MARCA:

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	08			
L2 (amp)	2.5			
L3 (amp)	4.0			
P.Succiòn	110			
P.Descarga	230			
CAPACIDAD	60000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo Piso techo ubicado en archivo

* Se realiza recarga de refrigerante.

Modelo AVNQ60G1MZAO

220V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-16	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
12	07	22

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sinca TEL: REFRIGERANTE R 22.

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini Split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Archivo MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)	14.3			
L3 (amp)	13.2			
P.Succiòn	60 PSI			
P.Descarga	120 PSI			
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento al equipo tipo mini split de 24000 Btu

220 V.
Modelo AM NS 524/220 BL
Serie 37555 1809 0150

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
12	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R22

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24.000 Btu INVENTARIO 9826748

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Archivo Oficina MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)	14.3			
L3 (amp)	13.1			
P.Succiòn	60			
P.Descarga	120			
CAPACIDAD	24000 BTU			

TEMPERATURA		
Témp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento al equipo tipo mini-split de 24000 BTU ubicado en la oficina de archivo

Equipo en buen funcionamiento

Modelo AM18SLY220 BL

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176799402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [x] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 12000 BTU INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Cuarto de telecomunicaciones MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	6.5 A			
L2 (amp)	6.6			
L3 (amp)	7.1			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	240			
CAPACIDAD	12000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento al equipo tipo mini split

220 V.
Modelo VM122C7

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C/ nadres Avila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [x] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R-410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 Btu INVENTARIO 98261741

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Emprendimiento MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	8.2 A			
L2 (amp)	8.0			
L3 (amp)	7.6			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	240			
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento al equipo tipo mini split
Equipo en buen funcionamiento

Modelo VM242C7
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Ardila
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R-22

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24 000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÒN DEL EQUIPO Sala de instructores MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)	14.1			
L3 (amp)	15.0			
P.Succiòn	60 PSI			
P.Descarga	120 PSI			
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split el equipo tiene buen funcionamiento

220 V
Modelo AM AS 524 220 BL

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Avila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Seng TEL: REFRIGERANTE R-22

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24 000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Enfermeria MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split de 24.000 Btu de capacidad

Modelo AA AS524220 BL
S/N 375551509181
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andrey Ardila
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-16	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senci
DIRECCIÒN:
CIUDAD: La Plata
UBICACIÓN DEL EQUIPO: Servicio de Empleo

TEL:
CAPACIDAD: 24 000 Btu
EQUIPO: Mini split
MARCA: Haceb

REFRIGERANTE: R 22
INVENTARIO: 95261747

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)	15.6			
L3 (amp)	14.2			
P.Succiòn	62			
P.Descarga	120			
CAPACIDAD	24000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓ X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split de 24000 Btu

Modelo AMS 524 220 BL

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C/ Andres Avila
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senq TEL: REFRIGERANTE

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 60.000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Auditorio MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	06 A			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	60000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo Piso techo de 60000 btu de capacidad

220 V.

Modelo ARNU60GM2A0

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 60000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Auditorio MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0.6			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	60000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo Piso techo

220 V
Modelo AVNQ60GM2A0

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Avila
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R-410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 36000 BTU INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Biblioteca MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	6.5			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo piso techo de 36000 BTU

220 V

Modelo AVN036GHJHO

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / Andres Avila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-18
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234330 - 3176798602

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISIÓN [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senca TEL: REFRIGERANTE R410

DIRECCIÓN: CAPACIDAD: 36 000 Btu INVENTARIO ~

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Biblioteca MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0.7 A			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succión				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo piso techo.

Modelo AVNQ36GM1HO

220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / Andrey Avila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-18
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
9	7	2022

MTTO PREVENTIVO [x] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 BTU INVENTARIO 95261749

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini Split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Subdirección MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	8.2			
L2 (amp)	9.0			
L3 (amp)	9.1			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	310			
CAPACIDAD	24000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	x
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini-split de 24000 BTU
El equipo tiene buen funcionamiento

Modelo VM242C7

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / David Coronado
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R-22

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 12.000 Btu INVENTARIO 95261751

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Psicologia MARCA:

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	5.5 A			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	12 000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini-split de 12000 Btu.
- El equipo se enciende por medio del breakor

Modelo MSMI-12CR

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Avdila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
18	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena
TEL:
REFRIGERANTE R 22

DIRECCIÒN:
CAPACIDAD: 24000 BT
INVENTARIO 95261748

CIUDAD: La plata
EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Gestion Juridica
MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	10.4			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split

El equipo tiene compresor fuera de servicio

Modelo G242CA
220 V.

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senca TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24 000 Btu INVENTARIO 95261069

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO 3er Piso MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	8.2 A			
L2 (amp)	9.0			
L3 (amp)	8.6			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	240			
CAPACIDAD	24 000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split
El equipo tiene buen funcionamiento

Modelo VM 242C7
220 V.

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / Andres Avila

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [x] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R410A

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 Btu INVENTARIO —

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini Split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Laboratorio Servicios tec. MARCA: Upsivo inv.

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	8.8A			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split el Equipo funciona con normalidad

Modelo VAC-12HS2203H
S/N 240344590057702015004C

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERÍAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R-22

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 Blo INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Coordinación Academico MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 Btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split de 24000 Blu de capacidad
El equipo presenta cinta en su blower (alas partidas)

Modelo AA ASS 24220 BL
Serie 37555 15090088

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel Castro / Andres Avdila
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS	VERSION: 0
	CODIGO: RF-02-16
	PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 3046234330 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 36.000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Piso techo

UBICACIÓN DEL EQUIPO Oficina 2do Piso MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	6.5 A			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36.000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo

el equipo presenta falla en su tarjeta.

Modelo AVNQ36GM1A0
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Avila
Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-16	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 3046234930 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÒN DEL EQUIPO Oficina 2 piso

TEL:

CAPACIDAD: 36 000 BTU

EQUIPO: Piso techo

MARCA: LG

REFRIGERANTE

INVENTARIO

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	0,5			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	36000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	
Lavado de Sepertin	
Engrase o Aceite de Rodamientos	
Revision de elementos electricos	
Limpieza de desague	
Ajuste de Tornilleria	
Revision de sensores Temperatura	
Limpieza Filtros	
Verificacion de Aislamiento Termico	

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	✓
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mtto al equipo
no enfria
Presenta falla en su targeta

Modelo AVNW 36M1A0
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Lauriel C / Pedro Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERBION: 0
CODIGO: RF-02-16
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 8648234930 - 3176798403

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
14	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R22

DIRECCIÓN: CAPACIDAD: 24000 Btu INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Lab. de ensayos calidad cafe Entrado MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)	15.0			
L3 (amp)	16.2			
P.Succión	60			
P.Descarga	120			
CAPACIDAD	24000 btu			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split. El equipo funciona con normalidad

Serie 15090058
Modelo AA AS 524 220 BL
220 V

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C / Andres Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-18	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Nolva

telefonos: 3048294580 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
14	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena

DIRECCIÒN:

CIUDAD: La Plata

UBICACIÒN DEL EQUIPO: Laboratorio de ensayo calidad del cafe

TEL: REFRIGERANTE: R22

CAPACIDAD: 24000 INVENTARIO:

EQUIPO: Mini split

MARCA: Haceb

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.2			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo mini split

El drenaje pasa por el almacen pero sube (asciende la manguera) pendiente corregir drenaje o instalar bomba

Modelo MMS524 220 BL

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C Anches Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-18	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532 2

CRA 11 No 1 D - 27 Neiva

telefonos: 8046234330 - 3176798402

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
14	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R 410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 BTU INVENTARIO

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÓN DEL EQUIPO Laboratorio de Ensayo Calidad del cafe MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	8 L			
L2 (amp)	90			
L3 (amp)	9.6			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	240			
CAPACIDAD	24000 BTU			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split al equipo funciona con normalidad

Modelo VM 242C7

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C Andrea Avdila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0
CODIGO: RF-02-18
PAGINA 1 DE 1

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532 2

CRA 11 No 1 D - 27 Nolvo
telefonos: 3046294580 - 3176798402
Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
14	07	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Senci

DIRECCIÓN:

CIUDAD: La plata

UBICACIÓN DEL EQUIPO: Laboratorio de Ensayo Calidad del cafe

TEL:

CAPACIDAD: 24000 Btu

EQUIPO: Mini split

MARCA: Haceb

REFRIGERANTE: R22

INVENTARIO:

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	16.6			
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succión				
P.Descarga				
CAPACIDAD	24000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento al equipo

Se realiza recarga de refrigerante

Modelo AA AS 324 220 BL
Serie 1T090070

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Nombre y firma del Cliente

Leonel C/ Anches Ardila

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner

VERSION: 0	
CODIGO: RF-02-18	
PAGINA 1 DE 1	

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

NIT. 901.148.532-2

CRA 11 No 1 D - 27 Nolva

telefonos: 3046284930 - 3176798403

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
8	7	2022

MTTO PREVENTIVO [X] MTTO CORRECTIVO [ ] REVISION [ ]

CLIENTE/ EMPRESA: Sena TEL: REFRIGERANTE R410

DIRECCIÒN: CAPACIDAD: 24000 BTU INVENTARIO 9126451

CIUDAD: La Plata EQUIPO: Mini split

UBICACIÒN DEL EQUIPO 2° piso MARCA: LG

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L3(amp)	8.2 A			
L2 (amp)	8.0			
L3 (amp)	9.0			
P.Succiòn	120			
P.Descarga	240			
CAPACIDAD	24000			

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR (EVAPORADOR-CONDENSADOR)				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

EVAPORADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Limpieza de desague	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Limpieza Filtros	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓

CONDENSADOR	
LABOR REALIZADA	SI-NO
Limpieza General	✓
Lavado de Sepertin	✓
Engrase o Aceite de Rodamientos	X
Revision de elementos electricos	✓
Ajuste de Tornilleria	✓
Revision de sensores Temperatura	✓
Verificacion de Fugas	✓
Verificacion de Aislamiento Termico	✓
Ajuste de Racores	✓

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo al equipo tipo mini split de 24000 Btu
El equipo funciona con normalidad

Modelo VM242C7

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :

Leonel C / David Coronado

Nombre y firma del Cliente

Nombre y Firma del Tecnico

Escaneado con CamScanner