



		INSPECCION INTERNA DE OBRA DE INTERVENTORIA	
Fecha de Inspección: SEMANA DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
Nombre del proyecto: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS. DEPARTAMENTO DE SUCRE.			
Convenio No.: 934 de 2021			
Contrato de obra No: 2220571 de 2022			
Nombre Contratista de Obra: CONSORCIO CONEXIONES CARIBE			
Contrato de interventoría No.: 2220588 de 2022			
Nombre Contratista de Interventoría: CONSORCIO VELNEC-BRAIN			
Contratante: ENTERRITORIO			
Supervisor Técnico FONADE: Ing. NICOLAS RINCON VEGA			
Supervisor Técnico PGIO FONADE:			
Plazo de ejecución: 6 MESES			
Nombre de la persona que realiza la inspección: Ing. ROBERTO MENDEZ-MENDEZ			
Cargo de la persona que realiza la inspección: Especialista HSEQ			
Instructivo: Califique como 1 las características que cumplen y 0 las características que no cumplen con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así: 00% - 69% No cumple y arrojará una alerta roja 70% - 89% Cumple medianamente y arrojará una alerta amarilla 90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde.			
Nota 1: Cuando el ítem no aplica en el periodo, no digitar ningún valor.			
Nota 2: Los ítems contenidos en esta inspección de obra, no reflejan todas las obligaciones que en materia de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, debe cumplir el contratista, por lo cual la interventoría debe exigir y verificar el cumplimiento de toda la normatividad vigente para el desarrollo del proyecto.			
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR		NO APLICA	CALIFICACIÓN
INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO O DE INCUMPLIMIENTO			
COMPONENTE DE CALIDAD			
1	Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministradas por el supervisor del contrato?	1	La valla se instaló el 19 de mayo de 2022.
2	Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido Vs Encontrado	1	Se cuenta con residente de obra aprobado.
3	¿Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido para la implementación del PGIO en la obra? Personal ofrecido Vs Encontrado	1	Se cuenta con técnico PGIO aprobado.
4	¿Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros)	1	
5	Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y porque porcentaje. Además de qué plan de acción tengan programado hacer para ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga	1	
6	Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un formato del control de las versiones. Verifique que estén con el Vo. Bo. Del diseñador	1	
7	Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto.	1	
8	Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados.		Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos.
9	Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifiquelo y pregunte acerca de su uso.		Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos.
10	Se está llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoría con su fecha respectiva.	1	
11	La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o pérdida	1	
12	Se está registrando diariamente en bitácora mínimo los siguientes aspectos: actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra (maestros - obreros - residente - etc.), estado del tiempo.	1	
13	¿La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos	1	
14	Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo.	1	
15	El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD está bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Así mismo cite el último Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoría.	1	
16	Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografía utilizados en la obra.	1	
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD		 100%	

COMPONENTE AMBIENTAL				
1	Se está implementando en obra las medidas de manejo ambiental para los acopios de materiales, escombros , bolsas de cemento, material de excavación, basuras, etc.			Debido al avance de la obra, no se han generado residuos.
2	Se cuenta en obra con el kit de señalización ambiental. Está debidamente instalado.			Debido al avance de la obra, no se ha requerido este ítem
3	El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, está bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. Así mismo cite el último Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoría.	1		El último informe de PGIO presentado fue el 30 de septiembre de 2022.
4	¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas?	1		El procedimiento requerido se encuentra en el PGIO.
5	La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. ¿Se le está dando el uso destinado?			Debido al avance de la obra, no se han utilizado herramientas que requieran lavado.
6	Los materiales combustibles (gasolina, ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias peligrosas (químicos, ácidos, etc.)? ¿Para cuándo aplique, están éstos debidamente identificados y rotulados? ¿Tienen la hoja de seguridad? cuentan con los recursos necesario para mitigar los posibles derrames que se presenten?			Debido al avance de la obra, no se han requerido sustancias combustibles.
7	¿Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas ambientales? ¿Qué temas se han dictado? ¿Se encuentran las evidencias?	0		A la fecha no se han realizado capacitaciones en el área ambiental.
8	¿Los sumideros en obra se encuentran debidamente protegidos?			Los sitios de obra no cuentan con sumideros en el área adyacente.
9	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados, ¿identificados y con la respectiva señalización?	0		Se deben mejorar los acopios de materiales mediante señalización y cubrimiento de los mismos.
10	El personal de brigada de orden, aseo y limpieza está dotado de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	1		La obra se encuentra organizada y limpia
11	¿Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? (escobas, palas carretillas, bolsas y demás implementos necesarios)	1		La obra se encuentra organizada y limpia. Esta labor la realizan los mismos trabajadores asignados a los frentes de trabajo.
12	Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de materiales pétreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra.	1		Se hizo entrega de certificación de material granular por parte del proveedor.
13	Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra, se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son reemplazadas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.			Las áreas a intervenir no presentan zonas verdes susceptibles de afectación.
14	Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.			Debido al avance de la obra, no se han generado materiales sólidos o sustancias contaminantes
15	¿Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material particulado producido por la obra? (p. ej. Polisombra, cintas de seguridad, barreras en ladrillo)			Debido al avance de la obra, no se ha generado material particulado.
16	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondiente.	1		La oficina y el almacén cuentan con servicios públicos debidamente legalizados.
17	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	1		Los sitios utilizados como campamentos cumplen con lo establecido.
18	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la que sustituya o modifique. (Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación)			Debido al avance de la obra, no se han realizado actividades de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, <u>suelo y subsuelo de excavación</u>
19	Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los vehículos que transportan materiales (materiales pétreos, materiales en obra). Indique la vigencia de estos.	0		A la fecha no se ha hecho entrega de los documentos del vehículo que transporta los materiales a los sitios de obra.
20	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	1		Las vías no han presentado afectaciones por residuos de material.
21	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos.	1		Los frentes de obra se evidencian limpios y ordenados.
22	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	1		En el almacén y en las oficinas se cuenta con 3 baños para uso del personal masculino y <u>femenino</u> .
23	Se implementa el kit para desperdicios sólidos (Las 3 canecas)	1		Se cuenta con punto de acopio de residuos sólidos.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL			79%	

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST				
1	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quien se reporta, con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas de reportarlo?	1		El contratista de obra socializa este ítem al momento de la inducción de ingreso.
2	Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. Verifique que se ha hecho el reporte a la ARL y esté consignado en bitácora y/o en las actas de comité de obra			No se han presentado AT ni enfermedades laborales.
3	Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador			No se han presentado accidentes a la fecha
4	Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes.	1		
5	Se ha dotado al personal de los elementos de protección personal requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1		
6	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	0		Se han evidenciado trabajadores de obra que no utilizan correctamente los FPP asignados.
7	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones.	1		
8	Se tiene implementado el Kit de señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.			Debido a las características del proyecto, no se requiere kit de señalización.
9	Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra y los trabajadores lo conocen	1		Se cuenta con planes de emergencias.
10	El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones.	1		Se evidencian elementos de emergencias en la oficina.
11	Se programa y se ejecuta el mantenimiento de maquinaria y equipo			Debido al avance actual de la obra, no se ha requerido de maquinaria o equipos.
12	Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley al sistema general de seguridad social: ARL, EPS y AFP.	0		No se han entregado la totalidad de afiliaciones (EPS y AFP).
13	¿Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal? Indique la fecha del último pago efectuado.	1		Último pago efectuado: 16 de septiembre y 3 de octubre de 2022 para el contratista de obra y el subcontratista respectivamente.
14	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico laboral de ingreso y egreso.	0		No se realizaron exámenes de ingreso al personal operativo.
15	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa; se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos (registro capacitación-registro fotográfico)	1		El contratista de obra socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmados por el Representante Legal de la empresa al momento de la inducción. Pendiente publicación del RH y la política en lugar visible.
16	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1		
17	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	1		El contratista realiza inducción de ingreso al personal en la que da cumplimiento a este requerimiento.
18	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores	1		
19	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y son socializadas con el personal involucrado en su manejo.			Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos.
20	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y señalizado el sitio de almacenamiento			Debido al avance de la obra, no se han utilizado productos químicos.
21	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes.	1		La brigada fue conformada el 30 de mayo de 2022
22	Se realizan simulacros de emergencia.			Debido al avance de la obra, no se ha requerido la realización de simulacro. Se realizará de acuerdo al avance y la necesidad observada.
23	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados			Debido al avance de la obra, no se han realizado este tipo de trabajos
24	Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos	1		En el PGIO se evidencian procedimientos/instructivos/ ATS para tareas críticas
25	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley.			Debido al avance de la obra, no se han realizado este tipo de trabajos
26	Se ejecutan las actividades según el cronograma de actividades del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo	1		A la fecha, se cuenta con plan de trabajo del SGSST.
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		82%		
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
COMPONENTE DE CALIDAD		100%		
COMPONENTE AMBIENTAL		79%		
COMPONENTE DE SST		82%		
TOTAL VALORACIÓN CALIDAD, AMBIENTAL Y SST		87%		

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR			
Plan No.	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso
Firmas:		Firma:	
			
Nombres: MILEIDIS MIRANDA		Nombre: ING.ROBERTO MÉNDEZ MÉNDEZ	
Cargo: TÉCNICO PGIO		Cargo: ESPECIALISTA HSEQ	
PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA QUE RECIBIO LA INSPECCIÓN		PERSONA DE INTERVENTORÍA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN:	


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA