LICITACIÓN PUBLICA No. IDIGER-LIC-002-2019

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO LOS TRES REYES, ENTRE LAS CALLES 62D SUR Y CALLES 62G SUR Y LAS CARRERAS 76B Y CARRERAS 76D - SECTOR CASAGRANDE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTÁ D.C."

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA.

	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA GENERAL PROPONENTE ANEXO 5 - HABILITADO / NO HABILITADO	EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA PROPONENTE ANEXO 5 - HABILITADO / NO HABILITADO	FACTOR DE CALIDAD (MÁXIMO 14 PUNTOS)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)	PERSONAL DISCAPACITADO (MÁXIMO 1 PUNTOS)	PUNTOS OBTENIDOS	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
P1	OMICRON DEL LLANO SAS	CUMPLE	CUMPLE	6	10	1	17	HÁBIL	No presenta documentos para acreditar la disponibilidad de la "Volqueta capacidad mayor o igual a 7m3", la cual otorga 8 puntos. Cabe destacar que este requerimiento no se puede subsanar.
P2	CONSORCIO CASAGRANDE 2019 (OLGA LUCÍA TORRES CAMARGO 95% + LIBARDO TORRES ROJAS 5%)	CUMPLE	NO CUMPLE	14	10	1	0	NO HÁBIL	1. No es posible verificar la longitud y el diametros de los anclajes
P3	UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	CUMPLE	NO CUMPE	14	10	1	0	NO HÁBIL	1. La memoria de cálculo no es documento válido para acreditar la experiencia especifica habilitante.
P4	CONSORCIO 3 REYES - 2019 (CONSTRUCTORA VMJ LTDA 50% + O&L PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS 50%)	CUMPLE	NO CUMPLE	8	10	0	0	NO HÁBIL	1. NO ES LEGIBLE LA CERTIFICACION PRESENTADA POR LO TANTO NO SE PUEDE VERIFICAR EL CUMPLIMENTO DE LA EXPERIENCIA EXPECIFICA. 2. FALTA ANEXAR LA FACTURA 4174 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2006 PARA VERIFICAR QUE EQUIPO ES UN MARTILLO ROTO - PERCUTOR. 3. QUIEN APORTA EL PERSONAL DISCAPCITADO NO APORTA EXPERINECIA.
P5	CONSORCIO MITIGACIÓN CASAGRANDE (VILTEC S.A.S. 45% + LUIS FERNANDO ISAZA CALDERÓN 45% + CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA 10%)	CUMPLE	CUMPLE	6	10	1	17	HÁBIL	1. No presenta acuerdo consorcial del contrato presentado (9677-PPAL001-165-2016) para acreditar la experiencia general habilitante. 2. Oficio en el cual se evidencia la disponibilidad en calidad de arrendamiento de la volqueta, en el cuerpo del mismo se acredita a un consorcio difentente al que está presentando la propuesta.
P6	CONSORCIO ESTABILIZACIONES BOGOTÁ (S&M INGENIEROS SAS 49% + SANTIAGO SANCHEZ VESGA 1% + CFD INGENIERIA SAS 50%)	CUMPLE	NO CUMPLE	14	10	1	0	NO HÁBIL	1. NO SE EVIDENCIA LA PROFUNDIDAD MINIMA EXIJIDA EN LOS ANCLAJES PASIVOS.
P7	G&G CONSTRUCTORES S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	8	10	1	0	NO HÁBIL	1. En los contratos presentados no se evidencia la profundidad de los anclajes. 2. No presenta la acreditación del martillo neumático.
P8	CONSORCIO OBRAS CIUDAD BOLÍVAR (VANEGAS INGENIEROS SAS 50% + INGECON S.A. 50%)	CUMPLE	NO CUMPLE	14	10	1	0	NO HÁBIL	1. No se evidencia que el concreto de 4000 psi sea para canales 2. Los torones al ser anclajes activos no cuentan como aval para los anclajes pasivos
P9	BB INGENIEROS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	6	10	1	0	NO HÁBIL	1. LOS ANCLAJES NO PRESENTAN LA PROFUNDIDAD EN EL ACTA DE LIQUIDACION. EL PLANO PRESENTADO NO TIENE FIRMAS DE LOS PROFESIONALES Y NO ES PLANO RECORD LAS MEMORIAS DE CALCULOS NO SON VALIDAS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA COMO SE RESPONDIO EN LAS OBSERVACIONES. 2. FALTA ANEXAR LA FACTURA 71 DEL 14 DE MARZO DE 2016 PARA VERIFICAR LA COMPRA DE LA PERFORADORA HIDRAULICA.
P10	INTERPROCIVIL INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	6	10	0	0	NO HÁBIL	1. NO PRESENTA ANCLAJES PASIIVOS. LOS PRESENTADOS SON ANCLAJES ACTIVOS. 2. LA VOQUETA ES MODELO 1969 EN LA TARJETA DE PROPIEDAD Y EL SEGURO ESTA MODELO 1980 Y SE EXIGE SER MODELO SUPERIOR A 2013. 3. NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISCAPACITADO.

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:

MARZO 2019

Adonai Toro Valero

César Mauricio Díaz Claros

Sandra Milena Ramírez Pérez

Jesús Omar Basto Contreras

Victor Alexis Cortes Mateus