Bogotá D.C 26 de septiembre de 2022

Señor:

ANDRES QUIROGA GUTÍERREZ

Profesional de apoyo

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Secretaria General – Alcaldía Mayor De Bogotá

Tel: (571) 381 3000


Asunto: Novedad Ruptura de Vidrio - Espejos Huitaca.

El presente informe tiene como fin poner en conocimiento la novedad que tuvo lugar el día 26-09-2022 en el transcurso de las 11:00 am en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente en el área de espejos que dirige hacia el auditorio Huitaca, novedad en la cual se detectó la fragmentación de uno de los vidrios que forman parte de la estructura de tipo división.

HECHOS:


- El día 26-09-2022 durante el desarrollo del evento en el auditorio Huitaca, siendo las **11:21** de la mañana se rompe vidrio del costado izquierdo parte superior de la salida sobre la calle decima sin causar ningún lesionado.






- **Acción Inmediata:** El personal de seguridad procede a retirar todo el personal que estuviera cerca de la zona de afectación y así poder acordonar el área con el fin de minimizar cualquier riesgo.









- Se realizó la verificación de los videos de seguridad en los cuales no se observó ninguna acción extraña diferente a la ruptura del vidrio. Lo mencionado se puede evidenciar de una mejor manera en los videos del CCTV que ya fueron descargados y se encuentran disponibles en caso de ser requeridos.

LINEA DE TIEMPO:


- **11:21:12** El vidrio se encuentra en perfecto estado así mismo no se observó ninguna actitud sospechosa por parte del personal flotante.



- **11:21:13** El vidrio se fragmenta desde sus esquinas hacia el centro del mismo (como se puede observar en el video), así mismo no se observó ninguna actitud sospechosa por parte del personal flotante que hubiese podido tener lugar a algún tipo de lanzamiento de objeto contundente o algún tipo de alteración o movimiento brusco a la estructura.



- **11:21:14** Se observa el vidrio totalmente fragmentado, sin embargo la estructura se mantuvo intacta sin desprendimientos de gran tamaño y sin generar ninguna afectación.



CONCLUSIONES:

De acuerdo a la información recopilada y a la revisión del material videografico se puede concluir lo siguiente:

1) No se evidenció una acción con o sin intención en la cual se pudiera evidenciar la afectación de la estructura por parte de un tercero.

2) El vidrio se fragmento desde sus esquinas hacia el centro del mismo lo cual permite inferir que puede ser por un aumento o alivio de presión en el soporte que se venza por el peso del mismo y genere su fragmentación.

3) El vidrio afectado fue retirado por el personal de aseo y no se presenció ninguna afectación al personal que se encontraba cerca.

Cordialmente;

Andres Eduardo Contreras Ocampo

Coordinador Operativo