PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

CADE YOMASA CLL 78 - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea310764**

Informacion de la actividad		
Fecha	27/09/2022 a 12:44	
Descripcion	Mantenimiento UPS 15KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	15 KVA
SERIE	BF401FBB05
MODELO	EATON POWERWERE 9155
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	210 VAC
ENTRADA B-C:	210VAC
ENTRADA C-A:	N/A
ENTRADA A-N:	122 VAC
ENTRADA B-N:	121 VAC
ENTRADA C-N:	N/A
ENTRADA N-T:	0v
SALIDA A-B:	208 VAC
SALIDA B-C:	208VAC
SALIDA C-A:	N/A
SALIDA A-N:	120VAC
SALIDA B-N:	120VAC
SALIDA C-N:	N/A
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	69Hz
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la UPS EATON POWERWERE 9166 de 15kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La UPS cuenta con una alarma debido a que es necesario el cambio del los bancos de baterías internas. La ups queda en modo normal alimentando las cargas activas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	12V 9Ah.

NUMERO DE BATERIAS:	16 baterías por 2 bancos Total baterías: 32 unidades.
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se debe realizar el cambio de sus baterias internas para así asegurar la confianza del sistema de respaldo de energía UPS.

REGISTRO FOTOGRAFICO:






































FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Edición Alexander Solano, Documento: 1030577066

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941