Popayán – Cauca, julio 2022

Señores:
Gobernación del Cauca

Referencia: Informe técnico de validación del servicio Wifi en las sedes de la gobernación con AP´s Cambium Network cnPilot y plataforma Cloud para gestión de los mismos.

Cordial saludo, para **DobleClick Software e ingeniería** es de gran importancia escuchar y atender todas sus solicitudes. Esto nos permite mejorar permanentemente y ofrecerle las mejores soluciones para su organización.

Es un gusto poder presentar el presente documento donde se realiza con la finalidad de hacer la entrega formal de los equipos AP que brindaran el servicio wifi para las diferentes sedes de la Gobernación del Cauca, dentro del cual se resumen en 10 ubicaciones generales y un total de 25 dispositivos instalados y configurados mediante la plataforma Clud de Cambium Networks que permite la administración y gestión de los mismos.

Nos complace atender sus solicitudes y reiteramos nuestro firme compromiso y disposición para superar los inconvenientes que se puedan presentar y ofrecer el mejor servicio con máximos niveles de calidad y excelencia.

Es de resaltar también que los canales de soporte técnico corporativo son; Pbx: 6028339369 Ext 3 Celular y WhatsApp: 3336159900, correo electrónico: soporte@dobleclick.net.co / infraestructura@dobleclick.net.co

Atentamente,

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S
NIT:900104400
(+57) 333 6159900

Contenido

INTRODUCCIÓN **3**
ACCESO PLATAFORMA CLOUD CNMASTER Y CONFIGURACIÓN DE AP´S **4**
INSTALACIÓN DE EQUIPOS AP CNPILOT PARA SERVICIO WIFI **10**
NIVEL CENTRAL **10**
DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO SEDE PRINCIPAL GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 10
DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SEDE PRINCIPAL GOBERNACIÓN DEL CAUCA, OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 16
DEPENDENCIA DESPACHO DEL GOBERNADOR SEDE PRINCIPAL GOBERNACIÓN DEL CAUCA 21
DEPENDENCIA JURÍDICA SEDE PRINCIPAL GOBERNACIÓN DEL CAUCA 25
DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL SEDE PRINCIPAL GOBERNACIÓN DEL CAUCA 29
DEPENDENCIA PLANEACIÓN SEDE PRINCIPAL GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 33
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMPETIVIDAD, AGROPECUARIO Y DESARROLLO ECONOMICO **38**
DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1, SEDE CIRO LÓPEZ GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 38
DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2, SEDE CIRO LÓPEZ GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 43
DEPENDENCIA DESARROLLO ECONÓMICO, SEDE CIRO LÓPEZ GOBERNACIÓN DEL CAUCA 47
DEPENDENCIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SEDE CIRO LÓPEZ GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 51
UNIDAD DE IMPUESTOS Y RENTAS **57**
DEPENDENCIA IMPUESTOS Y RENTAS, SEDE CASA CALDAS GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 57
CASA DE LA CULTURA **62**
SEDE CASA DE LA CULTURA GOBERNACIÓN DEL CAUCA, OFICINA 62
SECRETARIA DE LA MUJER **67**
CASA DE LA MUJER GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO PRIMER PISO 67
CASA DE LA MUJER GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO SEGUNDO PISO 71
OFICINAS DE COBRO COACTIVO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO **76**
COBRO COACTIVO GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO CUARTO PISO LOTERÍA DEL CAUCA 76
COBRO COACTIVO GOBERNACIÓN DEL CAUCA, OFICINA CUARTO PISO LOTERÍA DEL CAUCA 81
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO **86**
SEDE GESTIÓN DEL RIESGO GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO 86
SEDE GESTIÓN DEL RIESGO GOBERNACIÓN DEL CAUCA, OFICINA 90
SECRETARÍA DE SALUD **95**
SEDE SECRETARIA DE SALUD GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO PRIMER PISO 95
SEDE SECRETARIA DE SALUD GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO SEGUNDO PISO 99
CASA DE LA GOBERNACIÓN **103**
SEDE CASA DELA GOBERNACIÓN SANTANDER- GOBERNACIÓN DEL CAUCA, SALÓN PRIMER PISO 103
SEDE CASA DELA GOBERNACIÓN SANTANDER- GOBERNACIÓN DEL CAUCA, SALÓN SEGUNDO PISO 108
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA **112**
SEDE LABORATORIO SALUD PÚBLICA- GOBERNACIÓN DEL CAUCA 112
CASA DE LA MONEDA **117**
SEDE CASA DE LA MONEDA - GOBERNACIÓN DEL CAUCA, RECEPCIÓN 117
SEDE CASA DE LA MONEDA - GOBERNACIÓN DEL CAUCA, PASILLO PRIMER PISO 122

Introducción

Para presentar las evidencias técnicas de los equipos AP´s instalados en las diferentes dependencias de la Gobernación del Cauca se procede a la toma de las mismas en cada sede mediante fotos e imágenes y un resumen general del aprovisionamiento de los ya mencionados AP´s.

DobleClick Software e Ingeniera SAS hace la entrega formal de los equipos AP´s que brindan el servicio wifi para las labores diarias y requeridas en las diferentes sedes de la Gobernación del Cauca, para este proceso se habilito una cuenta Cloud que permite la administración de todos los dispositivos AP marca Cambium Network en donde se puede visualizar la cantidad de dispositivos conectados en cada una de las estaciones AP, frecuencia de operación 2.4Ghz y 5Ghz con canal automático para establecer la mejor frecuencia de operación, también es posible filtrar clientes por MAC en caso de ser necesario para evitar saturación del canal de internet, asignación de ancho de banda por cliente y restricción de páginas Web, entre otras.

El acceso de administración para la plataforma Cloud fue entregado al ingeniero Rodrigo Realpe funcionario de servicios TIC de la Gobernación del Cauca y la cuenta habilitada para este proceso es; irrealpe@misena.edu.co, así como se evidencia en la siguiente figura.


Username	Invited Email	Role	Email	Status
Arturo Astaiza	infraestructura@dobleclick.net.co	Super Administrator	infraestructura@dobleclick.net.co	Active
rodrigo realpe	irrealpe@misena.edu.co	Administrator	irrealpe@misena.edu.co	Active

Para el bloqueo por mac, asignación de ancho de banda por cliente y restricción de páginas web se creó un pequeño manual básico en donde exponemos con ejemplos como realizar estas configuraciones, ver **acceso plataforma Cloud y configuración**.

Acceso Plataforma Cloud cnMaster y configuración de Ap´s


Para acceder a la plataforma Web solo será necesario ingresar a cualquier navegador web y digitar la siguiente URL, http://cloud.cambiumnetworks.com/#/

Presionar el botón ***Sign In*** e ingresar los datos de acceso registrados para el ingreso correo y contraseña, una vez se ingrese deberá aparecer el menú principal de la plataforma Cloud, así como se muestra en la siguiente imagen:




En este apartado se puede visualizar la cantidad de dispositivos conectados, desconectados y las redes separadas por cada sede, entre otros datos como número de clientes conectados a la red wifi y redes wifi creadas, etc…


En el apartado Monitor and Manage se pueden visualizar las redes divididas por sedes y sobre cada sede separada por dependencias, ver la siguiente figura:




Al ingresar en cada equipo de las dependencias se pueden visualizar las configuraciones establecidas en el mismo, como grupo al que pertenece y la red wifi asignada. Ver la siguiente figura:




Grupo al que pertenece: Contiene las configuraciones asignadas al Ap como nombre del dispositivo, modo de operación bridge o router, pool para el dhcp en caso de usarse como router, ip estática para la WAN, entre otras.






Nombre de la red WIFI: En este apartado se pueden cambiar el modo en el que va a trabajar el Ap, modo bridge o router, también es donde se configura el nombre de la red, y donde se hace el bloqueo por mac, asignación de ancho de banda por cliente, bloqueo de páginas web entre otros, ver la siguiente imagen:




Si se asigna la Vlan 1 el Ap entregara el direccionamiento IP que le llegue por la WAN a los clientes.

En el apartado Acces Control del menú del lado Izquierdo se encuentran las opciones para bloqueo de MAC, control de ancho de banda y bloqueo de páginas Web.




- **MAC Authentication:** Bloqueo de clientes por mac


Tiene la opción de denegar el acceso a cierta MAC o permitir el acceso solo a las MAC registradas, para el ejemplo se bloquea una MAC especifica mientras las demás MAC seguirán funcionando con normalidad.




- **Usage Limits:** asignación de ancho de banda por cliente o por red Wifi, se debe asignar en kbps




- **DNS ACL:** Bloqueo de páginas web, se debe asignar un número (precedence) por cada regla de bloqueo o permiso, se debe cargar cada URL precedido del (*.), ejemplo; *.facebook.com





Finalmente, una vez se hayan agregado todas las URL a denegar se deberá agregar una regla para permitir el resto de trafico usando el (*) en el campo Domain.



Por cada cambio realizado en la configuración se deberán guardar los mismos con el botón SAVE que se habilita al final de la página Cloud.

Instalación de equipos AP cnPilot para servicio Wifi

En el presente apartado presentamos las evidencias de la instalación y puesta en marcha de los equipos AP aprovisionados en las diferentes sedes de la Gobernación del Cauca.


NIVEL CENTRAL

UBICACIÓN:


Dirección; Cra. 6 # 3-82 y Cll. 4, Cra. 7 esquina Barrio centro Popayán

Dependencia Secretaria de Gobierno sede principal Gobernación del cauca, pasillo


Instalaciones




Equipos Instalados




Nombre de red Wifi




Test de velocidad



Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125184
FECHA:	30 / Junio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambiar AP Sede Secre, de Gobierno	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	cambiar el actual ap unifi por cn pilot		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

PANTALLAZOS: FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Equipo Retirado, ORDEN DE TRABAJO

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	SE CAMBIA ANTENA UNIFI POR CAMBIUM MAC: B4:A2:5C:FD:CC:F5				


RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Rodrigo Rafael	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3155726604	Identificacion:	
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremontos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Thu, 30 Jun 2022 09:51:33 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Secretaria de Educación sede principal Gobernación del cauca, oficina administrativa y financiera

Instalaciones







Equipos Instalados




Nombre red Wifi




Test de velocidad



Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.doblieclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	125671
FECHA:	06 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000,,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi secretaria de educación	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi secretaria de educación MAC:B4:A2:5C:FD:CA:9A		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CA:9A]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Equipo Retirado, Orden de Trabajo, Prueba de Ping

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					


RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Angel Martinez, 1763179	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3167571652.	Identificacion:	
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremontos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.


Thu, 07 Jul 2022 09:25:09 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Despacho del Gobernador sede principal Gobernación del cauca

Instalaciones



Equipos Instalados





Nombre de red Wifi




Test de velocidad




Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales







Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125226
FECHA:	30 / Junio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Despacho Gobernador	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Realizar cambio de antena Unifi por cnPilot E425		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CB:C3]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Orden de Trabajo, Equipo Retirado

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					


RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Rolando Danilo Velarco 1072170	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3205121729	Identificacion:	
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremontos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Thu, 30 Jun 2022 15:18:18 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Jurídica sede principal Gobernación del cauca

Instalaciones




Equipos Instalados



Nombre de red Wifi




Test de velocidad




Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/. Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125659
FECHA:	06 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Juridica	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Juridica MAC:B4:A2:5C:FD:CA:C1		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CA:C1]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Prueba de Ping, Orden de Trabajo, Equipo Retirado

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se instala Antena cnPilot E425 bajo parametros dados por la Gobernacion / Servicio OK				


RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Rodrigo Rengifo	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3153791607	Identificacion:	10307846
Firma	CC# 4.617.320	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los implementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 06 Jul 2022 08:18:24 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Secretaria General sede principal Gobernación del cauca

Instalaciones



Equipos Instalados






Nombre de red Wifi




Test de velocidad



Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCIÓN: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125661
FECHA:	06 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Secretaria General	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Secretaria General MAC:B4:A2:5C:FD:CF:29		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CF:29]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Equipo Retirado, Orden de Trabajo, Prueba de Ping

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se Instala Antena cnPilot E425, se configura bajo Parametros dados por la Gobernacion Serv. OK				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Rodrigo Realpe	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3155798601	Identificacion:	10307846
Firma	CC#: 4.617.330 Pto.	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los implementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 06 Jul 2022 08:18:32 -0500 Pagina 1/1


Dependencia Planeación sede principal Gobernación del cauca, pasillo

Instalaciones




Equipos Instalados






Nombre de red Wifi



Test de velocidad




Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales







Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCIÓN: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	125667
FECHA:	06 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi Instalar antena cnPilot E425 para servicio W	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi planeacion MAC:B4:A2:5C:FD:CA:97		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CA:97]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Equipo Retirado, Orden de Trabajo, Prueba de Ping

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se Instala Antena cnPilot E425 bajo Parametros dados por la Gobernación Servicio OK				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Rodrigo Rueda Pe	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3155798604	Identificacion:	10307 846
Firma	Cel: 317.330 rrp	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los implementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 06 Jul 2022 08:18:36 -0500 Pagina 1/1


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMPETIVIDAD, AGROPECUARIO Y DESARROLLO ECONOMICO

UBICACIÓN:

Dirección Cra. 6, Cll. 22 Norte Contiguo al Estadio "Ciro López" Popayán

Dependencia Infraestructura Educativa 1, sede Ciro López Gobernación del cauca, pasillo

Instalaciones






Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad





Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Comun
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	125029
FECHA:	29 / Junio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambiar AP Sede Inf, Educactiva	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	cambiar el actual AP unifi por un cnpilot e425h		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CB:7E]
PANTALLAZOS: FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Equipo Retirado, FOTO RACK, ORDEN DE TRABAJO

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Infraestructura 1.				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Fabián E Rgs /4611754	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3154337067	Identificacion:	
Firma	Fabián E Rgs G	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremontos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 29 Jun 2022 09:40:36 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Infraestructura Educativa 2, sede Ciro López Gobernación del cauca, pasillo

Instalaciones





Equipos Instalados





Nombre de red Wifi

SSID	Radio	BSSID
Wifi_Gobernacion_Infra_2	2.4 & 5 GHz	B4-A2-5C-F1-48-10 B4-A2-5C-F1-48-00

Test de velocidad





Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	125031
FECHA:	29 / Junio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambiar AP Sede Inf, y Competitividad	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	cambiar los actuales ap, por 3 cn pilot e425H		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CA:A0] -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CC:9B] -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CC:F5] Corredor – Infra 2 Desarrollo economico → Agricultura

PANTALLAZOS: ORDEN DE TRABAJO, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Equipo Retirado, FOTO RACK

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se encuentra sin Servicio en desarrollo economico pero por bloqueo en ROUTER TPLINK del cliente				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Fabian Rojas / 4.611.759	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3154337067	Identificacion:	
Firma	Fabian E Rojas.C	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremento de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 29 Jun 2022 09:40:41 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Desarrollo Económico, sede Ciro López Gobernación del cauca

Instalaciones




Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad





Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125031
FECHA:	29 / Junio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambiar AP Sede Inf, y Competitividad	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	cambiar los actuales ap, por 3 cn pilot e425H		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CA:A0] -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CC:9B] -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CC:F5] Corredor – Infra 2 Desarrollo economico → Agricultura

PANTALLAZOS: ORDEN DE TRABAJO, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Equipo Retirado, FOTO RACK

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se encuentra sin Servicio en desarrollo economico pero por bloqueo en ROUTER TPLINK del cliente				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Fabian Rojas / 4.611.759	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3154337067	Identificacion:	
Firma	Fabian E Rojas G	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremento de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 29 Jun 2022 09:40:41 -0500 Pagina 1/1

Dependencia Secretaria de Agricultura, sede Ciro López Gobernación del cauca, pasillo


Instalaciones






Equipos Instalados







Nombre de red Wifi



Test de velocidad






Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125031
FECHA:	29 / Junio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambiar AP Sede Inf, y Competitividad	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	cambiar los actuales ap, por 3 cn pilot e425H		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CA:A0] Corredor – Infra 2 -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CC:9B] Desarrollo economico → Agricultura -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:CC:F5

PANTALLAZOS: ORDEN DE TRABAJO, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Equipo Retirado, FOTO RACK

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se encuentra sin Servicio en desarrollo economico pero por bloqueo en ROUTER TPLINK del cliente				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Fabian Rojas / 4.611.759	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3154337067	Identificacion:	
Firma	Fabian E Rojas.C	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremento de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 29 Jun 2022 09:40:41 -0500 Pagina 1/1

UNIDAD DE IMPUESTOS Y RENTAS

UBICACIÓN:

Dirección; Cll. 3, con Carrera 5 Esquina, "Casa Caldas" Barrio centro Popayán

Dependencia Impuestos y Rentas, sede Casa Caldas Gobernación del cauca, pasillo


Instalaciones



Equipos Instalados




Nombre de red Wifi



Test de velocidad





Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-6 Régimen Común
www.doblecliick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	125904
FECHA:	08 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Casa Caldas - Unid de impues y rentas	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Casa Caldas - Unid de impues y rentas		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:BE:97]
PANTALLAZOS: FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Equipo Retirado, Cableado 1, Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, ORDEN DE TRABAJO, RED WIFI, FOTO CARTEL EXTERIOR, FOTO RACK, FOTOS AULAS DE SISTEMAS

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	10741892	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3103888754	Identificacion:	
Firma	Herazo	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremontos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Fri, 08 Jul 2022 07:58:10 -0500 Pagina 1/1

CASA DE LA CULTURA

UBICACIÓN:

Dirección; Cll. 5 # 4-33 Barrio centro Popayán

Sede Casa de la Cultura Gobernación del cauca, Oficina

Instalaciones



Equipos Instalados







Nombre de red Wifi

SSID	Radio	BSSID
Wifi_Gobernacion_CasaCultura	2.4 ...	B4-A2-5C-F0-F9-B0 B4-A2-5C-F0-F9-A0

Test de velocidad



Prueba de Ping







Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125928
FECHA:	08 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Casa de la cultura	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Casa de la cultura		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:C3:47]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Equipo Retirado, Orden de Trabajo, FOTO RACK, FOTO CARTEL EXTERIOR, FOTOS AULAS DE SISTEMAS

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Clara García 25.290.414	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3187497639	Identificacion:	
Firma	Clara García	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los imprementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Fri, 08 Jul 2022 14:12:48 -0500 Pagina 1/1

SECRETARIA DE LA MUJER

UBICACIÓN:

Dirección; Cll 7 # 7-18 Casa de la Mujer Barrio centro Popayán

Casa de la Mujer Gobernación del cauca, Pasillo primer piso

Instalaciones






Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad





Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125929
FECHA:	08 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Secr Mujer	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Secr Mujer - dependencia 1		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:BC:99]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Equipo Retirado, Orden de Trabajo, FOTO RACK, FOTOS AULAS DE SISTEMAS, FOTO CARTEL EXTERIOR

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se instala AP en el segundo piso. Servicio wifi Operativo				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Cielo Ceeteré	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3[illegible]4900	Identificacion:	10 307846
Firma		Firma	


[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremento de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 13 Jul 2022 08:59:13 -0500 Pagina 1/1

Casa de la Mujer Gobernación del cauca, Pasillo segundo piso

Instalaciones






Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad






Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	125930
FECHA:	08 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Secre Mujer	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Secre Mujer dependencia 2		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:B7:CE]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Equipo Retirado, Orden de Trabajo, FOTO CARTEL EXTERIOR, FOTOS AULAS DE SISTEMAS

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se instala AP en el Segundo Piso, Servicio wifi operativo				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Onoria Silva	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3207198430	Identificacion:	10307846
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los implementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 13 Jul 2022 08:58:59 -0500 Pagina 1/1

OFICINAS DE COBRO COACTIVO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO


UBICACIÓN:

Dirección; Cra. 7 # 1-66. Piso 4, Edificio de la Lotería del Cauca Popayán


Cobro coactivo Gobernación del cauca, Pasillo cuarto piso Lotería del Cauca


Instalaciones





Equipos Instalados





Nombre de red Wifi

SSID	Radio	BSSID
Wifi_Gobernacion_CobroCoactivo-1	2.4...	B4-A2-5C-F0-84-90 B4-A2-5C-F0-84-80

Test de velocidad





Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	126467
FECHA:	13 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Cobro coactivo	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Cobro coactivo, dependencia 1		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:B8:4C]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Equipo Retirado, FOTO CARTEL EXTERIOR, Orden de Trabajo, RED WIFI

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se instala AP para servicio wifi / servicio operativo				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	34.637.943	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3155807884	Identificacion:	10 307 846
Firma	Leidy Hayde Muñoz	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los imprementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Wed, 13 Jul 2022 15:34:16 -0500 Pagina 1/1

Cobro coactivo Gobernación del cauca, Oficina cuarto piso Lotería del Cauca

Instalaciones






Equipos Instalados



Nombre de red Wifi



Test de velocidad






Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	126468
FECHA:	13 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Cobro coactivo	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Cobro coactivo, dependencia 2		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:C1:9D]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Equipo Retirado, FOTO CARTEL EXTERIOR, Orden de Trabajo, RED WIFI

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se instala AP cnPilot Servicio Operativo NO Se uso POE quedo en cascada con el otro AP				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	34553180	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3135908215	Identificacion:	10307846
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los implementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Elizabeth yangana

Wed, 13 Jul 2022 15:34:21 -0500 Pagina 1/1

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

UBICACIÓN:

Dirección; Cll. 5 # 9-10, "Antigua Contraloría Departamental", Barrio centro Popayán

Sede Gestión del Riesgo Gobernación del cauca, Pasillo

Instalaciones






Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad




Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	126554
FECHA:	14 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Gestion del Riesgo	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Gestion del Riesgo Dependencia 1		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:C1:DC]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, FOTO CARTEL EXTERIOR, Orden de Trabajo, FOTOS AULAS DE SISTEMAS, RED WIFI

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se instala AP Servicio operativo				


RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	ORLANDO MURCIA 19475945	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3128859557.	Identificacion:	10307846
Firma		Firma	


[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los implementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Thu, 14 Jul 2022 10:01:01 -0500 Pagina 1/1

Sede Gestión del Riesgo Gobernación del cauca, Oficina

Instalaciones






Equipos Instalados



Nombre de red Wifi



Test de velocidad





Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Comun
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/. Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	126556
FECHA:	14 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Gestion del riesgo	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar antena cnPilot E425 para servicio Wifi - Gestion del riesgo dependencia 2		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:BE:BE]
PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, FOTO CARTEL EXTERIOR, Orden de Trabajo, FOTOS AULAS DE SISTEMAS, RED WIFI

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES	Se Instala AP cnPilot / Servicio operativo. No se uso POE quedo en cascada con el otro AP				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	ALEXEY ACEVEDO cc.76309482	Empleado/Acompañante	JAMES PLAZA
TELEFONO	3113358204	Identificacion:	10307846
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los imprementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Thu, 14 Jul 2022 10:01:11 -0500 Pagina 1/1

SECRETARÍA DE SALUD

UBICACIÓN:

Dirección; Cll. 5 # 15-57 Barrio Valencia Popayán

Sede secretaria de Salud Gobernación del cauca, pasillo primer piso


Instalaciones






Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad






Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900194400-5 Regimen Comun
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	124581
FECHA:	23 / Junio / 2022

CLIENTE	Infraestructura	IDENTIFICACION	3113427939
DIRECCION	Dobleclick	TELEFONO	3113427939, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Revisión sedes Gobernación del Cauca - Secretaria de Salud	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Realizar revisión toma de evidencias de los servicios instalados en las sedes de la Gobernación del Cauca		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL CAUTIVO, FOTO FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL CAUTIVO, FOTOS AULAS DE SISTEMAS, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Cableado 1, Cableado 2, Orden de Trabajo

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Helman Muñoz	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3104432823	Identificacion:	
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremntos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Thu, 23 Jun 2022 14:47:18 -0500 Pagina 1/1

Sede secretaria de Salud Gobernación del cauca, pasillo segundo piso

Instalaciones






Equipos Instalados





Nombre de red Wifi



Test de velocidad






Prueba de Ping





Acceso a páginas gubernamentales







Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Regimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	126954
FECHA:	18 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalación AP Secretaría de Salud	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	1 AP CAMBIUM		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:B8:52]
PANTALLAZOS: FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Cableado 1, SERIAL EQUIPO, SCREENSHOT TEST DE VELOCIDAD, SCREENSHOT PING (-50 PAQUETES), SCREENSHOT WAN INFORMATION, RED WIFI, ORDEN DE TRABAJO

RESULTADOS

Señal:	-12	BW RX-TX:		Transmit CCQ:	100
BR:		LAN:	192.168.100.1	WAN:	192
BW Entregado:	100	Nodo:	Popayan	Solucionado:	SI
OBSERVACIONES	se realizo instalacion AP				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Helmer Muñoz	Empleado/Acompañante	JHON MUñOZ
TELEFONO	3104483823	Identificacion:	1061...
Firma	1061...	Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los imprementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

CASA DE LA GOBERNACIÓN

UBICACIÓN:


Dirección; Cll. 7 # 6B-60. Barrio Santa Anita 1 Santander de Quilichao

Sede casa dela Gobernación Santander- Gobernación del cauca, salón primer piso

Instalaciones



Equipos Instalados







Nombre de red Wifi




Test de velocidad





Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCIÓN: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	127278
FECHA:	22 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambio de Equipo	DESTINO	Santander - Cauca
DESCRIPCION	Cambio de Equipo Unifi por CambiumNetwork e Instalacion de Uno Nuevo llevar cable Utp 60mts,10Rj45,cinta Amarras		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:D9:1F] -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:C1:0A]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Cableado 2, Equipo Retirado, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Orden de Trabajo

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Fernando Lozano	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3104967194 - 7628914 3.	Identificacion:	
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremontos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Fri, 22 Jul 2022 08:08:56 -0500 Pagina 1/1

Sede casa dela Gobernación Santander- Gobernación del cauca, salón segundo piso

Instalaciones



Equipos Instalados







Nombre de red Wifi




Test de velocidad






Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales









Orden de Trabajo Firmada

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCIÓN: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	127278
FECHA:	22 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambio de Equipo	DESTINO	Santander - Cauca
DESCRIPCION	Cambio de Equipo Unifi por CambiumNetwork e Instalacion de Uno Nuevo llevar cable Utp 60mts,10Rj45,cinta Amarras		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:D9:1F] -- (*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:C1:0A]
PANTALLAZOS: FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Cableado 2, Equipo Retirado, FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, Orden de Trabajo

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Fernando Lozano	Empleado/Acompañante	MIGUEL CORDOBA
TELEFONO	3104967194 - 7628914 3.	Identificacion:	
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impremientos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Fri, 22 Jul 2022 08:08:56 -0500 Pagina 1/1

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA


UBICACIÓN:

Dirección; Cra. 9 # 18 esquina Barrio El Dean Popayán

Sede laboratorio salud pública- Gobernación del cauca

Instalaciones






Equipos Instalados






Nombre de red Wifi





Test de velocidad







Prueba de Ping






Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA
NIT: 900126400-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELEFONO: (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO	
NUMERO:	127231
FECHA:	21 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, ,

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Tomar evidencias de la instalación y servicio Wifi en el Laboratorio salud publica	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Tomar evidencias de la instalación y servicio Wifi en el Laboratorio salud publica		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

PANTALLAZOS: Test de Velocidad, Prueba de Ping, FOTO DE LA ANTENA, Cableado 1, Orden de Trabajo, RED WIFI

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	
OBSERVACIONES					

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	1061788447	Empleado/Acompañante	VICTOR SOLIS
TELEFONO	3114213615	Identificacion:	1061727057
Firma	Diego F Rengifo	Firma	Victor Solis

[•]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los imprementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Thu, 21 Jul 2022 16:51:21 -0500 Pagina 1/1

CASA DE LA MONEDA


UBICACIÓN:

Dirección; Cra 11 # 3-45 Barrio centro Popayán

Sede casa de la moneda - Gobernación del cauca, recepción

Instalaciones






Equipos Instalados




Nombre de red Wifi



Test de velocidad



Prueba de Ping




Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104400-5 Regimen Comun
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B. Modelo - Popayán
TELEFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	127053
FECHA:	19 / Julio / 2022

CLIENTE	GOBERNACION DEL CAUCA	IDENTIFICACION	891580016
DIRECCION	Cra 6 # 3-82	TELEFONO	3100000000, .

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Cambio de AP Unifi por AP CAMBIUM, Casa de la Moneda	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	1 AP CAMBIUM Se retira AP Unifi		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [B4:A2:5C:FD:DA:09]
PANTALLAZOS: FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, SERIAL EQUIPO, SCREENSHOT WAN INFORMATION, SCREENSHOT PING (-50 PAQUETES), SCREENSHOT TEST DE VELOCIDAD, Cableado 1, ORDEN DE TRABAJO, EQUIPO RETIRADO

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:	Popayan	Solucionado:	SI
OBSERVACIONES	Se reubica antenas				


RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Daniel Valencia /1061728951	Empleado/Acompañante	JHON MUÑOZ
TELEFONO	3136257678	Identificacion:	0192236[illegible]
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los imprementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conducir.

Sede casa de la moneda - Gobernación del cauca, pasillo primer piso

Instalaciones





Equipos Instalados




Nombre de red Wifi




Test de velocidad



Prueba de Ping



Acceso a páginas gubernamentales










Orden de Trabajo Firmada



DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA
NIT: 900104405-5 Régimen Común
www.dobleclick.net.co
DIRECCION: Calle 2 N # 10-33 B/ Modelo – Popayán
TELÉFONO : (+57) (2) 8 32 31 31

ORDEN DE TRABAJO

NUMERO:	127054
FECHA:	19 / Julio / 2022

CLIENTE	Infraestructura	IDENTIFICACION	3113427939
DIRECCION	Dobleclick	TELEFONO	3113427939, .

INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO

MOTIVO	Instalación AP 2 Casa de la Moneda	DESTINO	Popayán - Cauca
DESCRIPCION	Instalar 1 AP adicional Casa de la Moneda 1 AP CAMBIUM		

RECURSOS PARA ESTA ORDEN DE TRABAJO

(*). CNPILOT E425H [BC:E6:7C:87:E4:30]
PANTALLAZOS: FOTO DE EQUIPOS INSTALADOS, SERIAL EQUIPO, Cableado 1, SCREENSHOT TEST DE VELOCIDAD, SCREENSHOT PING (-50 PAQUETES), RED WIFI

RESULTADOS

Señal:		BW RX-TX:		Transmit CCQ:	
BR:		LAN:		WAN:	
BW Entregado:		Nodo:		Solucionado:	Si
OBSERVACIONES	SC realizo Asistencia				

RECIBIDO		EMPLEADO	
Cliente/Cedula	Daniel Valencia/1061728151	Empleado/Acompañante	JHON MUÑOZ
TELEFONO	3136257678	Identificacion:	10 [illegible]
Firma		Firma	

[*]. Estimado contratista le recordamos el uso obligatorio de todos los impementos de seguridad al ejecutar sus actividades, de igual manera tener total prudencia a la hora de conduc[illegible]

Tue, 19 Jul 2022 16:05:05 -0500 Pagina 1/1