Grupo Empresarial Doriautos

**INFORME DE EJECUCIÓN:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | **MINIMA CUANTIA.**<br>**MC-RCDB-CCIT-007-2022** |
| CONTRATANTE: | **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** |
| CONTRATISTA: | GRUPO DORISA S.A.S |
| OBJETO DE CONTRATO: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA ADSCRITA AL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA |
| VALOR DEL CONTRATO: | trece millones ochocientos setenta y siete mil novecientos sesenta pesos con cero centavos<br>($ 13.877.960,oo) |
| VALOR DEL ACTA PARCIAL: | $ 6.576.762.oo |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | hasta el 31 de diciembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO: | 25 de abril de 2022 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME: | 25 de abril de 2022 al 13 de junio de 2022 |

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado del presente informe, correspondiente a, **CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE**

**OBRA DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA ADSCRITA AL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA**. En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato en referencia, realizamos: suministro de los repuestos y mantenimiento preventivo de los vehículos pertenecientes al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA.**

De este modo se reciben entonces en nuestro CSA los vehículos Nissan NP300 modelo 2011 de placas OQE149 y OQE150, a los cuales se les realizo diagnostico general donde se evidenciaron afectaciones en los sistemas de dirección, suspensión, frenos y otros detalles como fugas y plumillas en mal estado. Para ambos vehículos se realizó preparación y revisión tecnicomecanica. Los trabajos realizados para cada vehículo en cada entrada se describen en detalle a continuación:

**NISSAN NP300 DE PLACAS OQE149: *Entrada #1***

Para la primera entrada, el vehículo de placas OQE149 es sometido a inspección general evidenciándose afectaciones en el sistema de transmisión con crucetas de cardan en mal estado y aceite de diferencial en mal estado. De este mismo modo se encuentran los sistemas de suspensión, dirección y frenos en condiciones limitadas para la operación del vehículo en condiciones normales. Se realiza también mantenimiento para el vehículo, donde se realiza cambio de aceite de motor y filtración. Finalmente se ejecuta, como producto, la revisión tecnicomencanica verificando así el estado óptimo de salida/entrega del vehículo. El listado de repuestos y servicios para el vehículo de placas OQE149 se relaciona a continuación:

Grupo Empresarial

# Doriautos

| C/O | Descripción Operación y Repuestos | Cant. |
|---|---|---|
| R | FILTRO ACEITE | 1 |
| R | FILTRO SEDIMENTADOR | 1 |
| R | FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
| R | ACEITE MOTOR 15W40 | 7 |
| R | CRUCETA CARDAN DE LA DOBLE | 2 |
| R | CRUCETA CARDAN TRASERO | 3 |
| R | ROTULA SUPERIOR | 2 |
| R | ROTULA INFERIOR | 2 |
| R | RETENEDOR RUEDA DEL | 2 |
| R | CAJA ARTICULADA | 1 |
| R | REFRIGERANTE MOTOR | 2 |
| R | DESENGRASANTE | 1 |
| R | BALINERA EXT RUEDA DEL | 2 |
| R | AMORTIGUADOR TRASERO | 2 |
| R | PLUMILLA LIMPIABRISAS | 2 |
| R | PASTILLAS FRENO | 1 |
| R | ACEITE DIFERENCIAL TRASERO | 3 |
| R | ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO | 3 |
| R | GUARDAPOLVO EJE L/C | 1 |
| R | FILTRO AIRE MOTOR | 1 |
| R | CILINDRO FRENO TRAS | 2 |
| R | LIQUIDO FRENO 900CC DOT4 | 1 |
| R | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 2 |
| R | KIT INETRIORES CALIPERS | 2 |
| R | ESTOPA | 1 |
| R | BALINERA INT RUEDA DEL | 2 |
| R | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA | 2 |
| R | ACEITE CAJA | 4 |
| R | ACEITE TRANSFER | 2 |
| R | LIMPIADOR DE PARTES | 1 |
| O | PULIDA DISCOS DE FRENO | 1 |
| O | PULIDA CAMPANAS DE FRENO | 1 |
| O | EMPASTADA BANDAS FRENO | 1 |
| O | ALINEACION | 1 |
| O | SONDEADA RADIADOR | 1 |
| O | SERVICIO DE MECANICA | 1 |
| O | TECNICOMECANICA | 1 |

Grupo Empresarial
Doriautos

**NISSAN NP300 DE PLACAS OQE149: *Entrada #2***

Para la segunda entrada del vehículo de placas OQE149 a nuestro CSA se notifica por parte del personal del **SENA REGIONAL CORDOBA** que el vehículo se encuentra inhabilitado en sus instalaciones y que la falla atiende a daño en el sistema de embrague.

Se realiza inspección del vehículo y se encuentra manguera del sistema de embrague rota y en mal estado, por lo que el sistema se descargó y el vehículo quedo sin embrague. Para la solución de la falla se realiza el cambio de la manguera y se suministra liquido de embrague.

Los repuestos y servicios realizados para el vehículo se relacionan a continuación:

| C/O | Descripción Operación y Repuestos | Cant. |
|---|---|---|
| R | MANGUERA EMBRAGUE | 1 |
| R | LIQUIDO EMBRAGUE | 1 |
| O | SERVICIO DE MECANICA | 1 |

Se relacionan también imágenes de la segunda entrada de este vehículo a nuestro CSA.





Grupo Empresarial Doriautos

**NISSAN NP300 DE PLACAS OQE150.**

En su ingreso a nuestro CSA el vehículo de placas OQE150 es sometido a inspección general evidenciándose afectaciones en el sistema de transmisión y estado de las puertas y parte externa. De este mismo modo se encuentran los sistemas de suspensión, dirección y frenos en condiciones limitadas para la operación del vehículo en condiciones normales. Se realiza también mantenimiento para el vehículo, donde se realiza cambio de aceite de motor y filtración. Finalmente se ejecuta, como producto, la revisión tecnicomencanica verificando así el estado óptimo de salida/entrega del vehículo. El listado de repuestos y servicios para el vehículo de placas OQE150 se relaciona a continuación:

Grupo Empresarial

# Doriautos

| C/O | Descripción Operación y Repuestos | Cant. |
|---|---|---|
| R | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA | 2 |
| R | BUJE MUELLE DELANTERO | 4 |
| R | FILTRO ACEITE | 1 |
| R | FILTRO SEDIMENTADOR | 1 |
| R | FILTRO COMBUSTIBLE | 1 |
| R | ACEITE MOTOR 15W40 | 7 |
| R | CILINDRO FRENO | 2 |
| R | CRUCETA CARDAN DOBLE | 2 |
| R | RETEN RUEDA DELANTERA | 2 |
| R | BUJE TIJERA INFERIOR PEQ | 2 |
| R | BUJE TIJERA INFERIOR GDE | 2 |
| R | DESENGRASANTE | 2 |
| R | BALINERA EXT RDA DEL | 2 |
| R | PASTILLA FRENO | 1 |
| R | PLUMILLA LIMPIAVIDRIO | 2 |
| R | ACEITE DIFERENCIAL TRASERO 80W90LS | 3 |
| R | ACEITE DIFERENCIAL DLANTERO 80W90 | 3 |
| R | GUARDAPOLVO EJE L/R | 1 |
| R | FILTRO AIRE MOTOR | 1 |
| R | BUJE COLGANTE MUELLE | 8 |
| R | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 2 |
| R | LIQUIDO FRENO GRANDE | 1 |
| R | FILTRO TRAMPA | 1 |
| R | KIT INTERIORES CALIPERS | 2 |
| R | ESTOPA | 1 |
| R | BALINERA INT RDA DEL | 2 |
| R | ACEITE TRANSFER | 2 |
| R | GRASA SUPERKOTE | 2 |
| R | ACEITE CAJA 75W90 | 4 |
| O | EMPASTADA DE BANDAS | 1 |
| O | PULIDA CAMPANAS | 1 |
| O | ALINEACION | 1 |
| O | REPARACION PTA DELANTERA DER | 1 |
| O | PINTURA PTA DEL DER | 1 |
| O | TECNICOMECANICA | 1 |
| O | PULIDA DISCOS DE FRENO | 1 |
| O | SERVICIO DE MECANICA | 1 |

Grupo Empresarial
Doriautos

Cuente con nuestro **GRUPO EMPRESARIAL DORIAUTOS**, su gran aliado para solucionar las fallas de su vehículo.

Atentamente,

**CRISTIAN BERASTEGUI BARRANCO**
Director de Postventa y Calidad