BOGOTÁ D.C.

Jairo Arenas <jairo.arenas@idt.gov.co>

Mapa compartido contigo: "Señales corregidas"

Jairo Arenas <jairo.arenas@idt.gov.co> 14 de octubre de 2022, 13:15
Para: Edison Sarache Suárez <edison.sarache@idt.gov.co>
Cc: José Daniel Torres Pérez <jose.torres@idt.gov.co>

Buen dia

De acuerdo al requerimiento frente al desarrollo del producto No 3 del contrato 391 de 2021, me permito responder lo siguiente:

Si bien se encuentra un archivo KMZ con la localización de las señales. Estas no corresponden a un nivel de detalle ya que los puntos en varias partes no están dentro del área de servidumbre de la via.

Por otra parte la propuesta a detalle de la señalización implica que se den los parámetros sobre la vía a la que se proyecta instalar, vista en plata y corte del mismo, que se especifique de manera técnica medidas frente a elementos como paramentos, bordillos etc. De manera atenta se solicita un plano de ubicación de cada señal donde se muestren todas las características en planta y si se requiere en alzado para la instalación de la señal , importante tener en cuenta aspectos de altura como alumbrado publico , entre otros que permitan que el punto proyectado se ha valido y cumpla con los otros diferentes requisitos técnicos.

Por otra parte en el arhivo KMZ no se puede diferenciar si toda la señalización corresponde a señalización nueva o adición a alguna señalización existente, o reemplazo de alguna de la señalización existente , esto se pide que sea difernado con algún tipo de color diferente en el marcador .

[El texto citado está oculto]
--

JAIRO ANDRES ARENAS RIOS
Subdirección de Gestión de Destino
jairo.arenas@idt.gov.co
TEL: (57-1) 2170711 Ext 120
www.bogotaturismo.gov.co
@IDTBogota
@Bogota_Turismo

