**Información del punto**

**Localidad:** Suba
**Nombre del parque:** Frente de Colegio Gerardo Molina Ramírez
**Dirección:** Cra. 143 #142a-62
**Ubicación:**
https://www.google.com/maps/place/Colegio+Gerardo+Molina+Ramirez/@4.7492718,74.1167239,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa77420cad801ba4e!8m2!3d4.7491901!4d-74.1157432?shorturl=1
**Fecha:** 07/10/2022
**Hora:** 11:30am

**Nombre y teléfono de líderes identificados en terreno:**

**¿Hay red ciudadana o frente de seguridad?**
No

**Registro fotográfico del parque**





**Descripción:** Se observa urbanismo táctico con desgaste leve de pintura, en espacio público en frente del Colegio Gerardo Molina Ramírez.



**Descripción:** Se observa anden en adoquín y concreto con desgaste por uso natural, caja de inspección del acueducto en concreto con desgaste por uso natural y presencia de vegetación en los bordes. Por otra parte, se visualiza escaleras en concreto con desgaste por uso natural.



**Descripción:** Se observa anden en adoquín y concreto con desgaste por uso natural y presencia de vegetación. Por otra parte, se visualiza escaleras en concreto con desgaste por uso natural.



**Descripción:** Reja de colegio con perdida de pintura y presencia de oxidación.



**Descripción:** muro de frente del colegio en ladrillo y concreto con deterioro.



**Descripción:** muros de aproximadamente 1 metro de altura en frente del colegio, con deterioro.



**Descripción:** caja de inspección a la vista sin tapa.



**Descripción:** zona verde con presencia de residuos.



**Descripción:** zona verde con presencia de residuos.



**Descripción:** se observan residuos como plantas, llantas y mueble en madera.



**Descripción:** se observan tenis en cableado.

**Diagnóstico Acciones Alcaldía local y Secretaría de Gobierno**

- **Diagnostico Secretaría Distrital de Gobierno**
  El día 07 de octubre del año 2022 se llevó a cabo un recorrido en el frente del colegio Gerardo Molina Ramírez, con la intención de identificar las principales problemáticas presentes en este espacio. Entre ellas encontramos:
  - ✓ Juegos de urbanismo táctico con desgaste leve de pintura.
  - ✓ Presencia de Residuos como plásticos, plantas, ropa, mueble en madera y, llantas.
  - ✓ Muros de aproximadamente 1 metro de altura en concreto, con deterioro.
  - ✓ Rejado de colegio con perdida de pintura y presencia de oxidación.
  - ✓ Caja de inspección a la vista con tapa faltante.
  - ✓ Anden en adoquín y concreto con presencia de vegetación.

**¿Requiere pintura de juegos?** Sí **¿Qué colores?** Amarillo, blanco, rojo, verde, azul, gris basalto, azul claro y, morado.

**¿Requiere pintura de Biosaludables?** Si **¿Qué colores?** Azul claro

**¿Requiere intervención en la cancha?** No

**Diagnóstico de sillas y postes:**
Postes en concreto, con desgaste de uso natural.

**¿Hay espacio para realizar un juego en el piso?** Sí

**Diagnóstico acciones articuladas con otras entidades**

**Alcaldía Local de Suba:**

**Seguridad:**

**UAESP:** Se requiere una articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, para recoger los Residuos que existen en elparque, tales como plásticos, plantas, mueble de madera, llantas, ropa y demás residuos presentes en el área referido.
Así como el retiro de los tenis que se encuentran en cableado.

**Jardín Botánico:** Se requiere una articulación con el Jardín Botánico, para la poda de algunos árboles.

**Acueducto de Bogotá:** Se requiere una articulación con el acueducto de Bogotá, para instalar la tapa faltante de la caja de inspección.