San Pedro de los Milagros,

ADMINISTRACION MUNICIPAL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CORRESPONDENCIA ENVIADA
Al Contestar
Cite N° de Radicado: 20222810-0
Fecha: 13/05/2022
Hora: 3.00PM
ARCHIVISTA: GENY ALZATE

Señora
ANA CECILIA ÁLVAREZ OSPINA
Apoyo Obras Públicas

Asunto: Inspección a la tarima

Cordial saludo,

Doña Cecilia en este comunicado solicitamos que se le realice una inspección detallada de seguridad a la tarima del Municipio, para mirar cómo se encuentra y también preguntar si tienen el conocimiento de cual es la vida útil que tiene la tarima desde el momento en que se compró.

Inspección que se requiere lo más pronto posible para el mes de mayo del 2022.

Cordialmente,

Adriana María Múnera M
ADRIANA MARIA MÚNERA MÚNERA
CONTRATISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	Adriana María Múnera -contratista profesional apoyo a SST		13-may-2022
REVISÓ	Adriana María Múnera- contratista profesional apoyo a SST		13-may-2022
APROBÓ	Adriana María Múnera - contratista profesional apoyo a SST		13-may-2022

N° TRD: 200-17-21

Asegurar en la contratación.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"** Dirección de Obras Públicas	**COMUNICACIONES**	**CÓDIGO: PC-PA-003-F03** **VERSIÓN: 0**

San Pedro de los Milagros

ADMINISTRACION MUNICIPAL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CORRESPONDENCIA ENVIADA
Al Contestar
Cite N° de Radicado: 20225036-0
Fecha:05/09/2022
Hora: 2.30PM
ARCHIVISTA: GENY ALZATE

Señor:
GUSTAVO LEÓN ZAPATA BARRIENTOS
Alcalde municipal.

Asunto: Notificación estado actual de la tarima de eventos

Cordial Saludo,

De acuerdo al asunto de la referencia y con gran preocupación desde la Dirección de Obras Públicas, es nuestra responsabilidad informar que la Tarima de Eventos tiene gran cantidad de elementos en mal estado lo que impide que la estructura funcione adecuadamente, por lo tanto, recomendamos no armarla ni darle uso hasta tanto no sea reparada.

Adicionalmente, conforme a cotización realizada en el mes de junio del año en curso las reparaciones pueden llegar a costar $ 17.920.000, costo directo.

A continuación, presentamos registro fotográfico del estado del mueble:

Imagen N°1 Esquinero con pin reventado	**Imagen N°2** Esquinero con pin reventado
	

Imagen N°3 Esquinero con pin reventado	**Imagen N°4** Estado lugar de adherencia de la estructura
	
Imagen N°5 Estado escala de acceso a la tarima	**Imagen N°5** Estado del soporte de los pines
	

Anexos: Comunicado Profesional SST del 13 de mayo de 2022
Cotización de la reparación tarima

Atentamente,

MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

Elaboró	Tec; Ana Cecilia Álvarez Ospina Contratista de apoyo de la Dirección de Obras Públicas		05-Sep-2022
Revisó	Esp. María Fernanda. Avendaño Sierra Directora de Obras Públicas		05-Sep-2022
Aprobó	Esp. María Fernanda. Avendaño Sierra Directora de Obras Públicas		05-Sep-2022

N. ° TRD: 800-17-21