Bogotá D.C. Septiembre 12 de 2022 **TAW22- 188 RV1**

Señores:
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**
Ing. Yeisson Forero
Madrid Cundinamarca.

**REF: REPORTE DE ANOMALIA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA.**

Apreciados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el de presentarles bajo registro fotográfico la anomalía que encontramos el día de hoy durante el inicio del mantenimiento preventivo a los **DATAS TIEMPO Y FRECUENCIA, CORRIENTE.** Referente a la perdida de memoria la cual está relacionada a batería baja y se recomienda lo siguiente:

1. Realizar una cotización de visita de valoración como primera fase, cambio de la batería y bajar memoria nuevamente a la tarjeta con el fin de diagnosticar si efectivamente se soluciona con esta actividad.

2. Al no ser solucionado con el paso No1 y al persistir la falla, se debe realizar el diagnostico general de lo que puede estar comprometiendo los componentes del equipo antes mencionado como módulos de control entre otros, de ser así se estaría cotizando por separado lo que se pudiere requerir para dicha actividad, teniendo en cuenta la referencia de los módulos en mención que cuenten con disponibilidad de soporte u obsolescencia tecnológica; teniendo en cuenta que estos equipos fueron instalados en el año 2011

## DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA.










BACnet
Aux Power Out
AUTOMATEDLOGIC
CORPORATION
SE6104a
CONTROL MODULE
Power
On Off
Gnd
24V-ac
Universal Input
Mode Select
Stat
Select
LogiStat
Port
Run
Error
Local Access
Format
AO Mode Select
Made in USA





Nuestra recomendación es realizar el cambio de baterias a los seis (6) DATAS, ya que lo detectado durante el mantenimiento preventivo que se esta realizando en el mes de septiembre 2022 es que estas baterias no son originales, y no han sido suministradas ni instaladas por AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

**AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.** [1]

**ALADINO TORRES VEGA.**
**Coordinador de Mantenimiento.**