

	MOBILIARIO PUEBLO MAGICO ROLDANILLO		
DESCRIPCION	**FOTO**	**CANTIDAD**	**ESPECIFICAION TECNICA**
BANCA SÁMLE CON ESPALDAR		57	Banca con espaldar en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.
MESA BORÁ		19	Mesa en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.
BANCA MÁNEN		24	Banca Alcorque en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún
ALCORQUES MÁNEN		63	Alcorque en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.
BANCA MALMO CON ESPALDAL		20	Banca con espaldar en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.
JARDINERA BALS 1.4		4	Jardinera 1.4m en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.
BICIPARQUEADERO MC 60		12	Banca con espaldar en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.
PAPELERA FILM		15	Papelera en concreto con resistencia a la compresión superior a 40 MPa a 2 días y supeior a 50 MPa a 28 días; con un indice de absorción inferior al 9% y refuerzo con fibras sintéticas para evitar la corrosión. Sellos superficiales silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite. + Tapa en Fibra de Vidrio y aro porta bolsas en acero inoxidable. La garantía en los componentes de concreto es de 10 años. La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Manual de mantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año. Esto tiene un costo estimado anual de COP30,000 por pieza al año.