PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

CADE CHICO- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea347947

Fecha 15/11/2022 às 14:35 **Información de las actividades**

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	15KVA
SERIE	BF444FBB02
MODELO	9155-15
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	-
ENTRADA B-C:	-
ENTRADA C-A:	-
ENTRADA A-N:	-
ENTRADA B-N:	-
ENTRADA C-N:	-
ENTRADA N-T:	-
SALIDA A-B:	-
SALIDA B-C:	-
SALIDA C-A:	-

SALIDA A-N:	-
SALIDA B-N:	-
SALIDA C-N:	-
SALIDA N-T:	-
SALIDA HZ	-
ENTRADA A(AMPERIOS):	-
ENTRADA B(AMPERIOS):	-
ENTRADA C(AMPERIOS):	-
SALIDA A(AMPERIOS):	-
SALIDA B(AMPERIOS):	-
SALIDA C(AMPERIOS):	-
AMPERIOS N:	-
AMPERIOS T:	-
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Eaton 9155 de 15 KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. La UPS se encuentra desenergizada y aun no cuenta con sus conexiones de entrada y salida. El mantenimiento preventivo es realizado en vacío y con la UPS apagada.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9Ah
NUMERO DE BATERIAS:	32 unidades
REGISTRO FOTOGRAFICO:	



















FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Hugo Ledesma, Documento: 80728389

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941