INFORME DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	NOVIEMRE 2022
FUNCIONARIO	MARIA LEONOR SAMPER BARRAZA
IDENTIFICACIÓN	1.140.903.399
No. CONTRATO	**CD-57-2022-5453**

2. FUNCIONES REALIZADAS

(Enumere las funciones realizadas durante el periodo)

1. VISITAS TÉCNICAS
2. APOYO EN OPERATIVOS
3. ACOMPAÑAMIENTOS
4. GESTIÓN DE PQRSDT

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

(Describa en detalle cada una de las funciones realizadas durante el periodo señalando la información de cada campo)

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
OPERATIVO SURORIENTE	17/11/2022	Calle 48 No. 8 - 25	QUILLA-22-276458	Se realiza visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la Calle 48 8 25 barrio La Unión (Localidad Suroriente) de esta Ciudad, en atención a Operativo Localidad Suroriente. En la visita realizada de inspección se encuentra edificación de tres (3) niveles en etapa de acabados con actividad constructiva, el cual cuenta con sello de suspensión de obra bajo el número de informe 1427, con sello de suspensión número 29 de la inspección 30 de policía urbana de Barranquilla. Al momento de la visita y a pesar de contar con sello de suspensión se encuentra con actividad constructiva y no cuenta con el sello interpuesto en el lugar, cuenta con un 98% de avance en la construcción y se encuentran en etapa de acabados, no se atiende visita al momento de su realización.
OPERATIVO SURORIENTE	17/11/2022	CARRERA 11 No. 34B - 19	OPERATIVO	Al momento de la visita se constata aprobación de prorroga mediante la resolución 08001-1-22-0487 del 7 de septiembre aprobada por la curaduría urbana No. 1, la cual constata que contara con 12 meses adicionales para a finalización de la obra. Al momento de la visita se observa modificaciones realizados en zona de primer nivel y comienzo de estructura con vigas y viguetas para realizar de placa de segundo nivel, la vivienda se encentra en proceso y cuenta con medidas de 6.82m x 19.08m del cual cuenta con retiro

				posterior de 2.60m, cuenta con un área de 130.12m2
PERMISO ESPACIO PUBLICO	18/11/2022	Carrera 49C No. 85 - 22	QUILLA-22-276476	En la visita realizada de inspección se encuentra vivienda de un nivel con actividad de mejoramiento en zona de espacio público desde línea de bordillo (LB) hasta línea de construcción (LC), al momento de la visita no cuentan con permiso para la realización de esta actividad, se encuentra con actividad desde hace 3 días aproximadamente según comenta propietaria. Al momento de la visita se encuentra actividad de nivelación del suelo con una medida de mejoramiento desde zona de línea de bordillo hasta zona de línea de construcción de 15.00m x 10.74m para un área total de actividad de mejoramiento de 161.10m2
ACTO COMISORIO 191-22	24/11/2022	Calle 93 No. 49C - 165	QUILLA-22-269111	En la visita realizada de inspección se observa local comercial en la cual el problema de filtración de escombro y polvo fue solucionado en mutuo acuerdo por parte de la construcción.
ACTO COMISORIO 136-22	24/11/2022	Carrera 64C No. 94 – 227	QUILLA-22-171010	En la visita realizada de inspección se encuentra lote abandonado, cerrado por lamina de zinc en completo abandono, no cuenta con cuidador ni construcción o movimiento de tierra
OPERATIVO PEMP				
OPERATIVO PEMP				

4. ANEXOS
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS FUNCIONES REALIZADAS 2. REPORTE DE PQRS EXTERNAS GESTIONADAS 3. REPORTE DE COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS 4. REPORTE DE OP / AC EN GESTIÓN.


VISITA TECNICA- ACTO COMISORIO

	
IMPLEMENTACION DE LONA EN REJA PARA IMPEDIR PASO DE VENDEDORES	PROTECCION PARA ESTUDIANTES

SOLICITUD DE VISITA:

	
VIVIENDA TERMINADA	REGISTRO DE VVIENDAS

RECORRIDO- OPERATIVO:

	
NO SE ENCUENTRA GALLINERO	ESPACIO PUBLICO SIN EXTENSION DE COMERCIO

Cordialmente,



_____

C.C. No. 1.140.903.399