

Régimen simplificado. NIT. 1085035137-4

CUCUTA, 19 NOVIEMBRE DEL 2022

Señor

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cúcuta

Cordial Saludo.

ME PERMITO REMITIR LA PRESENTE COTIZACIÓN DE LOS ARREGLOS SOLICITADOS:

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT	V/TOTAL
1	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓNDE CANAL 200 MT INSTALACIÓN DE BAJANTES A PISO 1 (DOS BAJANTES) CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN Y CONEXIONES AJUSTE DE TEJAS CUBIERTA SONDEO DE TUBERIAS PRIMER PISO PARA CONEXIONES	$38´500.000	$38.500.000
120	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO	105.000	12.600.000
---	----------	TOTAL	$51.100.000

RAUL EDUARDO GONZALES BUELVAS
NIT.1085035137-4
GERENTE

SERINTAC

AIRE

ACOSTA

Los Patios, 8 De Noviembre Del 2022

Señor
ESFUERZO VERTICAL
Cúcuta

Cordial Saludo.
-REALIZADA LA VISITA A LA ALCALDÍA PUDIMOS HACER LA REVISION DE LAS INSTALACIONES , PARA REALIZAR LA OFERTA .

Nota: Una ves realizada la inspección de toda la cubierta pudimos observar , canal de agua sucia , con falta de impermeabilización, según los ángulos de caída y viendo q toda la fachada ocupa 3 bajantes , nos vemos en la necesidad de diseñar dos bajantes con toma de aire y fabricación de caja de aguas lluvias , realizar impermeabilización, alineación y ajuste de tejado, instalar cinta asfáltica en amarres de tejado .


#	DESCRIPCION	V/T
1	-LIMPIEZA DE 200 MT DE CANAL DE AGUAS. -IMPERMEABILIZACIÓN DE 200 MT DE CANAL DE AGUAS. -RUPTURA DE CANAL E INSTALACIÓN DE DOS BAJANTES, HACIA PISO 1. -FABRICACIÓN DE CAJA DE AGUA Y CONEXIÓNES DE TUBERÍA EXISTENTE Y NUEVA. -AJUSTE Y ALINEACIÓN DE TEJADO. -SOPORTERÍA DE TUBERÍA. -SONDEO DE TUBERÍAS EN PRIMER PISO PARA CONEXIÓN DE CAJA Y TUBERÍAS.	**$32’000.000**
TOTAL		**$32’000.000**

SERINTAC

AIRE

ACOSTA

ESPERAMOS QUE LA SIGUIENTE PROPUESTA ESTE ACORDE A SUS NECESIDADES.




VICTOR ACOSTA LEAL
Nit. 1093756990-0

SERINTAC

AIRE

ACOSTA



SERINTAC

AIRE

ACOSTA

