PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21360
Fecha: 18 de October de 2022 15:18:50
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21499
Fecha: 19 de October de 2022 14:40:26
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21616
Fecha: 20 de October de 2022 10:53:53
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21702
Fecha: 20 de October de 2022 15:07:21
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068728 / +57 (314) 3340807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22750
Fecha: 28 de Octubre de 2022 08:08:44
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22282
Fecha: 25 de October de 2022 14:29:09
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22195
Fecha: 25 de October de 2022 09:51:10
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22491
Fecha: 26 de October de 2022 11:56:17
Cajero: Sandra
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22591
Fecha: 27 de October de 2022 07:14:30
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21966
Fecha: 22 de October de 2022 10:46:25
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22117
Fecha: 24 de October de 2022 15:45:34
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22037
Fecha: 24 de October de 2022 11:28:25
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22234
Fecha: 25 de October de 2022 12:04:32
Cajero: Sandra
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22457
Fecha: 26 de October de 2022 11:31:57
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22524
Fecha: 28 de October de 2022 15:05:24
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22409
Fecha: 26 de October de 2022 09:02:54
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22870
Fecha: 27 de October de 2022 13:37:23
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21410
Fecha: 19 de October de 2022 08:30:52
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO LODOS
Mts: 7
TOTAL: $80,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21466
Fecha: 19 de October de 2022 10:51:35
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21589
Fecha: 20 de October de 2022 08:54:17
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL


Remisión N: RM-21698
Fecha: 20 de October de 2022 14:57:16
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21370
Fecha: 18 de October de 2022 16:24:56
Cajero: Sandra
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21242
Fecha: 18 de October de 2022 09:04:09
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21277
Fecha: 18 de October de 2022 11:00:00
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21501
Fecha: 19 de October de 2022 14:43:28
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3089726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22760
Fecha: 28 de October de 2022 09:01:34
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner