	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	18/03/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*123-00-B-COFAC-BACOF-2022*	*Fecha*	22-dic-22
Nombre del Supervisor que entrega:	*Aerotécnico TORRES GUALTEROS JENNY SOFIA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*Aerotécnico MONROY BERNAL DEISY CAMILA*		

Procentaje programado:	33%	Procentaje ejecutado:	33%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			LOTE 1 Y 2 Documentos publicados en el SECOP II. LOTE 1 Pendiente cargue de pólizas actualizadas por parte del contratista de acuerdo con segundo modificatorio de fecha 15 de diciembre 2022, donde se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo 2023. LOTE 2 Termino ejecución el 30 de noviembre 2022, modificatorio por reducción del valor de contrato por $4.047.700,00.
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		LOTE 1 Y 2 Documento publicado en el SECOP II, acta de inicio de fecha 02 de noviembre 2022.
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		LOTE 1 Pendiente cargue de pólizas actualizadas por parte del contratista de acuerdo con segundo modificatorio de fecha 15 de diciembre 2022, donde se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo 2023, por temas de importación para la entrega del carro podador. Los días 16, 20 y 21 de diciembre 2022 la supervisión solicita al contratista el cargue de la póliza actualizada, donde el contratista manifiesta que se encuentra pendiente de entrega por parte de la aseguradora. Con fecha corte 30 de noviembre 2022 se reciben 03 rollos de nylon para guadaña, se tramitaron documentos para pago (PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2023, CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022) por valor de $780.000,01 mediante factura No VS-30, se envían documentos referentes a la catalogación (RUT, CAMARA DE COMERCIO, FICHA TECNICA), no obstante en los estudios y documentos previos se estipula el NOC-5930-00-019-7605 para el nylo para guadaña. LOTE 2 Se realizaron los siguientes mantenimientos: • MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 TRACTOR DE JARDÍN JOHN DEERE D130. se anexa informe trabajos realizados. • MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 CORTASETOS. se anexa informe trabajos realizados. • MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 05 GUADAÑAS. se anexa informe trabajos realizados. Se tramitaron documentos para pago (PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2023, CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022) por valor de $10.952.300,00, mediante facturas VS-26, VS-28, VS-29 NOTA CREDITO POR VALOR DE $ 0,01. Termino ejecución el 30 de noviembre 2022, modificatorio por reducción del valor de contrato por valor de $4.047.700,00.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			LOTE 1 Pendiente entrega del carro podador por temas de importación plazo 31 de marzo 2023 y cargue de polizas actualizadas de acuerdo con modificatorio de fecha 15 de diciembre 2022. LOTE 2 No aplica.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		LOTE 1 Y 2 Último informe de supervisión cargado el 07 de diciembre 2022, con corte 30 de noviembre 2022.
6	ACTAS DE REUNIONES		X		LOTE 1 El día 23 de noviembre 2022, en las instalaciones del edificio Fortaleza se reúne la señora Mayor Sandra Patricia Garcés Montoya Comandante del Escuadrón de Instalaciones, el Señor Capitán Jhon Edison Chávez Alvear Supervisor Administrativo, la Señora Capitán Diana Milena Camargo Yaya Jefe Sección de Compras Públicas, el Señor Teniente Jose Javier Rincón Tapia Asesor Jurídico, la Señora Aerotécnico Jenny Sofia Torres Gualteros Supervisora principal y la señora Julieth Astrid Romero Castro asesora del proceso, de acuerdo con lo solicitado por el contratista, donde el mismo se compromete a elaborar un cuadro comparativo de las diferentes propuestas de tractor de jardín a entregar, con el fin de facilitar la toma de decisiones por parte de la entidad.
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			LOTE 1 Y 2 Se realiza entrega del contrato por traslado de la supervisión principal. LOTE 1 • Pendiente seguimiento a cargue de pólizas actualizadas de acuerdo con el modificatorio de 15 de diciembre 2022. • Pendiente entrega por parte del contratista del carro podador plazo 31 de marzo 2023. • Pendiente seguimiento catalogación de 03 nylos de guadañas recibidos con corte 30 noviembre 2022. • Pendiente seguimiento a pago por valor de $780.000,01. • Pendiente informe de supervisión mensuales desde diciembre 2022 y liquidación. LOTE 2 • Pendiente seguimiento a pago por valor de $10.952.300,00. • Pendiente informe de supervisión mensuales desde diciembre 2022 y liquidación.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)


AT. TORRES GUALTEROS JENNY SOFIA SUPERVISOR QUE ENTREGA	AT. MONROY BERNAL DEISY CAMILA SUPERVISOR QUE RECIBE

ANEXO OT L02 VIG / 123-00-B-COFAC-BACOF-2022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRACTOR DE JARDÍN JOHN DEERE D130

Ítem #1












MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRACTOR DE JARDIN JOHN DEERE D130

Item #1 Cambio llanta delantera



Item #2 Cambio de bombillos





Item #3 Cambio de Aceite de Motor



321 9162297 gerencia1.v16@gmail.com Av Dorado # 92 - 32 Oficina 102 Bogotá - Colombia

Item #4 Cambio de Bujías





Item #5 Cambio de filtro de aire



Item #6 Cambio de filtro de aceite






321 9162297 gerencia1.v16@gmail.com Av Dorado # 92 - 32 Oficina 102 Bogotá - Colombia

Item #7 Cambio filtro nafta






Item #8 Cambio correa de transmisión del cortacésped



Item #9 Cambio de cuchillas



Item #10 Cambio de batería



Item #11 Cambio correa de plataforma cortacésped



ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Item #12 Reparación General plataforma de corte a todo costo



ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

321 9162297
gerencia1.v16@gmail.com
Av Dorado # 92 - 32 Oficina 102
Bogotá - Colombia

Item #13 Reparación sistema de dirección a todo costo



Luis Eduardo Salazar Romero
JEFE DE MANTENIMIENTO V.I.G:

FIRMA:

Jhon James Cardenas Granobles
Representante Legal V.I.G. :

FIRMA:

VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
NIT 901611402-8
AV EL DORADO NO. 92 - 32
gerencia1.v16@gmail.com

22-01325
nov 30 2022
Mantenimiento N

EQUIPO	GUADAÑA SHINDAIWA B45	**IDENTIFICACION**	
CLIENTE	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**CIUDAD**	
DIRECCION	BACOF	**CONTRATO No .**	
LOTE	**LOTE 2**		

Comentarios de diagnóstico

Se realiza diagnóstico del equipo, se encuentra filtro de gasolina sucio y contaminado, la bujia con un funcionamineto deficiente, causa de la permanencia del combustible, el filtro de aire se encuentra con el pistón y el cilindro rayado, consecuencia de una mala mezcla de gasolina y aceite, por la parte del silenciador se encuentra con mucho carbón. El mando y la guaya, estan bastante deteriorados por el trabajo pesado por ende su funcionamineto es deficiente.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN SOLIC.	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Limpieza general, incluye: Limpiar el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las rejillas de ventilación. Lavar con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Algunos equipos traen adicionalmente un filtro de fieltro, esté se debe limpiar suavemente con un cepillo, no lavarlo, Limpiar la bujía. Realizar limpieza profunda de los elementos que componen el equipo. Revisión mecánica y eléctrica: Mecánica: incluye revisión motor, carburador y transmisión. Eléctrica: revisión bobina, bujía instalación eléctrica y gatillos. Engrase de trasmisión: cambio de la grasa anterior y limpieza, aplicación de la nueva grasa en buen estado.	1	19%	$260,000	$260,000
2		Cambio Kit cilindro	1	19%	$160,000	$160,000
3		Cambio Kit piston	1	19%	$118,000	$118,000
4		Cambio juego de anillos	1	19%	$145,000	$145,000
5		Cambio soporte motor metalico	1	19%	$47,000	$47,000
6		Cambio manguera gasolina	1	19%	$23,400	$23,400
7		Cambio filtro de aire completo	1	19%	$41,000	$41,000
8		Cambio gatillo aceleracion	1	19%	$77,000	$77,000
9		Cambio guaya aceleracion	1	19%	$65,000	$65,000
10		Cambio bujia	1	19%	$53,000	$53,000
11		Cambio cuchilla	1	19%	$119,000	$119,000
12		Cambio exosto	1	19%	$158,000	$158,000
13		Caambio protector tornillo cuchilla	1	19%	$41,000	$41,000
					TOTAL	**$ 1,307,400**







VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
NIT 901611402-8
AV EL DORADO NO. 92 - 32
gerencia1.v16@gmail.com

22-45565
nov 28 2022
Mantenimiento N

EQUIPO	GUADAÑA STIHL FS450	**IDENTIFICACION**	
CLIENTE	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**CIUDAD**	
DIRECCION	BACOF	**CONTRATO No .**	
LOTE	**LOTE 2**		

Comentarios de diagnóstico

Se realiza diagnóstico del equipo, se encuentra filtro de gasolina sucio y contaminado, la bujia con un funcionamineto deficiente, causa de la permanencia del combustible, el filtro de aire se encuentra contaminado.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN SOLIC.	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Limpieza general, incluye: Limpiar el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las rejillas de ventilación. Lavar con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Algunos equipos traen adicionalmente un filtro de fieltro, esté se debe limpiar suavemente con un cepillo, no lavarlo, Limpiar la bujía. Realizar limpieza profunda de los elementos que componen el equipo. Revisión mecánica y eléctrica: Mecánica: incluye revisión motor, carburador y transmisión. Eléctrica: revisión bobina, bujía instalación eléctrica y gatillos. Engrase de trasmisión: cambio de la grasa anterior y limpieza, aplicación de la nueva grasa en buen estado.	1	19%	$260,000	$260,000
2		Cambio bujia	1	19%	$53,000	$53,000
3		Cambio filtro aire completo	1	19%	$41,000	$41,000
4		Cambio filtro de gasolina	1	19%	$23,400	$23,400
					TOTAL	**$ 377,400**






VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
NIT 901611402-8
AV EL DORADO NO. 92 - 32
gerencia1.v16@gmail.com

22-056231
nov 28 2022
Mantenimiento N

EQUIPO	GUADAÑA MITSUBISHI TB43	**IDENTIFICACION**	
CLIENTE	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**CIUDAD**	
DIRECCION	BACOF	**CONTRATO No .**	
LOTE	**LOTE 2**		

Comentarios de diagnóstico

Se realiza diagnóstico del equipo, se encuentra filtro de gasolina sucio y contaminado, la bujia con un funcionamineto deficiente, causa de la permanencia del combustible, el filtro de aire se encuentra contaminado. Ademas de ello se encuentra con el piston y cilindro rayado, por lo que el equipo enciende pero no se sostiene y pierde potencia.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN SOLIC.	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Limpieza general, incluye: Limpiar el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las rejillas de ventilación. Lavar con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Algunos equipos traen adicionalmente un filtro de fieltro, esté se debe limpiar suavemente con un cepillo, no lavarlo, Limpiar la bujía. Realizar limpieza profunda de los elementos que componen el equipo. Revisión mecánica y eléctrica: Mecánica: incluye revisión motor, carburador y transmisión. Eléctrica: revisión bobina, bujía instalación eléctrica y gatillos. Engrase de trasmisión: cambio de la grasa anterior y limpieza, aplicación de la nueva grasa en buen estado.	1	19%	$260,000	$260,000
2		Cambio bujia	1	19%	$53,000	$53,000
3		Cambio filtro aire completo	1	19%	$41,000	$41,000
4		Cambio filtro de gasolina	1	19%	$23,400	$23,400
5		Cambio cuchilla	1	19%	$119,000	$119,000
6		Cambio Kit cilindro	1	19%	$160,000	$160,000
7		Cambio Kit piston	1	19%	$101,000	$101,000
8		Cambio juego de anillos	1	19%	$145,000	$145,000
9		Cambio empaqeutadura motor	1	19%	$41,000	$41,000
10		Cambio protector tornillo cuchilla	1	19%	$41,000	$41,000
					TOTAL	**$ 984,400**





VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
NIT 901611402-8
AV EL DORADO NO. 92 - 32
gerencia1.v16@gmail.com

22-01102
nov 30 2022
Mantenimiento N

EQUIPO	GUADAÑA SHINDAIWA	**IDENTIFICACION**	
CLIENTE	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**CIUDAD**	
DIRECCION	BACOF	**CONTRATO No .**	
LOTE	**LOTE 2**		

Comentarios de diagnóstico

Se realiza diagnóstico del equipo, se encuentra filtro de gasolina sucio y deteriorado debido a combustible permanente.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN SOLIC.	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Limpieza general, incluye: Limpiar el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las rejillas de ventilación. Lavar con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Algunos equipos traen adicionalmente un filtro de fieltro, esté se debe limpiar suavemente con un cepillo, no lavarlo, Limpiar la bujía. Realizar limpieza profunda de los elementos que componen el equipo. Revisión mecánica y eléctrica: Mecánica: incluye revisión motor, carburador y transmisión. Eléctrica: revisión bobina, bujía instalación eléctrica y gatillos. Engrase de trasmisión: cambio de la grasa anterior y limpieza, aplicación de la nueva grasa en buen estado.	1	19%	$260,000	$260,000
2		Cambio bujia	1	19%	$53,000	$ 53,000
3		Cambio filtro de gasolina	1	19%	$23,400	$ 23,400
					TOTAL	**$ 336,400**

VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
NIT 901611402-8
AV EL DORADO NO. 92 - 32
gerencia1.v16@gmail.com

22-01108
nov 30 2022
Mantenimiento N

EQUIPO	GUADAÑA SHINDAIWA CNHA	**IDENTIFICACION**	
CLIENTE	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**CIUDAD**	
DIRECCION	BACOF	**CONTRATO No .**	
LOTE	**LOTE 2**		

Comentarios de diagnóstico

Se realiza diagnóstico del equipo Se encuentra con el carburador y filtro de gasolina tapados, el soporte y transmision de la cuchilla no funcionan.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN SOLIC.	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Limpieza general, incluye: Limpiar el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las rejillas de ventilación. Lavar con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Algunos equipos traen adicionalmente un filtro de fieltro, esté se debe limpiar suavemente con un cepillo, no lavarlo, Limpiar la bujía. Realizar limpieza profunda de los elementos que componen el equipo. Revisión mecánica y eléctrica: Mecánica: incluye revisión motor, carburador y transmisión. Eléctrica: revisión bobina, bujía instalación eléctrica y gatillos. Engrase de trasmisión: cambio de la grasa anterior y limpieza, aplicación de la nueva grasa en buen estado.	1	19%	$260,000	$260,000
2		Cambio bujia	1	19%	$53,000	$ 53,000
3		Cambio trimcut para guadañadora – yoyo	1	19%	$170,000	$ 170,000
4		Cambio filtro de gasolina	1	19%	$23,400	$ 23,400
					TOTAL	**$ 506,400**

VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
NIT 901611402-8
AV EL DORADO NO. 92 - 32
gerencia1.v16@gmail.com

22-65656
nov 28 2022
Mantenimiento N

EQUIPO	CORTASETOS STIHL HS82R	**IDENTIFICACION**	
CLIENTE	BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**CIUDAD**	
DIRECCION	BACOF	**CONTRATO No .**	
LOTE	**LOTE 2**		

Comentarios de diagnóstico

Se realiza diagnóstico del equipo, se encuentra filtro de gasolina sucio y contaminado consecuencia de los metodos al depositar el combustible, la bujia se debe cambiar y el carburador se debe empaquetar ya que el combustible al estar levemente contaminado y estar acumulado en el tanque durante 3 o mas dias sin uso causa el deterioro con piezas que tengan relacion a este, el filtro de aire se debe cambiar por el deterioro sufrido.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CAN SOLIC.	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Limpieza general, incluye: Limpiar el exterior del equipo. Las aletas de refrigeración del cilindro y las rejillas de ventilación. Lavar con agua y jabón líquido el filtro de espuma. Limpiar la bujía. Realizar limpieza profunda de los elementos que componen el equipo. Revisión mecánica y eléctrica: Mecánica: incluye revisión motor, carburador y transmisión. Eléctrica: revisión bobina, bujía instalación eléctrica y gatillos. Engrase de trasmisión: cambio de la grasa anterior y limpieza, aplicación de la nueva grasa en buen estado. Adicialmente afilar las cuchillas.	1	19%	$260,000	$260,000
2		Cambio bujia	1	19%	$41,000	$41,000
3		Cambio filtro aire completo	1	19%	$65,000	$65,000
4		Cambio empaquetadura carburador	1	19%	$53,000	$53,000
5		Cambio espuma filtro de aire	1	19%	$17,300	$17,300
6		Cambio filtro combustible	1	19%	$29,000	$29,000
					TOTAL	**$ 465,300**



