ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S.

Informe de recolección Extintores I
INDER ENVIGADO
diciembre 14 de 2022

Tipo de Extintor	10 lbs	4 kg	Revisión General	Bajas
Extintor PQS	59		Los extintores después de realizar una inspección minuciosa se encontraron en perfectas condiciones para su óptimo funcionamiento, se procedió a realizar el mantenimiento y la recarga de los mismos	Se encontró en 3 extintores que su cilindro y válvula están en mal estado por tal motivo se les da de baja
Extintor CO2	7		se realizar mantenimiento y una inspección minuciosa se determina que se encuentran en perfectas condiciones para su óptimo funcionamiento, se procedió a realizar el mantenimiento y la recarga	
Extintor Solkaflam		5	se realizar mantenimiento y una inspección minuciosa se determina que se encuentran en perfectas condiciones para su óptimo funcionamiento, se procedió a realizar el mantenimiento y la recarga	

Atentamente,



HUGO ALBERTO MONSALVE HERRERA
C.C. 71.331.141
Representante Legal
ANTIOQUEÑA DE EXTINTORES S.A.S.
NIT: 900.810.225-0
CLL 44 N. 70-108
3220461-3233277742
Medellín
licitaciones@antioquenadextintores.com.co