COTIZACION ST 617

Fecha 17/12/2022

Cliente: **JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS**

Dirección JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

Teléfono 320 2649434

Ciudad Bogotá

email jespinel@jbb.gov.co

Apreciado(a) Sr(a). Juan Espinel

A continuación relacionamos nuestra oferta para el mantenimiento correctivo de un equipo de trabajo en altura, según especificaciones :

- Presenta fractura en deposito de combustible y mangueras de suministro acpm.
- Requiere cambio de porta fusible de alimentación principal.
- Presenta desgaste de los soportes del motor a combustión.
- Cliente solicita reemplazo de la batería por vida útil de la misma.
- Cliente solicita orugas de tracción para reemplazar cuando estén deterioradas.
- Desgaste del cordel de encendido del motor a combustión.
- El fabricante recomienda cambio de aceite hidráulico a las primeras 4000 horas, actualmente el equipo no supera las 500 horas, pero por el tiempo de uso se sugiere una tomar una muestra para laboratorio y evaluar el estado del hidráulico para saber si es pertinente el reemplazo del aceite.
- Reemplazo del regulador de voltaje para motor lombardini
- No esta funcionando sistema eléctrico de seguridad y operación de mandos, se debe realizar un diagnóstico de todo el conjunto eléctrico de control.**

+Los repuestos no instalados por Aerorental no tiene garantía.

Cotización mantenimiento

MARCA	OIL & STEEL
SERIAL	209561602
N° INTERNO	ARV613BT
MODELO	OCTOPUSS 17 m - ART
HOROMETRO	481

**Después de realizar el diagnóstico, se puede generar una nueva cotización en caso de encontrar daño en algún componente.

AERORENTAL

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS Certification

COTIZACION ST 617

ITEM	Descripción	Cnt.	Valor unit	Descuento	Subtotal	IVA	Total
1	Tanque de combustible lombardini 15LD440	1	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000
2	MANGUERA 1/4"" CAUCHO Y LONA	1	$ 12.000	$ 0	$ 12.000	$ 2.280	$ 14.280
3	Porta fusible	1	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900
4	soporte en caucho redondo de 30 x 30 con perforación de 8 mm para octopuss	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600
5	Tuerca, Arandela y guaza 5/16	4	$ 1.000	$ 0	$ 4.000	$ 760	$ 4.760
6	Tornillo 5/16 x 3"	4	$ 3.000	$ 0	$ 12.000	$ 2.280	$ 14.280
7	Sistema de encendido por cordel motor lombardini 15LD440	1	$ 1.400.000	$ 0	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000
8	REGULADOR MOTOR LOMBARDINI 15LD-440	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000
9	ACEITE TELLUS 46	8	$ 75.000	$ 0	$ 600.000	$ 114.000	$ 714.000
10	MANO DE OBRA CAMBIO DE MAGUERAS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000
11	MANGUERA 1/4 en R2	8	$ 1.000.000	$ 0	$ 8.000.000	$ 1.520.000	$ 9.520.000
12	Toma de muestra de aceite hidráulico	1	$ 700.000	$ 0	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000
13	DIAGNOSTICO PARTE ELÉCTRICO	1	$ 380.000	$ 0	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200
14	Mantenimiento Correctivo-Instalación de repuestos	1	$ 720.000	$ 0	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800
15	Unión T para manguera combustible	1	$ 30.000	$ 0	$ 30.000	$ 5.700	$ 35.700
16	Batería 12 voltios 600-650 Amp	1	$ 390.000	$ 0	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100
17	Caucho oruga octopussy twin 1715 color negro	2	$ 6.300.000	$ 0	$ 12.600.000	$ 2.394.000	$ 14.994.000
						DESCUENTO	$ 0
						SUBTOTAL	$ 27.498.000
						IVA	$ 5.224.620
						TOTAL CON IVA	$ 32.722.620

COTIZACION ST 617

Tiempo de consecución de repuestos	30 Día habil
Tiempo de ejecución del trabajo	15 Día habil
Moneda	Peso
Validez de la oferta	20días
Forma de pago	Crédito
Existencias	
Ciudad de entrega	Bogotá

Cualquier información adicional favor contactarnos.
Atentamente,

GIOVANNY CUBILLOS
COORDINADOR
AERORENTAL LTDA
3214824194
serviciotecnico@aerorental.com.co