Grupo Empresarial
Doriautos

INFORME DE EJECUCIÓN:

CONTRATO:	**MINIMA CUANTIA.** **MC-RCDB-CCIT-007-2022**
CONTRATANTE:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
CONTRATISTA:	GRUPO DORISA S.A.S
OBJETO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA ADSCRITA AL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	trece millones ochocientos setenta y siete mil novecientos sesenta pesos con cero centavos ($ 13.877.960,oo)
VALOR DEL ACTA PARCIAL:	$ 6.576.762.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN:	hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	25 de abril de 2022
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME:	25 de abril de 2022 al 13 de junio de 2022

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado del presente informe, correspondiente a, **CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE**

Grupo Empresarial
Doriautos

OBRA DE LOS VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA ADSCRITA AL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA. En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato en referencia, realizamos: suministro de los repuestos y mantenimiento preventivo de los vehículos pertenecientes al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CORDOBA.**

De este modo se reciben entonces en nuestro CSA los vehículos Volkswagen Amarok modelo 2015 de placas OJX741 y Hyundai H100 de placas UPQ331, a los cuales se les realizo revisión tecnicomecanica y mantenimiento general respectivamente. Los trabajos realizados para cada vehículo en cada entrada se describen en detalle a continuación:

VOLKSWAGEN AMAROK DE PLACAS OJX741:

En esta entrada, debido a las buenas condiciones del vehículo, se realiza directamente la revisión tecnicomecanica, la cual fue aprobada sin problemas adicionales.

C/O	Descripción Operación y Repuestos	Cant.
O	SERVICIO TECNICOMECANICA	1

HYUNDAI H100 DE PLACAS UPQ331:

Para la entrada del vehículo de placas OQE149 a nuestro CSA se notifica por parte del personal del **SENA REGIONAL CORDOBA** que el vehículo requiere de mantenimiento general, por lo cual se realiza cambio de filtración en general, así como también cambio de fluidos como aceite de motor, de caja y diferencial, líquido de frenos y refrigerante de motor.

Los repuestos y servicios realizados para el vehículo se relacionan a continuación:

Grupo Empresarial
Doriautos

C/O	Descripción Operación y Repuestos	Cant.
R	ACEITE MOTOR	6
R	FILTRO DE AIRE	1
R	REFRIGERANTE GALON	2
R	ACEITE CAJA	4
R	ACEITE DIFERENCIAL	3
R	LIQUIDO DE FRENOS	1
R	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
R	ESTOPA	1
R	LIMPIADOR DE PARTES	1
R	FILTRO DE ACEITE	1
O	SERVICIO MATTTO SEGUN COTIZACION	1
O	ALINEACION	1

Se relacionan también imágenes de la entrada de este vehículo a nuestro CSA.

Grupo Empresarial
Doriautos



Grupo Empresarial
Doriautos



Grupo Empresarial
Doriautos



Grupo Empresarial
Doriautos



Grupo Empresarial
Doriautos



Grupo Empresarial
Doriautos



Grupo Empresarial
Doriautos

Cuente con nuestro **GRUPO EMPRESARIAL DORIAUTOS**, su gran aliado para solucionar las fallas de su vehículo.

Atentamente,

CRISTIAN BERASTEGUI BARRANCO
Director de Postventa y Calidad