INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO
OBJETIVOS
Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

FECHA DE REALIZACIÓN: 25 de agosto de 2022.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	
NEIDER MOYA **CARLOS TEQUIA** **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	



EQUIPOS INTERVENIDOS	
Revisión física del sistema	Se realiza revisión del estado de las cámaras instaladas, el video grabador, y demás componentes del sistema, verificando su operación. Se evidencia que todo el sistema se encuentra operando en optimas condiciones, de forma autónoma y sin interrupción.
Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo consiste en la revisión física, limpieza, reorientación y enfoque de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe, junto a la revisión lógica de la operación del dispositivo directamente en la estación de trabajo del CECAM y el Servidor de Grabación (NVR).




CAMARAS CCTV


ID	NOMBRE	CAMARA ID	NVR-CUIDAD	IP	MODELO	MARCA
1	EMIGRA_01	001	BOGOTA	10.19.6.20	BX620	INDIGO
2	EMIGRA_04	002	BOGOTA	10.19.6.21	BX620	INDIGO
3	EMIGRA_07	003	BOGOTA	10.19.6.22	BX620	INDIGO
4	EMIGRA_10	004	BOGOTA	10.19.6.23	BX620	INDIGO
5	EMIGRA_13	005	BOGOTA	10.19.6.24	BX620	INDIGO
6	EMIGRA_16	006	BOGOTA	10.19.6.25	BX620	INDIGO
7	EMIGRA_19	007	BOGOTA	10.19.6.26	BX620	INDIGO
8	EMIGRA_22	008	BOGOTA	10.19.6.27	BX620	INDIGO
9	EMIGRA_25	009	BOGOTA	10.19.6.28	BX620	INDIGO
10	EMIGRA_28	010	BOGOTA	10.19.6.29	SON-L508R	INDIGO
11	EMIGRA_28	011	BOGOTA	10.19.6.30	SON-L508R	INDIGO
12	EMIGRA_31	012	BOGOTA	10.19.6.31	SON-L508R	INDIGO
13	EMIGRA_34	013	BOGOTA	10.19.6.32	SON-L508R	INDIGO
14	EMIGRA_40	014	BOGOTA	10.19.6.33	SON-L508R	INDIGO
15	EMIGRA_43	015	BOGOTA	10.19.6.34	BX620	INDIGO
16	PTZ_EMIGRA_1	016	BOGOTA	10.19.6.35	IPD-L23YOO-BS	INDIGO
17	PTZ_EMIGRA_2	017	BOGOTA	10.19.6.36	IPD-L23YOO-BS	INDIGO
18	INGRESO_A_EMIGRACION	018	BOGOTA	10.19.6.37	IPD-L23YOO-BS	INDIGO
19	HALL	019	BOGOTA	10.19.6.38	BX620	INDIGO
20	ADMINISTRATIVA	020	BOGOTA	10.19.6.39	BX620	INDIGO
21	PISO_3	021	BOGOTA	10.19.6.40	BX620	INDIGO
22	COMEDOR_PISO_3	022	BOGOTA	10.19.6.41	BX620	INDIGO
23	FRONT_OFFICE	023	BOGOTA	10.19.6.42	BX620	INDIGO
24	INMIGRA_01	024	BOGOTA	10.19.6.43	BX620	INDIGO
25	INMIGRA_04	025	BOGOTA	10.19.6.44	BX620	INDIGO
26	INMIGRA_07	026	BOGOTA	10.19.6.45	BX620	INDIGO
27	INMIGRA_10	027	BOGOTA	10.19.6.46	BX620	INDIGO
28	INMIGRA_13	028	BOGOTA	10.19.6.47	BX620	INDIGO
29	INMIGRA_16	029	BOGOTA	10.19.6.48	BX620	INDIGO
30	INMIGRA_19	030	BOGOTA	10.19.6.49	BX620	INDIGO

CAMARAS CCTV

ID	NOMBRE	CAMARA ID	NVR-CUIDAD	IP	MODELO	MARCA
31	INMIGRA_22	031	BOGOTA	10.19.6.50	BX620	INDIGO
32	INMIGRA_25	032	BOGOTA	10.19.6.51	BX620	INDIGO
33	INMIGRA_28	033	BOGOTA	10.19.6.52	BX620	INDIGO
34	INMIGRA_31	034	BOGOTA	10.19.6.53	BX620	INDIGO
35	INMIGRA_A1	035	BOGOTA	10.19.6.54	BX620	INDIGO
36	INMIGRA_A2	036	BOGOTA	10.19.6.55	BX620	INDIGO
37	INMIGRA_A3	037	BOGOTA	10.19.6.56	BX620	INDIGO
38	INMIGRA_A4	038	BOGOTA	10.19.6.57	BX620	INDIGO
39	INMIGRA_A6	040	BOGOTA	10.19.6.59	NV063	INDIGO
40	CECAN	041	BOGOTA	10.19.6.60	BX620	INDIGO
41	SELLOS	042	BOGOTA	10.19.6.61	BX620	INDIGO
42	PASILLO	043	BOGOTA	10.19.6.62	BX620	INDIGO
43	PASILLO_2	044	BOGOTA	10.19.6.63	BX620	INDIGO
44	VERIFICACIONES_1	045	BOGOTA	10.19.6.64	BX620	INDIGO
45	VERIFICACIONES_2	046	BOGOTA	10.19.6.65	BX620	INDIGO
46	CAFÉ_DE_PASO	047	BOGOTA	10.19.6.66	BX620	INDIGO
47	INMIGRA_ESCALERAS	048	BOGOTA	10.19.6.67	BX620	INDIGO
48	PTZ_INMIGRA_2	050	BOGOTA	10.19.6.69	BX620	INDIGO
49	PTZ_INMIGRA_BANDAS	051	BOGOTA	10.19.6.70	BX620	INDIGO
50	PTZ_INMIGRA_1	052	BOGOTA	10.19.6.68	BX620	INDIGO
51	SERVIDOR	000	BOGOTA	10.19.6.17	SERVER	INDIGO

CAMARAS IP DE EMIGRA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A TODAS LAS CAMARAS DE EMIGRA, SE ADJUNTA IMÁGENES DE LOS PROCEDIMIENTOS APLCIADOS.    

CAMARAS IP DE EMIGRA	   


CAMARAS IP DE EMIGRA	   


CAMARAS IP DE EMIGRA
















CAMARAS IP DE EMIGRA	 
CAMARAS IP DE INMIGRA	 

CAMARAS IP DE INMIGRA	   


CAMARAS IP DE INMIGRA	   



CAMARAS IP DE INMIGRA




















CAMARAS IP DE INMIGRA	   

CAMARAS IP DE INMIGRA	   

CAMARAS IP DE INMIGRA	   


CAMARAS **IP** **ADMINISTRATIVAS**	   


CAMARAS IP ADMINISTRATIVAS	   

CAMARAS IP ADMINISTRATIVAS	   

ARBOL DE CCTV

- [001] Migracion_Bogota
  - [001] Emigra_01
  - [002] Emigra_04
  - [003] Emigra_07
  - [004] Emigra_10
  - [005] Emigra_13
  - [006] Emigra_16
  - [007] Emigra_19
  - [008] Emigra_22
  - [009] Emigra_25
  - [010] Emigra_28
  - [011] Emigra_31
  - [012] Emigra_34
  - [013] Emigra_37
  - [014] Emigra_40
  - [015] Emigra_43
  - [016] PTZ_Emigra_1
  - [017] PTZ_Emigra_2
  - [018] Ingreso_a_Emigracion
  - [019] Hall
  - [020] Administrativa
  - [021] Piso_3
  - [022] Comedor_Piso_3
  - [023] Front_Office
  - [024] Inmigra_01
  - [025] Inmigra_04
  - [026] Inmigra_07
  - [027] Inmigra_10
  - [028] Inmigra_13





Resumen de las actividades realizadas.	Finalizado el mantenimiento se concluye que todo el sistema intervenido se encuentra operando correctamente. Todas las camaras intervenidas se dejan funcionando de forma adecuada, y enfocadas adecuadamente. No se evidencia anomalias o fallas en la operación del sistema.

Carlos Eduardo Tequia Saenz
Ingeniero de Proyectos e Implementación
Teléfono: (57) 1 634 63 54 Ext 109
Celular (57) 317 428 27 58
Avenida Carrera 24 Nº 83-57
Bogotá (Colombia)
ctequia@voxcom.com.co
www.voxcom.com.co