MIGRACION BOGOTA CAMARAS EMIGRA

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 1

SERIAL 6CO6849PAG70985

PLACA 02588

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Padilla S.L

NOMBRE DEL ENCARGADO

Neider Maya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 4

SERIAL 6CO6849PAGDEE158

PLACA 02592

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Ladino Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO



FIRMA DEL ENCARGADO

Nelder Mogg

NOMBRE DEL CLIENTE



FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 7

SERIAL 6CO6849PAGFCEF7

PLACA 02587

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Fadin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nerder Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 10

SERIAL 6CO6849PAGD9792A

PLACA 02591

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Fabian Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nicola Moga

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _EMIGRA 13

SERIAL 6CO6849PAG23576

PLACA 02590

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Ladino Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nicolas Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 16

SERIAL 6CO6849PAG31327

PLACA 02593

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Rodrigo Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nicolas Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 19

SERIAL 6CO6849PAGDF0E9

PLACA 02594

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Padilla Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 22

SERIAL 6CO6849PAGDF0E9

PLACA 02595

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 25

SERIAL 6CO6849PAG9000F

PLACA 02598

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Jadin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nombre del cliente

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _EMIGRA 28

SERIAL ZBQKGV2G6000VY7

PLACA 02597

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Sudin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Neider Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 31

SERIAL ZBQKGV2G6000W2K

PLACA 02596

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Fadiva Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Wilder Mora

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _EMIGRA 34

SERIAL ZBQKGV2G600OVWL

PLACA 026000

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 37

SERIAL ZBQKGV2G6000W3T

PLACA 026000

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Fabián Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nicolás Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO EMIGRA 40

SERIAL

PLACA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Nadin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nerder Mora

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

MIGRACION BOGOTA CAMARAS INMIGRA

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_1

SERIAL 2L02BA5PAG00420

PLACA 47386

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Sadin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_4

SERIAL 2L02BA5PAG00497

PLACA 47387

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Sodis Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nicolas Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_7

SERIAL 2L02BA5PAG00424

PLACA 47384

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Isaias Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nelson Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_10

SERIAL 2L02BA5PAG00404

PLACA 47388

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_13

SERIAL 2L02BA5PAG00431

PLACA 47385

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Rodrigo Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _INMIGRA_16

SERIAL 2L02BA5PAG00536

PLACA 473390

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Yadin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_19

SERIAL 2L02BA5PAG00497

PLACA 47391

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Ladino Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nerda Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_22

SERIAL 2L02BA5PAG00407

PLACA 47389

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Claudia Maria

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO INMIGRA 25

SERIAL 2L02BA5PAG00491

PLACA 47392

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Yadrin Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_28

SERIAL 2K033EFG00464

PLACA 47393

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Jordan Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Alexander Mejia

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA_31

SERIAL 2K0033EFPAG00148

PLACA 47395

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Sadiw Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nerda moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA A1

SERIAL 3L07F18PAG00114

PLACA 48579

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Yadir Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA A2

SERIAL 2E055001PAW00193

PLACA 47382

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Isidro Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA A3

SERIAL 2K0033EFPAG00005

PLACA 47398

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA A4

SERIAL 2K02A5PAG000101

PLACA 47440

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andrian Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nelder Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA A6

SERIAL 2K0033EFPAG00148

PLACA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nerder Arroyo

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

MIGRACION BOGOTA CAMARAS ADMINISTRATIVAS

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_ADMINISTRATIVA

SERIAL 2G01563PAW00160

PLACA 47381

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nelder Maya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO_PSIO 3

SERIAL 2K033EFPAG00022

PLACA 47394

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Cristian Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nelder Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _COMEDOR PISO 3

SERIAL 2G01563PAW00156

PLACA 473738

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Rodrigo Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _FRONT OFFICE

SERIAL 2K033EFPAG00011

PLACA 47

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Hernando Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _INMIGRA VERIFICACIONES 1

SERIAL 2K033EFPAG00264

PLACA 47

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Isidro Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nerder Mogo

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _VERIFICACIONES 2

SERIAL 3L02DE0PAG00048

PLACA 47402

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andrés Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nicolás Acosta

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO _PASILLO

SERIAL 2K033EFPAG00043

PLACA 47379

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andrés Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Daniela Mora

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO SELLOS

SERIAL 2G01563PAW00404

PLACA 47380

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Alcides Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

MIGRACION BOGOTA CAMARAS DOMOS

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO _INGRESO A EMIGRACION

SERIAL A8-1B-18-8B-77-A5 /IP address:10.19.6.37

PLACA 4

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA DEL ENCARGADO	FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO_PTZ EMIGRACION 1

SERIAL AF2C0C8674B4 A8-1B-18-8B-77-B9 IP address: 10.19.6.35

PLACA 4

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andres Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO _PTZ EMIGRACION 2

SERIAL AF2C0C8674B4 A8-1B-18-8B-77-B7 IP address:10.19.6.36

PLACA 4

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Ladino Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nubia Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO_INMIGRA ESCALERAS

SERIAL 2L04922PAG00254

PLACA 4 7 175

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Rodrigo Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Wilder Moya

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO CECAM

SERIAL 2L04922PAG00041

PLACA 4 7 176

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Andrés Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO PASILL0

SERIAL 2K033EFPAG00043

PLACA 4 7 397

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Pastrana Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO BULLET

UBICACIÓN FILTRO CAFÉ DE PASO

SERIAL 2L04922PAG00237

PLACA 47177

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Yadiur Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO INIMIGRA PTZ 2

SERIAL 3K05D34PAJ00022

PLACA 47182

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO INIMIGRA PTZ 1

SERIAL 3K05D27PAJ00181

PLACA 47180

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Rodriguez Sot

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 25/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: BOGOTA

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

SE DIFICULTA LA CLARA VISUALIZACION DE LA IMAGEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE MUGRE CON POLVO, GRASA, MOTA ETC

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA ACABO LA LIMPIEZA DE REQUERIDA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO LIMPIANDO TIPO MUGRE Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

CAMARA TIPO PTZ

UBICACIÓN FILTRO HALL

SERIAL 2G01563PAW00349

PLACA 4

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

William Julian Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
S A S.

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 27/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: _____

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION__X__SOPORTE _X___

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

_____

_____

Solución

Se realiza mantenimiento del sistema de video vigilancia de migración Colombia sede Bogotá, realizando limpieza física y revisión y depuración lógica de la totalidad de los componentes del sistema.

Se verifica enfoque de cada una de cámara y se ajusta según las necesidades de operación

Se verifica en detalle el NVR y la plataforma de Control Center de índigo visión, garantizando su estado óptimo de funcionamiento

Se entrega todo el sistema en condiciones adecuadas de operación, realizando pruebas en totalidad de los componentes del sistema

No se evidencian fallas o alertas sobre el sistema de intervenido.

William Rodrigo Sosa

NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 27/08/2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR:

CIUDAD: BOGOTA

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION__X__SOPORTE __X___

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

Solución

Se realiza mantenimiento del sistema de video vigilancia de migración Colombia sede Bogotá, realizando limpieza física y revisión y depuración lógica de la totalidad de los componentes del sistema.

Se verifica enfoque de cada una de cámara y se ajusta según las necesidades de operación

Se verifica en detalle el NVR y la plataforma de Control Center de índigo visión, garantizando su estado óptimo de funcionamiento

Se entrega todo el sistema en condiciones adecuadas de operación, realizando pruebas en totalidad de los componentes del sistema

No se evidencian fallas o alertas sobre el sistema de intervenido.

William Padilla Soto

NOMBRE DEL ENCARGADO

Nelson Mogollón

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE