INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS
Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de la ciudad de Cali.

FECHA DE REALIZACIÓN: 08 de agosto de 2022.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	**MIGRACION**
ANDRES RIOS **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	**BORIS ESTRADA**

EQUIPOS INTERVENIDOS	
Revisión física del sistema	Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado. Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de seguridad del aeropuerto se procedió a realizar el mantenimiento preventivo el día 08 de agosto de 2022.

TIPO CA-MARA	UBICACIÓN NOMBRE	SERIAL	DIRECCCION IP	MARCA18
BALA	FiltroInmig18-01	2G01565PAW00106	10.39.203.11	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig17-02	2G01565PAW00055	10.39.203.12	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmigra15-03	2H031F4PAG00202	10.39.203.13	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig16-04	2G01565PAW00327	10.39.203.14	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig13-05	5E06CDAPAGA7460	10.39.203.15	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig14-06	2G01565PAW00123	10.39.203.16	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig11-07	2G01565PAW00142	10.39.203.17	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig12-08	2G01565PAW00016	10.39.203.18	INDIGOVISION

BALA	FiltroInmig09-09	2G01565PAW00211	10.39.203.19	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig10-10	2G01565PAW00232	10.39.203.20	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig07-11	2H031F4PAG00219	10.39.203.21	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig08-12	2H031F4PAG00055	10.39.203.22	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig05-13	2H031F4PAG00223	10.39.203.23	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig06-14	2H031F4PAG00257	10.39.203.24	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig03-15	2H031F4PAG00171	10.39.203.25	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig04-16	2H031F4PAG00232	10.39.203.26	INDIGOVISION
BALA	FiltroInmig02-17	2H031F4PAG00221	10.39.203.27	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra10-18	2G01565PAW00361	10.39.203.28	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra08-19	2H031F4PAG00098	10.39.203.29	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra09-20	2H031F4PAG00074	10.39.203.30	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra06-21	2H031F4PAG00204	10.39.203.31	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra07-22	2H031F4PAG00205	10.39.203.32	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra05-23	2H031F4PAG00042	10.39.203.33	INDIGOVISION
PTZ	AreaInmigra04-PTZ24	3K05027PAJ00004	10.39.203.34	INDIGOVISION
PTZ	AreaInmigra03-PTZ25	3K05027PAJ00183	10.39.203.35	INDIGOVISION
PTZ	AreaInmigra02-PTZ26	3K05027PAJ00187	10.39.203.36	INDIGOVISION
BALA	AreaInmigra01-27	2H031F4PAG00084	10.39.203.37	INDIGOVISION
BALA	OficinaInmigra-28	2H031F4PAG00012	10.39.203.38	INDIGOVISION

BALA	AreaDesInmigra01-29	2H031F4PAG00277	10.39.203.39	INDIGOVISION
BALA	AreaDesInmigra02-30	2H031F4PAG00020	10.39.203.40	INDIGOVISION
BALA	SalaTransInmigra01-31	2H031F4PAG00080	10.39.203.41	INDIGOVISION
BALA	SalaTransInmigra02-32	2H031F4PAG00167	10.39.203.42	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig01-33	2H031F4PAG00237	10.39.203.43	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig02-34	2H031F4PAG00119	10.39.203.44	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig03-35	2H031F4PAG00015	10.39.203.45	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig04-36	2H031F4PAG00122	10.39.203.46	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig05-37	2H031F4PAG00262	10.39.203.47	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig06-38	2H031F4PAG00278	10.39.203.48	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig07-39	2G01565PAW00392	10.39.203.49	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig08-40	2G01565PAW00391	10.39.203.50	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig09-41	2G01565PAW00073	10.39.203.51	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig10-42	2H031F4PAG00010	10.39.203.52	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig11-43	2G01565PAW00170	10.39.203.53	INDIGOVISION
BALA	FiltroEmig12-44	2H031F4PAG00207	10.39.203.54	INDIGOVISION
BALA	AreaEmigra02-45	5E05036PAG9635E	10.39.203.55	INDIGOVISION
BALA	AreaEmigra01-46	2H031F4PAG00295	10.39.203.56	INDIGOVISION
BALA	LokerEmigra-47	2H031F4PAG00044	10.39.203.57	INDIGOVISION
BALA	CafeteriaEmigra-48	2G01565PAW00342	10.39.203.58	INDIGOVISION

BALA	**DatacenterEmigra-49**	**2G01565PAW00184**	**10.39.203.59**	**INDIGOVISION**
BALA	**SalaEsperaEmigra01-50**	**2H031F4PAG00197**	**10.39.203.60**	**INDIGOVISION**
BALA	**SalaEsperaEmigra02-51**	**2H031F4PAG00264**	**10.39.203.61**	**INDIGOVISION**
BALA	**GrafologiaEmigra-52**	**2H031F4PAG00003**	**10.39.203.62**	**INDIGOVISION**
BALA	**PasilloEmigra-53**	**2H031F4PAG00224**	**10.39.203.63**	**INDIGOVISION**
BALA	**SalaCapacEmigra-54**	**2G01565PAW00195**	**10.39.203.64**	**INDIGOVISION**
BALA	**OficinaCordEmigra-55**	**2H031F4PAG00147**	**10.39.203.65**	**INDIGOVISION**
PTZ	**AreaEmigra05-PTZ56**	**3K05027PAJ00199**	**10.39.203.66**	**INDIGOVISION**
PTZ	**AreaEmigra06-PTZ57**	**3K05027PAJ00189**	**10.39.203.67**	**INDIGOVISION**
BALA	**AreaEmigra03-58**	**2H031F4PAG00240**	**10.39.203.68**	**INDIGOVISION**
BALA	**AreaEmigra04-59**	**2H031F4PAG00265**	**10.39.203.69**	**INDIGOVISION**
BALA	**AtenCiudEmigra-60**	**2H031F4PAG00292**	**10.39.203.70**	**INDIGOVISION**


Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos mencionados en la tabla anterior, además de los equipos ubicados en el cuarto de monitoreo descritos a continuación: • 1 NVR Indigovision, referencia AS 4000 60TB, serial HHRWGL2 • 2 monitores LG referencia 43LV640S, seriales 709MXLSM1048 Y 710MXQAM9116 • 1 pc estación de trabajo marca DELL referencia D02T, SERIAL 7JDC3Y2 • 1 joystick marca Indigovision, serial 1884009 • 1 teclado marca DELL, serial 0Q9R-A03 • 1 MOUSE MARCA DELL, SERIAL 94C-08ES

Mantenimiento al Rack De Comunicaciones

- El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo.




Función	Estado	Fecha
RACK CCTV	Funcionando	08/08/2022
Chequeo de alimentaciones	Funcionando	08/08/2022
Revisión de conexiones en general	Funcionando	08/08/2022
Limpieza	Realizada	08/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	08/08/2022

Mantenimiento cámaras IP	***ZONA EMIGRACION:***  


SHOT ON POCO X3 NFC


SHOT ON POCO X3 NFC


SHOT ON POCO X3 NFC



SHOT ON POCO X3 NFC
10
MIGRACIÓN
9




Función	Estado	Fecha
Revisión visual de los dispositivos	Realizada	08/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	08/08/2022
Orientación	Igual	08/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	08/08/2022
Limpieza en general	Realizada	08/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	08/08/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	08/08/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- Las cámaras queda funcionando correctamente.

ZONA INMIIGRACIÓN






SHOT ON POCO X3 NFC


SHOT ON POCO X3 NFC
Welcome to


SHOT ON POCO X3 NFC


SHOT ON POCO X3 NFC

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	08/09/2022
Revisión de conexiones	Realizada	08/09/2022
Orientación	Igual	08/09/2022
Limpieza de Housing	Realizada	08/09/2022
Limpieza en general	Realizada	08/09/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	08/09/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	08/09/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

	EQUIPOS CUARTO DE MONITOREO 
Mantenimiento NVR	


SHOT ON POCO X3 NFC


Precision 5820
SHOT ON POCO X3 NFC



unción.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza del NVR y Equipos de Monitoreo	Realizada	08/08/2022
Revisión de SO	Funcionando	08/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	08/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	08/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	08/08/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- El servidor queda funcionando correctamente.
- Todos los equipos del cuarto de comunicaciones quedan funcionando perfectamente.

Andres Rios S

FIRMA DEL ENCARGADO

ANDRES RIOS SOLARTE
NOMBRE

FIRMA DEL CLIENTE

BORIS ESTRADA
NOMBRE