INGECOVI

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
13 DIC 2022
Hora: 9:57 am
No. de Radicación: 19663

Yopal, 13 de diciembre de 2022

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Carrera 20 No. 8 – 02
Ciudad

Referencia: CONTRATO No. 1984 de 2022, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ASUNTO: Entrega de Informe Final de Ejecución del Contrato

En atención al asunto se hace entrega del Informe Final de Ejecución del Contrato de la referencia, con sus respectivos soportes jurídicos, contables y técnicos, en relación a la ejecución del mantenimiento de los aires acondicionados de las diferentes dependencias donde funciona la Gobernación de Casanare en el municipio de Yopal.

Folios 336.

Cordialmente,

EDUARDO CRUZ RIVERA
R/L **INGECOVI S.A.S**
NIT 900.228.693

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA GENERAL
Dirección Servicios Administrativos
Fecha: 16/12/2022 Hora: 11:45 Am
Recibido por: Jeniffer A. Reyes J.

INGECOVI

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1984 DE 2022-09-19

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE."

CONTRATISTA:
INGECOVI S.A.S
R/L. Jesús Eduardo Cruz Rivera

SUPERVISOR:
Ing. Leonardo Enrique Avella Roa
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
GOBERNACIÓN DE CASANARE

YOPAL, DICIEMBRE DE 2022

INGECOVI

FICHA TÉCNICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NO. CONTRATO	No. SECOP II CAS-OAJ-MC-042-202 y No. INTERNO 1984 DE 2022-09-19
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CASANARE
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO	Ing. Leonardo Enrique Avella Roa DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
CONTRATISTA:	INGECOVI S.A.S. R/L JESÚS EDUARDO CRUZ RIVERA
VALOR DEL CONTRATO	$ 55.000.000
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.000.000
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PRORROGA No. 1	NO APLICA
FECHA DE INICIO	03 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE DICIEMBRE DE 2022

DESCRIPCIONES DE LAS GARANTIAS APROBADAS

Garantías a la firma del Contrato de Prestación de Servicios No. 1984 de 2022.

CONTROL DE PÓLIZAS MINUTA- CONTRATO DE OBRA				
GARANTÍAS	**ASEGURADORA Y NUMERO DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	19/09/2022	19/03/2023	5.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	19/09/2022	19/11/2025	2.750.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	19/09/2022	19/11/2023	5.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	19/09/2022	19/11/2023	5.500.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	19/09/2022	19/11/2022	200.000.000

	# 11-54-1010002113			

Garantías actualizadas según Acta de Inicio de fecha 03 de octubre de 2022 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1984 de 2022

CONTROL DE PÓLIZAS MINUTA – ACTA DE INICIO				
GARANTÍAS	ASEGURADORA Y NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	02/04/2023	5.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	03/12/2025	2.750.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	03/12/2023	5.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	02/04/2023	5.500.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO # 11-54-1010002113	03/10/2022	03/12/2022	200.000.000

Garantías actualizadas según Acta de Terminación de fecha 05 de diciembre de 2022 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1984 de 2022

CONTROL DE PÓLIZAS MINUTA – ACTA DE INICIO				
GARANTÍAS	ASEGURADORA Y NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	02/04/2023	5.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	03/12/2025	2.750.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	03/12/2023	5.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO # 11-46-101029131	03/10/2022	02/04/2023	5.500.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO # 11-54-1010002113	03/10/2022	03/12/2022	200.000.000

INGECOVI

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

CONTRATO No. 1984 de 2022

CONTRATISTA: INGECOVI S.A.S.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ITEM	ESPECIFICACIÓN TENICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL
I	Bomba de condensado (Incluye Mano de Obra)	unidad	9	$690.000,00	$6.210.000,00
	Motor ventilador unidad Cassette 4 vías (Incluye mano de obra)	unidad	3	$3.000.000,00	$9.000.000,00
	Rubatex - cinta vinilo 1 5/8" (Incluye mano de obra)	unidad	8	$79.000,00	$632.000,00
	Capacitor de 35mf (Incluye mano de obra)	unidad	1	$74.000,00	$74.000,00
	Manguera de desagüe aire acondicionado	unidad	3	$48.000,00	$144.000,00
	Refrigerante R410A por kilo (Incluye mano de obra)	unidad	83	$220.000,00	$18.260.000,00
	Refrigerante R22 por kilo o reemplazo (Incluye mano de obra)	unidad	7	$240.000,00	$1.680.000,00
BOLSA DE REPUESTOS POR UNITARIOS (Incluye mano de obra) MANTENIMIENTO CORRECTIVO			**SUBTOTAL**		**$36.000.000,00**

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
II	**DIAGNÓSTICO: INSPECCIÓN PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.** Producto de esa inspección se elabora un documento con el listado de repuestos o partes que requieran ser cambiadas para poder aplicar el mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo, según corresponda.	GLOBAL	1	$16.210.000,00	**$16.210.000,00**
III	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EVAPORADORAS TVRII (CASSETT 1 VÍA, CASSETTE VÍAS, UNIDAD OCULTA, UNIDAD DE PARED) ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE**. Incluye: Limpieza de evaporadora, (limpieza de filtros, lubricación de motor, limpieza de bandeja de agua, limpieza de tarjetas, revisión de componentes, lavado de serpentines)	GLOBAL	1	$670.000,00	**$670.000,00**

INGECOVI

1	Mantenimiento Preventivo Unidad de Pared.	Unidad	1	$140.000,00	
2	Mantenimiento Preventivo Unidad de Cassette 1 Vía.	Unidad	1	$150.000,00	
3	Mantenimiento Preventivo Unidad de Cassette 4 Vías.	Unidad	1	$180.000,00	
4	Mantenimiento preventivo Unidad Oculta.	Unidad	1	$200.000,00	
IV	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES EXTERIORES MODULARES TVRII DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.** Limpieza de condensadora (Lavado de serpentines, verificación de componentes, medición de presión, verificación de compresor, limpieza de tarjetas, lubricación de motor, verificación de soportes del compresor, verificación de terminales del compresor, revisión de tubería de desagüe, revisión de rubatex)	GLOBAL	1	$1.080.000,00	**$1.080.000,00**
1	Mantenimiento Preventivo Unidad Exterior Modular 4TVH00096B6000AA	Unidad	1	$230.000,00	
2	Mantenimiento Preventivo Unidad Exterior Modular 4TVH0115B6000AA	Unidad	1	$250.000,00	
3	Mantenimiento Preventivo Unidad Exterior Modular 4TVH0140B6000AA	Unidad	1	$290.000,00	
4	Mantenimiento Preventivo Unidad Exterior Modular 4TVH0155B6000AA	Unidad	1	$310.000,00	
V	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADO (MINI SPLIT, PISO TECHO, VENTANA, CASSETTE, PAQUETE) DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.** Limpieza de evaporadora, (limpieza de filtros, lubricación de motor, limpieza de bandeja de agua, limpieza de tarjetas, verificación de componentes, medición de presión, verificación de soportes del compresor, verificación de terminales del compresor, revisión de tubería de desagüe, verificación de rubatex)	GLOBAL	1	$1.040.000,00	**$1.040.000,00**
1	Mantenimiento Preventivo Aire Tipo Ventana	Unidad	1	$180.000,00	
2	Mantenimiento Preventivo Aire Mini Split	Unidad	1	$200.000,00	
3	Mantenimiento Preventivo Aire Tipo Cassette	Unidad	1	$220.000,00	
4	Mantenimiento Preventivo Aire Tipo Piso Techo	Unidad	1	$220.000,00	
5	Mantenimiento Preventivo Aire Tipo Paquete	Unidad	1	$220.000,00	
				VALOR EJECUTADO	**$55.000.000,00**

EDUARDO CRUZ RIVERA
R/L **INGECOVI S.A.S**
NIT 900.228.693

INGECOVI

DIAGNÓSTICOS A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

Calle 23 # 31- 05 Yopal - Cas
Calle 3 # 9 - 34 Tauramena - Cas
•57 312 454 53 63
(8) 632 85 73
ingecovisas@gmail.com
/ingecovi

INFORME DIAGNOSTICO CAD												
ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
1	SALA DE ESCOLTAS	S	N/A	Trane	Mini split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	4MYW4524A1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo, la bomba de condensados esta funcionando pero requiere limpieza para evitar obstrucción. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
2	OFICINA ATENCION AL CIUDADANO	1	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Obstrucción de salida de aire del equipo con cartulina, esto puede afectar el funcionamiento correcto del mismo. Medición de capacitores 3,5 mf. Requiere solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
3	OFICINA DE CORRESPONDENCIA	1	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Medición de capacitores 3,4 mf. Requiere solo mantenimiento preventivo	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
4	OFICINA GENERAL DIR DE TESORERÍA	1	A	Trane	Cassette 4 vías	12.000 BTU	4TVW0018B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo y correctivo debido a una fuga de refrigerante en el equipo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
5	OFICINA CUENTAS DIR DE TESORERÍA	1	A	Trane	Mini Split UNIDAD DE PARED	20.000 BTU	4TVW0018B1000AA	Tiene control universal en buen estado, Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
6	SALA DE ESPERA ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE TESORERIA #1	1	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,1 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
7	SALA DE ESPERA ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE TESORERIA #2	1	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. La tarjeta electrónica no tiene tapa protectora. Medición de capacitores 9,9 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
8	OFICINA FONDO DE PENSIONES	1	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,1 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
9	OFICINA ARCHIVO DIR TESORERIA	1	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,2 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
10	RACK COMUNICACIONES	1	A	Trane	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	4MYW4524A1000AA	El equipo requiere mantenimiento preventivo y correctivo, se debe analizar si la carga térmica del lugar.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
11	LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS	1	A	Trane	Mini Split INDEPENDIENTE	9.000 BTU	4MYW4509A1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
12	OFICINA ARCHIVO EDUCACIÓN #1	1	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,2 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
13	OFICINA ARCHIVO EDUCACIÓN #2	1	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Al hacer el diagnostico se evidencia que hay cajas que obstruyen la salida y la entrada de aire del equipo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
14	OFICINA JURÍDICA ARCHIVO #1	1	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
15	OFICINA JURÍDICA ARCHIVO #2	1	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. No tiene tapa de la tarjeta electrónica. El equipo presenta obstrucción de la salida y entrada de aire, recomendar quitar cualquier objeto que se encuentre debajo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
16	OFICINA DE PASAPORTES	1	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
17	OFICINA DIRECCIÓN DE RENTAS #1	1	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC0024B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
18	OFICINA DIRECCIÓN DE RENTAS #2	1	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
19	RACK COMUNICACIONES	1	B	Trane	Mini split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	4TVW0012B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Cielo raso en mal estado no tiene algunas tapas.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
20	OFICINA INSPECCION Y VIGILANCIA #1	1	B	Trane	Cassette 4 vías	36.0000 BTU	2MCC0536C10R0AL	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. El equipo presenta obstrucción de la salida del aire por papeles con cinta que se le colocan, esto puede afectar el buen funcionamiento del equipo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
21	OFICINA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA #2	1	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. El equipo tiene obstrucciones en la salida del aire por papeles con cinta que le colocan, esto puede afectar el funcionamiento del equipo. Medición de capacitores 50 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
22	OFICINA DE CAMARAS	1	B	Trane	Mini Split INDEPENDIENTE	22.000 BTU	4MYW4509A1000AA	No tiene control remoto. Se hace diagnóstico general de el todo equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Presion 125 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
23	DESPACHO DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN # 1	2	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC0024B1000AA	El moto-ventilador no está funcionando, haciendo las pruebas pertinentes como tomar la salida de voltaje de la tarjeta para el motor y la capacitancia del capacitor de arranque se evidencia el claro daño del repuesto ya nombrado. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$3.180.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de motor ventilador	$0,00	$3.000.000,00	

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
24	DESPACHO DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN # 2	2	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC0024B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
25	SALA DE ESPERA DESPACHO	2	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Se debe hacer correcciones en el ducto del aire porque se encuentra fracturado o abierto en una parte. Presenta continuo taponamiento en la bomba de condensados del desagüe. Presenta condensación en los ductos, debido tambien a que la puerta permanece casi siempre abierta. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
26	DIR ADMINSTRA DE EDUCACION #1	2	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	El ducto del equipo presenta aberturas que permiten el ingreso de aire caliente o salida del aire frío lo que provoca condensación en las rejillas. Comparte el ducto con el equipo anterior para formar uno solo ducto. Medición de capacitores 9,9 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
27	DIR ADMINSTRA DE EDUCACION #2	2	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
28	DIR DE COBERTURA EDUCATIVA #1	2	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	El ducto del equipo presenta aberturas que permiten el ingreso de aire caliente o salida del aire frío lo que provoca condensación en las rejillas. Se debe hacer cambio de la bomba de condensados por daño del mismo. Medición de capacitores 10 mf. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$890.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
29	DIR DE COBERTURA EDUCATIVA #2	2	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	El ducto del equipo presenta aberturas que permiten el ingreso de aire caliente o salida del aire frío lo que provoca condensación en las rejillas. Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
30	DIR DE CALIDAD EDUCATIVA #1	2	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC0024B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
31	DIR DE CALIDAD EDUCATIVA #2	2	A	Trane	Cassette 4 vías	48.000 BTU	4TVC0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
32	SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE ARCHIVO	2	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Presenta fractura en el ducto de salida de aire frío hacia una de las rejillas lo que puede provocar condensación y mal funcionamiento del equipo. Requiere corrección del ducto, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
33	OFICINA FINANCIERA	2	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC0024B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
34	DIRECCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
35	DESPACHO DE DIR TECNICA RURAL	2	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
36	DESPACHO DE DIR MEDIO AMBIENTE #1	2	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Requiere cambio de bomba de condensados por falla, tiene un botellón en el que recogen el agua por gravedad y desocupan durante el día. El ducto presenta aberturas por falla de los soportes. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
37	DESPACHO DE DIR MEDIO AMBIENTE #2	2	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Requiere cambio de bomba de condensados por falla, tiene un botellón en el que recogen el agua por gravedad y desocupan durante el día. El ducto presenta aberturas por falla de los soportes. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$890.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
38	OFICINA ARCHIVO	2	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
39	OFICINA DE DESARROLLO RURAL #1	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
40	OFICINA DE DESARROLLO RURAL #2	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
41	OFICINA DE DIR EMPRESARIAL #1	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
42	OFICINA DE DIR EMPRESARIAL #2	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
43	OFICINA ASESORES SECR. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
44	RECEPCIÓN SECR.AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
45	DESPACHO SECR. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE	2	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
46	DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA	3	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
47	OFICINA ASESORES HACIENDA	3	A	Trane	Cassette 4 vías	48.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se requiere cambio de la bomba de condensados por falla crítica del mismo, se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$870.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
48	OFICINA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES	3	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo y correctivo por ruido en la unidad, se revisarón los ductos no se encontro ningún problema. Medición de capacitores 9,9 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
49	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO #1	3	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
50	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO #2	3	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
51	OFICINA DE DIR DE CONTABILIDAD	3	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se revisó tubería sin novedad alguna al igual se observa el control en buen estado. Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
52	DESPACHO DE DIR DE RENTAS DPTAL #1	3	A	Trane	Unidad Oculta	24.000 BTU	4TDV0024B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
53	OFICINA DE DIR DE RENTAS DPTAL #2	3	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 9,8 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
54	OFICINA DIR DE COBRO COACTIVO	3	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo por suciedad en filtro y demas control remoto en buen estado. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
55	SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE ARCHIVO	3	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
56	OFICINA DIRECCIÓN CONTABILIDAD #2	3	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se reviso ducto sin novedad alguna, enfriamiento de rango normal. Requiere solo mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
57	OFICINA DIRECCIÓN CONTABILIDAD #3	3	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se revisó ducto sin novedad alguna, enfriamiento de rango normal. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
58	RECEPCIÓN INTERNA OFICINA JURIDICA	3	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
59	OFICINA ASESORES JURÍDICA #1	3	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Requiere cambio del moto-ventilador, por daño critico de uso, Se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$3.180.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de motor ventilador	$0,00	$3.000.000,00	
60	OFICINA ASESORES JURÍDICA #2 - ARCHIVO	3	B	Trane	Cassette 4 vías	20.000 BTU	4TVC0018B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
61	OFICINA ASESORA CONTRATACIÓN #1	3	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
62	OFICINA ASESORA CONTRATACIÓN #2	3	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
63	OFICINA OPERATIVA JURÍDICA	3	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
	DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO	4	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	El aire no enfria normalmente debido posiblemente a una condensación, se requiere ajustar presiones en tubería. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
65	OFICINA ASESORA DESPACHO DE GOBIERNO	4	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
66	RACK COMUNICACIONES	4	A	Trane	Mini split UNIDAD DE PARED	24.000 BTU	4TVW0024B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo.Tiene humedad en la pared del desagüe.	Mantenimiento Preventivo	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
67	OFICINA DATA CENTER - TIC	4	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TDV0024B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Se revisa ductos en perfecto estado. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
68	DESPACHO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO	4	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Rejilla de salida que se encuentra tapada con periódico y cinta, esto podria afectar el correcto funcionamiento del equipo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
69	OFICINA DIR DE GESTIÓN DEL RIESGO	4	A	Trane	Cassette 1 vías	9.000 BTU	4TVE009B1000AA	Equipo requiere un mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
70	OFICINA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO #2	4	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. suciedad en filtro se revisa ducto sin novedad, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
71	OFICINA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO #3	4	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Se revisa ducto sin novedad alguna. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
72	DESPACHO DE DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA #1	4	A	Trane	Cassette 1 vías	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Enfría bien. Se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
73	OFICINA DE DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA #2	4	A	Trane	Cassette 1 vías	48.000 BTU	SIN ESPECIFICAR	Enfría bien. Se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
74	SALA DE JUNTAS Y OFI DE ARCHIVO	4	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Hay que realizarle correctivo al ducto ya que presenta aberturas que producen condensación en el techo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
75	OFICINA SISTEMAS E INFORMÁTICA #1	4	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo, el rubatex está condensando, y ya ha afectado el cielo raso al punto de dejar descubierto todo el pasillo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
76	OFICINA SISTEMAS E INFORMÁTICA #2	4	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC0024B1000AA	Mantenimiento preventivo habría que revisar si el desagüe está obstruido y no permite el flujo constante de agua de salida. Se encuentra condensando la tubería en el pasillo, hay que revisar sus condiciones. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
77	OFICINA DE DIRECCIÓN TIC #2	4	A	Trane	Unidad Oculta	24.000 BTU	2MCD0524C10WGAL	Requiere Mantenimiento preventivo, tiene bomba de desagüe, Se revisa ductos sin novedades.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
78	DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
79	OFICINA ASESORES SECR. INFRAESTRUCTURA	4	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
80	AUDITORIO PRENSA-CEIBA #1	4	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
81	AUDITORIO PRENSA-CEIBA #2	4	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
82	RACK COMUNICACIONES	4	B	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
83	OFICINA ARCHIVO DIRECCIÓN VIVIENDA DEPARTAMENTAL #1	4	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
84	OFICINA DIR DIRECCIÓN VIVIENDA DEPARTAMENTAL #2	4	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TDV0048B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
85	DESPACHO DIR VIVIENDA DEPARTAMENTAL	5	A	Trane	Cassette 4 vías	38.0000 BTU	4TVD0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
86	OFICINA ASESORES DIR DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL	5	A	Trane	Cassette 4 vías	38.0000 BTU	4TVC0048B1000AA	No tiene tapa la tarjeta electrónica. Requiere cambio del moto ventilador por daño de uso. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$3.180.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de motor ventilador	$0,00	$3.000.000,00	
87	OFICINA ASESORES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA #1	5	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Pasar recomendación de cerrar las ventanas para evitar mal funcionamiento del aire, Medición de capacitores 9,9 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
88	DESPACHO DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5	A	Trane	Cassette 1 vías	No Tiene	4TVE0024B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
89	OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	5	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Las rejillas de la salida de aire presentan condensación que puede deberse a varios factores, Entre ellos: Falta parte del cielo raso, Colocar más cinta foil en las conexiones de los ductos, Siempre está la puerta abierta y el contraste de temperatura puede afectar. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
90	DESPACHO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES #1	5	A	Trane	Cassette 1 vías	No Tiene	4TVE0024B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo, Está enfriando bien, No tiene placa de información.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
91	OFICINA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES #2	5	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
92	OFICINA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES #3	5	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Rejillas presentan condensación por diferentes factores nombrados anteriormente, El equipo anterior y este pertenecen a la misma oficina y a otras 2. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
93	DESPACHO OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL	5	A	Trane	Cassette 1 vías	No Tiene	4TVE0024B1000AA	Está enfriando bien, No requiere correctivos. Solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
94	OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL	5	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Está enfriando bien, sin embargo se evidencia, Se debe hacerle mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
95	SALA DE JUNTAS Y OFI DE ARCHIVO	5	A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Hay aberturas en los ductos y el aire frío se está filtrando al techo y no está bajando al recinto, Requiere correctivo en ductos. Medición de capacitores 9,9 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
96	OFICINA ASESORES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA #2	5	A	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se realiza diagnostico general de todo el equipo encontrando daño en la bomba de condensados, por ende se reqiere cambiarlo, de igual forma se requiere su respectivo mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$870.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
97	DESPACHO SECRETARIA GENERAL	5	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnostico general al equipo, encontrando una pequeña baja en el nivel del refrigerante, de igual forma se debe hacer su respectivo mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
98	RECEPCIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL	5	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
99	OFICINA ASESORA SECRETARIA GENERAL	5	B	Trane	Cassette 4 vías	24.000 BTU	4TVC00224B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
100	OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS #1	5	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	El equipo presenta una alarma posiblemente por bomba de condensados obstruida, hay revisar a fondo dentro del mantenimiento, O destapar el equipo en un horario que no haya nadie en la oficina para revisar a fondo (pendiente identificar esa alarma). Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
101	RACK COMUNICACIONES	5	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Parte de la tubería está condensando, Requiere cambio de 12 metros de robatex es decir 6 metros por cada tubería (son 2), Está enfriando bien, Hay que verificar parámetros de esa unidad. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
102	OFICINA DIR DE TALENTO HUMANO #1	5	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Los ductos presentan aberturas grandes que dejan filtrar el aire frío hacia el techo y no baja hacia el recinto haciendo que la oficina no tenga una temperatura óptima además de que permite condensaciones en la rejillas del aire de salida, Requiere correctivo para el arreglo del ducto. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
103	OFICINA DIR DE TALENTO HUMANO #2	5	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Cómo observación el equipo tiene 3 rejillas de salida de aire y 2 de ellas están cerradas y una sola está abierta pero está encima de una división de la oficina, por esta razón está condensando las rejillas, Hay que colocar cinta foil alrededor del ducto que también sale un poco de aire. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
104	OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS #2	5	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Ducto en buen estado, Está enfriando bien, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
105	DESPACHO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	6	A	Trane	Cassette 4 vías	48.000 BTU	4TVC0048B1000AA	Está enfriando bien, Hace falta parte del cielo raso, Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
106	OFICINA ASESORES CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	6	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0048B1000AA	Presenta una alarma posiblemente por obstrucción en la bomba de condensados. Realizar el mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
107	RACK COMUNICACIONES	6	A	Trane	Mini split UNIDAD DE PARED	24.000 BTU	4TVW0024B1000AA	Las tubería principal de la unidad modular está condensando por el pasillo. Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
108	DIRECCIÓN TECNICA OCAD	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Tiene aberturas en el ducto que hace que condense las rejillas de salida de aire. Hay que cambiar robatex de las tuberías del pasillo. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
109	DESPACHO DE BANCO DE PROYECTOS	6	A	Trane	Cassette 1 vías	9.000 BTU	4TVE0024B1000AA	Se debe hacer mantenimiento preventivo. No requiere correctivos.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
110	OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS #1	6	A	Trane	Unidad Oculta	24.000 BTU	4TVD0038B1000AA	El ducto presenta desprendimiento en el ingreso de aire hacia el equipo y aberturas que permiten que el aire frío se filtre hacia el cielo raso y se condensan las rejillas, requiere arreglo del ducto, esta enfriando bien. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
111	OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS #2	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Está enfriando bien. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
112	OFICINA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS #1	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Hay aberturas en el ducto que provocan que el aire frío no baje al recinto bien, Requiere correctivo en el ducto, El equipo enfría bien. Se detecta daño en la bomba de condensados, por consiguiente se debe cambiar. Se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$890.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
113	OFICINA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS #2	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Mantenimiento preventivo, limpieza en filtro que se encuentra tapado, Las tuberías principales de su unidad modular presentan condensación. Tiene aberturas el ducto por dónde toma el aire requiere correctivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
114	OFICINA ASESORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN #1	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
115	OFICINA ASESORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN #2	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	La tubería principal de la unidad modular está condensando en el trayecto del pasillo, Hay que cambiar ese robatex, Pendiente cantidad, Está enfriando bien. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
116	DESPACHO OFICINA DE POLÍTICA SECTORIAL	6	A	Trane	Cassette 1 vías	9.000 BTU	4TVE0024B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. No requiere correctivos. No tiene placa de información.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
117	OFICINA DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. El aire presenta un ruido por demasiada suciedad del filtro. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
118	SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE ARCHIVO	6	A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. La temperatura programada es de 17°c y no baja de 25 °C Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
119	OFICINA DE CONTRAVTUS - SST	6	A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	La tubería principal de la unidad modular de este equipo está condensando. Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
120	DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	6	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Atascado el flotador, requiere cambio de bomba de condensados. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$870.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
121	RECEPCIÓN Y ASESORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	6	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Presenta una alarma posiblemente por obstrucción.Mantenimiento preventivo, se recomienda cambiar la bomba de condensados. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$870.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
122	OFICINA DE PRENSA EMISORA	6	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVCD0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Está enfriando bien. Medición de capacitores 3,4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
123	CABINA DE CONTROLES EMISORA	6	B	Trane	Cassette 1 vías	9.000 BTU	4TVE0094B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo.Está enfriando bien.	Mantenimiento Preventivo	$150.000,00	$0,00	$150.000,00
124	CABINA DE LOCUTORES EMISORA	6	B	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
125	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO #1	6	B	Trane	Unidad Oculta	48.0000 BTU	4TVD0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Las rejillas están condensando pero al parecer por suciedad del equipo y a veces dejan la puerta abierta por tiempos prolongados. Medición de capacitores 9,9 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
126	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO #2	6	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. El ducto presenta lugares por dónde se puede escapar el aire frío. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
127	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	6	B	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Está enfriando bien, No requiere, No requiere correctivos. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
128	DESPACHO DEL GOBERNADOR #1	7	N/A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3.4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
129	DESPACHO DEL GOBERNADOR #2	7	N/A	Trane	Cassette 4 vías	38.000 BTU	4TVC0038B1000AA	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3.4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
130	ESTUDIO GOBERNADOR	7	N/A	Mirage	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	EMF261E	Requiere mantenimiento preventivo. Este aire es independiente al sistema vrf, Presión de refrigerante 126 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
131	OFICINA PRIMERA DAMA	7	N/A	Mirage	Mini split UNIDAD DE PARED	24.000 BTU	CEMF261E	Este aire es independiente al sistema vrf. Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
132	DESPACHO SECRETARIA PRIVADA	7	N/A	Trane	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	4TVW0024B1000AA	Pertenece a una unidad TVR, No funcionan las aletas que dirigen el aire. Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
133	OFICINA ASISTENTE SECRETARIA PRIVADA	7	N/A	Trane	Mini Split INDEPENDIENTE	9.000 BTU	4MYW4512A1000AA	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 125 PSI, Está enfriando bien, solo requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
134	AREA ASESORES #1	7	N/A	Trane	Cassette 4 vías	36.000 BTU	2MCC0536C10R0AL	Requiere mantenimiento preventivo. Es un aire independiente al sistema vrf, revisando los datos de la unidad externa, se evidencia una medida de presión mas baja de lo normal, (90 PSI), se debe hacer un ajuste de refrigerant R410A. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$620.000,00
								Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 2 kilos	$0,00	$440.000,00	

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
135	OFICINA ASESORES #2	7	N/A	Trane	Unidad Oculta	48.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Está goteando la tubería de cobre que sale del equipo, daño en la bomba de condensados, requiere aislante térmico. Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$890.000,00
								Daño en elemento del equipo.	Cambio de bomba de condensados	$0,00	$690.000,00	
136	RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA DESPACHO	7	N/A	Trane	Unidad Oculta	38.000 BTU	4TVD0048B1000AA	Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
137	SALA DE JUNTAS PRINCIPAL	7	N/A	Trane	Cassette 4 vías	48.000 BTU	4TVC0048B1000AA	Está enfriando bien, No requiere correctivos, solo ma ntenimiento preventivo. Medición de capacitores 3.4 mf.	Mantenimiento Preventivo	$180.000,00	$0,00	$180.000,00
138	OFICINA ESCOLTAS	7	N/A	Trane	Mini split UNIDAD DE PARED	20.000 BTU	4TVW0018B1000AA	Está enfriando bien, Pertenece a una unidad TVR, solo requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$140.000,00	$0,00	$140.000,00
									VALOR TOTAL	**$ 25.530.000**	**$ 15.650.000**	**$ 41.180.000**

INFORME DIAGNOSTICO UNIDADES MODULARES EXTERIORES												
ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
139	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	1	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Se requiere ajuste de refrigerante tipo R410A	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$2.730.000,0
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 11 kilos	$0,0	$2.420.000,0	
140	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	1	A	Trane	Unidad Modular	148.000 BTU	4TVH0140B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$290.000,0	$0,0	$290.000,0
141	TERRAZA– CAD, UNIDAD MAESTRA	2	A	Trane	Unidad Modular	96.0000 BTU	4TVH00096B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 40 mf, Medición de presión 90 PSI, Se requiere ajuste de refrigerante tipo R410A.	Mantenimiento Preventivo	$230.000,0	$0,0	$2.430.000,0
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 10 kilos	$0,0	$2.200.000,0	
142	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 1	2	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
143	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2	2	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
144	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	3	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
145	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 1	3	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
146	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2	3	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
147	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	4	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
148	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 1	4	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI. S	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
149	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA # 2	4	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
150	TERRAZA– CAD, UNIDAD MAESTRA	5	A	Trane	Unidad Modular	140.000 BTU	4TVH0140B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 90 PS. Se requiere ajuste de refrigerante, tipo R410A.	Mantenimiento Preventivo	$290.000,0	$0,0	$2.270.000,0

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 9 kilos	$0,0	$1.980.000,0	
151	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #1	5	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
152	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #2	5	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0140B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$290.000,0	$0,0	$290.000,0
153	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	6	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
154	TERRAZA– CAD, UNIDAD ESCLAVA #1	6	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
155	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #2	6	A	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
156	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	7	N/A	Trane	Unidad Modular	148.000 BTU	4TVH0140B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 110 PSI. Requiere cambio de 12 metros de rubatex.	Mantenimiento Preventivo	$290.000,0	$0,0	$2.558.000,0
								El rubatex presenta daño, debe cambiarse.	Cambio de 12 metros de cinta Rubatex 1 5/8".	$0,0	$948.000,0	
		7						Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 6 kilos	$0,0	$1.320.000,0	
157	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	7	N/A	Trane	Unidad Modular	96.0000 BTU	4TVH00096B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf, Medición de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$230.000,0	$0,0	$230.000,0
158	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	1	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
159	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	1	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
160	TERRAZA– CAD, UNIDAD MAESTRA	2	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 125 PSI. Presenta un mensaje D0 en el display.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
161	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #1	2	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 125 PSI. .	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
162	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA #2	2	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 125 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
163	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	3	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 95 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$2.070.000,0
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 8 kilos		$1.760.000,0	
164	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	3	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo parámetros de funcionamiento normales no hay daños visuales en las tarjetas electrónicas. Medición de capacitores 30 mf. Medición de presión 95 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
165	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	4	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Hay que ajustar las mangueras que ingresan con el cableado, Se requiere ajuste de refrigerante tipo R410A.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$3.390.000,0
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A,14 kilos		$3.080.000,0	
166	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	4	B	Trane	Unidad Modular	140.000 BTU	4TVH0140B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$290.000,0	$0,0	$290.000,0
167	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	5	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 100 PSI. Las borneras de conexión trifásica del equipo están partidas. Se requiere ajuste de refrigerante, tipo R410A.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0		$1.630.000,0
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 6 kilos	$0,0	$1.320.000,0	
168	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	5	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0140B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 100 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$290.000,0	$0,0	$290.000,0
169	TERRAZA – CAD, UNIDAD MAESTRA	6	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI. Se requiere ajuste de refrigerante, tipo R410A.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$2.070.000,0
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 8 kilos	$0,0	$1.760.000,0	
170	TERRAZA – CAD, UNIDAD ESCLAVA	6	B	Trane	Unidad Modular	154.000 BTU	4TVH0155B6000AA	Requieren mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 60 mf. Medición de presión 90 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$310.000,0	$0,0	$310.000,0
									VALOR TOTAL	**$ 9.640.000**	**$ 16.788.000**	**$ 29.508.000**

INFORME DIAGNOSTICO ALMACEN DEPARTAMENTAL

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
171	OFICINA JEFE	N/A	N/A	Mirage	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	ELF261Q	Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
									VALOR TOTAL	**$ 200.000,00**	**$ 0,00**	**$ 200.000,00**

INFORME DIAGNOSTICO ANTIGUA SEDE SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
172	ARCHIVO #1	N/A	N/A	Confort Fresh	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	KFR70GW	Falla en turbo hélice alto deterioro del equuipo, requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
173	ARCHIVO #2	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	SP242CM	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
									VALOR TOTAL	**$ 400.000,00**	**$ 0,00**	**$ 400.000,00**

INFORME DIAGNOSTICO ARCHIVO CENTRAL

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
174	ARCHIVO JURIDICO #1	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	SP242CM	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
175	OFICINA JEFE JURIDICO #1	N/A	N/A	Lennox	Piso techo	60.000 BTU	LXTUCMD060100P201	Se debe mejorar aislamiento termico del techo, requiere solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 220.000,00
176	ARCHIVO JURIDICO #2	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	SP242CM	Se realiza diagnóstico a equpo mini split de archivo #2 , se determina solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
177	OFICINA JEFE JURIDICO #2	N/A	N/A	Lennox	Piso techo	60.000 BTU	LXTUCMD060100P201	Se realiza diagnóstico a equpo mini split de archivo, se determina solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 220.000,00
									VALOR TOTAL	**$ 840.000,00**	**$ 0,00**	**$ 840.000,00**

INFORME DIAGNOSTICO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
178	AUDITORIO	N/A	N/A	York	Piso techo	60.000 BTU	YMFFXC060BBHBX	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de gas refrigerante tipo R22, 1 kilo, medida de presión 45 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$220.000,00
179	ARCHIVO	N/A	N/A	Panasonic	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	CS-YS18VXV-8	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$220.000,00

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
180	AUDITORIO ASAMBLEA DPT F2	N/A	N/A	York	Piso techo	60.000 BTU	YNFFXC060BBHB-X	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante tipo R22, 2 kilos, debido a presión de refrigerante baja de 40 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$700.000,00
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R22, 2 kilos	$0,00	$480.000,00	
181	AUDITORIO ASAMBLEA DPT #1	N/A	N/A	York	Piso techo	60.000 BTU	YNFFXC060BBH-BX	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante tipo R22, 2 kilos, debido a presión de refrigerante baja de 40 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$700.000,00
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R22, 2 kilos	$0,00	$480.000,00	
182	AUDITORIO ASAMBLEA DPT #2	N/A	N/A	York	Piso techo	60.000 BTU	YMFFXC060BBHBX	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante tipo R22, 2 kilos, debido a presión de refrigerante baja de 40 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$700.000,00
								Recarga de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R22, 2 kilos	$0,00	$480.000,00	
183	SEGUNDO PISO PRESIDENCIA	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	SP242VM	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo,presión a 100 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
184	CARTAS Y SONIDO	N/A	N/A	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AS18QSBAN	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
185	OFICINA JURIDICA	N/A	N/A	Innovair	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	EV13C2DV6	El equipo presenta acumulación de polvo en sistema de ventilación. Se requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
186	VICEPRESIDENCIA	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	SP122CM	El equipo presenta buen. Desempeño. Se requiere solo mantenimiento preventivo	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
187	OFICINA SECRETARIA	N/A	N/A	Panasonic	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	CS-YC24WKV	Se requiere cambio de manguera por exceso de humedad, se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
188	SECRETARIA GENERAL	N/A	N/A	Confort Fresh	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	CCE12CA(1)	Equipo en buen esta marca disponible para mantenimiento preventivo	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
189	SALA DE JUNTAS #1	N/A	N/A	Confort Fresh	Mini Split INDEPENDIENTE	36.000 BTU	KSD36	El equipo presenta buen. Desempeño. Se requiere solo mantenimiento preventivo	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
190	SALA DE JUNTAS #2	N/A	N/A	Confort Fresh	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	CCG12CD	Falla en tarjeta (Boton del puslador encendido), requiere mantenimieto preventivo	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
191	SALA DE JUNTAS #3	N/A	N/A	Panasonic	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	CSYC24MKV	Equipo solamente para mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
									VALOR TOTAL	**$2.900.000,00**	**$1.440.000,00**	**$4.340.000,00**

INFORME DIAGNOSTICO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
192	Archivo	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	SP242CM	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
193	Oficina Director	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182CE-NC3	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
194	Auditorio #1	N/A	N/A	Starlight	Piso techo	60.000 BTU	FCD410-144V-TP3C	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 220.000,00
195	Auditorio #2	N/A	N/A	Starlight	Piso techo	60.000 BTU	FCD410-144V-TP3C	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 220.000,00
196	Auditorio #3	N/A	N/A	Starlight	Piso techo	60.000 BTU	FCD410-144V-TP3C	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 220.000,00
									VALOR TOTAL	**$ 1.060.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.060.000,00**

INFORME DIAGNOSTICO CASA DE LA CULTURA

ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
197	Direccion	N/A	N/A	York	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	TLEA18FS-ADR-05	Cambio de tarjeta PCB EVAPORADOR, medición de capacitores 40 mf, Medición de presión 110 PSI. Requiere mantenimiento preventivo. Tipo de refrigerante R22	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
198	Cuarto Archivo	N/A	N/A	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AS18TUBCX	Según diagnóstico requiere mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, Medición de capacitores 45 mf. Tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
199	Sala piano	N/A	N/A	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AS18TUBCX	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, Medición de capacitores 45 mf, tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
200	Cuarto Guitarras #1	N/A	N/A	Panasonic	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	CU-YC12MKV	Se requiere adecuación estética de conexión acometida electrica, requiere mantenimiento preventivo. Medición de presión 70 PSI, medición de capacitores 30 mf, tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
									VALOR TOTAL	**$ 800.000,00**	**$ 0,00**	**$ 800.000,00**

INFORME DIAGNOSTICO CASA DE LA MUJER												
ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
201	Auditorio	N/A	N/A	LG	Piso techo	36.0000 BTU	TBUC362	Equipo funcionando en óptimo estado. Se confirma detalles menores en persianas del evaporador. Falla en el eje o buje del motor swing, requiere mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$220.000,00
202	Secretaria Integracion	N/A	N/A	LG	Multisplit INDEPENDIENTE	24.000 BTU	M242CS	Falla en persianas por agotamiento de vida util, requiere mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI, medición de capacitores 30 mf y 6 mf, tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
203	Inclusion Social	N/A	N/A	LG	Multisplit INDEPENDIENTE	24.000 BTU	M242CS	Falla en persianas por agotamiento de vida util, requiere mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI, medición de capacitores 30 mf y 6 mf, tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
204	Archivo	N/A	N/A	Mirage	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	ELF181Q	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI, Refrigerante tipo R22.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
205	Direccion	N/A	N/A	Haceb	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	AASS09220BL	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI. Refrigerante tipo R22.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
206	Juridica	N/A	N/A	Panasonic	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	CS-YS12TCV	Mantenimiento preventivo urgente, este derivado a cambio de capacitor de 35 mf, de igual forma requerie mantenimiento preventivo. Medida de presón 120 PSI, tipo de refrigerante R410A.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
207	Director@	N/A	N/A	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	34.000 BTU	SW342CP	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, medición de capacitores 50 mf y 6 mf, tipo de refrigerante R22.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$271.000,00
								Daño de capacitor de 35 mf.	Cambio de un capacitor de 35 mf.	$0,00	$71.000,00	
									VALOR TOTAL	$ 1.420.000,00	$ 71.000,00	$ 1.491.000,00

INFORME DIAGNOSTICO TALLER DEPARTAMENTAL												
ITEM	UBICACIÓN	PISO	TORRE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
208	OFICINA COORDINADOR	N/A	N/A	Panasonic	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	CS-YC12MKV	Limpiar y optimizar drenajes, equipo en buen estado, solo requiere mantenimiento preventivo, medida de presión de 70 PSI, medida de capacitores 25 mf, tipo de refrigeranteR22.	Mantenimiento Preventivo	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00
									VALOR TOTAL	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 200.000,00

INFORME DIAGNOSTICO SECRETARIA DE SALUD

ITEM	UBICACIÓN	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
223	LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #2	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	VM1227C7	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, requiere ajuste del mismo, 300 gramos y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$310.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 500 Gramos.	$0,00	$110.000,00	
224	LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #3 (CUARTO OSCURO IFI)	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	VM1227C8	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 PSI, requiere ajuste del mismo, 300 gramos y mantenimiento preventivo. El equipo presenta un daño en la la manguera del desagüe, por lo que se debe cambiar.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$314.000,00
						Daño en manguera de desagüe	Cambio de manguera de desagüe.	$0,00	$48.000,00	
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 300 Gramos.	$0,00	$66.000,00	
225	LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #4	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	22.000 BTU	VM242C7	El aire se queda pequeño para la carga térmica del lugar, Hay que prender el del cuarto anterior y abrir la puerta para compensar. Presión de refrigerante 90 PSI, requiere ajuste del mismo, 700 gramos tipo R410A y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$354.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 700 Gramos.	$0,00	$154.000,00	
226	LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #5(MICOBACTERIAS)	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKN	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 110 PSI, requiere leve ajuste de refrigerante, 200 gramos. Por la lectura de temperatura ambiente, parece que la carga térmica del lugar supera la capacidad del aire, requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$244.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 200 Gramos.	$0,00	$44.000,00	
227	OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #1	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182C7	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante, 90 PSI, requiere carga de refrigerante, 800 gramos.Tiene protector de voltaje pero está descolgado y hay posible riesgo eléctrico, requiere correctivo para organizar eso y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$360.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 800 Gramos.	$0,00	$160.000,00	
228	OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #2	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182C7	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 PSI, Requiere ajuste de 400 gramos y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$288.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 400 Gramos.	$0,00	$88.000,00	
229	OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #3	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182C7	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, Requiere un ajuste de refrigerante, Tipo 600 gramos, La manguera de desagüe hay que cambiarla, ya que está deteriorada por el Sol, de igual forma debe hacerse el mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$332.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 600 Gramos.	$0,00	$132.000,00	
230	OFICINA LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA #4	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKN	Presión de refrigerante 45 PSI y sube a 50 PSI, (la presión normal debe estar entre 60 y 70 PSI), la manguera de desagüe hay que cambiarla, ya que está deteriorada por el Sol. Requiere ajuste de carga refrigerante R22, 1 kilo, al igual se debe hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$488.000,00
						Daño en manguera de desagüe	Cambio de manguera de desagüe.	$0,00	$48.000,00	
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R22, 1 kilo Gramos.	$0,00	$240.000,00	
231	OFICINA CORRESPONDENCIA	York	Mini Split INDEPENDIENTE	9.000 BTU	YSEA09FS-ADA	Refrigerante R22, Está enfriando bien, Presión de refrigerante 75 PSI, No requiere carga de refrigerante. Solo requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
232	OFICINA SALA DE ANÁLISIS DE RIESGO	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR10NVPXAWKN	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 120 PSI, No requiere carga de refrigerante, No requiere correctivos. Solo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
233	OFICINA C.R.U.E.	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	22.000 BTU	VM242CENC2	El motor que mueve la aleta que direcciona el aire está dañado se recomienda cambiarlo, Tienen una regla que sostiene la aleta(evidencia en fotos), El motor ventilador de la unidad interior presenta un ruido y dado que este motor es BLDC BLDC no es recomendable repararlo. Se recomienda cambiarlo aunque está funcionando, Presión de refrigerante 150 PSI, El serpentín del evaporador está tapado y no hay buen flujo de aire en la salida, El aire no está llegando a la temperatura deseada, al parecer porque no alcanza la capacidad del lugar.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
234	OFICINA VACUNACIÓN #1	LG	Piso techo	34.0000 BTU	AVNQ38GM1H0	La tubería de desagüe está condensando porque no tiene aislamiento, requiere colocarle aprox 50 cm de robatex, Tiene un ruido en el motor ventilador de la unidad interior y al ser un motor BLDC no sé recomienda repararlo, Se recomienda cambiarlo aunque sigue funcionando solo que presenta el ruido detectado, Está enfriando bien, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 127 PSI, No requiere carga de refrigerante.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$220.000,00
235	OFICINA VACUNACIÓN #2	York	Piso techo	36.0000 BTU	MCC35P17	La tubería de desagüe está condensando porque no tiene aislamiento, requiere colocarle aprox 50 cm de robatex, Tiene un ruido en el motor ventilador de la unidad interior y al ser un motor BLDC no sé recomienda repararlo, Se recomienda cambiarlo aunque funcionando solo que presenta el ruido, sin embrago está enfriando bien, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 127 PSI, No requiere carga de refrigerante.	Mantenimiento Preventivo	$220.000,00	$0,00	$220.000,00

INFORME DIAGNOSTICO SECRETARIA DE SALUD

ITEM	UBICACIÓN	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
209	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA AGUAS #1	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	20.000 BTU	AR24MVFHCWKNCR	Presión 100 PSI, requiere ajuste de refrigerante por baja presion, 400 Gramos, tipo R410A con su respectivo mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$288.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 400 Gramos.	$0,00	$88.000,00	
210	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA AGUAS #2	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	20.000 BTU	AR24MVFHCWKX	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 psi, Requiere ajuste de refrigerante tipo 600 gramos, Correctivo en el ajuste de refrigerante.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$332.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 600 Gramos.	$0,00	$132.000,00	
211	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ALIMENTOS #1	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	20.000 BTU	AR24MVFHCWKN	Refrigerante R410a, Presión de refrigerante 100 psi, Requiere ajuste de refrigerante tipo 600 gramos, Correctivo en el ajuste de refrigerante. Requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$332.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 600 Gramos.	$0,00	$132.000,00	
212	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA ALIMENTOS #2	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	20.000 BTU	AR24MVFHCWKN	Medida de presión 90 PSI, hay que cambiar 1 metro de robatex por deterioro, Refrigerante R410A, requiere ajuste de 400 Gramos con su respectivo matenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$288.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 400 Gramos.	$0,00	$88.000,00	
213	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #1	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKNCB	Medida de presión 90 PSI, Refrigerante R410A, requiere ajuste de 700 Gramos del mismo, con su respectivo matenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$354.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 700 Gramos.	$0,00	$154.000,00	
214	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #2	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKNCB	Presión de refrigerante 103 psi, Requiere ajuste de refrigerante tipo R410A, cantidad 300 gramos, Requiere correctivo en el ajuste de refrigerante, de igual forma requiere mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$266.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 300 Gramos.	$0,00	$66.000,00	
215	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #3	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKNCB	Presión de refrigerante 80 PSI, Requiere mantenimiento preventivo y ajuste de refrigerante, 500 Gramos.tipo R410A.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$310.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 500 Gramos.	$0,00	$110.000,00	
216	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #4	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKXCB	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 88 PSI, Requiere ajuste de refrigerante, 500 gramos, El equipo tiene un goteo en la unidad manejadora(interior) posiblemente el tubo de desagüe está obstruido. Requiere cambio de manguera.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$358.000,00
						Daño en manguera de desagüe	Cambio de manguera de desagüe.	$0,00	$48.000,00	
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 500 Gramos.	$0,00	$110.000,00	
217	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #5	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKXCB	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, se debe recargar 700 gramos y hacer mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$354.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 700 Gramos.	$0,00	$154.000,00	
218	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA BIOLOGÍA MOLECULAR #6	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18TVFZAWKXCB	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 100 PSI. Se requiere ajuste de 300 gramos y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$266.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 300 Gramos.	$0,00	$66.000,00	
219	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS #1	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182C7	El display o panel de visualización no se ve clara la temperatura programada, sin embargo funciona. Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, se debe hacer un ajuste de 400 gramos y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$288.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 400 Gramos.	$0,00	$88.000,00	
220	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS #2	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182C7	En el display o panel de visualización no se ve claro la temperatura programada pero funciona bien es decir recibe la señal del control, Evaluar si hay que cambiarla, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 75 PSI, Requiere ajuste de refrigerante,1 kilo y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$420.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 1 kilo	$0,00	$220.000,00	
221	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS #3	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM182C7	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, se requiere ajuste del mismo, 600 gramos y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$332.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 600 Gramos.	$0,00	$132.000,00	
222	LABORATORIO DE ANÁLISIS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA #1	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	AR18MVSSCWKN	Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 90 PSI, requiere ajuste del mismo, 500 gramos y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$310.000,00
						Bajo nivel de refrigerante se debe ajustar.	Recarga de refrigerante R410A, 500 Gramos.	$0,00	$110.000,00	

INFORME DIAGNOSTICO SECRETARIA DE SALUD										
ITEM	UBICACIÓN	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	MODELO	DESCRIPCION DIAGNOSTICO	ACCIONES A REALIZAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL
236	OFICINA ALMACÉN DE VACUNACIÓN	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	22.000 BTU	VM242CENC2	Haciendo el diagnóstico se determinó que tiene una fuga de refrigerante y no tiene presión por lo tanto los presostatos no dejan que encienda la unidad externa protegiéndolo. Hay que corregir la fuga para verificar si los presostatos están trabajando bien con presión en el equipo de lo contrario habría que cambiarlos.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
237	OFICINA ARCHIVO CENTRAL #1	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	22.000 BTU	VM242CENC2	Está enfriando bien, Tiene un leve ruido en el motor ventilador, No requiere correctivos, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 125 PSI, No requiere carga de refrigerante.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
238	OFICINA ARCHIVO CENTRAL #2	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	22.000 BTU	VM242CENC3	El aire prende pero no enfría, Haciendo el diagnóstico la tarjeta de la unidad externa no está funcionando, llega la alimentación pero no enciende, Por lo tanto no funciona la unidad externa (condensadora), se recomienda cambiar la tarjeta, El aire es inverter.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
239	GARANTÍA DE CALIDAD	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	SP182CM	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo, Tiene control universal en buen estado. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
240	SALUD SEXUAL	York	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	No registra	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Requiere cambio de control remoto. Medida de presión 115 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
241	PLANEACIÓN	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	VM242CE NC2	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
242	ESTUPERFACIENTES #1	York	Mini Split INDEPENDIENTE	36.0000 BTU	MHC35B17	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo, medida de presión 115 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
243	SALUD PUBLICA	York	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	YSEA12FS-ADA	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
244	ASISTENCIA DESPACHO	Reccor	Mini Split INDEPENDIENTE	12.000 BTU	12CAON1	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 115 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
245	ESTUPERFACIENTES #2	Samsung	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	AR24NVPXAWK	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Verificar puntos calientes. Medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
246	RACK SISTEMAS	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	VM242C7	Corregir condensación en tuberia con aislante térmico Rubatex, requiere mantenimiento preventivo, medida de presión 110 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
247	FARMACIA	Electrolux	Mini Split INDEPENDIENTE	24.000 BTU	EASE24F2MBHLW	Revisar sistema de aislamiento rubatex. Requiere mantenimiento preventivo, medida de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
248	DIRECCIÓN SEGURIDAD Y CALIDAD	York	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	HL-DA18FS-ADA	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Requiere cambio de control remoto. Medida de presión 115 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
249	API ZOONOSIS	LG	Mini Split INDEPENDIENTE	18.000 BTU	VM18DC7	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Media de presión 120 PSI.	Mantenimiento Preventivo	$200.000,00	$0,00	$200.000,00
							TOTAL VALOR	$8.240.000,00	$2.788.000,00	$11.028.000,00


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPEDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Mirage
Serial	3405680211185080850203	Modelo	ELF261Q
Ubicación	ALMACEN DEPARTAMENTAL, OFICINA JEFE	Reporte No 1	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Ajuste a 140 PSI, equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPEDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Confort Fresh
Serial	2006007623	Modelo	KFR70GW
Ubicación	ANTIGUA SEDE SECR. EDUCACIÓN, Archivo #1	Reporte No 2	Fecha del diagnóstico 10/28/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Falla en turbo hélice deterioro critico, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	No Registra	Modelo	SP242CM
Ubicación	ANTIGUA SEDE SECR. EDUCACIÓN, Archivo #2	Reporte No 3	Fecha del diagnóstico 10/28/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo		
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	491600M-4091AT00498	Modelo	SP242CM
Ubicación	ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO JURIDICO #1	Reporte No 4	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	60.000 BTU	Marca	Lennox
Serial	C101263070410A1813012	Modelo	LXTUCMD060100P201
Ubicación	ARCHIVO CENTRAL, OFICINA JEFE JURIDICO #1	Reporte No 5	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se debe mejorar aislamiento termico del techo, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	491600M-4091AT00496	Modelo	SP242CM
Ubicación	ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO JURIDICO #2	Reporte No 6	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se realiza diagnóstico a equpo mini split de archivo, se determina solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	60.000 BTU	Marca	Lennox
Serial	C101263070410A1813021	Modelo	LXTUCMD060100P201
Ubicación	ARCHIVO CENTRAL, OFICINA JEFE JURIDICO #2	Reporte No 7	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnostico a equipo piso techo, se establece solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	60.000 BTU	Marca	York
Serial	266101323140600013	Modelo	YMFFXC060BBHBX
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, AUDITORIO	Reporte No 8	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo, medida de presión 60 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Panasonic
Serial	350B016570308230130006	Modelo	CS-YS18VXV-8
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, ARCHIVO	Reporte No 9	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodríguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	60.000 BTU	Marca	York
Serial	266101733140500018	Modelo	YNFFXC060BBHB-X
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, AUDITORIO ASAMBLEA DPT F2	Reporte No 10	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante tipo R22, 2 kilos, debido a presión de refrigerante baja de 40 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Julio A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	60.000 BTU	Marca	York
Serial	266101777140900006	Modelo	YNFFXC060BBH-BX
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, AUDITORIO ASAMBLEA DPT #1	Reporte No 11	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante tipo R22, 2 kilos, debido a presión de refrigerante baja de 40 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO










Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo	
Capacidad	60.000 BTU		Marca	York	
Serial	266101323140600013		Modelo	YMFFXC060BBHBX	
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, AUDITORIO ASAMBLEA DPT #2	Reporte No 12		Fecha del diagnóstico 10/26/2022	


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante tipo R22, 2 kilos, debido a presión de refrigerante baja de 40 PSI, se debe ajustar a 60 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Spli INDEPEDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	NO REGISTRA	Modelo	SP242VM
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SEGUNDO PISO PRESIDENCIA	Reporte No 13	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo,presión a 100 PSI, se debe verificar un goteo permanente.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	NO REGISTRA	Modelo	AS18QSBAN
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, CARTAS Y SONIDO	Reporte No 14	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Innovair
Serial	SND20210039013704120847	Modelo	EV13C2DV6
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, OFICINA JURIDICA	Reporte No 15	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El equipo presenta acumulación de polvo en sistema de ventilación. Se requiere mantenimiento. Medida de presión 115 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	LG
Serial	621E01B3601TAMAE3867	Modelo	SP122CM
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, VICEPRESIDENCIA	Reporte No 16	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El equipo presenta buen. Desempeño. Se requiere solo mantenimiento preventivo, Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Panasonic
Serial	2424115393	Modelo	CS-YC24WKV
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, OFICINA SECRETARIA	Reporte No 17	Fecha del diagnóstico 10/26/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se requiere cambio de manguera por exceso de humedad, se debe hacer mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Confort Fresh
Serial	B26125153801N00222	Modelo	CCE12CA(1)
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SECRETARIA GENERAL	Reporte No 18	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo en buen esta marca ConfortStar disponible para mantenimiento preventivo. Medida de presión 125 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	36.0000 BTU	Marca	Confort Fresh
Serial	MSED036S13X26FUIT	Modelo	KSD36
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SALA DE JUNTAS #1	Reporte No 19	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El equipo presenta buen. Desempeño. Se requiere solo mantenimiento preventivo, Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Confort Fresh
Serial	No registra	Modelo	CCG12CD
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SALA DE JUNTAS #2	Reporte No 20	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	NO	Equipo no enciende. Falla en tarjeta (BOTON PULSADOR DE ENCENDIDO), rquiere mantenimieto preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS		
Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Panasonic
Serial	2425115403	Modelo	CSYC24MKV
Ubicación	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SALA DE JUNTAS #3	Reporte No 21	Fecha del diagnóstico 10/26/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo solamente para mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Filipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	MEZ65427507	Modelo	SP242CM
Ubicación	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL, Archivo	Reporte No 22	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	LG
Serial	601HAXCE5546	Modelo	VM182CE-NC3
Ubicación	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL, Oficina Director	Reporte No 23	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Fancoil
Capacidad	60.000 BTU	Marca	Starlight
Serial	No registra	Modelo	FCD410-144V-TP3C
Ubicación	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL, Auditorio #1	Reporte No 24	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Fancoil
Capacidad	60.000 BTU	Marca	Starlight
Serial	No Registra	Modelo	FCD410-144V-TP3C
Ubicación	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL, Auditorio #2	Reporte No 25	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Fancoil	
Capacidad	60.000 BTU		Marca	Starlight	
Serial	No registra		Modelo	FCD410-144V-TP3C	
Ubicación	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL, Auditorio #3	Reporte No 26		Fecha del diagnóstico 10/27/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	18.000 BTU	Marca	York
Serial	217401106080500085	Modelo	TLEA18FS-ADR-05
Ubicación	CASA DE LA CULTURA, Direccion	Reporte No 27	Fecha del diagnóstico 10/28/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Cambio de tarjeta PCB EVAPORADOR, Tipo de refrigerante R22, medición de capacitores 40 mf, Medición de presión 110 PSI. Requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	No tiene	Modelo	AS18TUBCN
Ubicación	CASA DE LA CULTURA, Archivo	Reporte No 28	Fecha del diagnóstico 10/28/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Según diagnóstico solo necesita requiere solo mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, Medición de capacitores 45 mf. Tipo de refrigerante R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Samsung
Serial	No registra	Modelo	AS18TUBCN
Ubicación	CASA DE LA CULTURA, Sala piano	Reporte No 29	Fecha del diagnóstico 10/28/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, Medición de capacitores 45 mf, tipo de refrigerante R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodrigue


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Panasonic
Serial	7895749448	Modelo	CU-YC12MKV
Ubicación	CASA DE LA CULTURA, Cuarto Guitarras #1	Reporte No 30	Fecha del diagnóstico 10/28/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se requiere adecuación estética de conexión acometida electrica, requiere mantenimiento preventivo. Medición de presión 70 PSI, medición de capacitores 30 mf, tipo de refrigerante R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Piso techo
Capacidad	36.0000 BTU	Marca	LG
Serial	N R	Modelo	TBUC362
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Auditorio	Reporte No 31	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo funcionando en óptimo estado. Se confirma detalles menores en persianas del evaporador. Falla en el eje o buje del motor swing, requiere mantenimiento preventivo. Medición de presión 60 PSI, tipo de refrigerante R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Multisplit INDEPENDIENTE	
Capacidad	24.000 BTU		Marca	LG	
Serial	509KAFX0105		Modelo	M242CS	
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Secretaria Integracion	Reporte No 32		Fecha del diagnóstico 10/27/2022	


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Falla en persianas por agotamiento de vida util, requiere mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI, medición de capacitores 30 mf y 6 mf, tipo de refrigerante R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo		
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Multisplit INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	LG
Serial	508FA6501471	Modelo	M242CS
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Inclusion Social	Reporte No 33	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Falla en persianas por agotamiento de vida util, requiere mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI, medición de capacitores 30 mf y 6 mf, tipo de refrigerante R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo		
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	18.000 BTU	Marca	Mirage
Serial	3405130640581220120437	Modelo	ELF181Q
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Archivo	Reporte No 34	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 100 PSI, Refrigerante tipo R410A.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Haceb
Serial	3751415080315	Modelo	AASS09220BL
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Direccion	Reporte No 35	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo. Medida de presión 60 PSI. Refrigerante tipo R22.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO





Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Panasonic
Serial	376212	Modelo	CS-YS12TCV
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Juridica	Reporte No 36	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo trabajando normalmente, requiere solo mantenimiento preventivo, medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	NO APLICA	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo		
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	34.000 BTU	Marca	LG
Serial	303KAAE00008	Modelo	SW342CP
Ubicación	CASA DE LA MUJER, Director@	Reporte No 37	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Mantenimiento preventivo urgente, este derivado a cambio de capacitor de 35 mf, de igual forma requiere mantenimiento preventivo. Medida de presión 120 PSI, tipo de refrigerante R410A.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Edwar A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Panasonic
Serial	2415251104	Modelo	CS-YC12MKV
Ubicación	TALLER DEPARTAMENTAL, OFICINA COORDINADOR	Reporte No 39	Fecha del diagnóstico 10/28/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Limpiar y optimizar drenajes, equipo en buen estado, solo requiere mantenimiento preventivo, medida de presión de 70 PSI, medida de capacitores 25 mf, tipo de refrigeranteR22.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	63229962253	Modelo	4MYW4524A1000AA
Ubicación	SOTANO - CAD, SALA DE ESCOLTAS	Reporte No 39	Fecha del diagnóstico 10/05/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo, la bomba de condensados esta funcionando pero requiere limpieza para evitar obstrucción. Medida de presión 110 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	NO	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114007	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA ATENCION AL CIUDADANO, BLOQUE A	Reporte No 40	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Obstrucción de salida de aire del equipo con cartulina, esto puede afectar el funcionamiento correcto del mismo. Medición de capacitores 3,5 mf. Requiere solo mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114012	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DE CORRESPONDENCIA, BLOQUE A	Reporte No 41	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	
Medición de capacitores	SI	Medición de capacitores 3,4 mf. Requiere solo mantenimiento preventivo
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264012	Modelo	4TVW0018B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA GENERAL DIR DE TESORERÍA , BLOQUE A	Reporte No 42	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo y correctivo debido a una fuga de refrigerante en el equipo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe R. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split UNIDAD DE PARED
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C70311784707143084002	Modelo	4TVW0018B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA CUENTAS DIR DE TESORERÍA, BLOQUE A	Reporte No 43	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Tiene control universal en buen estado, Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alex A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034022	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, SALA DE ESPERA ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE TESORERIA #1, BLOQUE A	Reporte No 44	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,1 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	NO TIENE	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, SALA DE ESPERA ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE TESORERIA #2, BLOQUE A	Reporte No 45	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere mantenimiento preventivo. La tarjeta electrónica no tiene tapa protectora. Medición de capacitores 9,9 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031784713143094010	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA FONDO DE PENSIONES, BLOQUE A	Reporte No 46	Fecha del diagnóstico 10/8/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,1 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034013	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA ARCHIVO DIR TESORERIA, BLOQUE A	Reporte No 47	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,2 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adm A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	3C85750000259	Modelo	4MYW4524A1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, RACK COMUNICACIONES, BLOQUE A	Reporte No 48	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El equipo requiere mantenimiento preventivo y correctivo, se debe analizar si la carga térmica del lugar es la adecuada.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adriana P. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Trane
Serial	3C85050000134	Modelo	4MYW4509A1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS, BLOQUE A	Reporte No 49	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jhon A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094004	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DE ARCHIVO EDUCACIÓN #1, BLOQUE B	Reporte No 50	Fecha del diagnóstico 10/6/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10,2 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094008	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA ARCHIVO EDUCACIÓN #2, BLOQUE B	Reporte No 51	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Al hacer el diagnostico se evidencia que hay cajas que obstruyen la salida y la entrada de aire del equipo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO










Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jorge A. Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	38.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C703204260614A264004		Modelo	4TVC0038B1000AA	
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA JURÍDICA ARCHIVO #1, BLOQUE B	Reporte No 52		Fecha del diagnóstico 10/5/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	NO TIENE	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA JURÍDICA ARCHIVO #2, BLOQUE B	Reporte No 53	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. No tiene tapa de la tarjeta electrónica. El equipo presenta obstrucción de la salida y entrada de aire, recomendar quitar cualquier objeto que se encuentre debajo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alex A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260614A264003	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DE PASAPORTES, BLOQUE B	Reporte No 54	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104127	Modelo	4TVC0024B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN DE RENTAS #1, BLOQUE B	Reporte No 55	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260614A264010	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN DE RENTAS #2, BLOQUE B	Reporte No 56	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	12.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100514A064012	Modelo	4TVW0012B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, RACK COMUNICACIONES, BLOQUE B	Reporte No 57	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Cielo raso en mal estado no tiene algunas tapas.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	36.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	D200074320315415160009	Modelo	2MCC0536C10R0AL
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA INSPECCION Y VIGILANCIA #1, BLOQUE B	Reporte No 58	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. El equipo presenta obstrucción de la salida del aire por papeles con cinta que se le colocan, esto puede afectar el buen funcionamiento del equipo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114030	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA #2, BLOQUE B	Reporte No 59	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. El equipo tiene obstrucciones en la salida del aire por papeles con cinta que le colocan, esto puede afectar el funcionamiento del equipo. Medición de capacitores 50 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe D. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	22.000 BTU	Marca	Trane
Serial	3C85750000270	Modelo	4MYW4509A1000AA
Ubicación	Piso N°1 - CAD, OFICINA DE CAMARAS, BLOQUE B	Reporte No 60	Fecha del diagnóstico 10/5/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	No tiene control remoto. Se hace diagnóstico general del todo equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Presión 125 PSI.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264015	Modelo	4TVC0024B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DESPACHO DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN # 1, BLOQUE A	Reporte No 61	Fecha del diagnóstico 10/5/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El moto-ventilador no está funcionando, haciendo las pruebas pertinentes como tomar la salida de voltaje de la tarjeta para el motor y la capacitancia del capacitor de arranque se evidencia el claro daño del repuesto ya nombrado. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Julia A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264004	Modelo	4TVC0024B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DESPACHO DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN # 2, BLOQUE A	Reporte No 62	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe D. Rodríguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031784713143094015	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, SALA DE ESPERA DESPACHO, BLOQUE A	Reporte No 63	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Se debe hacer correcciones en el ducto del aire porque se encuentra fracturado o abierto en una parte. Presenta continuo taponamiento en la bomba de condensados del desagüe. Presenta condensación en los ductos, debido tambien a que la puerta permanece casi siempre abierta. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031784713143094004	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIR ADMINSTRA DE EDUCACION #1, BLOQUE A	Reporte No 64	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El ducto del equipo presenta aberturas que permiten el ingreso de aire caliente o salida del aire frío lo que provoca condensación en las rejillas. Comparte el ducto con el equipo anterior para formar uno solo ducto. Medición de capacitores 9,9 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034012	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIR ADMINSTRA DE EDUCACION #2, BLOQUE A	Reporte No 65	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034007	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIR DE COBERTURA EDUCATIVA #1, BLOQUE A	Reporte No 66	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El ducto del equipo presenta aberturas que permiten el ingreso de aire caliente o salida del aire frío lo que provoca condensación en las rejillas. Se debe hacer cambio de la bomba de condensados por daño del mismo. Medición de capacitores 10 mf. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034001	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIR DE COBERTURA EDUCATIVA #2, BLOQUE A	Reporte No 67	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El ducto del equipo presenta aberturas que permiten el ingreso de aire caliente o salida del aire frío lo que provoca condensación en las rejillas. Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264011	Modelo	4TVC0024B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIR DE CALIDAD EDUCATIVA #1, BLOQUE A	Reporte No 68	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adrian A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703207170914B194002	Modelo	4TVC0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIR DE CALIDAD EDUCATIVA #2, BLOQUE A	Reporte No 69	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034016	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE ARCHIVO, BLOQUE A	Reporte No 70	Fecha del diagnóstico 10/6/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Presenta fractura en el ducto de salida de aire frío hacia una de las rejillas lo que puede provocar condensación y mal funcionamiento del equipo. Requiere corrección del ducto, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO










Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS		
Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264006	Modelo	4TVC0024B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA FINANCIERA, BLOQUE A	Reporte No 71	Fecha del diagnóstico 10/6/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264016	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DIRECCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, BLOQUE A	Reporte No 72	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104025	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DESPACHO DE DIR TECNICA RURAL, BLOQUE B	Reporte No 73	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodríguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104011	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DESPACHO DE DIR DE MEDIO AMBIENTE #1, BLOQUE B	Reporte No 74	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere cambio de bomba de condensados por falla, tiene un botellón en el que recogen el agua por gravedad y desocupan durante el día. El ducto presenta aberturas por falla de los soportes. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114003	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DESPACHO DE DIR DE MEDIO AMBIENTE #2, BLOQUE B	Reporte No 75	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere cambio de bomba de condensados por falla, tiene un botellón en el que recogen el agua por gravedad y desocupan durante el día. El ducto presenta aberturas por falla de los soportes. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodríguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104001	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA ARCHIVO, BLOQUE B	Reporte No 76	Fecha del diagnóstico 10/6/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104086	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA DE DESARROLLO RURAL #1, BLOQUE B	Reporte No 77	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104050	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA DE DESARROLLO RURAL #2, BLOQUE B	Reporte No 78	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104124	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA DE DIR EMPRESARIAL #1, BLOQUE B	Reporte No 79	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodrigues


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104118	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA DE DIR EMPRESARIAL #2, BLOQUE B	Reporte No 80	Fecha del diagnóstico 10/7/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alex A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104067	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°2 - CAD, OFICINA ASESORES SECR. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, BLOQUE B	Reporte No 81	Fecha del diagnóstico 10/7/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO










Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane	
Serial	C703204260714A264067	Modelo	4TVC00224B1000AA	
Ubicación	Piso N°2 - CAD, RECEPCIÓN SECR.AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, BLOQUE B	Reporte No 82	Fecha del diagnóstico 10/7/2022	


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adm. A. Rodríguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	24.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C703201100414A114027		Modelo	4TVC00224B1000AA	
Ubicación	Piso N°2 - CAD, DESPACHO SECR. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, BLOQUE B	Reporte No 83		Fecha del diagnóstico 10/7/2022	


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Pertenece a una unidad modular no requiere medición de refrigerante.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adriana Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114019	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA, BLOQUE A	Reporte No 84	Fecha del diagnóstico 10/11/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114003	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA ASESORES HACIENDA, BLOQUE A	Reporte No 85	Fecha del diagnóstico 10/10/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se requiere cambio de la **bomba de condensados** por falla critica del mismo, se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodríguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034020	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES, BLOQUE A	Reporte No 86	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo y correctivo por ruido en la unidad, se revisarón los ductos no se encontro ningún problema. Medición de capacitores 9,9 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Noriega


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034008	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO #1, BLOQUE A	Reporte No 87	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Julio A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034014	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO #2, BLOQUE A	Reporte No 88	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodríguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264009	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA DE DIR DE CONTABILIDAD, BLOQUE A	Reporte No 89	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se revisó tubería sin novedad alguna al igual se observa el control en buen estado. Pertenece a una unidad modular no requiere medición de refrigerante. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875402146054013	Modelo	4TDV0024B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, DESPACHO DE DIR DE RENTAS DPTAL #1, BLOQUE A	Reporte No 90	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703187540414603400l	Modelo	4TVCD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA DE DIR DE RENTAS DPTAL #2, BLOQUE A	Reporte No 91	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 9,8 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	NO SE VE	Modelo	4TVCD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA DIR DE COBRO COACTIVO, BLOQUE A	Reporte No 92	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo por suciedad en filtro y demas control remoto en buen estado. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	38.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C703201100414A114009		Modelo	4TVCD0038B1000AA	
Ubicación	Piso N°3 - CAD, SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE ARCHIVO, BLOQUE A	Reporte No 93		Fecha del diagnóstico 10/12/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	24.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	NO TIENE		Modelo	4TVC00224B1000AA	
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN CONTABILIDAD #2, BLOQUE A	Reporte No 94		Fecha del diagnóstico 10/12/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se reviso ducto sin novedad alguna, enfriamiento de rango normal. Requiere solo mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO







Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adriana A. Rodríguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264014	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN CONTABILIDAD #3, BLOQUE A	Reporte No 95	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se revisó ducto sin novedad alguna, enfriamiento de rango normal. Requiere mantenimiento preventivo. Pertenece a una unidad modular no requiere medición de refrigerante. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	24.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C7032172101152104128		Modelo	4TVC00224B1000AA	
Ubicación	Piso N°3 - CAD, RECEPCIÓN INTERNA OFICINA JURIDICA, BLOQUE B	Reporte No 96		Fecha del diagnóstico 10/12/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875712146044001	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA ASESORES JURÍDICA #1, BLOQUE B	Reporte No 97	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere cambio del **moto-ventilador**, por daño critico de uso, Se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	NO	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	20.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A114006	Modelo	4TVC0018B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA ASESORES JURÍDICA #2, BLOQUE B	Reporte No 98	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	NO	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094009	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA ASESORA CONTRATACIÓN #1, BLOQUE B	Reporte No 99	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe D. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094018	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA ASESORA CONTRATACIÓN #2, BLOQUE B	Reporte No 100	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104010	Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°3 - CAD, OFICINA OPERATIVA JURÍDICA, BLOQUE B	Reporte No 101	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264002	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO, BLOQUE A	Reporte No 102	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El aire no enfria normalmente debido posiblemente a una condensación, se requiere ajustar presiones en tubería. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jorge A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264003	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA ASESORA DESPACHO DE GOBIERNO, BLOQUE A	Reporte No 103	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini split UNIDAD DE PARED
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875408145304040	Modelo	4TVW0024B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, RACK COMUNICACIONES, BLOQUE A	Reporte No 104	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Tiene humedad en la pared del desagüe.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703187540414603400 6	Modelo	4TDV0024B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DATA CENTER - TIC, BLOQUE A	Reporte No 105	Fecha del diagnóstico 10/13/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Se revisa ductos en perfecto estado. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	NO	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano


REGISTRO FOTOGRAFICO











Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A. Rodrigues


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034010	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, DESPACHO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO, BLOQUE A	Reporte No 106	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Equipo requiere un mantenimiento preventivo. Rejilla de salida que se encuentra tapada con periódico y cinta, esto podria afectar el correcto funcionamiento del equipo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Noriega


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875705146054004	Modelo	4TVE009B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DIR DE GESTIÓN DEL RIESGO, BLOQUE A	Reporte No 107	Fecha del diagnóstico 10/27/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	No requiere correctivos, Enfría bien, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034015	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO #2, BLOQUE A	Reporte No 108	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo. suciedad en filtro se revisa ducto sin novedad, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alex A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034002	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO #3, BLOQUE A	Reporte No 109	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo. Se revisa ducto sin novedad alguna. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 Vía
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034004	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, DESPACHO DE DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA #1, BLOQUE A	Reporte No 110	Fecha del diagnóstico 10/13/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	No requiere correctivos, Enfría bien, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular. Se debe hacer mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Elix A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	SIN ESPECIFICAR
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DE DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA #2, BLOQUE A	Reporte No 111	Fecha del diagnóstico 10/13/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	No requiere correctivos, Enfría bien, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adue A. Rodríguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034008	Modelo	4TVCD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, SALA DE JUNTAS Y OFI DE ARCHIVO, BLOQUE A	Reporte No 112	Fecha del diagnóstico 10/13/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Hay que realizarle correctivo al ducto ya que presenta aberturas que producen condensación en el techo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114018	Modelo	4TVCD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA SISTEMAS E INFORMÁTICA #1, BLOQUE A	Reporte No 113	Fecha del diagnóstico 10/13/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo, el rubatex está condensando, y ya ha afectado el cielo raso al punto de dejar descubierto todo el pasillo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jhon A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114007	Modelo	4TVC0024B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA SISTEMAS E INFORMÁTICA #2, BLOQUE A	Reporte No 114	Fecha del diagnóstico 10/13/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Mantenimiento preventivo habría que revisar si el desagüe está obstruido y no permite el flujo constante de agua de salida. Se encuentra condensando la tubería en el pasillo, hay que revisar sus condiciones. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	D200235340115724160012	Modelo	2MCD0524C10WGAL
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DE DIRECCIÓN TIC #2, BLOQUE A	Reporte No 115	Fecha del diagnóstico 10/12/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere Mantenimiento preventivo, tiene bomba de desagüe, Se revisa ductos sin novedades.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	SI	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Delia A. Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	.Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114011	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, BLOQUE B	Reporte No 116	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260614A264010	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA ASESORES SECR. INFRAESTRUCTURA, BLOQUE B	Reporte No 117	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Noriega

INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260614A264009	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, AUDITORIO PRENSA-CEIBA #1, BLOQUE B	Reporte No 118	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO










Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS		
Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260614A264018	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, AUDITORIO PRENSA-CEIBA #2, BLOQUE B	Reporte No 119	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Noguera


150


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS		
Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034005	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, RACK COMUNICACIONES, BLOQUE B	Reporte No 120	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO










Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Noguera


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS		
Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial		Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA ARCHIVO DIRECCIÓN VIVIENDA DEPARTAMENTAL #1, BLOQUE B	Reporte No 121	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial		Modelo	4TDV0048B1000AA
Ubicación	Piso N°4 - CAD, OFICINA DIR DIRECCIÓN VIVIENDA DEPARTAMENTAL #2, BLOQUE B	Reporte No 122	Fecha del diagnóstico 10/12/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez

153


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, DESPACHO DIR VIVIENDA DEPARTAMENTAL, BLOQUE A	Reporte No 123	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo		
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114013	Modelo	4TVC0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA ASESORES DIR DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL, BLOQUE A	Reporte No 124	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El personal de la oficina reporta un olor a humedad fuerte por eso el aire requiere mantenimiento preventivo, No tiene tapa la tarjeta electrónica. Requiere **cambio del moto ventilador** por daño de uso. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034002	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA ASESORES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA #1, BLOQUE A	Reporte No 125	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Pasar recomendación de cerrar las ventanas para evitar mal funcionamiento del aire, Medición de capacitores 9,9 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jaime A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad		Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	4TVE0024B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, DESPACHO DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, BLOQUE A	Reporte No 126	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Habría que desarmarlos en el mantenimiento y ver si están escondida la placa, Hay que colocar cinta robatex a 50 cm de la tubería del desagüe cerca al equipo, Correctivo solo por la cinta robatex.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703178471314309400 7	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, BLOQUE A	Reporte No 127	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Las rejillas de la salida de aire presentan condensación que puede deberse a varios factores, Entre ellos: Falta parte del cielo raso, Colocar más cinta foil en las conexiones de los ductos, Siempre está la puerta abierta y el contraste de temperatura puede afectar. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad		Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	4TVE0024B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, DESPACHO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES #1, BLOQUE A	Reporte No 128	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Requiere mantenimiento preventivo, Está enfriando bien, No tiene placa de información.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alvaro A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034009	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES #2, BLOQUE A	Reporte No 129	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Edwin A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034006	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES #3, BLOQUE A	Reporte No 130	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Rejillas presentan condensación por diferentes factores nombrados anteriormente, El equipo anterior y este pertenecen a la misma oficina y a otras 2. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	4TVE0024B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, DESPACHO OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL, BLOQUE A	Reporte No 131	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, No requiere correctivos. Solo mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adin A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094015	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL, BLOQUE A	Reporte No 132	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, sin embargo se evidencia, Se debe hacerle mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034021	Modelo	4TVCD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, SALA DE JUNTAS Y OFI DE ARCHIVO, BLOQUE A	Reporte No 133	Fecha del diagnóstico 11/2/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se debe hacer mantenimiento preventivo. Hay aberturas en los ductos y el aire frío se está filtrando al techo y no está bajando al recinto, Requiere correctivo en ductos. Medición de capacitores 9,9 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	NO	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264001	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA ASESORES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA #2, BLOQUE A	Reporte No 134	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se realiza diagnostico general de todo el equipo encontrando daño en la **bomba de condensados**, por ende se reqiere cambiarlo, de igual forma se requiere su respectivo mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114006	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, DESPACHO SECRETARIA GENERAL, BLOQUE B	Reporte No 135	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnostico general al equipo, encontrando una pequeña baja en el nivel del refrigerante, de igual forma se debe hacer su respectivo mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104004	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, RECEPCIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL, BLOQUE B	Reporte No 136	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adriana A. Rodríguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172101152104120	Modelo	4TVC00224B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA ASESORA SECRETARIA GENERAL, BLOQUE B	Reporte No 137	Fecha del diagnóstico 10/19/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alma A. Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264008	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS #1, BLOQUE B	Reporte No 138	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El equipo presenta una alarma posiblemente por bomba de condensados obstruida, hay revisar a fondo dentro del mantenimiento, O destapar el equipo en un horario que no haya nadie en la oficina para revisar a fondo (pendiente identificar esa alarma). Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Arlye A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875405146034011	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, RACK COMUNICACIONES, BLOQUE B	Reporte No 139	Fecha del diagnóstico 10/18/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Parte de la tubería está condensando, Requiere cambio de 12 metros de robatex es decir 6 metros por cada tubería (son 2), Está enfriando bien, Hay que verificar parámetros de esa unidad. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alm A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094017	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DIR DE TALENTO HUMANO #1, BLOQUE B	Reporte No 140	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Los ductos presentan aberturas grandes que dejan filtrar el aire frío hacia el techo y no baja hacia el recinto haciendo que la oficina no tenga una temperatura óptima además de que permite condensaciones en la rejillas del aire de salida, Requiere correctivo para el arreglo del ducto. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A. Rodríguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094020	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DIR DE TALENTO HUMANO #2, BLOQUE B	Reporte No 141	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Cómo observación el equipo tiene 3 rejillas de salida de aire y 2 de ellas están cerradas y una sola está abierta pero está encima de una división de la oficina, por esta razón está condensando las rejillas, Hay que colocar cinta foil alrededor del ducto que también sale un poco de aire. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094016	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°5 - CAD, OFICINA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS #2, BLOQUE B	Reporte No 142	Fecha del diagnóstico 10/19/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Ducto en buen estado, Está enfriando bien, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO











Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Pedro A. Rodriguez


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS		
Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031391908131164008	Modelo	4TVC0048B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, DESPACHO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, BLOQUE A	Reporte No 143	Fecha del diagnóstico 10/24/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, Hace falta parte del cielo raso, Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alex A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703201100414A114004	Modelo	4TVC0048B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA ASESORES CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, BLOQUE A	Reporte No 144	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Presenta una alarma posiblemente por obstrucción por mugre en la bomba de condensados y no hay buen flujo de agua en la salida del equipo, Hay verificar si se va la alarma al realizar el mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split UNIDAD DE PARED
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SERIAL TAPADO POR PLACA	Modelo	4TVW0024B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, RACK COMUNICACIONES, BLOQUE A	Reporte No 145	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Las tubería principal de la unidad modular está condensando por el pasillo, Requiere correctivo en cambio de robatex, Está enfriando bien. Requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Edwin A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034010	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, DIRECCIÓN TECNICA OCAD, BLOQUE A	Reporte No 146	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Tiene aberturas en el ducto que hace que condense las rejillas de salida de aire, La tubería principal de la unidad modular está condensando por todo el pasillo., Hay que verificar parámetros, Hay que cambiar robatex de las tuberías del pasillo. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	4TVE0024B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, DESPACHO DE BANCO DE PROYECTOS, BLOQUE A	Reporte No 147	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular, No requiere correctivos.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034004	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS #1, BLOQUE A	Reporte No 148	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El ducto presenta desprendimiento en el ingreso de aire hacia el equipo y aberturas que permiten que el aire frío se filtre hacia el cielo raso y se condensan las rejillas, requiere arreglo del ducto, esta enfriando bien. Requiere mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A. Rodrigues

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034015	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS #2, BLOQUE A	Reporte No 149	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El ducto presenta desprendimiento en el ingreso de aire hacia el equipo y aberturas que permiten que el aire frío se filtre hacia el cielo raso y se condensan las rejillas, Requiere mantenimiento preventivo. Está enfriando bien. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A Rodriguez


INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031884814146134001	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS #1, BLOQUE A	Reporte No 150	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Hay aberturas en el ducto que provocan que el aire frío no baje al recinto bien, Requiere correctivo en el ducto, El equipo enfría bien. Se detecta **daño en la bomba de condensados**, por consiguiente se debe cambiar. Se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rodriguez

INGECOVI

FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703188481414613400 3	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA ASESORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN #1, BLOQUE A	Reporte No 152	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	La tubería principal de la unidad modular está condensando en el trayecto del pasillo, Hay que cambiar ese robatex, Pendiente cantidad, Está enfriando bien.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034005	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS #2, BLOQUE A	Reporte No 151	Fecha del diagnóstico 10/24/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Mantenimiento preventivo, limpieza en filtro que se encuentra tapado, Las tuberías principales de su unidad modular presentan condensación. Tiene aberturas el ducto por dónde toma el aire requiere correctivo. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031884814146134019	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA ASESORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN #2, BLOQUE A	Reporte No 153	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	La tubería principal de la unidad modular está condensando en el trayecto del pasillo, Hay que cambiar ese robatex, Pendiente cantidad, Está enfriando bien. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Ratinga


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Trane
Serial	SIN ESPECIFICAR	Modelo	4TVE0024B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, DESPACHO OFICINA DE POLÍTICA SECTORIAL, BLOQUE A	Reporte No 154	Fecha del diagnóstico 10/24/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular, No requiere correctivos, No tiene placa de información.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alix A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031884814146134002	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA POLÍTICA SECTORIAL, BLOQUE A	Reporte No 155	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El aire presenta un ruido por demasiada suciedad del filtro, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adrie A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875404146034013	Modelo	4TVD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE ARCHIVO, BLOQUE A	Reporte No 156	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Este aire no está funcionando bien, la temperatura programada es de 17°c y no baja de 25 °c, Dejan obstrucciones en la toma de aire donde está la rejilla, Pendiente verificar otros parámetros con manual de servicio o ayuda de Trane. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Aline A. Rubiano

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	38.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C703201100414A114017		Modelo	4TVC0038B1000AA	
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE CONTRAVTUS - SST, BLOQUE A	Reporte No 157		Fecha del diagnóstico 10/24/2022	


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	La tubería principal de la unidad modular de este equipo está condensando por todo el pasillo, Hay que revisar sus parámetros, Hay que cambiar parte del robatex, pendiente la cantidad.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felix A. Rubiano


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703163730713A094018	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, BLOQUE B	Reporte No 158	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El equipo se encuentra bloqueado por una alarma que muestra el código EE y según el manual se debe a: las posibles causas que pueden ser que se haya atascado el flotador, que haya un problema en la PCB principal, que **la bomba de condensados** esté para cambio. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Jorge A Rivarola


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264015	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 – CAD, RECEPCIÓN Y ASESORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, BLOQUE B	Reporte No 159	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Presenta una alarma posiblemente por obstrucción por mugre y daño fisico en **la bomba de condensados** y no hay buen flujo de agua en la salida del equipo, Hay verificar si se va la alarma al realizar el mantenimiento preventivo, se recomienda cambiar la bomba de condensados. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodrigues

190


INGECOVI	FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7030204260614A264017	Modelo	4TVCD0038B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE PRENSA EMISORA, BLOQUE B	Reporte No 160	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Nos comentan en la emisora que han tenido filtraciones de agua por donde bajan las tuberías de los Aires, Para poder revisar hay que coordinar un espacio dónde nos dejen destapar el cielo raso, ellos dicen de 12 a 1 pm, Está enfriando bien. Medición de capacitores 3,4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Adive A. Rabaqua


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 1 vías
Capacidad	9.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703163730713A094009	Modelo	4TVE0094B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, CABINA DE CONTROLES EMISORA, BLOQUE B	Reporte No 161	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Nos comentan en la emisora que han tenido filtraciones de agua por dónde bajan las tuberías de los Aires, Para poder revisar hay que coordinar un espacio dónde nos dejen destapar el cielo raso, ellos dicen de 12 a 1pm, Está enfriando bien.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alvaro A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	38.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C703204260714A264019		Modelo	4TVC0038B1000AA	
Ubicación	Piso N°6 - CAD, CABINA DE LOCUTORES EMISORA, BLOQUE B	Reporte No 162		Fecha del diagnóstico 10/24/2022	


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	La filtración de agua que nos comentaban en la emisora se debe a una filtración en la placa, No tiene que ver con la tubería bajante de agua, Requiere mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3,5 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Firma A Rubriqua


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.0000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094006	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO #1, BLOQUE B	Reporte No 163	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Solo mantenimiento preventivo por el momento, Las rejillas están condensando pero al parecer por suciedad del equipo y a veces dejan la puerta abierta por tiempos prolongados. Medición de capacitores 9,9 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094002	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO #2, BLOQUE B	Reporte No 164	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	El ducto presenta lugares por dónde se puede escapar el aire frío hay que revisar y corregir si es necesario. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Alirio A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Unidad Oculta
Capacidad	48.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7032172106152094007	Modelo	4TVD0048B1000AA
Ubicación	Piso N°6 - CAD, OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, BLOQUE B	Reporte No 165	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Está enfriando bien, No requiere, No requiere correctivos. Medición de capacitores 10 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías
Capacidad	38.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C703204260714A264011	Modelo	4TVC0038B1000AA
Ubicación	Piso N°7 - CAD, DESPACHO DEL GOBERNADOR #1	Reporte No 166	Fecha del diagnóstico 10/24/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo, Medición de capacitores 3.4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare		Tipo de Aire Acondicionado	Cassette 4 vías	
Capacidad	38.000 BTU		Marca	Trane	
Serial	C703201100414A114021		Modelo	4TVC0038B1000AA	
Ubicación	Piso N°7 - CAD, DESPACHO DEL GOBERNADOR #2	Reporte No 167		Fecha del diagnóstico 10/24/2022	

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Se hace diagnóstico general de todo el equipo, la conclusión es solo se debe hacer mantenimiento preventivo. Medición de capacitores 3.4 mf.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	No Aplica	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	SI	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Edwin A Rodriguez

INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS

Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Mirage
Serial	EMF261E7091900276	Modelo	EMF261E
Ubicación	Piso N°7 - CAD, ESTUDIO GOBERNADOR	Reporte No 168	Fecha del diagnóstico 10/25/2022


Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Refrigerante 410A, Este aire es independiente al sistema vrf, Presión de refrigerante 126 PSI, se recomienda cambió de 1 metro de robatex por deterioro en la tubería de la unidad externa, Está enfriando bien.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	NO	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split INDEPENDIENTE
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Mirage
Serial	CMF261E7091900268	Modelo	CEMF261E
Ubicación	Piso N°7 - CAD, OFICINA PRIMERA DAMA	Reporte No 169	Fecha del diagnóstico 10/25/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Este aire es independiente al sistema vrf, Refrigerante R410A, Presión de refrigerante 120 PSI, Requiere cambio de 1 metro de robatex por deterioro En la tubería de la unidad externa.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Felipe A. Rodriguez


INGECOVI


FICHA DIAGNÓSTICOS AIRES ACONDICIONADOS


Entidad	Gobernación De Casanare	Tipo de Aire Acondicionado	Mini Split UNIDAD DE PARED
Capacidad	24.000 BTU	Marca	Trane
Serial	C7031875408145304025	Modelo	4TVW0024B1000AA
Ubicación	Piso N°7 - CAD, DESPACHO SECRETARIA PRIVADA	Reporte No 170	Fecha del diagnóstico 10/27/2022

Revisión Realizada	CUMPLE SI o NO	Observaciones generales
Encendido y funcionamiento general del equipo – Estado de: motores, rodillo, aspa, tarjetas, compresor, bujes, bomba de condensado, contactores, componentes eléctricos.	SI	Pertenece a una unidad TVR, No Funcionan las aletas que dirigen el aire, Está enfriando bien, No requiere medición de refrigerante hasta llegar a su unidad modular. Medida de presión 120 PSI. Requiere mantenimiento preventivo.
Medición de capacitores	SI	
Medición de presión	SI	
Estado del control remoto del equipo	SI	
Presenta algún error	NO	
Requiere carga y/o ajuste de los niveles de gas refrigerante	NO	
Requiere mantenimiento preventivo	SI	
Requiere mantenimiento correctivo	SI	
Nombre y Firma del responsable	PEDRO VALENCIANO	Pedro Valenciano

REGISTRO FOTOGRAFICO









Vo. Bo. Ingeniero Especialista: Elio A Rojas