ESTUDIO DE MERCADO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE MODELO DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE.

No.	Descripción del elemento	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario sin IVA Cotización No. 1 (INCODAZ)	Valor Unitario sin IVA Cotización No. 2 (PC INGENIERIA S.A.S.)	Valor Unitario Promedio	valor total
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 1							
1.1	Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759. TARJETA PPAL RXYQ22ATL - PRINTED CIRCUIT ASSY. (MAIN) -TARJETA INVERTER - PRINTED CIRCUIT ASSY. (INVERTER) RXYQ22ATL - TARJETA RUIDO -PRINTED CIRCUIT ASSY. (NOISE FILTER) - AND FAN	UND	1	$ 18.060.263,00	$ 18.067.226,89	$ 18.063.744,95	$ 18.063.744,95
1.2	Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759. TARJETA Control Remoto Simplificado por Cable Daikin BRC2.	UND	2	$ 1.860.000,00	$ 1.856.000,00	$ 1.858.000,00	$ 3.716.000,00
1.3	Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759. Bomba condensación FXZQ32.	UND	1	$ 1.085.000,00	$ 1.050.000,00	$ 1.067.500,00	$ 1.067.500,00
1.4	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	1	$ 4.150.000,00	$ 4.200.000,00	$ 4.175.000,00	$ 4.175.000,00
SUBTOTAL CAPITULO							**$ 27.022.244,95**
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 3							
2.1	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Compresor de 137000 BTU/HR tres fases 32A -H.P 12 - 11TR.	UND	1	$ 15.550.000,00	$ 15.666.666,67	$ 15.608.333,34	$ 15.608.333,34
2.2	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Aceite sintetico Polyester SW68.	UND	2	$ 605.000,00	$ 575.000,00	$ 590.000,00	$ 1.180.000,00
2.3	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Refrigerante cilindro.	UND	2	$ 660.000,00	$ 660.000,00	$ 660.000,00	$ 1.320.000,00
2.4	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Filtro secador 5/8 Soldable dml 305.	UND	1	$ 150.000,00	$ 155.000,00	$ 152.500,00	$ 152.500,00
2.5	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Soldadura 5%.	UND	4	$ 18.000,00	$ 15.000,00	$ 16.500,00	$ 66.000,00
2.6	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Gas map.	UND	4	$ 55.000,00	$ 58.333,33	$ 56.666,67	$ 226.666,66

2.7	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	1	$ 3.210.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.205.000,00	$ 3.205.000,00
SUBTOTAL CAPITULO							**$ 21.758.500,00**
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROLADOR DIGITAL SISTEMA AGROINDUSTRIA							
3.1	Aire acondicionado Daikin Modelo 1802726 SER UAC -DX--TLR-01. CONDENSADORA 7,5 TR. MANTENIMIENTO CORRECTIVOSuministro e instalación motor ventilador, incluye mano de obraespecializada, pruebas, monitoreo y funcionamiento.	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.050.000,00	$ 3.050.000,00
3.2	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA. Contactor 40A.	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00
3.3	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA. Transformador de 220 a 24V	UND	2	$ 400.000,00	$ 365.000,00	$ 382.500,00	$ 765.000,00
3.4	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA. Relefan con bobina a 24 V.	UND	1	$ 70.000,00	$ 68.000,00	$ 69.000,00	$ 69.000,00
3.5	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA. Termostato digital de 1 etapa digital.	UND	1	$ 850.000,00	$ 820.000,00	$ 835.000,00	$ 835.000,00
3.6	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA. Cableado 4x16 control incluye instalación y canaleta.	UND	1	$ 1.365.000,00	$ 1.350.000,00	$ 1.357.500,00	$ 1.357.500,00
3.7	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	1	$ 1.410.000,00	$ 1.380.000,00	$ 1.395.000,00	$ 1.395.000,00
SUBTOTAL CAPITULO							**$ 10.571.500,00**
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROLADOR DIGITAL SISTEMA AUDITORIO.							
4.1	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Contactor 40A.	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00
4.2	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO.Transformador de 220 a 24V.	UND	2	$ 400.000,00	$ 365.000,00	$ 382.500,00	$ 765.000,00
4.3	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Relefan con bobina a 24 V.	UND	1	$ 70.000,00	$ 68.000,00	$ 69.000,00	$ 69.000,00
4.4	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Termostato digital de 1 etapa digital.	UND	1	$ 850.000,00	$ 820.000,00	$ 835.000,00	$ 835.000,00

4.5	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO.Cableado 4x16 control incluye instalación y canaleta.	UND	1	$ 1.365.000,00	$ 1.350.000,00	$ 1.357.500,00	$ 1.357.500,00
4.6	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	1	$ 1.410.000,00	$ 1.380.000,00	$ 1.395.000,00	$ 1.395.000,00
SUBTOTAL CAPITULO							**$ 7.521.500,00**
					SUBTOTAL		**$ 66.873.744,94**
					IVA 19%		**$ 12.706.011,54**
					TOTAL		**$ 79.579.756,48**

San José del Guaviare, 15 de septiembre de 2022

Carlos Alberto Hernández Cortés
profesional de apoyo infraestructura
Ingeniero Civil
Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
SENA Regional Guaviare

San José del Guaviare, septiembre 14 de 2022.

Asunto: Cotización de mantenimiento correctivo sistemas de aire acondicionado sede modelo.

Señores:
SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA GUAVIARE

Atendiendo su gentil solicitud me permito presentar a su consideración la cotización para el mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado de la sede modelo regional san José del Guaviare.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 1					
1	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1.1	Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759. TARJETA PPAL RXYQ22ATL - PRINTED CIRCUIT ASSY. (MAIN) -TARJETA INVERTER - PRINTED CIRCUIT ASSY. (INVERTER) RXYQ22ATL - TARJETA RUIDO -PRINTED CIRCUIT ASSY. (NOISE FILTER) - AND FAN	UND	$ 18.060.263,00	1,00	$ 18.060.263,00
1.2	Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759. TARJETA Control Remoto Simplificado por Cable Daikin BRC2.	UND	$ 1.860.000,00	2,00	$ 3.720.000,00
1.3	Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759. Bomba condensación FXZQ32.	UND	$ 1.085.000,00	1,00	$ 1.085.000,00
1.4	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	$ 4.150.000,00	1,00	$ 4.150.000,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**27.015.263,00**
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BLOQUE 3					
2	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
2.1	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Compresor de 137000 BTU/HR tres fases 32A -H.P 12 - 11TR.	UND	$ 15.550.000,00	1,00	$ 15.550.000,00
2.2	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Aceite sintético Polyester SW68.	UND	$ 605.000,00	2,00	$ 1.210.000,00
2.3	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Refrigerante cilindro.	UND	$ 660.000,00	2,00	$ 1.320.000,00

2.4	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Filtro secador 5/8 Soldable dml 305.	UND	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00
2.5	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Soldadura 5%.	UND	$ 18.000,00	4,00	$ 72.000,00
2.6	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Gas map.	UND	$ 55.000,00	4,00	$ 220.000,00
2.7	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	$ 3.210.000,00	1,00	$ 3.210.000,00
	SUBTOTAL CAPITULO				21.732.000,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROLADOR DIGITAL SISTEMA AGROINDUSTRIA

3	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1	Aire acondicionado Daikin Modelo 1802726 SER UAC -DX--TLR-01. CONDENSADORA 7,5 TR. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación motor ventilador, incluye mano de obra especializada, pruebas, monitoreo y funcionamiento.	UND	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
3.2	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGROINDUSTRIA. Contactor 40A.	UND	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
3.3	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGROINDUSTRIA. Transformador de 220 a 24V	UND	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00
3.4	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGROINDUSTRIA. Relefan con bobina a 24 V.	UND	$ 70.000,00	1,00	$ 70.000,00
3.5	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGROINDUSTRIA. Termostato digital de 1 etapa digital.	UND	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00
3.6	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGROINDUSTRIA. Cableado 4x16 control incluye instalación y canaleta.	UND	$ 1.365.000,00	1,00	$ 1.365.000,00
3.7	Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGROINDUSTRIA. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	$ 1.410.000,00	1,00	$ 1.410.000,00
	SUBTOTAL CAPITULO				10.495.000,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROLADOR DIGITAL SISTEMA AUDITORIO.

4	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Contactor 40A.	UND	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
4.2	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Transformador de 220 a 24V.	UND	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00
4.3	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Relefan con bobina a 24 V.	UND	$ 70.000,00	1,00	$ 70.000,00

4.4	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Termostato digital de 1 etapa digital.	UND	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00
4.5	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Cableado 4x16 control incluye instalación y canaleta.	UND	$ 1.365.000,00	1,00	$ 1.365.000,00
4.6	Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO. Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP.	UND	$ 1.410.000,00	1,00	$ 1.410.000,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**7.495.000,00**
	COSTO DIRECTO TOTAL				**66.737.263,00**
	I.V.A. DEL 19%				**12.680.079,97**
	COSTO TOTAL				**79.417.342,97**

El valor total de la cotización es de la suma de setenta y nueve millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos cuarenta y dos pesos con noventa y siete centavos M/CT ($ 79.417.342,97).

ATENTAMENTE:



GERENTE:
ARQ. Kevin Julián López GuevaraCC:
1094269916
#MATPROF= A35472015-1094269916

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPUESTOS ORIGINALES E

NOTA: DEBEN SER COTIZADOS LOS MANTENIMIENTOS

FECHA:	martes, 6 de septiembre de 2022
EMPRESA	PROCESOS CREATIVOS E INGENIERÌA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CAMILA SAENZ TAFUR
NIT:	900827465-6
DIRECCION	CARRERA 31 No 13-132 T4 A 603
TELEFONOS Y FAX	3173854422-3152469076
E-MAIL	pc-ing@outlook.com
VIGENCIA COTIZACION	10 dias

LOGO

COTIZACION No PC00135 2022

DESCRIPCION AIRE	DESCRIPCION MANTENIMIENTO	CANT	Valor unitario	Valor Iva	Valor Total	VALOR TOTAL
Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759	TARJETA PPAL RXYQ22ATL - PRINTED CIRCUIT ASSY. (MAIN) -TARJETA INVERTER - PRINTED CIRCUIT ASSY. (INVERTER) RXYQ22ATL - TARJETA RUIDO -PRINTED CIRCUIT ASSY. (NOISE FILTER) - AND FAN	1	$ 18.067.226,89	$ 3.432.773,11	$ 21.500.000,00	$ 21.500.000,00
Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759	TARJETA Control Remoto Simplificado por Cable Daikin BRC2	2	$ 1.856.000,00	$ 352.640,00	$ 2.208.000,00	$ 4.416.000,00
Aire Acondicionado Daikin VRV-IV RXYQ22T - SER F000759	Bomba condensación FXZQ32	1	$ 1.050.000,00	$ 199.500,00	$ 1.249.500,00	$ 1.249.500,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP	1	$ 4.200.000,00	$ 798.000,00	$ 4.998.000,00	$ 4.998.000,00
SUBTOTAL						**$ 32.163.500,00**
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Compresor de 137000 BTU/HR tres fases 32A -H.P 12 - 11TR	1	$ 15.666.666,67	$ 2.976.666,67	$ 18.643.333,33	$ 18.643.333,33
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Aceite sintetico Polyester SW68	2	$ 575.000,00	$ 109.250,00	$ 684.250,00	$ 1.368.500,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Refrigerante cilindro	2	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 1.570.800,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Filtro secador 5/8 Soldable dml 305	1	$ 155.000,00	$ 29.450,00	$ 184.450,00	$ 184.450,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Soldadura 5%	4	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 71.400,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Gas map	4	$ 58.333,33	$ 11.083,33	$ 69.416,67	$ 277.666,67
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479	Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP	1	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00
SUBTOTAL						**$ 25.924.150,00**
SUMINISTRO INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROLADOR DIGITAL EQUIPO AGROINDUSTRIA						
Aire acondicionado Daikin Modelo 1802726 SER UAC -DX--TLR-01	CONDENSADORA 7,5 TR. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Suministro e instalación motor ventilador, incluye mano de obra especializada, pruebas, monitoreo y funcionamiento.	1	$ 3.100.000,00	$ 589.000,00	$ 3.689.000,00	$ 3.689.000,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA	Contactor 40A	1	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA	Transformador de 220 a 24V	2	$ 365.000,00	$ 69.350,00	$ 434.350,00	$ 868.700,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA	Relefan con bobina a 24 V	1	$ 68.000,00	$ 12.920,00	$ 80.920,00	$ 80.920,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA	Termostato digital de 1 etapa digital	1	$ 820.000,00	$ 155.800,00	$ 975.800,00	$ 975.800,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA	Cableado 4x16 control incluye instalación y canaleta	1	$ 1.350.000,00	$ 256.500,00	$ 1.606.500,00	$ 1.606.500,00
Aire acondicionado Daikin Modelo RCS050DYYYY-F Ser FBOU180300479 - EQUIPO AGRO INDUSTRIA	Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP	1	$ 1.380.000,00	$ 262.200,00	$ 1.642.200,00	$ 1.642.200,00
SUBTOTAL						**$ 12.671.120,00**
SUMINISTRO INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROLADOR DIGITAL EQUIPO AUDITORIO						
Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO	Contactor 40A	1	$ 3.200.000,00	$ 608.000,00	$ 3.808.000,00	$ 3.808.000,00
Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO	Transformador de 220 a 24V	2	$ 365.000,00	$ 69.350,00	$ 434.350,00	$ 868.700,00
Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO	Relefan con bobina a 24 V	1	$ 68.000,00	$ 12.920,00	$ 80.920,00	$ 80.920,00
Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO	Termostato digital de 1 etapa digital	1	$ 820.000,00	$ 155.800,00	$ 975.800,00	$ 975.800,00
Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO	Cableado 4x16 control incluye instalación y canaleta	1	$ 1.350.000,00	$ 256.500,00	$ 1.606.500,00	$ 1.606.500,00
Aire acondicionado Daikin Modelo DX11SA0903AB - SER 1711335924 EQUIPO AUDITORIO	Mano de obra desinstalación e instalación de compresor de 12 HP	1	$ 1.380.000,00	$ 262.200,00	$ 1.642.200,00	$ 1.642.200,00
SUBTOTAL						**$ 8.982.120,00**
TOTAL						**$ 79.740.890,00**

INSTRUCCIONES:

1. La cotización deberá presentarse en el formato anexo sin modificar ningún requerimiento.
2. El valor debe incluir todos los impuestos aplicables.
3. No se aceptan cotizaciones parciales
4. La cotización deberá ser dirigida a SENA GUAVIARE
5. El envío de la cotización no genera compromiso u obligación por parte de SENA REGIONAL GUAVIARE, ni genera derechos a favor de las personas jurídicas o naturales que las presenten.

Maria Camila Saenz Tafur

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial a SENA GUAVIARE no se obliga con la recepción de esta cotización a efectuar invitación a proceso contractual.