FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 18851

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON
Sede: EDIFICIO CALLE 15
Dirección: Calle 15 13-86
Municipio: 110231 Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3779997
Persona contacto: Maribel Fernández
Teléfono: 3203010122

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1.001 a 10.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 3 TANQUES DE 2000 LITROS

PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS Se busca controlar la población y proliferación de roedores, los productos aplicados deberán ser rodenticidas anticoagulantes, con baja solubilidad en el agua y buena estabilidad a temperaturas normales. Los raticidas se deberán ubicar en las cajas cebaderas existentes en las sedes de la entidad, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad relativa a la inocuidad. El control de roedores se debe realiza con dos tipos de cebos anticoagulantes de los denominados de una sola ingestión (última tecnología), parafinados y granulados (bolsa de 10 gramos):

Granulados: para áreas internas

Parafinados: para áreas externas

Además, para la instalación lo ideal es identificación y tratamiento de madrigueras, aplicación de cebos sólidos en los radios de acción de los roedores y en todos los puntos potencialmente propicios para la proliferación de los mismos.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

PROCESO CONTROL DE ROEDORES CAJAS CEBADERAS Instalación de seis estaciones de cebado.

FECHA Y HORARIO

05/08/22 08:20 - 13:28

CONTRATO

Contrato Nº: 1432. **Caduca:** 12/01/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 18851


Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
PROCESO CONTROL DE ROEDORES BOLSAS RODENTICIDAS							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	200 g	ÁREA DE RECREACIÓN Y CULTURA, ZONAS EXTERNAS	638 30/04 /2024
Trampa Adherente 182B Double Jeopardy			Trampa adhesiva	Unidad	2 uds	OFICINAS 5 PISO	N.A
PROCESO CONTROL DE ROEDORES CAJAS CEBADERAS							
Etiquetas Aviso Estación de monitoreo de roedores control Químico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	6 uds	OFICINAS 5 PISO, ÁREA DE RECREACIÓN Y CULTURA, ZONAS EXTERNAS	N.A
Cajas cebaderas Pest Tech Rodden			Cebaderos alta seguridad	Unidad	6 uds	BODEGA DE ALMACENAMIENTO, OFICINAS 5 PISO, ÁREA DE RECREACIÓN Y CULTURA, ZONAS EXTERNAS	N.A
Desinfección y lavado de tanques de 1.001 a 10.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)			Aspersión manual	0.5%	12 cc		A169 31/05 /2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desratización (Instalación, anclaje y enumeración de estaciones de control de roedores en las partes internas del Idipron), se dejan instaladas (5) estaciones en archivo, (1) en la entrada principal, (4) en oficinas quinto piso, (3) recreación y cultura y (2) en Bodega para un total de (15) estaciones, además se dejan instalados cebos rodenticidas dentro del tableado del piso en la oficina quinto piso para un mejor control.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 18851

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

Se realizó servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque aereo en concreto con una capacidad de 10.000 litros de agua potable (aplicando protocolo de servicios de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores). Además, se recomienda al cliente realizar la iimpermeabilización del tanque, se deja llenando y en excelentes condiciones sus accesorios (tapa, flotador y tubería), se adjunta evidencia fotográfica del antes durante y despues, también foto de la llave apertura y cierre parte superior del tanque.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 18851

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Leidi Cano Rivera 1018439529



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Cristian Mauricio Sánchez Barona
C.C.: 1024489567

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 18851

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia en el punto de idipron dela calle 15 cajas de aguas negras en mal estado ya que puede cer un ingreso para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
28/05/2022






Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección en cajas de aguas negras o reparación de tal ya que puede cer un ingreso para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

En área de recreación y cultura se evidencia sifón sin rejilla lo cuál favorece la proliferación de plagas

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
05/08/2022


Medida correctora: Instalación de rejilla en sifón

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 10/09/2022

En terraza se evidencian sifones sin sus respectivas rejillas (5) en total.

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
05/08/2022

Medida correctora: Instalación de rejillas en sifones.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 09/09/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020



Certificado de Servicio Nº 18851

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

Al ingreso de oficinas ubicadas en terraza se evidencia piso en madera con espacio abierto, el cuál favorece el anidamiento de roedores.

Pendiente

Creada por: Cristian Mauricio Sánchez Barona
05/08/2022

Medida correctora: Se recomienda realizar sellamiento de los espacios abiertos

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 26/08/2022

Puertas altas a más de 1 cm de altas espacios de ingreso de roedores

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
05/08/2022




Medida correctora: Se recomienda instalar barreras físicas (banda a piso o burlete) en entrada de cultura ciudadana

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.