MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S.2019 /AREAD - GUCON – 29.25

Puerto Carreño, 10 de junio de 2019

Coronel
GUILLEN ALEXANDER AMAYA OLMOS
Comandante Departamento de Policía Vichada
Puerto Carreño

Asunto: Evaluación Económica.

Respetuosamente me permitimo informar a mi Coronel, que el día 09 de junio del año 2019 en el comando de Región de Policía 7 y Departamento de Policía Vichada, se realizó evaluación económica a la propuesta para el proceso de selección abreviada y contratación de convocatoria pública PN DEVIC SA MC 001 2019, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE",** así:

ECONOMICOS

1. Verificar las condiciones establecidas en el ANEXO N°10.

2. Realizar la ponderación económica de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del ANEXO N°10.

3. Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratación solicitada.

4. Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta y verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros mínimos.

ASPECTOS GENERALES: Verificación congruente entre la información física y magnética del presupuesto ofrecido y de la documentación requerida para el cálculo de la capacidad residual.

CUADRO GENERAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

ITEM	DESCRIPCION	SAFRID		LUIS ALFONSO SANCHEZ		LIBARDO MACIAS		ANDRES GRANADOS		FABIO GARZON DAZA		MAURICIO CARVAJAL	
		cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple
INDICES DE ORDENAMIENTO FINANCIERO													
1	INDICE DE LIQUIDEZ IL (> O = 2 (AC/PC)	x		x		x		x		x		x	
2	INDICE DE ENDEUDAMIENTO ET (< O = 40%)	x		x		x		x		x		x	
3	COBERTURA DE INTERES RCI (> O =2)	x		x		x		x		x		x	
4	CAPITAL DE TRABAJO (100% AC-PC)	x		x		x		x		x		x	
5	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (> O = 3%)	x		x		x		x		x		x	
6	RENTABILIDAD DEL ACTIVO (> O = 2%)	x		x		x		x		x		x	
PROPUESTA ECONOMICA													
7	PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA		x	x		x		x			x	x	
CAPACIDAD RESIDUAL													
8	CAPACIDAD RESIDUAL	X		x		x		x		x		x	

Observaciones

Indicadores; Todos los oferentes cumplen con los requisitos establecidos.

Propuesta económica

- Al momento de revisar las propuestas, se evidencio que **LUIS ALFONSO SANCHEZ**, no ajusto la propuesta en ITEM'S, lo ajusto en los **A.I.U**, bajando el porcentaje de la propuesta en general y afectando de menor manera los ítems en la propuesta, no es limitante en lo económico, pero si se deja a consideración del comité de adquisiciones para que se contraste la información con lo estipulado en el estudio previo y el pliego de condiciones para este proceso.

- La propuesta de **FABIO GARZON DAZA**, no cumple el pliego de condiciones es claro en informar que el valor de reducción es máximo del 5%, se evidencia que, en el archivo enviado en dos ítems, oferto un menor valor de descuento, así;

ÍTEM	ACTIVIDAD		VR. UNIT. LIMITE		VR. PARCIAL OFERTADO	% DESCUENTO
7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos		$11.109,00	1,00	$ 8.401,00	75.62
12.24.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4		$60.876,00	1,00	$ 50.284,00	82.60

Base para la toma de decisiones;

Nota 2 anexo 10

El valor unitario ofertado debe estar en el rango de 95% a 100% en ese sentido estos dos ítems no cumplen con esa condición.

- Para el caso de **SAFRID**, el oferente modifico el formato de la propuesta, por lo anterior no cumple con los factores evaluables de la propuesta económica, si bien es cierto hay dos ítems ponderables que aumentan puntaje en el factor técnico, el oferente no podía modificar los valores unitarios de la propuesta económica anexa por la Policía Nacional, en tal razón se debería haber modificado el valor ofertado mas no el valor unitario limite el cual estaba establecido en el pliego definitivo anexo 10.

Por lo anterior este comité recomienda que sea rechazada esta oferta teniendo en cuenta que en las causales de rechazo se encuentra contemplado lo siguiente como causal de rechazo.

z. Cuando no se diligencie, o se diligencie de forma errónea, o se omita el diligenciamiento de alguna Casilla de la oferta económica establecida para el presente proceso (**ANEXO No. 10**).

Soporte caso 1- ítem 7.19

CAP.	ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNIT. LIMITE	CANT.	VR. UNIT. OFERTADO	VR. PARCIAL OFERTADO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
	7.09.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera	ML	$37.098,00	1	$ 35.974,00	$ 35.974,00	X	
	7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	$95.809,00	1	$ 92.906,00	$ 92.906,00	X	
	7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	$10.923,00	1	$ 10.592,00	$ 10.592,00	X	
	7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	$63.795,00	1	$ 61.862,00	$ 61.862,00	X	
	7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	$30.787,00	1	$ 29.854,00	$ 29.854,00	X	
	7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	$29.078,00	1	$ 28.197,00	$ 28.197,00	X	
	7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	$24.398,00	1	$ 23.659,00	$ 23.659,00	X	
	7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	$27.140,00	1	$ 26.318,00	$ 26.318,00	X	
	7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	$5.360,00	1	$ 5.198,00	$ 5.198,00	X	
	7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	$24.885,00	1	$ 24.131,00	$ 24.131,00	X	
	7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	$8.401,00	1	$8.401,00	$ 8.401,00	X	
	7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	$23.903,00	1	$ 23.179,00	$ 23.179,00	X	
	7.21.	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio	M2	$115.242,00	1	$ 111.750,00	$ 111.750,00	X	
	7.22.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	$33.032,00	1	$ 32.031,00	$ 32.031,00	X	
	7.23.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente	M2	$23.598,00	1	$ 22.883,00	$ 22.883,00	X	
	7.24.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	$8.401,00	1	$8.401,00	$ 8.401,00	X	
	7.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente	M2	$29.560,00	1	$ 28.664,00	$ 28.664,00	X	
	7.26.	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos	M2	$25.734,00	1	$ 24.954,00	$ 24.954,00	X	
	7.27.	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra	M2	$17.156,00	1	$ 16.636,00	$ 16.636,00	X	

Imagen tomada de la propuesta del oferente*

Para este caso la propuesta expuesta en el anexo 10 establece los siguientes factores

7.10.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles	M2	$95.809,00	
7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	$10.923,00	
7.12.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano	M2	$63.795,00	
7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	$30.787,00	
7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	$29.078,00	
7.15.	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete	M2	$24.398,00	
7.16.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente	M2	$27.140,00	
7.17.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal	ML	$5.360,00	
7.18.	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena	M2	$24.885,00	
7.19.	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos	M2	$11.109,00	

Imagen tomada del pliego*

Caso 2 ítem 12.24

OBRA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

CAP.	ÍTEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNIT. LIMITE	CANT.	VR. UNIT. OFERTADO	VR. PARCIAL OFERTADO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
	12.09.	Reposición e instalación de mortero 1:3	M3	$469.857,00	1	$ 455.620,00	$ 455.620,00	X	
	12.10.	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	$679.319,00	1	$ 658.736,00	$ 658.736,00	X	
	12.11.	Reposición e instalación de mortero 1:4	M3	$415.027,00	1	$ 402.452,00	$ 402.452,00	X	
	12.12.	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	$605.447,00	1	$ 587.102,00	$ 587.102,00	X	
	12.13.	Reposición e instalación de mortero 1:5	M3	$376.304,00	1	$ 364.902,00	$ 364.902,00	X	
	12.14.	Reposición e instalación de mortero 1:6	M3	$349.355,00	1	$ 338.770,00	$ 338.770,00	X	
	12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	$14.751,00	1	$ 14.304,00	$ 14.304,00	X	
	12.16.	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	$23.219,00	1	$ 22.515,00	$ 22.515,00	X	
	12.17.	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	$29.386,00	1	$ 28.496,00	$ 28.496,00	X	
	12.18.	Reposición e instalación de rampa de acceso	M2	$97.792,00	1	$ 94.829,00	$ 94.829,00	X	
	12.19.	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	$46.117,00	1	$ 44.720,00	$ 44.720,00	X	
	12.20.	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	$59.002,00	1	$ 57.214,00	$ 57.214,00	X	
	12.21.	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	$58.192,00	1	$ 56.429,00	$ 56.429,00	X	
	12.22.	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	$57.626,00	1	$ 55.880,00	$ 55.880,00	X	
	12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	[illegible]	1	$ 61.259,00	$ 61.259,00	X	
	12.24.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	$50.284,00	1	$ 50.284,00	$ 50.284,00	X	
	12.25.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	$50.284,00	1	$ 50.284,00	$ 50.284,00	X	
	12.26.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	[illegible]	1	$ 50.069,00	$ 50.069,00	X	
	12.27.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5	M2	$50.823,00	1	$ 49.283,00	$ 49.283,00	X	
	12.28.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6	M2	$50.257,00	1	$ 48.734,00	$ 48.734,00	X	
	12.29.	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4	M2	$46.927,00	1	$ 45.505,00	$ 45.505,00	X	
	12.30.	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5	M2	$46.117,00	1	$ 44.720,00	$ 44.720,00	X	
	12.31.	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6	M2	$45.551,00	1	$ 44.171,00	$ 44.171,00	X	
	12.32.	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5	M2	$66.689,00	1	$ 64.668,00	$ 64.668,00	X	
	12.33.	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5	M2	$61.264,00	1	$ 59.408,00	$ 59.408,00	X	

Imagen tomada de la propuesta del oferente*

Para este caso la propuesta expuesta en el anexo 10 establece los siguientes factores

12.07.	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I	M3	$432.736,00
12.08.	Reposición e instalación de mortero 1:2	M3	$564.432,00
12.09.	Reposición e instalación de mortero 1:3	M3	$469.857,00
12.10.	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	$679.319,00
12.11.	Reposición e instalación de mortero 1:4	M3	$415.027,00
12.12.	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado	M3	$605.447,00
12.13.	Reposición e instalación de mortero 1:5	M3	$376.304,00
12.14.	Reposición e instalación de mortero 1:6	M3	$349.355,00
12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	$14.751,00
12.16.	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado	M2	$23.219,00
12.17.	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado	M2	$29.386,00
12.18.	Reposición e instalación de rampa de acceso	M2	$97.792,00
12.19.	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5	M2	$46.117,00
12.20.	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4	M2	$59.002,00
12.21.	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5	M2	$58.192,00
12.22.	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6	M2	$57.626,00
12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	$63.173,00
12.24.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4	M2	$60.876,00
12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	$50.284,00
12.26.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	$51.633,00

Imagen tomada del pliego*

CAPACIDAD RESIDUAL:

El cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación se toma de acuerdo con la siguiente formula:

Capacidad residual del proceso de contratación=presupuesto oficial estimado-anticipo

Para este ítem todos los evaluados cumplen y no hay observaciones. Ver tabla 1.

Queda pendiente la viabilidad del comité jurídico y técnico para seguir con esta evaluación

Atentamente,

EN ORIGINAL FIRMADO
Subintendente **DEYBER RICARDO VARGAS TORRES**
Integrante comité evaluador Económico

EN ORIGINAL FIRMADO
Teniente **WALDIR ENRIQUE CABALLERO PALACIO**
Integrante comité evaluador Económico

Carrera 9 N° 18-55 Barrio El Centro
Teléfonos: 0985654447
devic.gucon@policia.gov.co
www.policia.gov.co