INTERARCHIVOS

MEDICION DE ILUMINACION EN DEPOSITOS DE CUSTODIA

(Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.)

FECHA	ACTUAL	MINIMA	MAXIMA	OBSERVACIONES
05/12/22	15	12	12	
06/12/22	14	13	12	
06/12/22	15	12	12	
07/12/22	14	13	13	
07/12/22	15	14	13	
09/12/22	12	12	13	
10/12/22	14	13	14	
10/12/22	15	12	14	
13/12/22	13	12	13	
15/12/22	12	11	12	
15/12/22	14	12	13	
16/12/22	11	11	13	
17/12/22	12	12	14	
19/12/22	13	12	15	
19/12/22	15	12	15	
20/12/22	14	11	14	
22/12/22	13	12	15	
22/12/22	15	13	15	
27/12/22	12	12	14	
27/12/22	11	11	13	
29/12/22	12	12	14	
29/12/22	12	12	13	
03/01/23	13	12	14	
03/01/23	12	11	13	
05/01/23	11	11	14	
05/01/23	13	12	15	
10/01/23	12	11	14	
10/01/23	12	11	15	
12/01/23	13	12	14	
12/01/23	13	11	16	
16/01/23	13	13	17	
16/01/23	13	12	18	
19/01/23	14	13	16	
24/01/23	13	13	18	
24/01/23	15	13	17	
26/01/23	14	12	18	

SOF Correa S.

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces a la semana en la mañana y en la tarde.

El Equipo de medicion se puede transporat a cualquier lugar de la bodega.

Al finalizar las mediciones apagar el equipo y guardarlo en su caja.

No mojarlo, no golpearlo y no dejarlo encendido.

INTERARCHIVOS

MEDICION DE ILUMINACION EN DEPOSITOS DE CUSTODIA

(Para radiación visible lumínica, menor o igual a 100 lux.)

FECHA	ACTUAL	MINIMA	MAXIMA	OBSERVACIONES
01/11/22	14	14	15	
01/11/22	12	12	12	
04/11/22	13	13	14	INTERARCHIVOS SAS. Nit. 900.360.373-0
04/11/22	15	15	15	
09/11/22	16	15	17	
09/11/22	17	16	19	
11/11/22.	17	15	12	
11/11/22.	14	14	14	
15/11/22	16	15	15	
15/11/22	16	13	18	
16/11/22	17	16	16	
16/11/22	12	12.	13	INTERARCHIVOS SAS. Nit. 900.360.373-0
17/11/22	17	15	15	
17/11/22	15	15	17	
18/11/22	13	13	12	
18/11/22	16	16	16	
21/11/22	14	16	17	
21/11/22	15	14	19	
22/11/22	13	13	18	
22/11/22	12	12	15	
23/11/22	16	13	16	
23/11/22	14	14	14	INTERARCHIVOS SAS. Nit. 900.360.373-0
24/11/22	12	13	13	
24/11/22	13	15	15	
25/11/22	15	12	12	
25/11/22	14	14	14	
28/11/22.	14	13	13	
28/11/22	14	13	13	
29/11/22	15	12	12	
29/11/22	14	14	14	
30/11/22	15	12	12	
30/11/22	14	13	13	
01/12/22	15	12	12	
01/12/22	15	13	13	
02/12/22	14	13	13	
05/12/22	15	13	13	

Recomendaciones: El control se debe efectuar dos veces a la semana en la mañana y en la tarde.
El Equipo de medicion se puede transporat a cualquier lugar de la bodega.
Al finalizar las mediciones apagar el equipo y guardarlo en su caja.
No mojarlo, no golpearlo y no dejarlo encendido.