**DIVIEXPORT EU**

NIT 832.004.433-2

*Muebles Modulares para Oficina*
*Archivadores rodantes*
*Puertas de seguridad*
*Reparaciones Locativas*

*Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877*
*CELULAR 3137357575*
*Email: diviexporteu@gmail.com*
*SIBATÉ-CUNDINAMARCA*

| **ENTREGA E INFORME FINAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ARCHIVADORES RODANTES CONTRATO 178 DE 2022** | |
|---|---|
| **Señores**:<br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC<br>Angélica Rodríguez<br>Supervisora Contrato 178-2022<br>Bogotá D.C. | **Fecha**: Sibaté, 25 de enero de 2023 |



| ACTIVIDADES REALIZADAS | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**<br>Desmonte total de cinco módulos rodantes para llevar las bases rodantes al taller y realizar el cambio de los ejes que se encuentran reventados | Días 29, 30 de diciembre 2022<br>y<br>4 enero 2023 |     |

**DIVIEXPORT EU**

NIT 832.004.433-2

*Muebles Modulares para Oficina*
*Archivadores rodantes*
*Puertas de seguridad*
*Reparaciones Locativas*

*Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877*
*CELULAR 3137357575*
*Email: diviexporteu@gmail.com*
*SIBATÉ-CUNDINAMARCA*


| | | |
|---|---|---|
| **Mantenimiento preventivo**:<br>Desdoblar entrepaños<br>Ajustar parales, frontales, laterales, espaldares.<br>Alineación de rieles<br>Ajustes, limpieza de piñones y rodamientos.<br><br>**Mantenimiento Correctivo:**<br>Desmonte de cadenas desgastadas para instalar las nuevas cadenas en los DIEZ módulos rodantes. | Trabajo realizado del 29 diciembre 2022 al 15 de enero 2023 |       |

**DIVIEXPORT EU**

NIT 832.004.433-2

*Muebles Modulares para Oficina*
*Archivadores rodantes*
*Puertas de seguridad*
*Reparaciones Locativas*

*Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877*
*CELULAR 3137357575*
*Email: diviexporteu@gmail.com*
*SIBATÉ-CUNDINAMARCA*

| | | |
|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**<br><br>**PREPARACIÓN, MODIFICACIÓN DE BASES DE CINCO MÓDULOS DE LOS ARCHIVOS RODANTES con:**<br><br>**-Suministro e instalación de DIEZ ejes de tracción para CINCO BASES RODANTES (cada base consta de DOS ejes)**<br><br>**-Suministro e instalación de una rueda para la base rodante (esta rueda faltaba)**<br>**-Suministro e instalación de Tres piñones** | Trabajo realizado EN EL TALLER 29 diciembre 2022 al 15 de enero 2023 |     |

| | | |
|---|---|---|
| | |     |
| **INSTALACIÓN DE CINCO BASES RODANTES REPARADAS Y MODIFICADAS DE MÓDULOS DE ARCHIVADOR RODANTE.** | Actividad realizada del 10 al 15 de enero de 2023. |       |

**DIVIEXPORT EU**

NIT 832.004.433-2

*Muebles Modulares para Oficina*
*Archivadores rodantes*
*Puertas de seguridad*
*Reparaciones Locativas*

*Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877*
*CELULAR 3137357575*
*Email: diviexporteu@gmail.com*
*SIBATÉ-CUNDINAMARCA*

| | | |
|---|---|---|
| **ALINEACIÓN DE TODO EL SISTEMA PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO** | Actividad realizada el 15 de enero de 2023 |       |

**DIVIEXPORT EU**

NIT 832.004.433-2

*Muebles Modulares para Oficina*
*Archivadores rodantes*
*Puertas de seguridad*
*Reparaciones Locativas*

*Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877*
*CELULAR 3137357575*
*Email: diviexporteu@gmail.com*
*SIBATÉ-CUNDINAMARCA*

| | | |
|---|---|---|
| Se entrega repuestos cambiados así:<br><br>10 UNDS Cadenas desgastadas<br>7 ejes fraccionados de acero | |   |

Cordialmente,



MYRIAM SOFÍA AUCIQUE CORREA
Representante Legal
DIVIEXPORT EU

**DIVIEXPORT EU**

NIT 832.004.433-2

*Muebles Modulares para Oficina*
*Archivadores rodantes*
*Puertas de seguridad*
*Reparaciones Locativas*

*Carrera 8 No. 7-98 TELEFONO 7250877*
*CELULAR 3137357575*
*Email: diviexporteu@gmail.com*
*SIBATÉ-CUNDINAMARCA*

| | |
|---|---|
| **Señores**<br>INPEC<br>Angélica Rodríguez<br>Supervisora Contrato 178-2022 | **Fecha:** 25 enero de 2023 |

| **GARANTIA DE MANTENIMIENTO**<br>**Y RECOMENDACIONES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS ARCHIVADORES RODANTES** |
|---|
| |
| |
| 1-Cargar los estantes o módulos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para evitar sobrecargas |
| 2-Los módulos rodantes deben ser desplazados uno a uno para evitar sobrecarga y descarrilamiento |
| 3-Los módulos deben correrse desde las manijas únicamente para evitar desalineación |
| 4.N0 sobrecargar las bandejas o entrepaños para evitar que se doblen |
| 5.NO sobrecargar los módulos rodantes |
| 6.Seguir las recomendaciones del fabricante |
| |
| **ACLARAMOS QUE SE HIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ARCHIVADORES RODANTES INDEPENDENTES ASÍ:**<br><br>**1-UN ARCHIVADOR RODANTE (TRIPLE) MECÁNICO DE OCHO MÓDULOS RODANTES Y UN FIJO**<br><br>**2-UN ARCHIVADOR RODANTE (TRIPLE) MECÁNICO DE DOS MÓDULOS RODANTES Y DOS FIJOS**<br><br>**3- EL TOTAL DE MÓDULOS RODANTES DE LOS DOS ARCHIVADORES RODANTES ES DE DIEZ** |
| **IMPORTANTE**<br><br>**El archivador rodante mecánico de OCHO MODULOS RODANTES es de tamaño grande y consta de un solo módulo fijo, es indispensable que EL INPEC instale otro módulo fijo en la parte inicial para que sirva de apoyo de los módulos rodantes y no se cause desalineación y posible descarrilamiento (ESTE MÓDULO FIJO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO 178-2022)** |

Cordialmente,



Myriam Sofía Aucique Correa
Representante Legal
DIVIEXPORT EU