	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA EL PAGO A CONTRATISTAS (Personas Jurídicas)	**CÓDIGO: AGJC-CN-FT-005J** **VERSIÓN: 18** **FECHA DE APROBACIÓN: 04/02/2022** **RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR

Fecha de expedición		
DD	MM	AAAA
10	02	2023

Supervisor	
Nombre:	DAYRO ALBERTO OVIEDO
Cargo:	AUXILIAR GRADO 04 ÁREA TÉCNICA

RADICACIÓN EN FINANCIERA

Fecha	
No. Radicado	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Razón Social del Contratista

AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS

No. NIT: 901.010.262 **D.V.** 4

Datos de identificación del contrato

Tipo	Contrato	Clase	Prestación de Servicios
No.	135-2022	Fecha de Suscripción	28 de Enero de 2022
		Fecha de inicio de ejecución	16 de Febrero de 2022

Actividad económica codigo CIIU
9521

III. ACTIVIDADES Y O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO:

Pago de mantenimiento de los siguientes equipos del canal de acuerdo a la factura N° ASSE 149
1. Mantenimiento de Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001, OT 3474
2. Mantenimiento de Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047, OT 3476
3. Mantenimiento de Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040, OT 3477
4. Mantenimiento de Consola Yamaha LS9-32 de placa: 1001561
5. Mantenimiento de Lámpara Marca Arry Compac 1200W, Modelo 575, Activo # 701062
6. Mantenimiento de Lampara One Light Modelo PART575W, Activo # 000700937
7. Mantenimiento de Suministro, de dos (2) unidades Frenel para Marca Arri compact 1200w.
8. Mto Panel de control remoto para cámara (RCP) marca Sony referencia: RCP 1530, serial: 110773, placa: 1001648. Unidad de control de cámara (CCU) marca Sony referencia: HSCU-300R/K, serial: 18112, placa: 1001771.Cuerpo de cámara marca Sony referencia: HSC-100R, serial: 10198, placa: 1001772c modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye maleta, cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.Cable triaxial

IV. OBSERVACIONES

Tipo de observación	Entrega informe final	**Detalle de la observación: Entrega cierre contractual contrato 135-2022**

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA	DIAS SERVICIOS PRESTADOS	

El suscrito Supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y aval

VI. ESTADO PRESUPUESTAL

1.	Valor total contrato	$ 50.000.000
2	Adición	$ 0
3.	Valor cancelado a la fecha	$ 31.832.500
4.	Valor a cancelar en este pago	$ 16.986.540
	SALDO =(1+2-3-4)	$ 1.180.960

Recursos	CANAL		
No. de Resolucion FUTIC (Si aplica)			
No.(s) Registro(s)	284		
Valor a Afectar por cada RP(s)			

Tipo de pago: Por días de servicios prestados

Número total de pagos:
Número total de entregables:

Número de pago actual: 8
Número de entregables:

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR

Dayro Oviedo

Firma supervisor
C.C. **93.138.294**

Firma supervisor
C.C.
(Solo en el caso de ser compartida la supervisión)

Revisó:	**Dayro Alberto Oviedo - Apoyo Coordinación Técnica**
Aprobó:	**José Miguel Ayala Durán – Profesional Especializado Grado 03 Técnica**

AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS
NIT 901.010.262-4
Carrera 78 3A 17
Tel: (031) 4532857
Bogotá - Colombia
aiwasonnycol@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. ASSE 149

Señores	CANAL CAPITAL S.A.		
NIT	830.012.587-4	**Teléfono**	(601) 4578300 - Ext. 1
Dirección	AV EL DORADO # 66-63 PISO 5	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2023, 11:00
Expedición	08/02/2023, 11:00
Vencimiento	08/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	reparación Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001, OT 3474 CONCEPTO TECNICO: Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	1.00	595,000.00
2	reparacion Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047, OT 3476, CONCEPTO TECNICO: Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador	1.00	595,000.00
3	reparación Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040, OT 3477 CONCEPTO TÉCNICO: Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	1.00	595,000.00
4	reparacion Consola Yamaha LS9-32 de placa: 1001561 CONCEPTO TÉCNICO: :Cambio de 33 fader, reparación de entradas 31 y 32 actualización de finware 1.35 y mantenimiento	1.00	6,284,985.00
5	reparacion Lámpara Marca Arry Compac 1200W, Modelo 575, Activo # 701062. CONCEPTO TECNICO: Mantenimiento general correctivo de los circuitos, cambio reguladores, resistencias, balastro y cable	1.00	1,999,200.00
6	reparacion Lampara One Light Modelo PART575W, Activo # 000700937. CONCEPTO TECNICO: Reparación de fuente regulada, Cambio de regulador, diodos rectificadores, reparación de transformador	1.00	2,237,200.00
7	Suministro, de dos (2) unidades Frenel para Marca Arri compact 1200w..	1.00	4,584,954.57
8	REVISION Panel de control remoto para cámara (RCP) marca Sony referencia: RCP 1530, serial: 110773, placa: 1001648. Unidad de control de cámara (CCU) marca Sony referencia: HSCU-300R/K, serial: 18112, placa: 1001771. Cuerpo de cámara marca Sony referencia: HSC-100R, serial: 10198, placa: 1001772c modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye maleta, cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118. Cable triaxial	1.00	95,200.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dieciseis millones novecientos ochenta y seis mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Total Bruto	14,274,403.00
IVA 19%	2,712,136.57
Total a Pagar	16,986,539.57

Condiciones de Pago:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037718152 aprobado en 20221011 prefijo ASSE desde el número 126 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo Tarifa 9.66

CUFE: 6dfd2c495d97d6e9caf610a804a7abbfd999595ecc1bc66954c584b1e6c03f838e5f7f73be3025851609d2b015cd8c4a


CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito representante legal Gilberto Isauro Bojaca Vergara de acuerdo a los requisitos legales de la sociedad **AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS NIT # 901010260-4**, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales que corresponden a las nóminas de los últimos (6) seis meses calendario.

Dado en Bogotá, a los (08) días del mes de Febrero de 2023.

Cordialmente.



GILBERTO ISAURO BOJACA VERGARA.
Representante Legal Aiwa Sony Servicio Electrónico S.A.S.

En las instalaciones de Canal Capital, se reunieron DAYRO ALBERTO OVIEDO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.138.294 de Espinal - Tolima, en representación de CANAL CAPITAL (Supervisor), por una parte, y por la otra el contratista GILBERTO ISAURO BOJACA VERGARA , identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.202.410 de Gacheta - Cundinamarca en representación de AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS (Contratista), con el propósito de hacer entrega real y efectiva las revisiones y mantenimientos realizados a los equipos de conformidad con lo estipulado en las obligaciones especiales del Contrato de Prestación de servicios No. 135 del 2022 suscrito entre Canal Capital y AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS.

En tal virtud, EL CONTRATISTA hace entrega a CANAL CAPITAL de las siguientes revisiones y reparaciones al equipo relacionado:


CANTIDAD	OBJETO (ELEMENTOS Y EQUIPOS)	CARACTERÍSTICAS
1	Mantenimiento de Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001, OT 3474	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
1	Mantenimiento de Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047, OT 3476	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
1	Mantenimiento de Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040, OT 3477	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
1	Mantenimiento de Consola Yamaha LS9-32 de placa: 1001561	Cambio de 33 fader, reparación de entradas 31 y 32 actualización de finware 1.35 y mantenimiento
1	Mantenimiento de Lámpara Marca Arry Compac 1200W, Modelo 575, Activo # 701062	Mantenimiento general correctivo de los circuitos, Cambio reguladores, resistencias, balastro y cable
1	Mantenimiento de Lampara One Light Modelo PART575W, Activo # 000700937	Reparación de fuente regulada, Cambio de regulador, diodos rectificadores, reparación de transformador
1	Cambio de dos (2) unidades Frenel para Marca Arri compact 1200w	Cambio de dos (2) unidades Frenel para Marca Arri compact 1200w
1	Mto Panel de control remoto para cámara (RCP) marca Sony referencia: RCP 1530, serial: 110773, placa: 1001648. Unidad de control de cámara (CCU) marca Sony referencia: HSCU-300R/K, serial: 18112, placa: 1001771.Cuerpo de cámara marca Sony referencia: HSC-100R, serial: 10198, placa: 1001772c modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye maleta, cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.Cable triaxial	Revisión y mantenimiento preventivo

Una vez entregado el informe con la revision realizada, las partes constataron las correctas condiciones de los mismos.


Igualmente certifico en calidad de supervisor, que el contratista ha cumplido con la obligación del pago de:

[x] APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Sí es persona Jurídica, debe presentar certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, independientemente de su plazo y valor).

Dada en Bogotá D.C., a los 09/02/2023



POR CANAL CAPITAL
DAYRO ALBERTO OVIEDO
AUXILIAR ÁREA TÉCNICA
Revisó: Dayro Alberto Oviedo – Apoyo Area Tecnica -



POR EL CONTRATISTA
GILBERTO ISAURO BOJACA VERGARA.
AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS

AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO S.A.S. NIT 901010262-4

RELACION COBRO ENERO 2023

CANAL CAPITAL S.A.

FECHA	EQUIPO	CONCEPTO TECNICO	VALOR REVISION	VALOR REPARACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
17/01/2023	Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001, OT 3474	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	$ 150.000,00	$ 350.000,00	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
17/01/2023	Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047, OT 3476,	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	$ 150.000,00	$ 350.000,00	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
17/01/2023	Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040, OT 3477,	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	$ 150.000,00	$ 350.000,00	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
17/01/2023	Consola Yamaha LS9-32 de placa: 1001561	Cambio de 33 fader, reparación de entradas 31 y 32 actualización de finware 1.35 y mantenimiento	$ 100.000,00	$ 5.181.500,00	$ 5.281.500,00	$ 1.003.485,00	$ 6.284.985,00
31/01/2023	Lámpara Marca Arry Compac 1200W, Modelo 575, Activo # 701062	Mantenimiento general correctivo de los circuitos, cambio reguladores, resistencias, balastro y cable	$ 80.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.680.000,00	$ 319.200,00	$ 1.999.200,00
31/01/2023	Lampara One Light Modelo PART575W, Activo # 000700937	Reparación de fuente regulada, Cambio de regulador, diodos rectificadores, reparación de transformador	$ 80.000,00	$ 1.800.000,00	$ 1.880.000,00	$ 357.200,00	$ 2.237.200,00
31/01/2023	Suministro, de dos (2) unidades Frenel para Marca Arri compact 1200w.	Nota este precio es en base a 810 U.S.aprox. Demora 60 días hábiles aproximadamente	$ 0,00	$ 3.852.903,00	$ 3.852.903,00	$ 732.052,00	$ 4.584.955,00
31/01/2023	Panel de control remoto para cámara (RCP) marca Sony referencia: RCP 1530, serial: 110773, placa: 1001648. Unidad de control de cámara (CCU) marca Sony referencia: HSCU-300R/K, serial: 18112, placa: 1001771. Cuerpo de cámara marca Sony referencia: HSC-100R, serial: 10198, placa: 1001772c modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial	REVISION	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
			$ 790.000,00	$ 13.484.403,00	$ 14.274.403,00	$ 2.712.137,00	**$ 16.986.540,00**

BOGOTÁ D.C.

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

SOLICITUD AUTORIZACION REVISION CAMARAS DIGITALES

7 mensajes

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 12 de enero de 2023, 9:20
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto oviedo Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>, Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buen día señores Canal Capital, adjunto relación para revision de las tres cámaras digitales.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

INFORME PARA AUTORIZACION REVISION 3 CAMDIGIT CANAL CAPITAL ENERO 12 DE 2023.pdf
478K

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 12 de enero de 2023, 10:32
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto oviedo Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>, Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buen día señores Canal Capital, adjunto cotización de mantenimiento preventivos para las tres cámaras digitales panasonic.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE

Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

----- Mensaje reenviado -----
De: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto oviedo Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>; Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de enero de 2023, 09:20:36 GMT-5
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION REVISION CAMARAS DIGITALES
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

INFORME PARA AUTORIZACION REVISION 3 CAMDIGIT CANAL CAPITAL ENERO 12 DE 2023.pdf
478K

COTIZACION CANAL CAPITAL 3 CAM DIGITAL ENERO 12 2023.pdf
316K

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 12 de enero de 2023, 13:06
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto oviedo Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buena tarde señores canal capital, adjunto corrección de cotizacion.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]

COTIZACION CANAL CAPITAL 3 CAM DIGITAL ENERO 12 2023 OK.pdf
316K

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 12 de enero de 2023, 13:11
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Cc: Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buen dia

Señores:

Aiwa

Por favor proceder con lo cotizado.

Muchas gracias

[El texto citado está oculto]

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 12 de enero de 2023, 14:12
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Recibido.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

---

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 16 de enero de 2023, 8:54
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buen día don señores canal capital, adjunto informe de mantenimientos preventivos hechos a tres videocámaras digitales.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]

INFORME DE REPARACION DE TRES CAMARAS DIGITALES ENERO 16 2023.pdf
265K

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 16 de enero de 2023, 9:23
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buen día don Dayro, adjunto informe con evidencia fotográfica

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE

Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]

INFORME DE REPARACION DE TRES CAMARAS DIGITALES ENERO 16 2023 CON EVIDENCIA.pdf
1215K

BOGOTÁ D.C.

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Recoger equipos para mantenimientos preventivos.

3 mensajes

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 10 de enero de 2023, 15:11
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Cc: Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>, Almacen Técnico <almacen.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buenas tardes

Señores:

Aiwa Sony

Solicitamos nos puedan colaborar recogiendo los siguientes equipos para realizarles mantenimiento preventivo.

1. Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.

2. Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118

3. Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118 con placa número: 1003743

Se entrega Tarjeta SD SanDisk de 128GB categoría 10 para realizar pruebas a los equipos.

Quedamos atentos a los ajustes que se tengan que hacer y recogida de los mismos.

Muchas gracias

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 10 de enero de 2023, 15:21
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buena tarde mañana pása don Gilberto Bojaca a recoger los equipos.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

---

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 10 de enero de 2023, 15:27
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>

Buena tarde

Muchas gracias

[El texto citado está oculto]


Bogotá D.C. Enero 16 de 2023


Señores:
CANAL CAPITAL
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar sobre los siguientes equipos que ya fueron intervenidos y se encuentran listos, así:

EQUIPO	CONCEPTO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047 que incluye cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040 que incluye cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118 con placa número: 1003743 y memoria SD para pruebas.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.


EVIDENCIA FOTOGRAFICA





T
REC CHECK






60V VW-1 -F-
SUMITOMO-G




Panasonic
4K


GAIN
WHITE BAL
SEL/
PUSH
SET
MENU
SHUTTER
AUTO
INPUT 2
LINE
MIC
+48V
2
4



Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Servicio Electrónico

Bogotá D.C. Enero 12 de 2023

Señores:
CANAL CAPITAL
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar fallas registradas en los siguientes elementos, los cuales deben ser intervenidos en revisión, así:

EQUIPO	FALLAS	IMAGEN
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118	Mantenimiento preventivo	 
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118	Mantenimiento preventivo	 

Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118 con placa número: 1003743 y memoria sd para pruebas.	. Mantenimiento preventivo	 

Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Servicio Electrónico

Bogotá D.C. Enero 12 de 2023

Señores:
CANAL CAPITAL
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar fallas registradas en los siguientes elementos, los cuales deben ser intervenidos en revisión, así:

EQUIPO	FALLAS	IMAGEN
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118	Mantenimiento preventivo	 
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118	Mantenimiento preventivo	 

Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040 que incluye cargador modelo AG-BRD50 , adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118 con placa número: 1003743 y memoria sd para pruebas.	. Mantenimiento preventivo	 

Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Servicio Electrónico

aiwa SONY®

SERVICIO ELECTRONICO S.A.S.

Mantenimiento Empresarial - Instalaciones - Reparaciones -Suministros

Bogotá D.C. Enero 12 de 2023

Señores:
CANAL CAPITAL S.A.
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar la cotización de mantenimiento preventivo para los siguientes equipos, así:

EQUIPO	CONCEPTO TECNICO	VALOR	IVA	TOTAL
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001, O.T. 3474.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047, O.T. # 3476.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040, O.T.# 3477.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500

TOTAL INCLUIDO IVA ……. $ 1.249.500
(UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS)

Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Aiwa Sony Servicio Electrónico


Bogotá D.C. Enero 16 de 2023

Señores:
CANAL CAPITAL
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar sobre los siguientes equipos que ya fueron intervenidos y se encuentran listos, así:

EQUIPO	CONCEPTO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003738, serial F7TGA0001 que incluye cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003739, serial D7TGA0047 que incluye cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.
Cámara de video Panasonic modelo AG-UX180 con placa número: 1003474, serial D7TGA0040 que incluye cargador modelo AG-BRD50, adaptador AC, dos baterías modelos AG-VBR59 y AG-VBR118 con placa número: 1003743 y memoria SD para pruebas.	Mantenimiento de circuitos electrónicos, puertos de entradas y salidas de audio y video, de lentes, censores de enfoque y estabilizador.

Cordialmente.



GILBERTO BOJACA V.
Gerente Servicio Electrónico

BOGOTÁ D.C.

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Recogida de luces para revisión.

5 mensajes

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 21 de noviembre de 2022, 11:23
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Cc: Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buen dia

Señores:

Aiwa

Solicitamos nos puedan colaborar recogiendo las siguientes luces y sean revisadas y cotizado su respectivo arreglo.

Quedamos atentos a su recogida lo más pronto.

Observaciones de fallas.

La luz Arri compaq 1200 watss

La luz Onelight Par 575W - placa: 700937 con balasto incorporado presentó corto circuito en fuente dañando el siguiente componente:

circuito integrado 1234 con referencia TNY268PN ,0L889B

Este elemento se encarga de controlar la fuente de alimentación regulando el voltaje de salida. También es recomendable cambiar los componentes adyacentes: diodos rectificadores, transformador y diodo zener ya que presentan signos físicos de que se encuentra el cortocircuito o abiertos. Se recomienda enviar el dispositivo a soporte nivel 4.

Muchas gracias



integrado.jpg
2475K

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 21 de noviembre de 2022, 14:47
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buena tarde, hoy pasa gilberto bojaca a recoger.

Cordialmente,

AIWA SONY.

SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

---

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 27 de diciembre de 2022, 11:24
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>, Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buen día adjunto relación de cotización de reparación de lamparas.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

INFORME PARA AUTORIZACION REVISION CANAL CAPITAL DICIEMBRE 27 2022.docx
488K

COTIZACION CANAL CAPITAL LAMPARAS SUMINISTRO DIC 27 2022.pdf
197K

Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co> 29 de diciembre de 2022, 15:05
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Cc: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Don Gilberto buenas tardes, solicito muy amablemente realizar el mantenimiento y reparación relacionado en la cotización.

cordialmente
[El texto citado está oculto]
--

Ingeniero José Miguel Ayala Durán
Profesional Especializado Grado 3 - Técnica
Tel: ☎4578300 Ext:5142
✉jose.ayala@canalcapital.gov.co

[El texto citado está oculto]

Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co> 3 de enero de 2023, 12:33
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

PSI
---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Gilberto Bojaca** <aiwasonnycol@yahoo.es>
Fecha: El mar, 3 de ene. de 2023 a la(s) 10:05 a.m.
Asunto: Re: Recogida de luces para revisión.
Para: Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buen dia don Dayro, una duda, el item de suministros también queda autorizado?

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

aiwa SONY®

SERVICIO ELECTRONICO S.A.S.

Mantenimiento Empresarial - Instalaciones - Reparaciones -Suministros

Bogotá D.C. Diciembre 27 de 2022

Señores:
CANAL CAPITAL S.A.
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar la cotización de mantenimiento correctivo para los siguientes equipos, así:

ITEM	EQUIPO	CONCEPTO TECNICO	VALOR	IVA	TOTAL
1	Lámpara Marca Arry Compac 1200W, Modelo 575, Activo # 701062	Mantenimiento general correctivo de los circuitos, cambio reguladores, resistencias, balastro y cable.	$ 1.600.000	$ 304.000	$ 1.904.000
2	Lampara One Light Modelo PART575W, Activo # 000700937	Reparación de fuente regulada, Cambio de regulador, diodos rectificadores, reparación de transformador.	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000
3	Suministro, de dos (2) unidades Frenel para Marca Arri compact 1200w.	Nota este precio es en base a 810 U.S.aprox. Demora 60 días hábiles aproximadamente .	$ 3.852.903	$ 732.052	$ 4.584.955

GARANTIA: Nuestra garantía cumple un tiempo de noventa días a partir de la fecha de entrega, exceptuando malos tratos y/o sobre cargas de voltaje.

Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Aiwa Sony Servicio Electrónico

Bogotá D.C. Diciembre 27 de 2022

Señores:
CANAL CAPITAL
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar fallas registradas en los siguientes elementos, los cuales deben ser intervenidos en revisión, así:

EQUIPO	FALLAS	IMAGEN
Lámpara Marca Arry Compac 1200W, Modelo 575, Activo # 701062,	En corto.	 
Lampara One Light Modelo PART575W, Activo # 000700937.	.Presento corto,	 
Suministro 2 unidades	. SUMINISTRO	

Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Servicio Electrónico

BOGOTÁ D.C.

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Equipos para revisión

3 mensajes

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 20 de diciembre de 2022, 14:58
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Cc: Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>, Almacen Técnico <almacen.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buena tarde

Señores

Aiwa

De acuerdo a lo conversado esta mañana solicitamos nos puedan colaborar recogiendo la cámara Sony que presenta fallas, adicionalmente se envían los otros equipos que hacen parte de la cadena de cámara para que pueda ser revisada.

De acuerdo al lente servo zoom con extensor marca Fujinon referencia: XA20SX8.5BRM, serial: A66011400, placa: 1001650, que fue arreglado, se requiere sea revisado ya que presenta fallas.

Se relacionan los siguientes equipos para revisión.

1. lente servo zoom con extensor marca Fujinon referencia: XA20SX8.5BRM, serial: A66011400, placa: 1001650.
1.Panel de control remoto para cámara (RCP) marca Sony referencia: RCP 1530, serial: 110773, placa: 1001648.
1. Unidad de control de cámara (CCU) marca Sony referencia: HSCU-300R/K, serial: 18112, placa: 1001771.
1. Cuerpo de cámara marca Sony referencia: HSC-100R, serial: 10198, placa: 1001772
1. cable triaxial.

Quedo atento.

Muchas gracias

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 21 de diciembre de 2022, 12:29
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>

Buen dia

Señores:

Aiwa

Relaciono las novedades que presenta la cámara.

A continuación mi opinión respecto al daño de la cámara Sony HDC1000 (cadena en Movil).
La cámara estaba en funcionamiento en un concierto y se apagó presuntamente por un corto en el Triaxial.
El cable triax estuvo expuesto a la lluvia y al represamiento de esta, lo cual pudo ser la causa del daño.
La cámara se enciende a través de una fuente DC externa y responde a todas sus funciones incluyendo el control por RCP.

Se perdió la comunicación con el control de cámara (CCU), la etapa de procesamiento de
de Triaxial no responde y presenta alarma.

Sin otra novedad.

Cordialmente.

[El texto citado está oculto]

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 22 de diciembre de 2022, 19:12
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>, Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>

Buena noche adjunto informe para autorización de revisión equipo cámara profesional.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/
Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

---

INFORME PARA AUTORIZACION REVISION CANAL CAPITAL DICIEMBRE 22 2022.pdf
428K

Bogotá D.C. Diciembre 22 de 2022

Señores:
CANAL CAPITAL
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar fallas registradas en los siguientes elementos, los cuales deben ser intervenidos en revisión, así:

EQUIPO	FALLAS	IMAGEN
Panel de control remoto para cámara (RCP) marca Sony referencia: RCP 1530, serial: 110773, placa: 1001648	INDICA PROTECCION	 
Unidad de control de cámara (CCU) marca Sony referencia: HSCU-300R/K, serial: 18112, placa: 1001771.	.INDICA PROTECCION	 

Cuerpo de cámara marca Sony referencia: HSC-100R, serial: 10198, placa: 1001772	. INDICA PROTECCION	 
Cable triaxial.	PARA PRUEBA POSIBLE CAUSA POR CORTO	

Cordialmente.

GILBERTO BOJACA V.
Gerente Servicio Electrónico

BOGOTÁ D.C.

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Consola LS9-32 para mantenimiento general

1 mensaje

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co> 12 de enero de 2023, 9:51
Para: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Cc: Coordinación Técnica Canal Capital <coordinacion.tecnica@canalcapital.gov.co>, Sergio Nicolas Chaparro Vega <sergio.chaparro@canalcapital.gov.co>, Maria Alejandra Rivera Correa <alejandra.rivera@canalcapital.gov.co>

Buen dia

Señores:

Aiwa Sony

Solicitamos nos puedan colaborar realizando un mantenimiento general a la Consola LS9-32 de placa: 1001561, también se requiere el cambio de los 33 faders ya que no calibran y se quedan pegados, y las entradas 31 y 32 presentan ruido y no reciben bien la señal, también se solicita sea actualizada a la última versión, porque la versión que tiene es la 1.32 y se está usando actualmente la 1.35.

Quedo atento a su recogida.

Muchas gracias

BOGOTÁ D.C.

Dayro Alberto Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

COTIZACION REAJUSTADA CONSOLA YAMAHA

1 mensaje

Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es> 27 de enero de 2023, 12:19
Responder a: Gilberto Bojaca <aiwasonnycol@yahoo.es>
Para: Dayro Alberto oviedo Oviedo <dayro.oviedo@canalcapital.gov.co>

Buena tarde don Dayro, adjunto cotización reajustada de consola yamaha.

Cordialmente,

AIWA SONY.
SERVICIO ELECTRONICO S.A.S
NIT. 901010262-4
GILBERTO BOJACA V.
GERENTE
Tel: 453 2857
Cel: 3208998343 -3156094688
Dir: Cra 78 No. 3A - 17 Mandalay
http://www.aiwasonyservicioelectronico.com/

Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

La información contenida en este mensaje, así como cualquier archivo anexo son confidenciales y de uso exclusivo del destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor bórrelo y notifique inmediatamente al remitente.

The information contained in this message and any attachment are confidential and for exclusive use of the recipient. If you have received this message in error, please delete it and immediately notify the sender.

COTIZACION CANAL CAPITAL CONSOLA YAMAHA 2.pdf
312K

aiwa SONY®

SERVICIO ELECTRONICO S.A.S.

Mantenimiento Empresarial - Instalaciones - Reparaciones -Suministros

Bogotá D.C. Enero 27 de 2023


Señores:
CANAL CAPITAL S.A.
Ciudad.

A continuación nos permitimos informar la cotización de mantenimiento correctivo para el siguiente equipo, así:

EQUIPO	CONCEPTO TECNICO	VALOR	IVA	TOTAL
Consola Yamaha LS9-32 de placa: 1001561	Cambio de 33 fader, reparación de entradas 31 y 32 actualización de finware 1.35 y mantenimiento.	$ 5.181.500	$ 984.485	$ 6.165.985

TOTAL INCLUIDO IVA ……. $ 6.165.985
(SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS)

Cordialmente.



GILBERTO BOJACA V.
Gerente Aiwa Sony Servicio Electrónico