INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No 05



CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, 01 de febrero de 2023

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.


ÍTEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	**27/01/2023**	**28/01/2023**	**28/01/2023**
CARGO	Profesional ambiental	Director de obra	Director de obra
NOMBRE	Renata Rivera	Ricardo Tafur	Ricardo Tafur
FIRMA			
Rev.No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
01	Creación Inicial del documento		27/01/23

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. ALCANCE 7
4. OBJETIVOS 7
5. DESARROLLO 8

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD 8
5.2. CIVS ejecutados durante el periodo 9
5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST ... 10
5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje 13
5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas 14
5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT) 22

6. CONCLUSIONES 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. CIVs en ejecución enero 2023. 9
Tabla 2. Personal SSTA. 10
Tabla 3. Materiales enero 2023. 15

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Comunicados ambientales
Anexo 2. Formato FOAC-53 manejo de materiales y vales
Anexo 3. Formato FOAC-55 manejo de RCD y vales
Anexo 4. Fichas de seguimiento ambiental
Anexo 5. Asistencia capacitaciones ambientales contratista de obra
Anexo 6. Formato FOAC-50 manejo de aguas
Anexo 7. Reporte parcial RCD diciembre 2022
Anexo 8. Radicado cargue noviembre 2022- informe GCR

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se describen las actividades relacionadas con la gestión ambiental realizada por la interventoría, para la implementación del plan de acción de interventoría (PAI) referente al contrato de interventoría No. 342 de 2022 que tiene como objeto “realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual: “ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico”, junto con el seguimiento realizado al contratista de obra en el cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales y medidas planteadas en el MAO.

Para el primer periodo de actividades, correspondiente a la etapa de preliminares, se realizaron los diagnósticos de cada uno de los CIV´s, para determinar el tipo de actividades de obra a desarrollarse como son; intervención en espacio público, acciones de movilidad, instalación de bases estabilizadas, intervención de redes sanitarias, reemplazo o reparación de confinamientos laterales, atención a emergencias y reparaciones puntuales, en cada uno de los CIVS definidos para el desarrollo del proyecto, asimismo se realizó seguimiento, revisión y aprobación a la documentación ambiental necesaria para el inicio de actividades constructivas.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, se localiza la zona urbana de la ciudad de Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa, tal como se muestra en la ilustración 1:



Ilustración 1. Localidad de bosa.

Las vías y espacio público objeto del contrato, se ejecutarán dentro de la localidad 7 de bosa, a continuación, se presentan los CIVs a intervenir durante todo el proyecto:

No.	CIV	PK	NOMBRE DEL SECTOR	UPZ	SECCION VIAL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE SUPERFICIE IDU
1	7002710	357177	EL REMANSO I	84	V8	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	FLEXIBLE
2	7002989	357816	EL REMANSO I	84	V9	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	AFIRMADO
3	7003036	357924	EL REMANSO I	84	V9	DG 73B S	KR 87L	KR 87M	AFIRMADO
4	7003061	357969	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	AFIRMADO
5	7003101	358065	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	AFIRMADO
6	7003210	358335	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	FLEXIBLE
7	7002988	357813	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S	AFIRMADO
8	7007169	368148	GUALOCHE	85	V9	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	RIGIDO
9	7007134	368073	GUALOCHE	85	V9	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	RIGIDO

10	7003028	357903	JOSE MARIA CARBONEL	85	V9	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	ADOQUIN ARCILLA
11	50008433	361096	LA PAZ	84	V7	KR 82FBIS	CL 65 S	CL 65A S	AFIRMADO
12	7002819	357444	EL REMANSO I	84	V9	CL 73B S	TV 88	KR 88A	AFIRMADO
13	7002743	357264	EL REMANSO I	84	V8	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	AFIRMADO
14	7002589	356835	EL REMANSO I	84	V7	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	FLEXIBLE
15	7003174	358251	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	FLEXIBLE
16	7004377	361183	ARGELIA II	85	V9	DG 59A S	KR 81C	CL 59A S	FLEXIBLE
17	7004331	361066	ARGELIA II	85	V9	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	FLEXIBLE
18	7004403	91030229	ARGELIA II	85	V9	CARRERA 81C	DG 59A S	DG 58L S	AFIRMADO
19	7004413	361281	ARGELIA II	85	V9	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	AFIRMADO
20	7004503	361491	ARGELIA II	85	V9	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	AFIRMADO
21	7008640	91030249	ARGELIA II	85	V9	CARRERA 81H	CALLE 59A S	CALLE 58L S	FLEXIBLE
22	7002730	357225	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	AFIRMADO
23	7002757	357297	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	AFIRMADO
24	7002801	357396	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	AFIRMADO
25	7002838	357480	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	AFIRMADO
26	7002858	480161	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	AFIRMADO
27	7004364	361147	ISLANDIA	85	V9	DG 73A S	KR 82G	KR 83	AFIRMADO
28	7004370	361165	ISLANDIA	85	V9	KR 83	CL 73 S	DG 73BIS S	AFIRMADO
29	7004379	361189	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	AFIRMADO
30	7004382	361198	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	AFIRMADO
31	7004385	361207	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	AFIRMADO
32	7004394	361234	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	AFIRMADO
33	7004396	361240	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73ABIS S	DG 73ABISA S	AFIRMADO
34	7004401	361252	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	AFIRMADO
35	7004416	361290	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	AFIRMADO
36	7004408	361264	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	AFIRMADO
37	7004371	361168	ISLANDIA	85	V9	DG 73A S	KR 82FBIS	KR 82G	AFIRMADO
38	7004134	480407	SAN DIEGO BOSA	85	V9	TV 87A	DG 91 S	DG 92 S	AFIRMADO
39	7000766	820129	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	AFIRMADO
40	7000780	804355	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	AFIRMADO

41	7000792	804356	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	AFIRMADO
42	7000824	352111	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	AFIRMADO
43	7000829	352126	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	AFIRMADO
44	8007666	152410	GRAN BRITALIA	85	V9	KR 81D	DG 57ABIS S	CL 57ABISA S	AFIRMADO
45	8007714	152.411	GRAN BRITALIA	85	V9	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	AFIRMADO
46	8007764	152412	GRAN BRITALIA	85	V9	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	AFIRMADO
47	8007854	152458	GRAN BRITALIA	85	V9	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	AFIRMADO
48	8007803	152461	GRAN BRITALIA	85	V9	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	AFIRMADO
49	8011987	152464	GRAN BRITALIA	85	V9	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	AFIRMADO

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Informar la gestión ambiental realizada por la interventoría para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales ambientales del contratista de obra

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar las medidas plantedas en el plan de acción de interventoría ambiental
- Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas por el contratista de obra en el MAO
- Reportar y verificar la generación de RCDs y compra de materiales petreos teniendo en cuenta los formatos presentados en el PGRCD del contratista de obra
- Evaluar el desempeño de la gestión ambiental y sst del contratista de obra por medio de la lista de chequeo presentada en los pliegos del contrato

5. DESARROLLO

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD

Durante el periodo la interventoría realiza la revisión y aprobación del MAO y del PGRCD, entregado por el contratista de obra, se realiza la aprobación por medio del comunicado 04-104-0071-2022 enviado el 13 de septiembre de 2022. Asimismo, y cumpliendo con las obligaciones contractuales se radican los planes ambientales en físico ante el FDLB por medio del comunicado 04-104-0076-2022 el 15 de septiembre de 2022.

Por otro lado, teniendo en cuenta la aprobación del PGRCD, la interventoría realiza la apertura del PIN ambiental en la plataforma de la secretaría de ambiente el 8 de septiembre de 2022, a continuación, se presenta registro del proceso realizado:




Ilustración 2. Apertura PIN ambiental.

Como resultado de la inscripción como generador de RCD ante la secretaría de ambiente, es asignado el PIN 21890. Cabe aclarar que, durante la ejecución del contrato, la interventoría será la encargada de realizar la revisión, verificación y aprobación de los reportes mensuales entregados por el contratista de obra, así como el cargue mensual a la plataforma de la SDA.

En el mes de noviembre, la interventoría realiza el cargue del RCD correspondiente al mes de **octubre** de 2022 a plataforma de la SDA, la información cargada, así

como el radicado del trámite puede ser consultado en el **Anexo 1**. A continuación se presenta evidencia de la información cargada a la fecha en la plataforma de la SDA:



Ilustración 3. Reportes de RCD cargados a la plataforma.

5.2. CIVS ejecutados durante el periodo

Durante el mes de noviembre, la interventoría realiza seguimiento a la gestión ambiental en los siguientes frentes de obra:

Tabla 1. CIVs en ejecución enero 2023.

No	Nombre del frente de obra	Tipo de Vía	CODIGO CIVs
1	POTRERITOS	ADOQUIN	7002730,7002757, 7002801, 7002838, 7002858
2	EL REMANSO 1	ADOQUIN	7002710, 7002819, 7002743, 7002589
3	ISLANDIA	ADOQUIN	7004364, 7004370, 7004382, 7004394, 7004396, 7004401, 7004408, 7004371

4	SAN DIEGO	PAVIMENTO FLEXIBLE	7004143

5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST

- **Personal ambiental**

A continuación, se presenta el personal ambiental, tanto del contratista como de la interventoría para el desarrollo del contrato:

Tabla 2. Personal SSTA.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN (Etapa preconstrucción)	
		Preconstrucción	Obra
Contratista de obra- CAMACON SAS			
Especialista Ambiental	Liceth Valero	60%	60%
Especialista SST	Jennifer Torres	70%	70%
Interventoría- AYM INGENIEROS SAS			
Residente ambiental	Renata Rivera	20%	10%
Residente SST	Nathalia Arango	20%	10%

Asimismo, para el adecuado desarrollo de en la implementación de las medidas de manejo, el contratista de obra cuenta con el personal de la Brigada de Orden y Aseo en los frentes de obra que se encuentran en ejecución, este equipo realiza las siguientes funciones:

- Mantenimiento de cerramientos de obra
- Mantenimiento de senderos peatonales
- Protección y mantenimiento de polisombra para individuos arbóreos
- Limpieza y protección de sumideros
- Ejecución de orden y aseo dentro de los frentes de obra

A continuación, se evidencia la presencia del personal BOAL requerido, en los frentes de obra:



Ilustración 4. Presencia BOAL.

- **Comunicados ambientales**

Durante el mes de enero la interventoría realiza el envío de los siguientes comunicados:

- Comunicado 04-104-0011-2023: Observaciones gestion ambiental, SST y PMT. Radicado el 21 de enero de 2023. El comunicado se puede consultar en el **Anexo 1**

- **Comités de seguimiento**

A lo largo del periodo se realizaron cuatro (4) comités semanales integrales. Con respecto a la gestión ambiental.

- **Permisos ambientales**

Durante **el mes de enero**, no se tramitaron permisos ambientales puesto que el contrato no lo requiere. Sin embargo, la interventoría revisó las licencias ambientales entregadas de los sitios de disposición final de RCD y los proveedores de materiales pétreos.

- **Inducciones y capacitaciones ambientales**

Durante el periodo de enero, el contratista de obra realiza las siguientes capacitaciones al personal operativo, la asistencia a las capacitaciones se puede consultar en el **Anexo 5:**

- Manejo de residuos sólidos
- Plan de gestión de RCD
- Funciones de la brigada de orden y aseo
- Manejo de materiales en obra

A continuación, se presenta registro fotográfico de las capacitaciones realizadas:



Ilustración 5. Capacitación SSTA. el remanso.



Ilustración 6. Capacitación SSTA- Islandia.

5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje

Dentro del área de influencia en el sector de Islandia, se realiza protección a especies arbóreas:



Ilustración 7. Protección especies arbóreas Islandia.

5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas

- **Manejo de campamentos y centros de acopio**

Durante el periodo, la interventoría realiza seguimiento al estado de los campamentos y centros de acopio de materiales no pétreos, el contratista presenta tres campamentos y dos centros de acopio, distribuidos de la siguiente manera:

- Campamento administrativo: Ubicado en la dirección del punto CREA

- Tres campamentos para personal operativo y puntos de acopio de materiales y herramientas: Ubicados en los frentes de potreritos, el remanso e islandia.

- **Manejo de materiales de construcción**

Durante el periodo, la interventoría realiza la revisión documental y la aprobación de los siguientes proveedores de materiales pétreos:

CONSTRITURAR

MINER GROUP
RECICLADOS INDUSTRIALES
SECAM
GRECO
POLIMIX
LA SACAN

Se realiza la revisión de las licencias ambientales y registros mineros, así como la presencia dentro del listado de proveedores del IDU.

Con respecto al ingreso de materiales, se presentan las siguientes cantidades durante el mes de enero, el formato FOAC53 y los vales se encuentran en el **Anexo 2:**

Tabla 3. Materiales enero 2023.

TIPO MATERIAL	CANTIDAD (M3)	PROVEEDOR
RAJON	153	CANOAS
B200	60	M. NACIONAL
B200	42	CANOAS
RECEBO	15	TEQUIA
SBG-C-R	516	LAMD RECICLADOS
SB	30	CANOAS
TRITURADO 3/4	6	TG

Asimismo, se realiza seguimiento al correcto acopio de materiales dentro de los frentes de obra y campamentos, y se encuentran las siguientes observaciones:



Ilustración 8. Acopio de materiales Islandia.

- Se observan materiales acopiados sobre el cerramiento de obra, invadiendo el sendero peatonal:





Ilustración 9. Acopio de materiales Islandia.

- Se observan materiales acopiados fuera del frente de obra sobre el espacio publico, se realiza la observacion al contratista, que en este caso el material debe estar señalizado, demarcado, no debe superar los 2 metros de altura y no puede permanecer en espacio publico por mas de 24 h:



Ilustración 10. Acopio de materiales San Diego.

- **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)**

Durante el periodo, la interventoría realiza la revisión documental y aprobación de los siguientes sitios de disposición final de RCD:

CEMEX
ESCOMBRERA SAN ANTONIO
ESCOMBRERA MAQUINAS AMARILLAS
TRANSPORTES LAMD
SOCIEDAD PAISAJO
PREDIO LA ESPERANZA

Se realiza la revisión de las licencias ambientales, así como la presencia dentro del listado de proveedores del IDU y sitios autorizados por la SDA.

Con respecto al retiro de RCD, se presentan las cantidades durante el mes de enero, en el **Anexo 3.**

A continuación, se presenta registro fotográfico del acopio de RCD, junto con las observaciones realizadas por la interventoría:



Ilustración 11. Retiro de RCD islandia.

- Se observan RCD mezclados con materiales, acopios sin demarcar:



Ilustración 12. Acopio de RCD mezclado con material El remanso.



Ilustración 13. Acopio de RCD mezclado con materiales San Diego.

- **Aprovechamiento de RCD**

Durante el periodo de enero, el contratista de obra realiza la compra de 516 m3 de SBG-C del proveedor LAMD reciclados, el cual fue instalado los frentes de obra del Remanso y potreritos:



Ilustración 14. Instalación SBG-R potreritos.



Ilustración 15. Instalación SBG-R San Diego.



Ilustración 16. Instalación SBGR el remanso.

- **Manejo integral de residuos sólidos**

Durante el periodo se verifica el estado de los puntos ecológicos en los frentes de obra:



Ilustración 17. Puntos ecológicos frentes de obra.

- **Manejo de sumideros**

Se realiza seguimiento a la protección y limpieza de sumideros dentro del área de influencia de los frentes de obra, en los recorridos de obra se observan las protecciones en mal estado y se solicita al contratista realizar el mantenimiento y cambio de polisombra:



Ilustración 18. Estado de sumideros San Diego.



Ilustración 19. Estado proteccion el remanso.

El formato FOAC-50 relacionado al manejo de aguas, se puede observar en el **Anexo 6**

5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT)

Durante este periodo el contratista no implementa adecuadamente los cerramientos de obra:

San Diego



Ilustración 20. Cerramiento frente de obra San Diego.

Potreritos

- No se observa cerramiento con polisombra
- No se observan senderos peatonales demarcados



Ilustración 21. Cerramiento inadecuado potreritos.



Ilustración 22. Puntos de riesgo potreritos.




Ilustración 23. Cerramiento en mal estado potreritos.

El remanso

- No se observa demarcación de senderos peatonales



Ilustración 24. Cerramiento el remanso.

6. CONCLUSIONES

En el **Anexo 4**, se puede consultar la lista de chequeo de seguimiento SST y ambiental, se presenta un cumplimiento de la gestión ambiental en un **90%**. Por parte de la interventoría se observan las siguientes observaciones a subsanar:

- Mantenimiento de cerramientos de frentes de obra
- Demarcación de senderos peatonales
- Señalización de puntos de acopio de RCD y materiales
- Tiempos de acopio de RCD en espacio publico, se observan RCD acopiados por mas de 24 horas
- Mantenimeinto y limpieza a sumideros dentro del area de influencia

En cuanto al reporte de RCD, a la fecha se ha realizado el cargue hasta el mes de noviembre de 2022, asimismo, se radica a la supervisión ambiental por medio de correo electrónico el informe de no uso de GCR de segundo semestre de 2022, se puede consultar el radicado de cargue en el **Anexo 8.**

ANEXO 1- COMUNICADO AMBIENTAL

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

Bogotá D.C, 21 de enero de 2023

04-104-0011-2023

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
Representante legal
Carrera 96 N°72-49
Bogotá D.C

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Atn: Dr. Lizeth Jahira González Vargas
Alcaldesa Local de Bosa
Dirección: Carrera 80 I 61-05
Bogotá D.C

Ref. Contrato de interventoría N° 342-2022 (71937), cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico".

Asunto: Observaciones gestión ambiental, SST e implementación a los PMT´S

Estimados:

Dentro de las obligaciones del contratista, se encuentra dar cumplimiento a las especificaciones, pliegos y contrato 336-2022, por lo cual recordamos al contratista lo exigido en el Apéndice B. PMT Señalización y desvíos, numeral 9.1 TRÁNSITO PEATONAL:

"La seguridad del tránsito peatonal, de bicicletas y vehículos debe ser un elemento integral y de alta prioridad. La señalización dispuesta por el CONTRATISTA debe permitir la fácil identificación por parte de los peatones y conductores, de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito, en especial aquellos que permitirán el cruce seguro de los peatones a través de las intersecciones o el paso longitudinal paralelo al

desarrollo de la obra, por lo que se deberán garantizar condiciones de visibilidad, buen estado de la superficie de desplazamiento y espacio para maniobrabilidad de los peatones".

"Para la implementación de senderos peatonales provisionales durante obra, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- ✓ *Se debe separar el flujo peatonal del flujo vehicular y de las zonas de obra. Adicionalmente deberá calcularse la sección transversal efectiva mínima para adecuar los senderos peatonales.*
- ✓ *Los senderos peatonales deben conducir al peatón en forma clara de un origen a un destino, manteniendo la conectividad a lo largo de toda la zona de obra.*
- ✓ *Deben estar claramente señalizados desde las zonas de aproximación y durante su recorrido.*
- ✓ *A lo largo del sendero se debe contar con iluminación adecuada que brinde seguridad al peatón en horario nocturno.*
- ✓ *Los senderos deben garantizar superficies duras antideslizantes que permitan el desplazamiento de personas con movilidad reducida, en puntos de quiebre por diferencias de nivel se deben implementar rampas.*
- ✓ *Cuando el peatón tenga que ser bajado a calzada, adicional al aislamiento o canalización que se tenga se deben ubicar elementos de protección como maletines plásticos.*
- ✓ *Para los cruces peatonales de vías, que obligan a la concentración de peatones en un punto, se debe evaluar la necesidad de contar con el apoyo de bandereros o semáforos peatonales que garanticen la seguridad peatonal".*

La interventoría evidencia en obra, que no se esta dando prioridad a la seguridad de los peatones y propietarios de los predios colindantes con las obras en ejecución, tal como se muestra en el siguiente registro fotográfico:

SECTOR ISLANDIA







Fotografías No. 01: Se observa que los materiales de construcción y de excavación, están invadiendo el sendero peatonal, generando un posible accidente al peatón por el

material particulado; los senderos peatonales deben estar libres de cualquier elemento o material para la adecuada circulación de los usuarios y no represente ningún peligro al transitar.

Por lo anterior la interventoría solicita:

- ✓ acopiar los materiales dentro del cerramiento de obra, para evitar obstrucciones del sendero peatonal.
- ✓ Realizar la demarcación de senderos peatonales y establecer el cerramiento de obra, para evitar accidentes a los habitantes cercanos y presencia de personas no autorizadas dentro del frente de obra.





Fotografías No. 02: Se puede evidenciar incumplimiento en el PMT, debido a que no se cumple con el cerramiento de la obra, falta de señalización de desvíos, el cerramiento no es continuo, generando confusión al peatón obligándolo a transitar sobre las áreas donde se están ejecutando las actividades de obra. No se observa el aislamiento de las obras con el sendero peatonal.

Por lo anterior la interventoría solicita:

- ✓ Instalación de la señalización de desvíos.
- ✓ Dar cumplimiento a los exigido en los documentos técnicos del proyecto donde dice: *"Se debe realizar cerramiento total de la obra o del frente de obra con **poli sombra verde en la parte inferior y malla azul en la parte superior**. Se debe señalizar en la obra las zonas por donde entrarán y saldrán los vehículos y maquinaria que se usen, se deben señalizar las zonas de paso peatonal, se deben señalizar las zonas de acopio de materiales de construcción, combustibles y escombros, además se deben marcar las zonas en donde se realizan excavaciones, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro".*
- ✓ Garantizar la salida segura de los propietarios o vivientes de las edificaciones colindantes, en obra se ha evidenciado que se colocan bordillos y costales en lona, mal ubicados y que pueden generar un peligro, cumplir con lo dispuesto en el PMT´s donde se comprometían a garantizar en todo momento acceso a

predios mediante la disposición de plafones de madera o costales rellenos de material.

SECTOR SAN DIEGO

De acuerdo a lo evidenciado en obra la interventoría solicita:

- ✓ Acopiar los materiales de forma adecuada.
- ✓ Demarcar y señalizar los acopios de materiales de construcción, no deben estar sobre el espacio público; Asimismo, la altura del material acopiado no debe superar los 2 metros.



Fotografía No. 03: Se evidencia acopio de material por fuera del cerramiento perimetral y área de las obras, una altura mayor a la permitida, además que se puede apreciar que el material acopiado esta afectando la entrada a una bodega afectando el normal desarrollo de las actividades de los trabajadores de la bodega, representando un riesgo de un accidente debido a que deben pasar sobre el material y están descargando elementos pesados.





Fotografías No. 04: Se evidencia acopio temporal de materiales RCD, el cual también esta contaminando el material granular que se encuentra acopiado al lado.

La interventoría solicita realizar el retiro de RCD. En caso de establecer el acopio temporal, se recuerda que según lo dispuesto en el parágrafo 1 del articulo 2 de la Resolución 357 de 1997, una vez generados los RCD, estos deben ser retirados del espacio publico en **un plazo no mayor a 24 horas** después de haber sido generados para su disposición final o aprovechamiento. Asimismo, el acopio temporal debe estar demarcado, señalizado y aislado de los materiales de construcción.





Fotografías No. 05: Se evidencia falta de mantenimiento a los sumideros

Se solicita realizar mantenimiento a diario y protección de sumideros presentes dentro del área de influencia.

SECTOR POTRERITOS





Fotografías No. 06: Se evidencia residuos ordinarios, los cuales están generando contaminación, desorden en la obra y taponamiento de las tuberías de alcantarillado; además incumplimiento en la normatividad vigente y al PMA aprobado.

Por lo anterior la interventoría solicita:

- ✓ Realizar limpieza de los residuos ordinarios que se encuentran dentro de la obra, para evitar contaminación de canales de agua y tuberías.
- ✓ Realizar jornadas de aseo para todos los frentes de obra como mínimo dos veces a la semana y entregar evidencia a la interventoría.







Fotografías No. 07: Se evidencia que los pozos de inspección de las redes sanitaria y pluvial no se están tapando y señalizando adecuadamente, generando riesgo para los trabajadores, además genera caída de material a las redes y taponamiento de las mismas con represamiento de aguas.

La interventoría solicita tapar y señalizar en su totalidad los pozos y realizar las limpiezas respectivas, antes de que se genere un represamiento de aguas, generando una afectación mayor.





Fotografías No. 08: Se evidencia falta de cerramiento adecuado.





Fotografías No. 09: Se evidencia cerramiento en mal estado y falta del mismo lo que genera que adultos y niños ingresen a las obras, representando un peligro para su integridad.

Por lo tanto, la interventoría solicita lo siguiente:

- ✓ Realizar mantenimiento a los cerramientos de obra de todos las CIV´s que se encuentran en ejecución.
- ✓ Demarcación y señalización de los senderos peatonales, para todos los frentes de obra.
- ✓ Para todas las CIV´s en ejecución la instalación inmediata del cerramiento dando cumplimiento a lo expuesto anteriormente: ***Se debe realizar cerramiento total de la obra o del frente de obra con poli sombra verde en la parte inferior y malla azul en la parte superior".***



Fotografía No. 10: Se evidencia acopio temporal de RCD, el cual no está autorizado, generando desorden en la obra.

Por lo cual se solicita realizar el retiro de RCD. En caso de establecer el acopio temporal, se recuerda que según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución 357 de 1997, una vez generados los RCD, estos deben ser retirados del espacio público en **un plazo no mayor a 24 horas** después de haber sido generados para su disposición final o aprovechamiento:



Fotografía No. 11: Sumidero con falta de limpieza y protección.

Para todos los frentes de obra, se solicita realizar limpieza y protección a los sumideros dentro del área de influencia:

SECTOR EL REMANSO





Fotografías No. 12: Debido a la falta de señalización, demarcación y senderos peatonales, se evidencia que propietarios de las viviendas y peatones deben transitar en el área donde se ejecutan las actividades, representando un alto riesgo de accidente.



Fotografía No. 13: Se evidencia falta de desvíos, señalización, senderos peatonales, cerramiento adecuado, incumplimiento al PMT.

La interventoría solicita realizar mantenimiento al cerramiento de obra, así como demarcación de senderos peatonales. Asimismo, es importante colocar plafones en los

espacios entre el andén y el cerramiento para evitar accidentes:



Fotografía No. 14: Se realizan actividades sin ninguna señalización, representando peligro tanto para el trabajador como los transeúntes.

Se solicita que al realizar este tipo de actividades primeramente se asegure el área de trabajo y se realice la instalación de la señalización respectiva.

Adicional a lo anterior se solicita al contratista que la maquinaria y equipos estén debidamente marcados y al realizar el desplazamiento de un equipo o maquinaria a otro frente de obra, tener en cuenta la normatividad para el desplazamiento de estos equipos, ya que en obra se observo que un minicargador se desplazó de un lugar a otro, sin ningún protocolo de seguridad.

En conclusión y a modo general en todos los frentes de obra, no se esta dando cumplimiento a los PMT´S, por falta de señalización de senderos peatonales, falta del cerramiento, falta de señalización de desvió, actos inseguros de trabajadores, personal ajeno a la obra dentro del área de trabajo, debido a falta de señalización.

El anexo técnico en su numeral 12. SEÑALIZACIÓN expone: ***“es responsabilidad del CONTRATISTA el mantenimiento de toda la señalización durante el desarrollo de las obras, si por alguna circunstancia la Secretaria Distrital de Movilidad requiere al contratista por la falta de señalización, este deberá realizar las acciones necesarias para la subsanación de los requerimientos, así mismo”.***

“El reiterado requerimiento por parte de la SDM y la no atención de dichas observaciones, podrá ser causal de posible incumplimiento, por el no cumplimiento de la normatividad y requerimientos técnicos del contrato”.

Por lo anterior hacemos un llamado de atención al contratista ante un posible incumplimiento en la implementación de los PMT´s y PMA; debido a que continúan los incumplimientos a la implementación de los PMT´s de acuerdo a lo solicitado por la

SDM en sus oficios de requerimiento de atención a las observaciones evidenciadas por ellos en sus recorridos como son:

- ✓ Ausencia de barricadas de desvió, las cuales deben estar implementadas de acuerdo a los planos de implementación del PMT aprobados por la SDM.
- ✓ El cerramiento no se encuentra implementado conforme a lo autorizado por la SDM, la zona de obra no se encuentra totalmente asilada, permitiendo el contacto de los peatones y vehículos con la obra.
- ✓ La señalización vertical de aproximación en algunos sectores se encuentra incompleta.

Se le solicita al contratista, realizar la implementación de los PMT´s en su totalidad, atender las observaciones emitidas por la SDM y las de la interventoría expuestas en el presente oficio en un lapso no mayor a 3 días hábiles.

De no subsanar todas las observaciones, la interventoría se verá en la obligación de suspender las actividades de obra, hasta tanto no se tengan implementados los PMT´s aprobados por la SDM.

Agradecemos presentar un oficio con registro fotográfico de la subsanación de las observaciones en un plazo **no mayor a 4 días hábiles** desde la recepción del comunicado.

Cordialmente,



RICARDO TAFUR TAFUR
DIRECTOR DE PROYECTO

Elaboró:	RART-NMCA
Revisó/Aprobó:	RTT
Anexo	Sin anexos
C.C.	Ing. Diego Alexander Barreto Gutiérrez – Ing. Infraestructura FDLB
	Juan Edidson Vargas Mesa – Ing. Infraestructura

ANEXO 2- MANEJO DE MATERIALES

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-53	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 25-ene-23

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S - EL REMANSO - POTRERITOS - ISLANDIA - SAN DIEGO**

MES: **ene-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4					6	CANOAS			6
5					24	CANOAS			24
6					6	CANOAS			6
7									0
8									0
9									0
10	15	M. NACIONAL							15
11	30	M. NACIONAL	14	CANOAS	15	CANOAS	15	TEQUIA	74
12									0
13					14	CANOAS			14
14			14	CANOAS	30	CANOAS			44
15					14	CANOAS			14
16			14	CANOAS	30	CANOAS			44
17	15	M. NACIONAL							15
18					14	CANOAS			14
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: B-200
Tipo de Material 2: B-200
Tipo de Material 3: RAJON
Tipo de Material 4: RECEBO COMUN

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAC

(Firma) Renata Rivera T.

(Nombre)

Interventor

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-53	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 25-ene-23
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S - EL REMANSO - POTRERITOS - ISLANDIA - SAN DIEGO**
MES: **ene-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4	30	LAMD							30
5	12	LAMD							12
6	36	LAMD							36
7	30	LAMD							30
8									0
9									0
10	81	LAMD			6	TG			87
11	14	LAMD							14
12	45	LAMD							45
13	15	LAMD							15
14									0
15	7	LAMD							7
16	51	LAMD							51
17	57	LAMD							57
18	53	LAMD	30	CANOAS					83
19	50	LAMD							50
20	15	LAMD							15
21									0
22									0
23	20	LAMD							20
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: SBG-C-R
Tipo de Material 2: SUB-BASE
Tipo de Material 3: TRITURADO 3/4
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma) Renata Rivera T.

(Nombre)

Interventor

VALES DE MATERIALES

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79119

Fecha:	Orden de pedido No:	Cliente:
Nit.:	Transportador:	Placa Vehículo:
Vendedor:	Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 6588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79137

Fecha:	Orden de pedido No:	Cliente:
Nit.:	Transportador:	Placa Vehículo:
Vendedor:	Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 6588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79136

Fecha:	Orden de pedido No:	Cliente:
Nit.:	Transportador:	Placa Vehículo:
Vendedor:	Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 6588 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

DESPACHO DE PETREOS

79170

Fecha: 5 Febrero 23

Orden de pedido No: 2782

Cliente: Ingeincol

Nit.:

Transportador: Jean V.

Placa Vehículo: XKA154

Vendedor:

Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

DESPACHO DE PETREOS

79171

Fecha: 5 Febrero 23

Orden de pedido No: 2781

Cliente: Ingeincol

Nit.:

Transportador: Gilberto

Placa Vehículo:

Vendedor:

Obra: Incoy

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

DESPACHO DE PETREOS

79209

Fecha: 6 Febrero 23

Orden de pedido No: 2787

Cliente: Ingeincol

Nit.:

Transportador: Jean Vargas

Placa Vehículo: XKA154

Vendedor:

Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	6.		

Despachador

Jean Vargas

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79295

Fecha:	Orden de pedido No:	Cliente:	
Nit.:	Transportador:	Placa Vehículo:	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
B200.	14.		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

MINA CANOAS

31130

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79741

Fecha: 7 / 12 / 19	Orden de pedido No:	Cliente: INGECOP	
Nit.:	Transportador: FLEC (LEY)	Placa Vehiculo: HO	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	14		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

msung Dual Camera
ada con mi Galaxy A30

Powered by CamScanner

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

71920

79619

Fecha: 10 de 12	Orden de pedido No:	Cliente: Inversiones	
Nit.:	Transportador: Taller		Placa Vehículo: [illegible]
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
B100	14		

Despachador

Taller Cleyo
Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

MINA CANOAS

31230

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79474

Fecha: 16 Abril	Orden de pedido No:	Cliente: Julio Reyes	
Nit.:	Transportador: Bolivar DO 30		Placa Vehículo: [illegible]
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
B700	14		

Despachador

Bolivar DO 30 Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

MINA CAÑOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79553

Fecha: 11 ene	Orden de pedido No: 1	Cliente: TECCOP S.A.S	
Nit.:	Transportador: Fabes Reyes	Placa Vehículo: [illegible]	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RDON	14		

Despachador

Fabes Reyes
Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

MINA CANOAS

30550

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79476

Fecha: 10 de 1	Orden de pedido No:	Cliente: Inecop	
Nit.:	Transportador: Fabio Reyes		Placa Vehículo: TPM 019
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RDON	14		

Despachador

Fabio Reyes

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
04 07 23	Nº 29140	7720

CLIENTE Ingeinol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TNC 047 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

LAMD

-EMPRESA-
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
04 07 23	Nº 29139	7771

CLIENTE Ingeinicol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TKN 15 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

LAMD

-EMPRESA-
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
04 01 23	Nº 29143	7774

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO KRA154 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Julian Rodriguez

RECIBIDO POR:

-EMPRESA-

CONTRATISTA OBRAS CIVILES

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
04 01 23	Nº 29145	7776

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO TNC047 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Julian Rodriguez

RECIBIDO POR:

-EMPRESA-

ingeincol@gmail.com

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
05 07 23	Nº 3004	7783

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO TNC047 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por A&M Lo Imprentio S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
05 07 23	Nº 3006	7784

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO TKN154 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R

RECIBIDO POR:

Impreso por A&M Lo Imprentio S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 01 23	Nº 3010	7785

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO X KAI54 M3 6.

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 01 23	Nº 3013	7786

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO TNC041 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 01 23	Nº 3026	2797

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TVC047 | M3 16
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R | RECIBIDO POR:

LAMD S.A.S. Tel. Ofic. 7560754 Cel. 3144611817

Impreso por: A&M Lo Impresivo S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-
INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
07 01 23	Nº 3030	2793

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKN154 | M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez | RECIBIDO POR:

LAMD S.A.S. Tel. Ofic. 7560754 Cel. 3144611817

Impreso por: A&M Lo Impresivo S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-
INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
07 01 23	Nº 3031	7705

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XVK D205 | M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: AGM Ia Impresora S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 07 23	Nº 3032	7703

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TUC047 | M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: AGM Ia Impresora S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
07 / 01 / 23	Nº 3033	2796

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKA154 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprimimos S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
07 / 01 / 23	Nº 3036	2797

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TNC047 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprimimos S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y ~~TRANSP~~PORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
09 / 01 / 23	Nº 3034	7798

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKD205 — M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprimo S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 / 01 / 23	Nº 3103	7799

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKD205 — M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprimo S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 01 23	Nº 3332	7559

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Arena
PLACA VEHÍCULO XKD305 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: AGM La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 01 23	Nº 3339	2960

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TNC047 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: AGM La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 01 23	Nº 3358	7861

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XTA154 | M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Impronto S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 01 23	Nº 3360	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XTD205 | M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Impronto S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y ~~TRANSPORTE~~ LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 07 23	Nº 3021	27891

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO TWC047 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R. | RECIBIDO POR:

Impreso por A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y ~~TRANSPORTE~~ LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 07 23	Nº 3024	27901

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO KHI541 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez | RECIBIDO POR:

Impreso por A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

NIT: 900.674.074 - 1

FECHA 13 01 19

REMISIÓN Nº 3413

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE	Ingecop
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	Cubaseo
PLACA VEHÍCULO	SIMCO-19 M3 14
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Jdan K.	

Samsung Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A30

Powered by CamScanner

Tomada con mi Galaxy A30 Samsung Dual Camera

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
01 | 03	Nº 3165	

CLIENTE Ingecop

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBE - PCA

PLACA VEHÍCULO IMO79 | M3 14

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Idon Rodrigo	

Powered by CamScanner

Dual Camera
con mi Galaxy A30

INGENIERÍA Y TRANSPORTES AMD SAS

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
23	Nº 3338	

CLIENTE Ingecdp

OBRA

DIRECCION

MATERIAL MA

PLACA VEHÍCULO ZIM079 | M3 14

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

LAMD

Impresa por AGM La Imprenta S.A.S. PBX 756 8324 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

Dual Camera
mi Galaxy A30

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA		
23	01	23

REMISIÓN
Nº 3301

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE Ingenieria	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL GB6 - PEA	
PLACA VEHÍCULO ZIM079	M3 14
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez	RECIBIDO POR:

LAMD
NIT: 900.674.074-1
Teléfono Oficina 5165140
Cel: 3142801473 - 3142801473
Expedida en: ALBORAL

Impreso por: AGM La Imprenta S.A.S. PBX. 756 8374 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA		
10	01	23

REMISIÓN

Nº 3046

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE JM G Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL $ 96 - PEA



PLACA VEHÍCULO LWO877 M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan. R

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD SAS

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10	01	23	Nº 3041	

CLIENTE MC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBG-RA

PLACA VEHÍCULO W60877 M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan R	



Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10	01	23	Nº 3042	

CLIENTE MC MA Quinan'a

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBG-PE 11

PLACA VEHÍCULO SZZ437

M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan R.	

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10 01 23	Nº 3039	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBGT PEA

PLACA VEHÍCULO SZZ437 — M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan R...	

LAMD
1a Cra. Oeste 51-50
Cel. 310 [illegible]

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10	01	23	Nº 3040	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBG. PEA

PLACA VEHÍCULO SBC 999 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan R.	

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
12	01	23	Nº 3075	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBG-PEA

PLACA VEHÍCULO SZZU37 | M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
13 | 01 | 23	Nº 3078	

CLIENTE: JMC Maquinaria

OBRA:

DIRECCION:

MATERIAL: SB6 - PEA

PLACA VEHÍCULO: S22437 | M3: 15

CONDUCTOR:

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 / 01 / 23	Nº 3355	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL BASE PEA

PLACA VEHÍCULO SBC999 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Jdxin Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 / 01 / 23	Nº 3159	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL BDG1Pea

PLACA VEHÍCULO AEB727 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por AEM La Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 / 01 / 23	Nº 3160	

CLIENTE	JMC Maquinaria	
OBRA		
DIRECCION		
MATERIAL	SB6 - PEA	
PLACA VEHÍCULO	WAC 712	M3 6
CONDUCTOR		
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez	RECIBIDO POR:	



Impreso por KEM Lo Impresivo S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

Powered by

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
18	01	13	Nº 3197	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SB6 - PCA

PLACA VEHÍCULO NAC 710 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

LAMD S.A.S
Teléfono Oficina 5175110
Correo: 3007597547/3134613613

Impreso por: PZH Lo Impresito S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA		
18	01	23

REMISIÓN

Nº 3195

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE JAR Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SBG PEA

PLACA VEHÍCULO SBC944 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

LAMD INGENIERÍA Y TRANSPORTES
Teléfono Oficina 5175110
Correo s/n: 320276477A/3[illegible]

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S FAX: 756 8324 Bogotá D.C

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 / 01 / 23	Nº 3320	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL ESPE - PCA

PLACA VEHÍCULO NNC 710 | M3 E

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Impreso por ARP Impresos S.A.S. PBX 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
18 / 01 / 23	Nº 3321	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SUBBASE

PLACA VEHÍCULO SRZ483 | M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:



Impreso por: AGM La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10	9	23	Nº 3037	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SB6/PEA

PLACA VEHÍCULO W60877 M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
20	01	23	Nº 3368	

CLIENTE JM Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SB6: PEA

PLACA VEHÍCULO S72437 | M3 17

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R.

RECIBIDO POR:

LAMD
NIT 900.674.074-1
Teléfono Oficina 5175110
Cel 3202[illegible]
ALBORAL SB

Impreso por: AZM La Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
18 / 01 / 23	Nº 3319	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL 3B6 PEA

PLACA VEHÍCULO SBC 999 | M3 8

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por AZM La Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

LAMD INGENIERIA Y TRANSPORTES

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 Y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
18 / 01 / 23	Nº 3067	

CLIENTE JMC Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase - pe

PLACA VEHÍCULO SWN418 | M3 13

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

LAMD INGENIERÍA Y TRANSPORTES

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
12 01 23	Nº 3071	

CLIENTE Ingeniería

OBRA

DIRECCION

MATERIAL BIPS6-PEN

PLACA VEHÍCULO SWN419 | M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R.

RECIBIDO POR:

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S.

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19	01	23	Nº 3347	

CLIENTE Inc. Maquinaria

OBRA

DIRECCION

MATERIAL SUB-BASE

PLACA VEHÍCULO AAC710 | M3 5

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R.

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

COMPAÑÍA MINERA NACIONAL
Mineria Responsable con el Medio Ambiente.

CANTERA CAJON DE COPERNICO

Registro Minero BG5-111
Resolución CAR 2410 - IDU No. 243 - 07

FECHA	REMISIÓN	ORDEN CLIENTE No.
11 01 23	Nº 118583	1

CLIENTE	FABIO LESMES
OBRA	BOSA
DIRECCION	SAN JOSE
MATERIAL	B-200
PLACA VEHICULO	SQW 709 — M3 15
CONDUCTOR	ANDRES V
DESPACHADO POR:	Cattena
RECIBIDO POR:	

Y SEGURIDAD MINERA
Económicas

ERO AUTORIZADO

do de

COMPAÑÍA MINERA NACIONAL RUCOM-2020080117165 17896

	Beneficiario de Área de Reserva Especial
	Subcontrato de Formalización
	BG5-111
	ÑÍA MINERA NACIONAL LTDA

ULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT

	076-6 - RUCOM- 2020080117165
	CUNDINAMARCA
	SOACHA
	RECEBO
	15
UNIDAD DE MEDIDA	MTS3

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	FABIO LESMES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR	X	CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3.166.666-9			
No. RUCOM	RUCOM- 2019041114094			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				

Powered by CamScanner

COMPAÑÍA MINERA NACIONAL
Minería Responsable con el Medio Ambiente.

CANTERA CAJON DE COPERNICO

Registro Minero BG5-111
Resolución CAR 2410 - IDU No. 243 - 07

FECHA: 11 / 01 / 23

REMISIÓN Nº 118582

ORDEN CLIENTE No. 2

CLIENTE	FABIO LESMES
OBRA	BOSA
DIRECCION	SAN JOSE
MATERIAL	B-200
PLACA VEHICULO	SQW 708 — M3 15
CONDUCTOR	ANDRES V.
DESPACHADO POR:	Cabrera
RECIBIDO POR:	

Y SEGURIDAD MINERA
s Económicas

NERO AUTORIZADO
ado de

COMPAÑÍA MINERA NACIONAL
RUCOM: 2020080117165
17895

	Beneficiario de Área de Reserva Especia
n	Subcontrato de Formalización
	BG5-111
	PAÑÍA MINERA NACIONAL LTDA

ÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT

0.076-6 - RUCOM- 2020080117165

CUNDINAMARCA

SOACHA

RECEBO

15


MTS3

UNIDAD DE MEDIDA

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	FABIO LESMES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
COMPRADOR (Seleccione una oopción)	COMERCIALIZADOR	X	CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3.166.666-9			
No. RUCOM	RUCOM- 2019041114094			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				

Powered by CamScanner



(4)

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79339

Fecha: 12 Jun 12	Orden de pedido No: (1)	Cliente: Fabio Jaimes.	
Nit.:	Transportador: Andres Velandia	Placa Vehiculo: SQW-708	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	15		


Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

SQW 708 (6)

Powered by CamScanner



MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

12 79424

Fecha: 14	Orden de pedido No:	Cliente:	
Nit.:	Transportador: Andes. Vehículo	Placa Vehículo:	
Vendedor:		Obra:	


Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RDJON	15		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner



Veladora # Planilla

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79450

Fecha: 16 En/V	Orden de pedido No: 2	Cliente: Fabio Lam	
Nit.:	Transportador: Andes Veladora	Placa Vehículo: [illegible]	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transport
RDJON	15		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD SAS

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 / 01 / 23	Nº 3112	

CLIENTE Fabio Jesmes

OBRA

DIRECCION

MATERIAL RCD Sub base

PLACA VEHÍCULO SQW708 — M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

COMPAÑÍA MINERA NACIONAL
Minería Responsable con el Medio Ambiente.

CANTERA CAJON DE COPERNICO

Registro Minero BG5-111
Resolución CAR 2410 - IDU No. 243 - 07

FECHA	REMISIÓN	ORDEN CLIENTE No.
10 01 23	Nº 118643	

CLIENTE	FABIO LESMES
OBRA	SAN JOSE
DIRECCION	BOSA
MATERIAL	B-200
PLACA VEHICULO	SQW 708 — M3 15
CONDUCTOR	ANDRES
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

...OL Y SEGURIDAD MINERA
...es Económicas

...MINERO AUTORIZADO

...cado de



	Beneficiario de Área de Reserva Especial
...n	Subcontrato de Formalización
	BG5-111
	...PAÑÍA MINERA NACIONAL LTDA

...DULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT

...076-6 - RUCOM- 2020080117165

CUNDINAMARCA

SOACHA

RECEBO

15

MTS3

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL				
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	FABIO LESMES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR	X	CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3.166.666-9			
No. RUCOM	RUCOM- 2019041114094			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				

Powered by CamScanner

COMPAÑÍA MINERA NACIONAL
Minería Responsable con el Medio Ambiente.

CANTERA CAJON DE COPERNICO
Registro Minero BG5-111
Resolución CAR 2410 - IDU No. 243 - 07

FECHA	REMISIÓN	ORDEN CLIENTE No.
17 01 23	Nº 118630	

CLIENTE	FABIO LESMES
OBRA	SAN JOSE
DIRECCION	BOSA
MATERIAL	B-200
PLACA VEHICULO	SQW 708 — M3 15
CONDUCTOR	ANDRES
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

...L Y SEGURIDAD MINERA
...es Económicas

...INERO AUTORIZADO
...cado de

	Beneficiario de Área de Reserva Especial
	Subcontrato de Formalización
	BG5-111
	...AÑÍA MINERA NACIONAL LTDA

...ULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT

...76-6 - RUCOM- 2020080117165

	CUNDINAMARCA
	SOACHA
	RECEBO
	15
...UNIDAD DE MEDIDA	MTS3

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	FABIO LESMES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	CÉDULA	CÉDULA DE EXTRANJERÍA	RUT
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR	X	CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3.166.666-9			
No. RUCOM	RUCOM- 2019041114094			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO				

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 01 23	Nº 3128	

CLIENTE Fabio Jesmes
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Rta 506 base
PLACA VEHÍCULO SGW718 M3 15
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:



INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 01 23	Nº 3152	

CLIENTE Fabio Jesmes
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Rta base
PLACA VEHÍCULO SGW708. M3 15
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:



Powered by CamScanner

(1)

TRITURADOS TG S.A.

B 001359

FECHA: DÍA 10 | MES 01 | AÑO 23

SEÑORES: Fabio Lemes

CONDUCTOR: Carlos T. PLACA: OWR 285

MATERIAL: Triturado 1 1/2 VOLUMEN: 6 mts

DESPACHADO	TRANSPORTADOR	RECIBIDO	
			179.200

ESTE DOCUMENTO NO ES EQUIVALENTE A UNA FACTURA

BOTADERO

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
25 01 23	Nº 3394	

CLIENTE Fabio Vesmes

OBRA

DIRECCION

MATERIAL RCD b base

PLACA VEHÍCULO OWR285 — M3 7

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R

RECIBIDO POR:

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
23 01 23	Nº 3412	

CLIENTE Fabio Vesmes

OBRA

DIRECCION

MATERIAL RCD Subbase

PLACA VEHÍCULO OWR285 — M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

(1)

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del Certificado de Origen	Nº 33991
	11	01	23		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero ☐		Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
	Solicitante de Legalización ☐		Subcontrato de Formalización ☐	
CODIGO EXPEDIENTE	DBE-111			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	FANNY ISABEL TEQUIA GONZALEZ			
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT ☐	CEDULA ☐	CEDULA DE EXTRANJERIA ☐	RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	39.662.669			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	SOACHA			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	15 m³ RECEBO COMUN			
UNIDAD DE MEDIDA	METRO CUBICO			


INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL				
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT ☐	CEDULA ☐	CEDULA DE EXTRANJERIA ☐	RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
No. RUCOM	RUCOM- SUEN 418			
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	FABIO JEISHES			

(2)

(3)

Powered by CamScanner



MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79419

Fecha: 14 Ene 23	Orden de pedido No: 2	Cliente: Fabio Jimenez	
Nit.:	Transportador: John Jimenez		Placa Vehículo: WJN41J
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RAJON	15		

Despachador

JOHN JIMENEZ
Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Powered by CamScanner

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79446 (10)

Fecha: 16 Enero 23	Orden de pedido No: (1)	Cliente: Fabio Jesmes
Nit.:	Transportador: Jhon Jimenez	Placa Vehículo: 418
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
RDPN	15		

Despachador

JOHN JIMENEZ
Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD
NIT: 900.674.074 - 1

(11) INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 01 23	Nº 3108	

CLIENTE Fabio Jesmes
OBRA
DIRECCION
MATERIAL RCA 506 base
PLACA VEHÍCULO SWN118 M3 15
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

(12) INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 01 23	Nº 3113	

CLIENTE Fabio Gomez

OBRA

DIRECCION

MATERIAL PEREsub base

PLACA VEHÍCULO SWN118 M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

LAMD

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 754 6324 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17	01	23	Nº 3128	

CLIENTE Fabio Jaspeu

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Pta 506 base

PLACA VEHICULO SWR 418 | M3 15

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Impreso por: A&M Ingeniería S.A.S. - NIT. 830.114.756-8 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner



DESPACHO DE PETREOS

MINA CANOAS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79567

Fecha: 13 Feb

Orden de pedido No:

Transportador:

Cliente:

Nit.:

Placa Vehículo:

Vendedor:

Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Subbase	15		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

DESPACHO DE PETREOS

MINA CANOAS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

79580

Fecha: 13 Feb

Orden de pedido No:

Transportador:

Cliente:

Nit.:

Placa Vehículo:

Vendedor:

Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Subbase	15		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

ANEXO 3- MANEJO DE RCD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-55	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0

FORMATO
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** **ene-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Potreritos - Islandia - San Diego)**

PERIODO: **ene-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - INGENIERIA Y TRANSPORTE LAMD - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
5/01/2023	XKA154	675	3007	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
5/01/2023	TNC047	22388	3005	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
5/01/2023	XKA154	675	3008	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
6/01/2023	TNC047	22388	3020	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
6/01/2023	TNC047	22388	3027	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
10/01/2023	AAC710	3324	29899	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	SBE999	18819	29902	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	SBE999	18819	29914	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	AAC710	3324	29915	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	SBE999	18819	29936	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	AAC710	3324	29942	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	SBE999	18819	29962	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
10/01/2023	AAC710	3324	29963	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
11/01/2023	AAC710	3324	30026	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
11/01/2023	AAC710	3324	30077	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
11/01/2023	UVJ134	21152	30083	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
11/01/2023	ZIM079	570	30103	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
11/01/2023	OWR285	4478	29992	SAN DIEGO	0	7	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
11/01/2023	OWR285	4478	30055	SAN DIEGO	0	7	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
11/01/2023	OWR285	4478	30027	SAN DIEGO	0	7	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
11/01/2023	SWN418	3105	30109	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
12/01/2023	SBE999	18819	30149	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
12/01/2023	AAC710	3324	30153	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
12/01/2023	AAC710	3324	30187	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
12/01/2023	UVJ134	21152	30188	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
12/01/2023	AAC710	3324	30209	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
12/01/2023	UVJ134	21152	30241	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
12/01/2023	ZIM079	570	30235	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON

(Revisò) Renata Rivera T.
(Nombre)
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **ene-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Potreritos - Islandia - San Diego)**

PERIODO: **ene-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - INGENIERIA Y TRANSPORTE LAMD - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
12/01/2023	ZIM079	570	30178	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
12/01/2023	SQW708	5711	30230	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
12/01/2023	SQW708	5711	30185	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
12/01/2023	SWN418	3105	30226	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SBE999	18819	30274	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
13/01/2023	SBE999	18819	30300	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
13/01/2023	AAC710	3324	30321	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
13/01/2023	SBE999	18819	30351	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
13/01/2023	ZIM079	570	30355	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
13/01/2023	ZIM079	570	30410	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
13/01/2023	SQW708	5711	30297	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SQW708	5711	30346	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SQW708	5711	30276	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SQW708	5711	30374	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SQW708	5711	30401	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SWN418	3105	30269	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SWN418	3105	30288	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SWN418	3105	30324	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SWN418	3105	30364	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
13/01/2023	SWN418	3105	30392	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
14/01/2023	AAC710	3324	30444	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
14/01/2023	ZIM079	570	30446	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
14/01/2023	SQW708	5711	30476	SAN DIEGO	0	15	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
16/01/2023	SBE999	18819	30555	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
16/01/2023	AAC710	3324	30569	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
16/01/2023	XKD205	1497	3102	ISLANDIA	0	7	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINEZ
16/01/2023	TNC047	22388	3125	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINEZ
16/01/2023	TNC047	22388	30576	ISLANDIA	0	7	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON

(Nombre) Renata Rivera T.
Residente Ambiental de Interventoría

(Nombre)
Director de Interventoría

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **ene-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Potreritos - Islandia - San Diego)**

PERIODO: **ene-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - INGENIERIA Y TRANSPORTE LAMD - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
16/01/2023	ZIM079	570	30519	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
17/01/2023	SBE999	18819	30705	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
17/01/2023	AAC710	3324	30759	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
17/01/2023	TNC047	22388	3147	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
17/01/2023	TNC047	22388	3178	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
17/01/2023	XKD205	1497	3176	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
17/01/2023	XKD205	1497	3143	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
17/01/2023	ZIM079	570	30796	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
18/01/2023	SBE999	18819	30895	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
18/01/2023	AAC710	3324	30897	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
18/01/2023	SBE999	18819	30952	EL REMANSO	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
18/01/2023	AAC710	3324	30955	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
18/01/2023	TNC047	22388	30958	ISLANDIA	0	7	INGEINCOL		SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
18/01/2023	XKD205	1497	3305	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
18/01/2023	XKD205	1497	3307	ISLANDIA	0	6	INGECOP		INGENIERIA Y	BRAYAN PINZON
18/01/2023	TNC047	22388	3306	ISLANDIA	0	6	INGECOP		INGENIERIA Y	BRAYAN PINZON
18/01/2023	ZIM079	570	30978	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
18/01/2023	ZIM079	570	575	ISLANDIA	0	15	INGECOP		RECICLADOS	BRAYAN PINZON
18/01/2023	ZIM079	570	642	ISLANDIA	0	15	INGECOP		RECICLADOS	BRAYAN PINZON
19/01/2023	AAC710	3324	31024	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
19/01/2023	UVJ134	21152	31047	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
19/01/2023	XKD205	1497	3333	ISLANDIA	0	6	INGEINCOL		INGENIERIA Y	ANDRES MARTINE
19/01/2023	TNC047	22388	3340	ISLANDIA	0	6	INGECOP		INGENIERIA Y	BRAYAN PINZON
19/01/2023	TNC047	22388	3351	ISLANDIA	0	6	INGECOP		INGENIERIA Y	BRAYAN PINZON
19/01/2023	ZIM079	570	31156	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
20/01/2023	ZIM079	570	31232	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
23/01/2023	SBE999	18819	31483	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	SBE999	18819	31425	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO

(Revisò) (Nombre) Renata Rivera T.
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo) (Nombre)
Director de Interventoria

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** **ene-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Potreritos - Islandia - San Diego)**

PERIODO: **ene-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - INGENIERIA Y TRANSPORTE LAMD - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
23/01/2023	GPC335	4754	31450	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	GPC335	4754	31417	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	AAC710	3324	31448	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	AAC710	3324	31469	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	AAC710	3324	31486	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	UVJ134	21152	31421	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	AEB227	789	31412	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	GPC335	4754	31443	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	AEB227	789	31466	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	GPC335	4754	31472	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	UVJ134	21152	31461	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	SBE999	18819	31490	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO
23/01/2023	ZIM079	570	31427	ISLANDIA	0	15	INGECOP		SOCIEDAD PA	BRAYAN PINZON
23/01/2023	OWR285	4478	31395	SAN DIEGO	0	7	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
23/01/2023	OWR285	4478	31474	SAN DIEGO	0	7	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
23/01/2023	OWR285	4478	31426	SAN DIEGO	0	7	FL		SOCIEDAD PA	FAVIO LESMES
24/01/2023	UVJ134	21152	31493	POTRERITOS	0	7	JMC		SOCIEDAD PA	JHON CASTRO

(Revisò) Renata Rivera T.
(Nombre)
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre)
Director de Interventoria

VALES DE MATERIALES ENERO 2023

INGENIEROS INTEGRALES
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
05 01 23	Nº 3007	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Recebo
PLACA VEHÍCULO XKN154 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
05 01 23	Nº 3005	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Recebo
PLACA VEHÍCULO TJV(047 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
05 07 23	Nº 3008	

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Recebo

PLACA VEHÍCULO XKA151 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R.

RECIBIDO POR:

Impreso por A&M Lit. Impresores S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

-CANTERA-
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
01 01 23	Nº 3020	

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Recebo

PLACA VEHÍCULO TVC047 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R.

RECIBIDO POR:

Impreso por A&M Lit. Impresores S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

-CANTERA-
INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
06 01 23	Nº 3027	

CLIENTE Ingeinco l
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Recebo
PLACA VEHÍCULO TNC011 M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R.
RECIBIDO POR:

Impreso por ASM Lti Impresos S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

ingeincol@gmail.com
-CANTERA-
CONTRATISTA OBRAS CIVILES

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 01 23	Nº 3102	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Escombro
PLACA VEHÍCULO XKB205 M3 7
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por ASM Lti Impresos S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S.
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 01 23	Nº 3125	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Escombro
PLACA VEHÍCULO TNC 047 M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Le Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S.
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 01 23	Nº 3147	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Escombro - Recebo
PLACA VEHÍCULO TNC047 M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Le Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 01 23	Nº 3178	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Escombro - Reciclo
PLACA VEHÍCULO TNC042 M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

LAMD NIT 900.674.074-1 Teléfono Oficina 5175110 Contacto: 3202759754/3148411812 AURORA 33

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
17 01 23	Nº 3176	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Escombro
PLACA VEHÍCULO XKD705 M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan R.	

LAMD NIT 900.674.074-1 Teléfono Oficina 5175110 Contacto: 3202759754/3148411812 AURORA 33

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 / 01 / 23	Nº 3143	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Reciclado - Escombro
PLACA VEHÍCULO XKD205 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Impreso S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
18 / 01 / 23	Nº 3305	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Escombro
PLACA VEHÍCULO XKD205 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: JohanR
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Impreso S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
28 / 01 / 23	Nº 3333	

CLIENTE: Ingeincol

OBRA:

DIRECCION:

MATERIAL: Demolicion

PLACA VEHÍCULO: XRD70T | M3: 6

CONDUCTOR:

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

LAMD
NIT 900.674.074-1
Teléfono Oficina 5 [illegible]

Impreso por A&M La Imprenta S.A.S. PBX 7561822 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

RAS CIVILES
ACUEDUCTOS,
MOVIMIENTO
R MAQUINARIA.

2858

FECI

PRO landia

MAT

ORI

PLA ensilla

CON

AUT

REC

BIA
5

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30958
Fecha: 18 de January de 2023 15:48:05
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Manual Camera
Galaxy A30

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

NIT: 900.674.074 - 1

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
01	01	23	Nº 3307	

CLIENTE Ingecop

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Escombro

PLACA VEHÍCULO XTD 05 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

Samsung Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A30

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

NIT: 900.674.074 - 1

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
01	23		Nº 3351	

CLIENTE Ingecop

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Demolicion

PLACA VEHÍCULO INCOU7 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Powered by CamScanner

Galaxy A30 Camera

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA		
19	01	23

REMISIÓN	
Nº	3306

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE Ingecop

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Escombro

PLACA VEHÍCULO FNCOU7 M36

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan R	

Impreso por AVM Litografía S.A.S. PBX 756 8324 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

Dual Camera mi Galaxy A30

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

NIT: 900.674.074 - 1

FECHA		
19	01	23

REMISIÓN Nº 3340

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE	Inyecop
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	Demolision
PLACA VEHÍCULO	INC 01 / M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	Johan R
RECIBIDO POR:	

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31156
Fecha: 19 de January de 2023 17:09:47
Cajero: Sandra
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30235
Fecha: 12 de January de 2023 15:13:54
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30855
Fecha: 13 de January de 2023 13:17:05
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3088726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30446
Fecha: 14 de January de 2023 09:12:16
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30576
Fecha: 16 de January de 2023 13:05:25
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30796
Fecha: 17 de January de 2023 16:31:14
Cajero: Sandra
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31232
Fecha: 20 de January de 2023 12:14:42
Cajero: Sandra
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30519
Fecha: 16 de January de 2023 09:27:09
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30978
Fecha: 18 de January de 2023 17:15:51
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30410
Fecha: 13 de January de 2023 16:55:38
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3089726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30103
Fecha: 11 de January de 2023 15:53:58
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

amsung Dual Camera
mada con mi Galaxy A30
Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30178
Fecha: 12 de January de 2023 11:09:29
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31427
Fecha: 23 de January de 2023 12:29:56
Cajero: Jessika
Placa: ZIM079 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS)
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8750047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Remisión N: PS-575

Fecha: 2023-01-18 14:33:05

Cajero: Rodrigo Placa: ZIM079

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: FABER REYES

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15.0

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Samsung Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A30

Powered by CamScanner

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.554-1
Tel. +57 (601) 7559047 / +57 (601)
2153123
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria
Finca las Juntas, Mosquera,
Cundinamarca
Gestor No. 21

Remisión N: HS-642

Fecha: 2023-01-19 13:49:38

Cajera: Rodrigo Placa: ZIM079

Cliente: EFECTIVO

Cliente Flexline: BANK KENYA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15,0

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

SQW 708 (5)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30230
Fecha: 12 de January de 2023 14:51:23
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (6)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30185
Fecha: 12 de January de 2023 11:45:21
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (13)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30476
Fecha: 14 de January de 2023 10:52:10
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (7)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30297
Fecha: 13 de January de 2023 10:33:11
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (8)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30346
Fecha: 13 de January de 2023 12:20:04
Cajero: Sandra
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (9)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30276
Fecha: 13 de January de 2023 08:46:20
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (19)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30374
Fecha: 13 de January de 2023 14:22:01
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

SQW 708 (19)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30401
Fecha: 13 de January de 2023 16:07:36
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Pildora

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29992
Fecha: 11 de January de 2023 08:38:40
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Pildora

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30055
Fecha: 11 de January de 2023 12:26:54
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Pildora

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30027
Fecha: 11 de January de 2023 11:21:17
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31395
Fecha: 23 de January de 2023 09:37:58
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31474
Fecha: 23 de January de 2023 16:17:50
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31426
Fecha: 23 de January de 2023 12:21:16
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30109
Fecha: 11 de January de 2023 16:12:51
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30226
Fecha: 12 de January de 2023 14:26:45
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

4

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30289
Fecha: 13 de January de 2023 08:14:39
Cajero: Sandra
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

5

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30288
Fecha: 13 de January de 2023 09:50:53
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

6

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30324
Fecha: 13 de January de 2023 11:39:47
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

7

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30364
Fecha: 13 de January de 2023 13:56:27
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

8

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30392
Fecha: 13 de January de 2023 15:31:56
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30026
Fecha: 11 de January de 2023 11:20:34
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.984-1

Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 N° 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

ORIGINAL

Remisión N: RM-30077

Fecha: 11 de January de 2023 14:27:12

Cajero: Jessika

Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0

CLIENTE: EFECTIVO-0

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Mts: 7

TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29942
Fecha: 10 de January de 2023 14:31:50
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29915
Fecha: 10 de January de 2023 12:47:06
Cajero: Sandra
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3088726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29899
Fecha: 10 de January de 2023 11:12:18
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29902
Fecha: 10 de January de 2023 11:30:44
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29914
Fecha: 10 de January de 2023 12:45:55
Cajero: Sandra
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
COPIA

Remisión N: RM-29936
Fecha: 10 de January de 2023 14:14:33
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 N° 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

ORIGINAL

Remisión N: RM-29962

Fecha: 10 de January de 2023 15:50:32

Cajero: Jessika

Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0

CLIENTE: EFECTIVO-0

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Mts: 7

TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.832.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-29963
Fecha: 10 de January de 2023 15:52:08
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30300
Fecha: 13 de January de 2023 10:43:30
Cajero: Jessika
Placa: SBE909 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30274
Fecha: 13 de January de 2023 08:39:42
Cajero: Sandra
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.984-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30149
Fecha: 12 de January de 2023 09:36:13
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30209
Fecha: 12 de January de 2023 13:26:12
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30188
Fecha: 12 de January de 2023 11:50:44
Cajero: Jessika
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 3088726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 N° 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

ORIGINAL

Remisión N: RM-30187

Fecha: 12 de January de 2023 11:48:44

Cajero: Jessika

Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0

CLIENTE: EFECTIVO-0

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Mts: 7

TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30153
Fecha: 12 de January de 2023 09:57:49
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30241
Fecha: 12 de January de 2023 15:48:03
Cajero: Jessika
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30083
Fecha: 11 de January de 2023 14:39:25
Cajero: Jessika
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30321
Fecha: 13 de January de 2023 11:30:35
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.984-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30351
Fecha: 13 de January de 2023 12:46:37
Cajero: Sandra
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Impresión

Powered by CS

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30444
Fecha: 14 de January de 2023 09:06:58
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.984-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30669
Fecha: 16 de January de 2023 12:32:00
Cajero: Sandra
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30555
Fecha: 16 de January de 2023 11:40:48
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30705
Fecha: 17 de January de 2023 11:08:18
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30759
Fecha: 17 de January de 2023 14:19:03
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30895
Fecha: 18 de January de 2023 11:45:23
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30897
Fecha: 18 de January de 2023 11:46:48
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3088726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30952
Fecha: 18 de January de 2023 15:18:10
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.984-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-30956
Fecha: 18 de January de 2023 15:24:27
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 FIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31024
Fecha: 19 de January de 2023 09:26:36
Cajero: Sandra
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.984-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 9BB - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31047
Fecha: 19 de January de 2023 10:57:52
Cajero: Sandra
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Empalme

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 9BG - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31483
Fecha: 23 de January de 2023 16:52:32
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
decuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31425
Fecha: 23 de January de 2023 12:18:11
Cajero: Jessika
Placa: SBE969 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31450
Fecha: 23 de January de 2023 14:27:21
Cajero: Jessika
Placa: GPC305 PIN Volqueta: 4754
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.984-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31417
Fecha: 23 de January de 2023 11:46:30
Cajero: Jessika
Placa: GPC335 PIN Volqueta: 4754
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068728 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 18 N° 9[illegible] - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31493
Fecha: 24 de January de 2023 06:25:28
Cajero: Jessika
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, REGEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96B - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31448
Fecha: 23 de January de 2023 14:08:10
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PROPIETARIO

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31469
Fecha: 23 de January de 2023 15:52:52
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31486
Fecha: 23 de January de 2023 17:19:08
Cajero: Jessika
Placa: AAC710 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31421
Fecha: 23 de January de 2023 12:05:52
Cajero: Jessika
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31412
Fecha: 23 de January de 2023 11:25:06
Cajero: Jessika
Placa: AEB227 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31443
Fecha: 23 de January de 2023 13:54:37
Cajero: Jessika
Placa: GPC335 PIN Volqueta: 4754
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Irreproducible

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31468
Fecha: 23 de January de 2023 15:37:52
Cajero: Jessika
Placa: AEB227 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31472
Fecha: 23 de January de 2023 16:07:29
Cajero: Jessika
Placa: GPC305 PIN Volqueta: 4754
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Troquelrent

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31461
Fecha: 23 de January de 2023 15:15:43
Cajero: Jessika
Placa: UVJ134 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-31490
Fecha: 23 de January de 2023 17:42:31
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

ANEXO 4-FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

F

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ENERO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ENERO	2023	31	ENERO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		100%	CALIFICACION TOTAL							90%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGA-SST										**13,0%**
1	El CONTRATISTA mantiene actualizado el contenido de las carpetas SG-SSTMA	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito SG-SSTMA hechas por la interventoría o el FDLB en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
3	La brigada de orden aseo y limpieza SG-SSTMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**11,5%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de la obra	**3,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	Los certificados de disposición de RCD y materiales se van a entregar mes vencido. A la fecha no se han entregado todos los certifiificados pertenecientes al mes de diciembre de compra de materiales petreos.	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados actividades de la obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE										**8,0%**
6	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estos se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. Las zonas verdes a endurecer deben contar con la respectiva autorización previa por parte de la autoridad ambiental competente	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**8%**
7	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según lo estipulado en la guía de manejo ambiental y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra y no se han aplicado tratamiento silvicultural en los respectivos permisos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	Hay presencia de individuos arboreos en el frente de obra de Islandia, el contrtaitsa implementa la protección con polisombra	
COMPONENTE D: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										**35,0%**
8	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de solidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	**5,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	En los recorridos de obra se observan la protección a sumideros en mal estado, vias cercanas sucias y residuos solidos depositados sobre excavaciones que llevan al alcantarillado.	

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ENERO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ENERO	2023	31	ENERO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**90%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
9	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	**6,0%**	Aplica	100%	100%	0%	100%	75%	Se observan materiales acopiados sobre el cerramiento, invadiendo el espacio peatonal. En el frente de obra de San Diego, los materiales y RCD se encuentran acopiado en espacio publico por mas de 24h y sin señalizar y demarcar el acopio	
10	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de trabajo plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente o aquella que la sustituya o modifique	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		31%
12	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. Se implementan un sistema de verificación de este bien	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
14	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE E: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										**39,0%**
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista alquila baños por cada frente de obra.	
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	**2,0%**	Aplica	100%	100%	0%	100%	75%	Se observan pozos sin señalizar	

F
C

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ENERO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ENERO	2023	31	ENERO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**90%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobados por la interventoría	**6,0%**	Aplica	100%	100%	0%	100%	75%	Se observan trabajadores sin guantes, y gafas	
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista realiza la instalación de kit de emergencias en todos los frentes de obra	
19	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**1,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	El alamacen situado en el frente de obra de protreritos no cuenta con botiquin de primeros auxilios	
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipo y vehículos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS Y AFP; el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamentos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		37%
24	Se socializa a todo el personal que labora, la política SST y el reglamento de higiene y seguridad industrial, firmados por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
25	Los miembros del COPASST o vigía y Comité de Convivencia laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	ENERO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	ENERO	2023	31	ENERO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**90%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
27	Se realiza las actividades de promoción y prevención a todos los trabajadores según lo establecidos en el PIPMA	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
28	Todos los frentes de obra cuentan con carpa de Vestieres para el manejo de ropas, implementos personales EPPs y su uso es exclusivo para ello	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	A la fecha el contratista no cuenta con sustancias quimicas en el frente de obra	
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
31	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas especializadas e identificadas tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE F: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES DE ACOPIO										**5,0%**
32	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	Debido a hurtos de colombinas de plastico el contratista no cumple con el cerramiento establecido en los pliegos (polisombra)	**3%**

(FIRMA)

DIRECTOR INTERVENTORIA-RICARDO TAFUR

DIRECTOR DE OBRA

ANEXO 5- CAPACITACIONES AMBIENTALES

FORMATO DE CAPACITACIÓN

CODIGO	SIG-FOA-014
VERSIÓN	0
FECHA	26-ago-22
PAGINA	1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Nº DE CONTRATO: 336 de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

TEMAS:
1. Generalidades de la Guia de manejo ambiental y HAO
2. Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza
3. Orden y aseo en el frente de obra. Señalización de RCD y materiales de construcción.

RESPONSABLE DE CAPACITACION: Liceth Valero

LUGAR Y FECHA: Obra - 12/Ene/2023

HORA DE INICIO: 9:00am

HORA DE FINALIZACION: 9:30 am

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO					OBSERVACIONES
1	Paola Toro Herrera	1010086548	Paola Toro	1	2	3	4	X	
2	Luis Alejandro Rincon	1112474773	[illegible]	1	2	3	4	X	
3	Deison camacho Santafosia	1098423888	Deison	1	2	3	4	X	
4	Kevin Esteban Rodriguez Pineda	1000226943	[illegible]	1	2	3	4	X	
5	Ramiro Medina	1125762705	[illegible]	1	2	3	4	5	
6				1	2	3	4	5	
7				1	2	3	4	5	
8				1	2	3	4	5	
9				1	2	3	4	5	
10				1	2	3	4	5	
11				1	2	3	4	5	
12				1	2	3	4	5	
13				1	2	3	4	5	
14				1	2	3	4	5	
15				1	2	3	4	5	
16				1	2	3	4	5	
17				1	2	3	4	5	
18				1	2	3	4	5	
19				1	2	3	4	5	
20				1	2	3	4	5	
21				1	2	3	4	5	
22				1	2	3	4	5	
23				1	2	3	4	5	
24				1	2	3	4	5	
25				1	2	3	4	5	

ACCIONES A TOMAR
1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN
3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

No. CONVOCADOS: 5

No. ASISTENTES: 5

COBERTURA: 100%

FIRMA:

NOMBRE: Liceth Valero

CARGO: R Ambiental

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	FORMATO DE CAPACITACIÓN	CODIGO	SIG-FOA-014
		VERSION	0
		FECHA	28-ago-22
		PAGINA	1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	TEMAS: 1. Plan de gestión integral de RCD, acopio de materiales en obra, separación en la fuente y reciclaje. 2. Manejo de RCD, señalización de RCD y materiales de construcción.
Nº DE CONTRATO: 336 de 2022	
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	

RESPONSABLE DE CAPACITACION: Liceth Valero					
LUGAR Y FECHA: Obra- 20/Enero/2023	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA DE FINALIZACION	8:00 am	

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO					OBSERVACIONES
1	Luis Hernando Cardenas	10.180781		1	2	3	4	5	
2	Hicler Sanchez	1033366217		1	2	3	4	5	
3	LUIS DAVID CORDOBA CORDOBA	1072013073		1	2	3	4	5	
4	Israel sanclimente	82388605		1	2	3	4	5	
5	Juan Gonzalez Moreno	1.022971630		1	2	3	4	5	
6	Yoiner Antonio Bueno	1054703868		1	2	3	4	5	
7	Kevin Loiza Diaz	1000729227		1	2	3	4	5	
8	Geovanny Catalina Villanueva	4520883.		1	2	3	4	5	
9	Yeferson David Ardila	1095788436		1	2	3	4	5	
10	David Lopez	1000123312		1	2	3	4	5	
11	Jaime Palacios	7177180		1	2	3	4	5	
12	[illegible]	80825476		1	2	3	4	5	
13	Luis D Cruz C	9838[illegible]		1	2	3	4	5	
14	Juan Pablo Bolaños	1023007256		1	2	3	4	5	
15	Paola Toro Herrera	1010086048	Paola Toro	1	2	3	4	5	
16	Fredy Manuel Ortiz C	80852245	Fredy Ortiz	1	2	3	4	5	
17	Marco Vargas	5864716	[illegible]	1	2	3	4	5	
18	Giovanny Agente F	79897620		1	2	3	4	5	
19	Santiago Faviva	1023009411		1	2	3	4	5	
20	KAREN PATRICIA CORONA MARTINEZ	1023869699		1	2	3	4	X	
21	Kevin Rodriguez	1022276993		1	2	3	4	5	
22	Catalina Cancino	1077669906		1	2	3	4	5	
23	Ricardo Ruiz	93445411		1	2	3	4	5	
24	Yenni Rincon	21302675		1	2	3	4	5	
25	Deison Camacho	1098427891	Deison	1	2	3	4	5	

ACCIONES A TOMAR
1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN
3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

No. CONVOCADOS	34
No. ASISTENTES:	34
COBERTURA	100%

FIRMA:	
NOMBRE:	Liceth Valero
CARGO:	R Ambiental

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	FORMATO DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO:	SIG-FOA-014
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	26-ago-22
		PAGINA:	1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	TEMAS:
Nº DE CONTRATO: 336 de 2022	
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	
RESPONSABLE DE CAPACITACION:	
LUGAR Y FECHA:	HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO					OBSERVACIONES
1	Jean c Florez	1127655223		1	2	3	4	5	
2	Neyer Gutierrez	1007351871	NeyerGutierrez	1	2	3	4	5	
3	Kevin. Cuervo.	1012456785.		1	2	3	4	5	
4	Gabriel Acosta	80370611		1	2	3	4	5	
5	Gillian Esteban Pinillos	1233693463		1	2	3	4	5	
6	Edwin fernanda Rivera	1016069561		1	2	3	4	5	
7	Ramiro Medina	1125702705			2	3	4	5	
8	Nelson Lineg	79806701	Nelson	1	2	3	4	5	
9	Luis Antonio Rivas	4845079	*Luis	1	2	3	4	5	
10				1	2	3	4	5	
11				1	2	3	4	5	
12				1	2	3	4	5	
13				1	2	3	4	5	
14				1	2	3	4	5	
15				1	2	3	4	5	
16				1	2	3	4	5	
17				1	2	3	4	5	
18				1	2	3	4	5	
19				1	2	3	4	5	
20				1	2	3	4	5	
21				1	2	3	4	5	
22				1	2	3	4	5	
23				1	2	3	4	5	
24				1	2	3	4	5	
25				1	2	3	4	5	

ACCIONES A TOMAR
1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN
3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

No. CONVOCADOS: 34

No. ASISTENTES: 34

COBERTURA: 100%

FIRMA:
NOMBRE: Lucth Valero
CARGO: R- Ambiental

Powered by CamScanner

ANEXO 6- MANEJO DE AGUAS

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA		
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 25/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	El Remanso						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	7	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) (Nombre) Liceth Valero (Nombre) Renata Rivera

Residente Ambiental Contratista Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA		
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 25/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Potreritos						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	5	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			


PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) (Nombre) Liceth Valero (Nombre) Renata Rivera

Residente Ambiental Contratista Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA		
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 25/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Islandia						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	2	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) (Nombre) Liceth Valero (Nombre) Renata Rivera

Residente Ambiental Contratista Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 25/01/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	San Diego						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	3	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			


PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de enero de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) Renata Rivera T.
(Nombre) Renata Rivera
Residente Ambiental de Interventoría

ANEXO 7- REPORTE RCD DICIEMBRE 2022

FORMATOS

ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMEINTO DE LOS RCD EN LA OBRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL			OBSERVACIONES	1. Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m3)		2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra		3. Aprovechamiento o tratamiento (X)				4. Lugar de disposición final (2)	5. Acumulado					6. Mes de Reporte				
ETAPA	TIPOLOGIA DEL RESIDUO	COMPONENTE		m3	ton	m3	ton	Disposición final	Reutilización	Reciclaje	Otros		Volumen total de materiales usados en obra (m3)(4)	Volumen total de materiales usados en obra (ton)(4)	Cantidad real generada (m3)	Cantidad real generada (ton)	Justificación (3)	Volumen total de materiales de construccion usados en obra (m3) (4)	Volumen total de materiales de construccion usados en obra (ton) (4)	Cantidad real generada (m3)	Cantidad real generada (ton)	Justificación (3)
Demolición	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes	Tipo de obra a demoler	0	0	0	0															
			Vivienda	0	0	0	0															
			Comercio	0	0	0	0															
			Dotacional	0	0	0	0															
			Vias	0	0	**3341**	**5508,81**					1. RECICLADOS INDUSTRIALES	0	0	6	7,81		0	**0**	6	**7,81**	1. CR-11541-2022 (6 m3)
			Canales	0	0	0	0															
			Puentes	0	0	0	0															
			Otros	0	0																	
			Área de la construcción a demoler	0	0	0	0															
			Altura o espesor (según correspondal) de la demolición	0	0	0	0															
			Empresa que realiza la demolición	0	0	0	0															
	RCD no pétreos	Plásticos, PVC		0	0	0	0															
		Metales		0	0	0	0															
		Maderas		0	0	0	0															
		Cartón, papel		0	0	0	0															
		Vidrios		0	0	0	0															
		Otros		0	0	0	0															
Excavación y cimentación	Residuos de cespedon	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal	0	0		0															
			Largo	0	0	0	0															
			Ancho	0	0	0	0															
			Alto	0	0	0	0															
	Residuos finos no expansivos y Residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes, poco o no plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría, Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran cantidad de finos altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometría	Dimensiones de material retirado	0	0	**30071**	**51120,7**	X				1. SOCIEDAD PAISAJO SAS 2. MAGIR 3. INGENIERIA Y TRANSPORTE LAMD	0	0	**3140**	**5338**		0	**0**	855	**1453,5**	1A. CERT-47-2023 (280 m3) 1B. CERT-56-2022 (307 m3) 2. MAGIR-2023-086 (15 m3) 3A. CERT-101-2023 (51 m3) 3B. CERT-78-2023 (29 m3) 3C. IC.160 (173 m3)
			Largo	0	0	0	0															
			Ancho	0	0	0	0															
			Alto	0	0	0	0															
Construcción	RCD pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosín, mortero y materiales inertes		**15624**	**25761,63**	0	0						**1630**	**2687,63**	0	0		903	**1488,91**	0	0	1. CARACOL-20-01-2023 (30 m3) 2. CERT-2924-2138-23 (6 m3) **3. IC.159 (182 m3 Reciclado)** 4. IC.175 (84 m3) 5. IC.187 (167 m3) **6. IC.65 (132 m3 Reciclado)** **7. IC.66 (252 m3 Reciclada)** 8. MG-624 (6 m3) 9. TEQUIA-24-ENE-2023 (44 m3)
	RCD no pétreos	Plásticos, PVC		0	0	0	0															
		Metales		0	0	0	0															
		Maderas		0	0	0	0															
		Cartón, papel		0	0	0	0															
		Vidrios		0	0	0	0															
		Otros		0	0	0	0															
	Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc		0	0	0	0															
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón - yeso (drywall), llantas usadas		0	0	0	0															
	Residuos peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias , desechos explosivos, y los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II o que presenten las características de peligrosidad descritas en el Anexo III del Decreto 4741 de 2005.		0	0	0	0															
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores		0	0	0	0															
		total		**15624**	**25761,63**	**33412**	**56629,51**			4719,125833												

(1) Tratamiento: Marque con una "X" al que corresponda

(2) Lugar de disposición: sitio de disposición final aprobado por la autoridad ambiental competente y/o zona de aprovechamiento que va a utilizar para los residuos generados en obra

(3) Justificación: Breve explicación cuando las cantidades proyectadas no coincidan con las reales

(4) Volumen total de materiales a usar en obra: De acuerdo al Articulo 4 de la Resolución 1115 de 2012, se debe definir el volumen de materiales a usar para con este dato calcular la cantidad de RCD´s que deben ser aprovechados y/o reutilizados en obra, de acuerdo con el porcentaje de aprovechamiento que le corresponda a la obra y al año en que se desarrolle.

RADICADO DE CARGUE

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2023ER12831
Fecha inicio	2023-01-21 07:40:54
Fecha fin	2023-01-31 15:18:43
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

CERTIFICADOS MATERIALES

IC.175

Bogotá, D.C., 11 de enero de 2023

Señores
CONSTRUCTORA CAMACON SAS
Ciudad

REF: <u>CERTIFICACIÓN DE MATERIALES</u>

Reciban un cordial saludo:

Nuestra empresa **INGENIERIAS Y TRANSPORTES LAMD SAS** Nit **900.674.074-1**, en calidad de Operador Minero de la **CANTERA CANOAS** ubicada en el municipio de **SOACHA**, con el **TITULO EHSG-02 CONTRATO** No. **7373.**


Nos permitimos certificar la compra de materiales efectuada para **Contrato No. 336 - FDLB – 2022Objeto: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO**"durante el período pin 21890 comprendido entre el 1 al 30 de diciembre 2022**.**

Los volúmenes de material vendido durante este período se relacionan a continuación:

Sub base : 84 M³

Sin otro particular.

Cordialmente,



Luis Antonio Montaño
Gerente

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE.
NIT. 830.089.377-5

Certificación Ambiental No. 2924 – 2138 – 23

CLIENTE: CONSTRUCTORA CAMACON SAS.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT: 900.452.410-0.
CONTRATO: 336 - FDLB – 2022. PIN AMBIENTAL No. 21890.

Se le suministró de:

TITULAR MINERO	**GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS.**
CANTERA	**BELLAVISTA**
LOCALIZACIÓN	**CIUDAD BOLIVAR - BOGOTÁ D.C.**
CONTRATO No.	**17415**
REGISTRO MINERO No.	**GDIJ-06**
RESOLUCIÓN CAR No.	**0407 DE 2002**
REGISTRO IDU No.	**373-2012 – 49-2002**
RUCOM OPE. MIN No.	**2018050211986**

Para el contrato de la referencia, cuyo objeto social es: **"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".**

PERÍODO	MATERIAL	CANTIDAD
DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	TRITURADO ¾"	6.0 m^3

En cumplimiento de todas las disposiciones que prescribe la legislación minera y ambiental colombiana vigente, entre otras lo señalado en los Decretos 1073 de 2015, 1076 de 2015 y 1102 de 2017 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. CERTIFICAMOS la procedencia lícita y legal del mineral anteriormente referido. Se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de enero de 2023. En Bogotá D.C.

Atentamente,



LILIA GRAJALES SANDOVAL.
Dpto. De Calidad
NOTA: ANEXO RELACIÓN DE MATERIAL

Fecha de Aplicación: 01 agosto de 2008	Versión: 1 Revisión: 0	Copia Consecutivo		Copia Carpeta Cliente	



GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

NIT. 900.714607-1

SOLICITUD DE CERTIFICADO

POR LA PRESENTE NOS PERMITIMOS CERTIFICAR LA COMPRA DE MATERIAL, EFECTUADA EN NUESTRA EMPRESA: RIOMAR S.A.S NIT No.830.114.416-1; LICENCIA DE EXPLOTACION No. 18079, LICENCIA AMBIENTAL No. 8011-761-15672 SOACHA, NOVIEMBRE 12 DEL 2.003.

OPERADA **POR LA EMPRESA AGREGADOS EL CARACOL S.A.S NIT No. 900.714.607-1**

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, NIT 900.452.410-0.

CONTRATO No. 336-FDLB-2022. PIN: SECRETARIA DE AMBIENTE: 21890.

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS DISEÑOS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDASEN EL ANEXO TECTICO.

MES DE DICIEMBRE DEL 2.022.

RELACION MATERIAL DICIEMBRE BOSA - JMC MAQUINARIA

FECHA	VOLQUETA	VALE	M3	MATERIAL	RECEBERA	OBRA
02/12/2022	SZZ 437	5356	15	B-200	CARACOL	REMANSO
02/12/2022	SZZ437	5375	15	B-200	CARACOL	REMANSO
		TOTAL, M3	30			

LA PRESENTE SE EXPIDE A LOS VENTE (20) DIAS DEL MES ENERO DEL 2.023.

CORDIALMENTE,

RENE RAMIREZ
GERENTE

AGREGADOS EL CARACOL SAS
NIT. 900714607-1

Calle 23 C No 11-105 Este - Soacha
Tel. 314 442 1511 318 856 8087

Bogotá, 11 enero de 2023

Ic.65

INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD SAS
900.674.074-1

CERTIFICACIÓN DE RCD ALBORAL

La empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** ingreso **GESTOR DE RCD ALBORAL CAR RESOLUCION 0472 DE 2017 REGISTRO IDU No. 533 Y 534 DEL AÑO 2019**, durante el periodo comprendido entre los días 1 al 30 de diciembre de 2022 como se relaciona a continuación, provenientes de la obra para **Contrato No. 336 - FDLB – 2022Objeto: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. PIN DE OBRA 21890**

Los volúmenes de material vendido durante este período se relacionan a continuación:

Relación de viajes	**M3**
Sbg reciclada:	132M³

Cordialmente,

Luis Antonio Montaño
Gerente

Bogotá, 30 de diciembre de 2022

Ic.159

CERTIFICACIÓN DE RCD ALBORAL

La empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** con NIT **900.452.410** ingreso al **GESTOR DE RCD ALBORAL CAR RESOLUCION 0472 DE 2017 REGISTRO IDU No. 533 Y 534 DEL AÑO 2019**, durante el periodo comprendido entre días **el día 01 de diciembre de 2022 hasta el día 30 de diciembre de 2022**, provenientes de la **336-FDLB-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** pin **21890.**

Los volúmenes de material durante este período se relacionan a continuación:

Relación de viajes	**M3**	**Cantidad**
Sbg reciclada:	182M³	13

Cordialmente,

Luis Antonio Montaño Domínguez
gerente

FANNY ISABEL TEQUIA G.
Suministro y transporte de materiales para construcción
Nit. 39.662.669-9

SOACHA. (CUND), 24 DE ENERO DE 2023

CANTERA CUEVA DEL ZORRO
CONTRATO DE CONCESIÓN DBE-111

CERTIFICA QUE:

Suministramos material en el periodo comprendido del 1 al 30 de Diciembre de 2022 para el contrato No. 336 – FDLB – 2022 cuto objeto "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO" PIN ambiental 21890 CONSTRUCTORA CAMACON SAS Nit.900.452.410-0 a nombre de JMC MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS Nit. 901.576.638-9 asi:

- RECEBO COMUN : 44.0M3

Atentamente,

FANNY I. TEQUIA G.
C.C.No 39.662.669 Soacha
RESOLUCIÓN CAR 1558 24 DE DICIEMBRE DE 2003
No.02307

Cr 6 15 38 Brr San Luis – Soacha (CUND) Tel 7810041 Telefax 7814130
Email:Contacto@tequiaycia.com

CERTIFICACIONES RCD

Certificación N: CERT-47-2023

PAISAJO S.A.S.
NIT: 900.632.964-1

ADECUACION Y RESTAURACION DE SUELOS
PIN 10493-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGISTRO PROVEEDORES IDU
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN CAR NÚMERO 2325 DE 2015
20227000142 DE 08 ABRIL DE 2022

CERTIFICA QUE

La Empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** Identificada con NIT: **900452410-0**, ingreso al sitio de Adecuación y restauración de suelos LAS JUNTAS durante el periodo comprendido entre los días el día 01 de diciembre de 2022 hasta el día 23 de diciembre de 2022 Ingresando un total de (40) Viajes, para un volumen de **DOSCIENTOS OCHENTA M3.(280)** sueltos, de material como se relaciona a continuación, provenientes de la obra **CONSTRUCTORA CAMACON SAS, CONTRATO N° 336 - FDLB-2022, PIN OBRA: 21890**.

Relación de viajes

Tipo de viaje	**M3**	**Cantidad**
Sencillo excavacion, arcillas, recebos	280	40

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 11 de enero de 2023

PAI[illegible] S.A.S
NIT: [illegible]

DIANA ANGELICA ORTIZ MARIN
C.C. 53.002.820

La presente certificación tendra 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

Certificación N: CERT-56-2023

PAISAJO S.A.S.
NIT: 900.632.964-1

ADECUACION Y RESTAURACION DE SUELOS
PIN 10493-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGISTRO PROVEEDORES IDU
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN CAR NÚMERO 2325 DE 2015
20227000142 DE 08 ABRIL DE 2022

CERTIFICA QUE

La Empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** Identificada con NIT: **900452410-0**, ingreso al sitio de Adecuación y restauración de suelos LAS JUNTAS durante el periodo comprendido entre los días el día 01 de diciembre de 2022 hasta el día 29 de diciembre de 2022 Ingresando un total de (37) Viajes, para un volumen de **TRESCIENTOS SIETE M3.(307)** sueltos, de material como se relaciona a continuación, provenientes de la obra **CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022, EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. PIN OBRA: 21890**.

Relación de viajes

Tipo de viaje	**M3**	**Cantidad**
Doble material excavación, arc[illegible]	90	6
Sencillo excavación, arcillas, rece[illegible]	217	31

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 11 de enero de 2023

DIANA ANGELICA ORTIZ MARIN
C.C. 53.002.820

La presente certificación tendra 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

Certificación N: CERT-56-2023

PAISAJO S.A.S.
NIT: 900.632.964-1

ADECUACION Y RESTAURACION DE SUELOS
PIN 10493-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGISTRO PROVEEDORES IDU
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN CAR NÚMERO 2325 DE 2015
20227000142 DE 08 ABRIL DE 2022

CERTIFICA QUE

La Empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** Identificada con NIT: **900452410-0**, ingreso al sitio de Adecuación y restauración de suelos LAS JUNTAS durante el periodo comprendido entre los días el día 01 de diciembre de 2022 hasta el día 29 de diciembre de 2022 Ingresando un total de (37) Viajes, para un volumen de **TRESCIENTOS SIETE M3.(307)** sueltos, de material como se relaciona a continuación, provenientes de la obra **CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022, EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. PIN OBRA: 21890**.

Relación de viajes

Tipo de viaje	**M3**	**Cantidad**
Doble material excavación, arc[illegible]	90	6
Sencillo excavación, arcillas, rece[illegible]	217	31

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 11 de enero de 2023

DIANA ANGELICA ORTIZ MARIN
C.C. 53.002.820

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de su expedición para solicitud de cambios.

E: info@recicladosindustriales.co
T: (+57 1) 875 9047 – 896 6879
C: 318 215 3129
W: www.recicladosindustriales.co
www.novoecoprefabricados.com

Cota, enero 19 de 2023

CR 11541 -2022

Con registro IDU 511-2019 y registro gestor CAR 021 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Industriales de Colombia S.A.S. CERTIFICA QUE:

DATOS DEL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de idetificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	8759047
Dirección	KM 2.5 VIA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO
Cantidad de RCD recibidos del generador	CONCRETO: 6 m3 / 7,8 ton **TOTAL: 6 m3 / 7,8 ton**
Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	CONSTRUCTORA CAMACON SAS
Número de idetificación	900.452.410-0
Telefono	8759047
Origen / Dirección	SOACHA
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	Contrato No. 336 - FDLB – 2022. Objeto: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" PIN 21890

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	**7,81**
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	
Total RCD recibidos (toneladas)	**7,81**
Fecha de Recepción RCD	DICIEMBRE DE 2022

ESTE CERTIFICADO ES VALIDO UNICAMENTE PREVIA CONFIRMACION TELEFONICA

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Elaboro: Angel Aguirre Caceres

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Soacha, Enero 20 de 2023.

MAGIR-2023
STIKER –086

CONTRATO 336 - FDLB – 2022 CUYO OBJETO ES " EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO." PIN 21890.

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S. NIT 900.714.397-8 operador único de la escombrera municipal ubicada en el predio denominado EL ESPARTO, ubicado en la vereda Panamá jurisdicción del municipio de Soacha-Cundinamarca autorizada bajo la Resolución CAR No 0680 del 01 de abril del 2016 y Resolución No 1202 del 21 de diciembre del 2016, inscripción IDU 444-2016 **CERTIFICA** que **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** CON **NIT 900.452.410-0** utilizó el banco de suelo de nuestra compañía, durante el siguiente periodo:

- Del 18 de Diciembre de 2022, para la Disposición final de 15M3 **(Quince Metros Cúbicos)** material de excavación de tierra, de la obra en referencia.

Cualquier información adicional será atendida en el 821 4508.

Atentamente,

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

NIT: 900.674.074 - 1

Bogotá, **12 de enero de 2023**

Ic. **CERT-78-2023**

INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD SAS
900.674.074-1

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

La empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S A S** identificada con NIT. **900.452.410** ingreso al **PREDIO RECODO NUEVO SUR con No. de RESOLUCIÓN 0726 DEL 18 de marzo de 2019**, durante el periodo comprendido entre los días **el día 07 de diciembre de 2022 hasta el día 19 de diciembre de 2022** ingresando un total de **TRES .** (**3**) viajes, para un volumen de **VEINTINUEVE .** (**29,0**) m3, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra **CONSTRUCTORA CAMACON SAS, Contrato No. 336 - FDLB – 2022** pin **21890**.

Los volúmenes de material durante este período se relacionan a continuación:

DESCRIPCION VIAJE	TOTAL VIAJES	TOTAL METROS
EXCAVACION SENCILLA	2	14,0
EXCAVACION DOBLE	1	15,0

Cordialmente

Luis Antonio Montaño
Gerente

NIT: 900.674.074 - 1

Bogotá, **13 de enero de 2023**

Ic. **CERT-101-2023**

INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD SAS
900.674.074-1

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

La empresa **CONSTRUCTORA CAMACON S A S** identificada con NIT. **900.452.410** ingreso al **PREDIO RECODO NUEVO SUR con No. de RESOLUCIÓN 0726 DEL 18 de marzo de 2019**, durante el periodo comprendido entre los días **el día 17 de diciembre de 2022 hasta el día 28 de diciembre de 2022** ingresando un total de **CINCO .** (**5**) viajes, para un volumen de **CINCUENTA Y UN .** (**51,0**) m3, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra **CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022** pin **21890**.

Los volúmenes de material durante este período se relacionan a continuación:

DESCRIPCION VIAJE	TOTAL VIAJES	TOTAL METROS
EXCAVACION SENCILLA	3	21,0
EXCAVACION DOBLE	2	30,0

Cordialmente

Luis Antonio Montaño
Gerente

Bogotá, 30 de diciembre de 2022

Ic.160

CERTIFICACIÓN DE RCD ALBORAL

La empresa **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** con NIT **900.452.410** ingreso al **GESTOR DE RCD ALBORAL CAR RESOLUCION 0472 DE 2017 REGISTRO IDU No. 533 Y 534 DEL AÑO 2019**, durante el periodo comprendido entre días **el día 01 de diciembre de 2022 hasta el día 23 de diciembre de 2022**, ingresando un total de **VENTISEIS. (26,0)** viajes, para un volumen de **CIENTO SESENTA Y TRES (173,0) m3,** como se relaciona a continuación, provenientes de la obra provenientes de la **CONSTRUCTORA CAMACON SAS Contrato No. 336 - FDLB – 2022** pin **21890.**

Los volúmenes de material durante este período se relacionan a continuación:

Relación de viajes	**M3**	**Cantidad**
Dobles-:	0 M³	0
Sencillo -:	173 M³	26

Cordialmente,

Luis Antonio Montaño Domínguez
gerente

ANEXO 8 - RAD CARGUE NOVIEMBRE
INFORME GCR 2DO SEMESTRE 22

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2022ER311577
Fecha inicio	2022-12-02 13:49:22
Fecha fin	2023-01-18 15:46:27
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**CERTIFICADO DE NO USO DE GCR**	BOGOTÁ

Bogotá D.C., 17 de enero de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 336 – FDLB – 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Certificación No uso de GCR segundo semestre del año 2022

Por medio de la presente, me permito informarles que obedeciendo al plan de trabajo aprobado por el FDLB (Fondo de Desarrollo Local de Bosa), dando cumplimiento a lo establecido en Decreto 265 de 2016 con el cual "Se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 en los temas relacionados con el registro para acopiadores y gestores de llantas, planes de contingencia, el aprovechamiento en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital y la mesa distrital de llantas usadas." Y en relación a las actividades ejecutadas en el **segundo semestre del año 2022,** CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S en la ejecución del contrato de obra Nº 336-FDLB-2022, NO UTILIZÓ ningún tipo de GCR (Grano de Caucho Reciclado) en obra, por los motivos expuestos a continuación:

1. En el mes de septiembre de 2022 no se realizó instalación de mezcla de GCR; dado que, para este periodo se estaban realizando actividades de instalación de PMT, cerramiento perimetral del PMT aprobado y apiques para identificar tubería.

2. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 el contrato se encontraba en la fase de construcción, con actividades de obra como replanteo, demolición, excavación, instalación de redes hidrosanitarias, relleno de redes hidrosanitarias, conformación y nivelación de la subrasante, instalación de prefabricados y conformación de la estructura de los CIV 7002710, 7002819, 7002743 y 7002589 pertenecientes al sector El Remanso, los CIV 7002730,

7002757, 7002801, 7002838 y 7002858 pertenecientes al sector Potreritos, los CIV 7004364, 7004382, 7004396, 7004416, 7004408, 7004371, 7004394 y 7004401 pertenecientes al sector Islandia, los cuales poseen una estructura en pavimento rígido. A la fecha sólo se tiene el CIV 7004134 (TV 87A entre DG 91 S y DG 92 S) perteneciente al sector San Diego Bosa, el cual a diferencia de los demás CIV tiene estructura de pavimento flexible en asfalto, sin embargo, durante el periodo de este informe no se dio inicio a las actividades constructivas en este frente de obra.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2022.

Cordialmente,



LUIS FELIPE CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

Elaboró: LVJ

Revisó: JOVC

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, CICLOVIAS, TÚNELES. - ***Decreto 442 de 2015*** - ***Decreto 265 de 2016***
ENTIDAD: CONSTRUCTORA CAMACON SAS PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	PK-ID	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
FDLB-336-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	BOSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el mes de septiembre de 2022 no se realizó instalación de mezcla de GCR; dado que, para este periodo se estaban en actividades de instalación de PMT, cerramiento perimetral del PMT aprobado y apiques para identificar tubería.

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, divídalo por cada uno de los tramos construidos.

ARTICULO 4° Modificase el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: "**Artículo 10, Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.** Desde el 1 de julio de 2016, toda obra e infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25 % de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla vial Arterial no troncal, Malla Intermedia y Malla Vial Local)

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, CICLOVIAS, TÚNELES. - ***Decreto 442 de 2015*** - ***Decreto 265 de 2016***
ENTIDAD: CONSTRUCTORA CAMACON SAS PERIODO: OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	PK-ID	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
FDLB-336-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	BOSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el mes de octubre de 2022 no se realizó instalación de mezcla de GCR; dado que, para este periodo se estaban ejecutando actividades como excavación, instalación de redes hidrosanitarias y relleno de redes hidrosanitarias. Por otra parte, los CIV que se encuentran en ejecución de acuerdo al diseño, la estructura de pavimento es articulado. A la fecha solo el CIV 7004134 es en pavimento flexible de acuerdo a los diseños, sin embargo, en este CIV aun no se han iniciado actividades constructivas.

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, divídalo por cada uno de los tramos construidos.

ARTICULO 4° Modificase el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: "**Artículo 10, Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.** Desde el 1 de julio de 2016, toda obra e infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25 % de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla vial Arterial no troncal, Malla Intermedia y Malla Vial Local)

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, CICLOVIAS, TÚNELES. - ***Decreto 442 de 2015*** - ***Decreto 265 de 2016***
ENTIDAD: CONSTRUCTORA CAMACON SAS PERIODO: NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	PK-ID	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
FDLB-336-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	BOSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el mes de noviembre de 2022 no se realizó instalación de mezcla de GCR; dado que, para este periodo se estaban ejecutando actividades como excavación, instalación de redes hidrosanitarias, relleno de redes hidrosanitarias, conformación y nivelación de la subrasante. Por otra parte, los CIV que se encuentran en ejecución de acuerdo al diseño, la estructura de pavimento es articulado. A la fecha solo el CIV 7004134 es en pavimento flexible de acuerdo a los diseños, sin embargo, en este CIV aun no se han iniciado actividades constructivas.

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, divídalo por cada uno de los tramos construidos.

ARTICULO 4° Modificase el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: **"Artículo 10, Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.** Desde el 1 de julio de 2016, toda obra e infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25 % de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla vial Arterial no troncal, Malla Intermedia y Malla Vial Local)

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, CICLOVIAS, TÚNELES. - ***Decreto 442 de 2015*** - ***Decreto 265 de 2016***
ENTIDAD: CONSTRUCTORA CAMACON SAS PERIODO: DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022
OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	PK-ID	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
FDLB-336-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	BOSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el mes de diciembre de 2022 no se realizó instalación de mezcla de GCR; dado que, para este periodo se estaban ejecutando actividades como excavación, instalación de redes hidrosanitarias, relleno de redes hidrosanitarias, conformación y nivelación de la subrasante. Por otra parte, los CIV que se encuentran en ejecución de acuerdo al diseño, la estructura de pavimento es articulado. A la fecha solo el CIV 7004134 es en pavimento flexible de acuerdo a los diseños, sin embargo, en este CIV aun no se han iniciado actividades constructivas.

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, divídalo por cada uno de los tramos construidos.

ARTICULO 4° Modificase el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: "**Artículo 10, Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.** Desde el 1 de julio de 2016, toda obra e infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25 % de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla vial Arterial no troncal, Malla Intermedia y Malla Vial Local)