


INFORME DE ACTIVIDADES:
PLAZA 12 DE OCTUBRE

POR:
FUMIGADORES DE COLOMBIA SAS.

FECHA:
07 julio del 2022

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
De acuerdo con la programación del mes de junio se realizó la instalación de barreras físicas (banda a piso y malla electrosoldada) en las puertas y techos de la plaza 12 de octubre Se realizo instalación de barreras físicas en parte baja y alta de la estructura de la plaza.	**Antes**   **Después**   	Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza e instalación de las barreras físicas.

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se realiza instalación de barreras físicas (malla electrosoldada) en la cubierta, techos, puertas y estructura de la plaza 12 de octubre. Además, se realiza servicio especializado de sellamiento y exclusión en partes altas de la estructura de la cubierta.	   	Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza 12 de octubre.

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Recomendamos el mantenimiento adecuado de las barreras físicas de la cubierta en la plaza 12 de octubre

2. Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza.

3. Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza (bandas a piso, burletes, ventanales etc.)

4. Estaremos a su servicio para continuar apoyándoles en las actividades concernientes al control de plagas en los diferentes equipamientos del IPES.

Cordialmente;



Juan Camilo Bello Hurtado
Director Departamento Técnico