

INFORME DE ACTIVIDADES:
PLAZA 20 DE JULIO

POR:
FUMIGADORES DE COLOMBIA SAS.

FECHA:
07 julio del 2022

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
De acuerdo con la programación del mes de junio se realizó la instalación de barreras físicas (banda a piso o burletes) en la parte baja de las rejas y puertas de la plaza 20 de julio. Se realizo instalación de barreras físicas en parte baja de las puertas.	**Antes**   13/06/2022 2:04:50 p. m. 288° W 598 Calle 25a Sur San Cristóbal Bogotá Altitud:0.0m Velocidad:0.0km/h Número de índice: 216 **Después**  13/06/2022 3:56:54 p. m. 76° E 5-55 Calle 25a Sur San Cristóbal Bogotá Altitud:2635.4m Velocidad:3.7km/h Número de índice: 222  13/06/2022 12:16:43 p. m. 190° S 598 Calle 25a Sur San Cristóbal Bogotá Altitud:2619.4m Velocidad:0.5km/h Número de índice: 211	Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza e instalación de las barreras físicas.

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se realiza instalación de barreras físicas (malla electrosoldada) en la cubierta de la plaza. Además, se realiza limpieza de las partes altas de (excrementos, plumas) y se instala silicona a los domos de la estructura alta de la plaza 20 de julio.	   	Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza 20 de julio.

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Recomendamos el mantenimiento adecuado de las barreras físicas de la cubierta en la plaza 20 de julio
2. Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza.
3. Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza (bandas a piso, burletes, ventanales etc).
4. Estaremos a su servicio para continuar apoyándoles en las actividades concernientes al control de plagas en los diferentes equipamientos del IPES.

Cordialmente;



Juan Camilo Bello Hurtado
Director Departamento Técnico