
INFORME DE ACTIVIDADES:
PLAZA LA CONCORDÍA

POR:
FUMIGADORES DE COLOMBIA SAS.

FECHA:
03 junio del 2022

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
De acuerdo con la programación del mes de mayo se realizó retiro de barrera física deteriorada. Además, se realiza la instalación de malla galvanizada electrosoldada de la plaza La Concordia. Se realizo instalación de barreras físicas en parte alta y ventanas de la plaza	**Antes**   **Después**  	Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza para mantener el control de palomas en las áreas de la cubierta.

ACTIVIDAD REALIZADA	IMAGEN	OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se realiza instalación de barreras físicas (malla electrosoldada) en partes altas de la estructura de la plaza. Además, se realiza limpieza de las partes altas de (excrementos, plumas, grasa),y se instalan barreras físicas de la estructura alta de la plaza La Concordía.	   	Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza La Concordía

CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

1. Recomendamos continuar con la instalación de barreras físicas para el control de palomas.
2. Se recomienda continuar con los tratamientos preventivos y correctivos de control de plagas en la plaza La Concordía.
3. Recomendamos mantener los mantenimientos preventivos de la infraestructura de la plaza
4. Estaremos a su servicio para continuar apoyándoles en las actividades concernientes al control de plagas en los diferentes equipamientos del IPES.

Cordialmente;



Juan Camilo Bello Hurtado
Director Departamento Técnico